Municipalidad
de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-21-2016

"CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABEZALES "

ID Nº 315.658

Item	Descripción	Cantidad	U.M.	J.E CONSTRUCCIONES del señor Jorge Escobar		OSCAR RAMIREZ CONSTRUCCIONES del señor Oscar Ramirez		NOGUERA CONSTRUCCIONES del señor Oscar Noguera		R.C CONSTRUCCIONES del Señor Ramon Cabral	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	MUROS CABEZALES - Alcantarilla A-091 Calle Recta Fordi - (cercanías de la Escuela de Fordi km15)	1	GL	16.145.000	16.145.000	13.876.000	13.876.000	14.432.500	14.432.500	15.145.000	15.145.000
2	MUROS CABEZALES - Alcantarilla A-087 Calle Recta Fordi - (cercanías de la calle Mcal López)	1	GL	19.265.000	19.265.000	21.109.000	21.109.000	21.459.160	21.459.160	21.665.500	21.665.500
3	MUROS CABEZALES - Alcantarilla A-112 Calle Rural N11 - (Ramal de la calle Los Tungales)	1	GL	14.085.000	14.085.000	14.846.000	14.846.000	15.094.010	15.094.010	15.217.000	15.217.000
TOTAL					49.495.000		49.831.000		50.985.670		52.027.500

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-21-2016

"CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABEZALES "

Item	Descripción	Cantidad	U.M.	J.E CONSTRUCCIONES del señor Jorge Escobar		OSCAR RAMIREZ CONSTRUCCIONES del señor Oscar Ramirez		NOGUERA CONSTRUCCIONES del señor Oscar Noguera		R.C CONSTRUCCIONES del Señor Ramon Cabral	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	MUROS CABEZALES – Alcantarilla A-091 Calle Recta Fordi - (cercanías de la Escuela de Fordi km15)	1	GL		16.145.000		13.876.000		14.432.500		15.241.000
1.1	Señalización de Obra				-		-		-		-
1.1.1	Cartel de Obra 1,50mx1m	1	un	200.000	200.000	300.000	300.000	350.000	350.000	300.000	300.000
1.1.2	Carteles de 1,00mx0,50m Texto: Precaución Hombres Trabajando	2	un	125.000	250.000	120.000	240.000	150.000	300.000	150.000	300.000
1.2	Trabajos Preliminares				-		-		-		-
1.2.1	Sondeo y limpieza de la zona de obra	1	gral.	300.000	300.000	350.000	350.000	500.000	500.000	400.000	400.000
1.3	Excavaciones				-		-		-		-
1.3.1	Excavación para cimiento y muros laterales de Piedra Bruta	5	m3	600.000	3.000.000	50.000	250.000	60.000	300.000	60.000	300.000
1.4	Muro de Piedra Bruta				-		-		-		-
1.4.1	Base de Hormigón Ciclópeo	4,8	m3	400.000	1.920.000	620.000	2.976.000	615.000	2.952.000	720.000	3.456.000
1.4.2	Muro de Piedra Bruta (ancho inicial 0,60m. final 0,45m)	31	m3	325.000	10.075.000	310.000	9.610.000	315.500	9.780.500	335.000	10.385.000
1.5	Limpieza general del predio afectado	1	gral.	400.000	400.000	150.000	150.000	250.000	250.000	100.000	100.000
2	**MUROS CABEZALES - Alcantarilla A-087 Calle Recta Fordi - (cercanías de la calle Mcal López)**	**1**	**GL**		**19.265.000**		**21.109.000**		**21.459.160**		**21.665.500**
2.1	Señalizaciòn de Obra				-		-		-		-
2.1.1	Cartel de Obra 1,50mx1m	1	un	200.000	200.000	300.000	300.000	350.000	350.000	300.000	300.000
2.1.2	Carteles de 1,00mx0,50m. Texto: Precaución Hombres Trabajando	2	un	125.000	250.000	120.000	240.000	150.000	300.000	150.000	300.000
2.2	Trabajos Preliminares				-		-		-		-
2.2.1	Sondeo y limpieza de la zona de obra, extracción de un arbol y corte de arbustos	1	Gl	300.000	300.000	350.000	350.000	750.000	750.000	300.000	300.000
2.3	Excavaciones				-		-		-		-
2.3.1	Excavación para fundación de HºCº .	1	Gl.	1.100.000	1.100.000	1.850.000	1.850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.4	Estructura de HºAº				-		-		-		-
2.4.1	Columnas y viga encadenado de HºAº	1,7	m3	1.500.000	2.550.000	1.400.000	2.380.000	1.394.800	2.371.160	1.450.000	2.465.000
2.5	Muro de Piedra Bruta				-		-		-		-

Eduardo Oswald
Intendente Municipal

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-21-2016

"CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABEZALES "

Item	Descripción	Cantidad	U.M.	J.E CONSTRUCCIONES del señor Jorge Escobar		OSCAR RAMIREZ CONSTRUCCIONES del señor Oscar Ramirez		NOGUERA CONSTRUCCIONES del señor Oscar Noguera		R.C CONSTRUCCIONES del Señor Ramon Cabral	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2.5.1	Base de Hormigón Ciclópeo anclado al suelo con 8 varillas de Ø25mm	9,2	m3	400.000	3.680.000	620.000	5.704.000	615.000	5.658.000	750.000	6.900.000
2.5.2	Muro de Piedra Bruta (ancho inicial 0,60m. final 0,40m)	31	m3	325.000	10.075.000	310.000	9.610.000	315.500	9.780.500	300.000	9.300.000
2.5.3	Base de Piedra Bruta (para evitar erosión de chorro de agua)	1	m3	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
2.6	Revoque				-		-		-		-
2.6.1	Revoque superior de muro	7	m2	30.000	210.000	25.000	175.000	28.500	199.500	21.500	150.500
2.7	Limpieza general del predio afectado	1	gral.	400.000	400.000	200.000	200.000	250.000	250.000	100.000	100.000
3	**MUROS CABEZALES - Alcantarilla A-112 Calle Rural N11 - (Ramal de la calle Los Tungales)**	**1**	**GL**		**14.085.000**		**14.846.000**		**15.094.010**		**15.217.000**
3.1	Señalizaciòn de Obra				-		-		-		-
3.1.1	Cartel de Obra 1,50mx1m	1	un	200.000	200.000	300.000	300.000	350.000	350.000	300.000	300.000
3.1.2	Carteles de 1,00mx0,50m. Texto: Precaución Hombres Trabajando	2	un	125.000	250.000	120.000	240.000	150.000	300.000	150.000	300.000
3.2	Trabajos Preliminares				-		-		-		-
3.2.1	Sondeo y limpieza de la zona de obra, extracción de un arbol y corte de arbustos	1	Gl	350.000	350.000	350.000	350.000	750.000	750.000	250.000	250.000
3.3	Excavaciones				-		-		-		-
3.3.1	Excavación para fundación de HºCº .	1	Gl.	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.4	Estructura de HºAº				-		-		-		-
3.4.1	Columnas y viga encadenado de HºAº	2,45	m3	1.500.000	3.675.000	1.400.000	3.430.000	1.394.800	3.417.260	1.450.000	3.552.500
3.5	Muro de Piedra Bruta				-		-		-		-
3.5.1	Base de Hormigón Ciclópeo anclado al suelo con 8 varillas de Ø25mm	6,8	m3	400.000	2.720.000	620.000	4.216.000	615.000	4.182.000	750.000	5.100.000
3.5.2	Muro de Piedra Bruta (ancho inicial 0,60m. final 0,40m)	13,5	m3	400.000	5.400.000	310.000	4.185.000	315.500	4.259.250	300.000	4.050.000
3.6	Revoque				-		-		-		-
3.6.1	Revoque superior de muro	3	m2	30.000	90.000	25.000	75.000	28.500	85.500	21.500	64.500
3.7	Limpieza general del predio afectado	1	gral.	400.000	400.000	200.000	200.000	250.000	250.000	100.000	100.000
	TOTAL				**49.495.000**	**-**	**49.831.000**	**-**	**50.985.670**	**-**	**52.123.500**

Eduardo Oswald
Intendente Municipal

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista