8. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de precios ofertados:

						SOLUMEDIC S.A.				GRUPO IBP S.A.			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio Referencial**	**Variación %**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio Referencial**	**Variación %**
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%
4	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
5	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

6	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografosde la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%		2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%
7	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
8	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%		1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%
9	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%		2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%
10	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
11	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%		1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%
12	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%		2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%
13	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
14	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%		1.840.000	1.840.000	1.840.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefe
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

15	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%		2.530.000	2.530.000	2.530.000	0%
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	8.364.180	8.364.180	8.364.180	0%		8.365.000	8.365.000	8.364.180	0%
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445	10.895.445	0%		10.896.000	10.896.000	10.895.445	0%
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1 LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	8.171.583	8.171.583	8.171.583	0%		8.172.000	8.172.000	8.171.583	0%
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen conn cable,12.1	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590	181.590	0%		182.000	182.000	181.590	0%
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	3.631.815	3.631.815	3.631.815	0%		3.632.000	3.632.000	3.631.815	0%
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	12.711.352	12.711.352	12.711.352	0%		12.712.000	12.712.000	12.711.352	0%
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card assembly of 6802	Unidad	EVENTO	1	2.421.210	2.421.210	2.421.210	0%		2.422.000	2.422.000	2.421.210	0%
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 Connection Cable Material Package	Unidad	EVENTO	1	2.179.089	2.179.089	2.179.089	0%		2.180.000	2.180.000	2.179.089	0%
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-Slot module rack communication board(integrate nios)	Unidad	EVENTO	1	5.084.541	5.084.541	5.084.541	0%		5.085.000	5.085.000	5.084.541	0%
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	19.369.680	19.369.680	19.369.680	0%		19.370.000	19.370.000	19.369.680	0%
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 main control board assembly	Unidad	EVENTO	1	17.550.772	17.550.772	17.553.772	0%		17.554.000	17.554.000	17.553.772	0%
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9008 V2.0 SPO2 board PCBA	Unidad	EVENTO	1	3.268.300	3.268.300	3.268.633	0%		3.269.000	3.269.000	3.268.633	0%
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector	Unidad	EVENTO	1	181.580	181.580	181.590	0%		182.000	182.000	181.590	0%
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector with filter cable,T5,T8	Unidad	EVENTO	1	181.580	181.580	181.590	0%		182.000	182.000	181.590	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Beneview T5 Service Pack	Unidad	EVENTO	1	2.311.155	2.311.155	2.311.155	0%		2.312.000	2.312.000	2.311.155	0%
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU)	Unidad	EVENTO	1	2.905.450	2.905.450	2.905.452	0%		2.906.000	2.906.000	2.905.452	0%
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU) (OEM)	Unidad	EVENTO	1	2.905.450	2.905.450	2.905.452	0%		2.906.000	2.906.000	2.905.452	0%
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card communication board	Unidad	EVENTO	1	1.452.720	1.452.720	1.452.726	0%		1.453.000	1.453.000	1.452.726	0%
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card shield	Unidad	EVENTO	1	90.794	90.794	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect mother board with CF card board	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590	181.590	0%		182.000	182.000	181.590	0%
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(long)	Unidad	EVENTO	1	1.089.540	1.089.540	1.089.544	0%		1.090.000	1.090.000	1.089.544	0%
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(short)	Unidad	EVENTO	1	1.089.540	1.089.540	1.089.544	0%		1.090.000	1.090.000	1.089.544	0%
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 FrontCover assembly,touch screen	Unidad	EVENTO	1	23.606.790	23.606.790	23.606.797	0%		23.607.000	23.607.000	23.606.797	0%
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 Front panel assembly(12.1anti-glar)	Unidad	EVENTO	1	16.343.160	16.343.160	16.343.167	0%		16.344.000	16.344.000	16.343.167	0%
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect main board with DVI interface board	Unidad	EVENTO	1	181.585	181.585	181.590	0%		182.000	182.000	181.590	0%
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board	Unidad	EVENTO	1	3.631.814	3.631.814	3.631.815	0%		3.632.000	3.632.000	3.631.815	0%
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board (Micro-D connector)	Unidad	EVENTO	1	3.631.814	3.631.814	3.631.815	0%		3.632.000	3.632.000	3.631.815	0%
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de sidestream CO2 module main unit	Unidad	EVENTO	1	16.343.160	16.343.160	16.343.167	0%		16.344.000	16.344.000	16.343.167	0%
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(12-full)	Unidad	EVENTO	1	11.803.398	11.803.398	11.803.398	0%		11.804.000	11.804.000	11.803.398	0%
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-standard)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445	10.895.445	0%		10.896.000	10.896.000	10.895.445	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOC.
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445	10.895.445	0%		10.896.000	10.896.000	10.895.445	0%
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full-IBP+MASIMO)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445	10.895.445	0%		10.896.000	10.896.000	10.895.445	0%
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board (big momery)	Unidad	EVENTO	1	9.987.490	9.987.490	9.987.491	0%		9.988.000	9.988.000	9.987.491	0%
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM10(Mindray SpO2 & 12 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	19.284.937	19.284.937	19.284.937	0%		19.285.000	19.285.000	19.284.937	0%
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11 Module(MS-2011 Spo2/12lead/no IBP)	Unidad	EVENTO	1	21.100.845	21.100.845	21.100.845	0%		21.101.000	21.101.000	21.100.845	0%
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11(Masimo/12 lead ECG/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	16.694.120	16.694.120	19.694.122	-15%		19.695.000	19.695.000	19.694.122	0%
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM12(Nellcor/12 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	21.100.840	21.100.840	21.100.845	0%		21.101.000	21.101.000	21.100.845	0%
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM1(Mindray SpO2/3/5 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	15.653.120	15.653.120	15.653.122	0%		15.654.000	15.654.000	15.653.122	0%
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (Masimo SpO2,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	14.890.440	14.890.440	14.890.441	0%		14.891.000	14.891.000	14.890.441	0%
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (MS-2011 SpO2,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	17.469.000	17.469.000	17.469.030	0%		17.470.000	17.470.000	17.469.030	0%
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM3 module (Nellcor SpO2 ,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	17.469.000	17.469.000	17.469.030	0%		17.470.000	17.470.000	17.469.030	0%
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM4(Mindray SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	23.243.600	23.243.600	23.243.616	0%		23.244.000	23.244.000	23.243.616	0%
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM5(Masimo MS-2011 SpO2/12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	25.095.840	25.095.840	25.095.841	0%		25.096.000	25.096.000	25.095.841	0%
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM6(Nellcor SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	25.059.520	25.059.520	25.059.523	0%		25.060.000	25.060.000	25.059.523	0%
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM7 module (Mindray SpO2 & 3/5 lead ECG	Unidad	EVENTO	1	11.658.120	11.658.120	11.658.126	0%		11.659.000	11.659.000	11.658.126	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8((MS-2011 3/5 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	13.474.000	13.474.000	13.474.033	0%		13.475.000	13.475.000	13.474.033	0%
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8(Masimo 3/5 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	12.575.760	12.575.760	12.575.764	0%		12.576.000	12.576.000	12.575.764	0%
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-9(Nellcor/3/5 lead(Masimo 3/5 lead/n	Unidad	EVENTO	1	13.474.030	13.474.030	13.474.033	0%		13.475.000	13.475.000	13.474.033	0%
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM module rack comm board	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860	2.723.861	0%		2.724.000	2.724.000	2.723.861	0%
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Patient Interface Cable (for BIS repair)	Unidad	EVENTO	1	3.631.815	3.631.815	3.631.815	0%		3.632.000	3.632.000	3.631.815	0%
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RM module	Unidad	EVENTO	1	8.353.174	8.353.174	8.353.174	0%		8.354.000	8.354.000	8.353.174	0%
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 CF card function upgrade kit	Unidad	EVENTO	1	8.254.120	8.254.120	8.254.125	0%		8.255.000	8.255.000	8.254.125	0%
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board	Unidad	EVENTO	1	9.079.537	9.079.537	9.079.537	0%		9.080.000	9.080.000	9.079.537	0%
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TR6F Recorder	Unidad	EVENTO	1	3.904.200	3.904.200	3.904.201	0%		3.905.000	3.905.000	3.904.201	0%
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board	Unidad	EVENTO	1	4.539.765	4.539.765	4.539.768	0%		4.540.000	4.540.000	4.539.768	0%
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, main unit to USB board	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590	181.590	0%		182.000	182.000	181.590	0%
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board(New Version/after EBR057)	Unidad	EVENTO	1	3.631.812	3.631.812	3.631.815	0%		3.632.000	3.632.000	3.631.815	0%
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (touch screen)	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860	2.723.861	0%		2.724.000	2.724.000	2.723.861	0%
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (anti-glare screen)	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860	2.723.861	0%		2.724.000	2.724.000	2.723.861	0%
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, button board to mother board	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board	Unidad	EVENTO	1	726.363	726.363	726.363	0%		727.000	727.000	726.363	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefe II
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm light board cable,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board cover,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Encoder assembly	Unidad	EVENTO	1	1.634.315	1.634.315	1.634.316	0%		1.635.000	1.635.000	1.634.316	0%
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen control board cable,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen kit (12.1 G-touch LCD)	Unidad	EVENTO	1	4.842.420	4.842.420	4.842.420	0%		4.843.000	4.843.000	4.842.420	0%
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery door	Unidad	EVENTO	1	363.181	363.181	363.181	0%		364.000	364.000	363.181	0%
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power button,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power switch and indicator	Unidad	EVENTO	1	544.770	544.770	544.772	0%		545.000	545.000	544.772	0%
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan assembly	Unidad	EVENTO	1	544.770	544.770	544.772	0%		545.000	545.000	544.772	0%
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SMR with 8 Slots	Unidad	EVENTO	1	6.355.670	6.355.670	6.355.676	0%		6.356.000	6.356.000	6.355.676	0%
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silica gel keypad(T8/Spanlish)	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silica gel keypad(T8/English)	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795	90.795	0%		91.000	91.000	90.795	0%
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rear cover assembly	Unidad	EVENTO	1	3.268.633	3.268.633	3.268.633	0%		3.269.000	3.269.000	3.268.633	0%
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Recorder Cover(white),VS8	Unidad	EVENTO	1	62.144	62.144	62.144	0%		63.000	63.000	62.144	1%
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de module rack	Unidad	EVENTO	1	9.079.530	9.079.530	9.079.537	0%		9.080.000	9.080.000	9.079.537	0%
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	Unidad	EVENTO	1	13.619.300	13.619.300	13.619.306	0%		13.620.000	13.620.000	13.619.306	0%
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Invertor board(For Sharp TFT)DC-AC 12VDC 600Vrms 6mA	Unidad	EVENTO	1	907.950	907.950	907.953	0%		908.000	908.000	907.953	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BeneView T1 Modulo de traslado	Unidad	EVENTO	1	28.996.530	28.996.530	28.996.533	0%		28.997.000	28.997.000	28.996.533	0%
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PICCO, 12 PIN CABLE FOR INJECTA TEMPERATURE AND BLOOD TEMPERATURE	Unidad	EVENTO	1	753.156	753.156	753.156	0%		754.000	754.000	753.156	0%
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PiCCO Module (PiCCO2 Technology with Spider Diagram)(w/o accessories)	Unidad	EVENTO	1	17.510.893	17.510.893	17.510.893	0%		17.511.000	17.511.000	17.510.893	0%
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IM2202 12 Pin IBP Cable (for BD)	Unidad	EVENTO	1	1.741.670	1.741.670	1.741.674	0%		1.742.000	1.742.000	1.741.674	0%
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Transductor de Presión Reusable RT2000 (BD)	Unidad	EVENTO	1	1.223.870	1.223.870	1.223.879	0%		1.224.000	1.224.000	1.223.879	0%
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo óptico CeVOX + Cable + Sonda óptica de 35 cm	Unidad	EVENTO	1	54.603.860	54.603.860	54.603.861	0%		54.604.000	54.604.000	54.603.861	0%
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Saturacion de O2 Venosa Central (modulo)	Unidad	EVENTO	1	3.765.783	3.765.783	3.765.783	0%		3.766.000	3.766.000	3.765.783	0%
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	4.723.000	4.723.000	4.723.000	0%		4.723.000	4.723.000	4.723.000	0%
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	6.888.000	6.888.000	6.888.000	0%		6.888.000	6.888.000	6.888.000	0%
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Printer	Unidad	EVENTO	1	3.936.000	3.936.000	3.936.000	0%		3.936.000	3.936.000	3.936.000	0%
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de R3 main unit with battery, Mindray Algorithm and PDF format	Unidad	EVENTO	1	7.524.000	7.524.000	7.524.000	0%		7.524.000	7.524.000	7.524.000	0%
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+Bulbs+Clamps+Adu+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.435.000	3.435.000	3.436.000	0%		3.436.000	3.436.000	3.436.000	0%
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Adu+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.045.500	3.045.500	3.046.000	0%		3.046.000	3.046.000	3.046.000	0%
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Ped+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.045.500	3.045.500	3.046.000	0%		3.046.000	3.046.000	3.046.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Ale
Abogada - Mat. Nº 22.45
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Neo+IEC	Unidad	EVENTO	1	3.091.500	3.091.500	3.092.000	0%		3.092.000	3.092.000	3.092.000	0%
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (80 mm * 20 m)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000	31.000	0%		31.000	31.000	31.000	0%
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Folding thermal printing paper(80 mm * 14 m)	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000	47.000	0%		47.000	47.000	47.000	0%
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Wireless 1D Barcode Scanner (USB, model: LS2208-SR)	Unidad	EVENTO	1	11.636.000	11.636.000	11.636.000	0%		11.636.000	11.636.000	11.636.000	0%
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Data viewer software,CadioVista	Unidad	EVENTO	1	2.967.000	2.967.000	2.967.000	0%		2.967.000	2.967.000	2.967.000	0%
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	4.748.000	4.748.000	4.748.000	0%		4.748.000	4.748.000	4.748.000	0%
114	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	9.276.590	9.276.590	9.277.000	0%		9.277.000	9.277.000	9.277.000	0%
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1 LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	9.276.590	9.276.590	9.277.000	0%		9.277.000	9.277.000	9.277.000	0%
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen conn cable,12.1	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000	206.000	0%		206.000	206.000	206.000	0%
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	4.123.000	4.123.000	4.123.000	0%		4.123.000	4.123.000	4.123.000	0%
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	14.430.000	14.430.000	14.431.000	0%		14.431.000	14.431.000	14.431.000	0%
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	20.615.000	20.615.000	20.616.000	0%		20.616.000	20.616.000	20.616.000	0%
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Service Pack	Unidad	EVENTO	1	2.811.000	2.811.000	2.811.000	0%		2.811.000	2.811.000	2.811.000	0%
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	Unidad	EVENTO	1	15.460.000	15.460.000	15.462.000	0%		15.462.000	15.462.000	15.462.000	0%
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de External paddles kit, Adu/Ped	Unidad	EVENTO	1	8.745.000	8.745.000	8.746.000	0%		8.746.000	8.746.000	8.746.000	0%
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Adu External Pads Kit,disposable	Unidad	EVENTO	1	7.058.000	7.058.000	7.059.000	0%		7.059.000	7.059.000	7.059.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

124	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ped External Pads Kit,disposable	Unidad	EVENTO	1	7.290.000	7.290.000	7.294.000	0%		7.294.000	7.294.000	7.294.000	0%
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable of electrode pads with test load (50 ohm)	Unidad	EVENTO	1	7.340.000	7.340.000	7.341.000	0%		7.341.000	7.341.000	7.341.000	0%
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Test load (for use with 040-000545-00)	Unidad	EVENTO	1	4.370.000	4.370.000	4.373.000	0%		4.373.000	4.373.000	4.373.000	0%
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 1-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000	17.180.000	0%		17.180.000	17.180.000	17.180.000	0%
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000	17.180.000	0%		17.180.000	17.180.000	17.180.000	0%
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000	17.180.000	0%		17.180.000	17.180.000	17.180.000	0%
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bedrail Hook	Unidad	EVENTO	1	1.451.000	1.451.000	1.452.000	0%		1.452.000	1.452.000	1.452.000	0%
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Trolley kit _D3	Unidad	EVENTO	1	18.890.000	18.890.000	18.898.000	0%		18.898.000	18.898.000	18.898.000	0%
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Table/vehicle mounting kit	Unidad	EVENTO	1	7.262.000	7.262.000	7.262.000	0%		7.262.000	7.262.000	7.262.000	0%
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mounting plate of external charger	Unidad	EVENTO	1	7.262.000	7.262.000	7.262.000	0%		7.262.000	7.262.000	7.262.000	0%
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (50 mm * 20 m)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000	31.000	0%		31.000	31.000	31.000	0%
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grounding cable	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000	141.000	0%		141.000	141.000	141.000	0%
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analog output cable	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000	718.000	0%		718.000	718.000	718.000	0%
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Defib Sync cable	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000	718.000	0%		718.000	718.000	718.000	0%
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal recorder	Unidad	EVENTO	1	6.716.000	6.716.000	6.716.000	0%		6.716.000	6.716.000	6.716.000	0%
139	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED 760 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery, 2 PCS. 2. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	153.296.000	153.296.000	153.296.000	0%		153.296.000	153.296.000	153.296.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

140	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED730 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery, 2 PCS. 2. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	144.216.000	144.216.000	144.216.000	0%		144.216.000	144.216.000	144.216.000	0%
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 single light, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	133.530.000	133.530.000	133.533.000	0%		133.533.000	133.533.000	133.533.000	0%
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 single light, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	122.850.000	122.850.000	122.851.000	0%		122.851.000	122.851.000	122.851.000	0%
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	189.617.000	189.617.000	189.617.000	0%		189.617.000	189.617.000	189.617.000	0%
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	200.300.000	200.300.000	200.300.000	0%		200.300.000	200.300.000	200.300.000	0%
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	210.980.000	210.980.000	210.983.000	0%		210.983.000	210.983.000	210.983.000	0%
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	283.000.000	283.000.000	283.091.000	0%		283.091.000	283.091.000	283.091.000	0%
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with double HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	293.770.000	293.770.000	293.773.000	0%		293.773.000	293.773.000	293.773.000	0%
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 combine with double HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	304.456.000	304.456.000	304.456.000	0%		304.456.000	304.456.000	304.456.000	0%
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	315.130.000	315.130.000	315.139.000	0%		315.139.000	315.139.000	315.139.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Rié
Abogada - Mat. N° 22.455
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

150	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Covidien disposable sterilizing handle adapter	Unidad	EVENTO	1	3.205.000	3.205.000	3.205.000	0%		3.205.000	3.205.000	3.205.000	0%
151	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED) 1. Autoclavable handle cover, 1 piece. 2. It is the same handle for the lighthead, the Carrier-arm Camera and the display arm."	Unidad	EVENTO	1	1.068.000	1.068.000	1.068.000	0%		1.068.000	1.068.000	1.068.000	0%
152	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(HyLED) Autoclavable handle cover, 1 piece."	Unidad	EVENTO	1	2.137.000	2.137.000	2.137.000	0%		2.137.000	2.137.000	2.137.000	0%
153	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel One for each lighthead."	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000	8.012.000	0%		8.012.000	8.012.000	8.012.000	0%
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	Unidad	EVENTO	1	101.480.000	101.480.000	101.485.000	0%		101.485.000	101.485.000	101.485.000	0%
155	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels."	Unidad	EVENTO	1	96.140.000	96.140.000	96.144.000	0%		96.144.000	96.144.000	96.144.000	0%
156	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera system 1. Integrated camera with 400,000 pixel. 2. For HyLED 760 light head."	Unidad	EVENTO	1	48.070.000	48.070.000	48.072.000	0%		48.072.000	48.072.000	48.072.000	0%
157	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved(interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera."	Unidad	EVENTO	1	37.385.000	37.385.000	37.389.000	0%		37.389.000	37.389.000	37.389.000	0%
158	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm."	Unidad	EVENTO	1	74.770.000	74.770.000	74.779.000	0%		74.779.000	74.779.000	74.779.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

159	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future."	Unidad	EVENTO	1	32.040.000	32.040.000	32.048.000	0%		32.048.000	32.048.000	32.048.000	0%
160	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7,8,9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	74.770.000	74.770.000	74.779.000	0%		74.779.000	74.779.000	74.779.000	0%
161	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera (for HyLED 760 updating) 1. Integrated camera with 400,000 pixel 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	25.370.000	25.370.000	25.371.000	0%		25.371.000	25.371.000	25.371.000	0%
162	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera, however, it can not control the lighthead."	Unidad	EVENTO	1	10.145.000	10.145.000	10.149.000	0%		10.149.000	10.149.000	10.149.000	0%
163	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	37.385.000	37.385.000	37.389.000	0%		37.389.000	37.389.000	37.389.000	0%
164	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	106.820.000	106.820.000	106.827.000	0%		106.827.000	106.827.000	106.827.000	0%
165	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	18.160.000	18.160.000	18.161.000	0%		18.161.000	18.161.000	18.161.000	0%
166	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	10.145.001	10.145.001	10.149.000	0%		10.149.000	10.149.000	10.149.000	0%
167	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	17.358.002	17.358.002	17.359.000	0%		17.359.000	17.359.000	17.359.000	0%
168	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Remote control module for digital OR system 1. For the digital OR system controlling the surgical light. 2. Mindray will provide the interface protocol in the Manual. "	Unidad	EVENTO	1	29.376.003	29.376.003	29.377.000	0%		29.377.000	29.377.000	29.377.000	0%
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery Pack	Unidad	EVENTO	1	6.677.000	6.677.000	6.677.000	0%		6.677.000	6.677.000	6.677.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

170	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	274.696.012	274.696.012	274.697.000	0%		274.697.000	274.697.000	274.697.000	0%
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	291.865.075	291.865.075	291.866.000	0%		291.866.000	291.866.000	291.866.000	0%
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	309.034.000	309.034.000	309.034.000	0%		309.034.000	309.034.000	309.034.000	0%
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	371.984.567	371.984.567	371.986.000	0%		371.986.000	371.986.000	371.986.000	0%
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9700 combine with double HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	389.153.200	389.153.200	389.154.000	0%		389.154.000	389.154.000	389.154.000	0%
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with double HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	406.322.123	406.322.123	406.323.000	0%		406.323.000	406.323.000	406.323.000	0%
176	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	423.490.490	423.490.490	423.492.000	0%		423.492.000	423.492.000	423.492.000	0%
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED)	Unidad	EVENTO	1	1.145.000	1.145.000	1.145.000	0%		1.145.000	1.145.000	1.145.000	0%
178	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(LED)	Unidad	EVENTO	1	2.285.000	2.285.000	2.289.000	0%		2.289.000	2.289.000	2.289.000	0%
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9700 color temp adjustment	Unidad	EVENTO	1	17.160.000	17.160.000	17.169.000	0%		17.169.000	17.169.000	17.169.000	0%
180	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9500 color temp adjustment	Unidad	EVENTO	1	11.445.789	11.445.789	11.446.000	0%		11.446.000	11.446.000	11.446.000	0%
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel	Unidad	EVENTO	1	8.583.000	8.583.000	8.584.000	0%		8.584.000	8.584.000	8.584.000	0%
182	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	Unidad	EVENTO	1	108.733.214	108.733.214	108.734.000	0%		108.734.000	108.734.000	108.734.000	0%
183	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm."	Unidad	EVENTO	1	103.010.000	103.010.000	103.011.000	0%		103.011.000	103.011.000	103.011.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl Mieres
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

184	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved(interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera."	Unidad	EVENTO	1	40.060.000	40.060.000	40.060.000	0%		40.060.000	40.060.000	40.060.000	0%
185	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels."	Unidad	EVENTO	1	80.120.000	80.120.000	80.120.000	0%		80.120.000	80.120.000	80.120.000	0%
186	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future."	Unidad	EVENTO	1	34.336.000	34.336.000	34.337.000	0%		34.337.000	34.337.000	34.337.000	0%
187	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7,8,9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	80.120.000	80.120.000	80.120.000	0%		80.120.000	80.120.000	80.120.000	0%
188	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera, however, it can not control the lighthead."	Unidad.	EVENTO	1	10.872.543	10.872.543	10.873.000	0%		10.873.000	10.873.000	10.873.000	0%
189	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Low ceiling spring arm 1. Suitable for when the false ceiling is less than 2,750 mm. 2. One for one light head; 3. The price is the difference between the low ceiling spring arm and the standard spring arm"	Unidad	EVENTO	1	17.168.000	17.168.000	17.169.000	0%		17.169.000	17.169.000	17.169.000	0%
190	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	40.060.000	40.060.000	40.060.000	0%		40.060.000	40.060.000	40.060.000	0%
191	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	114.450.231	114.450.231	114.457.000	0%		114.457.000	114.457.000	114.457.000	0%
192	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	19.457.852	19.457.852	19 458.000	0%		19.458.000	19.458.000	19.458.000	0%
193	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	10.870.321	10.870.321	10.873.000	0%		10.873.000	10.873.000	10.873.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl Vera
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURIDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

194	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch wall control panel	Unidad	EVENTO	1	18.598.000	18.598.000	18.599.000	0%		18.599.000	18.599.000	18.599.000	0%
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery pack	Unidad	EVENTO	1	4.292.000	4.292.000	4.292.000	0%		4.292.000	4.292.000	4.292.000	0%
196	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%		2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%
198	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%		3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000	1.552.500	0%		1.553.000	1.553.000	1.552.500	0%
200	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000	2.980.800	0%		2.981.000	2.981.000	2.980.800	0%
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000	4.554.000	0%		4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURIDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

202	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.149.000	1.149.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000	2.208.000	0%		2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%
204	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%		3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000	1.552.500	0%		1.553.000	1.553.000	1.552.500	0%
206	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000	2.980.800	0%		2.981.000	2.981.000	2.980.800	0%
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%		4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%
208	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000	2.208.000	0%		2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

210	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000	3.036.000	0%		3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000	1.552.500	0%		1.553.000	1.553.000	1.552.500	0%
212	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000	2.980.800	0%		2.981.000	2.981.000	2.980.800	0%
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000	4.554.000	0%		4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%
214	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000	2.208.000	0%		2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%
216	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000	3.036.000	0%		3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000	1.552.500	0%		1.553.000	1.553.000	1.552.500	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

218	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000	2.980.800	0%		2.981.000	2.981.000	2.980.800	0%
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%		4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%
220	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0%
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%		2.208.000	2.208.000	2.208.000	0%
222	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000	3.036.000	0%		3.036.000	3.036.000	3.036.000	0%
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000	1.552.500	0%		1.553.000	1.553.000	1.552.500	0%
224	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000	2.980.800	0%		2.981.000	2.981.000	2.980.800	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Ale Najle
Abogada - Mat. N° 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud

225	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000	4.554.000	0%		4.553.000	4.553.000	4.554.000	0%
						Precio Total	**7.340.396.743**				**Precio Total**	**7.343.711.000**		

EMPRESAS	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES
SOLUMEDIC S.A.	7.340.396.743	Cumple con las Especificaciones Técnicas se sugiere adjudicar
GRUPO IBP S.A.	7.343.711.000	Cumple con las especificaciones Técnicas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alicia María Rocholl
Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

María Belén Alé Najle
Abogada - Mat. Nº 22.453
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MIGUEL GUILLEN
Dirección de Recursos
Tecnológicos de Salud