UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Coordinacion de la Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO: CD Nº 16/2.020 "SERVICIOS DE REPARACION DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Código Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL				PALMA MULTI SERVICIOS			R.K. SERVICIOS DE REPARACION			CONSTRUTECH			SERVICIO TECNICO J.C		
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %
		LOTE Nº 1																
1	72101511-001	**REPARACION DE EDIFICIO - LOCAL DEL RECTORADO**																
1.1		Cambio de chapa trapezoidal igual al existente	m2	Evento	1	176.547	1	130.610	-26	1	132.375	-25	1	194.150	10	1	No cotiza	0
1.2		Cambio de chapa traslucido	m2	Evento	1	159.000	1	117.660	-26	1	119.250	-25	1	174.900	10	1	No cotiza	0
1.3		Trabajo de soldadura de chapa	un	Evento	1	36.827	1	27.232	-26	1	27.600	-25	1	40.480	10	1	No cotiza	0
1.4		Reparación de canaleta de chapa	ml	Evento	1	56.300	1	41.662	-26	1	42.225	-25	1	61.930	10	1	No cotiza	0
1.5		Reparación de bajada de desague pluvial	ml	Evento	1	42.134	1	31.154	-26	1	31.575	-25	1	46.310	10	1	No cotiza	0
1.6		Provisión y colocación de Pintura antioxido	m2	Evento	1	22.234	1	16.428	-26	1	16.650	-25	1	24.420	10	1	No cotiza	0
1.7		Provisión y colocación de Aislante contra goteras	m2	Evento	1	22.547	1	16.650	-26	1	16.875	-25	1	24.750	10	1	No cotiza	0
1.8		Provisión y colocación de Aislante térmico	m2	Evento	1	279.367	1	206.682	-26	1	209.475	-25	1	307.230	10	1	No cotiza	0
1.9		Reparación de cielorraso de PVC	m2	Evento	1	99.434	1	73.556	-26	1	74.550	-25	1	109.340	10	1	No cotiza	0
1.10		Cambio de teja tipo colonial	m2	Evento	1	136.160	1	100.714	-26	1	102.075	-25	1	149.710	10	1	No cotiza	0
1.11		Cambio de tejuelones	m2	Evento	1	84.500	1	62.530	-26	1	63.375	-25	1	92.950	10	1	No cotiza	0
1.12		Reparación de pared de 15 cm	m2	Evento	1	96.100	1	71.114	-26	1	72.075	-25	1	105.710	10	1	No cotiza	0
1.13		Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	m2	Evento	1	39.147	1	28.934	-26	1	29.325	-25	1	43.010	10	1	No cotiza	0
1.14		Pintura al látex con enduido (color a elegir)	m2	Evento	1	25.500	1	18.870	-26	1	19.125	-25	1	28.050	10	1	No cotiza	0
1.15		Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	m2	Evento	1	18.234	1	13.458	-26	1	13.650	-25	1	20.020	10	1	No cotiza	0
1.16		Reparación de contrapiso de cascote H= 10 cm	m2	Evento	1	44.767	1	33.078	-26	1	33.525	-25	1	49.170	10	1	No cotiza	0
1.17		Reposición de piso cerámico de alto tránsito cat. PEI5, igual a lo existente	m2	Evento	1	112.734	1	83.398	-26	1	84.525	-25	1	123.970	10	1	No cotiza	0

Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Coordinacion de la Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO: CD Nº 16/2.020 "SERVICIOS DE REPARACION DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Código Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL				PALMA MULTI SERVICIOS			R.K. SERVICIOS DE REPARACION			CONSTRUTECH			SERVICIO TECNICO J.C		
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %
1.18		Reposición de zocalo cerámico igual al existente	ml	Evento	1	41.827	1	30.932	-26	1	31.350	-25	1	45.980	10	1	No cotiza	0
1.19		Reparación de puerta placa de madera	unidad	Evento	1	270.134	1	199.874	-26	1	202.575	-25	1	297.110	10	1	No cotiza	0
1.20		Cambio de cerradura con llave para puerta placa	unidad	Evento	1	167.267	1	123.728	-26	1	125.400	-25	1	183.920	10	1	No cotiza	0
1.21		Reposición de puerta de vidrio templado de 10 mm	m2	Evento	1	900.734	1	666.518	-26	1	675.525	-25	1	990.770	10	1	No cotiza	0
1.22		Reposición de vidrios crudos de 5mm	m2	Evento	1	142.300	1	105.302	-26	1	106.725	-25	1	156.530	10	1	No cotiza	0
1.23		Reposición de soporte para puerta de vidrio	unidad	Evento	1	360.934	1	267.066	-26	1	270.675	-25	1	396.990	10	1	No cotiza	0
1.24		Cambio de frenos para puerta de vidrio	unidad	Evento	1	1.500.800	1	1.110.592	-26	1	1.125.600	-25	1	1.650.880	10	1	No cotiza	0
1.25		Cambio de manijas para puerta de vidrio	unidad	Evento	1	387.534	1	286.750	-26	1	290.625	-25	1	426.250	10	1	No cotiza	0
1.26		Cambio de cerradura para puerta de vidrio	unidad	Evento	1	495.134	1	366.374	-26	1	371.325	-25	1	544.610	10	1	No cotiza	0
1.27		Reposición de ventana de vidrio templado de 10 mm	m2	Evento	1	900.734	1	666.518	-26	1	675.525	-25	1	990.770	10	1	No cotiza	0
1.28		Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	unidad	Evento	1	419.267	1	310.208	-26	1	314.400	-25	1	461.120	10	1	No cotiza	0
1.29		Cambio de llave TM de 10A	unidad	Evento	1	58.300	1	43.142	-26	1	43.725	-25	1	64.130	10	1	No cotiza	0
1.30		Cambio de llave TM de 20A	unidad	Evento	1	58.300	1	43.142	-26	1	43.725	-25	1	64.130	10	1	No cotiza	0
1.31		Cambio de llave TM de 30A	unidad	Evento	1	59.634	1	44.104	-26	1	44.700	-25	1	65.560	10	1	No cotiza	0
1.32		Cambio de llave TM de 40A	unidad	Evento	1	61.267	1	45.288	-26	1	45.900	-25	1	67.320	10	1	No cotiza	0
1.33		Cambio de cable multifilar de 2mm	ml	Evento	1	14.227	1	10.508	-26	1	10.650	-25	1	15.620	10	1	No cotiza	0
1.34		Cambio de cable multifilar de 4mm	ml	Evento	1	23.507	1	17.390	-26	1	17.625	-25	1	25.850	10	1	No cotiza	0
1.35		Cambio de cable multifilar de 6mm	ml	Evento	1	30.460	1	22.496	-26	1	22.800	-25	1	33.440	10	1	No cotiza	0
1.36		Cambio de cable multifilar de 10mm	ml	Evento	1	38.740	1	28.638	-26	1	29.025	-25	1	42.570	10	1	No cotiza	0
1.37		Cambio de llave de 1 punto	unidad	Evento	1	52.347	1	38.702	-26	1	39.225	-25	1	57.530	10	1	No cotiza	0
1.38		Cambio de toma corriente	unidad	Evento	1	52.347	1	38.702	-26	1	39.225	-25	1	57.530	10	1	No cotiza	0

Lic. Isidro M. Ferriol C
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Coordinacion de la Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO: CD Nº 16/2.020 "SERVICIOS DE REPARACION DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Código Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL				PALMA MULTI SERVICIOS			R.K. SERVICIOS DE REPARACION			CONSTRUTECH			SERVICIO TECNICO J.C		
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %
1.39		Reposición de tubo LED con potencia de 16W - longitud 1,20 m - luz:fria	unidad	Evento	1	67.267	1	49.728	-26	1	50.400	-25	1	73.920	10	1	No cotiza	0
1.40		Reposición de zocalo	unidad	Evento	1	35.767	1	26.418	-26	1	26.775	-25	1	39.270	10	1	No cotiza	0
1.41		Reposición de artefacto lumínico LED	unidad	Evento	1	343.234	1	253.968	-26	1	257.400	-25	1	377.520	10	1	No cotiza	0
1.42		Reparacion de artefactos de adosar en pared	unidad	Evento	1	33.820	1	25.012	-26	1	25.350	-25	1	37.180	10	1	No cotiza	0
1.43		Cambio de tapa para inodoro	unidad	Evento	1	87.080	1	64.380	-26	1	65.250	-25	1	95.700	10	1	No cotiza	0
1.44		Cambio de cisterna alta para inodoro	unidad	Evento	1	79.400	1	58.756	-26	1	59.550	-25	1	87.340	10	1	No cotiza	0
1.45		Cambio de llave de paso de 1/2"	unidad	Evento	1	259.934	1	192.326	-26	1	194.925	-25	1	285.890	10	1	No cotiza	0
1.46		Cambio de llave para migitorio de 1/2"	unidad	Evento	1	245.000	1	181.300	-26	1	183.750	-25	1	269.500	10	1	No cotiza	0
1.47		Cambio de grifo para pileta de 1/2"	unidad	Evento	1	104.267	1	77.108	-26	1	78.150	-25	1	114.620	10	1	No cotiza	0
1.48		Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	unidad	Evento	1	47.967	1	35.446	-26	1	35.925	-25	1	52.690	10	1	No cotiza	0
1.49		Cambio de caño para agua de 1/2"	ml	Evento	1	5.530	1	4.070	-26	1	4.125	-25	1	6.050	9	1	No cotiza	0
1.50		Cambio de caño para agua de 1"	ml	Evento	1	9.860	1	7.252	-26	1	7.350	-25	1	10.780	9	1	No cotiza	0
1.51		Cambio de caño de desague de 50mm	ml	Evento	1	7.780	1	5.698	-27	1	5.775	-26	1	8.470	9	1	No cotiza	0
1.52		Cambio de caño de desague de 100mm	ml	Evento	1	9.937	1	7.326	-26	1	7.425	-25	1	10.890	10	1	No cotiza	0
1.53		Reparación de registro de desague	unidad	Evento	1	281.867	1	208.532	-26	1	211.350	-25	1	309.980	10	1	No cotiza	0
1.54		Reposición de piso de canto rodado igual al existente	m2	Evento	1	72.934	1	53.946	-26	1	54.675	-25	1	80.190	10	1	No cotiza	0
1.55		Reparación de cantero	unidad	Evento	1	374.467	1	277.056	-26	1	280.800	-25	1	411.840	10	1	No cotiza	0
1.56		Servicios de limpieza de patio	m2	Evento	1	3.810	1	2.812	-26	1	2.850	-25	1	4.180	10	1	No cotiza	0
1.57		Servicios de fumigaciones o exterminación de plagas	unidad	Evento	1	457.467	1	338.476	-26	1	343.050	-25	1	503.140	10	1	No cotiza	0
1.58		Limpieza de registros pluviales	unidad	Evento	1	57.967	1	42.846	-26	1	43.425	-25	1	63.690	10	1	No cotiza	0
		TOTAL LOTE N° 1						**7.452.160**			**7.552.875**			**11.077.550**			**0**	

Lic. Isidro M. Ferriol C
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Coordinacion de la Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO: CD Nº 16/2.020 "SERVICIOS DE REPARACION DE EDIFICIOS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Código Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL				PALMA MULTI SERVICIOS			R.K. SERVICIOS DE REPARACION			CONSTRUTECH			SERVICIO TECNICO J.C		
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %
		LOTE N° 2																
2	72101511-001	**REPARACION DE ACONDIC. DE AIRE**																
2.1		Cambio de ventilador del compresor	unidad	Evento	1	407.000	1	301.180	-26	1	305.250	-25	1	447.700	10	1	180.000	-56
2.2		Cambio de condensadores con capacidad de entre 20 uf y 60 uf.-	unidad	Evento	1	140.634	1	104.044	-26	1	105.450	-25	1	154.660	10	1	165.000	17
2.3		Cambio y configuración de placa de control	unidad	Evento	1	485.134	1	358.974	-26	1	363.825	-25	1	533.610	10	1	190.000	-61
2.4		Cambio de control de mando a distancia	unidad	Evento	1	354.467	1	262.256	-26	1	265.800	-25	1	389.840	10	1	110.000	-69
2.5		Reposición de gas refrigerante y calibración	unidad	Evento	1	287.667	1	212.824	-26	1	215.700	-25	1	316.360	10	1	300.000	4
2.6		Limpieza del equipo de aire, mantenimiento preventivo	unidad	Evento	1	192.000	1	142.080	-26	1	144.000	-25	1	211.200	10	1	300.000	56
2.7		Montaje/desmontaje de Acondicionadores de aire Tipo Split	unidad	Evento	1	414.000	1	306.360	-26	1	310.500	-25	1	455.400	10	1	290.000	-30
		TOTAL LOTE N° 2						**1.687.718**			**1.710.525**			**2.508.770**			**1.535.000**	

REPUBLICA DEL PARAGUAY · UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR · RECTORADO · 1991 · Fe, en la Justicia y la Verdad y Cultivemos el mundo

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar