SEAM

CUADRO COMPARATIVO

Descripción	Unidad de medida	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Cantidad	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias				
SISTEMAS DE DRENAJE PARA EVACUACION DE NAPA FREATICA ELEVADA				
BLOQUES: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE CONTROL				
Trabajos preliminares, replanteo	gl	2.340.000	1	2.340.000
Provision y colocacion de caños colectores perforados pvc 100mm. Incluye: excavación de zanjas de 0.30x0.50 como mínimo, recubierto de caños con tela geotextil (tipo bidim), colchon de arena lavada, relleno con piedra triturada. Incluye colocación de caños colectores en areas internas de bloques administración y control en red espina de pescado, y caños de salida hasta conexión a red de desague pluvial externa.	ml	136.136	336	45.741.696
Registros de inspección 0,40x0,40m con tapa metalica	un	500.500	9	4.504.500
Registros de inspección 0,50x0,50m con tapa de H° en patio	un	400.400	9	3.603.600
Reposicion de pavimento, con Hormigon masa espesor 12 cms. ancho minimo 0.40m	ml	100.100	26,4	2.642.640
Limpieza Final	gl	6.240.000	1	6.240.000
TOTAL SISTEMAS DE DRENAJE				**65.072.436**
SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL				
Trabajos preliminares, replanteo	gl	2.340.000	1	2.340.000
DIRECCION DE ADMINISTRACION (CONECTADO A RED CLOACAL EXTERNA)				
Desmonte de cañeria de salida existente	ml	30.030	19,2	576.576
Reposición de cañería de salida, pvc 100mm	ml	60.060	19,2	1.153.152
Limpieza, reposición de cañerias rotas, mantenimiento general de cañerias y registros de inspección existentes, conectados a red cloacal ESSAP	gl	19.458.116	1	19.458.116
DIRECCION DE CONTROL (SISTEMA DE ZANJAS FILTRANTES)				
Cañería de desague pvc 100mm	ml	75.000	57,6	4.320.000
Registro de inspeccion 0,50x0,50m con tapa de H°	un	400.400	7	2.802.800
Registro de inspección 0,60x0,60m con tapa de H°	un	400.400	3	1.321.320
Camara séptica de 1,50x1,80x1,20	un	390.000.000	1	3.900.000
Zanjas filtrantes. Incluye: excavacion de zanjas de 0,60 de ancho x 0,65 de profundidad, caños perforados pvc 100mm, recubiertos de caños con tela geotextil (tipo bidim), colchón de arena lavada para base de caños	ml	240.000	81	19.440.000
Limpieza Final	gl	6.240.000	1	6.240.000
TOTAL SISTEMA CLOACAL				**61.551.964**
PRECIO TOTAL				**126.624.400**

SECRETARIA DEL AMBIENTE - Unidad Operativa de Contratación

Ana María López Contreras

SECRETARIA DEL AMBIENTE - Dirección Administrativa