## Junta Municipal de Asunción
## DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

## PAC N° 304.579/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE VEHICULO" PRIMERA PRORROGA

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA

| | | | | | 1- TALLER PICHI de Fidel Fernández | | | 2- TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ SPRINTER Año 1.998 | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO |
| 1- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR - Código de Catalogo:78180101-014 | | | | | | | | | | |
| 1 | Juego de Pistón | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 15.000 | M.BENZ | ARG. | 600.000 |
| 2 | Juego de Camisa | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 90.000 | M.BENZ | ARG. | 600.000 |
| 3 | Casquillo de biela | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 150.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 4 | Casquillo de bancada | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 200.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 5 | Casquillo de leva | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 15.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 6 | Árbol de levas | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 700.000 | M.BENZ | ARG. | 500.000 |
| 7 | Corona Volante | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 350.000 | M.BENZ | ARG. | 500.000 |
| 8 | Brazo de Biela | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 9 | Carter | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 700.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 10 | Polea de cigüeñal | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 200.000 | M.BENZ | ARG. | 280.000 |
| 11 | Buje de biela | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 12.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 12 | Juego de juntas | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 350.000 | M.BENZ | ARG. | 300.000 |
| 13 | Juego de válvulas | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 15.000 | M.BENZ | ARG. | 300.000 |
| 14 | Guías de válvulas | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 300.000 |
| 15 | Rectificación de cilindro – M. Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | T.BALBUENA | PYA | 100.000 |
| 16 | Rectificación de cigüeñal – M. Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 150.000 | T.BALBUENA | PYA | 200.000 |
| 17 | Mano de obra Reparación Gral.motor | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 850.000 | T.BALBUENA | PYA | 500.000 |
| 18 | Juego de aros | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | M.BENZ | ARG. | 450.000 |
| 19 | Junta tapa motor | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 400.000 | M.BENZ | ARG. | 300.000 |
| 20 | Junta carter | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 30.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 21 | Esmerilar válvula y rectificar tapa motor | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 22 | Mano de obra : Cambio de aro | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 20.000 | T.BALBUENA | PYA | 123.500 |
| 23 | Cambiar bomba de agua | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 700.000 | M.BENZ | ARG. | 400.000 |
| 24 | Cambiar cabo de velocímetro | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 50.000 | M.BENZ | ARG. | 100.000 |
| 25 | Cambiar correa/cadena de distribución | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 400.000 | M.BENZ | ARG. | 250.000 |
| 26 | Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | T.BALBUENA | PYA | 450.000 |
| 27 | Cambiar bomba inyectora | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 1.000.000 | M.BENZ | ARG. | 1.500.000 |
| 28 | Calibrar pico inyector – M. Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 200.000 | T.BALBUENA | PYA | 100.000 |
| 29 | Picos inyectores | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | M.BENZ | ARG. | 750.000 |
| 30 | Aceite 40 para motor | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | CASTROL | BRASIL | 70.000 |
| 31 | Filtro de aceite | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 40.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 32 | Filtro de aire | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 33 | Filtro de combustible | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 40.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 34 | Cambiar polea rúleman tensor de correas | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 200.000 | M.BENZ | ARG. | 180.000 |
| 35 | Cambiar reten frente motor | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 50.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 36 | Cambiar soporte motor | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 300.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 37 | Cambiar junta tapa balancín | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 110.000 |
| 38 | Cambiar ventilador de motor | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 150.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 39 | Reparar radiador – M. Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 700.000 | T.BALBUENA | PYA | 250.000 |
| 40 | Regular válvulas – M. Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 50.000 | T.BALBUENA | PYA | 50.000 |
| 41 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 300.000 | T.BALBUENA | PYA | 150.000 |
| 42 | Limpieza de tanque – M. Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 150.000 | T.BALBUENA | PYA | 150.000 |
| 2- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD Código de Catalogo:78180101-002 | | | | | | | | | | |
| 1 | Anillos sincronizadores | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 50.000 | M.BENZ | ARG. | 650.000 |
| 2 | Engranaje 1ª. A 5a. | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 300.000 | M.BENZ | ARG. | 300.000 |
| 3 | Eje ranurado | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 900.000 | M.BENZ | ARG. | 350.000 |

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.O.O.C.
Junta Municipal de Asunción

## Junta Municipal de Asunción
## DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
## PAC N° 304.579/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE VEHICULO" PRIMERA PRORROGA
## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA

| | | | | | 1- TALLER PICHI de Fidel Fernández | | | 2- TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ SPRINTER Año 1.998 | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO |
| 4 | Eje cuádruple | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 700.000 | M.BENZ | ARG. | 450.000 |
| 5 | Rulemán | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 50.000 | M.BENZ | ARG. | 274.200 |
| 6 | Reten | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 6.000 | M.BENZ | ARG. | 250.000 |
| 7 | Juntas | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 200.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 8 | Soporte de caja | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 9 | Mano de obra - Reparación general .de Caja | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 1.000.000 | T.BALBUENA | PYA | 200.000 |
| 3- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO Código de Catalogo:78180101-011 | | | | | | | | | | |
| 1 | Cambiar centralizador cardan | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 200.000 | M.BENZ | ARG. | 500.000 |
| 2 | Arbol de Transmisión delantero | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 1.000.000 | M.BENZ | ARG. | 350.000 |
| 3 | Brida | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 4 | Cambiar cruceta cardan | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 70.000 | M.BENZ | ARG. | 500.000 |
| 5 | Cambiar reten de piñón | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 50.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 6 | Cambiar rúleman y reten del palier | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 150.000 | M.BENZ | ARG. | 220.000 |
| 7 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 1.900.000 | M.BENZ | ARG. | 750.000 |
| 8 | Cambiar calce del engranaje del satélite | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 150.000 | M.BENZ | ARG. | 190.000 |
| 9 | Cambiar rulemanes de diferencial | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 10 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 300.000 | M.BENZ | ARG. | 450.000 |
| 4- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION Código de Catalogo:78180101-003 | | | | | | | | | | |
| 1 | Cambiar muñequines – c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 50.000 | M.BENZ | ARG. | 250.000 |
| 2 | Cambiar brazo zeta | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 70.000 | M.BENZ | ARG. | 400.000 |
| 3 | Cambiar brazo pitman | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 4 | Cambiar amortiguador de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 50.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 5 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 700.000 | M.BENZ | ARG. | 350.000 |
| 6 | Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 130.000 | M.BENZ | ARG. | 90.000 |
| 7 | Columna de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 130.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 8 | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 40.000 | M.BENZ | ARG. | 110.000 |
| 9 | Cambiar homocinética | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 600.000 | M.BENZ | ARG. | 250.000 |
| 10 | Cambiar barra larga de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 350.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 11 | Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 150.000 | T.BALBUENA | PYA | 80.000 |
| 12 | Cambio de rúleman masa delantera | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | M.BENZ | ARG. | 100.000 |
| 13 | Cambio de retén de masa delantera | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 150.000 | M.BENZ | ARG. | 60.000 |
| 14 | Cambio de rúleman punta eje | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 600.000 | M.BENZ | ARG. | 130.000 |
| 15 | Cambio Cubo rueda Libre 4x4 | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 700.000 | M.BENZ | ARG. | 110.000 |
| 16 | Cambio de Masa | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 250.000 |
| 17 | Mangueta | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 230.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 18 | Puntera de Homocinetica | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 300.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 19 | Cambio de rúleman del boyin de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 300.000 | M.BENZ | ARG. | 220.000 |
| 5- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN Código de Catalogo:78180101-004 | | | | | | | | | | |
| 1 | Cambiar amortiguador trasero c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 450.000 | M.BENZ | ARG. | 500.000 |
| 2 | Cambiar amortiguador delantero c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 300.000 | M.BENZ | ARG. | 500.000 |
| 3 | Cambiar buje parrilla superior | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 20.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 4 | Cambiar buje parrilla inferior | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 20.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 5 | Cambiar buje barra estabilizadora | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 85.000 |
| 6 | Cambiar buje amortiguador | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 120.000 | M.BENZ | ARG. | 30.000 |
| 7 | Cambiar rótulas-p/ lado | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 300.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 8 | Cambiar juego de elásticos-delantero | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 900.000 | M.BENZ | ARG. | 400.000 |

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.U.O.C.
Junta Municipal de Asunción

## Junta Municipal de Asunción
## DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
## PAC N° 304.579/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE VEHICULO" PRIMERA PRORROGA
## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA

| | | | | | 1- TALLER PICHI de Fidel Fernández | | | 2- TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ SPRINTER Año 1.998 | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO |
| 9 | Cambiar juego de elásticos – trasero | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 1.000.000 | M.BENZ | ARG. | 400.000 |
| 10 | Cambiar buje elásticos | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 350.000 | M.BENZ | ARG. | 110.000 |
| 11 | Cambiar grillete de elástico | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 80.000 |
| 12 | Cambiar centro elástico | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 150.000 | M.BENZ | ARG. | 90.000 |
| 13 | Cambiar espiral de suspensión c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 70.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 14 | Cambiar barra torsión de suspensión | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 350.000 | M.BENZ | ARG. | 110.000 |
| 6- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE Código de Catalogo:78180101-005 | | | | | | | | | | |
| 1 | Cambiar disco de embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 300.000 | M.BENZ | ARG. | 400.000 |
| 2 | Cambiar cojinete de empuje | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 350.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 3 | Cambiar plato de presión | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | M.BENZ | ARG. | 400.000 |
| 4 | Cambiar rúleman piloto | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 5 | Cambiar juego reparación bomba central .embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 130.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 6 | Cambiar reten de bancada | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 120.000 | M.BENZ | ARG. | 140.000 |
| 7 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 140.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 7- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO Código de Catalogo:78180101-006 | | | | | | | | | | |
| 1 | Cambiar pastillas de freno-ambos | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 90.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 2 | Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 90.000 | T.BALBUENA | PYA | 50.000 |
| 3 | Cambiar fibras freno –ambos | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 250.000 | M.BENZ | ARG. | 120.000 |
| 4 | Cambiar juego reparo bomba central freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 120.000 |
| 5 | Cambiar bomba central de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 230.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 6 | Cambiar juego reparación mordaza freno delantero | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 150.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 7 | Rectificar tambor freno trasero-ambos – M. Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 90.000 | T.BALBUENA | PYA | 80.000 |
| 8 | Cambiar servo freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 350.000 | M.BENZ | ARG. | 195.000 |
| 9 | Cambiar cilindro de freno trasero | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 170.000 | M.BENZ | ARG. | 100.000 |
| 10 | Cambiar Disco de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 460.000 | M.BENZ | ARG. | 235.000 |
| 11 | Cambiar depresor de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 300.000 | M.BENZ | ARG. | 250.000 |
| 12 | Cambiar Calliper | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 70.000 | M.BENZ | ARG. | 195.000 |
| 13 | Cambiar Tambor de freno. | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |
| 8- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Código de Catalogo:78180101-009 | | | | | | | | | | |
| 1 | Cambiar faro delantero un lado | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 50.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 2 | Cambiar faro de posición | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 70.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 3 | Cambiar faro trasero un lado | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 800.000 | M.BENZ | ARG. | 120.000 |
| 4 | Cambiar focos por unidad | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 15.000 | M.BENZ | ARG. | 120.000 |
| 5 | Cambiar Conmutador de luces | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 10.000 | M.BENZ | ARG. | 120.000 |
| 6 | Cambiar Tacometro RPM | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 400.000 | M.BENZ | ARG. | 80.000 |
| 7 | Cambiar faro giro ambar | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 200.000 | M.BENZ | ARG. | 80.000 |
| 8 | Cambiar Reloj marcador de combustible | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 150.000 | M.BENZ | ARG. | 80.000 |
| 9 | Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 80.000 |
| 10 | Cambiar Caja de Fusibles | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 70.000 | M.BENZ | ARG. | 180.000 |
| 11 | Cambiar Motor de Arranque | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | M.BENZ | ARG. | 180.000 |
| 12 | Cambiar Motor Limpia parabrisas | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 300.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 13 | Cambiar solenoide o automático del arranque | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 220.000 |
| 14 | Cambiar Brazo Limpia Parabrisas | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 45.000 | M.BENZ | ARG. | 61.500 |
| 15 | Cambiar Cosola con reloj | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | M.BENZ | ARG. | 130.000 |
| 16 | Cambiar bujías incandescentes c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 15.000 | M.BENZ | ARG. | 110.000 |
| 17 | Cambiar bulbo de aceite | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 40.000 | M.BENZ | ARG. | 100.000 |
| 18 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 200.000 |

Lic. Isidora Machado Troche
Directora - D.O.C.
Junta Municipal de Asunción

## Junta Municipal de Asunción
## DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

### PAC N° 304.579/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE VEHICULO" PRIMERA PRORROGA

### CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA

| | | | | | 1- TALLER PICHI de Fidel Fernández | | | 2- TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ SPRINTER Año 1.998 | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO |
| 19 | Cambiar Alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 450.000 | M.BENZ | ARG. | 300.000 |
| 20 | Cambiar correa de alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 30.000 | M.BENZ | ARG. | 150.000 |
| 9- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - Código de Catalogo:78180101-016 | | | | | | | | | | |
| 1 | Cambio de Ruleman de compresor | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 200.000 | M.BENZ | ARG. | 324.000 |
| 2 | Cambio de Condensador. | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 300.000 | M.BENZ | ARG. | 250.000 |
| 3 | Carga de gas | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | M.BENZ | ARG. | 280.000 |
| 4 | Cambio de Evaporador | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 600.000 | M.BENZ | ARG. | 250.000 |
| 5 | Electroventilador | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 250.000 |
| 6 | Compresor | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 900.000 | M.BENZ | ARG. | 500.000 |
| 7 | Filtro | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 120.000 |
| 8 | Cambio válvula Expansora | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 100.000 | M.BENZ | ARG. | 50.000 |
| 9 | Manguera | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 200.000 | M.BENZ | ARG. | 80.000 |
| 10 | Embrague de compresor | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 170.000 | M.BENZ | ARG. | 120.000 |
| 11 | Mantenimiento de Compresor. | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 150.000 | T.BALBUENA | PYA | 100.000 |
| 10- SERVICIO DE: TAPICERIA Y ALFOMBRADO - Código de Catalogo:78180101-021 | | | | | | | | | | |
| 1 | Reparación de asientos y tapizados | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 1.000.000 | T.BALBUENA | PYA | 4.690.000 |
| 11- SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA EN GENERAL - Código de Catalogo:78180201-001 | | | | | | | | | | |
| 1 | Chapería | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 1.000.000 | T.BALBUENA | PYA | 5.000.000 |
| 2 | Polarizados | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 500.000 | T.BALBUENA | PYA | 500.000 |
| 3 | Reparación de puertas delanteras, costado y traseras | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 700.000 | T.BALBUENA | PYA | 1.450.000 |
| 4 | Pintura | EVENTO | UNIDAD | 1 | Mercedes Benz | Brasil | 1.000.000 | T.BALBUENA | PYA | 6.000.000 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 45.138.000 | | | 51.063.200 |

| | |
|---|---|
| *Monto mínimo | Gs. 50.000.000 |
| *Monto máximo | Gs. 100.000.000 |

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.O.C
Junta Municipal de Asunción