8.2	78180101-013	Cambio de bomba inyectora	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
			SUB TOTAL					200.000
9	**78180101-014**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR**						
9.1	78180101-014	Rectificación completa de motor	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
9.2	78180101-014	Reparación completa de tapa motor	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
9.3	78180101-014	Cambio bujía incandescente(x4)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	600.000
9.4	78180101-014	Cambiar bomba de agua	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	200.000
9.5	78180101-014	Cambiar soporte motor(x2)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	300.000
9.6	78180101-014	Cambio de ventilador con embrague	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
			SUB TOTAL					1.400.000
10	**78180101-019**	**CAMBIO DE CORREAS**						
10.1	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	600.000
10.2	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	20.000
10.3	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	20.000
10.4	78180101-019	Cambio correa dentada motor	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	200.000
10.5	78180101-019	Cambio tensor cadena de distribución	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	30.000
			SUB TOTAL					870.000
11	**78180101-016**	**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**						
11.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	808.900
11.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	10.000
11.3	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor de AA	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	10.000
11.4	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de Aire	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
			SUB TOTAL					928.900

- Adjudicar el **LOTE Nº 5 HYUNDAI H1 4x2 AÑO 2010 CHAPA Nº BGK 281** a la firma Servicio Integral del Automotor de la Sra. GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO, por un Monto Mínimo de *Gs.14.796.000 (Guaraníes catorce millones setecientos noventa y seis mil) y un Monto Máximo de Gs. 29.592.000 (Guaraníes veintinueve millones quinientos noventa y dos mil),* según lista de precios:

LOTE Nº 5: REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA HYUNDAI H1 4x2 AÑO 2010 CHAPA Nº BGK 281								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**	**PRESENTACION**	**MARCA****	**PROCEDENCIA****	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO- MANO DE OBRA - IVA INCLUIDO ****
1	**78180101-003**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**						
1.1	78180101-003	Cambiar muñequines (x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	350.000
1.2	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
1.3	78180101-003	Cambiar rótulas (x4)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	450.000
1.4	78180101-003	Cambiar cremallera	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
1.5	78180101-003	Cambio de sinfín	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
1.6	78180101-003	Reparación sinfín	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000

2	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSION**						
2.1	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	900.000
2.2	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	700.000
2.3	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (x8)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	700.000
2.4	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior (x8)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	700.000
2.5	78180101-004	Cambiar buje parrilla estabilizadora(x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	150.000
2.6	78180101-004	Cambiar bieleta(x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	150.000
3	**78180101-005**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**						
3.1	78180101-005	Cambiar caño flexible de embrague	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	10.000
3.2	78180101-005	Cambiar disco de embrague	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
3.3	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
3.4	78180101-005	Cambiar plato de presión	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
3.5	78180101-005	Cambiar ruleman piloto	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	150.000
3.6	78180101-005	Cambiar juego reparo	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	10.000
3.7	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	350.000
3.8	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
3.9	78180101-005	Cambio retén bancada	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
3.10	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje hidráulico	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
4	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO**						
4.1	78180101-006	Cambiar pastilla de freno juego	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
4.2	78180101-006	Cambiar discos de freno c/u	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
4.3	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero (un juego)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
4.4	78180101-006	Cambiar tambor de freno (un juego)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
4.5	78180101-006	Cambiar servofreno	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	200.000
4.6	78180101-006	Cambiar cilindro de freno c/u	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	150.000
4.7	78180101-006	Fibra zapata frenos traseros c/u	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	10.000
4.8	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano (x3)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	50.000
5	**78180101-009**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**						
5.1	78180101-009	Reparación total del sistema electrónico del tablero	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
5.2	78180101-009	Cambiar terminal de batería(x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	10.000
5.3	78180101-009	Cambio de Batería	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	450.000
5.4	78180101-009	Reparación de motor de arranque	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	400.000
5.5	78180101-009	Reparar alternador	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	400.000
6	**78180101-011**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN DELANTERO**						
6.1	78180101-011	Cambio de ruleman punta eje	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	150.000

6.2	78180101-011	Cambio de retén punta eje	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	90.000
6.3	78180101-011	Precap	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	150.000
7	**78180101-012**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN TRASERO**						
7.1	78180101-012	Cambio de retenes de diferenciales	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
7.2	78180101-012	Cambio de rulemanes palieres traseros	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
7.3	78180101-012	Reparación de palier	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	50.000
7.4	78180101-012	Cambio de Palier	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	50.000
8	**78180101-013**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA**						
8.1	78180101-013	Cambio de picos inyectores	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	350.000
8.2	78180101-013	Cambio de bomba inyectora	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	400.000
9	**78180101-014**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR**						
9.1	78180101-014	Rectificación completa de motor	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	850.000
9.2	78180101-014	Reparación completa de tapa motor	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	300.000
9.3	78180101-014	Cambio bujía incandescente(x4)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	200.000
9.4	78180101-014	Cambiar bomba de agua	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	350.000
9.5	78180101-014	Cambiar soporte motor(x2)	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
9.6	78180101-014	Limpieza de radiador	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
9.7	78180101-014	Reparación Turbo	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	759.000
9.8	78180101-014	Sensores de inyección electrónico	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
9.9	78180101-014	Cambio de ventilador con embrague	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	250.000
10	**78180101-019**	**CAMBIO DE CORREAS**						
10.1	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
10.2	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	200.000
10.3	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	100.000
11	**78180101-016**	**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**						
11.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
11.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	200.000
11.3	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor de AA	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000
11.4	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de Aire	EVENTO	genuina	coreana	UNIDAD	1	120.000

- Adjudicar el **Lote N° 6 REPARACIÓN DE CAMIOTETA D ELA MARCA HYUNDAI H1 4x2 AÑO 2009 CHAPA N° BEY 722** a la firma CANTERO S.A., por un Monto Mínimo *Gs.13.905.000 (Guaraníes trece millones novecientos cinco mil) y un Monto Máximo de 27.810.000 (Guaraníes veintisiete millones ochocientos diez mil),* según lista de precios:

LOTE Nº 6: REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA HYUNDAI H1 4x2 AÑO 2009 CHAPA Nº BEY 722								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**	**PRESENTACION**	**MARCA****	**PROCEDENCIA****	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO-MANO DE OBRA - IVA INCLUIDO ****
1	**78180101-002**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION**						
1.1	78180101-002	Cambio soporte de Caja	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000

1.2	78180101-002	Cambio de crucetas cardanes delanteros y traseros (completo)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	1.200.000
				SUB TOTAL				1.300.000
2	**78180101-003**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**						
2.1	78180101-003	Cambiar muñequines (x2)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	800.000
2.2	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	1.000
2.3	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	150.000
2.4	78180101-003	Cambiar rótulas (x2)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	1.600.000
2.5	78180101-003	Cambiar cremallera	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
				SUB TOTAL				2.651.000
3	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSION**						
3.1	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x2)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	1.000.000
3.2	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x2)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	1.000.000
3.3	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (x8)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	650.000
3.4	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior (x8)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	650.000
3.5	78180101-004	Cambiar buje parrilla estabilizadora(x2)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	300.000
3.6	78180101-004	Cambiar bieleta(x2)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	300.000
				SUB TOTAL				3.900.000
4	**78180101-005**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**						
4.1	78180101-005	Cambiar caño flexible de embrague	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	200.000
4.2	78180101-005	Cambiar disco de embrague	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	1.100.000
4.3	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	500.000
4.4	78180101-005	Cambiar plato de presión	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	1.100.000
4.5	78180101-005	Cambiar ruleman piloto	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
4.6	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
4.7	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
4.8	78180101-005	Cambio retén bancada	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
				SUB TOTAL				3.300.000
5	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO**						
5.1	78180101-006	Cambiar pastilla de freno juego	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	1.000.000
5.2	78180101-006	Cambiar discos de freno c/u	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	1.000
5.3	78180101-006	Fibra zapata frenos traseros	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	1.000.000
5.4	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano (x3)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
				SUB TOTAL				2.101.000
6	**78180101-009**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**						
6.1	78180101-009	Cambio de Batería	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	650.000
6.2	78180101-009	Reparación de motor de	EVENTO	CANTERO		UNIDAD	1	550.000

		arranque		S.A.	PARAGUAY			
6.3	78180101-009	Reparar alternador	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	550.000
				SUB TOTAL				1.750.000
7	**78180101-011**			**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN DELANTERO**				
7.1	78180101-011	Cambio de ruleman punta eje	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
7.2	78180101-011	Cambio de retén punta eje	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
7.3	78180101-011	Precap	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	300.000
				SUB TOTAL				500.000
8	**78180101-012**			**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN TRASERO**				
8.1	78180101-012	Cambio de retenes de diferenciales	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	150.000
8.2	78180101-012	Cambio de rulemanes palieres traseros	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	300.000
8.3	78180101-012	Cambio de Palier	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	10.000
				SUB TOTAL				460.000
9	**78180101-013**			**SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA**				
9.1	78180101-013	Cambio de picos inyectores	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	500.000
9.2	78180101-013	Cambio de bomba inyectora	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	150.000
				SUB TOTAL				650.000
10	**78180101-014**			**SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR**				
10.1	78180101-014	Rectificación completa de motor		CANTERO S.A.	PARAGUAY		1	100.000
10.2	78180101-014	Reparación completa de tapa motor	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	100.000
10.3	78180101-014	Cambio bujía incandescente(x4)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	1.000.000
10.4	78180101-014	Cambiar bomba de agua	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	200.000
10.5	78180101-014	Cambiar soporte motor(x2)	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	200.000
10.6	78180101-014	Reparación de radiador	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	150.000
10.7	78180101-014	Reparación Turbo	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	600.000
10.8	78180101-014	Sensores de inyección electrónico	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	10.000
10.9	78180101-014	Cambio de ventilador con embrague	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	500.000
				SUB TOTAL				2.860.000
11	**78180101-019**			**CAMBIO DE CORREAS**				
11.1	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	500.000
11.2	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	10.000
11.3	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	10.000
				SUB TOTAL				520.000
12	**78180101-016**			**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**				
12.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	450.000
12.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	10.000
12.3	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor de AA	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	8.000
12.4	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de Aire	EVENTO	CANTERO S.A.	PARAGUAY	UNIDAD	1	40.000
				SUB TOTAL				508.000

- Adjudicar el ***LOTE Nº 7:*** **REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA ISUZU D-MAX 4x2 AÑO 2012 CHAPA Nº EAG 404,** a la firma Servicio Integral del Automotor de la Sra. GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO, por un *Monto Mínimo de Gs. Gs.9.040.000 (Guaraníes nueve millones cuarenta mil) y un Monto Máximo de Gs.18.080.000 (Guaraníes dieciocho millones ochenta mil),* según lista de precios:

LOTE Nº 7: REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA ISUZU D-MAX 4x2 AÑO 2012 CHAPA Nº EAG 404								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**	**PRESENTACIÓN**	**MARCA****	**PROCEDENCIA ****	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO-MANO DE OBRA - IVA INCLUIDO ****
1	**78180101-002**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION**						
1.1	78180101-002	Cambio rulemanes Piñón	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000
1.2	78180101-002	Cambio de juego de retén	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	10.000
1.3	78180101-002	Cambio retén cola caja	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	220.000
1.4	78180101-002	Cambio soporte de Caja	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
			SUB TOTAL					530.000
2	**78180101-003**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**						
2.1	78180101-003	Cambiar muñequines (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
2.2	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
2.3	78180101-003	Cambiar rótulas (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	700.000
			SUB TOTAL					1.350.000
3	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSION**						
3.1	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	600.000
3.2	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	600.000
3.3	78180101-004	Cambio de buje elástico trasero (x8)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	500.000
3.4	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
3.5	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior (x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
3.6	78180101-004	Cambiar buje parrilla estabilizadora(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
			SUB TOTAL					2.700.000
4	**78180101-005**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**						
4.1	78180101-005	Cambiar caño flexible de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	10.000
4.2	78180101-005	Cambiar disco de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
4.3	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
4.4	78180101-005	Cambiar plato de presión	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	400.000
4.5	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
4.6	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	280.000
4.7	78180101-005	Cambio retén bancada	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
			SUB TOTAL					1.760.000

5	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO**						
5.1	78180101-006	Cambiar pastilla de freno juego	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
5.2	78180101-006	Cambiar discos de freno c/u	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
5.3	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero (un juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
5.4	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	400.000
5.5	78180101-006	Cambiar tambor de freno (un juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
5.6	78180101-006	Cambiar servofreno	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
5.7	78180101-006	Cambiar cilindro de freno c/u	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	150.000
			SUB TOTAL					2.350.000
6	**78180101-009**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**						
6.1	78180101-009	Cambiar terminal de batería(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	19.000
6.2	78180101-009	Cambio de Batería	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	550.000
6.3	78180101-009	Reparación de motor de arranque	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
6.4	78180101-009	Reparar alternador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
			SUB TOTAL					1.469.000
7	**78180101-011**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN DELANTERO**						
7.1	78180101-011	Cambio de ruleman punta eje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
7.2	78180101-011	Cambio de retén punta eje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	220.000
7.3	78180101-011	Precap	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
			SUB TOTAL					720.000
8	**78180101-013**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA**						
8.1	78180101-013	Limpieza y calibración de picos inyectores	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	650.000
8.2	78180101-013	Limpieza y reparación de bomba inyectora	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	650.000
			SUB TOTAL					1.300.000
9	**78180101-014**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR**						
9.1	78180101-014	Cambio bujía incandescente(x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
9.2	78180101-014	Cambiar bomba de agua	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	850.000
9.3	78180101-014	Cambiar soporte motor(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
9.4	78180101-014	Limpieza de radiador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000
9.5	78180101-014	Cambio de ventilador con embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	800.000
			SUB TOTAL					2.200.000
10	**78180101-019**	**CAMBIO DE CORREAS**						
10.1	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
10.2	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
10.3	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000
			SUB TOTAL					420.000
11	**78180101-016**	**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**						
11.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000

11.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
11.3	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor de AA	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	180.000
11.4	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de Aire	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
				SUB TOTAL				800.000

- Adjudicar el ***LOTE Nº 8 REPARACION DE CAMIONETA ISUZU D-MAX 4x4 AÑO 2012 CHAPA Nº EAG 399,*** Servicio Integral del Automotor de la Sra. GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO*; por un Monto Mínimo de Gs. 8.225.000 (Guaraníes ocho millones doscientos veinticinco mil) y Monto Máximo de Gs. 16.450.000 (Guaraníes dieciséis millones cuatrocientos cincuenta mil),* según lista de precios:

LOTE Nº 8: REPARACION DE CAMIONETA ISUZU D-MAX 4x4 AÑO 2012 CHAPA Nº EAG 399								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**	**PRESENTACIÓN**	**MARCA****	**PROCEDENCIA****	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO-MANO DE OBRA - IVA INCLUIDO ****
1	**78180101-003**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**						
1.1	78180101-003	Cambiar muñequines (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
1.2	78180101-003	Cambiar rótulas (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	700.000
1.3	78180101-003	Cambiar cremallera	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	400.000
			SUB TOTAL					1.450.000
2	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSION**						
2.1	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	550.000
2.2	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	550.000
2.3	78180101-004	Cambio de buje elástico trasero (x 8)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	400.000
2.4	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	220.000
2.5	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior (x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	220.000
2.6	78180101-004	Cambiar buje parrilla estabilizadora(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
			SUB TOTAL					2.060.000
3	**78180101-005**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**						
3.1	78180101-005	Cambiar caño flexible de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	10.000
3.2	78180101-005	Cambiar disco de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
3.3	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
3.4	78180101-005	Cambiar plato de presión	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
3.5	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
3.6	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000

3.7	78180101-005	Cambio retén bancada	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
			SUB TOTAL					2.110.000
4	**78180101-006**		**SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO**					
4.1	78180101-006	Cambiar pastilla de freno juego	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
4.2	78180101-006	Cambiar discos de freno c/u	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
4.3	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero (un juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
4.4	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
4.5	78180101-006	Cambiar tambor de freno (un juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
4.6	78180101-006	Cambiar cilindro de freno c/u	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	150.000
4.7	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano (x3)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	50.000
			SUB TOTAL					2.250.000
5	**78180101-009**		**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**					
5.1	78180101-009	Cambiar terminal de batería(X2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	10.000
5.2	78180101-009	Cambio de Batería	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	490.000
5.3	78180101-009	Reparación de motor de arranque	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
5.4	78180101-009	Reparar alternador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
			SUB TOTAL					1.400.000
6	**78180101-011**		**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN DELANTERO**					
6.1	78180101-011	Cambio de ruleman punta eje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
6.2	78180101-011	Cambio de retén punta eje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	220.000
6.3	78180101-011	Precap	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
			SUB TOTAL					720.000
7	**78180101-012**		**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN TRASERO**					
7.1	78180101-012	Cambio de retenes de diferenciales	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	90.000
7.2	78180101-012	Cambio de rulemanes palieres traseros	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000
7.3	78180101-012	Cambio de Palier	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	220.000
			SUB TOTAL					410.000
8	**78180101-014**		**SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR**					
8.1	78180101-014	Cambio bujía incandescente(x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
8.2	78180101-014	Cambiar bomba de agua	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	720.000
8.3	78180101-014	Cambiar soporte motor(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
8.4	78180101-014	Reparación de radiador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
8.5	78180101-014	Sensores de inyección electrónico	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
8.6	78180101-014	Cambio de ventilador con embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
			SUB TOTAL					1.740.000
9	**78180101-019**		**CAMBIO DE CORREAS**					
9.1	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
9.2	78180101-019	Cambio correa	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000

		dirección hidráulica						
9.3	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000
				SUB TOTAL				420.000
10	**78180101-016**	**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**						
10.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
10.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
10.3	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor de AA	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	180.000
10.4	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de Aire	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
				SUB TOTAL				800.000

- Adjudicar el LOTE Nº 9: **REPARACION DE CAMIONETA ISUZU D-MAX 4x2 AÑO 2012 CHAPA Nº EAG 398,** Servicio Integral del Automotor de la Sra. GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO; por un *Monto Mínimo de Gs. 8.205.000 (Guaraníes ocho millones doscientos cinco mil) y Monto Máximo de Gs. 16.410.000 (Guaraníes dieciséis millones cuatrocientos diez mil), según lista de precios:*

LOTE Nº 9: REPARACION DE CAMIONETA ISUZU D-MAX 4x2 AÑO 2012 CHAPA Nº EAG 398								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**	**PRESENTACION**	**MARCA****	**PROCEDENCIA****	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO-MANO DE OBRA - IVA INCLUIDO ****
1	**78180101-003**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**						
1.1	78180101-003	Cambiar muñequines (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
1.2	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
1.3	78180101-003	Cambiar rótulas (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	500.000
1.4	78180101-003	Cambiar cremallera	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
				SUB TOTAL				1.500.000
2	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSION**						
2.1	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	600.000
2.2	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	600.000
2.3	78180101-004	Cambio de buje elástico trasero (x8)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	500.000
2.4	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
2.5	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior (x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
2.6	78180101-004	Cambiar buje parrilla estabilizadora(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
2.7	78180101-004	Cambiar bieleta(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
				SUB TOTAL				2.950.000
3	**78180101-005**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**						
3.1	78180101-005	Cambiar disco de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	424.000

3.2	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
3.3	78180101-005	Cambiar plato de presión	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
3.4	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
			SUB TOTAL					1.474.000
4	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO**						
4.1	78180101-006	Cambiar pastilla de freno juego	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
4.2	78180101-006	Cambiar discos de freno c/u	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	280.000
4.3	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero (un juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	270.000
4.4	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	390.000
			SUB TOTAL					1.290.000
5	**78180101-009**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**						
5.1	78180101-009	Cambio de batería	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	490.000
5.2	78180101-009	Reparación de motor de arranque	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
5.3	78180101-009	Reparar alternador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
			SUB TOTAL					1.390.000
6	**78180101-011**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN DELANTERO**						
6.1	78180101-011	Cambio de ruleman punta eje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
6.2	78180101-011	Cambio de retén punta eje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	90.000
6.3	78180101-011	Precap	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	140.000
			SUB TOTAL					530.000
7	**78180101-012**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN TRASERO**						
7.1	78180101-012	Cambio de retenes de diferenciales	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	220.000
7.2	78180101-012	Cambio de rulemanes palieres traseros	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000
			SUB TOTAL					320.000
8	**78180101-013**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA**						
8.1	78180101-013	Limpieza y calibración de picos inyectores	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	290.000
8.2	78180101-013	Limpieza y reparación de bomba inyectora	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	290.000
			SUB TOTAL					580.000
9	**78180101-014**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR**						
9.1	78180101-014	Cambio bujía incandescente(x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000
9.2	78180101-014	Cambiar bomba de agua	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	370.000
9.3	78180101-014	Cambiar soporte motor(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	220.000
9.4	78180101-014	Limpieza de radiador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000
9.5	78180101-014	Cambio de ventilador con embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
			SUB TOTAL					1.140.000
10	**78180101-019**	**CAMBIO DE CORREAS**						
10.1	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
10.2	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
10.3	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000

		SUB TOTAL						
11	**78180101-016**	**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**						
11.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
11.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
11.3	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor de AA	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	180.000
11.4	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de Aire	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
		SUB TOTAL						800.000

- Adjudicar el **LOTE Nº 10 REPARACION DE CAMIONETA ISUZU D-MAX 4x4 AÑO 2012 CHAPA Nº BHP 398**, Servicio Integral del Automotor de la Sra. GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO; por un Monto Mínimo de *Gs.8.695.500 (Guaraníes ocho millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos) y Monto Máximo de Gs. Gs.17.391.000 (Guaraníes diecisiete millones trescientos noventa y un mil), según lista de precios:*

LOTE Nº 10: REPARACION DE CAMIONETA ISUZU D-MAX 4x4 AÑO 2012 CHAPA Nº BHP 398								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**	**PRESENTACION**	**MARCA****	**PROCEDENCIA****	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO-MANO DE OBRA - IVA INCLUIDO ****
1	**78180101-003**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**						
1.1	78180101-003	Cambiar muñequines (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
1.2	78180101-003	Cambiar rótulas (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	700.000
1.3	78180101-003	Cambiar cremallera	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
		SUB TOTAL						1.400.000
2	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSION**						
2.1	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	600.000
2.2	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	600.000
2.3	78180101-004	Cambio de buje elástico trasero(x8)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	500.000
2.4	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
2.5	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior(x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
2.6	78180101-004	Cambiar buje parrilla estabilizadora(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
2.7	78180101-004	Cambiar bieleta (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
2.8	78180101-004	Cambiar homocinética (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	400.000
		SUB TOTAL						3.400.000
3	**78180101-005**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**						
3.1	78180101-005	Cambiar disco de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	550.000
3.2	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
3.3	78180101-005	Cambiar plato de presión	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000

3.4	78180101-005	Cambiar ruleman piloto	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	150.000
3.5	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	410.000
3.6	78180101-005	Cambiar bomba auxiliar de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
			SUB TOTAL					2.160.000
4	**78180101-006**		**SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO**					
4.1	78180101-006	Cambiar pastilla de freno (juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
4.2	78180101-006	Cambiar discos de freno c/u	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
4.3	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero (un juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
4.4	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	410.000
4.5	78180101-006	Cambiar tambor de freno (un juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
4.6	78180101-006	Fibra zapata frenos traseros (juego)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
			SUB TOTAL					2.210.000
5	**78180101-009**		**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**					
5.1	78180101-009	Cambio de Batería	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	589.500
5.2	78180101-009	Reparación de motor de arranque	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	550.000
5.3	78180101-009	Reparar alternador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	550.000
			SUB TOTAL					1.689.500
6	**78180101-011**		**SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN DELANTERO**					
6.1	78180101-011	Cambio de ruleman punta eje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
6.2	78180101-011	Cambio de retén punta eje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	220.000
6.3	78180101-011	Precap	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
			SUB TOTAL					720.000
7	**78180101-013**		**SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA**					
7.1	78180101-013	Limpieza y calibración de picos inyectores	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	700.000
7.2	78180101-013	Limpieza y reparación de bomba inyectora	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	700.000
			SUB TOTAL					1.400.000
8	**78180101-014**		**SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR**					
8.1	78180101-014	Cambio bujía incandescente(x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
8.2	78180101-014	Cambiar soporte motor(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
8.3	78180101-014	Sensores de inyección electrónico	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
8.4	78180101-014	Cambio de ventilador con embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	800.000
			SUB TOTAL					1.500.000
9	**78180101-019**		**CAMBIO DE CORREAS**					
9.1	78180101-019	Cambiar correa del alternador	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
9.2	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	200.000
9.3	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000
9.4	78180101-019	Cambio de correa del Aire Acondicionado	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	100.000
			SUB TOTAL					520.000
10	**78180101-016**		**REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE**					

10.1	78180101-016	Carga de Gas	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	120.000
10.2	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
10.3	78180101-016	Cambio de ruleman de compresor de AA	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	180.000
10.4	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de Aire	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
				SUB TOTAL				800.000

- Adjudicar el **LOTE Nº 11 REPARACION DE CAMIONETA ISUZU D-MAX 4x2 AÑO 2012 CHAPA Nº EAG 384,** Servicio Integral del Automotor de la Sra. GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO; por un Monto Mínimo de *Gs.7.480.000 (Guaraníes siete millones cuatrocientos ochenta mil) y Monto Máximo de Gs. 14.960.000 (Guaraníes catorce millones novecientos sesenta mil), según lista de precios:*

LOTE Nº 11: REPARACION DE CAMIONETA ISUZU D-MAX 4x2 AÑO 2012 CHAPA Nº EAG 384								
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**	**PRESENTACION**	**MARCA****	**PROCEDENCIA****	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO-MANO DE OBRA - IVA INCLUIDO ****
1	**78180101-003**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**						
1.1	78180101-003	Cambiar muñequines cada uno ambos lados	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
1.2	78180101-003	Cambiar rótulas (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	700.000
1.3	78180101-003	Cambiar cremallera	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	400.000
			SUB TOTAL					1.450.000
2	**78180101-004**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSION**						
2.1	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	600.000
2.2	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	600.000
2.3	78180101-004	Cambio de buje elástico trasero(x8)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	500.000
2.4	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
2.5	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior(x4)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
2.6	78180101-004	Cambiar buje parrilla estabilizadora(x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	300.000
2.7	78180101-004	Cambiar rótulas por lado (x2)	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	400.000
			SUB TOTAL					3.100.000
3	**78180101-005**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**						
3.1	78180101-005	Cambiar disco de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	350.000
3.2	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	250.000
3.3	78180101-005	Cambiar plato de presión	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	450.000
3.4	78180101-005	Cambiar bomba central de embrague	EVENTO	Genuina	Japonesa	UNIDAD	1	380.000