ANEXO B02-08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 38/2013

		1				
		E. LEWKOWITZ S.R.L.				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS AL COMPRESOR M 300.	100.150.000	1	Ingersoll Rand	U.S.A.	100.150.000
2	**Trabajos a Realizar:**					
	-Cambio de todos los filtros de aceite					
	-Cambio del elemento separador					
	-Verificar la causa de la sobre carga del motor					
	SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS AL COMPRESOR ML 200.	159.110.583	1	Ingersoll Rand	U.S.A.	159.110.583
3	**Trabajos a Realizar:**					
	-Cambio de refrigerante					
	-Cambio del elemento separador					
	-Cambio de filtro de aceite					
	-Reparación del sistema automático de carga y descarga					
	SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS AL COMPRESOR CENTAC.	699.924.347	1	Ingersoll Rand	U.S.A.	699.924.347
	Trabajos a Realizar:					
4	-Provisión del sistema depurador de gases					
	-Provisión de nuevo Display de control					
	-Revisión general de los cojinetes					
	-Cambio de filtros (aire, aceite)					
	-Revisión de válvulas de admisión y de salida					
	-Completar los instrumentos de control					
	Total Iva Incluido					1.039.542.930
	Irt.-					

Ricardo Calavera
Jefe Div. Contratación Directa
I.N.C.

Lic. Roque A. Noguera O.

ANEXO B02-08

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO – ¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP – DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 38/2013

		1				
		E. LEWKOWITZ S.R.L.				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	P.M. Nº 3044/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO – FCA. VALLEMÍ					
	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR INGERSOLL RAND XP1050WCU.	80.358.000	1	Ingersoll Rand	U.S.A.	80.358.000
1	Los servicios incluirán:					
	*Repuestos y piezas de recambio:					
	-Reposición de 1 niple					
	-Reposición de 1 manguera					
	-Reposición de 1 switch de temperatura					
	-Reposición de 1 manómetro de descarga					
	-Reposición de 1 sensor de temperatura					
	-Reposición de 1 compresor de seguridad 24 Vds.					
	-Reposición de 1 switch de presión – 20PSI					
	-Reposición de 6 juego de aro STD					
	-Reposición de 1 junta tapa balancín					
	-Reposición de 1 junta intermedia					
	-Reposición de 1 junta carter					
	-Reposición de 12 casquillo brazo biela STD					
	-Reposición de 1 juego de casquillo bancada STD.					
	*Mano de obra:					
	-Mantenimiento del compresor de aire					
	-Reparación de motor diésel cummins					
	-Reparación del sistema eléctrico					
	Obs: el costo de traslado del compresor desde la Ciudad de Vallemí hasta los talleres del oferente para su reparación y posterior entrega, quedara a cargo del adjudicatario.					
	P.M. Nº 2169/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO – FCA. VILLETA					

Ricardo Cabanera – Dpto. Contratación Directa

Lic. Roque A. N – Jefe Dpto. Licitaciones – I.N.C.