"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2024 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADOR TIPO TIJERA" CON I.D. N° 436.850
CUADRO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

**Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de elevador tipo tijera del radar. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.000.000 Máximo: 10.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | MOVITEC S.R.L. | | | | ÓLEO HIDRÁULICA S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | U. de Medida | Presentación | Precio Unitario | Precio Total | U. de Medida | Presentación | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 73152101-9981 | Mantenimiento de bomba hidraulica a engranaje de unidad principal para plataforma tipo tijera | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Ajuste | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 165.770 | 165.770 | Unidad | Evento | 144.150 | 144.150 |
| 1.2 | | Pulido de Eje | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 590.470 | 590.470 | Unidad | Evento | 513.454 | 513.454 |
| 1.3 | | REPUESTOS | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Ruleman 10150-RR | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 128.240 | 128.240 | Unidad | Evento | 111.515 | 111.515 |
| 1.3.2 | | Reten 1112- AA | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 75.168 | 75.168 | Unidad | Evento | 65.365 | 65.365 |
| 1.3.3 | | Seguro 0,5- AT | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 56.769 | 56.769 | Unidad | Evento | 49.365 | 49.365 |
| 1.4 | | INSUMOS | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Lavado | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 129.899 | 129.899 | Unidad | Evento | 112.958 | 112.958 |
| 1.4.2 | | Aceite para montaje | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 77.184 | 77.184 | Unidad | Evento | 67.117 | 67.117 |
| 1.4.3 | | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 481.955 | 481.955 | Unidad | Evento | 419.104 | 419.104 |
| 2 | 73152101-9981 | Mantenimiento de bomba hidraulica engranaje de unidad secundaria | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Ajuste | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 120.293 | 120.293 | Unidad | Evento | 104.604 | 104.604 |
| 2.2 | | Puesta en marcha | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 542.738 | 542.738 | Unidad | Evento | 471.948 | 471.948 |
| 2.3 | | Pulido de Eje | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 596.818 | 596.818 | Unidad | Evento | 518.977 | 518.977 |
| 2.4 | | REPUESTOS | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Ruleman 11150- RR | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 127.957 | 127.957 | Unidad | Evento | 111.267 | 111.267 |
| 2.4.2 | | Reten 1115- AA | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 195.855 | 195.855 | Unidad | Evento | 170.310 | 170.310 |
| 2.4.3 | | Seguro 0,5- AT | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 56.904 | 56.904 | Unidad | Evento | 49.482 | 49.482 |
| 2.5 | | INSUMOS | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | Lavado | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 111.816 | 111.816 | Unidad | Evento | 97.233 | 97.233 |
| 2.5.2 | | Aceite para montaje | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 242.063 | 242.063 | Unidad | Evento | 210.491 | 210.491 |
| 2.5.3 | | Acople | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 258.456 | 258.456 | Unidad | Evento | 224.745 | 224.745 |
| 2.5.4 | | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 495.142 | 495.142 | Unidad | Evento | 430.667 | 430.667 |
| 3 | 73152101-9981 | Mantenimiento de toma de fuerza | Unidad | Evento | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Ajuste | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 209.258 | 209.258 | Unidad | Evento | 181.964 | 181.964 |
| 3.2 | | Puesta en marcha | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 475.008 | 475.008 | Unidad | Evento | 413.052 | 413.052 |
| 3.3 | | Pulido de Eje | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 534.720 | 534.720 | Unidad | Evento | 464.975 | 464.975 |
| 3.4 | | Cambio de Reparos | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 743.704 | 743.704 | Unidad | Evento | 646.704 | 646.704 |
| 3.5 | | REPUESTOS | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | | Ruleman 11190- RA | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 133.754 | 133.754 | Unidad | Evento | 116.376 | 116.376 |
| 3.5.2 | | Reten 1120- AR | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 132.168 | 132.168 | Unidad | Evento | 114.929 | 114.929 |
| 3.5.3 | | Seguro 0,5- AT | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 45.333 | 45.333 | Unidad | Evento | 39.421 | 39.421 |
| 3.6 | | INSUMOS | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | | Lavado | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 113.147 | 113.147 | Unidad | Evento | 98.390 | 98.390 |
| 3.6.2 | | Aceite para montaje | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 65.216 | 65.216 | Unidad | Evento | 56.711 | 56.711 |
| 3.6.3 | | Acople | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 103.674 | 103.674 | Unidad | Evento | 90.158 | 90.158 |
| 3.7 | | Fabricación de Juntas | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 156.507 | 156.507 | Unidad | Evento | 136.094 | 136.094 |
| 3.8 | | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 477.017 | 477.017 | Unidad | Evento | 414.804 | 414.804 |
| 4 | 73152101-9981 | Mantenimiento de motor a combustion de generador electrico | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Ajuste | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 490.215 | 490.215 | Unidad | Evento | 426.280 | 426.280 |
| 4.2 | | Puesta en marcha | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 349.059 | 349.059 | Unidad | Evento | 303.534 | 303.534 |
| 4.3 | | Cambio de Reparos | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 723.321 | 723.321 | Unidad | Evento | 628.980 | 628.980 |
| 4.4 | | REPUESTOS | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | | Juego de carbones | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 131.612 | 131.612 | Unidad | Evento | 114.452 | 114.452 |
| 4.4.2 | | Stator | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 377.244 | 377.244 | Unidad | Evento | 328.058 | 328.058 |
| 4.4.3 | | Ruleman 1008- RR | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 134.759 | 134.759 | Unidad | Evento | 117.187 | 117.187 |
| 4.4.4 | | Porta carbon | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 153.563 | 153.563 | Unidad | Evento | 133.538 | 133.538 |
| 4.5 | | INSUMOS | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | | Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 223.395 | 223.395 | Unidad | Evento | 194.258 | 194.258 |
| 4.5.2 | | Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 139.957 | 139.957 | Unidad | Evento | 121.704 | 121.704 |
| 4.5.3 | | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 114.371 | 114.371 | Unidad | Evento | 99.455 | 99.455 |
| 4.5.4 | | Aceite | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 195.679 | 195.679 | Unidad | Evento | 170.158 | 170.158 |
| 4.5.5 | | Correas | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 191.970 | 191.970 | Unidad | Evento | 166.933 | 166.933 |
| 4.5.6 | | Mano de Obra | Unidad | Evento | 1 | Unidad | Evento | 606.401 | 606.401 | Unidad | Evento | 527.312 | 527.312 |
| | | | | | | | | | **11.474.549** | | | | **9.978.179** |

**GENIFER JOSEFINA MACHUCA CUELLAR**
**STTE AVL – MIEMBRO DE COMITÉ**

**VICTOR MARCELO SOSA ROA**
**STTE AVL – MIEMBRO DE COMITÉ**

**SANDRA ELIZABETH CANO JARA**
**STTE AVL – MIEMBRO DE COMITÉ**

**LISSANDRY SOLEDAD ZARATE LEDESMA**
**TTE AVL – MIEMBRO DE COMITÉ**

**MARÍA LARISSA PERALTA ALVARENGA**
**TTE 1° AVL – MIEMBRO DE COMITÉ**

**PABLO ENMANUEL VERA GALEANO**
**TTE 1° AVL – MIEMBRO DE COMITÉ**

**OSCAR JAVIER SANTACRUZ CÉSPEDES**
**GRAL BRIG AER – PRESIDENTE DE COMITÉ**