**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**CD N° 26/17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS. ID Nº 325.862**

| LOTE Nº 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX WORK CENTRE 3550 | | | | | | | DATA SYSTEMS | | RV SERVICE | | DOCUNET S.A | | PRINTEC S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | Unidad de Medida | CANTIDAD | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO |
| 1 | 81141804-001 | CAMBIO DE CHASIS | Unidad | 1 | EVENTO | 1.180.000 | **No cotiza** | | 10.000 | 10.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | **No cotiza** | |
| 2 | 81141804-001 | CAMBIO DE PUERTA POSTERIOR / TAPA TRASERA | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 | **No cotiza** | | 10.000 | 10.000 | 980.000 | 980.000 | **No cotiza** | |
| 3 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLOS DE TRANSFERENCIAS | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | **No cotiza** | | 280.000 | 280.000 | 300.000 | 300.000 | **No cotiza** | |
| 4 | 81141804-001 | CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 | **No cotiza** | | 120.000 | 120.000 | 600.000 | 600.000 | **No cotiza** | |
| 5 | 81141804-001 | CAMBIO DE PUERTA FRONTAL | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 | **No cotiza** | | 10.000 | 10.000 | 60.000 | 60.000 | **No cotiza** | |
| 6 | 81141804-001 | CAMBIO DE BISAGRA DERECHA | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | **No cotiza** | | 150.000 | 150.000 | 350.000 | 350.000 | **No cotiza** | |
| 7 | 81141804-001 | CAMBIO DE ACTUADOR DEL SENSOR DE REGISTRO | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | **No cotiza** | | 80.000 | 80.000 | 200.000 | 200.000 | **No cotiza** | |
| 8 | 81141804-001 | CAMBIO DE PAD DE RETARDO DEL ADO | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | **No cotiza** | | 10.000 | 10.000 | 200.000 | 200.000 | **No cotiza** | |
| 9 | 81141804-001 | CAMBIO DE BISAGRA IZQUIERDA | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | **No cotiza** | | 150.000 | 150.000 | 350.000 | 350.000 | **No cotiza** | |
| 10 | 81141804-001 | CAMBIO DE EMBRAGUE DE REGISTRO | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | | 10.000 | 10.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | |
| 11 | 81141804-001 | CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.150.000 | **No cotiza** | | 450.000 | 450.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | **No cotiza** | |
| 12 | 81141804-001 | CAMBIO DE RESORTES DE LA BANDEJA 1 | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 | **No cotiza** | | 25.000 | 25.000 | 150.000 | 150.000 | **No cotiza** | |
| 13 | 81141804-001 | CAMBIO DE SOPORTE | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 | **No cotiza** | | 25.000 | 25.000 | 150.000 | 150.000 | **No cotiza** | |
| 14 | 81141804-001 | CAMBIO DE SENSOR DEL DÚPLEX / ACTUADOR DE SENSOR DEL DUPLEX | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | **No cotiza** | | 45.000 | 45.000 | 200.000 | 200.000 | **No cotiza** | |



Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | CAMBIO DE PAD DE RETARDO DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | 10.000 | 10.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |
| 16 | 81141804-001 | CAMBIO DE ACTUADOR DE REGISTRO | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | 10.000 | 10.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |
| 17 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DE BANDEJA 1 | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | **No cotiza** | 65.000 | 65.000 | 200.000 | 200.000 | **No cotiza** |
| 18 | 81141804-001 | CAMBIO DE CORREA DEL SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | **No cotiza** | 70.000 | 70.000 | 200.000 | 200.000 | **No cotiza** |
| 19 | 81141804-001 | CAMBIO DE BOTON OK | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | **No cotiza** | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | **No cotiza** |
| 20 | 81141804-001 | CAMBIO DE TECLAS DE NAVEGACION | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | **No cotiza** | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | **No cotiza** |
| 21 | 81141804-001 | CAMBIO DE GOMA DEL TECLADO | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | **No cotiza** | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | **No cotiza** |
| 22 | 81141804-001 | CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 | **No cotiza** | 65.000 | 65.000 | 600.000 | 600.000 | **No cotiza** |
| 23 | 81141804-001 | CAMBIO DE BANDEJA 1 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.250.000 | **No cotiza** | 10.000 | 10.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | **No cotiza** |
| 24 | 81141804-001 | CAMBIO DE ALIMENTADOR BY PASS | Unidad | 1 | EVENTO | 750.000 | **No cotiza** | 250.000 | 250.000 | 750.000 | 750.000 | **No cotiza** |
| 25 | 81141804-001 | CAMBIO DE DUPLEX | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 | **No cotiza** | 10.000 | 10.000 | 800.000 | 800.000 | **No cotiza** |
| 26 | 81141804-001 | CAMBIO DE ADO (ALIMENTADOR DE ORIGINALES) | Unidad | 1 | EVENTO | 2.750.000 | **No cotiza** | 10.000 | 10.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | **No cotiza** |
| 27 | 81141804-001 | CAMBIO DE ADO (ALIMENTADOR DE ORIGINALES) | Unidad | 1 | EVENTO | 1.600.000 | **No cotiza** | 10.000 | 10.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | **No cotiza** |
| 28 | 81141804-001 | CAMBIO DE SENSOR DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | 120.000 | 120.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |
| 29 | 81141804-001 | CAMBIO DE LÁSER | Unidad | 1 | EVENTO | 1.490.000 | **No cotiza** | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | **No cotiza** |
| 30 | 81141804-001 | CAMBIO DE PANEL DE CONTROL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.550.000 | **No cotiza** | 10.000 | 10.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | **No cotiza** |
| 31 | 81141804-001 | CAMBIO DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 | **No cotiza** | 350.000 | 350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | **No cotiza** |
| 32 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 | **No cotiza** | 60.000 | 60.000 | 450.000 | 450.000 | **No cotiza** |
| 33 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | **No cotiza** | 60.000 | 60.000 | 300.000 | 300.000 | **No cotiza** |



Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 81141804-001 | CAMBIO DE SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 2.350.000 | **No cotiza** | | 10.000 | 10.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | **No cotiza** |
| 35 | 81141804-001 | CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 3.300.000 | **No cotiza** | | 10.000 | 10.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | **No cotiza** |
| 36 | 81141804-001 | CAMBIO DE SWITCH | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | | 180.000 | 180.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |
| 37 | 81141804-001 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO GENERAL | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | | 150.000 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |
| 38 | 81141804-001 | KIT DE CARTUCHO DE TONER CON CHIP | Unidad | 1 | EVENTO | 1.000.000 | **No cotiza** | | 480.000 | 480.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | **No cotiza** |
| **PRECIO TOTAL LOTE 1** | | | | | | **28.060.000** | | | **4.665.000** | **4.665.000** | **28.060.000** | **28.060.000** | |

**Lote Nº 1 Monto Mínimo: 24.030.000. –** **Monto Máximo: 48.060.000.-**

| **LOTE Nº 2 REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA "XEROX WC 4118"** | | | | | | | **DATA SYSTEMS** | | **RV SERVICE** | | **DOCUNET S.A** | | **PRINTEC S.A.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **Unidad de Medida** | **CANTIDAD** | **PRESENTACION** | **PRECIO UNITARIO ESTIMADO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** |
| 1 | 81141804-001 | CAMBIO DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.000 | **No cotiza** | | 450.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | **No cotiza** | |
| 2 | 81141804-001 | CAMBIO DE CONJUNTO SCANER | Unidad | 1 | EVENTO | 5.600.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | **No cotiza** | |
| 3 | 81141804-001 | CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 3.150.000 | **No cotiza** | | 120.000 | 120.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | **No cotiza** | |
| 4 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLOS DE TRANSFERENCIAS | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | **No cotiza** | | 220.000 | 220.000 | 350.000 | 350.000 | **No cotiza** | |
| 5 | 81141804-001 | CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL | Unidad | 1 | EVENTO | 850.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 850.000 | 850.000 | **No cotiza** | |
| 6 | 81141804-001 | CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.600.000 | **No cotiza** | | 350.000 | 350.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | **No cotiza** | |
| 7 | 81141804-001 | CAMBIO DE LASER | Unidad | 1 | EVENTO | 1.900.000 | **No cotiza** | | 280.000 | 280.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | **No cotiza** | |
| 8 | 81141804-001 | CAMBIO DE PUERTA LATERAL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.250.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | **No cotiza** | |
| 9 | 81141804- | CAMBIO DE DUPLEX | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 400.000 | 400.000 | **No cotiza** | |



Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 81141804-001 | CAMBIO DE ALIMENTADOR BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 | **No cotiza** | 65.000 | 65.000 | 450.000 | 450.000 | **No cotiza** |
| 11 | 81141804-001 | CAMBIO DE ENZAMBLE DE SALIDA DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 | **No cotiza** | 150.000 | 150.000 | 900.000 | 900.000 | **No cotiza** |
| 12 | 81141804-001 | CAMBIO DE ALIMENTADOR DE BANDEJA B1 | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 | **No cotiza** | 60.000 | 60.000 | 600.000 | 600.000 | **No cotiza** |
| 13 | 81141804-001 | CAMBIO DE FUENTE DE BAJA TENSION | Unidad | 1 | EVENTO | 1.300.000 | **No cotiza** | 250.000 | 250.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | **No cotiza** |
| 14 | 81141804-001 | CAMBIO DE BISAGRA | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 650.000 | 650.000 | **No cotiza** |
| 15 | 81141804-001 | CAMBIO DE PANEL DE CONTROL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | **No cotiza** |
| 16 | 81141804-001 | CAMBIO DE BANDEJA BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 300.000 | 300.000 | **No cotiza** |
| 17 | 81141804-001 | CAMBIO DE GUIA DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 650.000 | 650.000 | **No cotiza** |
| 18 | 81141804-001 | CAMBIO DE CORREA DEL SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |
| 19 | 81141804-001 | CAMBIO DE MODULO XEROGRAFICO | Unidad | 1 | EVENTO | 1.300.000 | **No cotiza** | 780.000 | 780.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | **No cotiza** |
| 20 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DEL CASETTE | Unidad | 1 | EVENTO | 850.000 | **No cotiza** | 60.000 | 60.000 | 850.000 | 850.000 | **No cotiza** |
| 21 | 81141804-001 | CAMBIO DE CHASIS SOPORTE DEL SENSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 120.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | **No cotiza** |
| 22 | 81141804-001 | CAMBIO DE BANDEJA 1 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.000.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | **No cotiza** |
| 23 | 81141804-001 | CAMBIO DE BATERIA D MNV MEMORIA | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | 120.000 | 120.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |
| 24 | 81141804-001 | CAMBIO DE PAD DE RETARDO DEL ADO | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |
| 25 | 81141804-001 | CAMBIO DE CUBIERTA TAPA DE ADO | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |
| 26 | 81141804-001 | CAMBIO DE ADO (ALIMENTADOR DE ORIGINALES) | Unidad | 1 | EVENTO | 180.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 180.000 | 180.000 | **No cotiza** |
| 27 | 81141804-001 | CAMBIO DE PUERTA FRONTAL | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |
| 28 | 81141804-001 | CAMBIO DE SOPORTE DE LA PUERTA FRONTAL | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |



Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO DEL ADO | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 300.000 | 300.000 | **No cotiza** |
| 30 | 81141804-001 | KIT DE CARTUCHO DE TONER WC 4118 | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 | **No cotiza** | | 780.000 | 780.000 | 980.000 | 980.000 | **No cotiza** |
| 31 | 81141804-001 | MANO DE OBRA TECNICA POR SERVICIO | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | | 150.000 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |
| **PRECIO TOTAL LOTE 2** | | | | | | **29.130.000** | | | **3.852.000** | **3.852.000** | **30.210.000** | **30.210.000** | |

**Lote Nº 2 Monto Mínimo 7.865.000.- Monto Máximo: 15.730.000.-**

| **LOTE Nº 3 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA "XEROX WC 5020"** | | | | | | | **DATA SYSTEMS** | | **RV SERVICE** | | **DOCUNET S.A** | | **PRINTEC S.A.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **Unidad de Medida** | **CANTIDAD** | **PRESENTACION** | **PRECIO UNITARIO ESTIMADO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** |
| 1 | 81141804-001 | CAMBIO DE UNIDAD DE CILINDRO | Unidad | 1 | EVENTO | 1.750.000 | **No cotiza** | | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | **No cotiza** | |
| 2 | 81141804-001 | CAMBIO DE UNIDAD DE TONERA | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 350.000 | 350.000 | **No cotiza** | |
| 3 | 81141804-001 | CAMBIO DE UNIDAD FUSORA | Unidad | 1 | EVENTO | 2.200.000 | **No cotiza** | | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | **No cotiza** | |
| 4 | 81141804-001 | CAMBIO DE SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 9.200.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 9.200.000 | 9.200.000 | **No cotiza** | |
| 5 | 81141804-001 | CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 5.200.000 | **No cotiza** | | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | **No cotiza** | |
| 6 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 | **No cotiza** | | 60.000 | 60.000 | 490.000 | 490.000 | **No cotiza** | |
| 7 | 81141804-001 | CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.280.000 | **No cotiza** | | 60.000 | 60.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | **No cotiza** | |
| 8 | 81141804-001 | CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 990.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | 990.000 | 990.000 | **No cotiza** | |
| 9 | 81141804-001 | CAMBIO DE LASER | Unidad | 1 | EVENTO | 1.800.000 | **No cotiza** | | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | **No cotiza** | |
| 10 | 81141804-001 | CAMBIO DE PUERTA LATERAL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.280.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | **No cotiza** | |
| 11 | 81141804-001 | CAMBIO DE DUPLEX | Unidad | 1 | EVENTO | 4.300.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | **No cotiza** | |



Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 81141804-001 | CAMBIO DE ALIMENTADOR BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | **No cotiza** | 60.000 | 60.000 | 300.000 | 300.000 | **No cotiza** |
| 13 | 81141804-001 | CAMBIO DE EMSAMBLE DE SALIDA FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.300.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | **No cotiza** |
| 14 | 81141804-001 | CAMBIO ALIMENTADOR DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 260.000 | **No cotiza** | 60.000 | 60.000 | 260.000 | 260.000 | **No cotiza** |
| 15 | 81141804-001 | CAMBIO DE FUENTE ALTA TENSION | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | **No cotiza** |
| 16 | 81141804-001 | CAMBIO DE FUENTE BAJA TENSION | Unidad | 1 | EVENTO | 1.750.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | **No cotiza** |
| 17 | 81141804-001 | CAMBIO DE BISAGRAS | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | **No cotiza** |
| 18 | 81141804-001 | CAMBIO DE PANEL DE CONTROL | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 900.000 | 900.000 | **No cotiza** |
| 19 | 81141804-001 | CAMBIO DE BANDEJA DE BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 550.000 | 550.000 | **No cotiza** |
| 20 | 81141804-001 | CAMBIO DE CRISTAL DE POSICIÓN | Unidad | 1 | EVENTO | 1.150.000 | **No cotiza** | 450.000 | 450.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | **No cotiza** |
| 21 | 81141804-001 | CAMBIO DE CORREA SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 100.000 | **No cotiza** | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | **No cotiza** |
| 22 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | **No cotiza** | 60.000 | 60.000 | 300.000 | 300.000 | **No cotiza** |
| 23 | 81141804-001 | CAMBIO DE KIT DE RETARDO DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 300.000 | 300.000 | **No cotiza** |
| 24 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE ALIMENTADOR DE BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | **No cotiza** | 60.000 | 60.000 | 300.000 | 300.000 | **No cotiza** |
| 25 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO DE RETARDO DE BANDEJA DE BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | **No cotiza** | 60.000 | 60.000 | 300.000 | 300.000 | **No cotiza** |
| 26 | 81141804-001 | CAMBIO DE EMSAMBLE DEL CHASIS COMPLETO | Unidad | 1 | EVENTO | 3.500.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | **No cotiza** |
| 27 | 81141804-001 | MANO DE OBRA TECNICA POR SERVICIO | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | 150.000 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** |
| **PRECIO TOTAL LOTE 3** | | | | | | **42.650.000** | | **7.502.000** | **7.502.000** | **42.650.000** | **42.650.000** | |

**Lote Nº 3 Monto Mínimo: 5.200.000.-  Monto Máximo: 10.400.000.-**



Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| LOTE Nº 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX WORKCENTRE 5230 | | | | | | | DATA SYSTEMS | | RV SERVICE | | DOCUNET S.A | | PRINTEC S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | Unidad de Medida | CANTIDAD | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO |
| 1 | 81141804-001 | DIAGNOSTICO, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO S/ REPUESTO | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | **No cotiza** | | 150.000 | 150.000 | 350.000 | 350.000 | **No cotiza** | |
| 2 | 81141804-001 | CAMBIO DE SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 3.000.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | **No cotiza** | |
| 3 | 81141804-001 | CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 4.800.000 | **No cotiza** | | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | **No cotiza** | |
| 4 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIAS | Unidad | 1 | EVENTO | 750.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | 750.000 | 750.000 | **No cotiza** | |
| 5 | 81141804-001 | CAMBIO CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | **No cotiza** | |
| 6 | 81141804-001 | CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.550.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | **No cotiza** | |
| 7 | 81141804-001 | CAMBIO DE LASER | Unidad | 1 | EVENTO | 2.250.000 | **No cotiza** | | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | **No cotiza** | |
| 8 | 81141804-001 | CAMBIO DE PUERTA LATERAL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | **No cotiza** | |
| 9 | 81141804-001 | CAMBIO DE ALIMENTADOR BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 780.000 | **No cotiza** | | 60.000 | 60.000 | 780.000 | 780.000 | **No cotiza** | |
| 10 | 81141804-001 | CAMBIO DE EMSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.350.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | **No cotiza** | |
| 11 | 81141804-001 | CAMBIO DE ALIMENTADOR DE BANDEJA B1 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.300.000 | **No cotiza** | | 60.000 | 60.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | **No cotiza** | |
| 12 | 81141804-001 | CAMBIO DE FUENTE DE BAJA TENSION | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 800.000 | 800.000 | **No cotiza** | |
| 13 | 81141804-001 | CAMBIO DE BISAGRAS | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 980.000 | 980.000 | **No cotiza** | |
| 14 | 81141804-001 | CAMBIO DE PANEL DE CONTROL | Unidad | 1 | EVENTO | 3.900.000 | **No cotiza** | | 1.000 | 1.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | **No cotiza** | |



Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | CAMBIO DE BANDEJA DE BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 1.650.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | **No cotiza** | |
| 16 | 81141804-001 | CAMBIO DE CRISTAL DE EXPOSICIÓN | Unidad | 1 | EVENTO | 850.000 | **No cotiza** | 450.000 | 450.000 | 850.000 | 850.000 | **No cotiza** | |
| 17 | 81141804-001 | CAMBIO DE CORREA DE SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | **No cotiza** | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | **No cotiza** | |
| 18 | 81141804-001 | CAMBIO DE KIT MODULO XEROGRÁFICO (INCLUYE CILINDRO, CUCHILLA DE LIMPIEZA Y RODILLO DE CARGA) | Unidad | 1 | EVENTO | 3.000.000 | **No cotiza** | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | **No cotiza** | |
| 19 | 81141804-001 | CAMBIO DE KIT TONER CON CHIP | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 | **No cotiza** | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | **No cotiza** | |
| 20 | 81141804-001 | CAMBIO DE PILA MNV | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | **No cotiza** | 180.000 | 180.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | |
| 21 | 81141804-001 | RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO POR ALIMENTADOR DE PAPEL | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 | **No cotiza** | 450.000 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | **No cotiza** | |
| 22 | 81141804-001 | KIT DE RODILLO (UNO POR BANDEJA) | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | **No cotiza** | 250.000 | 250.000 | 350.000 | 350.000 | **No cotiza** | |
| 23 | 81141804-001 | CONJUNTO DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 2.500.000 | **No cotiza** | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | **No cotiza** | |
| 24 | 81141804-001 | RODILLO ALIMENTADOR DEL ADF | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 | **No cotiza** | 250.000 | 250.000 | 600.000 | 600.000 | **No cotiza** | |
| 25 | 81141804-001 | BANDEJA 2 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.300.000 | **No cotiza** | 1.000 | 1.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | **No cotiza** | |
| 26 | 81141804-001 | KIT DE RODILLO DE B1 B2 B3 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | 150.000 | 150.000 | 400.000 | 400.000 | **No cotiza** | |
| **PRECIO TOTAL LOTE 4** | | | | | | **37.910.000** | | **13.210.000** | **13.210.000** | **37.910.000** | **37.910.000** | | |

**Lote Nº 4 Monto Mínimo: 2.825.000. –  Monto Máximo: 5.650.000.-**

| **LOTE Nº 5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON IR 2030 - GPR 18** | | | | | | | **DATA SYSTEMS** | | **RV SERVICE** | | **DOCUNET S.A** | | **PRINTEC S.A.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **Unidad de Medida** | **CANTIDAD** | **PRESENTACION** | **PRECIO UNITARIO ESTIMADO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** |



Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | CAMBIO UNIDAD DE CILINDRO | Unidad | 1 | EVENTO | 1.625.000 | 820.000 | 820.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 2 | 81141804-001 | CAMBIO ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 3 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE ALIMENTACION DEL BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 4 | 81141804-001 | CAMBIO UNIDAD REVELADORA | Unidad | 1 | EVENTO | 1.800.000 | 720.000 | 720.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 5 | 81141804-001 | CAMBIO EMBRAGUE DEL CASSETTE | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 6 | 81141804-001 | CAMBIO EMBRAGUE DEL BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 7 | 81141804-001 | CAMBIO PUERTA LATERAL IZQUIERDA | Unidad | 1 | EVENTO | 1.600.000 | 50.000 | 50.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 8 | 81141804-001 | CAMBIO UNIDAD DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.250.000 | 750.000 | 750.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 9 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE ALIMENTACION DEL CASSETE | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 10 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE SEPARACION DEL CASSETE | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 11 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE TRANSFERENCIA | Unidad | 1 | EVENTO | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 12 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO MAGNETICO | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 120.000 | 120.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 13 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE PRESIÓN | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 120.000 | 120.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 14 | 81141804-001 | CAMBIO DE CUCHILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 15 | 81141804-001 | TONER | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| 16 | 81141804-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PARTES | Unidad | 1 | EVENTO | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 150.000 | 150.000 | **No cotiza** | **No cotiza** |
| **PRECIO TOTAL LOTE 5** | | | | | | **8.085.000** | **3.800.000** | **3.800.000** | **4.407.000** | **4.407.000** | | |

**Lote Nº 5 Monto Mínimo: 1.912.500.- Monto Máximo: 3.825.000.-**

| **LOTE Nº 6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON IR 3230 - GPR 15** | **DATA SYSTEMS** | **RV SERVICE** | **DOCUNET S.A** | **PRINTEC S.A.** |
|---|---|---|---|---|



Avda. Mcal. López y Cnel. Caza
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | Unidad de Medida | CANTIDAD | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | CAMBIO UNIDAD DE CILINDRO | Unidad | 1 | EVENTO | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 2 | 81141804-001 | CAMBIO ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 3 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE ALIMENTACION DEL BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 4 | 81141804-001 | CAMBIO EMBRAGUE DE REGISTRO | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 5 | 81141804-001 | CAMBIO UNIDAD REVELADORA | Unidad | 1 | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 6 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE LIMPIEZA | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 7 | 81141804-001 | CAMBIO UNIDAD DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 8 | 81141804-001 | CAMBIO FILTRO DEL VENTILADOR | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 9 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE ARRASTRE DEL ADF | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 50.000 | 50.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 10 | 81141804-001 | CAMBIO ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL ADF | Unidad | 1 | EVENTO | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 11 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE SEPARACION | Unidad | 1 | EVENTO | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 12 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE PRESIÓN | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 13 | 81141804-001 | CAMBIO PLACA DE PANEL DE CONTROL | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 14 | 81141804-001 | CAMBIO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL CASSETTE | Unidad | 1 | EVENTO | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 1.000 | 1.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 15 | 81141804-001 | TONER | Unidad | 1 | EVENTO | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |
| 16 | 81141804-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PARTES | Unidad | 1 | EVENTO | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 150.000 | 150.000 | **No cotiza** | | **No cotiza** | |



Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRECIO TOTAL LOTE 6** | **7.000.000** | **7.000.000** | **7.000.000** | **4.407.000** | **4.407.000** | | | | |

**Lote Nº 6 Monto Mínimo: 1.865.000 - Monto Máximo: 3.730.000.-**

| **LOTE Nº 7 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORAS MARCA RISO RZ 390** | | | | | | | **DATA SYSTEMS** | | **RV SERVICE** | | **DOCUNET S.A** | | **PRINTEC S.A.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOG** | **DESCRIPCION** | **Unidad de Medida** | **CANTIDAD** | **PRESENTACION** | **PRECIO UNITARIO ESTIMADO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** |
| 1 | 81141804-003 | CAMBIO DE ENGRANAJE SECTORIAL | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 400.000 | 400.000 |
| 2 | 81141804-003 | CAMBIO DE RODILLO DE PRESIÓN; A3 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.500.000 | **No cotiza** | | 2.500.000 | 2.500.000 | **No cotiza** | | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 3 | 81141804-003 | CAMBIO DE ENGRANAJE; M1X15X12 | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 | **No cotiza** | | 850.000 | 850.000 | **No cotiza** | | 900.000 | 900.000 |
| 4 | 81141804-003 | CAMBIO DE MUELLE DE CARGA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 400.000 | 400.000 |
| 5 | 81141804-003 | CAMBIO DE CUBRIR F; ALMOHADILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 400.000 | 400.000 |
| 6 | 81141804-003 | CAMBIO DE BASE F; ALMOHADILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 400.000 | 400.000 |
| 7 | 81141804-003 | CAMBIO DE ALMOHADILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 400.000 | 400.000 |
| 8 | 81141804-003 | CAMBIO DE TIRA DE ABSORCIÓN ( (328 X 18) | Unidad | 1 | EVENTO | 500.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 500.000 | 500.000 |
| 9 | 81141804-003 | CAMBIO DE ENGRANAJE; M1X25X7 OWC | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 | **No cotiza** | | 750.000 | 750.000 | **No cotiza** | | 800.000 | 800.000 |
| 10 | 81141804-003 | CAMBIO DE RECOGEDOR DE GOMA- RODILLO PARA ARRIBA | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 | **No cotiza** | | 650.000 | 650.000 | **No cotiza** | | 700.000 | 700.000 |
| 11 | 81141804-003 | CAMBIO DE NÚCLEO; RODILLO DE RECOGIDA | Unidad | 1 | EVENTO | 1.000.000 | **No cotiza** | | 1.000.000 | 1.000.000 | **No cotiza** | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 12 | 81141804-003 | CAMBIO DE CINTURÓN (CORREAS DE DESECHO) | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 400.000 | 400.000 |
| 13 | 81141804-003 | CAMBIO DE HOJA DE BLOQUEO DE TINTA | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 | **No cotiza** | | 400.000 | 400.000 | **No cotiza** | | 700.000 | 700.000 |
| 14 | 81141804- | TINTA | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 | **No cotiza** | | 450.000 | 450.000 | **No cotiza** | | 420.000 | 420.000 |



Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 003 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 81141804-003 | MASTER | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 | **No cotiza** | | 500.000 | 500.000 | **No cotiza** | 480.000 | 480.000 |
| 16 | 81141804-003 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 | **No cotiza** | | 500.000 | 500.000 | **No cotiza** | 650.000 | 650.000 |
| **PRECIO TOTAL LOTE 7** | | | | | | **11.050.000** | | | **9.350.000** | **9.350.000** | | **11.050.000** | **11.050.000** |

**Lote Nº 7 Monto Mínimo: 8.151.250 - Monto Máximo: 16.302.500.-**

| **LOTE Nº 8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORAS MARCA RISO RZ 370** | | | | | | **PRECIO UNITARIO ESTIMADO** | **DATA SYSTEMS** | | **RV SERVICE** | | **DOCUNET S.A** | | **PRINTEC S.A.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **Unidad de Medida** | **CANTIDAD** | **PRESENTACION** | **PRECIO ESTIMADO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** |
| 1 | 81141804-003 | CAMBIO DE ENGRANAJE SECTORIAL | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 400.000 | 400.000 |
| 2 | 81141804-003 | CAMBIO DE RODILLO DE PRESIÓN; A3 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.500.000 | **No cotiza** | | 2.500.000 | 2.500.000 | **No cotiza** | | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 3 | 81141804-003 | CAMBIO DE ENGRANAJE; M1X15X12 | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 | **No cotiza** | | 850.000 | 850.000 | **No cotiza** | | 900.000 | 900.000 |
| 4 | 81141804-003 | CAMBIO DE MUELLE DE CARGA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 400.000 | 400.000 |
| 5 | 81141804-003 | CAMBIO DE CUBRIR F; ALMOHADILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 400.000 | 400.000 |
| 6 | 81141804-003 | CAMBIO DE BASE F; ALMOHADILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 400.000 | 400.000 |
| 7 | 81141804-003 | CAMBIO DE ALMOHADILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 400.000 | 400.000 |
| 8 | 81141804-003 | CAMBIO DE TIRA DE ABSORCIÓN ( (328 X 18) | Unidad | 1 | EVENTO | 500.000 | **No cotiza** | | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | | 500.000 | 500.000 |
| 9 | 81141804-003 | ENGRANAJE; M1X25X7 OWC | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 | **No cotiza** | | 750.000 | 750.000 | **No cotiza** | | 800.000 | 800.000 |
| 10 | 81141804-003 | CAMBIO DE RECOGEDOR DE GOMA- RODILLO PARA ARRIBA | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 | **No cotiza** | | 650.000 | 650.000 | **No cotiza** | | 700.000 | 700.000 |



Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-003 | CAMBIO DE NÚCLEO; RODILLO DE RECOGIDA | Unidad | 1 | EVENTO | 1.000.000 | **No cotiza** | 1.000.000 | 1.000.000 | **No cotiza** | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 12 | 81141804-003 | CAMBIO DE CINTURÓN (CORREAS DE DESECHO) | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | **No cotiza** | 250.000 | 250.000 | **No cotiza** | 400.000 | 400.000 |
| 13 | 81141804-003 | CAMBIO DE HOJA DE BLOQUEO DE TINTA | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 | **No cotiza** | 400.000 | 400.000 | **No cotiza** | 700.000 | 700.000 |
| 14 | 81141804-003 | TINTA | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 | **No cotiza** | 450.000 | 450.000 | **No cotiza** | 420.000 | 420.000 |
| 15 | 81141804-003 | MASTER | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 | **No cotiza** | 500.000 | 500.000 | **No cotiza** | 480.000 | 480.000 |
| 16 | 81141804-003 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 | **No cotiza** | 500.000 | 500.000 | **No cotiza** | 650.000 | 650.000 |
| **PRECIO TOTAL LOTE 8** | | | | | | **11.050.000** | | **9.350.000** | **9.350.000** | | **11.050.000** | **11.050.000** |

**Lote Nº 8 Monto Mínimo 8.151.250 - Monto Máximo: 16.302.500.-**

**PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA**
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

**PROF. DR. SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO**
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

**DR. JORGE E. GIUBI BOBEDA**
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

**DR. MANUEL BERNAL ROLÓN**
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

**DRA.ROSALINA AYALA**
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

**LIC. MARÍA TERESA CORONEL ÁVALOS**
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

**LIC. NERIS AGUILAR**
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

**LIC. ALBERTO CANO**
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

**LIC. LIZANIA CARDOZO**
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

**LIC. VICTOR VILLALBA**
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

**UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA**
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas



Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay