INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - LOTE 1

CD N° 05/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

LOTE 1 ; MARCA CANON							DATASYSTEMS SAECA	RV SERVICE DE RODOLFO RAMÓN VILLALBA ALMADA	IGC S.R.L.
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION						
1	81111812-002	Fotocopiadora, marca CANON, modelo IR2022N, serie N° (21)MZZ06974	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	750.000	380.000	200.000
			Rodillo de alimentación de cassette	Unidad	1	Evento	40.000	10.000	50.000
			Rodillo de separación de cassette	Unidad	1	Evento	40.000	10.000	30.000
			Almohadilla de separación	Unidad	1	Evento	60.000	5.000	30.000
			Rodillo de recolección	Unidad	1	Evento	40.000	5.000	30.000
			Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	920.000	280.000	75.000
			Rodillo de Transferencia	Unidad	1	Evento	80.000	35.000	120.000
			Unidad de fijación	Unidad	1	Evento	750.000	950.000	140.000
			Mano de Obra por sustitución de repuestos	Unidad	1	Evento	80.000	15.000	120.000
			Sensor de Registro	Unidad	1	Evento	15.000	25.000	30.000
			Embrague de registro	Unidad	1	Evento	100.000	25.000	30.000
			brazo liberador de cartucho	Unidad	1	Evento	15.000	15.000	30.000
			Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	1	Evento	40.000	5.000	15.000
			Limpieza de rodillo de alimentacion y separacion	Unidad	1	Evento	40.000	5.000	15.000
			Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	1	Evento	40.000	5.000	15.000
			Limpieza interna del equipo	Unidad	1	Evento	40.000	2.500	15.000
			Limpieza varias en modo de servicio	Unidad	1	Evento	40.000	2.500	15.000
			Lubricación de engranajes y partes moviles que lo requieran	Unidad	1	Evento	40.000	2.500	15.000
			Ajuste de calidad de copias	Unidad	1	Evento	40.000	2.500	5.000
TOTAL ITEM 1							3.170.000	1.780.000	980.000
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION						
2	81111812-002	Fotocopiadora, marca CANON, modelo IR1024, serie N° DQT03186	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	550.000	280.000	120.000
			Rodillo de presion	Unidad	1	Evento	280.000	150.000	50.000
			Rodillo de fusor	Unidad	1	Evento	5.000	10.000	50.000
			Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	920.000	250.000	30.000
			Cuchilla	Unidad	1	Evento	280.000	25.000	30.000
			Rodillo magnetico	Unidad	1	Evento	300.000	10.000	30.000
			Cable Flat	Unidad	1	Evento	5.000	75.000	5.000
			Rodillo de registro	Unidad	1	Evento	3.000	15.000	10.000
			Rodillo de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	5.000	15.000	10.000
			Rodillo de separación de cassette	Unidad	1	Evento	60.000	15.000	10.000
			Rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	40.000	15.000	10.000
			Pelicula de fusor	Unidad	1	Evento	450.000	280.000	250.000
			Brazo de union puerta lateral	Unidad	1	Evento	10.000	5.000	15.000
			Engranaje de Unidad reveladora	Unidad	1	Evento	12.000	15.000	5.000
			Puerta Lateral	Unidad	1	Evento	45.000	5.000	15.000
			Mano de Obra por sustitución de repuestos	Unidad	1	Evento	80.000	10.000	80.000
			Rodillo de recolección	Unidad	1	Evento	3.000	5.000	10.000
			Rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	3.000	25.000	10.000
			Unidad de Fusor	Unidad	1	Evento	750.000	2.000	180.000
			Bandeja de documentos	Unidad	1	Evento	5.000	2.000	15.000
			Base del ADF	Unidad	1	Evento	5.000	650.000	15.000
			Ajuste de calidad de copias	Unidad	1	Evento	40.000	2.500	5.000
TOTAL ITEM 2							3.851.000	1.861.500	955.000
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION						
3	81111812-002	Impresora Laser Color Marca : CANON Modelo: LBP-5970, Serie N° VDY945921	amarillo	Unidad	1	Evento	2.200.000	450.000	450.000
			Unidad de cilindro magenta	Unidad	1	Evento	2.200.000	450.000	450.000
			Unidad de cilindro cyan	Unidad	1	Evento	2.200.000	450.000	450.000
			negro	Unidad	1	Evento	2.200.000	450.000	450.000
			Bandejas varias	Unidad	1	Evento	150.000	280.000	250.000
			Tarjeta controladora	Unidad	1	Evento	4.600.000	750.000	330.000
			Unidad de fusor	Unidad	1	Evento	2.200.000	980.000	1.230.000
			Rodillo de presion	Unidad	1	Evento	330.000	450.000	800.000
			Correa de transporte de imagen	Unidad	1	Evento	1.080.000	650.000	120.000
			separacion	Unidad	1	Evento	60.000	45.000	150.000
			Rodillo de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	60.000	45.000	220.000
			Rodillo de alimentacion	Unidad	1	Evento	60.000	45.000	220.000
			preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	150.000	30.000	100.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	80.000	15.000	80.000
TOTAL ITEM 3							17.570.000	5.090.000	5.300.000
TOTAL GENERAL (ITEM 1 AL 3)							24.591.000	8.731.500	7.235.000

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - LOTE 2
CD N° 05/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

LOTE 2 ; MARCA HEWLETT PACKARD							DATASYSTEMS SAECA	RV SERVICE DE RODOLFO RAMÓN VILLALBA ALMADA	IGC S.R.L.
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
			MENTINIENTO Y REPARACION						
1	81111812-002	Impresora a chorro de tinta, marca HP Deskjet 6940, serie Nº MY8AVCK6FC	limpieza de reservorio de tintas	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			lubricación de partes moviles	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Cablibración de cabezales de impresión	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Verificación de Placa electronica	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Diagnostico	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
			Reparación de la Placa madre	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	40.000
			Cambio de placa madre	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Reparación de la placa de cabezal	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	40.000
			Cambio de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Cambio de canstilla portacartucho	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	60.000
			Servicio total del service station	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Cambio demotores	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	30.000
			Cambio de encoder	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	30.000
			Cambio del disco de medida de fijación	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
			Reparación de la fuente	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	30.000
			Cambio de la fuente	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
		TOTAL ITEM 1					-	47.500	395.000
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION						
2	81111812-002	Impresora multifuncion, marca HP officejet 6500, serie Nº MY977212KT	limpieza de reservorio de tintas	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			lubricación de partes moviles	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Cablibración de cabezales de impresión	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	80.000
			Verificación de Placa electronica	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	1.000
			Diagnostico	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
			Reparación de placa madre	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	60.000
			Cambio de placa madre	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Reparación de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	120.000
			Cambio de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	200.000
			Cambio de canastilla porta cartucho	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	40.000
			Servicio total del service station	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Cambio demotores	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	40.000
			Cambio de encoder	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	40.000
			Cambio de disco de medida de fijación	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	10.000
			Reparación de la fuente	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	40.000
			Cambio de la fuente	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	40.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	20.000
			Cambio de lámpara escáner	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	60.000
			Cambio de rodillo escáner	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	35.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
TOTAL ITEM 2							-	52.500	881.000
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION						
3	81111812-002	Impresora Multifunción Laser, marca HP, modelo 2727NF, serie Nº CNG8B4GP39	Diagnostico	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	10.000
			Limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
			Reparación del fusor	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	75.000	60.000
			Cambio del fusor	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	160.000
			Reaparación de la placa	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	60.000
			Cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	100.000
			Reparación de placa de función específica	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	10.000
			Cambio de la placa de función específica	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	20.000
			Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	50.000
			Cambio de Flat	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	40.000
			Cambio de Kit de mantenimento completo	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	250.000	300.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	50.000
TOTAL ITEM 3							-	350.000	865.000
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION						
4	81111812-002	Impresora, marca HP, modelo LaserJet CP2025DN-AR, serie Nº CNHIS453447	Diagnostico	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
			Limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
			Reparación del fusor	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	75.000	60.000
			Cambio del fusor	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	220.000	80.000
			Reaparación de la placa	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	60.000
			Cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	305.000
			Reparación de placa de función específica	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Cambio de la placa de función específica	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	35.000
			Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	60.000
			Cambio de Flat	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	15.000
			Cambio de Kit de mantenimento completo	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	450.000	320.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	20.000
TOTAL ITEM 4							-	767.500	980.000
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION						
5	81111812-002	Impresora Laser monocromática, marca HP, modelo LaserJet p2055dn, serie Nº CNCGB62600	Limpieza del fusor	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
			Lubricación de partes	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
			Limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	75.000	5.000
			Verificación de placa electronica	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
			Diagnostico	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
			Reparación del fusor	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	40.000
			Cambio del fusor	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	150.000
			Reparación de placa	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	60.000
			Cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	200.000
			Reparación de la placa de función específica	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	40.000
			Reparación de la fuente alimentación	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	30.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	25.000
			Cambio de Kit de mantenimento completo	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	250.000	400.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	10.000
TOTAL ITEM 5							-	355.000	980.000
TOTAL GENERAL (ITEM 1 AL 5)							-	1.572.500	4.101.000

OBS.: SE CORRIGE EL MONTO TOTAL DEL ITEM 2 Y EL MONTO TOTAL DEL LOTE 2

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - LOTE 3
CD N° 05/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

LOTE 3 ; MARCA EPSON							DATASYSTEMS SAECA	RV SERVICE DE RODOLFO RAMÓN VILLALBA ALMADA	IGC S.R.L.
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION						
1		Impresora matricial, marca EPSON, modelo DFX 9000, serie Nº GKK0015089	Diagnostico	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
			Limpieza general externa e interna, lubricación	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	5.000
			Reparación de cabezal de impresión	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	45.000	120.000
			Cambio de cabezal de impresión	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	180.000
			Reparación de fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	30.000
			Cambio de fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	30.000
			Reparación de placa mecanica	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	120.000
			Reparación de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	65.000	80.000
			Reparación de motores	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	15.000	30.000
			Reparación de engranajes	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	20.000
			Reparación de sensores	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	20.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	2.500	60.000
	81111812-002		Mano de Obra	Unidad	1	Evento	NO COTIZA	15.000	50.000
TOTAL ITEM 1							0	162.500	750.000
TOTAL GENERAL (ITEM 1)							0	162.500	750.000