BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013**

**VISTOS:** La Resolución Nº 3 inserta en el Acta 161 de fecha 5 de diciembre de 2012 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por la cual se resolvió aprobar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) Ad Referéndum – Ejercicio 2013, en el cual se halla contemplada la convocatoria para la contratación del Servicio de Mantenimiento de Impresoras Láser RICOH para el Banco Nacional de Fomento, en la modalidad de Contratación Vía Excepción Ad Referendum – Ejercicio 2013; la Resolución Nº 4 inserta en el Acta 15 de fecha 30 de enero de 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por la cual se resolvió llamar a Contratación Vía Excepción para el citado Servicio; la oferta presentada por la firma **J. FLEISCHMAN Y CÍA S.R.L.**; el informe C.E. Nº 32/2013 de fecha 7 de mayo de 2013 del Comité de Evaluación; el informe DAJA/VC Nº 82 de fecha 5 de diciembre de 2013 de la Asesoría Legal; y,

**CONSIDERANDO**: Que el Comité de Evaluación en su informe C.E. Nº 32/2013, recomienda adjudicar a la firma **J. FLEISCHMAN Y CÍA S.R.L.** el Servicio de Mantenimiento de Impresoras Láser RICOH para el Banco Nacional de Fomento, en la modalidad de Contratación Vía Excepción, por cumplir su oferta con las condiciones legales, técnicas y económicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Vía Excepción BNF CVE Nº 2/2013; que de conformidad a lo establecido en el Artículo 11º del Decreto Reglamentario 21909/03, concordante con los Artículos 26º, 27º y 28º de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y en virtud a lo establecido en el Artículo 38º de la misma ley; por tanto,

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**R E S U E L V E:**

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**Art. 1°)** Aprobar el resultado de la Contratación Vía Excepción BNF-CVE Nº 2/2013 para el Servicio de Mantenimiento de Impresoras Láser RICOH para el Banco Nacional de Fomento, Ad Referedum – Ejercicio 2013, en la modalidad de Contratación Vía Excepción, de conformidad al informe C.E. Nº 32/2013 de fecha 7 de mayo de 2013 del Comité de Evaluación.----------

**Art. 2°)** Adjudicar a la firma **J. FLEISCHMAN Y CÍA. S.R.L.** el Servicio de Mantenimiento de Impresoras Láser RICOH para el Banco Nacional de Fomento, en la modalidad de Contrato Abierto, con un monto máximo de G. 660.000.000.- (guaraníes seiscientos sesenta millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un monto mínimo de G. 330.000.000.- (guaraníes trescientos treinta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los cuales la suma de G. 500.000.000.- (guaraníes quinientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) corresponde al Ejercicio 2013; y el saldo de G. 160.000.000.- (ciento sesenta millones) correspondiente al Ejercicio 2014, quedará supeditado a la aprobación del presupuesto de dicho Ejercicio; con vigencia de contrato por el término de 12 (doce) meses, en base a su oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria cuyo resultado se aprueba por el Artículo 1°) de la presente Resolución, y al Anexo que consta de 59 (cincuenta y nueve) páginas, foliadas y rubricadas por los señores Miembros del Consejo de Administración, ante el Secretario Interino del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.----------

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Boquerón - Tel./Fax: 493172 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 2)**

**Art. 3°)** Facultar al señor Presidente del Banco Nacional de Fomento a suscribir el contrato respectivo con la firma **J. FLEISCHMAN Y CÍA. S.R.L.**, de acuerdo con la Pro forma del Contrato, cuyos términos se transcriben en la Sección V del Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Resolución Nº 4 inserta en el Acta 15 de fecha 30 de enero de 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.----------

**Art. 4°)** Autorizar a la Dirección General de Administración y Finanzas – Dirección de Finanzas - División de Presupuesto - Sección Cobros y Pagos, a efectuar los pagos correspondiente por la adjudicación resuelta por el Artículo 2°) de esta Resolución, conforme a los términos del contrato a ser suscripto.----------

**Art. 5°)** Imputar los pagos autorizados por el Artículo 4°) de la presente Resolución, a las Cuentas y Sub-Cuentas correspondientes.----------

**Art. 6°)** Distribuir copia a quienes corresponda y archivar.----------

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Fdo.: CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO - **PRESIDENTE**
Jorge Gustavo Díaz Bogado - Carlos Gerardo Morínigo González
Flavio Rubén Martínez - Antonio Zorz Carron
Víctor Manuel Miranda Ocampo - César Jure Yunis - **MIEMBROS**
Alcides Galeano Mernes - Secretario Interino Consejo de Administración

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 815 c/ Tacuary - Tel./Fax: 485 772 - 448 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 3)**

## ANEXO

## J. FLEISCHMAN Y CÍA. S.R.L.

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASER RICOH PARA CASA MATRIZ Y AGENCIAS PERIFERICAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | | | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario mano de obra Gs. | Precio Unitario Repuesto Gs. | Precio Total Mano De Obra Y Repuesto Incluido Gs. |
| | | CÓDIGO | Descripción del Repuesto a ser cambiado | Modelo de equipo | | | | | |
| DEPARTAMENTO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 1 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 274.044 | 919.044 |
| 2 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 270.142 | 915.142 |
| 3 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 465.905 | 1.110.905 |
| 4 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 285.929 | 930.929 |
| 5 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 341.624 | 986.624 |
| 6 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.996.063 | 5.641.063 |
| 7 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 248.325 | 893.325 |
| 8 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.574.499 | 2.219.499 |
| 9 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 10 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 121.561 | 766.561 |
| 11 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 12 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 213.560 | 858.560 |
| 13 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 181.277 | 826.277 |
| 14 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 314.131 | 959.131 |
| 15 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 197.241 | 842.241 |
| 16 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 137.170 | 782.170 |
| 17 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 42.570 | 687.570 |
| 18 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.312.575 | 1.957.575 |
| 19 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 563.166 | 1.208.166 |
| 20 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 6.823.468 | 7.468.468 |
| 21 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 491772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 4)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.564.746 | 5.209.746 |
| 23 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 24 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.658.900 | 2.303.900 |
| 25 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 82.775 | 727.775 |
| 26 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 7.686 | 652.686 |
| 27 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 18.624 | 663.624 |
| 28 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 11.825 | 656.825 |
| 29 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 116.122 | 761.122 |
| 30 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 327.966 | 972.966 |
| 31 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 13.008 | 658.008 |
| 32 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 12.121 | 657.121 |
| 33 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 173.591 | 818.591 |
| 34 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 36.066 | 681.066 |
| 35 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 26.606 | 671.606 |
| 36 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 136.224 | 781.224 |
| 37 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 563.166 | 1.208.166 |
| 38 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 6.823.468 | 7.468.468 |
| 39 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 40 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.564.746 | 5.209.746 |
| 41 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 42 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.658.900 | 2.303.900 |
| 43 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 82.775 | 727.775 |
| 44 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 7.686 | 652.686 |
| 45 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 18.624 | 663.624 |
| 46 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 11.825 | 656.825 |
| 47 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 116.122 | 761.122 |
| 48 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 327.966 | 972.966 |
| 49 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 13.008 | 658.008 |
| 50 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 12.121 | 657.121 |
| 51 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 173.591 | 818.591 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 918 c/ Tacuary - Tel./Fax: 491772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 5)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 36.066 | 681.066 |
| 53 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 26.606 | 671.606 |
| 54 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 136.224 | 781.224 |
| 55 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 136.224 | 781.224 |
| 56 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 278.124 | 923.124 |
| 57 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 193.694 | 838.694 |
| 58 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 51.439 | 696.439 |
| 59 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.285.823 | 4.930.823 |
| 60 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 671.956 | 1.316.956 |
| 61 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 391.112 | 1.036.112 |
| 62 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 55.578 | 700.578 |
| 63 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 118.723 | 763.723 |
| 64 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 18.329 | 663.329 |
| 65 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 195.113 | 840.113 |
| 66 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 411.067 | 1.056.067 |
| 67 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 9.164 | 654.164 |
| 68 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 36.066 | 681.066 |
| 69 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.752.712 | 3.397.712 |
| 70 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.765.128 | 3.410.128 |
| 71 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 236.027 | 881.027 |
| 72 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.865.198 | 3.510.198 |
| 73 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 310.406 | 955.406 |
| 74 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 31.632 | 676.632 |
| 75 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 104.770 | 749.770 |
| 76 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 35.771 | 680.771 |
| 77 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 199.015 | 844.015 |
| 78 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.853.125 | 2.498.125 |
| 79 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.705.759 | 5.350.759 |
| 80 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 620.960 | 1.265.960 |
| 81 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit - 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.927.478 | 5.572.478 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 493172 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 6)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.158.310 | 3.803.310 |
| 83 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 9.814.454 | 10.459.454 |
| 84 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR-DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.290.355 | 2.935.355 |
| 85 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.205.707 | 1.850.707 |
| 86 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 600.414 | 1.245.414 |
| 87 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 366.279 | 1.011.279 |
| 88 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.417.670 | 2.062.670 |
| 89 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.075.978 | 3.720.978 |
| 90 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.253.007 | 1.898.007 |
| 91 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.653.283 | 2.298.283 |
| 92 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 93 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 121.561 | 766.561 |
| 94 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 95 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 158.928 | 803.928 |
| 96 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 140.718 | 785.718 |
| 97 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 226.685 | 871.685 |
| 98 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 283.445 | 928.445 |
| 99 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 611.205 | 1.256.205 |
| 100 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.343.715 | 2.988.715 |
| 101 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.084.057 | 1.729.057 |
| 102 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 157.036 | 802.036 |
| 103 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.390.324 | 2.035.324 |
| 104 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.090.561 | 1.735.561 |
| 105 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 945.261 | 1.590.261 |
| 106 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.529.515 | 3.174.515 |
| 107 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.980.247 | 5.625.247 |
| 108 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 173.355 | 818.355 |
| 109 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.822.233 | 2.467.233 |
| 110 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 568.783 | 1.213.783 |
| 111 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 392.442 | 1.037.442 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 493772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 7)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 383.721 | 1.028.721 |
| 113 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 421.857 | 1.066.857 |
| 114 | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 126.528 | 771.528 |
| 115 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 58.534 | 703.534 |
| 116 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 620.960 | 1.265.960 |
| 117 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 204.691 | 849.691 |
| 118 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 349.429 | 994.429 |
| 119 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 306.268 | 951.268 |
| 120 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.158.014 | 3.803.014 |
| 121 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.730.393 | 3.375.393 |
| 122 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.152.249 | 3.797.249 |
| 123 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 9.867.815 | 10.512.815 |
| 124 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 383.721 | 1.028.721 |
| 125 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.158.310 | 3.803.310 |
| 126 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. PCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 6.594.900 | 7.239.900 |
| 127 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.992.811 | 5.637.811 |
| 128 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 5.014.539 | 5.659.539 |
| 129 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 5.424.867 | 6.069.867 |
| 130 | 81111812-002 | D0292850 | Tray | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 732.411 | 1.377.411 |
| 131 | 81111812-002 | D0292900 | Tray | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.203.785 | 1.848.785 |
| 132 | 81111812-002 | B2233441 | Belt | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 52.917 | 697.917 |
| 133 | 81111812-002 | B2234573 | Belt | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 41.388 | 686.388 |
| 134 | 81111812-002 | D0292677 | Belt | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 29.267 | 674.267 |
| 135 | 81111812-002 | AX050333 | Tapa lateral | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 571.295 | 1.216.295 |
| 136 | 81111812-002 | D0094540 | Tapa lateral | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 454.228 | 1.099.228 |
| 137 | 81111812-002 | D0295793 | hard disk | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.921.563 | 2.566.563 |
| 138 | 81111812-002 | D0293205 | Cluch | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 351.557 | 996.557 |
| 139 | 81111812-002 | D0293221 | cluch | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 662.052 | 1.307.052 |
| 140 | 81111812-002 | D0293224 | cluch | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 646.236 | 1.291.236 |
| 141 | 81111812-002 | D0293223 | Cluch | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 646.236 | 1.291.236 |

COPIA
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 499772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 8)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 81111812-002 | D0293222 | Cluch | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 646.236 | 1.291.236 |
| 143 | 81111812-002 | D0294474 | Cluch | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 234.135 | 879.135 |
| 144 | 81111812-002 | B0042310 | Guia papel | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 20.694 | 665.694 |
| 145 | 81111812-002 | AE010068 | Rodillo | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.757.294 | 3.402.294 |
| 146 | 81111812-002 | G1891100 | Driver stay | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.599.629 | 5.244.629 |
| 147 | 81111812-002 | D0291147 | DC. DRIVER | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 327.996 | 972.996 |
| 148 | 81111812-002 | B2231188 | Dc. driver | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 349.429 | 994.429 |
| 149 | 81111812-002 | AX050333 | DC motor | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 571.295 | 1.216.295 |
| 150 | 81111812-002 | D0294375 | Stepper | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 571.295 | 1.216.295 |
| 151 | 81111812-002 | G1891405 | Panel control | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.341.694 | 1.986.694 |
| 152 | 81111812-002 | A2240193 | Ac Board | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.209.700 | 4.854.700 |
| 153 | 81111812-002 | G1885716 | P.Controller | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 12.315.294 | 12.960.294 |
| 154 | 81111812-002 | D0295120 | I/o | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.782.866 | 3.427.866 |
| 155 | 81111812-002 | G1895123 | BCU | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.155.206 | 3.800.206 |
| 156 | 81111812-002 | D0295165 | PSV | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 84.194 | 729.194 |
| 157 | 81111812-002 | AZ320175 | PSV | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.004.829 | 1.649.829 |
| 158 | 81111812-002 | AZ320185 | PSv | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 790.945 | 1.435.945 |
| 159 | 81111812-002 | G1892053 | Pcu | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.279.468 | 4.924.468 |
| 160 | 81111812-002 | G1892054 | Pcu | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.279.468 | 4.924.468 |
| 161 | 81111812-002 | G1892055 | Pcu | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.279.468 | 4.924.468 |
| 162 | 81111812-002 | 403115 | PCU | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.706.200 | 2.351.200 |
| 163 | 81111812-002 | 403116 | PCU | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 5.118.451 | 5.763.451 |
| 164 | 81111812-002 | AE020171 | Rodillo | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 531.977 | 1.176.977 |
| 165 | 81111812-002 | D0295876 | S. Escala | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.201.124 | 1.846.124 |
| 166 | 81111812-002 | G1331300 | Drum stay | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 693.832 | 1.338.832 |
| 167 | 81111812-002 | AW100120 | Thermistor | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 66.457 | 711.457 |
| 168 | 81111812-002 | AW110072 | Thermistor | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 234.135 | 879.135 |
| 169 | 81111812-002 | G1336540 | Stiring | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 246.374 | 891.374 |
| 170 | 81111812-002 | D0896021 | ITB Cleaning | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 796.857 | 1.441.857 |
| 171 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Feed | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.253.007 | 1.898.007 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 615 c/ Tacuary - Tel./Fax: 491772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 9)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 81111812-002 | G1894029 | Fusor | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 12.315.294 | 12.960.294 |
| 173 | 81111812-002 | D0291852 | Laser -unit | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 11.732.469 | 12.377.469 |
| 174 | 81111812-002 | G1896204 | Transfer | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 899.291 | 1.544.291 |
| 175 | 81111812-002 | G1896010 | Tranfer / sep | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 6.157.869 | 6.802.869 |
| 176 | 81111812-002 | 403117 | Transfer | SPC820DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.559.226 | 3.204.226 |
| | | | | DEPARTAMENTO GUAIRÁ | | | | | |
| 177 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 274.044 | 1.241.544 |
| 178 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 270.142 | 1.237.642 |
| 179 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 465.905 | 1.433.405 |
| 180 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 285.929 | 1.253.429 |
| 181 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 341.624 | 1.309.124 |
| 182 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.996.063 | 5.963.563 |
| 183 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 248.325 | 1.215.825 |
| 184 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.574.499 | 2.541.999 |
| 185 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 186 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.089.061 |
| 187 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 188 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 213.560 | 1.181.060 |
| 189 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 181.277 | 1.148.777 |
| 190 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 314.131 | 1.281.631 |
| 191 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 197.241 | 1.164.741 |
| 192 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 137.170 | 1.104.670 |
| 193 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 42.570 | 1.010.070 |
| 194 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.312.575 | 2.280.075 |
| 195 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 563.166 | 1.530.666 |
| 196 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.823.468 | 7.790.968 |
| 197 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 198 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.564.746 | 5.532.246 |
| 199 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 200 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.658.900 | 2.626.400 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 499772 - 449103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013** (Cont. 10)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 82.775 | 1.050.275 |
| 202 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 7.686 | 975.186 |
| 203 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.624 | 986.124 |
| 204 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 11.825 | 979.325 |
| 205 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 116.122 | 1.083.622 |
| 206 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 327.966 | 1.295.466 |
| 207 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 13.008 | 980.508 |
| 208 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 12.121 | 979.621 |
| 209 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.591 | 1.141.091 |
| 210 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 211 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 26.606 | 994.106 |
| 212 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 213 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 563.166 | 1.530.666 |
| 214 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.823.468 | 7.790.968 |
| 215 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 216 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.564.746 | 5.532.246 |
| 217 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 218 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.658.900 | 2.626.400 |
| 219 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 82.775 | 1.050.275 |
| 220 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 7.686 | 975.186 |
| 221 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.624 | 986.124 |
| 222 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 11.825 | 979.325 |
| 223 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 116.122 | 1.083.622 |
| 224 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 327.966 | 1.295.466 |
| 225 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 13.008 | 980.508 |
| 226 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 12.121 | 979.621 |
| 227 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.591 | 1.141.091 |
| 228 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 229 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 26.606 | 994.106 |
| | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 810 c/ Tacuary - Tel./Fax: 493172 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 11)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 232 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 278.124 | 1.245.624 |
| 233 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 193.694 | 1.161.194 |
| 234 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 51.439 | 1.018.939 |
| 235 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.285.823 | 5.253.323 |
| 236 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 671.956 | 1.639.456 |
| 237 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 391.112 | 1.358.612 |
| 238 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 55.578 | 1.023.078 |
| 239 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 118.723 | 1.086.223 |
| 240 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.329 | 985.829 |
| 241 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 195.113 | 1.162.613 |
| 242 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 411.067 | 1.378.567 |
| 243 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.164 | 976.664 |
| 244 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 245 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.752.712 | 3.720.212 |
| 246 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.765.128 | 3.732.628 |
| 247 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 236.027 | 1.203.527 |
| 248 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.865.198 | 3.832.698 |
| 249 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 310.406 | 1.277.906 |
| 250 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 31.632 | 999.132 |
| 251 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 104.770 | 1.072.270 |
| 252 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 35.771 | 1.003.271 |
| 253 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 199.015 | 1.166.515 |
| 254 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.853.125 | 2.820.625 |
| 255 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.705.759 | 5.673.259 |
| 256 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 1.588.460 |
| 257 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit - 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.927.478 | 5.894.978 |
| 258 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 4.125.810 |
| 259 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.814.454 | 10.781.954 |
| 260 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR-DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.290.355 | 3.257.855 |

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 459172 - 449 193

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 12)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.205.707 | 2.173.207 |
| 262 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 600.414 | 1.567.914 |
| 263 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 366.279 | 1.333.779 |
| 264 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.417.670 | 2.385.170 |
| 265 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.075.978 | 4.043.478 |
| 266 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.253.007 | 2.220.507 |
| 267 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.653.283 | 2.620.783 |
| 268 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 269 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.089.061 |
| 270 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 271 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 158.928 | 1.126.428 |
| 272 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 140.718 | 1.108.218 |
| 273 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 226.685 | 1.194.185 |
| 274 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 283.445 | 1.250.945 |
| 275 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 611.205 | 1.578.705 |
| 276 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.343.715 | 3.311.215 |
| 277 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.084.057 | 2.051.557 |
| 278 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 157.036 | 1.124.536 |
| 279 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.390.324 | 2.357.824 |
| 280 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.090.561 | 2.058.061 |
| 281 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 945.261 | 1.912.761 |
| 282 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.529.515 | 3.497.015 |
| 283 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.980.247 | 5.947.747 |
| 284 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.355 | 1.140.855 |
| 285 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.822.233 | 2.789.733 |
| 286 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 568.783 | 1.536.283 |
| 287 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 392.442 | 1.359.942 |
| 288 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.351.221 |
| 289 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 421.857 | 1.389.357 |
| 290 | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 126.528 | 1.094.028 |

COPIA
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 499772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 13)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 58.534 | 1.026.034 |
| 292 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 1.588.460 |
| 293 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 204.691 | 1.172.191 |
| 294 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 349.429 | 1.316.929 |
| 295 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 306.268 | 1.273.768 |
| 296 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.014 | 4.125.514 |
| 297 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.730.393 | 3.697.893 |
| 298 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.152.249 | 4.119.749 |
| 299 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.867.815 | 10.835.315 |
| 300 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.351.221 |
| 301 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 4.125.810 |
| 302 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. PCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.594.900 | 7.562.400 |
| 303 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.992.811 | 5.960.311 |
| 304 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.014.539 | 5.982.039 |
| 305 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.424.867 | 6.392.367 |
| | | | | **DEPARTAMENTO DE ITAPÚA** | | | | | |
| 306 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 274.044 | 919.044 |
| 307 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 270.142 | 915.142 |
| 308 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 465.905 | 1.110.905 |
| 309 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 285.929 | 930.929 |
| 310 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 341.624 | 986.624 |
| 311 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.996.063 | 5.641.063 |
| 312 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 248.325 | 893.325 |
| 313 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.574.499 | 2.219.499 |
| 314 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 315 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 121.561 | 766.561 |
| 316 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 317 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 213.560 | 858.560 |
| 318 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 382.200 | 1.027.200 |
| 319 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 314.131 | 959.131 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 498772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 14)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 197.241 | 842.241 |
| 321 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 137.170 | 782.170 |
| 322 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 42.570 | 687.570 |
| 323 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.312.575 | 1.957.575 |
| 324 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 563.166 | 1.208.166 |
| 325 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 6.823.468 | 7.468.468 |
| 326 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 327 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.564.746 | 5.209.746 |
| 328 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 329 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.658.900 | 2.303.900 |
| 330 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 82.775 | 727.775 |
| 331 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 7.686 | 652.686 |
| 332 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 18.624 | 663.624 |
| 333 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 11.825 | 656.825 |
| 334 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 116.122 | 761.122 |
| 335 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 327.966 | 972.966 |
| 336 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 13.008 | 658.008 |
| 337 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 12.121 | 657.121 |
| 338 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 173.591 | 818.591 |
| 339 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 36.066 | 681.066 |
| 340 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 26.606 | 671.606 |
| 341 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 136.224 | 781.224 |
| 342 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 563.166 | 1.208.166 |
| 343 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 6.823.468 | 7.468.468 |
| 344 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 345 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.564.746 | 5.209.746 |
| 346 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 347 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.658.900 | 2.303.900 |
| 348 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 82.775 | 727.775 |
| 349 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 7.686 | 652.686 |

COPIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAE MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 450772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013** (Cont. 15)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 18.624 | 663.624 |
| 351 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 11.825 | 656.825 |
| 352 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 116.122 | 761.122 |
| 353 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 327.966 | 972.966 |
| 354 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 13.008 | 658.008 |
| 355 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 12.121 | 657.121 |
| 356 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 173.591 | 818.591 |
| 357 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 36.066 | 681.066 |
| 358 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 26.606 | 671.606 |
| 359 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 136.224 | 781.224 |
| 360 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 136.224 | 781.224 |
| 361 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 278.124 | 923.124 |
| 362 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 193.694 | 838.694 |
| 363 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 51.439 | 696.439 |
| 364 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.285.823 | 4.930.823 |
| 365 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 671.956 | 1.316.956 |
| 366 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 391.112 | 1.036.112 |
| 367 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 55.578 | 700.578 |
| 368 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 118.723 | 763.723 |
| 369 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 18.329 | 663.329 |
| 370 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 195.113 | 840.113 |
| 371 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 411.067 | 1.056.067 |
| 372 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 9.164 | 654.164 |
| 373 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 36.066 | 681.066 |
| 374 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.752.712 | 3.397.712 |
| 375 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.765.128 | 3.410.128 |
| 376 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 236.027 | 881.027 |
| 377 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.865.198 | 3.510.198 |
| 378 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 310.406 | 955.406 |
| 379 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 31.632 | 676.632 |

COPIA
CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 445 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 16)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 104.770 | 749.770 |
| 381 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 35.771 | 680.771 |
| 382 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 199.015 | 844.015 |
| 383 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.853.125 | 2.498.125 |
| 384 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.705.759 | 5.350.759 |
| 385 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 620.960 | 1.265.960 |
| 386 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit - 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.927.478 | 5.572.478 |
| 387 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.158.310 | 3.803.310 |
| 388 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 9.814.454 | 10.459.454 |
| 389 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR-DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.290.355 | 2.935.355 |
| 390 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.205.707 | 1.850.707 |
| 391 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 600.414 | 1.245.414 |
| 392 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 366.279 | 1.011.279 |
| 393 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.417.670 | 2.062.670 |
| 394 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.075.978 | 3.720.978 |
| 395 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.253.007 | 1.898.007 |
| 396 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.653.283 | 2.298.283 |
| 397 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 398 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 121.561 | 766.561 |
| 399 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 400 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 158.928 | 803.928 |
| 401 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 140.718 | 785.718 |
| 402 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 226.685 | 871.685 |
| 403 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 283.445 | 928.445 |
| 404 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 611.205 | 1.256.205 |
| 405 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.343.715 | 2.988.715 |
| 406 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.084.057 | 1.729.057 |
| 407 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 157.036 | 802.036 |
| 408 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.390.324 | 2.035.324 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 499772 - 449193

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 17)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.090.561 | 1.735.561 |
| 410 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 945.261 | 1.590.261 |
| 411 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.529.515 | 3.174.515 |
| 412 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.980.247 | 5.625.247 |
| 413 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 173.355 | 818.355 |
| 414 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.822.233 | 2.467.233 |
| 415 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 568.783 | 1.213.783 |
| 416 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 392.442 | 1.037.442 |
| 417 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 383.721 | 1.028.721 |
| 418 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 421.857 | 1.066.857 |
| 419 | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 126.528 | 771.528 |
| 420 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 58.534 | 703.534 |
| 421 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 620.960 | 1.265.960 |
| 422 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 204.691 | 849.691 |
| 423 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 349.429 | 994.429 |
| 424 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 306.268 | 951.268 |
| 425 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.158.014 | 3.803.014 |
| 426 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.730.393 | 3.375.393 |
| 427 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.152.249 | 3.797.249 |
| 428 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 9.867.815 | 10.512.815 |
| 429 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 383.721 | 1.028.721 |
| 430 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.158.310 | 3.803.310 |
| 431 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. PCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 6.594.900 | 7.239.900 |
| 432 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.992.811 | 5.637.811 |
| 433 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 5.014.539 | 5.659.539 |
| 434 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 5.424.867 | 6.069.867 |
| **DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN** | | | | | | | | | |
| 435 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 274.044 | 1.564.044 |
| 436 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 270.142 | 1.560.142 |
| 437 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 465.905 | 1.755.905 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 449772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 18)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 285.929 | 1.575.929 |
| 439 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 341.624 | 1.631.624 |
| 440 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.996.063 | 6.286.063 |
| 441 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 248.325 | 1.538.325 |
| 442 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.574.499 | 2.864.499 |
| 443 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 63.382 | 1.353.382 |
| 444 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 121.561 | 1.411.561 |
| 445 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 63.382 | 1.353.382 |
| 446 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 213.560 | 1.503.560 |
| 447 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 382.200 | 1.672.200 |
| 448 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 314.131 | 1.604.131 |
| 449 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 197.241 | 1.487.241 |
| 450 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 137.170 | 1.427.170 |
| 451 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 42.570 | 1.332.570 |
| 452 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.312.575 | 2.602.575 |
| 453 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 563.166 | 1.853.166 |
| 454 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 6.823.468 | 8.113.468 |
| 455 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.564.547 | 3.854.547 |
| 456 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.564.746 | 5.854.746 |
| 457 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.564.547 | 3.854.547 |
| 458 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.658.900 | 2.948.900 |
| 459 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 82.775 | 1.372.775 |
| 460 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 7.686 | 1.297.686 |
| 461 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 18.624 | 1.308.624 |
| 462 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 11.825 | 1.301.825 |
| 463 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 116.122 | 1.406.122 |
| 464 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 327.966 | 1.617.966 |
| 465 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 13.008 | 1.303.008 |
| 466 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 12.121 | 1.302.121 |
| 467 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 173.591 | 1.463.591 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 499772 - 449 193

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 19)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 36.066 | 1.326.066 |
| 469 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 26.606 | 1.316.606 |
| 470 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 136.224 | 1.426.224 |
| 471 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 563.166 | 1.853.166 |
| 472 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 6.823.468 | 8.113.468 |
| 473 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.564.547 | 3.854.547 |
| 474 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.564.746 | 5.854.746 |
| 475 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.564.547 | 3.854.547 |
| 476 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.658.900 | 2.948.900 |
| 477 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 82.775 | 1.372.775 |
| 478 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 7.686 | 1.297.686 |
| 479 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 18.624 | 1.308.624 |
| 480 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 11.825 | 1.301.825 |
| 481 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 116.122 | 1.406.122 |
| 482 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 327.966 | 1.617.966 |
| 483 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 13.008 | 1.303.008 |
| 484 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 12.121 | 1.302.121 |
| 485 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 173.591 | 1.463.591 |
| 486 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 36.066 | 1.326.066 |
| 487 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 26.606 | 1.316.606 |
| 488 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 136.224 | 1.426.224 |
| 489 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 136.224 | 1.426.224 |
| 490 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 278.124 | 1.568.124 |
| 491 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 193.694 | 1.483.694 |
| 492 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 51.439 | 1.341.439 |
| 493 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.285.823 | 5.575.823 |
| 494 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 671.956 | 1.961.956 |
| 495 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 391.112 | 1.681.112 |
| 496 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 55.578 | 1.345.578 |
| 497 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 118.723 | 1.408.723 |

COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 491772 - 448 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 20)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 18.329 | 1.308.329 |
| 499 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 195.113 | 1.485.113 |
| 500 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 411.067 | 1.701.067 |
| 501 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 9.164 | 1.299.164 |
| 502 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 36.066 | 1.326.066 |
| 503 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.752.712 | 4.042.712 |
| 504 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.765.128 | 4.055.128 |
| 505 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 236.027 | 1.526.027 |
| 506 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.865.198 | 4.155.198 |
| 507 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 310.406 | 1.600.406 |
| 508 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 31.632 | 1.321.632 |
| 509 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 104.770 | 1.394.770 |
| 510 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 35.771 | 1.325.771 |
| 511 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 199.015 | 1.489.015 |
| 512 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.853.125 | 3.143.125 |
| 513 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.705.759 | 5.995.759 |
| 514 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 620.960 | 1.910.960 |
| 515 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit - 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.927.478 | 6.217.478 |
| 516 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 3.158.310 | 4.448.310 |
| 517 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 9.814.454 | 11.104.454 |
| 518 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR-DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.290.355 | 3.580.355 |
| 519 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.205.707 | 2.495.707 |
| **DEPARTAMENTO DE AMAMBAY** | | | | | | | | | |
| 520 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 274.044 | 1.564.044 |
| 521 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 270.142 | 1.560.142 |
| 522 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 465.905 | 1.755.905 |
| 523 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 285.929 | 1.575.929 |
| 524 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 341.624 | 1.631.624 |
| 525 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.996.063 | 6.286.063 |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 449772 - 449193

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 21)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 248.325 | 1.538.325 |
| 527 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.574.499 | 2.864.499 |
| 528 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 63.382 | 1.353.382 |
| 529 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 121.561 | 1.411.561 |
| 530 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 63.382 | 1.353.382 |
| 531 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 213.560 | 1.503.560 |
| 532 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 382.200 | 1.672.200 |
| 533 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 314.131 | 1.604.131 |
| 534 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 197.241 | 1.487.241 |
| 535 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 137.170 | 1.427.170 |
| 536 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 42.570 | 1.332.570 |
| 537 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.312.575 | 2.602.575 |
| 538 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 563.166 | 1.853.166 |
| 539 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 6.823.468 | 8.113.468 |
| 540 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.564.547 | 3.854.547 |
| 541 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.564.746 | 5.854.746 |
| 542 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.564.547 | 3.854.547 |
| 543 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.658.900 | 2.948.900 |
| 544 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 82.775 | 1.372.775 |
| 545 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 7.686 | 1.297.686 |
| 546 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 18.624 | 1.308.624 |
| 547 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 11.825 | 1.301.825 |
| 548 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 116.122 | 1.406.122 |
| 549 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 327.966 | 1.617.966 |
| 550 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 13.008 | 1.303.008 |
| 551 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 12.121 | 1.302.121 |
| 552 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 173.591 | 1.463.591 |
| 553 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 36.066 | 1.326.066 |
| 554 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 26.606 | 1.316.606 |
| 555 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 136.224 | 1.426.224 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifia 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495772 - 449103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 22)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 563.166 | 1.853.166 |
| 557 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 6.823.468 | 8.113.468 |
| 558 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.564.547 | 3.854.547 |
| 559 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.564.746 | 5.854.746 |
| 560 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.564.547 | 3.854.547 |
| 561 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.658.900 | 2.948.900 |
| 562 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 82.775 | 1.372.775 |
| 563 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 7.686 | 1.297.686 |
| 564 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 18.624 | 1.308.624 |
| 565 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 11.825 | 1.301.825 |
| 566 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 116.122 | 1.406.122 |
| 567 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 327.966 | 1.617.966 |
| 568 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 13.008 | 1.303.008 |
| 569 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 12.121 | 1.302.121 |
| 570 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 173.591 | 1.463.591 |
| 571 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 36.066 | 1.326.066 |
| 572 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 26.606 | 1.316.606 |
| 573 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 136.224 | 1.426.224 |
| 574 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 136.224 | 1.426.224 |
| 575 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 278.124 | 1.568.124 |
| 576 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 193.694 | 1.483.694 |
| 577 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 51.439 | 1.341.439 |
| 578 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.285.823 | 5.575.823 |
| 579 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 671.956 | 1.961.956 |
| 580 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 391.112 | 1.681.112 |
| 581 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 55.578 | 1.345.578 |
| 582 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 118.723 | 1.408.723 |
| 583 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 18.329 | 1.308.329 |
| 584 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 195.113 | 1.485.113 |
| 585 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 411.067 | 1.701.067 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 513 c/ Tacuary - Tel./Fax: 491772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013** (Cont. 23)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 9.164 | 1.299.164 |
| 587 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 36.066 | 1.326.066 |
| 588 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.752.712 | 4.042.712 |
| 589 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.765.128 | 4.055.128 |
| 590 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 236.027 | 1.526.027 |
| 591 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.865.198 | 4.155.198 |
| 592 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 310.406 | 1.600.406 |
| 593 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 31.632 | 1.321.632 |
| 594 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 104.770 | 1.394.770 |
| 595 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 35.771 | 1.325.771 |
| 596 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 199.015 | 1.489.015 |
| 597 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.853.125 | 3.143.125 |
| 598 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.705.759 | 5.995.759 |
| 599 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 620.960 | 1.910.960 |
| 600 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit - 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.927.478 | 6.217.478 |
| 601 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 3.158.310 | 4.448.310 |
| 602 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 9.814.454 | 11.104.454 |
| 603 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.290.355 | 3.580.355 |
| 604 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.205.707 | 2.495.707 |
| 605 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 600.414 | 1.890.414 |
| 606 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 366.279 | 1.656.279 |
| 607 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.417.670 | 2.707.670 |
| 608 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 3.075.978 | 4.365.978 |
| 609 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.253.007 | 2.543.007 |
| 610 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.653.283 | 2.943.283 |
| 611 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 63.382 | 1.353.382 |
| 612 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 121.561 | 1.411.561 |
| 613 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 63.382 | 1.353.382 |
| 614 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 158.928 | 1.448.928 |

COPIA
UNIDAD CORPORATIVA DE COMPRAS Y ALQUILERES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 493772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013** **(Cont. 24)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 140.718 | 1.430.718 |
| 616 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 226.685 | 1.516.685 |
| 617 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 283.445 | 1.573.445 |
| 618 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 611.205 | 1.901.205 |
| 619 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.343.715 | 3.633.715 |
| 620 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.084.057 | 2.374.057 |
| 621 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 157.036 | 1.447.036 |
| 622 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.390.324 | 2.680.324 |
| 623 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.090.561 | 2.380.561 |
| 624 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 945.261 | 2.235.261 |
| 625 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.529.515 | 3.819.515 |
| 626 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.980.247 | 6.270.247 |
| 627 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 173.355 | 1.463.355 |
| 628 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.822.233 | 3.112.233 |
| 629 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 568.783 | 1.858.783 |
| 630 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 392.442 | 1.682.442 |
| 631 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 383.721 | 1.673.721 |
| 632 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 421.857 | 1.711.857 |
| 633 | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 126.528 | 1.416.528 |
| 634 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 58.534 | 1.348.534 |
| 635 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 620.960 | 1.910.960 |
| 636 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 204.691 | 1.494.691 |
| 637 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 349.429 | 1.639.429 |
| 638 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 306.268 | 1.596.268 |
| 639 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 3.158.014 | 4.448.014 |
| 640 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.730.393 | 4.020.393 |
| 641 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 3.152.249 | 4.442.249 |
| 642 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 9.867.815 | 11.157.815 |
| 643 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 383.721 | 1.673.721 |
| 644 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 3.158.310 | 4.448.310 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 496 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013** (Cont. 25)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. PCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 6.594.900 | 7.884.900 |
| 646 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.992.811 | 6.282.811 |
| 647 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 5.014.539 | 6.304.539 |
| 648 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 5.424.867 | 6.714.867 |
| **DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ** | | | | | | | | | |
| 649 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 274.044 | 1.241.544 |
| 650 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 270.142 | 1.237.642 |
| 651 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 465.905 | 1.433.405 |
| 652 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 285.929 | 1.253.429 |
| 653 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 341.624 | 1.309.124 |
| 654 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.996.063 | 5.963.563 |
| 655 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 248.325 | 1.215.825 |
| 656 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.574.499 | 2.541.999 |
| 657 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 658 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.089.061 |
| 659 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 660 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 213.560 | 1.181.060 |
| 661 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 382.200 | 1.349.700 |
| 662 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 314.131 | 1.281.631 |
| 663 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 197.241 | 1.164.741 |
| 664 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 137.170 | 1.104.670 |
| 665 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 42.570 | 1.010.070 |
| 666 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.312.575 | 2.280.075 |
| 667 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 563.166 | 1.530.666 |
| 668 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.823.468 | 7.790.968 |
| 669 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 670 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.564.746 | 5.532.246 |
| 671 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 672 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.658.900 | 2.626.400 |
| 673 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 82.775 | 1.050.275 |

COPIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 449 772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 26)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 7.686 | 975.186 |
| 675 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.624 | 986.124 |
| 676 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 11.825 | 979.325 |
| 677 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 116.122 | 1.083.622 |
| 678 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 327.966 | 1.295.466 |
| 679 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 13.008 | 980.508 |
| 680 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 12.121 | 979.621 |
| 681 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.591 | 1.141.091 |
| 682 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 683 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 26.606 | 994.106 |
| 684 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 685 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 563.166 | 1.530.666 |
| 686 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.823.468 | 7.790.968 |
| 687 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 688 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.564.746 | 5.532.246 |
| 689 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 690 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.658.900 | 2.626.400 |
| 691 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 82.775 | 1.050.275 |
| 692 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 7.686 | 975.186 |
| 693 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.624 | 986.124 |
| 694 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 11.825 | 979.325 |
| 695 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 116.122 | 1.083.622 |
| 696 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 327.966 | 1.295.466 |
| 697 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 13.008 | 980.508 |
| 698 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 12.121 | 979.621 |
| 699 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.591 | 1.141.091 |
| 700 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 701 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 26.606 | 994.106 |
| 702 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 703 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |

COPIA
UNIDAD DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Teniente - Tel./Fax: 605772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 27)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 278.124 | 1.245.624 |
| 705 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 193.694 | 1.161.194 |
| 706 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 51.439 | 1.018.939 |
| 707 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.285.823 | 5.253.323 |
| 708 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 671.956 | 1.639.456 |
| 709 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 391.112 | 1.358.612 |
| 710 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 55.578 | 1.023.078 |
| 711 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 118.723 | 1.086.223 |
| 712 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.329 | 985.829 |
| 713 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 195.113 | 1.162.613 |
| 714 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 411.067 | 1.378.567 |
| 715 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.164 | 976.664 |
| 716 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 717 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.752.712 | 3.720.212 |
| 718 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.765.128 | 3.732.628 |
| 719 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 236.027 | 1.203.527 |
| 720 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.865.198 | 3.832.698 |
| 721 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 310.406 | 1.277.906 |
| 722 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 31.632 | 999.132 |
| 723 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 104.770 | 1.072.270 |
| 724 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 35.771 | 1.003.271 |
| 725 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 199.015 | 1.166.515 |
| 726 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.853.125 | 2.820.625 |
| 727 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.705.759 | 5.673.259 |
| 728 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 1.588.460 |
| 729 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit - 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.927.478 | 5.894.978 |
| 730 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 4.125.810 |
| 731 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.814.454 | 10.781.954 |
| 732 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR-DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.290.355 | 3.257.855 |
| 733 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.205.707 | 2.173.207 |

COPIA
UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 613 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 28)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 600.414 | 1.567.914 |
| 735 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 366.279 | 1.333.779 |
| 736 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.417.670 | 2.385.170 |
| 737 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.075.978 | 4.043.478 |
| 738 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.253.007 | 2.220.507 |
| 739 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.653.283 | 2.620.783 |
| 740 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 741 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.089.061 |
| 742 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 743 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 158.928 | 1.126.428 |
| 744 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 140.718 | 1.108.218 |
| 745 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 226.685 | 1.194.185 |
| 746 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 283.445 | 1.250.945 |
| 747 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 611.205 | 1.578.705 |
| 748 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.343.715 | 3.311.215 |
| 749 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.084.057 | 2.051.557 |
| 750 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 157.036 | 1.124.536 |
| 751 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.390.324 | 2.357.824 |
| 752 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.090.561 | 2.058.061 |
| 753 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 945.261 | 1.912.761 |
| 754 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.529.515 | 3.497.015 |
| 755 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.980.247 | 5.947.747 |
| 756 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.355 | 1.140.855 |
| 757 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.822.233 | 2.789.733 |
| 758 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 568.783 | 1.536.283 |
| 759 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 392.442 | 1.359.942 |
| 760 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.351.221 |
| 761 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 421.857 | 1.389.357 |
| [illegible] | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 126.528 | 1.094.028 |
| 763 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 58.534 | 1.026.034 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 499772 - 449103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 29)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 1.588.460 |
| 765 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 204.691 | 1.172.191 |
| 766 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 349.429 | 1.316.929 |
| 767 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 306.268 | 1.273.768 |
| 768 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.014 | 4.125.514 |
| 769 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.730.393 | 3.697.893 |
| 770 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.152.249 | 4.119.749 |
| 771 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.867.815 | 10.835.315 |
| 772 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.351.221 |
| 773 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 4.125.810 |
| 774 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. PCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.594.900 | 7.562.400 |
| 775 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.992.811 | 5.960.311 |
| 776 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.014.539 | 5.982.039 |
| 777 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.424.867 | 6.392.367 |
| | | | | DEPARTAMENTO ALTO PARANA | | | | | |
| 778 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 274.044 | 919.044 |
| 779 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 270.142 | 915.142 |
| 780 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 465.905 | 1.110.905 |
| 781 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 285.929 | 930.929 |
| 782 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 341.624 | 986.624 |
| 783 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.996.063 | 5.641.063 |
| 784 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 248.325 | 893.325 |
| 785 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.574.499 | 2.219.499 |
| 786 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 787 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 121.561 | 766.561 |
| 788 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 789 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 213.560 | 858.560 |
| 790 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 382.200 | 1.027.200 |
| 791 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 314.131 | 959.131 |
| 792 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 197.241 | 842.241 |

COPIA
UNIDAD DESPACHO DE COMPRAS

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 415 772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013** **(Cont. 30)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 137.170 | 782.170 |
| 794 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 42.570 | 687.570 |
| 795 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.312.575 | 1.957.575 |
| 796 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 563.166 | 1.208.166 |
| 797 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 6.823.468 | 7.468.468 |
| 798 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 799 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.564.746 | 5.209.746 |
| 800 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 801 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.658.900 | 2.303.900 |
| 802 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 82.775 | 727.775 |
| 803 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 7.686 | 652.686 |
| 804 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 18.624 | 663.624 |
| 805 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 11.825 | 656.825 |
| 806 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 116.122 | 761.122 |
| 807 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 327.966 | 972.966 |
| 808 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 13.008 | 658.008 |
| 809 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 12.121 | 657.121 |
| 810 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 173.591 | 818.591 |
| 811 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 36.066 | 681.066 |
| 812 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 26.606 | 671.606 |
| 813 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 136.224 | 781.224 |
| 814 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 563.166 | 1.208.166 |
| 815 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 6.823.468 | 7.468.468 |
| 816 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 817 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.564.746 | 5.209.746 |
| 818 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 819 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.658.900 | 2.303.900 |
| 820 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 82.775 | 727.775 |
| 821 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 7.686 | 652.686 |
| | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 18.624 | 663.624 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel/Fax: 493 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 31)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 11.825 | 656.825 |
| 824 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 116.122 | 761.122 |
| 825 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 327.966 | 972.966 |
| 826 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 13.008 | 658.008 |
| 827 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 12.121 | 657.121 |
| 828 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 173.591 | 818.591 |
| 829 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 36.066 | 681.066 |
| 830 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 26.606 | 671.606 |
| 831 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 136.224 | 781.224 |
| 832 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 136.224 | 781.224 |
| 833 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 278.124 | 923.124 |
| 834 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 193.694 | 838.694 |
| 835 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 51.439 | 696.439 |
| 836 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.285.823 | 4.930.823 |
| 837 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 671.956 | 1.316.956 |
| 838 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 391.112 | 1.036.112 |
| 839 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 55.578 | 700.578 |
| 840 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 118.723 | 763.723 |
| 841 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 18.329 | 663.329 |
| 842 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 195.113 | 840.113 |
| 843 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 411.067 | 1.056.067 |
| 844 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 9.164 | 654.164 |
| 845 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 36.066 | 681.066 |
| 846 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.752.712 | 3.397.712 |
| 847 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.765.128 | 3.410.128 |
| 848 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 236.027 | 881.027 |
| 849 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.865.198 | 3.510.198 |
| 850 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 310.406 | 955.406 |
| 851 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 31.632 | 676.632 |
| 852 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 104.770 | 749.770 |

COPIA
UNIDAD NORMATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Farifia 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 498 772 - 449 193

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 32)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 35.771 | 680.771 |
| 854 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 199.015 | 844.015 |
| 855 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.853.125 | 2.498.125 |
| 856 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.705.759 | 5.350.759 |
| 857 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 620.960 | 1.265.960 |
| 858 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit - 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.927.478 | 5.572.478 |
| 859 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.158.310 | 3.803.310 |
| 860 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 9.814.454 | 10.459.454 |
| 861 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR-DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.290.355 | 2.935.355 |
| 862 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.205.707 | 1.850.707 |
| 863 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 600.414 | 1.245.414 |
| 864 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 366.279 | 1.011.279 |
| 865 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.417.670 | 2.062.670 |
| 866 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.075.978 | 3.720.978 |
| 867 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.253.007 | 1.898.007 |
| 868 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.653.283 | 2.298.283 |
| 869 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 870 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 121.561 | 766.561 |
| 871 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 872 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 158.928 | 803.928 |
| 873 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 140.718 | 785.718 |
| 874 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 226.685 | 871.685 |
| 875 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 283.445 | 928.445 |
| 876 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 611.205 | 1.256.205 |
| 877 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.343.715 | 2.988.715 |
| 878 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.084.057 | 1.729.057 |
| 879 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 157.036 | 802.036 |
| 880 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.390.324 | 2.035.324 |
| 881 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.090.561 | 1.735.561 |

COPIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF: MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 815 c/ Yacuary - Tel/Fax: 605 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 33)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 945.261 | 1.590.261 |
| 883 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.529.515 | 3.174.515 |
| 884 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.980.247 | 5.625.247 |
| 885 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 173.355 | 818.355 |
| 886 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.822.233 | 2.467.233 |
| 887 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 568.783 | 1.213.783 |
| 888 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 392.442 | 1.037.442 |
| 889 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 383.721 | 1.028.721 |
| 890 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 421.857 | 1.066.857 |
| 891 | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 126.528 | 771.528 |
| 892 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 58.534 | 703.534 |
| 893 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 620.960 | 1.265.960 |
| 894 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 204.691 | 849.691 |
| 895 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 349.429 | 994.429 |
| 896 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 306.268 | 951.268 |
| 897 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.158.014 | 3.803.014 |
| 898 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.730.393 | 3.375.393 |
| 899 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.152.249 | 3.797.249 |
| 900 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 9.867.815 | 10.512.815 |
| 901 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 383.721 | 1.028.721 |
| 902 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.158.310 | 3.803.310 |
| 903 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. PCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 6.594.900 | 7.239.900 |
| 904 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.992.811 | 5.637.811 |
| 905 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 5.014.539 | 5.659.539 |
| 906 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 645.000 | 5.424.867 | 6.069.867 |
| **DEPARTAMENTO MISIONES** | | | | | | | | | |
| 907 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 274.044 | 1.241.544 |
| 908 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 270.142 | 1.237.642 |
| 909 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 465.905 | 1.433.405 |
| 910 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 285.929 | 1.253.429 |

COPIA
LA SECRETARIA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 485 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 34)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 341.624 | 1.309.124 |
| 912 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.996.063 | 5.963.563 |
| 913 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 248.325 | 1.215.825 |
| 914 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.574.499 | 2.541.999 |
| 915 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 916 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.089.061 |
| 917 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 918 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 213.560 | 1.181.060 |
| 919 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 382.200 | 1.349.700 |
| 920 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 314.131 | 1.281.631 |
| 921 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 197.241 | 1.164.741 |
| 922 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 137.170 | 1.104.670 |
| 923 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 42.570 | 1.010.070 |
| 924 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.312.575 | 2.280.075 |
| 925 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 563.166 | 1.530.666 |
| 926 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.823.468 | 7.790.968 |
| 927 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 928 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.564.746 | 5.532.246 |
| 929 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 930 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.658.900 | 2.626.400 |
| 931 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 82.775 | 1.050.275 |
| 932 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 7.686 | 975.186 |
| 933 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.624 | 986.124 |
| 934 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 11.825 | 979.325 |
| 935 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 116.122 | 1.083.622 |
| 936 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 327.966 | 1.295.466 |
| 937 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 13.008 | 980.508 |
| 938 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 12.121 | 979.621 |
| 939 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.591 | 1.141.091 |
| 940 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L.L. - Tte. Farifa 610 c/ Tacuary - Tel./Fax: 499172 - 448 193

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 35)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 26.606 | 994.106 |
| 942 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 943 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 563.166 | 1.530.666 |
| 944 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.823.468 | 7.790.968 |
| 945 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 946 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.564.746 | 5.532.246 |
| 947 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 948 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.658.900 | 2.626.400 |
| 949 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 82.775 | 1.050.275 |
| 950 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 7.686 | 975.186 |
| 951 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.624 | 986.124 |
| 952 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 11.825 | 979.325 |
| 953 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 116.122 | 1.083.622 |
| 954 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 327.966 | 1.295.466 |
| 955 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 13.008 | 980.508 |
| 956 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 12.121 | 979.621 |
| 957 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.591 | 1.141.091 |
| 958 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 959 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 26.606 | 994.106 |
| 960 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 961 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 962 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 278.124 | 1.245.624 |
| 963 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 193.694 | 1.161.194 |
| 964 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 51.439 | 1.018.939 |
| 965 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.285.823 | 5.253.323 |
| 966 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 671.956 | 1.639.456 |
| 967 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 391.112 | 1.358.612 |
| 968 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 55.578 | 1.023.078 |
| 969 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 118.723 | 1.086.223 |
| 970 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.329 | 985.829 |

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 493772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 36)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 195.113 | 1.162.613 |
| 972 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 411.067 | 1.378.567 |
| 973 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.164 | 976.664 |
| 974 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 975 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.752.712 | 3.720.212 |
| 976 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.765.128 | 3.732.628 |
| 977 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 236.027 | 1.203.527 |
| 978 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.865.198 | 3.832.698 |
| 979 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 310.406 | 1.194.185 |
| 980 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 31.632 | 1.250.945 |
| 981 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 104.770 | 1.578.705 |
| 982 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 35.771 | 3.311.215 |
| 983 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 199.015 | 2.051.557 |
| 984 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.853.125 | 1.124.536 |
| 985 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.705.759 | 2.357.824 |
| 986 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 2.058.061 |
| 987 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit - 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.927.478 | 1.912.761 |
| 988 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 3.497.015 |
| 989 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.814.454 | 5.947.747 |
| 990 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR-DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.290.355 | 1.140.855 |
| 991 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.205.707 | 2.789.733 |
| 992 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 600.414 | 1.536.283 |
| 993 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 366.279 | 1.359.942 |
| 994 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.417.670 | 1.351.221 |
| 995 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.075.978 | 1.389.357 |
| 996 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.253.007 | 1.094.028 |
| 997 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.653.283 | 1.026.034 |
| 998 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.588.460 |
| 999 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.172.191 |

COPIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE
UNIDAD DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 37)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.316.929 |
| 1001 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 158.928 | 1.273.768 |
| 1002 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 140.718 | 4.125.514 |
| 1003 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 226.685 | 3.697.893 |
| 1004 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 283.445 | 4.119.749 |
| 1005 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 611.205 | 10.835.315 |
| 1006 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.343.715 | 1.351.221 |
| 1007 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.084.057 | 4.125.810 |
| 1008 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 157.036 | 7.562.400 |
| 1009 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.390.324 | 5.960.311 |
| 1010 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.090.561 | 5.982.039 |
| 1011 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 945.261 | 6.392.367 |
| 1012 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.529.515 | 1.241.544 |
| 1013 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.980.247 | 1.237.642 |
| 1014 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.355 | 1.433.405 |
| 1015 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.822.233 | 1.253.429 |
| 1016 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 568.783 | 1.309.124 |
| 1017 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 392.442 | 5.963.563 |
| 1018 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.215.825 |
| 1019 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 421.857 | 2.541.999 |
| 1020 | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 126.528 | 1.030.882 |
| 1021 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 58.534 | 1.089.061 |
| 1022 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 1.030.882 |
| 1023 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 204.691 | 1.181.060 |
| 1024 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 349.429 | 1.349.700 |
| 1025 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 306.268 | 1.281.631 |
| 1026 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.014 | 1.164.741 |
| 1027 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.730.393 | 1.104.670 |
| 1028 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.152.249 | 1.010.070 |
| 1029 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.867.815 | 2.280.075 |

COPIA
SECRETARÍA DE DIRECTORIO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel/Fax: 481772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 38)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.530.666 |
| 1031 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 7.790.968 |
| 1032 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. PCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.594.900 | 3.532.047 |
| 1033 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.992.811 | 5.532.246 |
| 1034 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.014.539 | 3.532.047 |
| 1035 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.424.867 | 2.626.400 |
| **DEPARTAMENTO CAAZAPA** | | | | | | | | | |
| 1036 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 274.044 | 1.241.544 |
| 1037 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 270.142 | 1.237.642 |
| 1038 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 465.905 | 1.433.405 |
| 1039 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 285.929 | 1.253.429 |
| 1040 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 341.624 | 1.309.124 |
| 1041 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.996.063 | 5.963.563 |
| 1042 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 248.325 | 1.215.825 |
| 1043 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.574.499 | 2.541.999 |
| 1044 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1045 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.089.061 |
| 1046 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1047 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 213.560 | 1.181.060 |
| 1048 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 382.200 | 1.349.700 |
| 1049 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 314.131 | 1.281.631 |
| 1050 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 197.241 | 1.164.741 |
| 1051 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 137.170 | 1.104.670 |
| 1052 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 42.570 | 1.010.070 |
| 1053 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.312.575 | 2.280.075 |
| 1054 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 563.166 | 1.530.666 |
| 1055 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.823.468 | 7.790.968 |
| 1056 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 1057 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.564.746 | 5.532.246 |
| 1058 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |

COPIA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 445 772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 39)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.658.900 | 2.626.400 |
| 1060 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 82.775 | 1.050.275 |
| 1061 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 7.686 | 975.186 |
| 1062 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.624 | 986.124 |
| 1063 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 11.825 | 979.325 |
| 1064 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 116.122 | 1.083.622 |
| 1065 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 327.966 | 1.295.466 |
| 1066 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 13.008 | 980.508 |
| 1067 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 12.121 | 979.621 |
| 1068 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.591 | 1.141.091 |
| 1069 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 1070 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 26.606 | 994.106 |
| 1071 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 1072 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 563.166 | 1.530.666 |
| 1073 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.823.468 | 7.790.968 |
| 1074 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 1075 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.564.746 | 5.532.246 |
| 1076 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 1077 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.658.900 | 2.626.400 |
| 1078 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 82.775 | 1.050.275 |
| 1079 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 7.686 | 975.186 |
| 1080 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.624 | 986.124 |
| 1081 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 11.825 | 979.325 |
| 1082 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 116.122 | 1.083.622 |
| 1083 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 327.966 | 1.295.466 |
| 1084 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 13.008 | 980.508 |
| 1085 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 12.121 | 979.621 |
| 1086 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.591 | 1.141.091 |
| 1087 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 1088 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 26.606 | 994.106 |

COPIA
UNIDAD DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 485 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 40)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 1090 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 1091 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 278.124 | 1.245.624 |
| 1092 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 193.694 | 1.161.194 |
| 1093 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 51.439 | 1.018.939 |
| 1094 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.285.823 | 5.253.323 |
| 1095 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 671.956 | 1.639.456 |
| 1096 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 391.112 | 1.358.612 |
| 1097 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 55.578 | 1.023.078 |
| 1098 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 118.723 | 1.086.223 |
| 1099 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.329 | 985.829 |
| 1100 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 195.113 | 1.162.613 |
| 1101 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 411.067 | 1.378.567 |
| 1102 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.164 | 976.664 |
| 1103 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 1104 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.752.712 | 3.720.212 |
| 1105 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.765.128 | 3.732.628 |
| 1106 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 236.027 | 1.203.527 |
| 1107 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.865.198 | 3.832.698 |
| 1108 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 310.406 | 1.277.906 |
| 1109 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 31.632 | 999.132 |
| 1110 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 104.770 | 1.072.270 |
| 1111 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 35.771 | 1.003.271 |
| 1112 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 199.015 | 1.166.515 |
| 1113 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.853.125 | 2.820.625 |
| 1114 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.705.759 | 5.673.259 |
| 1115 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 1.588.460 |
| 1116 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit - 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.927.478 | 5.894.978 |
| 1117 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 4.125.810 |
| 1118 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.814.454 | 10.781.954 |

COPIA
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel/Fax: 485772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 41)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR-DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.290.355 | 3.257.855 |
| 1120 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.205.707 | 2.173.207 |
| 1121 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 600.414 | 1.567.914 |
| 1122 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 366.279 | 1.333.779 |
| 1123 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.417.670 | 2.385.170 |
| 1124 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.075.978 | 4.043.478 |
| 1125 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.253.007 | 2.220.507 |
| 1126 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.653.283 | 2.620.783 |
| 1127 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1128 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.089.061 |
| 1129 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1130 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 158.928 | 1.126.428 |
| 1131 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 140.718 | 1.108.218 |
| 1132 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 226.685 | 1.194.185 |
| 1133 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 283.445 | 1.250.945 |
| 1134 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 611.205 | 1.578.705 |
| 1135 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.343.715 | 3.311.215 |
| 1136 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.084.057 | 2.051.557 |
| 1137 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 157.036 | 1.124.536 |
| 1138 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.390.324 | 2.357.824 |
| 1139 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.090.561 | 2.058.061 |
| 1140 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 945.261 | 1.912.761 |
| 1141 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.529.515 | 3.497.015 |
| 1142 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.980.247 | 5.947.747 |
| 1143 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.355 | 1.140.855 |
| 1144 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.822.233 | 2.789.733 |
| 1145 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 568.783 | 1.536.283 |
| 1146 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 392.442 | 1.359.942 |
| 1147 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.351.221 |
| 1148 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 421.857 | 1.389.357 |

COPIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tonsany - Tel/Fax: 685 772 - 440 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013** (Cont. 42)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149 | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 126.528 | 1.094.028 |
| 1150 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 58.534 | 1.026.034 |
| 1151 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 1.588.460 |
| 1152 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 204.691 | 1.172.191 |
| 1153 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 349.429 | 1.316.929 |
| 1154 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 306.268 | 1.273.768 |
| 1155 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.014 | 4.125.514 |
| 1156 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.730.393 | 3.697.893 |
| 1157 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.152.249 | 4.119.749 |
| 1158 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.867.815 | 10.835.315 |
| 1159 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.351.221 |
| 1160 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 4.125.810 |
| 1161 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. PCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.594.900 | 7.562.400 |
| 1162 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.992.811 | 5.960.311 |
| 1163 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.014.539 | 5.982.039 |
| 1164 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.424.867 | 6.392.367 |
| **DEPARTAMENTO SAN PEDRO** | | | | | | | | | |
| 1165 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 274.044 | 1.564.044 |
| 1166 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 270.142 | 1.560.142 |
| 1167 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 465.905 | 1.755.905 |
| 1168 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 285.929 | 1.575.929 |
| 1169 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 341.624 | 1.631.624 |
| 1170 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.996.063 | 6.286.063 |
| 1171 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 248.325 | 1.538.325 |
| 1172 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.574.499 | 2.864.499 |
| 1173 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 63.382 | 1.353.382 |
| 1174 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 121.561 | 1.411.561 |
| 1175 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 63.382 | 1.353.382 |
| 1176 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 213.560 | 1.503.560 |
| 1177 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 382.200 | 1.672.200 |

COPIA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 913 c/ Tacuary - Tel./Fax: 449 772 - 449 193

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 43)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 314.131 | 1.604.131 |
| 1179 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 197.241 | 1.487.241 |
| 1180 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 137.170 | 1.427.170 |
| 1181 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 42.570 | 1.332.570 |
| 1182 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.312.575 | 2.602.575 |
| 1183 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 563.166 | 1.853.166 |
| 1184 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 6.823.468 | 8.113.468 |
| 1185 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.564.547 | 3.854.547 |
| 1186 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.564.746 | 5.854.746 |
| 1187 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.564.547 | 3.854.547 |
| 1188 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.658.900 | 2.948.900 |
| 1189 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 82.775 | 1.372.775 |
| 1190 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 7.686 | 1.297.686 |
| 1191 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 18.624 | 1.308.624 |
| 1192 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 11.825 | 1.301.825 |
| 1193 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 116.122 | 1.406.122 |
| 1194 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 327.966 | 1.617.966 |
| 1195 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 13.008 | 1.303.008 |
| 1196 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 12.121 | 1.302.121 |
| 1197 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 173.591 | 1.463.591 |
| 1198 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 36.066 | 1.326.066 |
| 1199 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 26.606 | 1.316.606 |
| 1200 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 136.224 | 1.426.224 |
| 1201 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 563.166 | 1.853.166 |
| 1202 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 6.823.468 | 8.113.468 |
| 1203 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.564.547 | 3.854.547 |
| 1204 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.564.746 | 5.854.746 |
| 1205 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.564.547 | 3.854.547 |
| 1206 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.658.900 | 2.948.900 |
| 1207 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 82.775 | 1.372.775 |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 915 c/ Tacuary - Tel/Fax: 498 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013** (Cont. 44)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 7.686 | 1.297.686 |
| 1209 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 18.624 | 1.308.624 |
| 1210 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 11.825 | 1.301.825 |
| 1211 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 116.122 | 1.406.122 |
| 1212 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 327.966 | 1.617.966 |
| 1213 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 13.008 | 1.303.008 |
| 1214 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 12.121 | 1.302.121 |
| 1215 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 173.591 | 1.463.591 |
| 1216 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 36.066 | 1.326.066 |
| 1217 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 26.606 | 1.316.606 |
| 1218 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 136.224 | 1.426.224 |
| 1219 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 136.224 | 1.426.224 |
| 1220 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 278.124 | 1.568.124 |
| 1221 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 193.694 | 1.483.694 |
| 1222 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 51.439 | 1.341.439 |
| 1223 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.285.823 | 5.575.823 |
| 1224 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 671.956 | 1.961.956 |
| 1225 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 391.112 | 1.681.112 |
| 1226 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 55.578 | 1.345.578 |
| 1227 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 118.723 | 1.408.723 |
| 1228 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 18.329 | 1.308.329 |
| 1229 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 195.113 | 1.485.113 |
| 1230 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 411.067 | 1.701.067 |
| 1231 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 9.164 | 1.299.164 |
| 1232 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 36.066 | 1.326.066 |
| 1233 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.752.712 | 4.042.712 |
| 1234 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.765.128 | 4.055.128 |
| 1235 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 236.027 | 1.526.027 |
| 1236 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.865.198 | 4.155.198 |
| 1237 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 310.406 | 1.600.406 |

COPIA
SECRETARIA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 449 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 45)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 31.632 | 1.321.632 |
| 1239 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 104.770 | 1.394.770 |
| 1240 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 35.771 | 1.325.771 |
| 1241 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 199.015 | 1.489.015 |
| 1242 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.853.125 | 3.143.125 |
| 1243 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.705.759 | 5.995.759 |
| 1244 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 620.960 | 1.910.960 |
| 1245 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit - 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.927.478 | 6.217.478 |
| 1246 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 3.158.310 | 4.448.310 |
| 1247 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 9.814.454 | 11.104.454 |
| 1248 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR-DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.290.355 | 3.580.355 |
| 1249 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.205.707 | 2.495.707 |
| 1250 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 600.414 | 1.890.414 |
| 1251 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 366.279 | 1.656.279 |
| 1252 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.417.670 | 2.707.670 |
| 1253 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 3.075.978 | 4.365.978 |
| 1254 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.253.007 | 2.543.007 |
| 1255 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.653.283 | 2.943.283 |
| 1256 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 63.382 | 1.353.382 |
| 1257 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 121.561 | 1.411.561 |
| 1258 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 63.382 | 1.353.382 |
| 1259 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 158.928 | 1.448.928 |
| 1260 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 140.718 | 1.430.718 |
| 1261 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 226.685 | 1.516.685 |
| 1262 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 283.445 | 1.573.445 |
| 1263 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 611.205 | 1.901.205 |
| 1264 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.343.715 | 3.633.715 |
| 1265 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.084.057 | 2.374.057 |
| 1266 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 157.036 | 1.447.036 |

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Yacuary - Tel./Fax: 485 772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013** **(Cont. 46)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.390.324 | 2.680.324 |
| 1268 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.090.561 | 2.380.561 |
| 1269 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 945.261 | 2.235.261 |
| 1270 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.529.515 | 3.819.515 |
| 1271 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.980.247 | 6.270.247 |
| 1272 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 173.355 | 1.463.355 |
| 1273 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.822.233 | 3.112.233 |
| 1274 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 568.783 | 1.858.783 |
| 1275 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 392.442 | 1.682.442 |
| 1276 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 383.721 | 1.673.721 |
| 1277 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 421.857 | 1.711.857 |
| 1278 | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 126.528 | 1.416.528 |
| 1279 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 58.534 | 1.348.534 |
| 1280 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 620.960 | 1.910.960 |
| 1281 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 204.691 | 1.494.691 |
| 1282 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 349.429 | 1.639.429 |
| 1283 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 306.268 | 1.596.268 |
| 1284 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 3.158.014 | 4.448.014 |
| 1285 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 2.730.393 | 4.020.393 |
| 1286 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 3.152.249 | 4.442.249 |
| 1287 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 9.867.815 | 11.157.815 |
| 1288 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 383.721 | 1.673.721 |
| 1289 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 3.158.310 | 4.448.310 |
| 1290 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. PCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 6.594.900 | 7.884.900 |
| 1291 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 4.992.811 | 6.282.811 |
| 1292 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 5.014.539 | 6.304.539 |
| 1293 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.290.000 | 5.424.867 | 6.714.867 |
| **DEPARTAMENTO CANINDEYÚ** | | | | | | | | | |
| 1294 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 274.044 | 919.044 |
| 1295 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 270.142 | 915.142 |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 615 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 47)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 465.905 | 1.110.905 |
| 1297 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 285.929 | 930.929 |
| 1298 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 341.624 | 986.624 |
| 1299 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.996.063 | 5.641.063 |
| 1300 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 248.325 | 893.325 |
| 1301 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.574.499 | 2.219.499 |
| 1302 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 1303 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 121.561 | 766.561 |
| 1304 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 63.382 | 708.382 |
| 1305 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 213.560 | 858.560 |
| 1306 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 382.200 | 1.027.200 |
| 1307 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 314.131 | 959.131 |
| 1308 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 197.241 | 842.241 |
| 1309 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 137.170 | 782.170 |
| 1310 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 42.570 | 687.570 |
| 1311 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.312.575 | 1.957.575 |
| 1312 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 563.166 | 1.208.166 |
| 1313 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 6.823.468 | 7.468.468 |
| 1314 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 1315 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.564.746 | 5.209.746 |
| 1316 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 1317 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.658.900 | 2.303.900 |
| 1318 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 82.775 | 727.775 |
| 1319 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 7.686 | 652.686 |
| 1320 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 18.624 | 663.624 |
| 1321 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 11.825 | 656.825 |
| 1322 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 116.122 | 761.122 |
| 1323 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 327.966 | 972.966 |
| 1324 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 13.008 | 658.008 |
| 1325 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 12.121 | 657.121 |

COPIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIA

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 445 772 - 448 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 48)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 173.591 | 818.591 |
| 1327 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 36.066 | 681.066 |
| 1328 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 26.606 | 671.606 |
| 1329 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 136.224 | 781.224 |
| 1330 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 563.166 | 1.208.166 |
| 1331 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 6.823.468 | 7.468.468 |
| 1332 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 1333 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.564.746 | 5.209.746 |
| 1334 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.564.547 | 3.209.547 |
| 1335 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.658.900 | 2.303.900 |
| 1336 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 82.775 | 727.775 |
| 1337 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 7.686 | 652.686 |
| 1338 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 18.624 | 663.624 |
| 1339 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 11.825 | 656.825 |
| 1340 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 116.122 | 761.122 |
| 1341 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 327.966 | 972.966 |
| 1342 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 13.008 | 658.008 |
| 1343 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 12.121 | 657.121 |
| 1344 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 173.591 | 818.591 |
| 1345 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 36.066 | 681.066 |
| 1346 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 26.606 | 671.606 |
| 1347 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 136.224 | 781.224 |
| 1348 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 136.224 | 781.224 |
| 1349 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 278.124 | 923.124 |
| 1350 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 193.694 | 838.694 |
| 1351 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 51.439 | 696.439 |
| 1352 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.285.823 | 4.930.823 |
| 1353 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 671.956 | 1.316.956 |
| 1354 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 391.112 | 1.036.112 |
| 1355 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 55.578 | 700.578 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 449 772 - 449 193

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 49)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1356 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 118.723 | 763.723 |
| 1357 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 18.329 | 663.329 |
| 1358 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 195.113 | 840.113 |
| 1359 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 411.067 | 1.056.067 |
| 1360 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 9.164 | 654.164 |
| 1361 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 36.066 | 681.066 |
| 1362 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.752.712 | 3.397.712 |
| 1363 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.765.128 | 3.410.128 |
| 1364 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 236.027 | 881.027 |
| 1365 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.865.198 | 3.510.198 |
| 1366 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 310.406 | 955.406 |
| 1367 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 31.632 | 676.632 |
| 1368 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 104.770 | 749.770 |
| 1369 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 35.771 | 680.771 |
| 1370 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 199.015 | 844.015 |
| 1371 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.853.125 | 2.498.125 |
| 1372 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.705.759 | 5.350.759 |
| 1373 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 620.960 | 1.265.960 |
| 1374 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 4.927.478 | 5.572.478 |
| 1375 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 3.158.310 | 3.803.310 |
| 1376 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 9.814.454 | 10.459.454 |
| 1377 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR-DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 2.290.355 | 2.935.355 |
| 1378 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 645.000 | 1.205.707 | 1.850.707 |
| **DEPARTAMENTO CORDILLERA** | | | | | | | | | |
| 1379 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 274.044 | 1.241.544 |
| 1380 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 270.142 | 1.237.642 |
| 1381 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 465.905 | 1.433.405 |
| 1382 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 285.929 | 1.253.429 |
| 1383 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 341.624 | 1.309.124 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 810 c/ Tacuary - Tel./Fax: 485 772 - 449 193

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 50)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.996.063 | 5.963.563 |
| 1385 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 248.325 | 1.215.825 |
| 1386 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.574.499 | 2.541.999 |
| 1387 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1388 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.089.061 |
| 1389 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1390 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 213.560 | 1.181.060 |
| 1391 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 382.200 | 1.349.700 |
| 1392 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 314.131 | 1.281.631 |
| 1393 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 197.241 | 1.164.741 |
| 1394 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 137.170 | 1.104.670 |
| 1395 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 42.570 | 1.010.070 |
| 1396 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.312.575 | 2.280.075 |
| 1397 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 563.166 | 1.530.666 |
| 1398 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.823.468 | 7.790.968 |
| 1399 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 1400 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.564.746 | 5.532.246 |
| 1401 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 1402 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.658.900 | 2.626.400 |
| 1403 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 82.775 | 1.050.275 |
| 1404 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 7.686 | 975.186 |
| 1405 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.624 | 986.124 |
| 1406 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 11.825 | 979.325 |
| 1407 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 116.122 | 1.083.622 |
| 1408 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 327.966 | 1.295.466 |
| 1409 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 13.008 | 980.508 |
| 1410 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 12.121 | 979.621 |
| 1411 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.591 | 1.141.091 |
| 1412 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 1413 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 26.606 | 994.106 |

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 815 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 51)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 1415 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 563.166 | 1.530.666 |
| 1416 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.823.468 | 7.790.968 |
| 1417 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 1418 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.564.746 | 5.532.246 |
| 1419 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 1420 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.658.900 | 2.626.400 |
| 1421 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 82.775 | 1.050.275 |
| 1422 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 7.686 | 975.186 |
| 1423 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.624 | 986.124 |
| 1424 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 11.825 | 979.325 |
| 1427 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 116.122 | 1.083.622 |
| 1428 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 327.966 | 1.295.466 |
| 1429 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 13.008 | 980.508 |
| 1430 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 12.121 | 979.621 |
| 1431 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.591 | 1.141.091 |
| 1432 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 1433 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 26.606 | 994.106 |
| 1434 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 1435 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 1436 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 278.124 | 1.245.624 |
| 1437 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 193.694 | 1.161.194 |
| 1438 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 51.439 | 1.018.939 |
| 1439 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.285.823 | 5.253.323 |
| 1440 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 671.956 | 1.639.456 |
| 1441 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 391.112 | 1.358.612 |
| 1442 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 55.578 | 1.023.078 |
| 1443 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 118.723 | 1.086.223 |
| 1444 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.329 | 985.829 |
| 1445 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 195.113 | 1.162.613 |

COPIA
UNIDAD CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 449 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 52)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 411.067 | 1.378.567 |
| 1447 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.164 | 976.664 |
| 1448 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 1449 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.752.712 | 3.720.212 |
| 1450 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.765.128 | 3.732.628 |
| 1451 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 236.027 | 1.203.527 |
| 1452 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.865.198 | 3.832.698 |
| 1453 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 310.406 | 1.277.906 |
| 1454 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 31.632 | 999.132 |
| 1455 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 104.770 | 1.072.270 |
| 1456 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 35.771 | 1.003.271 |
| 1457 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 199.015 | 1.166.515 |
| 1458 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.853.125 | 2.820.625 |
| 1459 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.705.759 | 5.673.259 |
| 1460 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 1.588.460 |
| 1461 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit - 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.927.478 | 5.894.978 |
| 1462 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 4.125.810 |
| 1463 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.814.454 | 10.781.954 |
| 1464 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR-DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.290.355 | 3.257.855 |
| 1465 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.205.707 | 2.173.207 |
| 1466 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 600.414 | 1.567.914 |
| 1467 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 366.279 | 1.333.779 |
| 1468 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.417.670 | 2.385.170 |
| 1469 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.075.978 | 4.043.478 |
| 1470 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.253.007 | 2.220.507 |
| 1471 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.653.283 | 2.620.783 |
| 1472 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1473 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.089.061 |
| 1474 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |

COPIA
SIN VALOR OFICIAL
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 493 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 53)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1475 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 158.928 | 1.126.428 |
| 1476 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 140.718 | 1.108.218 |
| 1477 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 226.685 | 1.194.185 |
| 1478 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 283.445 | 1.250.945 |
| 1479 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 611.205 | 1.578.705 |
| 1480 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.343.715 | 3.311.215 |
| 1481 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.084.057 | 2.051.557 |
| 1482 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 157.036 | 1.124.536 |
| 1483 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.390.324 | 2.357.824 |
| 1484 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.090.561 | 2.058.061 |
| 1485 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 945.261 | 1.912.761 |
| 1486 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.529.515 | 3.497.015 |
| 1487 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.980.247 | 5.947.747 |
| 1488 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.355 | 1.140.855 |
| 1489 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.822.233 | 2.789.733 |
| 1490 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 568.783 | 1.536.283 |
| 1491 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 392.442 | 1.359.942 |
| 1492 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.351.221 |
| 1493 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 421.857 | 1.389.357 |
| 1494 | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 126.528 | 1.094.028 |
| 1495 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 58.534 | 1.026.034 |
| 1496 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 1.588.460 |
| 1497 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 204.691 | 1.172.191 |
| 1498 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 349.429 | 1.316.929 |
| 1499 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 306.268 | 1.273.768 |
| 1500 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.014 | 4.125.514 |
| 1501 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.730.393 | 3.697.893 |
| 1502 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.152.249 | 4.119.749 |
| 1503 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.867.815 | 10.835.315 |
| 1504 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.351.221 |

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 493772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 54)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 4.125.810 |
| 1506 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. PCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.594.900 | 7.562.400 |
| 1507 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.992.811 | 5.960.311 |
| 1508 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.014.539 | 5.982.039 |
| 1509 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.424.867 | 6.392.367 |
| **DEPARTAMENTO PARAGUARI** | | | | | | | | | |
| 1510 | 81111812-002 | B1986316 | Cover:Front:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 274.044 | 1.241.544 |
| 1511 | 81111812-002 | B0776324 | Cover:Left:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 270.142 | 1.237.642 |
| 1512 | 81111812-002 | B0772876 | Cover:Vertical Transport:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 465.905 | 1.433.405 |
| 1513 | 81111812-002 | G1476324 | Cover:Fusing:Upper:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 285.929 | 1.253.429 |
| 1514 | 81111812-002 | B0776328 | Cover:Rear:EU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 341.624 | 1.309.124 |
| 1515 | 81111812-002 | B2981870 | Imaging Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.996.063 | 5.963.563 |
| 1516 | 81111812-002 | AX200292 | Magnetic Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 248.325 | 1.215.825 |
| 1517 | 81111812-002 | B2132750 | Paper Feed Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.574.499 | 2.541.999 |
| 1518 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller:Pickup | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1519 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller:Feed | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.089.061 |
| 1520 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller:Separate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1521 | 81111812-002 | B0822785 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 213.560 | 1.181.060 |
| 1522 | 81111812-002 | AX200280 | CLUTCH | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 382.200 | 1.349.700 |
| 1523 | 81111812-002 | AF020608 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 314.131 | 1.281.631 |
| 1524 | 81111812-002 | AF021083 | Registration Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 197.241 | 1.164.741 |
| 1525 | 81111812-002 | AW010106 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 137.170 | 1.104.670 |
| 1526 | 81111812-002 | AA043580 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 42.570 | 1.010.070 |
| 1527 | 81111812-002 | B2132903 | Paper Tray | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.312.575 | 2.280.075 |
| 1528 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 563.166 | 1.530.666 |
| 1529 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.823.468 | 7.790.968 |
| 1530 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 1531 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.564.746 | 5.532.246 |
| 1532 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 1533 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.658.900 | 2.626.400 |

COPIA
CONFORME A LA ORIGINAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 491772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 55)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 82.775 | 1.050.275 |
| 1535 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 7.686 | 975.186 |
| 1536 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.624 | 986.124 |
| 1537 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 11.825 | 979.325 |
| 1538 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 116.122 | 1.083.622 |
| 1539 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 327.966 | 1.295.466 |
| 1540 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 13.008 | 980.508 |
| 1541 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 12.121 | 979.621 |
| 1542 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.591 | 1.141.091 |
| 1543 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 1544 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 26.606 | 994.106 |
| 1545 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 1546 | 81111812-002 | B0043209 | Toner Supply Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 563.166 | 1.530.666 |
| 1547 | 81111812-002 | G1472204 | PCU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.823.468 | 7.790.968 |
| 1548 | 81111812-002 | G1473005 | DEVELOP. UNIT | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 1549 | 81111812-002 | PMB297150K | KIT MANTEN. 150K | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.564.746 | 5.532.246 |
| 1550 | 81111812-002 | G1473005 | REVELADOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.564.547 | 3.532.047 |
| 1551 | 81111812-002 | A2309510 | OPC | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.658.900 | 2.626.400 |
| 1552 | 81111812-002 | B0822302 | Frame:PCU:Lower | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 82.775 | 1.050.275 |
| 1553 | 81111812-002 | AB011190 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 7.686 | 975.186 |
| 1554 | 81111812-002 | AB014189 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.624 | 986.124 |
| 1555 | 81111812-002 | A2323893 | Arm - Transfer Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 11.825 | 979.325 |
| 1556 | 81111812-002 | B0044322 | Guide Plate | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 116.122 | 1.083.622 |
| 1557 | 81111812-002 | G1473940 | Cover:Right | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 327.966 | 1.295.466 |
| 1558 | 81111812-002 | A2323945 | Front Hook - Right Cover | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 13.008 | 980.508 |
| 1559 | 81111812-002 | A2323963 | Band Stopper | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 12.121 | 979.621 |
| 1560 | 81111812-002 | AW010118 | Paper Feed Sensor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.591 | 1.141.091 |
| 1561 | 81111812-002 | AB013882 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 1562 | 81111812-002 | AB014046 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 26.606 | 994.106 |
| 1563 | 81111812-002 | AW100112 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 455 772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 56)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1564 | 81111812-002 | AW100111 | THERMISTOR | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 136.224 | 1.103.724 |
| 1565 | 81111812-002 | G0654156 | THERMOSTATO | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 278.124 | 1.245.624 |
| 1566 | 81111812-002 | AE030047 | Ball Bearing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 193.694 | 1.161.194 |
| 1567 | 81111812-002 | AG050094 | Knob:Fusing | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 51.439 | 1.018.939 |
| 1568 | 81111812-002 | G2870211 | Fusing Unit:Eu | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.285.823 | 5.253.323 |
| 1569 | 81111812-002 | AE011115 | Hot Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 671.956 | 1.639.456 |
| 1570 | 81111812-002 | AE020125 | Pressure Roller | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 391.112 | 1.358.612 |
| 1571 | 81111812-002 | AE044056 | Stripper Pawl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 55.578 | 1.023.078 |
| 1572 | 81111812-002 | AF020694 | EXIT ROLLER | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 118.723 | 1.086.223 |
| 1573 | 81111812-002 | AB014049 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 18.329 | 985.829 |
| 1574 | 81111812-002 | AF025044 | Exchange Powl | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 195.113 | 1.162.613 |
| 1575 | 81111812-002 | AX210093 | Spring Clutch: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 411.067 | 1.378.567 |
| 1576 | 81111812-002 | AB014222 | Gear - | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.164 | 976.664 |
| 1577 | 81111812-002 | AA043553 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 36.066 | 1.003.566 |
| 1578 | 81111812-002 | AX060331 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.752.712 | 3.720.212 |
| 1579 | 81111812-002 | AX060330 | Brushless Motor | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.765.128 | 3.732.628 |
| 1580 | 81111812-002 | AX050168 | DC Motor - Toner Bottle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 236.027 | 1.203.527 |
| 1581 | 81111812-002 | AX060332 | Brushless Motor:Paper Feed: | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.865.198 | 3.832.698 |
| 1582 | 81111812-002 | B2131136 | Development Drive Unit | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 310.406 | 1.277.906 |
| 1583 | 81111812-002 | AA043551 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 31.632 | 999.132 |
| 1584 | 81111812-002 | AA043570 | Timing Belt | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 104.770 | 1.072.270 |
| 1585 | 81111812-002 | B0791144 | Timing Pulley:Paddle | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 35.771 | 1.003.271 |
| 1586 | 81111812-002 | G0651125 | Drum Holder | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 199.015 | 1.166.515 |
| 1587 | 81111812-002 | G1475155 | PCB:IOB | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.853.125 | 2.820.625 |
| 1588 | 81111812-002 | G1475065 | PCB:BICU | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.705.759 | 5.673.259 |
| 1589 | 81111812-002 | AZ320145 | POWER PACK | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 1.588.460 |
| 1590 | 81111812-002 | AZ230110 | Power Supply Unit - 285W (230V) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.927.478 | 5.894.978 |
| 1591 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 4.125.810 |
| 1592 | 81111812-002 | G1475116 | PCB:Control Board | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.814.454 | 10.781.954 |
| 1593 | 81111812-002 | B5845051 | PCB DDR-DIMM(128Mb) | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.290.355 | 3.257.855 |

COPIA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifna 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 493 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013** (Cont. 57)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1594 | 81111812-002 | G1471503 | Operation Sub-Uni | SP 8100DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.205.707 | 2.173.207 |
| 1595 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 600.414 | 1.567.914 |
| 1596 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 366.279 | 1.333.779 |
| 1597 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.417.670 | 2.385.170 |
| 1598 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.075.978 | 4.043.478 |
| 1599 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.253.007 | 2.220.507 |
| 1600 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.653.283 | 2.620.783 |
| 1601 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1602 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.089.061 |
| 1603 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1604 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 158.928 | 1.126.428 |
| 1605 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 140.718 | 1.108.218 |
| 1606 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 226.685 | 1.194.185 |
| 1607 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 283.445 | 1.250.945 |
| 1608 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 611.205 | 1.578.705 |
| 1609 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.343.715 | 3.311.215 |
| 1610 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.084.057 | 2.051.557 |
| 1611 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 157.036 | 1.124.536 |
| 1612 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.390.324 | 2.357.824 |
| 1613 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.090.561 | 2.058.061 |
| 1614 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 945.261 | 1.912.761 |
| 1615 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.529.515 | 3.497.015 |
| 1616 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.980.247 | 5.947.747 |
| 1617 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.355 | 1.140.855 |
| 1618 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.822.233 | 2.789.733 |
| 1619 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 568.783 | 1.536.283 |
| 1620 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 392.442 | 1.359.942 |
| 1621 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.351.221 |
| 1622 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 421.857 | 1.389.357 |
| 1623 | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 126.528 | 1.094.028 |

COPIA
EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 58)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1624 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 58.534 | 1.026.034 |
| 1625 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 1.588.460 |
| 1626 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 204.691 | 1.172.191 |
| 1627 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 349.429 | 1.316.929 |
| 1628 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 306.268 | 1.273.768 |
| 1629 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.014 | 4.125.514 |
| 1630 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.730.393 | 3.697.893 |
| 1631 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.152.249 | 4.119.749 |
| 1632 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.867.815 | 10.835.315 |
| 1633 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.351.221 |
| 1634 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 4.125.810 |
| 1635 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. PCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.594.900 | 7.562.400 |
| 1636 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.992.811 | 5.960.311 |
| 1637 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.014.539 | 5.982.039 |
| 1638 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.424.867 | 6.392.367 |
| | | | | **DEPARTAMENTO ÑEEMBUCÚ** | | | | | |
| 1639 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 600.414 | 1.567.914 |
| 1640 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 366.279 | 1.333.779 |
| 1641 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.417.670 | 2.385.170 |
| 1642 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.075.978 | 4.043.478 |
| 1643 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.253.007 | 2.220.507 |
| 1644 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.653.283 | 2.620.783 |
| 1645 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1646 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 121.561 | 1.089.061 |
| 1647 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 63.382 | 1.030.882 |
| 1648 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 158.928 | 1.126.428 |
| 1649 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 140.718 | 1.108.218 |
| 1650 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 226.685 | 1.194.185 |
| 1651 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 283.445 | 1.250.945 |
| 1652 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 611.205 | 1.578.705 |

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Consejo de Administración SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 485 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013** **(Cont. 59)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1653 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.343.715 | 3.311.215 |
| 1654 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.084.057 | 2.051.557 |
| 1655 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 157.036 | 1.124.536 |
| 1656 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.390.324 | 2.357.824 |
| 1657 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.090.561 | 2.058.061 |
| 1658 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 945.261 | 1.912.761 |
| 1659 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.529.515 | 3.497.015 |
| 1660 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.980.247 | 5.947.747 |
| 1661 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 173.355 | 1.140.855 |
| 1662 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 1.822.233 | 2.789.733 |
| 1663 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 568.783 | 1.536.283 |
| 1664 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 392.442 | 1.359.942 |
| 1665 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.351.221 |
| 1666 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 421.857 | 1.389.357 |
| 1667 | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 126.528 | 1.094.028 |
| 1668 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 58.534 | 1.026.034 |
| 1669 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 620.960 | 1.588.460 |
| 1670 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 204.691 | 1.172.191 |
| 1671 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 349.429 | 1.316.929 |
| 1672 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 306.268 | 1.273.768 |
| 1673 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.014 | 4.125.514 |
| 1674 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 2.730.393 | 3.697.893 |
| 1675 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.152.249 | 4.119.749 |
| 1676 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 9.867.815 | 10.835.315 |
| 1677 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 383.721 | 1.351.221 |
| 1678 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 3.158.310 | 4.125.810 |
| 1679 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. PCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 6.594.900 | 7.562.400 |
| 1680 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 4.992.811 | 5.960.311 |
| 1681 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.014.539 | 5.982.039 |
| 1682 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 967.500 | 5.424.867 | 6.392.367 |

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF: MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 773 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Nº 8 ACTA 70 FECHA 27-mayo-2013**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 60)**

| DEPARTAMENTO BOQUERON | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | 81111812-002 | D0121291 | Rear Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 600.414 | 2.105.414 |
| 1684 | 81111812-002 | D0121251 | Front Cover | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 366.279 | 1.871.279 |
| 1685 | 81111812-002 | G1791405 | Operation Sub-Uni | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 1.417.670 | 2.922.670 |
| 1686 | 81111812-002 | D0091860 | Imaging Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 3.075.978 | 4.580.978 |
| 1687 | 81111812-002 | D0292751 | Paper Tray: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 1.253.007 | 2.758.007 |
| 1688 | 81111812-002 | D0092751 | Paper Feed Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 1.653.283 | 3.158.283 |
| 1689 | 81111812-002 | AF030090 | Paper Feed Roller: Pickup | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 63.382 | 1.568.382 |
| 1690 | 81111812-002 | AF031090 | Paper Feed Roller: Feed | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 121.561 | 1.626.561 |
| 1691 | 81111812-002 | AF032090 | Paper Feed Roller: Separate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 63.382 | 1.568.382 |
| 1692 | 81111812-002 | D0092841 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 158.928 | 1.663.928 |
| 1693 | 81111812-002 | D0092836 | Guide Plate | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 140.718 | 1.645.718 |
| 1694 | 81111812-002 | D0092606 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 226.685 | 1.731.685 |
| 1695 | 81111812-002 | D0092600 | Registration Roller | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 283.445 | 1.788.445 |
| 1696 | 81111812-002 | D0093209 | Toner Supply Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 611.205 | 2.116.205 |
| 1697 | 81111812-002 | G1792303 | Development Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 2.343.715 | 3.848.715 |
| 1698 | 81111812-002 | G1792211 | Frame: PCU: Upper: Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 1.084.057 | 2.589.057 |
| 1699 | 81111812-002 | D0092351 | Cleaning Blade | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 157.036 | 1.662.036 |
| 1700 | 81111812-002 | D0099510 | OPC | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 1.390.324 | 2.895.324 |
| 1701 | 81111812-002 | B2969640 | REVELADOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 1.090.561 | 2.595.561 |
| 1702 | 81111812-002 | A2323880 | Transfer Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 945.261 | 2.450.261 |
| 1703 | 81111812-002 | G1793802 | Transfer Unit | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 2.529.515 | 4.034.515 |
| 1704 | 81111812-002 | G1794103 | Fusing Unit: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 4.980.247 | 6.485.247 |
| 1705 | 81111812-002 | D0094177 | THERMISTOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 173.355 | 1.678.355 |
| 1706 | 81111812-002 | D1294305 | Cleaning Web Ass'y | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 1.822.233 | 3.327.233 |
| 1707 | 81111812-002 | AE045099 | Cleaning Web | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 568.783 | 2.073.783 |
| 1708 | 81111812-002 | AX060356 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 392.442 | 1.897.442 |
| 1709 | 81111812-002 | AX060355 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 383.721 | 1.888.721 |
| 1710 | 81111812-002 | AX060354 | Brushless Motor | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 421.857 | 1.926.857 |
| 1711 | 81111812-002 | AB010369 | Gear - | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 126.528 | 1.631.528 |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ALCIDES GALEANO MERNES
SECRETARIO INTERINO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 810 c/ Tacuary - Tel./Fax: 485 772 - 449 103

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2013 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER RICOH PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013 (Cont. 61)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | 81111812-002 | AA043658 | Timing Belt | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 58.534 | 1.563.534 |
| 1712 | 81111812-002 | AZ320145 | Power Pack: | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 620.960 | 2.125.960 |
| 1714 | 81111812-002 | AX040154 | DC Motor 24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 204.691 | 1.709.691 |
| 1715 | 81111812-002 | B2231188 | Stepper Motor DC24V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 349.429 | 1.854.429 |
| 1716 | 81111812-002 | AX050329 | Toner Bottle Motor - DC 2.4W | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 306.268 | 1.811.268 |
| 1717 | 81111812-002 | G1795135 | PCB: BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 3.158.014 | 4.663.014 |
| 1718 | 81111812-002 | G1795155 | PCB: IO Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 2.730.393 | 4.235.393 |
| 1719 | 81111812-002 | AZ240139 | Power Supply Unit: 230V | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 3.152.249 | 4.657.249 |
| 1720 | 81111812-002 | G1795716 | PCB: Ctl | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 9.867.815 | 11.372.815 |
| 1721 | 81111812-002 | G1795182 | PCB: Mother Board | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 383.721 | 1.888.721 |
| 1722 | 81111812-002 | M08.05320 | HDD | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 3.158.310 | 4.663.310 |
| 1723 | 81111812-002 | 402960 | KIT MANTEN. BCU | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 6.594.900 | 8.099.900 |
| 1724 | 81111812-002 | 402962 | KIT MANTEN. FUSOR | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 4.992.811 | 6.497.811 |
| 1725 | 81111812-002 | PMD009160K | KIT MANT.160K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 5.014.539 | 6.519.539 |
| 1726 | 81111812-002 | PMD009320K | KIT MANT.320K | SP 8200DN | Unidad | 1 | 1.505.000 | 5.424.867 | 6.929.867 |

COPIA
Dpto. de Contrataciones

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 445 772 - 449 103