DINAC | DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº: 04/2017 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCNSORES Y ESCALERAS MECANICAS OTIS"

PLANILLA COMPARATIVA

ID. Nº 328185

							EMPRESA 1	
							COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.	
LOTE 1 - MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECÁNICAS DEL AISP, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 172.500.000 Máximo: 345.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No			LOTE NRO: 1					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
1	81141804-050	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	
2	81141804-050	Ajuste de cadena de tracción	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000	
3	81141804-050	Ajuste de cadena de tracción de motor	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000	
4	81141804-050	Ajuste de cadena de pasamano	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000	
5	81141804-050	Ajuste de cadena de peldaños	Unidad	EVENTO	1	1.950.000	1.950.000	
6	81141804-050	Ajuste de pasamanos	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	
7	81141804-050	Reparación de Zapatas de freno	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	
8	81141804-050	Rebobinado de motor	Unidad	EVENTO	1	13.000.000	13.000.000	
9	81141804-050	Reparación de peldaños	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000	
10	81141804-050	Desmontaje total de los peldaños limpieza y ajustes	Unidad	EVENTO	1	7.000.000	7.000.000	
11	81141804-050	Pintura de las partes oxidadas de la estructura de la escalera	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	
12	81141804-050	Limpieza arenado y pintura de peldaños	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000	
13	81141804-050	Limpieza y ajuste de freno	Unidad	EVENTO	1	1.950.000	1.950.000	
14	81141804-050	Verificación y ajuste de los dispositivos de seguridad	Unidad	EVENTO	1	1.950.000	1.950.000	
15	81141804-050	Verificación y ajuste de los componentes del tablero eléctrico	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000	
16	81141804-050	Provisión y sustitución de demarcaciones curvas	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	
17	81141804-050	Provisión y sustitución de demarcaciones laterales	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	
18	81141804-050	Provisión y sustitución de demarcaciones frontales	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	
19	81141804-050	Provisión y sustitución de peldaños	Unidad	EVENTO	1	6.400.000	6.400.000	
20	81141804-050	Provisión y sustitución de ruedas para peldaños	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000	
21	81141804-050	Provisión y sustitución de cadena de peldaños	Unidad	EVENTO	1	14.650.000	14.650.000	
22	81141804-050	Provisión y sustitución ruedas de cadena de peldaños	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	
23	81141804-050	Provisión y sustitución de peines de 24 dientes	Unidad	EVENTO	1	1.310.000	1.310.000	
24	81141804-050	Provisión y sustitución del eje de peldaños	Unidad	EVENTO	1	2.550.000	2.550.000	
25	81141804-050	Provisión y sustitución de cadena de pasamanos	Unidad	EVENTO	1	1.470.000	1.470.000	
26	81141804-050	Provisión y sustitución de cadena de tracción o motor	Unidad	EVENTO	1	5.385.000	5.385.000	
27	81141804-050	Provisión y sustitución de rulemanes	Unidad	EVENTO	1	1.465.000	1.465.000	
28	81141804-050	Provisión y sustitución de frenos	Unidad	EVENTO	1	10.770.000	10.770.000	
29	81141804-050	Provisión y sustitución de bobina de freno	Unidad	EVENTO	1	12.150.000	12.150.000	
30	81141804-050	Provisión y sustitución de bomba lubricador	Unidad	EVENTO	1	2.310.000	2.310.000	
31	81141804-050	Provisión y sustitución de polea propulsora de pasamanos	Unidad	EVENTO	1	10.620.000	10.620.000	
32	81141804-050	Provisión y sustitución de correa de pasamanos	Unidad	EVENTO	1	7.150.000	7.150.000	
33	81141804-050	Provisión y sustitución de tensor de pasamanos	Unidad	EVENTO	1	6.700.000	6.700.000	
34	81141804-050	Provisión y sustitución de guiador de aluminio curvo con roles	Unidad	EVENTO	1	2.700.000	2.700.000	
35	81141804-050	Provisión y sustitución de guiador de aluminio semi curvo	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	
36	81141804-050	Provisión y sustitución de guiador de aluminio recto	Unidad	EVENTO	1	2.310.000	2.310.000	
37	81141804-050	Provisión y sustitución del pasamanos	Unidad	EVENTO	1	35.000.000	35.000.000	
38	81141804-050	Provisión y sustitución de vidrios para escaleras	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	
39	81141804-050	Provisión y sustitución de la llave de arranque	Unidad	EVENTO	1	925.000	925.000	
40	81141804-050	Provisión y sustitución de sensores	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000	
41	81141804-050	Provisión y sustitución de límites de seguridad	Unidad	EVENTO	1	1.460.000	1.460.000	
42	81141804-050	Placa principal de kontrol PLC	Unidad	EVENTO	1	4.250.000	4.250.000	
43	81141804-050	Contactores	Unidad	EVENTO	1	1.850.000	1.850.000	
44	81141804-050	Relé de falta de fase	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	
45	81141804-050	Pulido de inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.925.000	1.925.000	
						Precio Total	191.725.000	

Ing. Vallejos C.
Dpto. Serv. Generales - SDAF
DINAC

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA AERONÁUTICA CIVIL

Rigoberto Medina O.
Gerente Técnico D.A.
DINAC

	EMPRESA 1
LOTE NRO: 2	COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL

LOTE 2 - MANTENIMIENTO DE ASCESOR DEL MDN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 35.000.000 Máximo: 70.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ascensor	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
2	72101506-001	Cambio de fuente operador DO 2000	Unidad	EVENTO	1	13.426.270	13.426.270
3	72101506-001	Cambio de LAMDA con S fuente	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
4	72101506-001	Cambio de placa LCB II	Unidad	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
5	72101506-001	Cambio de contactores de fuerza 3	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
6	72101506-001	Cambio de guiadores de cabina y contrapeso 24	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
7	72101506-001	Cambio de transformador	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
8	72101506-001	Cambio de variador de frecuencia OVF20	Unidad	EVENTO	1	16.000.000	16.000.000
9	72101506-001	Cambio de iluminaciones	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
10	72101506-001	Cambio de cerradura de puertas cabina y piso	Unidad	EVENTO	1	3.700.000	3.700.000
11	72101506-001	Cambio de indicadores de piso y cabina	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000
12	72101506-001	Cambio de botones NELL para llamadas	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
13	72101506-001	Cambio de placas RS14 y RS5	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
14	72101506-001	Cambio de motor operador DO 2000	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
15	72101506-001	Cambio de contactos GTC de seguridad	Unidad	EVENTO	1	205.500	205.500
16	72101506-001	Cambio de guiadores de puertas	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
17	72101506-001	Cambio de ventilador de cabina	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
18	72101506-001	Cambio de sensor óptico NA y NC	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
19	72101506-001	Placa para A.A	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	1.650.000
20	72101506-001	Mantenimiento de A.A	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
						Precio Total	**70.481.770**

ricia Vallejos Ch.
Dpto. Serv. Generales - SDAF
DINAC

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Rigoberto Medina O.
Gerente Técnico D.A.
DINAC