COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras

UNIDAD RESPONSABLE 313 - CIAERE

Lote Nº 1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadara marca CANON

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		5. Pazos		OFFICENTER	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR1022IF, Rotulado Nº 12005-04-84-1808, ubicado en la ECEMFAER															
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	230.000	230.000	245.778	245.778	195.000	195.000	300.000	300.000	220.000	220.000	140.000	140.000
1.2		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	123.111	123.111	100.500	100.500	72.000	72.000	110.000	110.000	90.000	90.000
1.3		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	53.689	53.689	45.000	45.000	40.000	40.000	50.000	50.000	60.000	60.000
1.4		Cambio de modulo de copiado	1	Unidad	Evento	280.000	280.000	295.555	295.555	250.000	250.000	350.000	350.000	280.000	280.000	235.000	235.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	280.000	280.000	295.911	295.911	250.000	250.000	150.000	150.000	280.000	280.000	138.000	138.000
1.6		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	62.578	62.578	50.000	50.000	55.000	55.000	25.000	25.000	80.000	80.000
1.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	42.578	42.578	31.000	31.000	35.000	35.000	55.000	55.000	70.000	70.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	98.934	98.934	85.000	85.000	70.000	70.000	110.000	110.000	80.000	80.000
1.9		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	186.934	186.934	159.500	159.500	180.000	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1.10		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	48.000	48.000	50.000	50.000	100	100	75.000	75.000
1.11		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	40.622	40.622	35.000	35.000	40.000	40.000	15.000	15.000	65.000	65.000
1.12		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	37.955	37.955	30.000	30.000	35.000	35.000	55.000	55.000	85.000	85.000
1.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	104.889	104.889	60.000	60.000	80.000	80.000	55.000	55.000	40.000	40.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON imagerunner 1435 i, Rotulado Nº 12005-04-84-2355, ubicado en la Ayudantía del CIAERE.															
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	245.778	245.778	200.000	200.000	300.000	300.000	220.000	220.000	140.000	140.000
2.2		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	123.111	123.111	105.000	105.000	150.000	150.000	110.000	110.000	90.000	90.000
2.3		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	53.689	53.689	45.000	45.000	60.000	60.000	50.000	50.000	60.000	60.000
2.4		Cambio de modulo de copiado	1	Unidad	Evento	280.000	280.000	295.555	295.555	255.000	255.000	350.000	350.000	280.000	280.000	235.000	235.000
2.5		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	280.000	280.000	295.911	295.911	255.000	255.000	300.000	300.000	280.000	280.000	138.000	138.000
2.6		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	62.578	62.578	50.000	50.000	55.000	55.000	25.000	25.000	80.000	80.000
2.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	42.578	42.578	35.000	35.000	40.000	40.000	55.000	55.000	70.000	70.000
2.8		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	140.000	140.000	98.934	98.934	80.000	80.000	100.000	100.000	110.000	110.000	80.000	80.000
2.9		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	220.000	220.000	186.934	186.934	160.000	160.000	200.000	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.10		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	40.000	40.000	50.000	50.000	100	100	75.000	75.000
2.11		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	40.622	40.622	30.000	30.000	40.000	40.000	15.000	15.000	65.000	65.000
2.12		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	37.955	37.955	30.500	30.500	35.000	35.000	55.000	55.000	85.000	85.000
2.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	104.889	104.889	60.000	60.000	90.000	90.000	55.000	55.000	40.000	40.000

3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON imagerunner 1435 i, Rotulado N° 12005-04-84-2356, ubicado en la DAF.															
3.1		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	245.778	245.778	200.000	200.000	300.000	300.000	220.000	220.000	140.000	140.000
3.2		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	123.111	123.111	105.000	105.000	150.000	150.000	110.000	110.000	90.000	90.000
3.3		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	53.689	53.689	45.000	45.000	60.000	60.000	50.000	50.000	60.000	60.000
3.4		Cambio de modulo de copiado	1	Unidad	Evento	280.000	280.000	295.555	295.555	255.000	255.000	350.000	350.000	280.000	280.000	235.000	235.000
3.5		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	280.000	280.000	295.911	295.911	255.000	255.000	300.000	300.000	280.000	280.000	138.000	138.000
3.6		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	62.578	62.578	50.000	50.000	55.000	55.000	25.000	25.000	80.000	80.000
3.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	42.578	42.578	35.000	35.000	40.000	40.000	55.000	55.000	70.000	70.000
3.8		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	140.000	140.000	98.934	98.934	80.000	80.000	100.000	100.000	110.000	110.000	80.000	80.000
3.9		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	220.000	220.000	186.934	186.934	160.000	160.000	200.000	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.10		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	40.000	40.000	50.000	50.000	100	100	75.000	75.000
3.11		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	40.622	40.622	30.000	30.000	40.000	40.000	15.000	15.000	65.000	65.000
3.12		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	37.955	37.955	30.500	30.500	35.000	35.000	55.000	55.000	85.000	85.000
3.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	104.889	104.889	60.000	60.000	90.000	90.000	55.000	55.000	40.000	40.000
		Total Lote N° 1				4.840.000		4.932.951		4.030.000		4.997.000		4.275.300		3.984.000	

Lote N° 2 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER

						INSU5REV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		5. Pazos		OFFICENTER	
Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother DCP-B150 dn. Rotulado N° 12005-04-84-1915, ubicado en la EFSOFAER															
1.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	55.783	55.783	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	60.000	60.000
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	47.511	47.511	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	80.000	80.000
1.3		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	40.622	40.622	30.000	30.000	50.000	50.000	35.000	35.000	36.000	36.000
1.4		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	30.844	30.844	25.000	25.000	20.000	20.000	100	100	22.000	22.000
1.5		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	35.378	35.378	30.000	30.000	45.000	45.000	15.000	15.000	28.000	28.000
1.6		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	42.500	42.500	50.000	50.000	77.000	77.000	25.000	25.000
1.7		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	37.955	37.955	30.000	30.000	25.000	25.000	55.000	55.000	40.000	40.000
1.8		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	59.200	59.200	50.000	50.000	35.000	35.000	88.000	88.000	90.000	90.000
1.9		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	221.822	221.822	192.500	192.500	180.000	180.000	330.000	330.000	110.000	110.000
1.10		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	280.000	280.000	247.645	247.645	210.000	210.000	250.000	250.000	150.000	150.000	50.000	50.000
1.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	66.689	66.689	58.000	58.000	60.000	60.000	88.000	88.000	35.000	35.000
1.12		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	78.289	78.289	68.000	68.000	60.000	60.000	110.000	110.000	150.000	150.000
1.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	137.066	137.066	60.000	60.000	90.000	90.000	55.000	55.000	70.000	70.000
		Total Lote N° 2				1.100.000		1.110.448		881.000		950.000		1.003.300		796.000	

Lote Nº 3: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB 480 Rotulado Nº 12005-04-84-1314, ubicado en la EFSOFAER															
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	170.000	170.000	146.666	146.666	80.000	80.000	90.000	90.000	No Cotiza		100.000	100.000
1.2		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	140.000	140.000	122.500	122.500	50.000	50.000			120.000	120.000
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	109.334	109.334	95.667	95.667	85.000	85.000			90.000	90.000
1.4		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	178.666	178.666	268.000	268.000	150.000	150.000			50.000	50.000
1.5		Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Evento	210.000	210.000	172.000	172.000	150.500	150.500	150.000	150.000			80.000	80.000
1.6		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	80.000	80.000	70.000	70.000	40.000	40.000			70.000	70.000
1.7		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	52.000	52.000	45.500	45.500	150.000	150.000			70.000	70.000
1.8		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	58.666	58.666	51.333	51.333	50.000	50.000			92.000	92.000
1.9		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	510.000	510.000	424.000	424.000	371.000	371.000	500.000	500.000			220.000	220.000
1.10		Cambio de rueda de separacion de bandeja	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	66.666	66.666	58.333	58.333	150.000	150.000			70.000	70.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	66.666	66.666	58.333	58.333	45.000	45.000			68.000	68.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	170.000	170.000	144.000	144.000	126.000	126.000	65.000	65.000			110.000	110.000
1.13		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	80.000	80.000	120.000	120.000	45.000	45.000			80.000	80.000
1.14		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	53.334	53.334	46.667	46.667	45.000	45.000			50.000	50.000
Total Lote N° 3						2.090.000		1.771.998		1.663.833		1.615.000		0		1.270.000	

LOTE Nº 4 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocapiadora marca KYOCERA

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSU5REV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA modelo Taskalfa 3500i., Rotulado Nº 12005-04-84-1909, ubicado en la EFSOFAER															
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	No Cotiza		173.334	173.334	100.000	100.000	100.000	100.000	No Cotiza		100.000	100.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento			626.666	626.666	548.333	548.333	600.000	600.000			550.000	550.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento			218.666	218.666	191.333	191.333	200.000	200.000			250.000	250.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento			133.334	133.334	116.667	116.667	120.000	120.000			140.000	140.000
1.5		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento			213.334	213.334	186.667	186.667	200.000	200.000			220.000	220.000
1.6		Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento			149.334	149.334	130.667	130.667	130.000	130.000			135.000	135.000
1.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento			60.000	60.000	52.500	52.500	40.000	40.000			45.000	45.000
1.8		Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento			77.334	77.334	67.667	67.667	75.000	75.000			100.000	100.000
1.9		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento			66.666	66.666	58.333	58.333	55.000	55.000			90.000	90.000
1.10		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento			218.666	218.666	191.333	191.333	210.000	210.000			210.000	210.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de función	1	Unidad	Evento			338.666	338.666	296.333	296.333	300.000	300.000			380.000	380.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento			181.334	181.334	158.667	158.667	250.000	250.000			80.000	80.000
1.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento			202.666	202.666	177.333	177.333	180.000	180.000			65.000	65.000

1.14		Cambio de película de función	1	Unidad	Evento		290.666	290.666	254.333	254.333	200.000	200.000		70.000	70.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA modelo Taskalfa 3500i., Rotulado N° 12005-04-84-1910, ubicado en la Sección de Copiado del CIAERE													
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento		173.334	173.334	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000
2.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento		626.666	626.666	548.333	548.333	600.000	600.000		550.000	550.000
2.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento		218.666	218.666	191.333	191.333	200.000	200.000		250.000	250.000
2.4		Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento		133.334	133.334	116.667	116.667	120.000	120.000		140.000	140.000
2.5		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento		213.334	213.334	186.667	186.667	200.000	200.000		220.000	220.000
2.6		Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Evento		149.334	149.334	130.667	130.667	130.000	130.000		135.000	135.000
2.7		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	No Cotiza	60.000	60.000	52.500	52.500	40.000	40.000	No Cotiza	45.000	45.000
2.8		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento		77.334	77.334	67.667	67.667	75.000	75.000		100.000	100.000
2.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento		66.666	66.666	58.333	58.333	55.000	55.000		90.000	90.000
2.10		Cambio de pelicula de funcion	1	Unidad	Evento		218.666	218.666	191.333	191.333	210.000	210.000		210.000	210.000
2.11		Cambio de modulo de toner	1	Unidad	Evento		338.666	338.666	296.333	296.333	300.000	300.000		380.000	380.000
2.12		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento		181.334	181.334	158.667	158.667	250.000	250.000		80.000	80.000
2.13		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento		202.666	202.666	177.333	177.333	180.000	180.000		65.000	65.000
2.14		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento		290.666	290.666	254.333	254.333	200.000	200.000		70.000	70.000
Total Lote N° 4						0	5.901.332		5.060.332		5.320.000		0	4.870.000	

UNIDAD RESPONSABLE 311 - IBA

LOTE N° 5 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON

						INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado N° 6143, ubicado en el G-1															
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	245.778	245.778	215.055	215.055	220.000	220.000	220.000	220.000	130.000	130.000
1.2		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	123.111	123.111	107.722	107.722	70.000	70.000	110.000	110.000	60.000	60.000
1.3		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	53.689	53.689	46.978	46.978	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
1.4		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	62.578	62.578	54.755	54.755	75.000	75.000	25.000	25.000	65.000	65.000
1.5		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	42.578	42.578	37.255	37.255	35.000	35.000	55.000	55.000	22.000	22.000
1.6		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	98.934	98.934	86.567	86.567	90.000	90.000	110.000	110.000	150.000	150.000
1.7		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	104.889	104.889	60.000	60.000	80.000	80.000	55.000	55.000	120.000	120.000
Total Lote N° 5						850.000		731.557		608.332		620.000		625.000		607.000	

LOTE N° 6 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB480, Rotulado N°6144, ubicado en el Departamento de Administración Finanzas															
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	146.666	146.666	80.000	80.000	100.000	100.000	No Cotiza		100.000	100.000
1.2		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	140.000	140.000	210.000	210.000	130.000	130.000			70.000	70.000
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	109.334	109.334	164.000	164.000	100.000	100.000			90.000	90.000
1.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	80.000	80.000	120.000	120.000	70.000	70.000			50.000	50.000
1.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	52.000	52.000	78.000	78.000	40.000	40.000			50.000	50.000
1.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	58.666	58.666	88.000	88.000	45.000	45.000			62.000	62.000
1.7		Cambio de rueda de separacion de bandeja	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	66.666	66.666	100.000	100.000	50.000	50.000			70.000	70.000
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	66.666	66.666	100.000	100.000	50.000	50.000			68.000	68.000
1.9		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	80.000	80.000	120.000	120.000	70.000	70.000			60.000	60.000
1.10		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	53.334	53.334	80.000	80.000	45.000	45.000			50.000	50.000
Total Lote N° 6						980.000		853.332		1.140.000		700.000		0		670.000	

Lote N° 7 - Servicio de Mantenimiento y Reparoción de Fotocopiadora marca BROTHER

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6260, ubicado en el G-2															
1.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	30.000	30.000
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	47.511	47.511	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	40.000	40.000
1.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	152.800	152.800	135.000	135.000	120.000	120.000	220.000	220.000	36.000	36.000
1.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.622	40.622	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000
1.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	30.844	30.844	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	58.000	58.000
1.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.378	35.378	25.000	25.000	30.000	30.000	15.000	15.000	25.000	25.000
1.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	40.000	40.000	50.000	50.000	77.000	77.000	40.000	40.000
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	37.955	37.955	30.000	30.000	35.000	35.000	55.000	55.000	40.000	40.000
1.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	59.200	59.200	50.000	50.000	40.000	40.000	88.000	88.000	110.000	110.000
1.10		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	295.000	295.000	247.645	247.645	215.000	215.000	300.000	300.000	150.000	150.000	50.000	50.000
1.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	66.689	66.689	55.000	55.000	55.000	55.000	88.000	88.000	65.000	65.000
1.12		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	78.289	78.289	65.000	65.000	65.000	65.000	110.000	110.000	150.000	150.000
1.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	137.066	137.066	80.000	80.000	100.000	100.000	55.000	55.000	70.000	70.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6261, ubicado en el G-6															
2.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	30.000	30.000
2.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	47.511	47.511	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	40.000	40.000

2.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	152.800	152.800	135.000	135.000	120.000	120.000	220.000	220.000	36.000	36.000
2.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.622	40.622	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000
2.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	30.844	30.844	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	58.000	58.000
2.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.378	35.378	25.000	25.000	30.000	30.000	15.000	15.000	25.000	25.000
2.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	40.000	40.000	50.000	50.000	77.000	77.000	40.000	40.000
2.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	37.955	37.955	30.000	30.000	35.000	35.000	55.000	55.000	40.000	40.000
2.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	59.200	59.200	50.000	50.000	40.000	40.000	88.000	88.000	110.000	110.000
2.10		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	295.000	295.000	247.645	247.645	215.000	215.000	300.000	300.000	150.000	150.000	50.000	50.000
2.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	66.689	66.689	55.000	55.000	55.000	55.000	88.000	88.000	65.000	65.000
2.12		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	78.289	78.289	65.000	65.000	65.000	65.000	110.000	110.000	150.000	150.000
2.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	137.066	137.066	80.000	80.000	100.000	100.000	55.000	55.000	70.000	70.000
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6262, ubicado en la Jefatura de Estado Mayor IBA**															
3.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	30.000	30.000
3.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	47.511	47.511	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	40.000	40.000
3.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	152.800	152.800	135.000	135.000	120.000	120.000	220.000	220.000	36.000	36.000
3.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.622	40.622	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000
3.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	30.844	30.844	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	58.000	58.000
3.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.378	35.378	25.000	25.000	30.000	30.000	15.000	15.000	25.000	25.000
3.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	40.000	40.000	50.000	50.000	77.000	77.000	40.000	40.000
3.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	37.955	37.955	30.000	30.000	35.000	35.000	55.000	55.000	40.000	40.000
3.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	59.200	59.200	50.000	50.000	40.000	40.000	88.000	88.000	110.000	110.000
3.10		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	295.000	295.000	247.645	247.645	215.000	215.000	300.000	300.000	150.000	150.000	50.000	50.000
3.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	66.689	66.689	55.000	55.000	55.000	55.000	88.000	88.000	65.000	65.000
3.12		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	78.289	78.289	65.000	65.000	65.000	65.000	110.000	110.000	150.000	150.000
3.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	137.066	137.066	80.000	80.000	100.000	100.000	55.000	55.000	70.000	70.000
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6263, ubicado en el G-4**															
4.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	30.000	30.000
4.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	47.511	47.511	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	40.000	40.000
4.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	152.800	152.800	135.000	135.000	120.000	120.000	220.000	220.000	36.000	36.000
4.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.622	40.622	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000
4.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	30.844	30.844	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	58.000	58.000
4.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.378	35.378	25.000	25.000	30.000	30.000	15.000	15.000	25.000	25.000
4.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	40.000	40.000	50.000	50.000	77.000	77.000	40.000	40.000
4.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	37.955	37.955	30.000	30.000	35.000	35.000	55.000	55.000	40.000	40.000
4.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	59.200	59.200	50.000	50.000	40.000	40.000	88.000	88.000	110.000	110.000
4.10		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	295.000	295.000	247.645	247.645	215.000	215.000	300.000	300.000	150.000	150.000	50.000	50.000
4.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	66.689	66.689	55.000	55.000	55.000	55.000	88.000	88.000	65.000	65.000
4.12		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	78.289	78.289	65.000	65.000	65.000	65.000	110.000	110.000	150.000	150.000
4.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	137.066	137.066	80.000	80.000	100.000	100.000	55.000	55.000	70.000	70.000
5	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6264, ubicado en el G-1**															
5.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	30.000	30.000
5.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	47.511	47.511	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	40.000	40.000

5.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	152.800	152.800	135.000	135.000	120.000	120.000	220.000	220.000	36.000	36.000
5.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.622	40.622	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000
5.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	30.844	30.844	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	58.000	58.000
5.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.378	35.378	25.000	25.000	30.000	30.000	15.000	15.000	25.000	25.000
5.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	40.000	40.000	50.000	50.000	77.000	77.000	40.000	40.000
5.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	37.955	37.955	30.000	30.000	35.000	35.000	55.000	55.000	40.000	40.000
5.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	59.200	59.200	50.000	50.000	40.000	40.000	88.000	88.000	110.000	110.000
5.10		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	295.000	295.000	247.645	247.645	215.000	215.000	300.000	300.000	150.000	150.000	50.000	50.000
5.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	66.689	66.689	55.000	55.000	55.000	55.000	88.000	88.000	65.000	65.000
5.12		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	78.289	78.289	65.000	65.000	65.000	65.000	110.000	110.000	150.000	150.000
5.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	137.066	137.066	80.000	80.000	100.000	100.000	55.000	55.000	70.000	70.000
6	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6286, ubicado en el Departamento de Administración Finanzas**															
6.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	30.000	30.000
6.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	47.511	47.511	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	40.000	40.000
6.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	152.800	152.800	135.000	135.000	120.000	120.000	220.000	220.000	36.000	36.000
6.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.622	40.622	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000
6.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	30.844	30.844	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	58.000	58.000
6.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.378	35.378	25.000	25.000	30.000	30.000	15.000	15.000	25.000	25.000
6.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	40.000	40.000	50.000	50.000	77.000	77.000	40.000	40.000
6.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	37.955	37.955	30.000	30.000	35.000	35.000	55.000	55.000	40.000	40.000
6.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	59.200	59.200	50.000	50.000	40.000	40.000	88.000	88.000	110.000	110.000
6.10		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	295.000	295.000	247.645	247.645	215.000	215.000	300.000	300.000	150.000	150.000	50.000	50.000
6.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	66.689	66.689	55.000	55.000	55.000	55.000	88.000	88.000	65.000	65.000
6.12		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	78.289	78.289	65.000	65.000	65.000	65.000	110.000	110.000	150.000	150.000
6.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	137.066	137.066	80.000	80.000	100.000	100.000	55.000	55.000	70.000	70.000
7	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora 8rother MFC-8710, Rotulado N° 6287, ubicado en la COMANDANCIA**															
7.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	30.000	30.000
7.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	47.511	47.511	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	40.000	40.000
7.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	152.800	152.800	135.000	135.000	120.000	120.000	220.000	220.000	36.000	36.000
7.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.622	40.622	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000
7.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	30.844	30.844	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	58.000	58.000
7.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.378	35.378	25.000	25.000	30.000	30.000	15.000	15.000	25.000	25.000
7.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	40.000	40.000	50.000	50.000	77.000	77.000	40.000	40.000
7.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	37.955	37.955	30.000	30.000	35.000	35.000	55.000	55.000	40.000	40.000
7.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	59.200	59.200	50.000	50.000	40.000	40.000	88.000	88.000	110.000	110.000
7.10		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	295.000	295.000	247.645	247.645	215.000	215.000	300.000	300.000	150.000	150.000	50.000	50.000
7.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	66.689	66.689	55.000	55.000	55.000	55.000	88.000	88.000	65.000	65.000
7.12		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	78.289	78.289	65.000	65.000	65.000	65.000	110.000	110.000	150.000	150.000
7.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	137.066	137.066	80.000	80.000	100.000	100.000	55.000	55.000	70.000	70.000
8	81141804-001	**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6288, ubicado en el GATE**															
8.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	30.000	30.000

8.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	47.511	47.511	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	40.000	40.000
8.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	152.800	152.800	135.000	135.000	120.000	120.000	220.000	220.000	36.000	36.000
8.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.622	40.622	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000
8.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	30.844	30.844	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	58.000	58.000
8.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.378	35.378	25.000	25.000	30.000	30.000	15.000	15.000	25.000	25.000
8.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	40.000	40.000	50.000	50.000	77.000	77.000	40.000	40.000
8.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	37.955	37.955	30.000	30.000	35.000	35.000	55.000	55.000	40.000	40.000
8.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	59.200	59.200	50.000	50.000	40.000	40.000	88.000	88.000	110.000	110.000
8.10		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	295.000	295.000	247.645	247.645	215.000	215.000	300.000	300.000	150.000	150.000	50.000	50.000
8.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	66.689	66.689	55.000	55.000	55.000	55.000	88.000	88.000	65.000	65.000
8.12		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	78.289	78.289	65.000	65.000	65.000	65.000	110.000	110.000	150.000	150.000
8.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	137.066	137.066	80.000	80.000	100.000	100.000	55.000	55.000	70.000	70.000
9	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6289, ubicado en el GATE															
9.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	30.000	30.000
9.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	47.511	47.511	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	40.000	40.000
9.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	152.800	152.800	135.000	135.000	120.000	120.000	220.000	220.000	36.000	36.000
9.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.622	40.622	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000
9.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	30.844	30.844	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	58.000	58.000
9.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.378	35.378	25.000	25.000	30.000	30.000	15.000	15.000	25.000	25.000
9.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	40.000	40.000	50.000	50.000	77.000	77.000	40.000	40.000
9.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	37.955	37.955	30.000	30.000	35.000	35.000	55.000	55.000	40.000	40.000
9.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	59.200	59.200	50.000	50.000	40.000	40.000	88.000	88.000	110.000	110.000
9.10		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	295.000	295.000	247.645	247.645	215.000	215.000	300.000	300.000	150.000	150.000	50.000	50.000
9.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	66.689	66.689	55.000	55.000	55.000	55.000	88.000	88.000	65.000	65.000
9.12		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	78.289	78.289	65.000	65.000	65.000	65.000	110.000	110.000	150.000	150.000
9.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	137.066	137.066	80.000	80.000	100.000	100.000	55.000	55.000	70.000	70.000
10	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6290, ubicado en el GAT															
10.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	30.000	30.000
10.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	47.511	47.511	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	40.000	40.000
10.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	152.800	152.800	135.000	135.000	120.000	120.000	220.000	220.000	36.000	36.000
10.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.622	40.622	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000
10.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	30.844	30.844	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	58.000	58.000
10.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.378	35.378	25.000	25.000	30.000	30.000	15.000	15.000	25.000	25.000
10.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	40.000	40.000	50.000	50.000	77.000	77.000	40.000	40.000
10.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	37.955	37.955	30.000	30.000	35.000	35.000	55.000	55.000	40.000	40.000
10.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	59.200	59.200	50.000	50.000	40.000	40.000	88.000	88.000	110.000	110.000
10.10		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	295.000	295.000	247.645	247.645	215.000	215.000	300.000	300.000	150.000	150.000	50.000	50.000
10.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	66.689	66.689	55.000	55.000	55.000	55.000	88.000	88.000	65.000	65.000
10.12		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	78.289	78.289	65.000	65.000	65.000	65.000	110.000	110.000	150.000	150.000
10.13		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	137.066	137.066	80.000	80.000	100.000	100.000	55.000	55.000	70.000	70.000
Total Lote N° 7						10.650.000		10.414.260		8.400.000		9.400.000		8.933.000		7.560.000	

Lote N° 8 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora marca HP

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de Impresora HP 1536DNF, Rotulado N° 6215, ubicado en el GTA															
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	82.666	82.666	50.000	50.000	50.000	50.000	No Cotiza		50.000	50.000
1.2		Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	136.000	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000
1.3		Rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	130.666	130.666	100.000	100.000	100.000	100.000			30.000	30.000
1.4		cambio de rodillo magnetico	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	93.334	93.334	80.000	80.000	80.000	80.000			50.000	50.000
1.5		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	117.334	117.334	100.000	100.000	100.000	100.000			80.000	80.000
1.6		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	65.334	65.334	55.000	55.000	55.000	55.000			40.000	40.000
1.7		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	46.666	46.666	38.000	38.000	40.000	40.000			20.000	20.000
1.8		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	44.000	44.000	35.000	35.000	40.000	40.000			40.000	40.000
1.9		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	44.000	44.000	35.000	35.000	40.000	40.000			40.000	40.000
1.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	41.334	41.334	33.000	33.000	40.000	40.000			30.000	30.000
1.11		Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	100.000	100.000	84.000	84.000	85.000	85.000			150.000	150.000
1.12		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	61.334	61.334	50.000	50.000	50.000	50.000			30.000	30.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de Impresora HP 1536DNF, Rotulado N° 6216, ubicado en el GATE															
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	82.666	82.666	50.000	50.000	50.000	50.000	No Cotiza		50.000	50.000
2.2		Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	136.000	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000
2.3		Rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	130.666	130.666	100.000	100.000	100.000	100.000			30.000	30.000
2.4		cambio de rodillo magnetico	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	93.334	93.334	80.000	80.000	80.000	80.000			50.000	50.000
2.5		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	117.334	117.334	100.000	100.000	100.000	100.000			80.000	80.000
2.6		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	65.334	65.334	55.000	55.000	55.000	55.000			40.000	40.000
2.7		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	46.666	46.666	38.000	38.000	40.000	40.000			20.000	20.000
2.8		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	44.000	44.000	35.000	35.000	40.000	40.000			40.000	40.000
2.9		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	44.000	44.000	35.000	35.000	40.000	40.000			40.000	40.000
2.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	41.334	41.334	33.000	33.000	40.000	40.000			30.000	30.000
2.11		Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	100.000	100.000	84.000	84.000	85.000	85.000			150.000	150.000
2.12		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	61.334	61.334	50.000	50.000	50.000	50.000			30.000	30.000
3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de Impresora HP 1536DNF, Rotulado N° 6217, ubicado en el GAT															
3.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	82.666	82.666	50.000	50.000	50.000	50.000	No Cotiza		50.000	50.000
3.2		Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	136.000	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000
3.3		Rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	130.666	130.666	100.000	100.000	100.000	100.000			30.000	30.000
3.4		cambio de rodillo magnetico	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	93.334	93.334	80.000	80.000	80.000	80.000			50.000	50.000
3.5		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	117.334	117.334	100.000	100.000	100.000	100.000			80.000	80.000
3.6		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	65.334	65.334	55.000	55.000	55.000	55.000			40.000	40.000
3.7		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	46.666	46.666	38.000	38.000	40.000	40.000			20.000	20.000
3.8		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	44.000	44.000	35.000	35.000	40.000	40.000			40.000	40.000
3.9		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	44.000	44.000	35.000	35.000	40.000	40.000			40.000	40.000
3.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	41.334	41.334	33.000	33.000	40.000	40.000			30.000	30.000

3.11		Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	100.000	100.000	84.000	84.000	85.000	85.000		150.000	150.000
3.12		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	61.334	61.334	50.000	50.000	50.000	50.000		30.000	30.000
Total Lote N° 8						2.280.000		2.888.004		2.280.000		2.340.000		0	1.980.000	

UNIDAD RESPONSABLE 320 - COMREGAER

Lote N° 9 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca CANON

						INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON, Rotulado N° 12005-04-85-2042, ubicado en la DAF															
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	245.778	245.778	210.000	210.000	250.000	250.000	220.000	220.000	140.000	140.000
1.2		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	123.111	123.111	10.000	10.000	100.000	100.000	110.000	110.000	39.000	39.000
1.3		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	53.689	53.689	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000
1.4		Cambio de modulo de copiado	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	295.555	295.555	250.000	250.000	250.000	250.000	280.000	280.000	235.000	235.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	295.911	295.911	250.000	250.000	250.000	250.000	280.000	280.000	138.000	138.000
1.6		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	62.578	62.578	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	49.000	49.000
1.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	42.578	42.578	35.000	35.000	35.000	35.000	55.000	55.000	30.000	30.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	98.934	98.934	80.000	80.000	80.000	80.000	110.000	110.000	35.000	35.000
1.9		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	186.934	186.934	160.000	160.000	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1.10		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	104.889	104.889	60.000	60.000	80.000	80.000	55.000	55.000	40.000	40.000
Total Lote N° 9						1.330.000		1.509.957		1.150.000		1.295.000		1.355.000		921.000	

Lote N° 10 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca BROTHER DCP 8085DN

						INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother DCP 8085DN, Rotulado N° 12005 - 04 -85 - 1765, ubicado en Aydtia. Gral															
1.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	55.783	55.783	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	40.000	40.000
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	47.511	47.511	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	60.000	60.000
1.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	152.800	152.800	130.000	130.000	120.000	120.000	220.000	220.000	150.000	150.000
1.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	45.000	45.000	40.622	40.622	32.500	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000	50.000	50.000
1.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	30.844	30.844	25.000	25.000	30.000	30.000	100	100	70.000	70.000
1.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	35.378	35.378	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	25.000	25.000
1.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	42.500	42.500	45.000	45.000	77.000	77.000	40.000	40.000
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	37.955	37.955	30.000	30.000	35.000	35.000	55.000	55.000	60.000	60.000
1.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	59.200	59.200	50.000	50.000	50.000	50.000	88.000	88.000	90.000	90.000
1.10		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	221.822	221.822	190.000	190.000	250.000	250.000	220.000	220.000	120.000	120.000
1.11		Cambio de unidad de copiado	1	Unidad	Evento	380.000	380.000	420.445	420.445	360.000	360.000	350.000	350.000	330.000	330.000	50.000	50.000
1.12		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	247.645	247.645	210.000	210.000	200.000	200.000	110.000	110.000	50.000	50.000

1.13		Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	341.974	341.974	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	70.000	70.000
1.14		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	66.689	66.689	55.000	55.000	50.000	50.000	66.000	66.000	35.000	35.000
1.15		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	137.069	137.069	80.000	80.000	80.000	80.000	55.000	55.000	70.000	70.000
Total Lote N° 10						1.765.000		1.947.381		1.600.000		1.660.000		1.571.300		980.000	

Lote N° 11 - Servicio de Mantenimienta y Reparación de Fotocopiadora marca OKI MB 480

						INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB 480, Rotulado N° 12005 - 04 - 85- 1636, ubicado en el G - 1															
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	146.666	146.666	80.000	80.000	110.000	110.000	No Cotiza		150.000	150.000
1.2		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	170.000	170.000	140.000	140.000	122.500	122.500	100.000	100.000			90.000	90.000
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	109.334	109.334	95.667	95.667	100.000	100.000			90.000	90.000
1.4		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	178.666	178.666	268.000	268.000	150.000	150.000			50.000	50.000
1.5		Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Evento	220.000	220.000	172.000	172.000	150.500	150.500	150.000	150.000			80.000	80.000
1.6		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	210.000	210.000	80.000	80.000	70.000	70.000	50.000	50.000			80.000	80.000
1.7		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	52.000	52.000	45.500	45.500	35.000	35.000			80.000	80.000
1.8		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	65.000	65.000	58.666	58.666	51.333	51.333	45.000	45.000			62.000	62.000
1.9		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	424.000	424.000	371.000	371.000	420.000	420.000			120.000	120.000
1.10		Cambio de rueda de separacion de bandeja	1	Unidad	Evento	520.000	520.000	66.666	66.666	58.333	58.333	50.000	50.000			110.000	110.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	66.666	66.666	58.333	58.333	50.000	50.000			68.000	68.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	144.000	144.000	126.000	126.000	100.000	100.000			110.000	110.000
1.13		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	80.000	80.000	120.000	120.000	60.000	60.000			100.000	100.000
1.14		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	65.000	65.000	53.334	53.334	46.667	46.667	45.000	45.000			50.000	50.000
Total Lote N° 11						2.300.000		1.771.998		1.663.833		1.465.000		0		1.240.000	

Lote N° 12 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresara Laser Jet 1160

						INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora Laser Jet 1160 , Rotulado N° 12005 - 04 - 85 - 1113 , ubicado en el JEM															
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	157.090	157.090	60.000	60.000	90.000	90.000	220.000	220.000	50.000	50.000
1.2		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	15.000	15.000	92.586	92.586	160.000	160.000	150.000	150.000	250.000	250.000	95.000	95.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	63.840	63.840	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	65.000	65.000	65.751	65.751	50.000	50.000	55.000	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.5		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	45.551	45.551	35.000	35.000	40.000	40.000	55.000	55.000	50.000	50.000
1.6		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	41.018	41.018	35.000	35.000	35.000	35.000	55.000	55.000	70.000	70.000
1.7		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	41.018	41.018	35.000	35.000	35.000	35.000	15.000	15.000	80.000	80.000
1.8		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	43.875	43.875	35.000	35.000	35.000	35.000	110.000	110.000	100.000	100.000
1.9		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	299.684	299.684	250.000	250.000	220.000	220.000	77.000	77.000	30.000	30.000

1.10		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	58.734	58.734	50.000	50.000	50.000	50.000	110.000	110.000	50.000	50.000
1.11		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	488.666	488.666	240.000	240.000	350.000	350.000	88.000	88.000	80.000	80.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de Impresora HP HP Laser Jet P2055011, Rotulado N° 12005 - 04 - 85 - 1383, ubicado en la Region Oriental															
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	82.666	82.666	60.000	60.000	70.000	70.000	110.000	110.000	50.000	50.000
2.2		Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	136.000	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000	170.000	170.000	95.000	95.000
2.3		Rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	130.666	130.666	100.000	100.000	100.000	100.000	166.000	166.000	80.000	80.000
2.4		cambio de rodillo magnetico	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	93.334	93.334	80.000	80.000	85.000	85.000	120.000	120.000	80.000	80.000
2.5		cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	117.334	117.334	95.000	95.000	100.000	100.000	110.000	110.000	50.000	50.000
2.6		Kit fusor	1	Unidad	Evento	280.000	280.000	306.666	306.666	260.000	260.000	250.000	250.000	440.000	440.000	70.000	70.000
2.7		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	65.334	65.334	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.8		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	46.666	46.666	35.000	35.000	40.000	40.000	60.000	60.000	100.000	100.000
2.9		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	44.000	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	15.000	15.000	30.000	30.000
2.10		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	44.000	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	15.000	15.000	50.000	50.000
2.11		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	41.334	41.334	35.000	35.000	35.000	35.000	77.000	77.000	30.000	30.000
2.12		Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Evento	140.000	140.000	100.000	100.000	85.000	85.000	80.000	80.000	150.000	150.000	80.000	80.000
2.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	61.334	61.334	50.000	50.000	50.000	50.000	88.000	88.000	80.000	80.000
Total Lote N° 12						1.930.000		2.667.147		2.020.000		2.140.000		2.741.000		1.640.000	

UNIDAD RESPONSABLE 312 - BAT

Lote N° 13 - Servicio de Mantenimiento y Reparoción de Fotocopiadora marca CANON IR 1024

						INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		5. Pazos		OFFICENTER	
Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital marca CANON IR 1024 procedencia Japon resolucion de 600x600 PDI, Rotulado N° 12005-04-82-1417, ubicado en la Ayudantia de la BAT "SP"															
1.1		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	245.778	245.778	205.000	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000	140.000	140.000
1.2		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	123.111	123.111	105.000	105.000	70.000	70.000	110.000	110.000	60.000	60.000
1.3		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	55.000	55.000	53.689	53.689	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
1.4		Cambio de modulo de copiado	1	Unidad	Evento	280.000	280.000	295.555	295.555	250.000	250.000	250.000	250.000	280.000	280.000	250.000	250.000
1.5		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	280.000	280.000	295.911	295.911	245.000	245.000	175.000	175.000	280.000	280.000	150.000	150.000
1.6		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	62.578	62.578	50.000	50.000	55.000	55.000	25.000	25.000	60.000	60.000
1.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	45.000	45.000	42.578	42.578	35.000	35.000	35.000	35.000	55.000	55.000	70.000	70.000
1.8		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	110.000	110.000	98.934	98.934	85.000	85.000	85.000	85.000	110.000	110.000	100.000	100.000
1.9		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	104.889	104.889	60.000	60.000	80.000	80.000	55.000	55.000	40.000	40.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital marca CANON IR 1024 procedencia Japon resolucion de 600x600 PDI, Rotulado N° 12005-04-82-1597, ubicado en el G-1 de la BAT "SP"															
2.1		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	250.000	100.000	245.778	280.000	205.000	205.000	220.000	220.000	220.000	50.000	140.000	140.000
2.2		Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	123.111	123.111	105.000	105.000	70.000	70.000	110.000	110.000	60.000	60.000

2.3		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	53.689	53.689	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
2.4		Cambio de modulo de copiado	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	295.555	295.555	250.000	250.000	250.000	250.000	280.000	280.000	250.000	250.000
2.5		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	295.911	295.911	245.000	245.000	175.000	175.000	280.000	280.000	150.000	150.000
2.6		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	62.578	62.578	50.000	50.000	55.000	55.000	25.000	25.000	60.000	60.000
2.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	42.578	42.578	35.000	35.000	35.000	35.000	55.000	55.000	70.000	70.000
2.8		Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	98.934	98.934	85.000	85.000	85.000	85.000	110.000	110.000	100.000	100.000
2.9		Mantenimineto Preventivo	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	104.889	104.889	60.000	60.000	80.000	80.000	55.000	55.000	40.000	40.000
Total Lote N° 13						1.960.000		2.680.268		2.160.000		2.040.000		2.200.000		1.860.000	

Lote N° 14 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca SHARP AL-1642CS

						INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital marca SHARP AL-1642CS, Rotulado N° 12005-04-82-1293, ubicado en el DAF de la BAT "SP"															
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	111.645	111.645	60.000	60.000	70.000	70.000	55.000	55.000	60.000	60.000
1.2		Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	168.445	168.445	140.000	140.000	120.000	120.000	110.000	110.000	90.000	90.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	156.711	156.711	130.000	130.000	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	53.511	53.511	40.000	40.000	45.000	45.000	55.000	55.000	60.000	60.000
1.5		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	80.445	80.445	70.000	70.000	70.000	70.000	110.000	110.000	120.000	120.000
1.6		Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	75.911	75.911	60.000	60.000	65.000	65.000	88.000	88.000	70.000	70.000
1.7		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	76.089	76.089	60.000	60.000	65.000	65.000	55.000	55.000	28.000	28.000
1.8		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	53.866	53.866	45.000	45.000	45.000	45.000	15.000	15.000	28.000	28.000
1.9		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	49.334	49.334	40.000	40.000	40.000	40.000	15.000	15.000	10.000	10.000
1.10		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	76.534	76.534	65.000	65.000	65.000	65.000	55.000	55.000	20.000	20.000
1.11		Cambio de bujes de unidad de funcion	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	57.778	57.778	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	50.000	50.000
1.12		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	110.000	110.000	115.911	115.911	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	10.000	10.000
1.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	61.689	61.689	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	20.000	20.000
1.14		Cambio de pelicula de funcion	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	151.555	151.555	125.000	125.000	100.000	100.000	100	100	100.000	100.000
1.15		Cambio de modulo de toner	1	Unidad	Evento	300.000	300.000	278.400	278.400	235.000	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000	220.000	220.000
1.16		Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	65.155	65.155	50.000	50.000	57.000	57.000	100	100	60.000	60.000
1.17		Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	129.489	129.489	110.000	110.000	100.000	100.000	100	100	30.000	30.000
1.18		Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	73.755	73.755	60.000	60.000	65.000	65.000	66.000	66.000	15.000	15.000
1.19		Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	60.155	60.155	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000
1.20		Cambio de fil	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	214.489	214.489	180.000	180.000	150.000	150.000	100	100	40.000	40.000
Total Lote N° 14						1.840.000		2.110.867		1.720.000		1.677.000		1.299.400		1.241.000	

Lote N° 15 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI MB 480

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Item	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital marca Oki modelo MB 480, Rotulado N° 12005-04-82-1597, ubicado en el Batallon N° 1 de la BAT "SP"															
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	No Cotiza		146.666	146.666	80.000	80.000	100.000	100.000	No Cotiza		150.000	150.000
1.2		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento			140.000	140.000	122.500	122.500	100.000	100.000			110.000	110.000
1.3		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento			109.334	109.334	95.667	95.667	90.000	90.000			90.000	90.000
1.4		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento			178.666	178.666	268.000	268.000	180.000	180.000			110.000	110.000
1.5		Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Evento			172.000	172.000	150.500	150.500	150.000	150.000			90.000	90.000
1.6		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento			52.000	52.000	45.500	45.500	45.000	45.000			100.000	100.000
1.7		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento			58.666	58.666	51.333	51.333	50.000	50.000			70.000	70.000
1.8		Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento			424.000	424.000	371.000	371.000	350.000	350.000			68.000	68.000
1.9		Cambio de rueda de separacion de bandeja	1	Unidad	Evento			66.666	66.666	58.333	58.333	50.000	50.000			90.000	90.000
1.10		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento			66.666	66.666	58.333	58.333	50.000	50.000			95.000	95.000
1.11		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento			144.000	144.000	126.000	126.000	50.000	50.000			80.000	80.000
1.12		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento			80.000	80.000	120.000	120.000	50.000	50.000			80.000	80.000
1.13		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento			53.334	53.334	46.667	46.667	45.000	45.000			80.000	80.000
Total Lote N° 15						0		1.691.998		1.593.833		1.310.000		0		1.213.000	

UNIDAD RESPONSABLE 3317 - SETAM

Lote N° 16 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marco BROTHER

Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother 8710DW , Rotulado N° 6288, ubicado en Seccion Escuadron Mantenimiento															
1.1		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	55.783	55.783	45.000	45.000	50.000	50.000	100	100	60.000	60.000
1.2		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	47.511	47.511	35.000	35.000	45.000	45.000	100	100	70.000	70.000
1.3		Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	152.800	152.800	130.000	130.000	100.000	100.000	220.000	220.000	36.000	36.000
1.4		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	40.622	40.622	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	22.000	22.000
1.5		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	20.000	20.000	30.844	30.844	25.000	25.000	30.000	30.000	100	100	60.000	60.000
1.6		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	35.378	35.378	25.000	25.000	30.000	30.000	15.000	15.000	55.000	55.000
1.7		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	51.644	51.644	40.000	40.000	45.000	45.000	77.000	77.000	80.000	80.000
1.8		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	37.955	37.955	30.000	30.000	30.000	30.000	55.000	55.000	80.000	80.000
1.9		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	59.200	59.200	50.000	50.000	50.000	50.000	88.000	88.000	110.000	110.000
1.10		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	221.822	221.822	190.000	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	120.000	120.000
1.11		Cambio de unidad de copiado	1	Unidad	Evento	350.000	350.000	420.445	420.445	350.000	350.000	450.000	450.000	370.000	370.000	90.000	90.000
1.12		Cambio de lampara de exposicion	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	247.645	247.645	200.000	200.000	150.000	150.000	260.000	260.000	50.000	50.000

1.13		Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Evento	380.000	380.000	341.974	341.974	25.000	25.000	270.000	270.000	330.000	330.000	100.000	100.000
1.14		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	66.689	66.689	50.000	50.000	50.000	50.000	110.000	110.000	55.000	55.000
1.15		Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	78.289	78.289	60.000	60.000	65.000	65.000	110.000	110.000	150.000	150.000
1.16		Manteniminеto Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	137.066	137.066	80.000	80.000	100.000	100.000	55.000	55.000	70.000	70.000
Total Lote N° 16						1.780.000		2.025.667		1.365.000		1.650.000		1.875.300		1.208.000	

LOTE N° 17 - Servicio de Montenimiento y Reparación de Impresora morco HP

						INSUSREV		RV SERVICE		IGC S.R.L.		W&C Enterprices		S. Pazos		OFFICENTER	
Item	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora HP 1515, Rotulado N° 6299, ubicado en la Comandancia GTA															
1.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	157.090	157.090	100.000	100.000	100.000	100.000	220.000	220.000	50.000	50.000
1.2		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	192.586	192.586	167.500	167.500	150.000	150.000	250.000	250.000	100.000	100.000
1.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	63.840	63.840	52.500	52.500	50.000	50.000	80.000	80.000	20.000	20.000
1.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	65.751	65.751	55.000	55.000	50.000	50.000	82.000	82.000	60.000	60.000
1.5		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	45.551	45.551	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000	55.000	55.000
1.6		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	41.018	41.018	32.500	32.500	35.000	35.000	15.000	15.000	30.000	30.000
1.7		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	41.018	41.018	32.500	32.500	35.000	35.000	15.000	15.000	60.000	60.000
1.8		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	43.875	43.875	35.000	35.000	35.000	35.000	80.000	80.000	50.000	50.000
1.9		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	299.684	299.684	180.000	180.000	250.000	250.000	110.000	110.000	70.000	70.000
1.10		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	58.734	58.734	50.000	50.000	50.000	50.000	110.000	110.000	40.000	40.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora HP 2135, Rotulado N° 6374, ubicado en la Ayudantia del GTA															
2.1		Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	157.090	157.090	60.000	60.000	100.000	100.000	220.000	220.000	50.000	50.000
2.2		Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	192.586	192.586	150.000	150.000	150.000	150.000	250.000	250.000	100.000	100.000
2.3		Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	63.840	63.840	35.000	35.000	50.000	50.000	80.000	80.000	20.000	20.000
2.4		Cambio de cuchilla de limpieza,	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	65.751	65.751	55.000	55.000	55.000	55.000	82.000	82.000	80.000	80.000
2.5		Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	45.551	45.551	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000	85.000	85.000
2.6		Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	41.018	41.018	32.500	32.500	40.000	40.000	15.000	15.000	30.000	30.000
2.7		Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	41.018	41.018	32.500	32.500	40.000	40.000	15.000	15.000	60.000	60.000
2.8		Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	43.875	43.875	35.000	35.000	40.000	40.000	80.000	80.000	50.000	50.000
2.9		Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	299.684	299.684	180.000	180.000	250.000	250.000	55.000	55.000	70.000	70.000
2.10		Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	58.734	58.734	50.000	50.000	50.000	50.000	110.000	110.000	40.000	40.000
2.11		Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	488.666	488.666	180.000	180.000	350.000	350.000	66.000	66.000	50.000	50.000
Total Lote N° 17						79.000		2.506.960		1.585.000		1.960.000		2.025.000		1.170.000	
Total GENERAL						35.774.000		47.516.125		38.921.163		41.139.000		27.903.600		33.210.000	

CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL
SOM AVC – MIEMBRO DE COMITÉ

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL – MIEMBRO DE COMITÉ

GABINO DEJESUS GARCETE
CAP AVL – PDTE COMITÉ DE EVAL.