Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

# INFORME DE EVALUACIÓN

Asunción, 24 de abril de 2017

**Ref.:** Contratación Directa N° 01/2017 "Mantenimiento y reparación menor de fotocopiadoras" ID. 322.542

**Señor Director General de Administración y Finanzas:**

Me dirijo a usted, en su carácter de Ordenador de Gastos Alterno tal cual lo dispone la Resolución Administrativa Nº 89/2014 firmada por la Máxima Autoridad, con referencia a la Contratación Directa N° 01/2017 "Mantenimiento y reparación menor de fotocopiadoras" ID. 322.542, para informarle cuanto sigue:

Que, al acto de apertura de sobres realizado en fecha 30 de marzo de 2017, se presentaron las siguientes empresas aseguradoras: **1) Electricidad YACYRETA** de Gabriel T. Sánchez Sartorio *RUC 366529-1*, **2) DOCUNET S.A.** *RUC 80027414-8,* **3) SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.** *RUC 80009767-0,* **4) Centro de Estudios de la Informática - CEI** de Jorge Ramón Villalba González *RUC 1564881-8,* **5) RV Service** de Rodolfo Ramón Villalba Almada *RUC 4382797-7,* **6) INSUSERV** de Fabiola Magdalena Ruiz Díaz *RUC 2917633-6 y* **7) S. PAZOS Servicio Técnico** de Daniel Francisco Pazos López *RUC 2311940-3* según consta en Acta de Apertura de sobres.

Que, **Electricidad YACYRETA** de Gabriel T. Sánchez Sartorio presentó Constancia SIPE N° 1442952, **DOCUNET S.A.** presentó Constancia SIPE N° 1443122, **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.** presentó Constancia SIPE N° 1443128, **Centro de Estudios de la Informática - CEI** de Jorge Ramón Villalba González presentó Constancia SIPE N° 1442961, **RV Service** de Rodolfo Ramón Villalba Almada presentó Constancia SIPE N° 1443184, **INSUSERV** de Fabiola Magdalena Ruiz Díaz presentó Constancia SIPE N° 1442795 y **S. PAZOS Servicio Técnico** de Daniel Francisco Pazos López presentó Constancia SIPE N° 1443186, cuyos contenidos han sido verificados en el Sistema de Informaciones de Contrataciones Pública (SICP).

Que, primeramente fueron cotejadas las documentaciones de carácter sustancial solicitadas y su cumplimiento por parte de las empresas participantes se observa en el siguiente cuadro:

| | **DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EMPRESA** | Formulario de Oferta | Garantía de Mantenimiento de Oferta | Declaración Jurada art. 40 y art. 20 | Fotocopia de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente |
| **Electricidad YACYRETA** de Gabriel T. Sánchez Sartorio | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| **DOCUNET S.A.** | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.** | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| **Centro de Estudios de la Informática - CEI** de Jorge Ramón Villalba González | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| **RV Service** de Rodolfo Ramón Villalba Almada | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| **INSUSERV** de Fabiola Magdalena Ruiz Díaz | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| **S. PAZOS Servicio Técnico** de Daniel Francisco Pazos López | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

Que, en virtud a lo expuesto precedentemente manifiesto que las empresas oferentes, cumplieron con la provisión de los documentos sustanciales respetando el formato establecido, por lo tanto se ajustan sustancialmente a los documentos de la licitación.

OSCAR LAGUILA
Director General de Contrataciones
Cámara de Diputados

Que, el Sistema de Adjudicación de la presente contratación directa es por Lote.

Que, luego se procedió a cargar el Cuadro Comparativo de Ofertas **(CUADRO I)** según las Planillas de Precios presentadas por las empresas participantes.

Que, se identificaron errores aritméticos en la oferta presentada por **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.**, específicamente se han encontrado discrepancias entre los precios unitarios y los precios totales obtenidos al multiplicar los precios unitarios ofertados por las cantidades correspondientes, en los **Ítems 7 y 20 del LOTE 3 - FOTOCOPIADORAS KYOCERA**, donde prevalecen los precios unitarios y los precios totales de esos ítems fueron corregidos, en virtud a la IAO 30.3 a); y en consecuencia igualmente se aplicó la IAO 33.3 c); donde fue corregido el precio total de la oferta siendo este de **Gs. 22.791.800.-** y no Gs. 23.058.800.- como se consignó en el Acta de Apertura de Sobres

Que, también se encontraron errores aritméticos en la oferta presentada por **RV Service** de Rodolfo Ramón Villalba Almada, específicamente se han encontrado discrepancias entre el precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar el precio unitario ofertado por la cantidad correspondiente, al **ítems 85 del LOTE 2 - FOTOCOPIADORAS XEROX**, donde prevalece el precio unitario y el precio total de este ítem fue corregido, en virtud a la IAO 30.3 a); y en consecuencia igualmente se aplicó la IAO 33.3 c); donde fue corregido el precio total de la oferta siendo este de **Gs. 75.250.000.-** y no Gs. 73.630.000.- como se consignó en el Acta de Apertura de Sobres.

Que, las correcciones aritméticas se han asentado en el Cuadro Comparativo de Ofertas – Corregido (CUADRO II).

Que, en virtud a las IAO 30.4 y 30.5, la convocante comunicó y solicitó sean aceptadas o no las correcciones aplicadas a sus respectivas ofertas a **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.** y **RV Service** de Rodolfo Ramón Villalba Almada, dónde **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.** contestó aceptando las correcciones aritméticas realizadas y **RV Service** de Rodolfo Ramón Villalba Almada, no contesto, por lo tanto se considera como aceptadas las correcciones realizadas en virtud a las IAO mencionadas.

Que, en virtud al Cuadro Comparativo de Ofertas (Corregido) **(Cuadro II)** confeccionado y lo expresado en los párrafos precedentes, fueron seleccionadas provisoriamente con los precios más bajos para cada Lote, las siguientes empresas:

| EMPRESA | LOTE |
|---|---|
| **Centro de Estudios de la Informática - CEI** de Jorge Ramón Villalba González | 1 |
| **RV Service** de Rodolfo Ramón Villalba Almada | 2 y 3 |

Que, no aplica el Margen de Preferencia (Ley N° 4558/2011) para los Lotes 1 y 2, ya que ninguna de las empresas oferentes de dichos Lotes adjuntó a su oferta, Certificado de Origen Nacional – emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, correspondiente a los servicios nacionales ofertados.

Que, la firma **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.** presentó *Certificado de Origen Nacional Nº 974/2015*, expedido por el Ministerio de Industria y Comercio (M.I.C.) vigente a la fecha de apertura de ofertas, correspondiente a servicios ofertados para el Lote 3; **RV Service** no adjuntó Certificado de Origen Nacional para servicios ofertados correspondientes al Lote 3.

Que, no aplica el Margen de Preferencia (Ley N° 4558/2011) para el Lote 3 debido a que la diferencia entre los precios totales de las 2 (dos) empresa oferentes del Lote 3, es superior al 20% (veinte por ciento).

Que, posteriormente se verificó, en este caso a fin de agilizar la evaluación, que todas las firmas oferentes hayan proveído la documentación que avale el cumplimiento de la Capacidad Legal conforme al **Anexo E. Documentos de la oferta**, los documentos legales que no aparecen "Activos" en el SIPE y que no fueron adjuntados a las ofertas fueron solicitados Notas mediante a los oferentes; el detalle del cumplimiento de la presentación de los documentos legales solicitados se exponen en el **Cuadro III**.

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Dirección Ejecutiva de Contratación
Cámara de Diputados

Que, del análisis del **Cuadro III** mencionado en el párrafo anterior, se concluye que la firma seleccionada con el precio más bajo para los Lotes 2 y 3, **RV Service** de Rodolfo Ramón Villalba Almada, **No cumple** con la Capacidad Legal solicitada, por lo tanto se rechaza la oferta presentada por el mismo para los Lotes 2 y 3; y se procede a determinar nuevamente la oferta más baja para los Lotes 2 y 3; en virtud a la IAO 37.3.

Que, de acuerdo al Cuadro Comparativo de Ofertas (Corregido) **(Cuadro II)** y lo expresado en los párrafos precedentes, nuevamente fueron seleccionados provisoriamente los precios más bajos para cada Lote, detallados a continuación:

| EMPRESA | LOTE |
|---|---|
| **Centro de Estudios de la Informática - CEI** de Jorge Ramón Villalba González | 1 |
| **DOCUNET S.A.** | 2 |
| **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.** | 3 |

Que, por lo expuesto en el **Cuadro III** de verificación de documentos legales solicitados en el Anexo E de la Carta de Invitación se concluye que los oferentes arriba seleccionados con los precios más bajos para cada Lote: **Centro de Estudios de la Informática - CEI** de Jorge Ramón Villalba González, **DOCUNET S.A.** y **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.** *Cumplen* con la provisión de los mismos.

Que, siguiendo los criterios de evaluación, se analiza la capacidad financiera de los oferentes seleccionados con los precios más bajos:

**Capacidad Financiera:**

Se analizaron los indicadores financieros señalados en la Carta de Invitación, correspondientes a los Balances Generales de los tres últimos ejercicios cerrados 2013-2014-2015, de las ofertas seleccionadas:

**Requisitos para Calificación Posterior:**

**1. Capacidad Financiera:**

**Ratios financieros - Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge Ramón Villalba González (Gs.)**

| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| **Ratio de liquidez**<br>Activo corriente/Pasivo corriente | 62,85 | 107,31 | 142,39 | 104,18 |
| **Endeudamiento**<br>Pasivo total/Activo total | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **Rentabilidad**<br>Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital | 453,50 | 453,22 | 387,56 | 431,43 |

**Datos de los Estados Contables - (Gs.)**

| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 |
|---|---|---|---|
| Activo corriente | 39.323.633 | 66.510.868 | 89.774.997 |
| Activo total | 39.323.633 | 66.510.868 | 89.774.997 |
| Pasivo corriente | 625.664 | 619.805 | 630.469 |
| Pasivo total | 625.664 | 619.805 | 630.469 |
| Utilidad neta del ejercicio | 27.209.944 | 27.193.094 | 23.253.465 |
| Capital | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |

**Ratios financieros - DOCUNET S.A. (Gs.)**

| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| **Ratio de liquidez**<br>Activo corriente/Pasivo corriente | 6,71 | 6,66 | 2,39 | 5,25 |
| **Endeudamiento**<br>Pasivo total/Activo total | 0,13 | 0,14 | 0,29 | 0,18 |

LIC. [illegible]
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rentabilidad**<br>Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital | 112,44 | 100,48 | 89,42 | 100,78 |

**Datos de los Estados Contables - (Gs.)**

| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 |
|---|---|---|---|
| Activo corriente | 10.564.088.532 | 12.684.329.756 | 12.272.485.265 |
| Activo total | 12.426.295.306 | 14.088.778.488 | 17.640.984.914 |
| Pasivo corriente | 1.574.451.876 | 1.904.504.027 | 5.133.647.226 |
| Pasivo total | 1.574.451.876 | 1.904.504.027 | 5.133.647.226 |
| Utilidad neta del ejercicio | 1.686.632.794 | 1.507.129.395 | 1.341.283.337 |
| Capital | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |

**Ratios financieros - SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. (Gs.)**

| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| **Ratio de liquidez**<br>Activo corriente/Pasivo corriente | 9,58 | 15,17 | 3,57 | 9,44 |
| **Endeudamiento**<br>Pasivo total/Activo total | 0,09 | 0,06 | 0,24 | 0,13 |
| **Rentabilidad**<br>Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital | 36,33 | 75,18 | 33,24 | 48,25 |

**Datos de los Estados Contables - (Gs.)**

| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 |
|---|---|---|---|
| Activo corriente | 86.590.469.324 | 89.966.430.220 | 108.520.527.762 |
| Activo total | 102.861.188.417 | 106.523.053.235 | 127.490.796.572 |
| Pasivo corriente | 9.038.786.238 | 5.928.906.693 | 30.372.528.786 |
| Pasivo total | 9.038.786.238 | 5.928.906.693 | 30.372.528.786 |
| Utilidad neta del ejercicio | 2.906.281.455 | 6.014.554.521 | 19.945.473.615 |
| Capital | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 60.000.000.000 |

**Indicadores mínimos requeridos:**

*a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*

***Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2013; 2014; 2015)***

***Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge Ramón Villalba González - Cumple***

***DOCUNET S.A. - Cumple***

***SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. - Cumple***

*b. Endeudamiento: pasivo total / activo total*

***No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2013; 2014; 2015)***

***Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge Ramón Villalba González - Cumple***

***DOCUNET S.A. - Cumple***

***SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. - Cumple***

*c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital*

***El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2013; 2014; 2015)***

***Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge Ramón Villalba González - Cumple***

***DOCUNET S.A. - Cumple***

***SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. - Cumple***

Los ratios correspondientes a las firmas: **S. PAZOS Servicio Técnico** de Daniel Francisco Pazos López y **Electricidad YACYRETA** de Gabriel T. Sánchez Sartorio están expuestos en el **(CUADRO IV)**. Las empresas oferentes: **RV Service** de Rodolfo Ramón Villalba Almada e **INSUSERV** de Fabiola Magdalena Ruiz Díaz, no proveyeron de Balances Generales y Estados de Resultados solicitados.

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

**Capacidad Técnica:**
Se verificaron las documentaciones proporcionadas por los oferentes seleccionados que demuestren su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

| Requisitos de Capacidad Técnica / Empresa | *Centro de Estudios de la Informática - CEI* | *DOCUNET S.A.* | *SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.* |
|---|---|---|---|
| El/Los oferente/s de los Lotes 2 y/o 3 deberán contar con la autorización del representante o distribuidor autorizado en el Paraguay para la prestación de los servicios técnicos correspondientes. Deberá presentar copia del documento por el cual se le autoriza a realizar los servicios técnicos. | **No Aplica** | *Cumple* | *Cumple* |
| El/Los oferente/s deberán contar con técnicos que tengan Certificado de capacitación para realizar los servicios técnicos. Se deberá presentar la copia del Certificado de Capacitación y el nombre de/los técnico/s designado/s. | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |

Que, analizados los requisitos relacionados a la **Capacidad Técnica**, se determina que las empresas **Centro de Estudios de la Informática - CEI** de Jorge Ramón Villalba González, **DOCUNET S.A. y SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.**, cuyas ofertas fueron seleccionadas como las más bajas, *Cumplen* con dichas exigencias.

**Experiencia:**
Se verificaron las documentaciones proporcionadas por los oferentes seleccionados que demuestren su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

| Requisitos de Experiencia / Empresa | *Centro de Estudios de la Informática - CEI* | *DOCUNET S.A.* | *SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.* |
|---|---|---|---|
| La empresa oferente deberá presentar como mínimo 3 (tres) Cartas de Referencia emitidas por Empresas o Instituciones Públicas y/o Privadas, que avalen la buena trayectoria y la responsabilidad de la empresa oferente. | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| El Oferente deberá presentar copias de contratos ejecutados y/o facturaciones, de servicios iguales a los ofertados **(Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras)**, por montos o volúmenes iguales o superiores al 50% del monto máximo ofertado en la presente licitación, en sumatoria en los tres (3) últimos años cerrados (2014, 2015 y 2016). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/ o facturaciones que fueren necesarios. | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |

Que, analizados los requisitos relacionados a la **Experiencia**, se determina que las empresas **Centro de Estudios de la Informática - CEI** de Jorge Ramón Villalba González, **DOCUNET S.A., SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. y PRINTEC S.A.**, cuyas ofertas fueron seleccionadas como las más bajas, *Cumplen* con dichas exigencias.

**Análisis de los precios ofertados:**

Que, se analizaron de precios ofertados en virtud a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 956/2016 y la modificación de su Artículo 2° de la Resolución DNCP N° 1173/16, donde los precios unitarios ofertados por la firma **Centro de Estudios de la Informática - CEI** de Jorge Ramón Villalba González para el *Lote 1*, no presentan una diferencia superior al treinta por ciento (30%) por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) por encima de los precios unitarios referenciales preparados por la Convocante y difundidos con el llamado a contratación.

Que, los precios unitarios ofertados por la firma **DOCUNET S.A.**, correspondientes a los ***Ítems 76 y 110 del Lote 2 – Fotocopiadoras Xerox*** presentan una diferencia superior al veinte por ciento (20%) por encima del precio referencial; y los precios unitarios ofertados por la firma **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.**, correspondiente a los ***Ítems 21, 22 y 23 del Lote 3 – Fotocopiadoras Kyocera***, presentan una diferencia superior al treinta por ciento (30%) por debajo de los precios unitarios

referenciales; y el ***Ítem 36 del Lote 3 – Fotocopiadoras Kyocera***, presenta una diferencia superior al veinte por ciento (20%) por encima del precio referencial correspondiente, preparados por la Convocante y difundidos con el llamado a contratación.

Que, se solicitó a las firmas DOCUNET S.A. y SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. remitan Desglose de precio - Explicación detallada de la composición del precio unitario, de los ítems correspondientes expresados en el párrafo anterior, en virtud a lo dispuesto en el Anexo B. Datos de la Contratación. *Punto 20.b) Análisis de los precios ofertados*; en concordancia con las Resoluciones DNCP N° 956/2016 y N° 1173/16.

Que, las firmas DOCUNET S.A. y SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. remitieron en el plazo dado, la composición detallada de los precios unitarios solicitados.

Que, ésta Dirección General considera suficientes las explicaciones detalladas de la composición de los precios unitarios de los Ítems 76 y 110 del Lote 2 – Fotocopiadoras Xerox remitidas por DOCUNET S.A.; y la de los Ítems 21, 22, 23 y 36 del Lote 3 – Fotocopiadoras Kyocera remitidas por SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C., para justificar los precios ofertados de los servicios y por lo tanto los declara aceptables.

**CALIFICACIÓN LEGAL. PROHIBICIONES DE LOS INCS. "A" Y "B" DEL ARTÍCULO 40:**

Que, se ha confirmado que los oferentes seleccionados, **Centro de Estudios de la Informática - CEI** de Jorge Ramón Villalba González, **DOCUNET S.A. y SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.**, no se encuentran comprendidos en las prohibiciones establecidas en el Art.40, Inc. "a" y "b" de la Ley Nº 2051/03, en base a la aplicación del análisis establecido en el Artículo 1º de la Resolución DNCP Nº 849/2015. Dicho análisis se ha realizado verificando la base de datos del SINARH, al que se tiene acceso en la Institución, verificando en este caso al propietario unipersonal de la firma **Centro de Estudios de la Informática - CEI,** Jorge Ramón Villalba González; y los miembros de los Directorios de las firmas: **DOCUNET S.A.** y **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.**, cuyos nombres no se ha encontrado en dicha base de datos; por lo tanto no son funcionarios públicos.

Que, se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria para la presente contratación.

Que, analizados el Cuadro Comparativo de Precios y considerando los Criterios de Evaluación establecidos en la Carta de Invitación, es recomendación de ésta Dirección General, *Adjudicar* la prestación de servicios de mantenimiento y reparación menor de fotocopiadoras, en el marco del llamado a Contratación Directa N° 01/2017 "Mantenimiento y reparación menor de fotocopiadoras" ID. 322.542, por haber cumplido con los requisitos económicos, legales y técnicos solicitados, a las siguientes empresas:

| EMPRESA | LOTE | Monto mínimo adjudicado | Monto máximo adjudicado |
|---|---|---|---|
| **Centro de Estudios de la Informática - CEI** de Jorge Ramón Villalba González | 1 | 12.500.000 | 25.000.000 |
| **DOCUNET S.A.** | 2 | 55.000.000 | 110.000.000 |
| **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.** | 3 | 7.500.000 | 15.000.000 |

Salvo mejor parecer, es mi informe.

**Lic. Oscar L. Ayala**
Director General
Unidad Operativa de Contratación

**CUADRO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Según Lista de Precios)**

| LOTE 1 - FOTOCOPIADORAS BROTHER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cant. | Docunet S.A. | | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. | | Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge R. Villalba González | | Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio | | RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada | | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | | S. Pazos Servicio Técnico de Daniel Pazos López | |
| 1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.500 | 28.500 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Cambio de Cilindro de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 189.500 | 189.500 | 190.000 | 190.000 | 350.000 | 350.000 | 270.000 | 270.000 | 220.000 | 220.000 |
| 3 | Cambio de Cuchilla de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | Cambio de Ruedas de Separación de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | Cambio de Engranajes Varios de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.500 | 28.500 | 29.000 | 29.000 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | Cambio de Rodillos de Presión de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 119.500 | 119.500 | 120.000 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 185.000 | 185.000 |
| 7 | Cambio de Rodillo de Fusor de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 119.500 | 119.500 | 120.000 | 120.000 | 180.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 185.000 | 185.000 |
| 8 | Cambio de Uñas de Separación de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 21.500 | 21.500 | 22.000 | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 | Cambio de Gomas de Arrastre de Papel de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10 | Cambio de Lámpara de Exposición de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 122.750 | 122.750 | 125.000 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 210.000 | 210.000 |
| 11 | Cambio de Lámpara de Fusor de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 84.250 | 84.250 | 85.000 | 85.000 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 145.000 | 145.000 |
| 12 | Cambio de Bujes Varios de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.300 | 28.300 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.500 | 28.500 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | Cambio de Cilindro de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 193.000 | 193.000 | 195.000 | 195.000 | 350.000 | 350.000 | 275.000 | 275.000 | 220.000 | 220.000 |
| 15 | Cambio de Cuchilla de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 59.750 | 59.750 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | Cambio de Ruedas de Separación de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 31.750 | 31.750 | 35.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | Cambio de Engranajes Varios de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.500 | 28.500 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | Cambio de Rodillos de Presión de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 126.500 | 126.500 | 130.000 | 130.000 | 200.000 | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 185.000 | 185.000 |
| 19 | Cambio de Rodillo de Fusor de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 126.500 | 126.500 | 130.000 | 130.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 185.000 | 185.000 |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cambio de Uñas de Separación de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 27.000 | 27.000 | 26.500 | 26.500 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21 | Cambio de Gomas de Arrastre de Papel de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 |
| 22 | Cambio de Lámpara de Exposición de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 126.500 | 126.500 | 130.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 210.000 | 210.000 |
| 23 | Cambio de Lámpara de Fusor de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 115.750 | 115.750 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 145.000 | 145.000 |
| 24 | Cambio de Bujes Varios de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.250 | 28.250 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| | **TOTAL** | | | | | | | **1.798.300** | | **1.834.500** | | **2.320.000** | | **2.430.000** | | **2.620.000** |

**LOTE 2 - FOTOCOPIADORAS XEROX**

| Ítem | Descripción del Bien | | Docunet S.A. | | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. | | Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge R. Villalba González | | Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio | | RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada | | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | | S. Pazos Servicio Técnico de Daniel Pazos López | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 2 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 900.000 | 900.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 3 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 3.215.000 | 3.215.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 4 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 750.000 | 750.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 350.000 | 350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 5 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 2.035.000 | 2.035.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.000.000 | 1.000.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 6 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 3.175.000 | 3.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 7 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 625.000 | 625.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 500.000 | 500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 8 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 700.000 | 700.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 9 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 515.000 | 515.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 10 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 11 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 230.000 | 230.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 130.000 | 130.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 12 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.625.000 | 1.625.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 13 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 675.000 | 675.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 14 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 540.000 | 540.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 15 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 265.000 | 265.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 16 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.285.000 | 1.285.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 17 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 550.000 | 550.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.940.000 | 1.940.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 2.000.000 | 2.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 19 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 20 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 5.125.000 | 5.125.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 900.000 | 900.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 21 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 3.850.000 | 3.850.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.800.000 | 1.800.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 22 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 405.000 | 405.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 350.000 | 350.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 23 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.575.000 | 1.575.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.000.000 | 1.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 24 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 25 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 2.375.000 | 2.375.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 26 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 27 | Cambio de Duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 350.000 | 350.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 28 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 530.000 | 530.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 29 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 875.000 | 875.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 130.000 | 130.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 30 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 525.000 | 525.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 31 | Cambio de Alimentador de Bandeja B2 de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 525.000 | 525.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 32 | Cambio de Fuente de Alta Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 33 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 34 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 635.000 | 635.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 35 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.390.000 | 1.390.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 36 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 510.000 | 510.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 37 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 720.000 | 720.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 38 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 340.000 | 340.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 39 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.027.000 | 1.027.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 40 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 550.000 | 550.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 41 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 875.000 | 875.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 43 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 44 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 4.375.000 | 4.375.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 900.000 | 900.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 45 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 3.250.000 | 3.250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.800.000 | 1.800.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 46 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 405.000 | 405.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 350.000 | 350.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 47 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.575.000 | 1.575.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.000.000 | 1.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 48 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 49 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 50 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 850.000 | 850.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 51 | Cambio de Duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 550.000 | 550.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 52 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 530.000 | 530.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 53 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 875.000 | 875.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 130.000 | 130.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 54 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 640.000 | 640.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 55 | Cambio de Alimentador de Bandeja B2 de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.165.000 | 1.165.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 56 | Cambio de Fuente de Alta Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.740.000 | 1.740.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 57 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.740.000 | 1.740.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 58 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 635.000 | 635.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 59 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.415.000 | 1.415.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 60 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 510.000 | 510.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 61 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 720.000 | 720.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 62 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 340.000 | 340.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 63 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 64 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 550.000 | 550.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 65 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 275.000 | 275.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 67 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 4.225.000 | 4.225.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 2.500.000 | 2.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 68 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 3.175.000 | 3.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 69 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 625.000 | 625.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 350.000 | 350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 70 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.292.500 | 1.292.500 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.000.000 | 1.000.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 71 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.325.000 | 1.325.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 72 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.975.000 | 1.975.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.500.000 | 1.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 73 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.625.000 | 1.625.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 74 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 375.000 | 375.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 75 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.175.000 | 1.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 76 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.280.000 | 1.280.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 130.000 | 130.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 77 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 78 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.175.000 | 1.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 79 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 3.050.000 | 3.050.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 80 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.225.000 | 1.225.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 81 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 950.000 | 950.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 82 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 525.000 | 525.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 83 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 2.500.000 | 2.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 84 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 600.000 | 600.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 85 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 2.775.000 | 2.775.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 180.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 86 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 87 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 2.175.000 | 2.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 88 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 3.100.000 | 3.100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |

PODER LEGISLATIVO · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANZAS · H. CÁMARA DE DIPUTADOS · C.O.C.

C. OSCAR [illegible]. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 375.000 | 375.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 90 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 650.000 | 650.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 91 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 980.000 | 980.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 580.000 | 580.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 92 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.275.000 | 1.275.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 980.000 | 980.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 93 | Cambio de Puerta Frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 800.000 | 800.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 94 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 850.000 | 850.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 95 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 575.000 | 575.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 120.000 | 120.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 96 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 97 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.075.000 | 1.075.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 850.000 | 850.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 98 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 975.000 | 975.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 99 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 850.000 | 850.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 100 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 101 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 102 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 275.000 | 275.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 103 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.590.000 | 1.590.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.400.000 | 1.400.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 104 | Cambio de Dúplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 725.000 | 725.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 950.000 | 950.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 105 | Cambio del Rodillo alimentador del casette de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 275.000 | 275.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 106 | Ensamble del Chasis de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 600.000 | 600.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 107 | Cambio de Bandeja 1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 850.000 | 850.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 108 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 550.000 | 550.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 109 | Rodillo alimentador del ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 400.000 | 400.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 110 | Cambio de ADO (alimentador de originales) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 2.130.000 | 2.130.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 111 | Cambio de Puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 600.000 | 600.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 112 | Cambio de Soporte de la puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 600.000 | 600.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 113 | Cambio de Pad de retardo del ado de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 200.000 | 200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 50.000 | 50.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 114 | cambio de Boton OK de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 175.000 | 175.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Cambio de Actuador del sensor de registro de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 275.000 | 275.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 116 | Cambio de Sensor del duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 300.000 | 300.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| | **TOTAL** | | | **140.659.500** | | | | | | | | **73.630.000** | | | | |

**LOTE 3 - FOTOCOPIADORAS KYOCERA**

| Ítem | Descripción del Bien | | Docunet S.A. | | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. | | Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge R. Villalba González | | Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio | | RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada | | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | | S. Pazos Servicio Técnico de Daniel Pazos López | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 245.700 | 245.700 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 2 | Mantenimiento correctivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 270.700 | 270.700 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 10.000 | 10.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 3 | Cambio de unidad de proceso de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 1.845.000 | 1.845.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 4 | Cambio de cable de scanner de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 475.000 | 475.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 5 | Cambio de rodillo de calor de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 577.000 | 577.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 350.000 | 350.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 6 | Cambio de termistor de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 400.000 | 400.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 10.000 | 10.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 7 | Cambio de uña de separación (4 uñas) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 76.000 | 304.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 75.000 | 75.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 8 | Cambio de buje de fusor izquierdo de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 83.000 | 83.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 10.000 | 10.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 9 | Cambio de buje de fusor derecho de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 83.000 | 83.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 10.000 | 10.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 10 | Cambio de lámpara 230 fijación de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 697.000 | 697.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 11 | Cambio de embrague MPF de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 121.000 | 121.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 80.000 | 80.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 12 | Cambio de embrague de registro de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 110.000 | 110.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 80.000 | 80.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 13 | Cambio de embrague de casetero (Clucth Cassette) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 127.000 | 127.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 80.000 | 80.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 14 | Cambio de guía de paso de papel de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 90.000 | 90.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 25.000 | 25.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 15 | Cambio de buje de registro izquierdo de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 13.000 | 13.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 75.000 | 75.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 16 | Cambio de buje de registro derecho de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 13.000 | 13.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 75.000 | 75.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 17 | Cambio de rodillo de alimentación de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 114.000 | 114.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 90.000 | 90.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 18 | Cambio de cubierta frontal (frente de la cubierta ½) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 526.000 | 526.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 19 | Cambio de base MPF del bypass de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | No Cotiza | No Cotiza | 121.000 | 121.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 25.000 | 25.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cambio de resorte de uñas de separación (4 resortes) | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 52.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 15.000 | 15.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 21 | Cambio de topeador de tamaño de papel de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 22 | Cambio de resorte de topeador de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 23 | Cambio de posicionador de tamaño de papel folio de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 15.000 | 15.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 24 | Cambio de rodillo de presión (press roller) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 710.000 | 710.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 25 | Cambio de bandeja A MPF de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 95.000 | 95.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 80.000 | 80.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 26 | Cambio de bandeja B MPF de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 95.000 | 95.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 80.000 | 80.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 27 | Mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 345.700 | 345.700 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 28 | Mantenimiento correctivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 470.700 | 470.700 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 29 | Kit de mantenimiento de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 4.250.000 | 4.250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 3.200.000 | 3.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 30 | Cambio de unidad de cilindro de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 4.270.000 | 4.270.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 3.500.000 | 3.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 31 | Cambio de kit de fusor (Parts Fuser) de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.860.000 | 1.860.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 32 | Cambio de upper pulley, bypass de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 83.000 | 83.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 33 | Cambio de pulley separation de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 32.000 | 32.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 34 | Cambio de pulley feed A de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 32.000 | 32.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 35 | Cambio de pulley paper feed de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 140.000 | 140.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 36 | Cambio de pulley leading feed DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 312.000 | 312.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 37 | Cambio de belt PF DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 305.000 | 305.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 38 | Cambio de pulley separation DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 862.000 | 862.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 39 | Cambio de placa conectora del DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 2.870.000 | 2.870.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 40 | Cambio de V pulley A de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 20.000 | 20.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| | **TOTAL** | | | | | **23.058.800** | | | | | | **13.390.000** | | | | |

Error aritmético

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Dirección Administrativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

**CUADRO II - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Corregido aritméticamente)**

| LOTE 1 - FOTOCOPIADORAS BROTHER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cant. | Docunet S.A. | | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. | | Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge R. Villalba González | | Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio | | RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada | | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | | S. Pazos Servicio Técnico de Daniel Pazos López | |
| 1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.500 | 28.500 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Cambio de Cilindro de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 189.500 | 189.500 | 190.000 | 190.000 | 350.000 | 350.000 | 270.000 | 270.000 | 220.000 | 220.000 |
| 3 | Cambio de Cuchilla de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | Cambio de Ruedas de Separación de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | Cambio de Engranajes Varios de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.500 | 28.500 | 29.000 | 29.000 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | Cambio de Rodillos de Presión de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 119.500 | 119.500 | 120.000 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 185.000 | 185.000 |
| 7 | Cambio de Rodillo de Fusor de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 119.500 | 119.500 | 120.000 | 120.000 | 180.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 185.000 | 185.000 |
| 8 | Cambio de Uñas de Separación de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 21.500 | 21.500 | 22.000 | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 | Cambio de Gomas de Arrastre de Papel de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10 | Cambio de Lámpara de Exposición de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 122.750 | 122.750 | 125.000 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 210.000 | 210.000 |
| 11 | Cambio de Lámpara de Fusor de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 84.250 | 84.250 | 85.000 | 85.000 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 145.000 | 145.000 |
| 12 | Cambio de Bujes Varios de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.300 | 28.300 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.500 | 28.500 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | Cambio de Cilindro de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 193.000 | 193.000 | 195.000 | 195.000 | 350.000 | 350.000 | 275.000 | 275.000 | 220.000 | 220.000 |
| 15 | Cambio de Cuchilla de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 59.750 | 59.750 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | Cambio de Ruedas de Separación de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 31.750 | 31.750 | 35.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | Cambio de Engranajes Varios de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.500 | 28.500 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | Cambio de Rodillos de Presión de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 126.500 | 126.500 | 130.000 | 130.000 | 200.000 | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 185.000 | 185.000 |
| 19 | Cambio de Rodillo de Fusor de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 126.500 | 126.500 | 130.000 | 130.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 185.000 | 185.000 |

PODER LEGISLATIVO · H. CAMARA DE DIPUTADOS · DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA · U.O.C

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cambio de Uñas de Separación de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 27.000 | 27.000 | 26.500 | 26.500 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21 | Cambio de Gomas de Arrastre de Papel de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 |
| 22 | Cambio de Lámpara de Exposición de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 126.500 | 126.500 | 130.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 210.000 | 210.000 |
| 23 | Cambio de Lámpara de Fusor de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 115.750 | 115.750 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 145.000 | 145.000 |
| 24 | Cambio de Bujes Varios de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.250 | 28.250 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| | **TOTAL** | | | | | | | **1.798.300** | | **1.834.500** | | **2.320.000** | | **2.430.000** | | **2.620.000** |

**LOTE 2 - FOTOCOPIADORAS XEROX**

| Ítem | Descripción del Bien | | Docunet S.A. | | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. | | Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge R. Villalba González | | Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio | | RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada | | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | | S. Pazos Servicio Técnico de Daniel Pazos López | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 2 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 900.000 | 900.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 3 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 3.215.000 | 3.215.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 4 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 750.000 | 750.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 350.000 | 350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 5 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 2.035.000 | 2.035.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.000.000 | 1.000.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 6 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 3.175.000 | 3.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 7 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 625.000 | 625.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 500.000 | 500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 8 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 700.000 | 700.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 9 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 515.000 | 515.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 10 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 11 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 230.000 | 230.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 130.000 | 130.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 12 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.625.000 | 1.625.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 13 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 675.000 | 675.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 14 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 540.000 | 540.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 15 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 265.000 | 265.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 16 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.285.000 | 1.285.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 550.000 | 550.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 18 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.940.000 | 1.940.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 2.000.000 | 2.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 19 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 20 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 5.125.000 | 5.125.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 900.000 | 900.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 21 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 3.850.000 | 3.850.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.800.000 | 1.800.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 22 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 405.000 | 405.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 350.000 | 350.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 23 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.575.000 | 1.575.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.000.000 | 1.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 24 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 25 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 2.375.000 | 2.375.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 26 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 27 | Cambio de Duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 350.000 | 350.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 28 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 530.000 | 530.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 29 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 875.000 | 875.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 130.000 | 130.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 30 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 525.000 | 525.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 31 | Cambio de Alimentador de Bandeja B2 de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 525.000 | 525.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 32 | Cambio de Fuente de Alta Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 33 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 34 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 635.000 | 635.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 35 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.390.000 | 1.390.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 36 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 510.000 | 510.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 37 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 720.000 | 720.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 38 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 340.000 | 340.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 39 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.027.000 | 1.027.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 40 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 550.000 | 550.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 42 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 875.000 | 875.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 43 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 44 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 4.375.000 | 4.375.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 900.000 | 900.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 45 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 3.250.000 | 3.250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.800.000 | 1.800.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 46 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 405.000 | 405.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 350.000 | 350.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 47 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.575.000 | 1.575.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.000.000 | 1.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 48 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 49 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 50 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 850.000 | 850.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 51 | Cambio de Duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 550.000 | 550.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 52 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 530.000 | 530.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 53 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 875.000 | 875.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 130.000 | 130.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 54 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 640.000 | 640.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 55 | Cambio de Alimentador de Bandeja B2 de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.165.000 | 1.165.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 56 | Cambio de Fuente de Alta Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.740.000 | 1.740.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 57 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.740.000 | 1.740.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 58 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 635.000 | 635.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 59 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.415.000 | 1.415.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 60 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 510.000 | 510.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 61 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 720.000 | 720.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 62 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 340.000 | 340.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 63 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.500.000 | 1.500.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 64 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 550.000 | 550.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.500.000 | 1.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 66 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 275.000 | 275.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 67 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 4.225.000 | 4.225.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 2.500.000 | 2.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 68 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 3.175.000 | 3.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 69 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 625.000 | 625.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 350.000 | 350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 70 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.292.500 | 1.292.500 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.000.000 | 1.000.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 71 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.325.000 | 1.325.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 72 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.975.000 | 1.975.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.500.000 | 1.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 73 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.625.000 | 1.625.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 74 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 375.000 | 375.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 75 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.175.000 | 1.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 76 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.280.000 | 1.280.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 130.000 | 130.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 77 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 78 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.175.000 | 1.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 79 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 3.050.000 | 3.050.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 80 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.225.000 | 1.225.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 81 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 950.000 | 950.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 82 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 525.000 | 525.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 83 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 2.500.000 | 2.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 84 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 600.000 | 600.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 85 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 2.775.000 | 2.775.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 86 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 87 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 2.175.000 | 2.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |

H. CAMARA DE DIPUTADOS · DIRECCION ADMINISTRATIVA · U.O.C

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 3.100.000 | 3.100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.800.000 | 1.800.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 89 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 375.000 | 375.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 90 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 650.000 | 650.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 91 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 980.000 | 980.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 580.000 | 580.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 92 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.275.000 | 1.275.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 980.000 | 980.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 93 | Cambio de Puerta Frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 800.000 | 800.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 94 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 850.000 | 850.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 95 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 575.000 | 575.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 120.000 | 120.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 96 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 450.000 | 450.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 97 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.075.000 | 1.075.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 850.000 | 850.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 98 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 975.000 | 975.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 99 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 850.000 | 850.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 100 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 101 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 102 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 275.000 | 275.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 103 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.590.000 | 1.590.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 1.400.000 | 1.400.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 104 | Cambio de Dúplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 725.000 | 725.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 950.000 | 950.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 105 | Cambio del Rodillo alimentador del casette de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 275.000 | 275.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 106 | Ensamble del Chasis de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 600.000 | 600.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 107 | Cambio de Bandeja 1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 850.000 | 850.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 108 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 550.000 | 550.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 100.000 | 100.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 109 | Rodillo alimentador del ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 400.000 | 400.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 110 | Cambio de ADO (alimentador de originales) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 2.130.000 | 2.130.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 150.000 | 150.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 111 | Cambio de Puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 600.000 | 600.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |
| 112 | Cambio de Soporte de la puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 600.000 | 600.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | 250.000 | 250.000 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza |

PODER LEGISLATIVO · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA · H. CÁMARA DE DIPUTADOS · U.O.C

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Cambio de Pad de retardo del ado de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 200.000 | 200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 50.000 | 50.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 114 | cambio de Boton OK de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 175.000 | 175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 115 | Cambio de Actuador del sensor de registro de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 275.000 | 275.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 116 | Cambio de Sensor del duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 300.000 | 300.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| | **TOTAL** | | | **140.659.500** | | | | | | | | **75.250.000** | | | | |

**LOTE 3 - FOTOCOPIADORAS KYOCERA**

| Ítem | Descripción del Bien | | Docunet S.A. | | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. | | Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge R. Villalba González | | Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio | | RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada | | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | | S. Pazos Servicio Técnico de Daniel Pazos López | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 245.700 | 245.700 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 2 | Mantenimiento correctivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 270.700 | 270.700 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 3 | Cambio de unidad de proceso de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.845.000 | 1.845.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 4 | Cambio de cable de scanner de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 475.000 | 475.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 5 | Cambio de rodillo de calor de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 577.000 | 577.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 350.000 | 350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 6 | Cambio de termistor de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 400.000 | 400.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 7 | Cambio de uña de separación (4 uñas) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 76.000 | 76.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 8 | Cambio de buje de fusor izquierdo de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 83.000 | 83.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 9 | Cambio de buje de fusor derecho de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 83.000 | 83.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 10 | Cambio de lámpara 230 fijación de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 697.000 | 697.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 11 | Cambio de embrague MPF de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 121.000 | 121.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 80.000 | 80.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 12 | Cambio de embrague de registro de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 110.000 | 110.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 80.000 | 80.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 13 | Cambio de embrague de casetero (Clucth Cassette) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 127.000 | 127.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 80.000 | 80.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 14 | Cambio de guía de paso de papel de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 90.000 | 90.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 25.000 | 25.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 15 | Cambio de buje de registro izquierdo de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 16 | Cambio de buje de registro derecho de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 17 | Cambio de rodillo de alimentación de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 114.000 | 114.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 90.000 | 90.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |

LIC. OSCAR [illegible] AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cambio de cubierta frontal (frente de la cubierta ½) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 526.000 | 526.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 19 | Cambio de base MPF del bypass de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 121.000 | 121.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 25.000 | 25.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 20 | Cambio de resorte de uñas de separación (4 resortes) | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 15.000 | 15.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 21 | Cambio de topeador de tamaño de papel de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 22 | Cambio de resorte de topeador de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 23 | Cambio de posicionador de tamaño de papel folio de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 15.000 | 15.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 24 | Cambio de rodillo de presión (press roller) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 710.000 | 710.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 25 | Cambio de bandeja A MPF de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 95.000 | 95.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 80.000 | 80.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 26 | Cambio de bandeja B MPF de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 95.000 | 95.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 80.000 | 80.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 27 | Mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 345.700 | 345.700 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 28 | Mantenimiento correctivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 470.700 | 470.700 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 29 | Kit de mantenimiento de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 4.250.000 | 4.250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 3.200.000 | 3.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 30 | Cambio de unidad de cilindro de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 4.270.000 | 4.270.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 3.500.000 | 3.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 31 | Cambio de kit de fusor (Parts Fuser) de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.860.000 | 1.860.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 32 | Cambio de upper pulley, bypass de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 83.000 | 83.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 33 | Cambio de pulley separation de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 32.000 | 32.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 34 | Cambio de pulley feed A de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 32.000 | 32.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 35 | Cambio de pulley paper feed de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 140.000 | 140.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 36 | Cambio de pulley leading feed DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 312.000 | 312.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 37 | Cambio de belt PF DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 305.000 | 305.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 38 | Cambio de pulley separation DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 862.000 | 862.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 39 | Cambio de placa conectora del DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 2.870.000 | 2.870.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 40 | Cambio de V pulley A de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 20.000 | 20.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| | **TOTAL** | | | | | **22.791.800** | | | | | | **13.390.000** | | | | |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
H.C.D. Honorable Cámara de Diputados

**CUADRO III - Cuadro de Verificación de Documentos Legales**

| I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas. | Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio | RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada | S. Pazos Servicio Técnico de Daniel Pazos López | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge Ramón Villalba González | DOCUNET S.A. | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |

| II. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas. | Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio | RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada | S. Pazos Servicio Técnico de Daniel Pazos López | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge Ramón Villalba González |
|---|---|---|---|---|---|
| a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*. | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| b) Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| c) Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente. | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| d) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente. | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| e) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.* | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| f) Fotocopia simple del Cumplimiento Tributario vigente. | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |

| III. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas | DOCUNET S.A. | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. |
|---|---|---|
| a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* | *Cumple* | *Cumple* |
| b) Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC | *Cumple* | *Cumple* |
| c) Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad, copia simple. | *Cumple* | *Cumple* |
| d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | *Cumple* | *Cumple* |
| e) Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente. | *Cumple* | *Cumple* |
| f) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente. | *Cumple* | *Cumple* |

OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| V. Otros documentos. | Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio | RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada | S. Pazos Servicio Técnico de Daniel Pazos López | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge Ramón Villalba González | DOCUNET S.A. | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorización del representante o distribuidor autorizado en el Paraguay para la prestación de los servicios técnicos correspondientes para los Lotes 2 y 3. | **No aplica** | **No Cumple** | **No aplica** | **No aplica** | **No aplica** | *Cumple* | *Cumple* |
| Copia de Certificado/s de Capacitación y el nombre de/los técnico/s designado/s. | *Cumple* | **No Cumple** | *Cumple* | **No Cumple** | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| Balance General y Estado de Resultados de los 3 (tres) últimos años cerrados 2013, 2014 y 2015. | *Cumple* | **No Cumple** | *Cumple* | **No Cumple** | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| La/s empresa/s oferente/s deberán presentar como mínimo 3 (tres) Cartas de Referencia emitidas por Empresas o Instituciones Públicas y/o Privadas, que avalen su buena trayectoria y la responsabilidad. | *Cumple* | **No Cumple** | *Cumple* | **No Cumple** | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| Copias de contratos y/o facturaciones ejecutados, de servicios iguales a los ofertados **(Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras)**, por montos o volúmenes iguales o superiores al 50% del monto máximo ofertado en la presente licitación, **en sumatoria** en los tres (3) últimos años cerrados (2014, 2015 y 2016). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/ o facturaciones que fueren necesarios. | *Cumple* | **No Cumple** | *Cumple* | **No Cumple** | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| Copia de la **Constancia de encontrarse inscripto y de haber presentado las planillas laborales correspondientes al año 2015**, expedida por la Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En caso de no encontrarse inscripto deberá presentar Fotocopia autenticada por escribano público de la **Constancia de no encontrarse inscripto**, vigente a la fecha de apertura de ofertas. | *Cumple* | **No Cumple** | **No Cumple** | **No Cumple** | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social vigente a la fecha de apertura de ofertas **(Si la información se verifica en la constancia del SIPE no será necesario adjuntar)** | *Cumple* | **No Inscripto - SIPE** | *Cumple* | **No Cumple** | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL - EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, **la no presentación del certificado no será causal de descalificación.** | **No presentó** | **No presentó** | **No presentó** | **No presentó** | **No presentó** | **No presentó** | *Certificado Nº 974/2015* |

## CUADRO IV - Ratios Financieros

**Ratios financieros - Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio (Gs.)**

| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| **Ratio de liquidez**<br>Activo corriente/Pasivo corriente | 429,72 | 476,29 | 615,79 | 507,27 |
| **Endeudamiento**<br>Pasivo total/Activo total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rentabilidad**<br>Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital | 39,93 | 37,73 | 51,76 | 43,14 |

**Datos de los Estados Contables - (Gs.)**

| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 |
|---|---|---|---|
| Activo corriente | 696.537.215 | 886.148.145 | 1.145.705.253 |
| Activo total | 708.683.608 | 897.825.403 | 1.156.814.586 |
| Pasivo corriente | 1.620.922 | 1.860.536 | 1.860.536 |
| Pasivo total | 1.620.922 | 1.860.536 | 1.860.536 |
| Utilidad neta del ejercicio | 199.639.812 | 188.659.620 | 258.823.350 |
| Capital | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |

**Ratios financieros - S. PAZOS Servicio Técnico de Daniel Francisco Pazos López (Gs.)**

| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| **Ratio de liquidez**<br>Activo corriente/Pasivo corriente | 112.850.194,00 | 22,26 | 31,06 | 37.616.749,10 |
| **Endeudamiento**<br>Pasivo total/Activo total | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| **Rentabilidad**<br>Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital | 402,92 | 122,99 | 205,29 | 243,73 |

**Datos de los Estados Contables - (Gs.)**

| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 |
|---|---|---|---|
| Activo corriente | 112.850.194 | 128.961.327 | 148.608.770 |
| Activo total | 113.013.006 | 129.088.964 | 148.608.770 |
| Pasivo corriente | 1 | 5.794.201 | 4.785.134 |
| Pasivo total | 0 | 5.794.201 | 4.785.134 |
| Utilidad neta del ejercicio | 40.291.602 | 12.298.664 | 20.528.873 |
| Capital | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |

PODER LEGISLATIVO · H. CAMARA DE DIPUTADOS · DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA · U.O.C.

AR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados