Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Programa de Modernizacion de la Gestion Publica de Apoyos Agropecuarios(CP 1800/OC-PR)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (UOC)

Modalidad: Contratacion Directa
Bien/Servicio: Mantenimiento de Fotocopiadoras e Impresoras- Segundo Llamado
Con Contrato Abierto Plurianual
ID Llamado: 222.654

## ANEXO I: CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

**OLI SERVICE S.R.L.**

| Lote | Código de Catalogo | Equipo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario (Incluye Mano de Obra e IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cambio de Alimentador de Bandeja | Unidad | Por Evento | 160.000 |
| | | | Cambio de Amés Óptico | Unidad | Por Evento | 60.000 |
| | | | Cambio de bote de tóner residual | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de Unidad de Transferencia | Unidad | Por Evento | 60.000 |
| | | | Cambio de Unidad de Fotoconductora Negra | Unidad | Por Evento | 600.000 |
| | | | Cambio de Reveladores | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Placa Principal | Unidad | Por Evento | 1.100.000 |
| | | | Cambio de Placa Procesadora de imagen | Unidad | Por Evento | 900.000 |
| | | | Cambio de Placa de Alta Tensión | Unidad | Por Evento | 900.000 |
| | | | Cambio de Placa de Red | Unidad | Por Evento | 1.100.000 |
| | | | Cambio de Engranaje Inferior de Registro | Unidad | Por Evento | 15.000 |
| | | | Cambio de Engranaje Superior de Registro | Unidad | Por Evento | 15.000 |
| | | | Cambio de Bujes de Rodillos de calor | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de Bujes de Teflón | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de Ruedas de Separación | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Rodillos Separadores de Cilindro | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Juegos de Uñas de Separación | Unidad | Por Evento | 240.000 |
| | | | Cambio de uñas de separación | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de rodillo alimentador | Unidad | Por Evento | 180.000 |
| | | | Cambio de rodillo de aceite | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Rodillo de teflón | Unidad | Por Evento | 220.000 |
| | | | Cambio de Rodillo de Presión | Unidad | Por Evento | 180.000 |
| | | | Cambio de Rodillo de Calor | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Rodillo de Limpieza | Unidad | Por Evento | 160.000 |
| | | | Cambio de Rodillo Fusor | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Rodillo Siliconado | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Unidad Reveladora | Unidad | Por Evento | 1.400.000 |
| | | | Cambio de Kit de Revelador | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Engranaje Revelador | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de juego de terminales de zócalos y filame | Unidad | Por Evento | 60.000 |
| | | | Cambio de Engranaje acople motor | Unidad | Por Evento | 120.000 |
| | | | Cambio de juego de corona | Unidad | Por Evento | 120.000 |
| | | | Cambio de Felpa de limpieza | Unidad | Por Evento | 20.000 |
| | | | Cambio de Felpa de limpieza de Fusor | Unidad | Por Evento | 20.000 |
| | | | Cambio de Cuchilla de limpieza | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Lámpara de Fusión de 110 Vol. | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Lámpara de Fusor de 200 Vol. | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de engranaje Acople Fusor | Unidad | Por Evento | 180.000 |
| | | | Cambio de juego de Cadena de Transferencia | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Juego arrastre de alimentación | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Kit de Cilindro | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Lámpara de Exposición | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Ruedas de arrastre | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de ruedas de alimentación casete | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de ruedas alimentación papel | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | Fotocopiadora Marca: Brother Modelo: DCP 8060, y Modelo MFC 8860 DN | Cambio de ruedas de By Pass | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de ruedas separadoras de cilindro | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de cable Flat | Unidad | Por Evento | 30.000 |
| | | | Cambio de película de Fusor | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza del conjunto óptico, escáner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastres, bandas de transporte de papel, termistores y ajuste general, etc. | | | 150.000 |
| | | | | | TOTAL | 8.550.000 |

**MONTO MINIMO ES GS. 5.590.000 ( GUARANIES CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL) IVA INCLUIDO**
**MONTO MAXIMO ES GS. 11.180.000 ( GUARANIES ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL) IVA INCLUIDO**

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos
Unidad Operativa de Contrataciones
MAG Agricultura para el desarrollo
DINCAP

**OLI SERVICE S.R.L.**

| Lote | Código de Catalogo | Equipo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario (Incluye Mano de Obra e IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cambio de Alimentador de Bandeja | Unidad | Por Evento | 160.000 |
| | | | Cambio de Arnés Optico | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de bote de tóner residual | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de Unidad de Transferencia | Unidad | Por Evento | 220.000 |
| | | | Cambio de Unidad de Fotoconductora Negra | Unidad | Por Evento | 600.000 |
| | | | Cambio de Reveladores | Unidad | Por Evento | 450.000 |
| | | | Cambio de Placa Principal | Unidad | Por Evento | 1.300.000 |
| | | | Cambio de Placa Procesadora de imagen | Unidad | Por Evento | 1.200.000 |
| | | | Cambio de Placa de Alta Tensión | Unidad | Por Evento | 1.300.000 |
| | | | Cambio de Placa de Red | Unidad | Por Evento | 300.000 |
| | | | Cambio de Engranaje Inferior de Registro | Unidad | Por Evento | 160.000 |
| | | | Cambio de Engranaje Superior de Registro | Unidad | Por Evento | 160.000 |
| | | | Cambio de Bujes de Rodillos de calor | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de Bujes de Teflón | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de Ruedas de Separación | Unidad | Por Evento | 60.000 |
| | | | Cambio de Rodillos Separadores de Cilindro | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Juegos de Uñas de Separación | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de uñas de separación | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de rodillo alimentador | Unidad | Por Evento | 120.000 |
| | | | Cambio de rodillo de aceite | Unidad | Por Evento | 130.000 |
| | | | Cambio de Rodillo de teflón | Unidad | Por Evento | 350.000 |
| | | | Cambio de Rodillo de Presión | Unidad | Por Evento | 220.000 |
| | | | Cambio de Rodillo de Calor | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Rodillo de Limpieza | Unidad | Por Evento | 180.000 |
| | | | Cambio de Rodillo Fusor | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Rodillo Siliconado | Unidad | Por Evento | 180.000 |
| | | | Cambio de Unidad Reveladora | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Kit de Revelador | Unidad | Por Evento | 890.000 |
| | | | Cambio de Engranaje Revelador | Unidad | Por Evento | 130.000 |
| | | | Cambio de juego de terminales de zócalos y filame | Unidad | Por Evento | 30.000 |
| | | | Cambio de Engranaje acople motor | Unidad | Por Evento | 60.000 |
| | | | Cambio de juego de corona | Unidad | Por Evento | 60.000 |
| | | | Cambio de Felpa de limpieza | Unidad | Por Evento | 120.000 |
| | | | Cambio de Felpa de limpieza de Fusor | Unidad | Por Evento | 60.000 |
| | | | Cambio de Cuchilla de limpieza | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de Lámpara de Fusión de 110 Vol. | Unidad | Por Evento | 160.000 |
| | | | Cambio de Lámpara de Fusor de 200 Vol. | Unidad | Por Evento | 160.000 |
| | | | Cambio de engranaje Acople Fusor | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de juego de Cadena de Transferencia | Unidad | Por Evento | 30.000 |
| | | | Cambio de Juego arrastre de alimentación | Unidad | Por Evento | 60.000 |
| | | | Cambio de Kit de Cilindro | Unidad | Por Evento | 940.000 |
| | | | Cambio de Lámpara de Exposición | Unidad | Por Evento | 160.000 |
| | | | Cambio de Ruedas de arrastre | Unidad | Por Evento | 160.000 |
| | | | Cambio de ruedas de alimentación casete | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de ruedas alimentación papel | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | | Cambio de ruedas de By Pass | Unidad | Por Evento | 80.000 |
| | | Fotocopiadora Marca: Konica Minolta Modelo: Page Pro 1390 | Cambio de ruedas separadoras de cilindro | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| | | | Cambio de cable Flat | Unidad | Por Evento | 120.000 |
| | | | Cambio de película de Fusor | Unidad | Por Evento | N CORRESPONDE |
| 2 | 81141804-001 | | Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza del conjunto óptico, escáner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastres, bandas de transporte de papel, termistores y ajuste general, etc. | | | 150.000 |
| | | | | | TOTAL | 11.020.000 |

MO ES GS. 5.590.000 ( GUARANIES CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL) IVA INCLUIDO
MO ES GS. 11.180.000 ( GUARANIES ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL) IVA INCLUIDO

Dirección Nacional de Coordinación Administrativa de Proyectos
Unidad Operativa de Contrataciones
MAG
Agricultura para el desarrollo
DINCAP

## OLI SERVICE S.R.L.

| Lote | Código de Catálogo | Equipo | Cambio o Reparaciones de las siguientes Descripciones | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario (Incluye Mano de Obra e IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 81111812 - 002 | IMPRESORA LASER **Marca:** Konica Minolta **Modelo:** Page Pro 4650 EN | Repuesto para Film del fusor roto (Imprime con Mancha) | Unitario | Por Evento | 380.000 |
| | | | Repuesto para el Laser Dañado (Imprime con Mancha) | Unitario | Por Evento | 1.500.000 |
| | | | Repuesto para el rodillo fusor (No Imprime) | Unitario | Por Evento | 38.000 |
| | | | Repuesto para el bulbo de calentamiento abierto (No Imprime) | Unitario | Por Evento | 450.000 |
| | | | Repuesto para la falla del mecanismo tractor (No arrastra Papel) | Unitario | Por Evento | 160.000 |
| | | | Repuesto para el sensor de papel (Atasco de Papel) | Unitario | Por Evento | 280.000 |
| | | | Repuesto para la fuente y/o Placa Madre (No Arranca) | Unitario | Por Evento | 1.700.000 |
| | | | Cambio de Unidad Completa de Fusor | Unitario | Por Evento | 2.400.000 |
| | | | Cambio de Rodillos de Arrastre | Unitario | Por Evento | 280.000 |
| | | | Cambio de Rodillos de Transferencia | Unitario | Por Evento | 380.000 |
| | | | Cambio de Rodillos de Separación | Unitario | Por Evento | 220.000 |
| | | | Limpieza externa e interna del Equipo, lubricación de las partes que requiera, alineación de cabezales y pruebas de diagnóstico de Hardware. | Unitario | Por Evento | 150.000 |
| | | | | | **Total** | **7.938.000** |

**EL MONTO MINIMO ES GS. 5.590.000 ( GUARANIES CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL) IVA INCLUIDO**
**EL MONTO MAXIMO ES GS. 11.180.000 ( GUARANIES ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL) IVA INCLUIDO**

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos
Unidad Operativa de Contrataciones - UOC
MAG
Agricultura para el desarrollo
DINCAP