RESUMEN DE OFERTAS
Procedimiento de Contrataciones
Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

Rubro: 240
CDP Nº: 141/2010

Descripción de Contratación: Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas
Institución: Facultad Politécnica - U.N.E.

Fecha: 23/06/2010
Repartición: Facultad Politécnica

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO POR CANTIDAD									Observaciones
				Electro Técnica San Ramón			Ing. Asunción Arguello Alvarenga			Santa Maria Ingenieria SRL			
				Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	
			LOTE 01 - Mantenimiento de Puesto de Distribución, Acometida y Transformador.			**43.000.000**			**36.800.000**			**36.000.000**	
1	2	UNIDAD	Cambio de Crucetas de madera y Herrajes de la acometida.	San Ramon/Py	450.000	900.000	Ing. AAA/Py	210.000	420.000	Santa Maria/Py	200.000	400.000	
2	2	UNIDAD	Calibración del seccionador según la carga (Acometida).	San Ramon/Py	100.000	200.000	Ing. AAA/Py	160.000	320.000	Santa Maria/Py	100.000	200.000	
3	2	UNIDAD	Cambio de seccionador MT del puesto de distribución	San Ramon/Py	1.000.000	2.000.000	Ing. AAA/Py	1.000.000	2.000.000	Santa Maria/Py	1.200.000	2.400.000	
4	2	UNIDAD	Calibración del seccionador del puesto de distribución según carga.	San Ramon/Py	100.000	200.000	Ing. AAA/Py	140.000	280.000	Santa Maria/Py	100.000	200.000	
5	2	UNIDAD	Cambio de descargador MT tipo pulimerico de 10Kamp.	San Ramon/Py	800.000	1.600.000	Ing. AAA/Py	800.000	1.600.000	Santa Maria/Py	1.050.000	2.100.000	
6	2	UNIDAD	Provisión de nueva puesta a tierra del puesto de distribución con conductores de CU 35MM2 Jabalina de 3mts.	San Ramon/Py	2.000.000	4.000.000	Ing. AAA/Py	700.000	1.400.000	Santa Maria/Py	500.000	1.000.000	
7	2	UNIDAD	Cambio de conductor de bajada del transformador a la limitadora p/120mm2 tipo NYY.	San Ramon/Py	900.000	1.800.000	Ing. AAA/Py	1.300.000	2.600.000	Santa Maria/Py	1.200.000	2.400.000	
8	2	UNIDAD	Cambio de llave limitadora (Tipo Industrial).	San Ramon/Py	750.000	1.500.000	Ing. AAA/Py	600.000	1.200.000	Santa Maria/Py	400.000	800.000	
9	2	UNIDAD	Cambio de caja para medidor / TC / Limitadora.	San Ramon/Py	950.000	1.900.000	Ing. AAA/Py	500.000	1.000.000	Santa Maria/Py	650.000	1.300.000	
10	2	UNIDAD	Cambio de Caja para tablero de distribución tipo intemperie c/ barra de fase y neutro.	San Ramon/Py	800.000	1.600.000	Ing. AAA/Py	1.100.000	2.200.000	Santa Maria/Py	1.000.000	2.000.000	
11	2	UNIDAD	Cambio de llaves del tablero de distribución p/ tipo DIN para cada tablero seccional.	San Ramon/Py	400.000	800.000	Ing. AAA/Py	1.800.000	3.600.000	Santa Maria/Py	2.000.000	4.000.000	
12	2	UNIDAD	Cambio de cable del tablero limitador al tablero de distribución c/cable NYY 120MM2.	San Ramon/Py	350.000	700.000	Ing. AAA/Py	500.000	1.000.000	Santa Maria/Py	300.000	600.000	
13	2	UNIDAD	Cambio de cajac/ capacitor c/ proteccion fijo del puesto de distribución 10kvar.	San Ramon/Py	300.000	600.000	Ing. AAA/Py	1.200.000	2.400.000	Santa Maria/Py	1.100.000	2.200.000	
14	2	UNIDAD	Medicion de puesta a tierra del puesto de distribución antes y después de mejorar	San Ramon/Py	1.200.000	2.400.000	Ing. AAA/Py	180.000	360.000	Santa Maria/Py	100.000	200.000	
15	2	UNIDAD	Ejecución de trabajo de termografia antes y después de la ejecución del trabajo.	San Ramon/Py	6.000.000	12.000.000	Ing. AAA/Py	1.950.000	3.900.000	Santa Maria/Py	3.800.000	7.600.000	
16	2	UNIDAD	Cambio de crucetas de madera del puesto de distribución.	San Ramon/Py	500.000	1.000.000	Ing. AAA/Py	210.000	420.000	Santa Maria/Py	200.000	400.000	
17	2	UNIDAD	Mantenimiento preventivo en fabrica del transformador de 150kva Trifásica.	San Ramon/Py	2.200.000	4.400.000	Ing. AAA/Py	3.850.000	7.700.000	Santa Maria/Py	2.100.000	4.200.000	
18	2	UNIDAD	Cambio de Aceite del transformador.	San Ramon/Py	2.700.000	5.400.000	Ing. AAA/Py	2.200.000	4.400.000	Santa Maria/Py	2.000.000	4.000.000	
			LOTE 02 – Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.			**34.530.000**			**70.760.000**			**70.160.000**	
1	300	UNIDAD	Reparación y/o Mantenimiento de Iluminaciones, Equipos de 2, 3 y 4 Fluorescentes, mano de obra sin material.	San Ramon/Py	25.000	7.500.000	Ing. AAA/Py	54.000	16.200.000	Santa Maria/Py	50.000	15.000.000	
2	500	UNIDAD	Reparación y/o Mantenimiento de Cablerios de 6mm por metro, mano de obra sin material.	San Ramon/Py	6.500	3.250.000	Ing. AAA/Py	18.000	9.000.000	Santa Maria/Py	20.000	10.000.000	
3	500	UNIDAD	Reparación y/o Mantenimiento de Cablerios de 4mm por metro, mano de obra sin material.	San Ramon/Py	6.000	3.000.000	Ing. AAA/Py	18.000	9.000.000	Santa Maria/Py	17.000	8.500.000	
4	60	UNIDAD	Reparación y/o Mantenimiento de Llaves de Tablero de 30, mano de obra sin material.	San Ramon/Py	93.000	5.580.000	Ing. AAA/Py	52.000	3.120.000	Santa Maria/Py	50.000	3.000.000	
5	150	UNIDAD	Reparación y/o Mantenimiento de Llave punto y Toma común, mano de obra sin material.	San Ramon/Py	7.000	1.050.000	Ing. AAA/Py	40.000	6.000.000	Santa Maria/Py	35.000	5.250.000	
6	150	UNIDAD	Reparación y/o Mantenimiento de Llave Toma común, mano de obra sin material.	San Ramon/Py	7.000	1.050.000	Ing. AAA/Py	30.000	4.500.000	Santa Maria/Py	30.000	4.500.000	
7	160	UNIDAD	Mantenimiento y Ampliación de red eléctrica, mano de obra sin material.	San Ramon/Py	35.000	5.600.000	Ing. AAA/Py	59.000	9.440.000	Santa Maria/Py	51.000	8.160.000	
8	150	UNIDAD	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos, mano de obra sin material.	San Ramon/Py	50.000	7.500.000	Ing. AAA/Py	90.000	13.500.000	Santa Maria/Py	105.000	15.750.000	
			TOTAL			**77.530.000**			**107.560.000**			**106.160.000**	

Econ. Victor Gonzalez G.
Sub-Responsable de la UOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA
U.O.C.
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Responsable de la UOC