MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

Gobierno Municipal
ABOG. MARCOS BENÍTEZ
2021-2025

MEMORANDUM 046/2023

A: Raúl Velázquez – U.O.C.

De: Abg. Pedro Molinas- Departamento de Obras.

Fecha: 19/06/2023

Motivo: Remitir Informe.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Dirección y Conservación de Obras
Coronel Oviedo

Pedro Molinas
Director de Obras
Municipalidad de Cnel. Oviedo

A través de la presente la Dirección de Construcción y Conservación de Obras remite informe de Fiscalización realizada en la Escuela Básica N.°347 Gral. Bernardino Caballero.

Se constató que la estructura de maderamen: viga, tirantes y alfagías no soporto el techo cerámico causando el desplome de la misma. También se comprobó el deterioro del tabique puesto que no poseía un elemento primordial que es la viga de encadenado superior.

La cubierta del pabellón afectado que corresponde al lado sur de dicha institución es de una vertiente, la cual se ve conecta con otro pabellón donde se comprueba una canaleta embutida que filtra y deteriora la pared.

Por ende, es de carácter urgente la reparación del techo y los tabiques puesto que los alumnos/as necesitan de un aula apto y seguro para seguir sus actividades.

Se remite solicitud para los fines pertinentes.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA ESCUELA GRAL. BERNARDINO CABALLERO

PABELLÓN LADO SUR DE LA INSTITUCIÓN

TECHO DESPLOMADO



PARED DETERIORADA POR EL PESO DEL TECHO



MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Dpto. de Conservación de Obras
Coronel Oviedo

Molinas
Fiscal de Obras
M.C.O.

ESCUELA BÁSICA N.º 347 GRAL. BERNARDINO CABALLERO
Sgto. 1º Benítez y Padre Molas
Telefax: 0521- 203249
Coronel Oviedo - Paraguay

Coronel Oviedo 19 de Junio de 2023.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. OVIEDO
Mesa de Entrada Nº 2412
Recibido Por: Alicia Fernández
Firma:
Fecha: 20/06/2023 Hora: 10:10

Señor. –

Abg. Marcos Benítez – Intendente

Municipalidad de Coronel Oviedo

P R E S E N T E.

La Directora de la Escuela Básica N.º 347 – "Gral. Bernardino Caballero" se dirige a Usted y por su intermedio al Departamento de Obras solicitando la intervención urgente de la Municipalidad y de manera inmediata para la construcción del techado del aula afectado que corresponde al lado Sur de dicha institución, la cual se encuentra conectada a otra aula donde se comprueba una canaleta embutida que filtra y deteriora la pared. Cabe mencionar que dicho pedido es de carácter urgente de la reparación del techo y los tabiques puesto que los alumnos/as necesitan de un aula apto y seguro para seguir las actividades escolares ya que colapsaron los techos de dichas aulas.

Sin otro en particular se despide de Usted deseándole éxitos en sus funciones.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
ESCUELA BASICA N° 347
GRAL. BERNARDINO CABALLERO
Coronel Oviedo
DIRECCION

.....

Lic. Lilian Rosa Mercado Pintos , Directora

A UOC