LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 20/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS" - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL. IDN° 349.978

PLANILLA DE PRECIOS COMPARATIVOS

LOTE NRO: 1								
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras de la marca CANON., Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 25.000.000 Máximo: 50.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No								
						DATA SYSTEMS		
Ítem	Precio Referencial	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACIÓN %
1		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora de la marca CANON modelo IR 2000**						
1.1	1.080.000	Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000	0,00
1.2	240.000	Cambio de rodillo de fijación	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000	0,00
1.3	162.000	Cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000	0,00
1.4	22.000	Cambio bujes de rodillo de fijación	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00
1.5	21.000	Cambio uñas de separación	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00
1.6	178.000		Unidad	EVENTO	1	178.000	178.000	0,00
1.7	22.000	Cambio de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00
1.8	55.000	Cambio de almohadilla de separación de alimentación manual	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000	0,00
1.9	33.000	Cambio de rodillo de recogida de alimentación manual	Unidad	EVENTO	1	33.000	33.000	0,00
1.10	46.000	Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000	0,00
1.11	22.000	Cambio de rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00
1.12	203.000	Cambio de bandeja By Pass	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000	0,00
1.13	194.000	Cambio de fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000	0,00
1.14	84.000	Cambio de embrague	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	0,00
1.15	58.300	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	58.300	58.300	0,00
1.16	58.300	Limpieza de rodillos	Unidad	EVENTO	1	58.300	58.300	0,00
1.17	58.300	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	58.300	58.300	0,00
1.18	58.300	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	58.300	58.300	0,00
1.19	58.300	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	58.300	58.300	0,00
1.20	58.300	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	58.300	58.300	0,00
2		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca CANON modelo IR 1210**						
2.1	1.230.000	Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.230.000	1.230.000	0,00
2.2	176.000	Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000	0,00
2.3	176.000	Cambio de rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000	0,00
2.4	198.000	Cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000	0,00
2.5	47.250	Cambio de cable flat	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250	0,00
2.6	32.000	Cambio de cable del motor del scanner	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000	0,00
2.7	695.000	Cambio de película de Fusor	Unidad	EVENTO	1	695.000	695.000	0,00
2.8	1.180.000	Cambio de cinta de transferencia	Unidad	EVENTO	1	1.180.000	1.180.000	0,00

Juan de la Cruz Bogado Arinoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Director Administrativo
Ministerio Público

Unidad de Contratación
Ministerio Público

Lic. Claudio Acosta Mir
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

2.9	11.000	Cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	11.000	11.000	0,00
2.10	28.000	Cambio de guía de salida de papel	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	0,00
2.11	16.500	Cambio de resorte Puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	16.500	16.500	0,00
2.12	29.000	Cambio de guia de Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	29.000	29.000	0,00
2.13	94.500	Cambio de puerta Lateral	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500	0,00
2.14	27.800	Cambio de puerta Lateral	Unidad	EVENTO	1	27.800	27.800	0,00
2.15	27.800	Cambio de guia del cartucho de cilindro	Unidad	EVENTO	1	27.800	27.800	0,00
2.16	27.800	Cambio de guia de salida de las Ruedas de fusor	Unidad	EVENTO	1	27.800	27.800	0,00
2.17	27.800	Cambio de perilla de bloqueo puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	27.800	27.800	0,00
2.18	125.800	Cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	125.800	125.800	0,00
2.19	75.000	Cambio de tapa frontal	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000	0,00
2.20	72.600	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	72.600	72.600	0,00
2.21	72.600	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	72.600	72.600	0,00
2.22	72.600	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	72.600	72.600	0,00
2.23	72.600	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	72.600	72.600	0,00
2.24	72.600	Limpieza varia en modo de servicio	Unidad	EVENTO	1	72.600	72.600	0,00
2.25	72.600	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	72.600	72.600	0,00
2.26	72.600	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	72.600	72.600	0,00
3		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca CANON modelo IR 1022**						
3.1	930.000	Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	930.000	930.000	0,00
3.2	280.000	Cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	0,00
3.3	10.000	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	0,00
3.4	1.500.000	Cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0,00
3.5	300.000	Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00
3.6	300.000	Cambio de rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00
3.7	21.000	Cambio de cable flat	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00
3.8	21.000	Cambio de rodillo de registro	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00
3.9	21.000	Cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00
3.10	21.000	Cambio de rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00
3.11	21.000	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00
3.12	945.000	Cambio de pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000	0,00
3.13	27.000	Cambio de brazo de union puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000	0,00
3.14	22.000	Cambio de engranaje de Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00
3.15	285.000	Cambio de puerta Lateral	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000	0,00
3.16	71.500	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
3.17	71.500	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
3.18	71.500	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
3.19	71.500	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00

Paola de la Cruz Bacode Arriaga
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Lic. Jacqueline García Peralta
Director Administrativo
Ministerio Público

Lic. Claudio Acosta Mir
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

3.20	75.000	Limpieza varia en modo de servicio	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	-4,67
3.21	71.500	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
3.22	71.500	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
4		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca CANON modelo IR 2020**						
4.1	1.720.000	Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.720.000	1.720.000	0,00
4.2	98.000	Cambio de almohadilla de separación de alimentación manual	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000	0,00
4.3	92.000	Cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000	0,00
4.4	1.500.000	Cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0,00
4.5	189.000	Cambio de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000	0,00
4.6	1.250.000	Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	0,00
4.7	124.000	Cambio de rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000	0,00
4.8	300.000	Cambio de rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00
4.9	300.000	Cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00
4.10	300.000	Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00
4.11	71.500	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
4.12	71.500	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
4.13	71.500	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
4.14	71.500	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
4.15	75.000	Limpieza varia en modo de servicio	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	-4,67
4.16	71.500	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
4.17	71.500	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
5		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca CANON modelo IR 2022**						
5.1	2.002.000	Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	2.002.000	2.002.000	0,00
5.2	110.000	Cambio de rodillo de alimentación del cassette	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000	0,00
5.3	110.000	Cambio de rodillo de separación del cassette	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000	0,00
5.4	110.000	Cambio de almohadilla de separación	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000	0,00
5.5	22.000	Cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00
5.6	1.500.000	Cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0,00
5.7	22.000	Cambio de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00
5.8	1.250.000	Cambio de unidad de fijación	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	0,00
5.9	75.000	Cambio de sensor de registro	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000	0,00
5.10	120.000	Cambio de embrague de registro	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00
5.11	40.000	Cambio de brazo liberador de cartucho	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	0,00
5.12	71.500	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
5.13	71.500	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
5.14	71.500	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
5.15	71.500	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
5.16	75.000	Limpieza varia en modo de servicio	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	-4,67

Lic. Verguin G. Parra Peralta
Director Administrativo
Ministerio Público

Lic. Claudio Acosta Mir
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

5.17	71.500	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
5.18	71.500	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
6		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca CANON modelo IR 1024**						
6.1	930.000	Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	930.000	930.000	0,00
6.2	280.000	Cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	0,00
6.3	10.000	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	0,00
6.4	1.500.000	Cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0,00
6.5	300.000	Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00
6.6	300.000	Cambio de rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00
6.7	21.000	Cambio de cable flat	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00
6.8	21.000	Cambio de rodillo de registro	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00
6.9	21.000	Cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00
6.10	21.000	Cambio de rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00
6.11	21.000	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00
6.12	945.000	Cambio de pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000	0,00
6.13	27.000	Cambio de brazo de union puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000	0,00
6.14	22.000	Cambio de engranaje de Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00
6.15	285.000	Cambio de puerta Lateral	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000	0,00
6.16	71.500	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
6.17	71.500	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
6.18	71.500	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
6.19	71.500	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
6.20	75.000	Limpieza varia en modo de servicio	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	-4,67
6.21	71.500	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
6.22	71.500	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
7		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca CANON modelo MF 4350d Super G**						
7.1	47.000	Cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000	0,00
7.2	47.000	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000	0,00
7.3	958.000	Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	958.000	958.000	0,00
7.4	140.000	Cambio de bandeja de documentos	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	0,00
7.5	260.000	Cambio de base del ADF	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000	0,00
7.6	38.500	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500	0,00
7.7	38.500	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500	0,00
7.8	38.500	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500	0,00
7.9	38.500	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500	0,00
7.10	38.500	Limpiezas varias en modo de servicio	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500	0,00
7.11	38.500	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500	0,00
7.12	38.500	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500	0,00

Director Administrativo
Ministerio Público

Director de Centros Regionales
Ministerio Público

8		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca CANON modelo MF 4450**						
8.1	47.000	Cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000	0,00
8.2	47.000	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000	0,00
8.3	958.000	Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	958.000	958.000	0,00
8.4	140.000	Cambio de bandeja de documentos	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	0,00
8.5	260.000	Cambio de base del ADF	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000	0,00
8.6	71.500	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
8.7	71.500	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
8.8	71.500	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
8.9	75.000	Limpieza varias en modo de servicio	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	-4,67
8.10	71.500	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
8.11	71.500	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
9		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca CANON modelo MF 4870**						
9.1	47.000	Cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000	0,00
9.2	47.000	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000	0,00
9.3	958.000	Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	958.000	958.000	0,00
9.4	140.000	Cambio de bandeja de documentos	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	0,00
9.5	260.000	Cambio de base del ADF	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000	0,00
9.6	71.500	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
9.7	71.500	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
9.8	71.500	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
9.9	75.000	Limpieza varia en modo de servicio	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	-4,67
9.10	71.500	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
9.11	71.500	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500	0,00
10		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca CANON modelo IR 1435i**						
10.1	1.107.000	Cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.107.000	1.107.000	0,00
10.2	80.000	Cambio de almohadilla de separacioón del Bypass	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	0,00
10.3	80.000	Cambio de alimentación del Bypass	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	0,00
10.4	2.140.000	Cambio de Unidad Reveladora	Unidad	EVENTO	1	2.140.000	2.140.000	0,00
10.5	120.000	Cambio de embrague del casette	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00
10.6	120.000	Cambio de embrague del Bypass	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00
10.7	180.000	Cambio de Puerta Lateral	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	0,00
10.8	1.770.000	Cambio de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.770.000	1.770.000	0,00
10.9	80.000	Cambio de alimentación del casette	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	0,00
10.10	80.000	Cambio de separación del casette	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	0,00
10.11	120.000	Cambio de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00
10.12	520.000	Cambio de Rodillo Magnético	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000	0,00
10.13	480.000	Cambio de [illegible]	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000	0,00

C.P. Juan de la Cruz Rogelio Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Lic. Jerman C. García Peralta
Director Administrativo
Ministerio Público

Lic. Claudio Acosta Mir
Director de Centros Regionales
Ministerio Publico

10.14	400.000	Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0,00
10.15	60.000	Vaciado de Desperdicio de Toner	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00
10.16	60.000	Limpieza de Rodillos de Alimentación y Separación	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00
10.17	60.000	Limpieza Externa del Equipo (tapas de original,platinas,tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00
10.18	60.000	Limpieza Interna del Equipo	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00
10.19	60.000	Limpieza Varias en Modo de Servicio	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00
10.20	60.000	Lubricación de Engranajes y Partes Móviles que lo Requieran	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00
10.21	60.000	Ajustes de Calidad de Copias	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00
						Precio Total	**43.269.750**	

LOTE NRO: 2

Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras de la marca XEROX, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 138.750.000 Máximo: 277.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	DOCUNET S.A.		
						Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACIÓN %
1		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca XEROX modelo M15**						
1.1	1.550.000	Cambio de Fusor	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000	0
1.2	1.750.000	Cambio de Scanner	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	0
1.3	4.150.000	Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	4.150.000	4.150.000	0
1.4	400.000	Cambio de rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0
1.5	550.000	Cambio de conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000	0
1.6	980.000	Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000	0
1.7	2.150.000	Cambio de láser	Unidad	EVENTO	1	2.150.000	2.150.000	0
1.8	1.200.000	Cambio de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0
1.9	1.100.000	Cambio de duplex	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	0
1.10	450.000	Cambio de alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	0
1.11	900.000	Cambio de conjunto de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000	0
1.12	600.000	Cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0
1.13	2.800.000	Cambio de fuente de baja tensión	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000	0
1.14	450.000	Cambio de bisagra	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	0
1.15	250.000	Cambio de bandeja de By Pass	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
1.16	250.000	Cambio de ventilador del laser	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
1.17	250.000	Cambio de correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
1.18	1.350.000	Cambio de módulo Xerográfico	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000	0
1.19	600.000	Cambio de rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0
1.20	1.200.000	Cambio de cassete de alimentación	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0
1.21	900.000	Cambio de chasis soporte del sensor	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000	0
1.22	300.000	Cambio de batería de Mem. Memoria	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0

Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Lic. Jerquin G. García Peralta
Director Administrativo
Ministerio Público

Lic. [illegible] Gutiérrez
Jefe del Departamento de
Administración de Contratos
Unidad Especializada de Contratación
Ministerio Público

Lic. Claudio Acosta Mir
Director de Centros Regionales
Minister[illegible]

1.23	300.000	Cambio de pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
1.24	300.000	Cambio de puerta Frontal	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
1.25	300.000	Cambio de soporte de la puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
1.26	400.000	Cambio de cristal	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0
1.27	500.000	Cambio de Switch	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0
1.28	300.000	Cambio de Guia de papel	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
1.29	250.000	Mano de Obra por mantenimiento general	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
2		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca XEROX modelo WC 4118**						
2.1	1.000.000	Cambio de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	0
2.2	5.450.000	Cambio de conjunto de Scanner	Unidad	EVENTO	1	5.450.000	5.450.000	0
2.3	2.970.000	Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	2.970.000	2.970.000	0
2.4	400.000	Cambio de rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0
2.5	900.000	Cambio de conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000	0
2.6	1.400.000	Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	0
2.7	2.400.000	Cambio de láser	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000	0
2.8	1.200.000	Cambio de puerta lateral completa	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0
2.9	450.000	Cambio de duplex	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	0
2.10	500.000	Cambio de alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0
2.11	950.000	Cambio de ensamble de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000	0
2.12	600.000	Cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0
2.13	1.300.000	Cambio de fuente de alta tensión	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0
2.14	650.000	Cambio de bisagra	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	0
2.15	1.300.000	Cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0
2.16	400.000	Cambio de bandeja de By Pass	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0
2.17	650.000	Cambio de guia de bandeja	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	0
2.18	300.000	Cambio de correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
2.19	1.300.000	Cambio de módulo Xerográfico	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0
2.20	600.000	Cambio de rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0
2.21	950.000	Cambio de cassete de alimentación	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000	0
2.22	980.000	Cambio de chasis soporte del sensor	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000	0
2.23	300.000	Cambio de bateria de MNV	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
2.24	350.000	Cambio de pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0
2.25	350.000	Cambio de cubierta / Tapa de ADO	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0
2.26	1.500.000	Cambio de ADO (alimentador de originales)	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0
2.27	350.000	Cambio de puerta Frontal	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0
2.28	300.000	Cambio de soporte de la puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
2.29	300.000	Cambio de Rodillo de bandeja Bypass	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
2.30	1.000.000	Cambio de rodillo de [illegible]	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	0

C.P. Juan de la Cruz Ingoco Armijo
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Lic. Joaquín G. García Peralta
Director Administrativo
Ministerio Público

Lic. Claudio Acosta Mir
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

2.31	250.000	Mano de Obra por mantenimiento general	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
3		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca XEROX modelo m20i**						
3.1	1.000.000	Cambio de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	0
3.2	5.450.000	Cambio de conjunto de Scanner	Unidad	EVENTO	1	5.450.000	5.450.000	0
3.3	2.970.000	Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	2.970.000	2.970.000	0
3.4	400.000	Cambio de rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0
3.5	900.000	Cambio de conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000	0
3.6	1.400.000	Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	0
3.7	2.400.000	Cambio de láser	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000	0
3.8	1.200.000	Cambio de puerta lateral completa	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0
3.9	450.000	Cambio de duplex	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	0
3.10	500.000	Cambio de alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0
3.11	950.000	Cambio de ensamble de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000	0
3.12	600.000	Cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0
3.13	1.300.000	Cambio de fuente de alta tensión	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0
3.14	650.000	Cambio de bisagra	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	0
3.15	1.300.000	Cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0
3.16	400.000	Cambio de bandeja de By Pass	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0
3.17	650.000	Cambio de guia de bandeja	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	0
3.18	300.000	Cambio de correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
3.19	1.300.000	Cambio de módulo Xerográfico	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0
3.20	600.000	Cambio de rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0
3.21	950.000	Cambio de cassete de alimentación	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000	0
3.22	980.000	Cambio de chasis soporte del sensor	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000	0
3.23	300.000	Cambio de bateria de MNV	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
3.24	350.000	Cambio de pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0
3.25	350.000	Cambio de cubierta / Tapa de ADO	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0
3.26	1.500.000	Cambio de ADO (alimentador de originales)	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0
3.27	350.000	Cambio de puerta Frontal	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0
3.28	300.000	Cambio de soporte de la puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
3.29	300.000	Cambio de Rodillo de bandeja Bypass	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
3.30	1.000.000	Cambio de Rodillo de registro	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	0
3.31	250.000	Mano de Obra por mantenimiento general	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
4		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca XEROX modelo WC 3550**						
4.1	1.550.000	Cambio de Fusor	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000	0
4.2	2.300.000	Cambio de Scanner	Unidad	EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	0
4.3	3.250.000	Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	3.250.000	3.250.000	0
4.4	400.000	Cambio de rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0

Lic. Jerquin G. Garcia Peralta
Director Administrativo
Ministerio Público

Lic. Claudio Acosta Mir
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

4.5	350.000	Cambio de Switch	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0
4.6	1.100.000	Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	0
4.7	1.380.000	Cambio de láser	Unidad	EVENTO	1	1.380.000	1.380.000	0
4.8	500.000	Cambio de rodillo alimentador bypass	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0
4.9	800.000	Cambio de Duplex	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000	0
4.10	700.000	Cambio de Alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000	0
4.11	600.000	Cambio de ensamble de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0
4.12	600.000	Cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0
4.13	1.800.000	Cambio de ADO (alimentador de originales)	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	0
4.14	1.500.000	Cambio de fuente de baja tensión	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0
4.15	1.450.000	Cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	1.450.000	1.450.000	0
4.16	400.000	Cambio de extencion de puerta Frontal	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0
4.17	600.000	Cambio de puerta frontal completa	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0
4.18	250.000	Cambio de Correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
4.19	500.000	Cambio de conjunto alimentador de bandeja	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0
4.20	250.000	Cambio de rodillo bypass	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
4.21	1.050.000	Cambio de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000	0
4.22	250.000	Cambio de Pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
4.23	300.000	Cambio de Sensor de bandeja	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
4.24	450.000	Cambio de Rodillo alimentador del ADO	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	0
4.25	250.000	Cambio de Rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
4.26	300.000	Cambio de goma del teclado	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
4.27	300.000	Cambio de goma derecha del teclado	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
4.28	300.000	Cambio de goma izquierda del teclado	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
4.29	300.000	Cambio de Teclas de navegacion	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
4.30	300.000	Cambio de Bolon OK	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
4.31	300.000	Cambio de Tecla de inicio	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
4.32	980.000	Cambio de chassis	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000	0
4.33	1.000.000	Cambio de puerta posterior / Tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	0
4.34	300.000	Cambio de Sensor de actuador de registro	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
4.35	300.000	Cambio de Sensor de bandeja de salida	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
4.36	350.000	Cambio de bisagra izquierda	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0
4.37	350.000	Cambio de bisagra derecha	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0
4.38	350.000	Cambio de embrague de registro	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0
4.39	300.000	Cambio del Actuador sensor del duplex	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
4.40	300.000	Cambio de PAD de retado de bandeja	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
4.41	250.000	Cambio de Pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
4.42	300.000	Cambio de [illegible]	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0

C.P. Juan de la Cruz Bocanegra Arriaga
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Lic. Jerardo G. García Peralta
Director Administrativo
Ministerio Público

Lic. Claudio Acosta Miz
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

4.43	250.000	Cambio de resortes Bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
4.44	250.000	Cambio de solenoide de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
4.45	250.000	Cambio de solenoide de ADF	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
4.46	500.000	Cambio de conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0
4.47	600.000	Cambio de placa del panel del boton de inicio	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0
4.48	250.000	Mano de Obra por mantenimiento general	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
5		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca XEROX modelo WC 3210**						
5.1	1.600.000	Cambio de Fusor	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000	0
5.2	2.600.000	Cambio de Scanner	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000	0
5.3	1.850.000	Cambio de Placa principal	Unidad	EVENTO	1	1.850.000	1.850.000	0
5.4	350.000	Cambio de Rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0
5.5	300.000	Cambio de Conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
5.6	900.000	Cambio de Motor principal	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000	0
5.7	1.380.000	Cambio de Láser	Unidad	EVENTO	1	1.380.000	1.380.000	0
5.8	850.000	Cambio de Puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000	0
5.9	7.500.000	Cambio de Duplex	Unidad	EVENTO	1	7.500.000	7.500.000	0
5.10	300.000	Cambio de Alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
5.11	300.000	Cambio de Ensamble de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
5.12	300.000	Cambio de Alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
5.13	1.350.000	Cambio de ADO (alimentador de originales)	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000	0
5.14	1.150.000	Cambio de Fuente de baja tensión	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	0
5.15	300.000	Cambio de Bisagra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
5.16	750.000	Cambio de Panel de control	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000	0
5.17	800.000	Cambio de Bandeja de By Pass	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000	0
5.18	300.000	Cambio de Tapa superior del ADO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
5.19	200.000	Cambio de Correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	0
5.20	300.000	Cambio de Rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
5.21	850.000	Cambio de Ensamble de chasis	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000	0
5.22	650.000	Cambio de Bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	0
5.23	200.000	Cambio de Pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	0
5.24	450.000	Cambio de Rodillo del ADO	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	0
5.25	250.000	Cambio de almohadilla de retardo de bandeja	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
5.26	250.000	Cambio de Switch	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
5.27	250.000	Mano de Obra por mantenimiento general	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
6		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca XEROX modelo PHASER 7100**						
6.1	2.990.000	Cambio de Motor principal	Unidad	EVENTO	1	2.990.000	2.990.000	0
6.2	2.990.000	Cambio de Dúplex	Unidad	EVENTO	1	2.990.000	2.990.000	0
6.3	2.990.000	Cambio de Bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	2.990.000	2.990.000	0

Lic. Claudio Acosta Mir
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

6.4	2.200.000	Cambio de Conjunto de salida de papel	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	0
6.5	1.200.000	Cambio de Sensor de la unidad de imagen color	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0
6.6	1.200.000	Cambio de Sensor de la unidad de imagen mono	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0
6.7	3.350.000	Cambio de kit de la unidad de revelado amarillo	Unidad	EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	0
6.8	3.350.000	Cambio de kit de la unidad de revelado magenta	Unidad	EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	0
6.9	3.350.000	Cambio de kit de la unidad de revelado cyan	Unidad	EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	0
6.10	3.350.000	Cambio de kit de la unidad de revelado negro	Unidad	EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	0
6.11	300.000	Cambio de kit de rodillos alimentador de bandeja bypas	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
6.12	1.450.000	Cambio de Rodillo de transferencia BTR	Unidad	EVENTO	1	1.450.000	1.450.000	0
6.13	4.400.000	Cambio de Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	0
6.14	300.000	Cambio de kit de rodillos alimentador de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
6.15	650.000	Cambio de Bandeja bypass	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	0
6.16	3.300.000	Cambio de Fuente de baja tension	Unidad	EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	0
6.17	300.000	Cambio de Embrague de registro	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0
6.18	2.500.000	Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000	0
6.19	250.000	Mano de Obra por mantenimiento general	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0
						Precio Total	**187.140.000**	

LOTE NRO: 3

Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras de la marca LEXMARK, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 17.500.000 Máximo: 35.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Precio Referencial	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Rubén Guerrero		
						Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACIÓN %
1		**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca LEXMARK modelo MFP LASER MX 710**						
1.1	660.000	Cambio de Unidad de imagen	Unidad	EVENTO	1	462.000	462.000	-30
1.2	3.665.000	Cambio de Kit de Mantenimiento 200000 pag. - Fusor	Unidad	EVENTO	1	2.565.500	2.565.500	-30
1.3	1.086.000	Cambio de Kit de gomas de arrastre	Unidad	EVENTO	1	760.200	760.200	-30
1.4	1.355.000	Cambio de poligonal digital	Unidad	EVENTO	1	948.500	948.500	-30
1.5	240.000	Limpieza de: la unidad de scanner, unidad de imagen, gomas de arrastre de papel.	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	-30
1.6	240.000	Limpieza integral de: cobertores, engranajes, partes mecánicas, ventiladores, plaquetas electrónicas, unidad de fijación, unidad de imagen, unidad de fijación, de cilindro, unidad de limpieza, unidad de transporte, sistema de reciclado.	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	-30
1.7	240.000	Montaje y ajuste del equipo; control general de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	-30
1.8	240.000	Mantenimiento de caja digital	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	-30
						Precio Total	**5.408.200**	

Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Lic. Jerquin G. García Peralta
Director Administrativo
Ministerio Público

Lic. Claudio Acosta Mir
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

LOTE NRO: 4								
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras de la marca MITA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.750.000 Máximo: 7.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No								
Ítem	Precio Referencial	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cantidad	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Rubén Guerrero		
						Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACIÓN %
1		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca MITA modelo KM 2030						
1.1	448.000	Cambio de Cilindro de fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	313.600	313.600	-30
1.2	120.000	Cambio de Bujes de Rodillo de teflón	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	-30
1.3	260.000	Cambio de Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000	-30
1.4	120.000	Cambio de Cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	-30
1.5	240.000	Cambio de Revelador	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	-30
1.6	190.000	Cambio de Rodillo de Transferencia de imagen	Unidad	EVENTO	1	133.000	133.000	-30
1.7	240.000	Cambio de Lámpara de exposición	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	-30
1.8	260.000	Cambio de Lámpara de fusor	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000	-30
1.9	65.000	Cambio de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500	-30
1.10	98.000	Cambio de Arnés óptico	Unidad	EVENTO	1	68.600	68.600	-30
1.11	95.000	Cambio de Sensor de toner	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500	-30
1.12	95.000	Cambio de Solenoides	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500	-30
1.13	210.000	Cambio de Rodillo de teflón	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000	-30
1.14	60.000	Cambio de Uñas separadoras	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	-30
1.15	96.000	Cambio de Termistor	Unidad	EVENTO	1	67.200	67.200	-30
1.16	98.000	Cambio de Engranajes	Unidad	EVENTO	1	68.600	68.600	-30
1.17	160.000	Cambio de Gomas de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	-30
1.18	220.000	Cambio de Motor de scanner	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000	-30
1.19	240.000	Cambio de Motor principal	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	-30
1.20	45.000	Cambio de Hilos de transferencia	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	-30
1.21	190.000	Limpieza de: la unidad de cilindro o cilindro fotoconductor, de la unidad de scanner, de la unidad de fusión, de gomas de arrastre de papel.	Unidad	EVENTO	1	133.000	133.000	-30
1.22	190.000	Limpieza integral de: cobertores, engranajes, partes mecánicas, ventiladores, plaquetas electrónicas, unidad de fijación, unidad de imagen, unidad de fijación, de cilindro, unidad de limpieza, unidad de transporte, sistema de reciclado.	Unidad	EVENTO	1	133.000	133.000	-30
1.23	160.000	Montaje y ajuste del equipo, control general de funcionamiento.	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	-30
2		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca MITA modelo KM 1500 LA / 1815 LA						

Lic. Jerquia G. García Peralta
Director Administrativo
Ministerio Público

Lic. Claudio Acosta Mir
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

2.1	1.790.000	Cambio de Kit de copiado: cilindro, cuchilla, revelador	Unidad	EVENTO	1	1.253.000	1.253.000	-30
2.2	240.000	Cambio de Rodillo de teflón	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	-30
2.3	240.000	Cambio de Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	-30
2.4	90.000	Cambio de Bujes de Rodillo de teflón	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	-30
2.5	65.000	Cambio de Uñas separadoras	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500	-30
2.6	75.000	Cambio de Termistor	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500	-30
2.7	210.000	Cambio de Engranajes	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000	-30
2.8	240.000	Cambio de Lámpara de exposición	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	-30
2.9	240.000	Cambio de Lámpara de fusor	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	-30
2.10	65.000	Cambio de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500	-30
2.11	86.000	Cambio de Solenoides	Unidad	EVENTO	1	60.200	60.200	-30
2.12	96.000	Cambio de Sensores de papel, bandeja y scanner	Unidad	EVENTO	1	67.200	67.200	-30
2.13	160.000	Cambio de Gomas de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	-30
2.14	280.000	Cambio de Motor de scanner	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000	-30
2.15	320.000	Cambio de Motor principal	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000	-30
2.16	180.000	Limpieza de: la unidad de scanner, unidad de imagen, gomas de arrastre de papel.	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	-30
2.17	180.000	Limpieza integral de: cobertores, engranajes, partes mecánicas, ventiladores, plaquetas electrónicas, unidad de fijación, unidad de imagen, unidad de fijación, de cilindro, unidad de limpieza, unidad de transporte, sistema de reciclado.	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	-30
2.18	180.000	Montaje y ajuste del equipo; control general de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	-30
						Precio Total	**6.045.900**	

Lic. Jerquin G. García Peralta
Director Administrativo
Ministerio Público

Lic. Claudio Acosta Mir
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

LOTE NRO: 5

Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras de la marca SAMSUNG, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 15.000.000 Máximo: 30.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Precio Referencial	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Rubén Guerrero			PRINTEC S.A.		
						Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACIÓN %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACIÓN %
1		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca SAMSUNG modelo M4072FD									
1.1	1.553.333	Cambio de Scanner	Unidad	EVENTO	1	1.087.333	1.087.333	-30	1.553.300	1.553.300	0,00
1.2	1.156.667	Cambio de Placa Principal	Unidad	EVENTO	1	809.667	809.667	-30	1.156.667	1.156.667	0,00
1.3	513.333	Cambio de Rodillos de Transferencias	Unidad	EVENTO	1	359.333	359.333	-30	513.333	513.333	0,00
1.4	660.000	Cambio Conjunto Alimentador de Papel	Unidad	EVENTO	1	462.000	462.000	-30	660.000	660.000	0,00
1.5	816.333	Cambio de Motor Principal	Unidad	EVENTO	1	571.433	571.433	-30	816.333	816.333	0,00
1.6	548.000	Cambio de Laser	Unidad	EVENTO	1	383.600	383.600	-30	548.000	548.000	0,00
1.7	336.333	Cambio de Puerta Frontal	Unidad	EVENTO	1	235.433	235.433	-30	363.333	363.333	8,03
1.8	291.833	Cambio de Alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	204.283	204.283	-30	291.833	291.833	0,00
1.9	216.667	Cambio de Ensamble de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	151.667	151.667	-30	216.667	216.667	0,00
1.10	548.333	Cambio de alimentador de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	383.833	383.833	-30	548.333	548.333	0,00
1.11	826.000	Cambio de fuente de baja Tension	Unidad	EVENTO	1	578.200	578.200	-30	829.000	829.000	0,36
1.12	245.667	Cambio de Bisagras	Unidad	EVENTO	1	171.967	171.967	-30	245.667	245.667	0,00
1.13	535.000	Cambio de Panel de Control	Unidad	EVENTO	1	374.500	374.500	-30	535.000	535.000	0,00
1.14	485.333	Cambio de bandeja de by Pass	Unidad	EVENTO	1	339.733	339.733	-30	485.333	485.333	0,00
1.15	391.667	Cambio de Cristal de Exposicion	Unidad	EVENTO	1	274.167	274.167	-30	391.667	391.667	0,00
1.16	193.333	Cambio de correa de Scanner	Unidad	EVENTO	1	135.333	135.333	-30	193.333	193.333	0,00
1.17	736.667	Cambio de Conjunto de Fusor	Unidad	EVENTO	1	515.667	515.667	-30	736.667	736.667	0,00
1.18	516.667	Cambio de Duplex	Unidad	EVENTO	1	361.667	361.667	-30	516.667	516.667	0,00
1.19	125.000	Cambio de Rodillo Alimentador del Casette	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	-30	125.000	125.000	0,00
1.20	766.667	Cambio de Ensamble del Chasis	Unidad	EVENTO	1	536.667	536.667	-30	766.667	766.667	0,00
1.21	470.000	Cambio de Bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000	-30	470.000	470.000	0,00
1.22	76.667	Cambio de pila MNV	Unidad	EVENTO	1	53.667	53.667	-30	76.667	76.667	0,00
1.23	125.000	Cambio de Rodillo alimentador del ADO	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	-30	125.000	125.000	0,00
1.24	385.000	Cambio de ADO (Alimentador de Originales)	Unidad	EVENTO	1	269.500	269.500	-30	385.000	385.000	0,00
1.25	328.333	Cambio de puerta frontal de fotocopiadora	Unidad	EVENTO	1	229.833	229.833	-30	328.333	328.333	0,00
1.26	188.333	Cambio de Soporte de la Puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	131.833	131.833	-30	188.333	188.333	0,00
1.27	119.000	Cambio de Pad de retardo del ADO	Unidad	EVENTO	1	83.300	83.300	-30	119.000	119.000	0,00
1.28	65.000	Cambio de Boton ok	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500	-30	65.000	65.000	0,00
1.29	65.000	Cambio de Actuador del Sensor de Registro	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500	-30	65.000	65.000	0,00
1.30	68.333	Cambio de Sensor del duplex	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833	-30	68.333	68.333	0,00
1.31	186.000	Limpieza de (Interior - Exterior - Aspirado), Diagnostico, Configuracion y mantenimiento preventivo de Equipo.	Unidad	EVENTO	1	130.200	130.200	-30	186.000	186.000	0,00
						Precio Total	**9.477.649**			**13.569.466**	

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Lic. Jerquin G. Garcia Peralta
Director Administrativo
Ministerio Público

Lic. Claudio Acosta Mir
Director de Centros Regionales
Ministerio Público