Gobernación de Itapúa

**RESOLUCIÓN Nº 196 /2014.-**

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA.-**

Encarnación, 27 de Junio de 2014.-

**VISTO:**

El Dictamen del Comité de Evaluación N° 19 para el Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos, en la Modalidad de Contratación Directa y; ----

**CONSIDERANDO:**

Que, es necesario contar con el Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos, a los efectos de ejecutar las actividades de la Institución.-------

Que, la adquisición deberá ser ajustada a lo establecido en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, reglamentada por el Decreto N° 21909/03.----------

Que, el art. 34 inc. c de la ley 2051/03, de Contrataciones Públicas establece en su parte pertinente para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persiguen con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación.----------

Dra. Erika Kuter
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/94, art. 17 inc. d, faculta al Gobernador a dictar las Resoluciones cuya aplicación se circunscriba a la Administración de la Gobernación.----------

**POR TANTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES;**

**EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**
**RESUELVE:**

**ART. 1°) ADJUDICAR** a la EMPRESA ITAPÚA COMPUTACIÓN S.R.L., por los méritos y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 19 /2014 del Comité de Evaluación en el llamado por Contratación Directa N° 12/2014, para el Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de conformidad a las disposiciones contenidas en el art. 34 inc. c última parte de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

**ART. 2°) SUSCRIBIR** el Contrato por el monto total de Gs. 48.782.000 (cuarenta y ocho millones setecientos ochenta y dos mil), con la Empresa adjudicada Itapúa Computación S.R.L., en tres ejemplares de un mismo tenor de conformidad al cuadro que se adjunta como anexo N° 1.----------

**ART. 3°) COMUNICAR** a quienes corresponda, registrar y cumplido, archivar.----------

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

*Dra. Erika Kufeld*
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

*Dr. Luis Roberto Gneiting*
Gobernador
Departamento de Itapúa

# Anexo Nº 1

## MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

| | | | | | | Itapúa Shop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 81141804-018 | Mantenimiento y Reparación de camara fotográfica Digital | 7 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 210.000 |
| 2 | 81141804-018 | Cambio de display | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 3 | 81141804-018 | Cambio de flash | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 4 | 81141804-018 | Cambio de cinta flex | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 5 | 81141804-018 | Cambio Regulador de zoom | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 6 | 81111812-006 | Mantenimiento y Reparación de proyector | 6 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 300.000 |
| 7 | 81111812-006 | Cambio de Lámpara (Proyecto Epson Modelo H369A y Infocus | 6 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 900.000 |
| 8 | 81111812-006 | Cambio de cooler - ventilador | 3 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 150.000 |
| 9 | 81111812-006 | Cambio de Placa - brillo | 3 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 180.000 |
| 10 | 81111812-003 | Mantenimiento y Reparación de Lector grabador | 2 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 20.000 |
| 11 | 81111812-003 | Cambio de Lente óptico | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 12 | 81111812-003 | Cambio de Flex lente | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 13 | 81111812-003 | Cambio de Engranajes | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 14 | 81111812-003 | Cambio de Motor de bandeja | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 81111812-010 | Mantenimiento y Reparación de CPU (Gabinete) | 50 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 1.500.000 |
| 16 | 81111812-010 | Cambio de Memoria BIOS | 6 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 90.000 |
| 17 | 81111812-010 | Cambio de Transistor de fuente placa | 6 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 90.000 |
| 18 | 81111812-010 | Cambio de Cooler de fuente - Ventilador | 50 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 1.000.000 |
| 19 | 81111812-010 | Cambio de Cooler de procesador | 50 | Unidad | EVENTO | 35.000 | 1.750.000 |
| 20 | 81111812-010 | Cambio de Placa de video PCI | 2 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 60.000 |
| 21 | 81111812-010 | Cambio de Placa de video AGP | 2 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 80.000 |
| 22 | 81111812-010 | Cambio de Placa de video PCI Express | 2 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 140.000 |
| 23 | 81111812-010 | Cambio de Fuente de Alimentación de corriente eléctrica | 50 | Unidad | EVENTO | 90.000 | 4.500.000 |
| 24 | 81111812-010 | Cambio de Disquetera | 2 | Unidad | EVENTO | 5.000 | 10.000 |

Dra. Erika Kuheld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gnesting Dichkat
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 81111812-010 | Cambio de Memoria tipo DIMM de 256 MB | 2 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 40.000 |
| 26 | 81111812-010 | Cambio de Memoria tipo DIMM de 512 MB | 10 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 800.000 |
| 27 | 81111812-010 | Cambio de Memoria tipo DDR de 512 MB | 10 | Unidad | EVENTO | 170.000 | 1.700.000 |
| 28 | 81111812-010 | Cambio de Memoria tipo DDR2 de 1 Gb | 10 | Unidad | EVENTO | 190.000 | 1.900.000 |
| 29 | 81111812-010 | Cambio de Placa madre para procesador AMD | 2 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 600.000 |
| 30 | 81111812-010 | Cambio de Placa madre para procesador Pentium IV | 2 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 280.000 |
| 31 | 81111812-010 | Cambio de Grabador de DVD | 2 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 360.000 |
| 32 | 81111812-010 | Cambio de Cooler para procesador AMD | 5 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 400.000 |
| 33 | 81111812-010 | Cambio de Cooler para procesador Pentium IV | 10 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 300.000 |
| 34 | 81111812-010 | Cambio de Procesador AMD | 5 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 150.000 |
| 35 | 81111812-010 | Cambio de Procesador Pentium IV | 5 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 150.000 |
| [illegible] | 81111812-010 | Cambio de Cable ide para disco duro | 5 | Unidad | EVENTO | 2.000 | 10.000 |
| 37 | 81111812-010 | Cambio de Cable ide para disco disquetera | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000 | 2.000 |
| 38 | 81111812-010 | Cambio de Cable ide para lector,grabador de dvd/cd | 5 | Unidad | EVENTO | 2.000 | 10.000 |
| 39 | 81111812-010 | Cambio de Disco duro tipo Ide 120 GB o 160 Gb | 10 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 1.500.000 |
| 40 | 81111812-010 | Cambio de Disco duro tipo Sata 160 Gb (Mínimo) | 10 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 1.500.000 |
| 41 | 81111812-010 | Cambio de Pila para placa | 30 | Unidad | EVENTO | 4.000 | 120.000 |
| 42 | 81111812-013 | Mantenimiento y Reparacion de estabilizador de energía | 40 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 600.000 |
| 43 | 81111812-014 | Cambio de Transformador | 15 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 300.000 |
| 44 | 81111812-015 | Cambio de Motset fuente | 15 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 300.000 |
| 45 | 81111812-005 | Mantenimiento y Reparacion de HUB/Switch | 15 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 150.000 |
| 46 | 81111812-005 | Cambio de Ventilador | 30 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 450.000 |
| [illegible]7 | 81111812-005 | Cambio de Switch de puerto | 30 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 450.000 |
| 48 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de impresora a chorro | 10 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 300.000 |
| 49 | 81111812-002 | Cambio de Cabezal + flex | 5 | Unidad | EVENTO | 25.000 | 125.000 |
| 50 | 81111812-002 | Cambio de Censor de hojas | 5 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 100.000 |
| 51 | 81111812-002 | Cambio de Motor de rodillos | 5 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 100.000 |
| 52 | 81111812-002 | Cambio de engranajes | 5 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 100.000 |
| 53 | 81111812-002 | Cambio de Panel de power | 5 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 50.000 |
| 54 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparacion de impresora Laser | 20 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 1.000.000 |
| 55 | 81111812-002 | Cambio de Film laser jet | 10 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 300.000 |
| 56 | 81111812-002 | Cambio de Fuente placa | 10 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 500.000 |
| 57 | 81111812-002 | Cambio de engranajes | 10 | Unidad | EVENTO | 35.000 | 350.000 |
| 58 | 81111812-002 | Cambio de Rodillos | 10 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 300.000 |
| 59 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de impresora Matricial - carro | 3 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 60.000 |
| 60 | 81111812-002 | Cambio de Cabezal | 3 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 150.000 |

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gaetting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 81111812-002 | Cambio de Flex cabezal | 3 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 90.000 |
| 62 | 81111812-002 | Cambio de Tracción de hojas continuo | 3 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 60.000 |
| 63 | 81111812-002 | Cambio de Motor de tracción | 3 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 60.000 |
| 64 | 81111812-002 | Cambio de Memoria EPROM | 3 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 45.000 |
| 65 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de impresora Ploter | 3 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 360.000 |
| 66 | 81111812-002 | Cambio de Cabezal + flex | 2 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 100.000 |
| 67 | 81111812-002 | Cambio de Censor de hojas | 2 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 40.000 |
| 68 | 81111812-002 | Cambio de Motor de rodillos | 2 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 40.000 |
| 69 | 81111812-002 | Cambio de engranajes | 2 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 40.000 |
| 70 | 81111812-002 | Cambio de Panel de power | 2 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 40.000 |
| 71 | 81111812-002 | Cambio de correa | 2 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 40.000 |
| 72 | 81111812-001 | Mantenimiento y Reparación de monitor CRT | 25 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 750.000 |
| 73 | 81111812-001 | Cambio de Flayback | 20 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 300.000 |
| 74 | 81111812-001 | Cambio de Transitor horizontal | 20 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 300.000 |
| 75 | 81111812-001 | Cambio de Transitor vertical | 20 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 300.000 |
| 76 | 81111812-001 | Cambio de Tubo + yugo | 20 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 300.000 |
| 77 | 81111812-001 | Cambio de Cable RF+ ficha | 20 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 300.000 |
| 78 | 81111812-001 | Cambio de Regulador de fuente | 20 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 300.000 |
| 79 | 81111812-009 | Mantenimiento y Reparación de Notebook | 5 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 4.000.000 |
| 80 | 81111812-009 | Cambio de Bateria de 6 celdas | 5 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 1.100.000 |
| 81 | 81111812-009 | Cambio de Transformador de fuente | 5 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 250.000 |
| 82 | 81111812-009 | Cambio de Pantalla | 5 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 1.750.000 |
| 83 | 81111812-009 | Cambio de Memoria RAM | 10 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 500.000 |
| 84 | 81111812-009 | Cambio de Lector/Grabador de dvd | 5 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 200.000 |
| 85 | 81111812-009 | Cambio de cooler | 10 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 600.000 |
| 86 | 81111812-009 | Cambio de Toud pach | 2 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 160.000 |
| 87 | 81111812-009 | Cambio de Placa madre | 10 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 1.800.000 |
| 88 | 81111812-009 | Cambio de Procesador | 10 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 800.000 |
| 89 | 81111812-008 | Mantenimiento y Reparación de UPS | 20 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 600.000 |
| 90 | 81111812-008 | Cambio de Bateria 12v 7a | 40 | Unidad | EVENTO | 110.000 | 4.400.000 |
| 91 | 81111812-008 | Cambio de Transformador | 20 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 600.000 |
| 92 | 81111812-008 | Cambio de Motset fuente | 20 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 300.000 |
| 93 | 72102203-999 | Mantenimiento y Reparación de GPS | 3 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 120.000 |
| 94 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora chorro de tinta | 6 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 180.000 |
| 95 | 81111812-002 | Cambio de Cabezal | 6 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 180.000 |
| 96 | 81111812-002 | Cambio de Flex cabezal | 2 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 60.000 |
| 97 | 81111812-002 | Cambio de Tracción de hojas continuo | 2 | Unidad | EVENTO | 25.000 | 50.000 |
| 98 | 81111812-002 | Cambio de Motor de tracción | 2 | Unidad | EVENTO | 25.000 | 50.000 |
| 99 | 81111812-002 | Cambio de Memoria eprom | 2 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 40.000 |
| 100 | 81111812-002 | Mantenimiento y Reparación de Impresora laser multifunción | 11 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 330.000 |

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Giaiting Dichmar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 81111812-002 | Cambio de Film laser jet | 5 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 100.000 |
| 102 | 81111812-002 | Cambio de Fuente placa | 6 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 120.000 |
| 103 | 81111812-002 | Cambio de engranajes | 5 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 100.000 |
| 104 | 81111812-002 | Cambio de Rodillos | 4 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 80.000 |
| | | | | | | | 48.782.000 |

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA