Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER 4X4

AÑO 2007 - 2008 - 2009 - 2011

		TALLER ROBERT											
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
19	**Programa Nº 1: Sistema de Caja y Transmisión**												
	CAJA												
19.1	Anillos sincronizadores	1	480.000	X	480.000	1				1			
19.2	Engranaje 1ª. A ta.	1	900.000	X	900.000	1				1			
19.3	Eje ranurado	1	1.600.000	X	1.600.000	1				1			
19.4	Eje cuádruplo	1	2.000.000	X	2.000.000	1				1			
19.5	Rulemán	1	450.000	X	450.000	1				1			
19.6	Retén	1	120.000	X	120.000	1				1			
19.7	Juntas	1	1.000.000	X	1.000.000	1				1			
19.8	Selectores de cambio	1	720.000	X	720.000	1				1			
19.9	Mano de obra - Reparación general de Caja	1	X	350.000	350.000	1				1			
19.10	Cambiar soporte de caja	1	480.000	165.000	645.000	1				1			
19.11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	1	2.000.000	220.000	2.220.000	1				1			
19.12	Cambio de engranaje	1	1.300.000	350.000	1.650.000	1				1			
19.13	Cambio de rulemán	1	900.000	350.000	1.250.000	1				1			
19.14	Cambio del juego de junta	1	1.100.000	350.000	1.450.000	1				1			
19.15	Cambio de retén	1	140.000	350.000	490.000	1				1			
19.16	Mano de obra - Reparación general de Caja Transferencia 4x4	1	X	350.000	350.000	1				1			
	TRANSMISIÓN									1			
19.17	Cambiar centralizador cardan	1	520.000	66.000	586.000	1				1			
19.18	Cambiar cruceta cardan	1	180.000	33.000	213.000	1				1			
19.19	Cambiar polier	1	3.500.000	500.000	4.000.000	1				1			
19.20	Cambiar retén de piñón	1	66.000	60.000	126.000	1				1			
19.21	Enderezar tunel del diferencial	1	X	550.000	550.000	1				1			
19.22	Enderezar brida piñón	1	X	330.000	330.000	1				1			
19.23	Cambiar rulemán y retén del pellar	1	380.000	66.000	446.000	1				1			
19.24	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	1	2.000.000	330.000	2.330.000	1				1			
19.25	Cambiar calce del engranaje del satélite	1	450.000	330.000	780.000	1				1			
19.26	Cambiar calce del engranaje del planetario	1	670.000	88.000	758.000	1				1			
19.27	Cambiar rulemanes de diferencial	1	1.500.000	330.000	1.830.000	1				1			
19.28	Cambiar cardan del 4x4	1	1.100.000	220.000	1.320.000	1				1			
19.29	Cambiar engranaje del satélite y planetario	1	1.100.000	220.000	1.320.000	1				1			
	TOTAL CAJA Y TRANSMISION				30.264.000								
20	PROGRAMA 2 DIRECCIÓN												
20.1	Cambiar cremallera de dirección	1	3.500.000	500.000	4.000.000	1				1			
20.2	Cambiar jgo. Repara de la cremallera de dirección	1	800.000	300.000	1.100.000	1				1			
20.3	Cambiar muñequillas c/u	1	280.000	66.000	346.000	1				1			
20.4	Cambiar brazo pitman	1	360.000	120.000	480.000	1				1			
20.5	Cambiar masa delantera	1	880.000	176.000	1.056.000	1				1			
20.6	Cambiar masa trasera	1	990.000	176.000	1.166.000	1				1			
20.7	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1	1.700.000	250.000	1.950.000	1				1			
20.8	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	1	260.000	130.000	390.000	1				1			
20.9	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	1	198.000	66.000	264.000	1				1			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Waltek Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burros E.
Director Adm. y Fin.
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones
Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stella Gomez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

C.P.Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jesús Rondan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER 4X4

AÑO 2007 - 2008 - 2009 - 2011

		TALLER ROBERT											
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
20.10	Cambiar homocinética	1	1.800.000	165.000	1.965.000	1				1			
20.11	Alineación y balanceo de ruedas	1	X	66.000	66.000	1				1			
20.12	Cambiar rúleman carcaza	1	190.000	33.000	223.000	1				1			
20.13	Cambiar retén carcaza	1	80.000	22.000	102.000	1				1			
20.14	Cambiar depósito de fluido de dirección hidráulica	1	450.000	55.000	505.000	1				1			
20.15	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	1	3.400.000	120.000	3.520.000	1				1			
21	PROGRAMA 3 SUSPENSION												
21.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	1	650.000	66.000	716.000	1				1			
21.2	Cambiar amortiguador delantero c/u	1	650.000	66.000	716.000	1				1			
21.3	Cambiar buje parrilla superior	1	65.000	33.000	98.000	1				1			
21.4	Cambiar buje parrilla inferior	1	65.000	33.000	98.000	1				1			
21.5	Cambiar buje barra estabilizadora	1	60.000	22.000	82.000	1				1			
21.6	Cambiar brazo de suspensión	1	1.300.000	220.000	1.520.000	1				1			
21.7	Cambiar buje amortiguador	1	33.000	22.000	55.000	1				1			
21.8	Cambiar rótulas-pr lado	1	580.000	66.000	646.000	1				1			
21.9	Cambiar juego de elásticos – trasero	1	2.850.000	220.000	3.070.000	1				1			
21.10	Cambiar buje elásticos-completo	1	330.000	165.000	495.000	1				1			
21.11	Cambiar grillete de elástico	1	88.000	22.000	110.000	1				1			
21.12	Cambiar centro elástico	1	66.000	22.000	88.000	1				1			
21.13	Cambiar bielete	1	55.000	33.000	88.000	1				1			
21.14	Cambiar taqueador c/u	1	30.000	22.000	52.000	1				1			
21.15	Cambiar barra tensión de suspensión	1	1.500.000	150.000	1.650.000	1				1			
22	PROGRAMA 4 EMBRAGUE												
22.1	Cambiar disco de embrague	1	1.400.000	250.000	1.650.000	1				1			
22.2	Cambiar campana de embrague	1	4.500.000	350.000	4.850.000	1				1			
22.3	Cambiar cojinete de empuje	1	600.000	120.000	720.000	1				1			
22.4	Cambiar plato de presión	1	2.000.000	220.000	2.220.000	1				1			
22.5	Cambiar rúleman piloto	1	233.000	30.000	263.000	1				1			
22.6	Cambiar retén de bancada	1	60.000	60.000	120.000	1				1			
22.7	Cambiar ambrague viscoso	1	1.500.000	250.000	1.750.000	1				1			
22.8	Cambiar bomba central de embrague	1	550.000	88.000	638.000	1				1			
22.9	Cambiar jgo. Reparación bomba central de embrague	1	330.000	110.000	440.000	1				1			
22.10	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1	260.000	33.000	293.000	1				1			
22.11	Cambiar jgo. Reparación bomba auxiliar de embrague	1	260.000	88.000	348.000	1				1			
22.12	Rectificación volante motor	1	X	250.000	250.000	1				1			
23	PROGRAMA 5 FRENOS												
23.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	1	180.000	66.000	246.000	1				1			
23.2	Cambiar disco de freno c/u	1	1.100.000	187.000	1.287.000	1				1			
23.3	Rectificar discos de freno –ambos	1	X	250.000	250.000	1				1			
23.4	Cambiar fibras freno –ambos	1	340.000	88.000	428.000	1				1			
23.5	Cambiar juego repare bomba central freno	1	270.000	30.000	300.000	1				1			
23.6	Cambiar bomba central de freno	1	1.500.000	120.000	1.620.000	1				1			
23.7	Cambiar tambor de freno c/u	1	600.000	110.000	710.000	1				1			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Mauro F. Barros E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Margarita Benítez
Jefa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones
Miembro U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

C. P. Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jorge Bordan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

252

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER 4X4 AÑO 2007 - 2008 - 2009 - 2011

		TALLER ROBERT											
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
23.8	Cambiar mordaza de freno c/u	1	530.000	88.000	618.000	1				1			
23.9	Cambiar zapatas de frenos c/u	1	460.000	132.000	592.000	1				1			
23.10	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	1	120.000	100.000	220.000	1				1			
23.11	Rectificar tambor freno trasero- ambos	1	X	66.000	66.000	1				1			
23.12	Cambiar servofreno	1	1.920.000	220.000	2.140.000	1				1			
23.13	Cambiar cilindre de freno trasero	1	160.000	33.000	193.000	1				1			
23.14	Cambiar juego reparación cilindre freno trasero c/u	1	180.000	66.000	246.000	1				1			
23.15	Cambiar dispresor de freno	1	2.000.000	200.000	2.200.000	1				1			
23.16	Cambiar cano flexible	1	550.000	33.000	583.000	1				1			
23.17	Cambiar cabo de freno de mano	1	900.000	220.000	1.120.000	1				1			
	TOTAL DIRECCION,SUSPENSION,EMBRAGUE,FRENOS				52.978.000								
24	Programa Nº 6: SISTEMA ELECTRICO												
24.1	Cambiar faro delantero un lado	1	680.000	330.000	1.010.000	1				1			
24.2	Cambiar faro trasero un lado	1	480.000	22.000	502.000	1				1			
24.3	Cambiar focos por unidad	1	20.000	X	20.000	1				1			
24.4	Cambiar palanca comando de señalerca, luces	1	330.000	20.000	350.000	1				1			
24.5	Cambiar regulador de voltaje	1	630.000	22.000	652.000	1				1			
24.6	Cambiar llave de contacto	1	180.000	22.000	202.000	1				1			
24.7	Colocar relay luz alta	1	20.000	10.000	30.000	1				1			
24.8	Cambiar terminal de bateria	1	110.000	22.000	132.000	1				1			
24.9	Cambiar bateria	1	600.000	X	600.000	1				1			
24.10	Cambiar bujes del arranque	1	150.000	20.000	170.000	1				1			
24.11	Reparación de motor de arranque	1	X	420.000	420.000	1				1			
24.12	Cambiar bendix	1	60.000	72.000	132.000	1				1			
24.13	Cambiar solenoide o automático del arranque	1	690.000	66.000	756.000	1				1			
24.14	Reparar sistema limpia parabrisas- completo	1	X	330.000	330.000	1				1			
24.15	Cambiar cepillo del limpia parabrisas	1	100.000	X	100.000	1				1			
24.16	Cambiar termostato	1	180.000	66.000	246.000	1				1			
24.17	Cambiar bujias incandescentes c/u	1	110.000	20.000	130.000	1				1			
24.18	Cambiar bulbo de aceite	1	110.000	20.000	130.000	1				1			
24.19	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1	120.000	20.000	140.000	1				1			
24.20	Reparar cableado del senser MAF	1	X	640.000	640.000	1				1			
24.21	Cambiar alternador	1	4.400.000	220.000	4.620.000	1				1			
24.22	Reparar alternador	1	X	200.000	200.000	1				1			
24.23	Cambiar polea del alternador	1	490.000	180.000	670.000	1							
24.24	Cambiar correa de alternador	1	160.000	66.000	226.000	1							
	TOTAL SISTEMA ELECTRICO				12.468.000								
25	Programa Nº 7: SISTEMA DE MOTOR												
	REPARACION DE MOTOR COMPLETO												
25.1	Juego de Pistón	1	1.700.000	X	1.700.000	1				1			
25.2	Juego de Camisa	1	1.200.000	X	1.200.000	1				1			
25.3	Juego de aros	1	800.000	X	800.000	1				1			
25.4	Cascolle de biela	1	320.000	X	320.000	1				1			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Filburgos
Director
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones
Ministerio Público

Lic. Stela González Solá
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

C. P. Ma. Carolina Chilaveri E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jenny Roman
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

258

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

AÑO 2007 - 2008 - 2009 - 2011

MARCA: FORD MODELO: RANGER 4X4

		TALLER ROBERT											
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
25.5	Brazo Biela	1	1.200.000	X	1.200.000	1				1			
25.6	Casquillo de bancada	1	380.000	X	380.000	1				1			
25.7	Casquillo de leva	1	120.000	X	120.000	1				1			
25.8	Buje de biela	1	186.000	X	186.000	1				1			
25.9	Juego de juntas	1	1.100.000	X	1.100.000	1				1			
25.10	Juego de válvulas	1	720.000	X	720.000	1				1			
25.11	Guías de válvulas	1	240.000	X	240.000	1				1			
25.12	Cambiar junta tapa motor	1	500.000	300.000	800.000	1				1			
25.13	Cambiar retén cúbula motor	1	330.000	200.000	530.000	1				1			
25.14	Cambiar retén frente motor	1	330.000	150.000	480.000	1				1			
25.15	Cambiar junta tapa balancín	1	220.000	200.000	420.000	1				1			
25.16	Cambiar retén de válvula	1	250.000	80.000	340.000	1				1			
25.17	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1	X	330.000	330.000	1				1			
25.18	Cambiar soporte motor	1	240.000	230.000	470.000	1				1			
25.19	Rectificación de cilindro	1	X	1.000.000	1.000.000	1				1			
25.20	Rectificación de cigüeñal	1	X	1.000.000	1.000.000	1				1			
25.21	Cambiar tapa motor	1	1.000.000	380.000	1.380.000	1				1			
25.22	Cambiar junta carter	1	290.000	110.000	400.000	1				1			
25.23	Rectificar tapa motor	1	X	440.000	440.000	1				1			
25.24	Mano de obra Reparación Gral.motor	1	X	700.000	700.000	1				1			
25.25	Cambiar polea de la bomba de agua	1	220.000	110.000	330.000	1				1			
25.26	Cambiar bomba de alta presión	1	8.500.000	550.000	9.050.000	1				1			
25.27	Cambiar sensor de velocímetro	1	1.480.000	120.000	1.600.000	1				1			
25.28	Cambiar correa de distribución	1	4.000.000	600.000	4.600.000	1				1			
25.29	Cambiar tensor de correa serpiente	1	1.200.000	330.000	1.530.000	1				1			
25.30	Cambiar correa serpiente	1	1.600.000	200.000	1.800.000	1				1			
25.31	Mantenimiento bomba inyectora	1	X	1.100.000	1.100.000	1				1			
25.32	Reparar bomba inyectora	1	X	450.000	450.000	1				1			
25.33	Cambiar bomba de agua	1	880.000	200.000	1.080.000	1				1			
25.34	Cambiar polea de rulemán tensor de correas	1	600.000	200.000	800.000	1				1			
25.35	Reparar pico inyector	1	X	400.000	400.000	1				1			
25.36	Cambiar pico inyector	1	3.500.000	160.000	3.660.000	1				1			
25.37	Cambiar arandelas del pico inyector	1	280.000	80.000	360.000	1				1			
25.38	Diagnostico IDS	1	X	300.000	300.000	1				1			
25.39	Cambiar soporte motor	1	120.000	60.000	180.000	1				1			
25.40	Cambiar ventilador de motor	1	580.000	150.000	730.000	1				1			
25.41	Cambiar deflector de ventilador	1	700.000	150.000	850.000	1				1			
25.42	Cambiar aleta de ventilador	1	1.280.000	300.000	1.580.000	1				1			
25.43	Cambiar radiador	1	1.450.000	330.000	1.780.000	1				1			
25.44	Reparar radiador	1	X	280.000	280.000	1				1			
25.45	Cambiar regulador de presión de combustible	1	490.000	88.000	578.000	1				1			
25.46	Cambiar turbo	1	8.800.000	600.000	9.400.000	1				1			
25.47	Limpieza radiador	1	X	180.000	180.000	1				1			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

C. P. Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jesús Rondan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

52

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

AÑO 2007 - 2008 - 2009 - 2011

MARCA: FORD MODELO: RANGER 4X4

		TALLER ROBERT											
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
25.48	Limpieza del tanque de combustible	1	X	165.000	165.000	1				1			
	TOTAL SISTEMA MOTOR				**59.039.000**								
26	**Programa N° 8: ACONDICIONADOR DE AIRE**												
26.1	Cambiar compresor	1	2.500.000	440.000	2.940.000	1				1			
26.2	Cambiar evaporador	1	1.800.000	200.000	2.000.000	1				1			
26.3	Cambiar condensador	1	900.000	150.000	1.050.000	1				1			
26.4	Cambiar filtro del A/C	1	400.000	50.000	450.000	1				1			
26.5	Cambiar terminales del compresor	1	220.000	60.000	280.000	1				1			
26.6	Cambiar válvulas expansoras	1	380.000	100.000	480.000	1				1			
26.7	Cambiar Jgo.de mangueras	1	160.000	50.000	210.000	1				1			
26.8	Carga de gas	1	350.000	X	350.000	1				1			
26.9	Cambiar aceite del compresor	1	50.000	30.000	80.000	1				1			
26.10	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	1	X	450.000	450.000	1							
	TOTAL ACONDICIONADOR DE AIRE				**8.290.000**								
27	**Programa N° 9: Mantenimiento en General**												
27.1	**Servicios Mantenimiento cada 5000 Km.**	1	30.000	X	30.000	1				1			
27.1.1	Cambio de aceite motor filtro	1	165.000	X	165.000	1				1			
27.1.2	Cambio de filtro de combustible	1	88.000	X	88.000	1				1			
27.1.3	Cambio de filtro de aceite	1	200.000	X	200.000	1				1			
27.1.4	Cambio de filtro de aire	1	X	110.000	110.000	1				1			
27.1.5	Mano de obra mantenimiento												
27.2	**OTROS**	1	33.000	X	33.000	1				1			
27.2.1	Cambio fluido de dirección hidráulica	1	33.000	X	33.000	1				1			
27.2.2	Cambio de aceite de caja y diferencial filtro	1	33.000	X	33.000	1				1			
27.2.3	Cambio de aceite luter	1	55.000	X	55.000	1				1			
27.2.4	Cambio liquido refrigerante	1	22.000	X	22.000	1				1			
27.2.5	Cambiar fluido de freno	1	22.000	X	22.000	1				1			
27.2.6	Cambiar fluido de embrague	1	X	33.000	33.000	1				1			
27.2.7	Lavado completo, pulverizado y engrase				**624.000**								
	TOTAL MANTENIMIENTO EN GENERAL				**163.063.000**								

Econ. Guido F. Barros E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

C. P. Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arrua
Jefa Dpto. de Adquisiciones
Miembro del Comité
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Jesús Rondan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: ISUZU MODELO: DMAX DIC 4X4 AÑO 2012/2013/2014

Item	Descripción	TALLER ROBERT											
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
28	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
28.1	Anillos sincronizadores	1	450.000	X	450.000	1			-	1			-
28.2	Engranaje 1ª, A 5ª	1	900.000	X	900.000	1			-	1			-
28.3	Eje ranurado	1	1.800.000	X	1.800.000	1			-	1			-
28.4	Eje cuádruple	1	3.200.000	X	3.200.000	1			-	1			-
28.5	Rulemán	1	550.000	X	550.000	1			-	1			-
28.6	Retén	1	100.000	X	100.000	1			-	1			-
28.7	Juntas	1	1.150.000	X	1.150.000	1			-	1			-
28.8	Selectores de cambio	1	750.000	X	750.000	1			-	1			-
28.9	Mano de obra - Reparación general de Caja	1	X	350.000	350.000	1			-	1			-
28.10	Cambiar soporte de caja	1	550.000	120.000	670.000	1			-	1			-
28.11	Eje directa y recito interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	1	1.850.000	250.000	2.100.000	1			-	1			-
28.12	Cambio de engranaje	1	850.000	150.000	1.000.000	1			-	1			-
28.13	Cambio de rulemán	1	250.000	100.000	350.000	1			-	1			-
28.14	Cambio de juego de junta	1	250.000	80.000	330.000	1			-	1			-
28.15	Cambio de retén	1	100.000	60.000	160.000	1			-	1			-
28.16	Mano de obra - Reparación general de Caja Transferencia 4x4	1	X	350.000	350.000	1			-	1			-
	TRANSMISION:												
28.17	Cambiar centralizador cardan	1	1.000.000	150.000	1.150.000	1			-	1			-
28.18	Cambiar cruceta cardan	1	350.000	80.000	430.000	1			-	1			-
28.19	Cambiar retén de piñón	1	120.000	80.000	200.000	1			-	1			-
28.20	Cambiar rulemán de piñon	1	1.800.000	250.000	2.050.000	1			-	1			-
28.21	Cambiar rulemán de corona	1	1.000.000	110.000	1.110.000	1			-	1			-
28.22	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	1	4.800.000	400.000	5.200.000	1			-	1			-
28.23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1	400.000	60.000	460.000	1			-	1			-
28.24	Cambiar calce del engranaje del planetario	1	400.000	60.000	460.000	1			-	1			-
28.25	Cambiar rulemanes de diferencial	1	750.000	200.000	950.000	1			-	1			-
28.26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	1	220.000	200.000	420.000	1			-	1			-
	TOTAL PROGRAMA N° 1				26.540.000				-				-
29	PROGRAMA 2 : DIRECCION												
29.1	Cambiar cremallera de dirección	1	5.500.000	350.000	5.850.000	1			-	1			-
29.2	Cambiar jgo. Repare de la cremallera de dirección	1	1.400.000	250.000	1.650.000	1			-	1			-
29.3	Cambiar brazo precal	1	500.000	100.000	600.000	1			-	1			-
29.4	Cambiar muñecones – c/u	1	220.000	80.000	300.000	1			-	1			-
29.5	Cambiar brazo zeta	1	650.000	120.000	770.000	1			-	1			-
29.6	Cambiar brazo pitman	1	550.000	150.000	700.000	1			-	1			-
29.7	Cambiar amortiguador de dirección	1	1.400.000	200.000	1.600.000	1			-	1			-
29.8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1	1.800.000	200.000	2.000.000	1			-	1			-
29.9	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	1	250.000	110.000	360.000	1			-	1			-
29.10	Reparar eje cardánico de dirección	1	X	300.000	300.000	1			-	1			-
29.11	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	1	220.000	30.000	250.000	1			-	1			-
29.12	Cambiar cinético	1	900.000	200.000	1.100.000	1			-	1			-

Econ. Guido P. Burgos F.
Director Ejecutivo
Ministerio Público

Lic. Ma. Carolina Chilavert E.
Jefa Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Oseda Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones
Muebles - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stefa Gómez Soté
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jesús Rondan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Firma del Responsable de la U.O.C.

592

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: ISUZU MODELO: D/MAX D/C 4X4 AÑO 2012/2013/2014

		TALLER ROBERT											
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
29.13	Cambiar barra larga de dirección	1	1.600.000	160.000	1.760.000	1			-	1			-
29.14	Alineación y balanceo de ruedas	1	X	60.000	60.000	1			-	1			-
29.15	Cambiar rulemán carcaza	1	350.000	30.000	380.000	1			-	1			-
29.16	Cambiar retén carcaza	1	200.000	100.000	300.000	1			-	1			-
29.17	Cambio de rulemán masa extracta de 4x4 ambos lados	1	650.000	150.000	800.000	1			-	1			-
29.18	Cambio de rulemán punta eje	1	1.450.000	120.000	1.570.000	1			-	1			-
29.19	Cambio de retén punta eje	1	180.000	60.000	240.000	1			-	1			-
29.20	Cambio de rulemán del boyín de dirección	1	180.000	40.000	220.000	1			-	1			-
29.21	Cambio rulemán de masa delantera	1	550.000	200.000	750.000	1			-	1			-
29.22	Cambio rulemán paller - masa trasera	1	450.000	160.000	610.000	1			-	1			-
29.23	Cambio extremo de dirección	1	350.000	120.000	470.000	1			-	1			-
29.24	Cambio sinfín de dirección	1	3.400.000	30.000	3.430.000	1			-	1			-
29.25	Reparar sinfín de dirección	1	X	1.500.000	1.500.000	1			-	1			-
29.26	Cambiar correa de dirección hidráulica	1	200.000	80.000	280.000	1			-	1			-
30	PROGRAMA 3 : SUSPENSION				-				-				-
30.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	1	450.000	120.000	570.000	1			-	1			-
30.2	Cambiar amortiguador delantero c/u	1	420.000	120.000	540.000	1			-	1			-
30.3	Cambiar bujo parrilla superior	1	140.000	60.000	200.000	1			-	1			-
30.4	Cambiar bujo parrilla inferior	1	130.000	60.000	190.000	1			-	1			-
30.5	Cambiar bujo barra estabilizadora	1	100.000	30.000	130.000	1			-	1			-
30.6	Cambiar bujo tensor de rueda	1	120.000	80.000	200.000	1			-	1			-
30.7	Cambiar bujo amortiguador	1	30.000	20.000	50.000	1			-	1			-
30.8	Cambiar rótula inferior	1	550.000	80.000	630.000	1			-	1			-
30.9	Cambiar rótula superior	1	650.000	80.000	730.000	1			-	1			-
30.10	Cambiar juego de elásticos – trasero	1	2.800.000	350.000	3.150.000	1			-	1			-
30.11	Cambiar bujo elásticos-completo	1	550.000	150.000	700.000	1			-	1			-
30.12	Cambiar espiral de suspensión c/u	1	1.810.000	120.000	1.930.000	1			-	1			-
30.13	Cambiar grillete de elástico	1	110.000	30.000	140.000	1			-	1			-
30.14	Cambiar centro elástico	1	60.000	20.000	80.000	1			-	1			-
30.15	Cambiar juego de biseta	1	120.000	30.000	150.000	1			-	1			-
30.16	Cambiar barra estabilizadora	1	1.750.000	200.000	1.950.000	1			-	1			-
30.17	Cambiar barra torsión de suspensión	1	1.600.000	180.000	1.780.000	1			-	1			-
31	PROGRAMA 4 : EMBRAGUE								-				-
31.1	Cambiar disco de embrague	1	1.000.000	250.000	1.250.000	1			-	1			-
31.2	Cambiar campana de embrague	1	4.500.000	200.000	4.700.000	1			-	1			-
31.3	Cambiar cojinete de empuje	1	450.000	120.000	570.000	1			-	1			-
31.4	Cambiar plato de presión	1	1.200.000	110.000	1.310.000	1			-	1			-
31.5	Cambiar rulemán piloto	1	200.000	50.000	250.000	1			-	1			-
31.6	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1	300.000	60.000	360.000	1			-	1			-
31.7	Cambiar retén de bancada	1	200.000	120.000	320.000	1			-	1			-
31.8	Cambiar juego repara bomba auxiliar embrague	1	250.000	80.000	330.000	1			-	1			-
31.9	Cambiar bomba central de embrague	1	600.000	100.000	700.000	1			-	1			-
31.10	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1	350.000	120.000	470.000	1			-	1			-
31.11	Cambiar horquilla de embrague	1	4.600.000	200.000	4.800.000	1			-	1			-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

C.P. Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Oilda Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stella Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jesús Rodríguez
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

26 4

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: ISUZU MODELO: DMAX DIC 4X4 AÑO 2012/2013/2014

		TALLER ROBERT											
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
31.12	Rectificación volante motor	1	X	250.000	250.000	1			-	1			-
32	PROGRAMA 5 : FRENOS				-				-				-
32.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	1	550.000	100.000	650.000	1			-	1			-
32.2	Cambiar disco de freno c/u	1	1.700.000	180.000	1.880.000	1			-	1			-
32.3	Rectificar discos de freno –ambos	1	X	250.000	250.000	1			-	1			-
32.4	Cambiar tiras freno –ambos	1	350.000	100.000	450.000	1			-	1			-
32.5	Cambiar juego reparo bomba central freno	1	280.000	50.000	330.000	1			-	1			-
32.6	Cambiar bomba central de freno	1	460.000	80.000	540.000	1			-	1			-
32.7	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	1	120.000	30.000	150.000	1			-	1			-
32.8	Rectificar tambor freno trasero- ambos	1	X	55.000	55.000	1			-	1			-
32.9	Cambiar servofreno	1	3.600.000	200.000	3.800.000	1			-	1			-
32.10	Cambiar cilindro de freno trasero	1	220.000	20.000	240.000	1			-	1			-
32.11	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	1	180.000	30.000	210.000	1			-	1			-
32.12	Cambiar depresor de freno	1	1.830.000	200.000	2.030.000	1			-	1			-
32.13	Cambiar caño flexible	1	220.000	20.000	240.000	1			-	1			-
32.14	Cambiar cabo de freno de mano	1	1.260.000	165.000	1.425.000	1			-	1			-
	TOTAL	1			60.521.000	1			-	1			-
33	PROGRAMA N° 6: SISTEMA ELECTRICO												
33.1	Cambiar faro delantero un lado	1	1.170.000	30.000	1.200.000	1			-	1			-
33.2	Cambiar faro señalera un lado	1	350.000	20.000	370.000	1			-	1			-
33.3	Cambiar faro trasero un lado	1	550.000	30.000	580.000	1			-	1			-
33.4	Cambiar focos por unidad	1	20.000	X	20.000	1			-	1			-
33.5	Cambiar palanca comando señaleros, luces	1	750.000	30.000	780.000	1			-	1			-
33.6	Cambiar regulador de voltaje	1	550.000	60.000	610.000	1			-	1			-
33.7	Cambiar llave contacto	1	450.000	80.000	530.000	1			-	1			-
33.8	Cambiar terminal de batería	1	20.000	10.000	30.000	1			-	1			-
33.9	Colocar relay luz alta	1	100.000	20.000	120.000	1			-	1			-
33.10	Batería	1	660.000	X	660.000	1			-	1			-
33.11	Reparación de motor de arranque	1	X	250.000	250.000	1			-	1			-
33.12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	1	30.000	X	30.000	1			-	1			-
33.13	Reparar sistema. limpia parabrisas- completo	1	X	250.000	250.000	1			-	1			-
33.14	Cambiar solenoide o automático del arranque	1	650.000	30.000	680.000	1			-	1			-
33.15	Cambiar bujías incandescentes c/u	1	160.000	20.000	180.000	1			-	1			-
33.16	Cambiar bulbo de aceite	1	150.000	60.000	210.000	1			-	1			-
33.17	Cambiar bulbo de temperatura c Relay	1	120.000	30.000	150.000	1			-	1			-
33.18	Reparar alternador	1	X	450.000	450.000	1			-	1			-
33.19	Cambiar correa de alternador	1	150.000	50.000	200.000	1			-	1			-
	TOTAL PROGRAMA N° 6				7.300.000				-				-
34	PROGRAMA N° 7: SISTEMA DE MOTOR												
34.1	Juego de Pistón	1	2.500.000	X	2.500.000	1			-	1			-
34.2	Juego de Camisa	1	750.000	X	750.000	1			-	1			-
34.3	Casquillo de biela	1	450.000	X	450.000	1			-	1			-
34.4	Casquillo de bancada	1	600.000	X	600.000	1			-	1			-
34.5	Casquillo de leva	1	300.000	X	300.000	1			-	1			-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

C. P. Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Ortiz Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones
Ministerio Público

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jesús Rondan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

263

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: ISUZU MODELO: D/MAX D/C 4X4 AÑO 2012/2013/2014

Item	Descripción	TALLER ROBERT												
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
34.6	Buje de biela	1	250.000	X	250.000	1			-	1			-
34.7	Juego de juntas	1	2.200.000	X	2.200.000	1			-	1			-
34.8	Juego de válvulas	1	1.550.000	X	1.550.000	1			-	1			-
34.9	Guías de válvulas	1	250.000	X	250.000	1			-	1			-
34.10	Juego de arosi	1	1.100.000	X	1.100.000	1			-	1			-
34.11	Junta tapa motor	1	560.000	X	560.000	1			-	1			-
34.12	Junta carter	1	200.000	X	200.000	1			-	1			-
34.13	Cambiar tapa motor	1	11.000.000	250.000	11.250.000	1			-	1			-
34.14	Cambiar retén culata motor	1	150.000	100.000	250.000	1			-	1			-
34.15	Cambiar retén frente motor	1	180.000	100.000	280.000	1			-	1			-
34.16	Cambiar soporte motor	1	450.000	150.000	600.000	1			-	1			-
34.17	Cambiar junta tapa balancín	1	200.000	110.000	310.000	1			-	1			-
34.18	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1	X	300.000	300.000	1			-	1			-
34.19	Rectificación de cilindro	1	X	900.000	900.000	1			-	1			-
34.20	Rectificación de cigüeñal	1	X	900.000	900.000	1			-	1			-
34.21	Rectificar tapa motor	1	X	600.000	600.000	1			-	1			-
34.22	Mano de obra Reparación Gral. motor	1	X	1.000.000	1.000.000	1			-	1			-
	OTROS:												
34.23	Cambiar bomba de agua	1	1.250.000	200.000	1.450.000	1			-	1			-
34.24	Reparar bomba de agua	1	X	500.000	500.000	1			-	1			-
34.25	Cambiar bomba de aceite	1	2.300.000	200.000	2.500.000	1			-	1			-
34.26	Cambiar correa de distribución	1	400.000	150.000	550.000	1			-	1			-
34.27	Reparación sistema indicador de velocímetro	1	X	850.000	850.000	1			-	1			-
34.28	Cambiar correa dentada / cadenita	1	400.000	200.000	600.000	1			-	1			-
34.29	Cambiar tensor de correa	1	700.000	120.000	820.000	1			-	1			-
34.30	Cambiar rulemán tensor de correa	1	450.000	80.000	530.000	1			-	1			-
34.31	Cambiar guía de correa dentada	1	400.000	110.000	510.000	1			-	1			-
34.32	Mantenimiento bomba inyectora	1	X	1.000.000	1.000.000	1			-	1			-
34.33	Reparar bomba inyectora	1	X	1.700.000	1.700.000	1			-	1			-
34.34	Cambiar pico inyector c/u	1	3.800.000	220.000	4.020.000	1			-	1			-
34.35	Reparar pico inyectores c/u	1	X	500.000	500.000	1			-	1			-
34.36	Calibrar pico inyector	1	X	300.000	300.000	1			-	1			-
34.37	Cambiar ventilador de motor	1	300.000	50.000	350.000	1			-	1			-
34.38	Cambiar aleta del ventilador	1	450.000	200.000	650.000	1			-	1			-
34.39	Cambiar radiador	1	3.000.000	220.000	3.220.000	1			-	1			-
34.40	Limpieza de radiador	1	X	150.000	150.000	1			-	1			-
34.41	Reparar radiador	1	X	250.000	250.000	1			-	1			-
34.42	Regular válvulas	1	X	200.000	200.000	1			-	1			-
34.43	Limpieza de tanque de combustible	1	X	150.000	150.000	1			-	1			-
	TOTAL PROGRAMA Nº 7				47.910.000				-				-
35	PROGRAMA Nº 8 : ACONDICIONADOR DE AIRE												
35.1	Cambiar compresor	1	6.000.000	300.000	6.300.000	1			-	1			
35.2	Cambiar evaporador	1	4.000.000	220.000	4.220.000	1			-	1			
35.3	Carga de gas	1	350.000	X	350.000	1			-	1			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

C. P. Mag. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Oviedo Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones
Miembro - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stefa Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jenia Rodas
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

292

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: ISUZU MODELO: DMAX D/C 4X4 AÑO 2012/2013/2014

		TALLER ROBERT											
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
05.4	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	1	X	700.000	700.000	1			-	1			-
05.5	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	1	X	1.200.000	1.200.000	1			-	1			-
	TOTAL PROGRAMA N° 6				12.770.000				-				-
06	PROGRAMA N° 9: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
06.1	SERVICIO MANTENIMIENTO C/5.000 K.M.				-				-				
06.1.1	Cambio de aceite motor p/filtro	1	30.000	X	30.000	1			-	1			-
06.1.2	Cambio de filtro de combustible	1	150.000	X	150.000	1			-	1			-
06.1.3	Cambio de filtro de aceite	1	120.000	X	120.000	1			-	1			-
06.1.4	Cambio de filtro de aire	1	220.000	X	220.000	1			-	1			-
06.1.5	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	1	X	110.000	110.000	1			-	1			-
	OTROS:				-				-				
06.1.6	Cambio fluido de dirección hidráulica	1	33.000	X	33.000	1			-	1			-
06.1.7	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	1	33.000	X	33.000	1			-	1			-
06.1.8	Cambiar aceite Ruter	1	33.000	X	33.000	1			-	1			-
06.1.9	Cambiar liquido refrigerante	1	35.000	X	35.000	1			-	1			-
06.1.10	Cambiar fluido de freno	1	22.000	X	22.000	1			-	1			-
06.1.11	Cambiar fluido de embrague	1	22.000	X	22.000	1			-	1			-
06.1.12	Lavado completo, pulverizado y engrase		X	35.000	35.000				-				-
	TOTAL PROGRAMA N° 9				843.000				-				-
	TOTAL GENERAL				163.984.000								

Econ. Guido F. Burgos
Director U.O.C.
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

C. P. Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jesús Rodan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Firma del Responsable de la U.O.C.

261

Ministerio Público
MINISTERIO PUBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER ROBERT											
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1,1	Anillos sincronizadores	1	500.000	X	500.000	1				1			
1,2	Engranaje 1ª. A 5a.	1	750.000	X	750.000	1				1			
1,3	Eje ranurado	1	1.500.000	X	1.500.000	1				1			
1,4	Eje cuádruple	1	2.000.000	X	2.000.000	1				1			
1,5	Rulemán	1	150.000	X	150.000	1				1			
1,6	Retén	1	120.000	X	120.000	1				1			
1,7	Juntas	1	850.000	X	850.000	1				1			
1,8	Selectores de cambio	1	120.000	X	120.000	1				1			
1,9	Mano de obra - Reparación general de Caja	1	X	350.000	350.000	1				1			
1,10	Cambiar soporte de caja	1	400.000	180.000	580.000	1				1			
1,11	Eje directa y eje lateral interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	1	500.000	300.000	800.000	1				1			
1,12	Cambio de engranaje	1	50.000	150.000	200.000	1				1			
1,13	Cambio de rulemán	1	250.000	150.000	400.000	1				1			
1,14	Cambio de juego de junta	1	180.000	600.000	780.000	1				1			
1,15	Cambio de retén	1	60.000	30.000	90.000	1				1			
1,16	Mano de obra - Reparación general de Caja Transferencia 4x4	1	X	275.000	275.000	1				1			
	TRANSMISION:												
1,17	Cambiar centralizador cardan	1	650.000	130.000	780.000	1				1			
1,18	Cambiar cruceta cardan	1	380.000	60.000	300.000	1				1			
1,19	Cambiar retén de piñón	1	120.000	60.000	180.000	1				1			
1,20	Cambiar rulemán de piñon	1	1.400.000	230.000	1.630.000	1				1			
1,21	Cambiar rulemán de corona	1	850.000	110.000	960.000	1				1			
1,22	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	1	3.500.000	230.000	3.730.000	1				1			
1,23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1	400.000	60.000	460.000	1				1			
1,24	Cambiar calce del engranaje del planetario	1	300.000	60.000	360.000	1				1			
1,25	Cambiar rulemanes de diferencial	1	450.000	200.000	650.000	1				1			
1,26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	1	1.300.000	200.000	1.500.000	1				1			
	TOTAL PROGRAMA N° 1				20.055.000								
	PROGRAMA 2 DIRECCION:												
2,1	Cambiar cremallera de dirección	1	6.500.000	250.000	6.750.000	1				1			
2,2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	1	1.500.000	250.000	1.750.000	1				1			
2,3	Cambiar brazo precat	1	550.000	110.000	660.000	1				1			
2,4	Cambiar muñequines – c/u	1	280.000	60.000	340.000	1				1			
2,5	Cambiar brazo zeta	1	650.000	120.000	770.000	1				1			
2,6	Cambiar brazo pitman	1	450.000	110.000	560.000	1				1			
2,7	Cambiar amortiguador de dirección	1	1.100.000	220.000	1.320.000	1				1			
2,8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1	1.100.000	250.000	1.350.000	1				1			
2,9	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	1	350.000	110.000	460.000	1				1			
2,10	Reparar eje cardánica de dirección	1	X	300.000	300.000	1				1			
2,11	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	1	180.000	30.000	210.000	1				1			
2,12	Cambiar homocinetica	1	750.000	220.000	970.000	1				1			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Ricardo Alburrez E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arrom
Jefa Dpto. de Adquisiciones Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stella Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

C. P. Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jesús Bogado
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

210

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3666/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Item	Descripción	TALLER ROBERT											
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
2.13	Cambiar barra larga de dirección	1	2.260.000	80.000	1.340.000	1				1			
2.14	Alineación y balanceo de ruedas	1	X	60.000	60.000	1				1			
2.15	Cambiar rúleman carcaza	1	320.000	30.000	350.000	1				1			
2.16	Cambiar retén carcaza	1	120.000	20.000	140.000	1				1			
2.17	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	1	450.000	100.000	550.000	1				1			
2.18	Cambio de rúleman punta eje	1	550.000	120.000	670.000	1				1			
2.19	Cambio de retén punta eje	1	180.000	20.000	200.000	1				1			
2.20	Cambio de rúleman del boyn de dirección	1	220.000	20.000	240.000	1				1			
2.21	Cambio rúleman de masa delantera	1	450.000	150.000	600.000	1				1			
2.22	Cambio rúleman paller - masa trasera	1	400.000	150.000	550.000	1				1			
2.23	Cambio extremo de dirección	1	250.000	110.000	360.000	1				1			
2.24	Cambio sinfín de dirección	1	2.800.000	330.000	3.130.000	1				1			
2.25	Reparar sinfín de dirección	1	X	1.750.000	1.750.000	1				1			
2.26	Cambiar correa de dirección hidráulica	1	150.000	60.000	210.000	1				1			
3	PROGRAMA 3 SUSPENSION:												
3.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	1	330.000	150.000	480.000	1				1			
3.2	Cambiar amortiguador delantero c/u	1	230.000	150.000	380.000	1				1			
3.3	Cambiar bujo parrilla superior	1	80.000	50.000	130.000	1				1			
3.4	Cambiar bujo parrilla inferior	1	70.000	50.000	120.000	1				1			
3.5	Cambiar bujo barra estabilizadora	1	50.000	20.000	70.000	1				1			
3.6	Cambiar bujo tensor de rueda	1	155.000	30.000	185.000	1				1			
3.7	Cambiar bujo amortiguador	1	30.000	20.000	50.000	1				1			
3.8	Cambiar rótula inferior	1	350.000	60.000	410.000	1				1			
3.9	Cambiar rótula superior	1	400.000	60.000	460.000	1				1			
3.10	Cambiar juego de elásticos – trasero	1	1.800.000	250.000	2.050.000	1				1			
3.11	Cambiar bujo elásticos-completo	1	330.000	150.000	480.000	1				1			
3.12	Cambiar espiral de suspensión c/u	1	750.000	220.000	970.000	1				1			
3.13	Cambiar grillete de elástico	1	80.000	30.000	110.000	1				1			
3.14	Cambiar centro elástico	1	60.000	15.000	75.000	1				1			
3.15	Cambiar juego de bieleta	1	800.000	30.000	830.000	1				1			
3.16	Cambiar barra estabilizadora	1	1.300.000	200.000	1.500.000	1				1			
3.17	Cambiar barra torsión de suspensión	1	1.150.000	150.000	1.300.000	1				1			
4	PROGRAMA 4 EMBRAGUE:												
4.1	Cambiar disco de embrague	1	1.300.000	110.000	1.210.000	1				1			
4.2	Cambiar campana de embrague	1	1.840.000	400.000	2.240.000	1				1			
4.3	Cambiar cojinete de empuje	1	400.000	110.000	510.000	1				1			
4.4	Cambiar plato de presión	1	1.500.000	110.000	1.610.000	1				1			
4.5	Cambiar rúleman piloto	1	200.000	40.000	240.000	1				1			
4.6	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1	330.000	120.000	450.000	1				1			
4.7	Cambiar retén de bancada	1	180.000	120.000	300.000	1				1			
4.8	Cambiar juego repara bomba auxiliar embrague	1	260.000	60.000	320.000	1				1			
4.9	Cambiar bomba central de embrague	1	450.000	80.000	530.000	1				1			
4.10	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1	300.000	110.000	410.000	1				1			
4.11	Cambiar horquilla de embrague	1	400.000	200.000	600.000	1				1			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Silvia Ojeda Antúnez
Jefa Oficina de Adquisiciones Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Silvia Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

C.P. Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

266

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4

AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER ROBERT											
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4.12	Rectificación volante motor	1	X	250.000	250.000	1				1			
5	PROGRAMA 5 FRENOS:												
5.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	1	350.000	80.000	430.000	1				1			
5.2	Cambiar disco de freno c/u	1	1.200.000	160.000	1.360.000	1				1			
5.3	Rectificar discos de freno –ambos	1	X	250.000	250.000	1				1			
5.4	Cambiar fibras freno –ambos	1	340.000	80.000	420.000	1				1			
5.5	Cambiar juego reparo bomba central freno	1	260.000	30.000	290.000	1				1			
5.6	Cambiar bomba central de freno	1	450.000	60.000	510.000	1				1			
5.7	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	1	80.000	30.000	110.000	1				1			
5.8	Rectificar tambor freno trasero- ambos	1	X	60.000	60.000	1				1			
5.9	Cambiar servofreno	1	2.300.000	220.000	2.420.000	1				1			
5.10	Cambiar cilindro de freno trasero	1	300.000	30.000	330.000	1				1			
5.11	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	1	240.000	30.000	270.000	1				1			
5.12	Cambiar depresor de freno	1	1.650.000	150.000	1.800.000	1				1			
5.13	Cambiar caño flexible	1	240.000	30.000	269.000	1				1			
5.14	Cambiar cabo de freno de mano	1	1.100.000	150.000	1.250.000	1				1			
	TOTAL				53.650.000								
6	PROGRAMA N° 6: SISTEMA ELECTRICO												
6.1	Cambiar faro delantero un lado	1	900.000	50.000	950.000	1				1			
6.2	Cambiar faro señalero un lado	1	350.000	20.000	370.000	1				1			
6.3	Cambiar faro trasero un lado	1	150.000	30.000	180.000	1				1			
6.4	Cambiar focos por unidad	1	20.000	X	20.000	1				1			
6.5	Cambiar palanca comando señaleros, luces	1	650.000	20.000	670.000	1				1			
6.6	Cambiar regulador de voltaje	1	450.000	60.000	510.000	1				1			
6.7	Cambiar llave contacto	1	360.000	30.000	390.000	1				1			
6.8	Cambiar terminal de batería	1	20.000	10.000	30.000	1				1			
6.9	Colocar relay luz alta	1	80.000	22.000	102.000	1				1			
6.10	Batería	1	650.000	X	650.000	1				1			
6.11	Reparación de motor de arranque	1	X	250.000	250.000	1				1			
6.12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	1	60.000	X	60.000	1				1			
6.13	Reparar sistema limpia parabrisas- completo	1	X	200.000	200.000	1				1			
6.14	Cambiar solenoide o automático del arranque	1	650.000	30.000	680.000	1				1			
6.15	Cambiar bujías incandescentes c/u	1	160.000	60.000	220.000	1				1			
6.16	Cambiar bulbo de aceite	1	100.000	20.000	120.000	1				1			
6.17	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1	60.000	30.000	90.000	1				1			
6.18	Reparar alternador	1	X	600.000	600.000	1				1			
6.19	Cambiar correa de alternador	1	150.000	70.000	220.000	1				1			
	TOTAL PROGRAMA N° 6				6.312.000								
7	PROGRAMA N° 7: SISTEMA DE MOTOR												
7.1	Juego de Pistón	1	2.000.000	X	2.000.000	1				1			
7.2	Juego de Camisa	1	1.000.000	X	1.000.000	1				1			
7.3	Casquillo de biela	1	300.000	X	300.000	1				1			
7.4	Casquillo de bancada	1	300.000	X	300.000	1				1			
7.5	Casquillo de leva	1	120.000	X	120.000	1				1			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Flores
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Ma. Carolina Chilavert B.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa Sect. de Adquisiciones Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stela Sánchez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. [illegible]
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

268

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Item	Descripción	TALLER ROBERT											
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7,5	Buje de biela	1	160.000	X	160.000	1				1			
7,7	Juego de juntas	1	850.000	X	850.000	1				1			
7,8	Juego de válvulas	1	650.000	X	650.000	1				1			
7,9	Guías de válvulas	1	250.000	X	250.000	1				1			
7,10	Juego de aros	1	750.000	X	750.000	1				1			
7,11	Junta tapa motor	1	400.000	X	400.000	1				1			
7,12	Junta carter	1	200.000	X	200.000	1				1			
7,13	Cambiar tapa motor	1	5.000.000	300.000	5.300.000	1				1			
7,14	Cambiar retén culata motor	1	160.000	60.000	220.000	1				1			
7,15	Cambiar retén frente motor	1	180.000	160.000	340.000	1				1			
7,16	Cambiar soporte motor	1	640.000	80.000	720.000	1				1			
7,17	Cambiar junta tapa balancín	1	170.000	60.000	230.000	1				1			
7,18	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1	X	330.000	330.000	1				1			
7,19	Rectificación de cilindro	1	X	850.000	850.000	1				1			
7,20	Rectificación de cigüeñal	1	X	850.000	850.000	1				1			
7,21	Rectificar tapa motor	1	X	600.000	600.000	1				1			
7,22	Mano de obra Reparación Gral.motor	1	X	700.000	700.000	1				1			
7,23	Cambiar bomba de agua	1	1.000.000	150.000	1.150.000	1				1			
7,24	Reparar bomba de agua	1	X	450.000	450.000	1				1			
7,25	Cambiar bomba de aceite	1	1.900.000	200.000	2.100.000	1				1			
7,26	Cambiar correa Poli B	1	500.000	200.000	700.000	1				1			
7,27	Cambiar censor de velocímetro	1	650.000	220.000	870.000	1				1			
7,28	Cambiar correa dentada	1	360.000	200.000	560.000	1				1			
7,29	Cambiar tensor de correa	1	520.000	110.000	630.000	1				1			
7,30	Cambiar rulemán tensor de correa	1	480.000	120.000	600.000	1				1			
7,31	Cambiar guía de correa dentada	1	320.000	60.000	380.000	1				1			
7,32	Mantenimiento bomba inyectora	1	X	600.000	600.000	1				1			
7,33	Reparar bomba inyectora	1	X	900.000	900.000	1				1			
7,34	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1	3.800.000	220.000	4.020.000	1				1			
7,35	Reparar pico inyectores c/u	1	X	550.000	550.000	1				1			
7,36	Calibrar pico inyector	1	X	330.000	330.000	1				1			
7,37	Cambiar ventilador de motor	1	300.000	30.000	330.000	1				1			
7,38	Cambiar aleta del ventilador	1	450.000	180.000	630.000	1				1			
7,39	Cambiar radiador	1	2.200.000	260.000	2.460.000	1				1			
7,40	Limpieza de radiador	1	X	150.000	150.000	1				1			
7,41	Reparar radiador	1	X	150.000	150.000	1				1			
7,42	Regular válvulas	1	X	180.000	180.000	1				1			
7,43	Limpieza de tanque de combustible	1	X	150.000	150.000	1				1			
7,44	Cambio de Turbo	1	5.000.000	500.000	5.500.000	1				1			
	TOTAL PROGRAMA Nº 7				40.770.000								
8	PROGRAMA Nº 8: ACONDICIONADOR DE AIRE												
8,1	Cambiar compresor	1	3.800.000	330.000	4.130.000	1				1			
8,2	Cambiar evaporador	1	3.300.000	220.000	3.520.000	1				1			
8,3	Carga de gas	1	350.000	X	350.000	1				1			

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Ivavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Costralaciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arrayo
Jefa Depto. Adm. Bienes Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jesús Ro
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Item	Descripción	TALLER ROBERT											
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
8.4	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	1	X	700.000	700.000	1				1			
8.5	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	1	X	1.000.000	1.000.000	1				1			
	TOTAL PROGRAMA Nº 8				**9.700.000**								
9	**PROGRAMA N° 9: MANTENIMIENTO EN GENERAL**												
9.1	**SERVICIO MANTENIMIENTO C/5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/filtro	1	30.000	X	30.000	1				1			
	Cambio de filtro de combustible	1	165.000	X	165.000	1				1			
	Cambio de filtro de aceite	1	88.000	X	88.000	1				1			
	Cambio de filtro de aire	1	200.000	X	200.000	1				1			
	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	1	X	110.000	110.000	1				1			
9.2	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica	1	33.000	X	33.000	1				1			
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/filtro	1	33.000	X	33.000	1				1			
	Cambiar aceite Rutor	1	33.000	X	33.000	1				1			
	Cambio Liquido Refrigerante	1	35.000	X	35.000	1				1			
	Cambiar fluido de embrague	1	22.000	X	22.000	1				1			
	Cambiar fluido de freno	1	22.000	X	22.000	1				1			
	Lavado completo, pulverizado y engrase	1	X	80.000	80.000	1				1			
	TOTAL PROGRAMA Nº 9				**851.000**								
	TOTAL GENERAL				**131.338.000**								

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

C. P. Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones Menores U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Jesús Rondán
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Firma del Responsable de la U.O.C.

266

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2013-2014-2015

Ítem	Descripción	TALLER ROBERT											
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
10	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
10.1	Anillos sincronizadores	1	600.000	X	600.000	1				1			
10.2	Engranaje 1ª, A 5a.	1	900.000	X	900.000	1				1			
10.3	Eje ranurado	1	1.820.000	X	1.820.000	1				1			
10.4	Eje cuádruple	1	2.400.000	X	2.400.000	1				1			
10.5	Rulemán	1	150.000	X	150.000	1				1			
10.6	Retén	1	120.000	X	120.000	1				1			
10.7	Juntas	1	1.100.000	X	1.100.000	1				1			
10.8	Selectores de cambio	1	120.000	X	120.000	1				1			
10.9	Mano de obra - Reparación general de Caja	1	X	385.000	385.000	1				1			
10.10	Cambiar soporte de caja	1	480.000	180.000	660.000	1				1			
10.11	Eje directa y rodillo interior. (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	1	680.000	380.000	1.060.000	1				1			
10.12	Cambio de engranaje	1	700.000	150.000	850.000	1				1			
10.13	Cambio de rúleman	1	250.000	100.000	350.000	1				1			
10.14	Cambio de juego de junta	1	180.000	100.000	280.000	1				1			
10.15	Cambio de retén	1	80.000	30.000	110.000	1				1			
10.16	Mano de obra - Reparación general de Caja Transferencia 4x4	1	X	275.000	275.000	1				1			
	TRANSMISION:												
10.17	Cambiar centralizador cardan	1	850.000	132.000	982.000	1				1			
10.18	Cambiar crucéta cardan	1	330.000	66.000	396.000	1				1			
10.19	Cambiar retén de piñón	1	120.000	88.000	208.000	1				1			
10.20	Cambiar rúleman de piñon	1	1.690.000	220.000	1.910.000	1				1			
10.21	Cambiar rulemán de corona	1	860.000	110.000	1.970.000	1				1			
10.22	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	1	480.000	220.000	700.000	1				1			
10.23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	1	420.000	66.000	486.000	1				1			
10.24	Cambiar calce del engranaje del planetario	1	360.000	66.000	426.000	1				1			
10.25	Cambiar rulemanes de diferencial	1	550.000	220.000	770.000	1				1			
10.26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	1	1.600.000	330.000	1.930.000	1				1			
	TOTAL PROGRAMA N° 1				20.058.000								
11	PROGRAMA 2 DIRECCION:												
11.1	Cambiar cremallera de dirección	1	6.500.000	250.000	6.750.000	1				1			
11.2	Cambiar jgo. Repaso de la cremallera de dirección	1	2.200.000	350.000	2.550.000	1				1			
11.3	Cambiar brazo precat	1	660.000	110.000	770.000	1				1			
11.4	Cambiar muñecones – cru	1	280.000	66.000	346.000	1				1			
11.5	Cambiar brazo zeta	1	780.000	132.000	912.000	1				1			
11.6	Cambiar brazo pitman	1	640.000	110.000	750.000	1				1			
11.7	Cambiar amortiguador de dirección	1	1.280.000	220.000	1.500.000	1							
11.8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1	1.480.000	330.000	1.810.000	1				1			
11.9	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	1	480.000	110.000	590.000	1				1			
11.10	Reparar eje cardánica de dirección	1	X	330.000	330.000	1				1			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guillermo Burgos F.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones Menores U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

C.P. Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jesús Fordan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

235

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX DIC 4X4 AÑO 2013/2014/2015

Item	Descripción	TALLER ROBERT											
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
11.11	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	1	198.000	33.000	231.000	1				1			
11.12	Cambiar homocinetica	1	990.000	220.000	1.210.000	1				1			
11.13	Cambiar barra larga de dirección	1	1.260.000	880.000	2.140.000	1				1			
11.14	Alineación y balanceo de ruedas	1	X	66.000	66.000	1				1			
11.15	Cambiar rúleman carcaza	1	320.000	33.000	353.000	1				1			
11.16	Cambiar retén carcaza	1	120.000	22.000	142.000	1				1			
11.17	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	1	630.000	130.000	760.000	1				1			
11.18	Cambio de rúleman punta eje	1	720.000	120.000	840.000	1				1			
11.19	Cambio de retén punta eje	1	180.000	22.000	202.000	1				1			
11.20	Cambio de rúleman del boyin de dirección	1	220.000	22.000	242.000	1				1			
11.21	Cambio rúleman de masa delantera	1	540.000	180.000	720.000	1				1			
11.22	Cambio rúleman piñon - masa trasera	1	440.000	150.000	590.000	1				1			
11.23	Cambio extremo de dirección	1	280.000	110.000	390.000	1				1			
11.24	Cambio sinfin de dirección	1	3.460.000	330.000	3.790.000	1				1			
11.25	Reparar sinfin de dirección	1	X	2.660.000	2.660.000	1				1			
11.26	Cambiar correa de dirección hidráulica	1	176.000	66.000	242.000	1				1			
12	PROGRAMA 3 SUSPENSION:												
12.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	1	420.000	132.000	552.000	1				1			
12.2	Cambiar amortiguador delantero c/u	1	320.000	132.000	452.000	1				1			
12.3	Cambiar bujo parrilla superior	1	88.000	55.000	143.000	1				1			
12.4	Cambiar bujo parrilla inferior	1	78.000	55.000	133.000	1				1			
12.5	Cambiar bujo barra estabilizadora	1	60.000	22.000	82.000	1				1			
12.6	Cambiar bujo tensor de rueda	1	155.000	33.000	188.000	1				1			
12.7	Cambiar bujo amortiguador	1	33.000	22.000	55.000	1				1			
12.8	Cambiar rótula inferior	1	480.000	66.000	546.000	1				1			
12.9	Cambiar rótula superior	1	448.000	66.000	514.000	1				1			
12.10	Cambiar juego de elásticos – trasera	1	2.400.000	330.000	2.730.000	1				1			
12.11	Cambiar bujo elásticos-completo	1	330.000	165.000	495.000	1				1			
12.12	Cambiar espiral de suspensión c/u	1	920.000	220.000	1.140.000	1				1			
12.13	Cambiar grillete de elástico	1	88.000	33.000	121.000	1				1			
12.14	Cambiar centro elástico	1	66.000	16.500	82.500	1				1			
12.15	Cambiar juego de bieleta	1	88.000	33.000	121.000	1				1			
12.16	Cambiar barra estabilizadora	1	1.680.000	220.000	1.900.000	1				1			
12.17	Cambiar barra torsión de suspensión	1	1.560.000	165.000	1.725.000	1				1			
13	PROGRAMA 4 EMBRAGUE:												
13.1	Cambiar disco de embrague	1	1.280.000	110.000	1.390.000	1				1			
13.2	Cambiar campana de embrague	1	2.280.000	440.000	2.720.000	1				1			
13.3	Cambiar cojinete de empuje	1	480.000	110.000	590.000	1				1			
13.4	Cambiar plato de presión	1	1.820.000	110.000	1.930.000	1				1			
13.5	Cambiar rúleman piloto	1	200.000	44.000	244.000	1				1			
13.6	Cambiar juego reparación bomba central embrague	1	330.000	55.000	385.000	1				1			
13.7	Cambiar retén de bancada	1	180.000	120.000	300.000	1				1			
13.8	Cambiar juego repare bomba auxiliar embrague	1	260.000	66.000	326.000	1				1			
13.9	Cambiar bomba central de embrague	1	540.000	88.000	628.000	1				1			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido E. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Justo Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arrom
Jefa Dpto. de Adquisiciones Menores – U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Elvio Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

C. P. Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jesús Rondan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

234

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2013/2014/2015

Item	Descripción	TALLER ROBERT											
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	
13.10	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1	330.000	110.000	440.000	1				1			
13.11	Cambiar horquilla de embrague	1	480.000	220.000	700.000	1				1			
13.12	Rectificación volante motor	1	X	250.000	250.000	1				1			
14	PROGRAMA 5 FRENOS:												
14.1	Cambiar pastillas de freno -ambos	1	480.000	88.000	568.000	1				1			
14.2	Cambiar disco de freno c/u	1	1.470.000	160.000	1.630.000	1				1			
14.3	Rectificar discos de freno –ambos	1	X	250.000	250.000	1				1			
14.4	Cambiar fibras freno –ambos	1	340.000	88.000	428.000	1				1			
14.5	Cambiar juego repaso bomba central freno	1	260.000	33.000	293.000	1				1			
14.6	Cambiar bomba central de freno	1	550.000	66.000	616.000	1				1			
14.7	Cambiar juego reparación mordaza freno del. c/u	1	88.000	33.000	121.000	1				1			
14.8	Rectificar tambor freno trasero- ambos	1	X	66.000	66.000	1				1			
14.9	Cambiar servofreno	1	2.850.000	220.000	3.070.000	1				1			
14.10	Cambiar cilindro de freno trasero	1	319.000	33.000	352.000	1				1			
14.11	Cambiar juego Reparación cilindro freno trasero c/u	1	240.000	33.000	273.000	1				1			
14.12	Cambiar depresor de freno	1	1.820.000	180.000	2.000.000	1				1			
14.13	Cambiar caño flexible	1	240.000	22.000	262.000	1				1			
14.14	Cambiar cabo de freno de mano	1	1.300.000	165.000	1.465.000	1				1			
					62.572.500								
15	PROGRAMA N° 6: SISTEMA ELECTRICO												
15.1	Cambiar faro delantero un lado	1	1.050.000	33.000	1.083.000	1				1			
15.2	Cambiar faro señalero un lado	1	350.000	22.000	372.000	1				1			
15.3	Cambiar faro trasero un lado	1	640.000	22.000	662.000	1				1			
15.4	Cambiar focos por unidad	1	35.000	X	35.000	1				1			
15.5	Cambiar palanca comando señaleros, luces	1	880.000	22.000	902.000	1				1			
15.6	Cambiar regulador de voltaje	1	610.000	66.000	676.000	1				1			
15.7	Cambiar llave contacto	1	360.000	33.000	393.000	1				1			
15.8	Cambiar terminal de batería	1	22.000	11.000	33.000	1				1			
15.9	Colocar relay luz alta	1	80.000	22.000	102.000	1				1			
15.10	Cambio de batería	1	660.000	X	660.000	1				1			
15.11	Reparación de motor de arranque	1	X	250.000	250.000	1				1			
15.12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	1	50.000	X	50.000	1				1			
15.13	Reparar sistema limpia parabrisas- completo	1	X	220.000	220.000	1				1			
15.14	Cambiar solenoide o automático del arranque	1	830.000	33.000	863.000	1				1			
15.15	Cambiar bujias incandescentes c/u	1	160.000	60.000	220.000	1				1			
15.16	Cambiar bulbo de aceite	1	120.000	60.000	180.000	1				1			
15.17	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1	60.000	30.000	90.000	1				1			
15.18	Reparar alternador	1	X	650.000	650.000	1				1			
15.19	Cambiar correa de alternador	1	160.000	60.000	220.000	1				1			
	TOTAL PROGRAMA N° 6				7.661.000								
16	PROGRAMA N° 7: SISTEMA DE MOTOR												
16.1	Juego de Pistón	1	2.400.000	X	2.400.000	1				1			
16.2	Juego de Camisa	1	1.400.000	X	1.400.000	1				1			
16.3	Casquillo de biela	1	360.000	X	360.000	1				1			

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa Sec. de Adquisiciones Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

C. P. Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jesús Rondan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

243

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2013/2014/2015

Ítem	Descripción	TALLER ROBERT											
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
16.4	Casquillo de bancada	1	380.000	X	380.000	1				1			
16.5	Casquillo de leva	1	120.000	X	120.000	1				1			
16.6	Buje de biela	1	160.000	X	160.000	1				1			
16.7	Juego de juntas	1	1.100.000	X	1.100.000	1				1			
16.8	Juego de válvulas	1	800.000	X	800.000	1				1			
16.9	Guías de válvulas	1	260.000	X	260.000	1				1			
16.10	Juego de aros	1	880.000	X	880.000	1				1			
16.11	Junta tapa motor	1	460.000	X	460.000	1				1			
16.12	Junta carter	1	290.000	X	290.000	1				1			
16.13	Cambiar tapa motor	1	6.800.000	550.000	7.350.000	1				1			
16.14	Cambiar retén culata motor	1	160.000	66.000	226.000	1				1			
16.15	Cambiar retén frente motor	1	180.000	165.000	345.000	1				1			
16.16	Cambiar soporte motor	1	640.000	88.000	728.000	1				1			
16.17	Cambiar junta tapa balancín	1	170.000	66.000	236.000	1				1			
16.18	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1	X	330.000	330.000	1				1			
16.19	Rectificación de cilindro	1	X	1.000.000	1.000.000	1				1			
16.20	Rectificación de cigüeñal	1	X	1.000.000	1.000.000	1				1			
16.21	Rectificar tapa motor	1	X	660.000	660.000	1				1			
16.22	Mano de obra Reparación Gral.motor	1	X	700.000	700.000	1				1			
	OTROS:												
16.23	Cambiar bomba de agua	1	1.280.000	165.000	1.445.000	1				1			
16.24	Reparar bomba de agua	1	X	550.000	550.000	1				1			
16.25	Cambiar bomba de aceite	1	2.400.000	220.000	2.620.000	1				1			
16.26	Cambiar correa Poli B	1	440.000	110.000	550.000	1				1			
16.27	Cambiar censor de velocímetro	1	740.000	220.000	960.000	1				1			
16.28	Cambiar correa dentada	1	360.000	200.000	560.000	1				1			
16.29	Cambiar tensor de correa	1	720.000	110.000	830.000	1				1			
16.30	Cambiar rulemen tensor de correa	1	480.000	120.000	600.000	1				1			
16.31	Cambiar guía de correa dentada	1	320.000	60.000	380.000	1				1			
16.32	Mantenimiento bomba inyectora	1	X	700.000	700.000	1				1			
16.33	Reparar bomba inyectora	1	X	1.100.000	1.100.000	1				1			
16.34	Cambiar pico inyector electrónico c/u	1	5.200.000	220.000	5.420.000	1				1			
16.35	Reparar pico inyectores c/u	1	X	550.000	550.000	1				1			
16.36	Calibrar pico inyector	1	X	330.000	330.000	1				1			
16.37	Cambiar ventilador de motor	1	330.000	33.000	363.000	1				1			
16.38	Cambiar aleta del ventilador	1	580.000	180.000	760.000	1				1			
16.39	Cambiar radiador	1	3.600.000	260.000	3.860.000	1				1			
16.40	Limpieza de radiador	1	X	165.000	165.000	1				1			
16.41	Reparar radiador	1	X	165.000	165.000	1				1			
16.42	Regular válvulas	1	X	180.000	180.000	1				1			
16.43	Limpieza de tanque de combustible	1	X	150.000	150.000	1				1			
7.44	Cambio de Turbo	1	5.000.000	500.000	5.500.000	1				1			
	TOTAL PROGRAMA N° 7				48.923.000								
17	PROGRAMA N° 8: MANT. Y REP. SIST. AIRE ACOND.												

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido E. Burgos B.
Director O.C.
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Oviedo Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stela González Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

C.P.Ma. Carolina Chilavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Venus Rondan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

222

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I - CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2013/2014/2015

		TALLER ROBERT											
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
17.1	Cambiar compresor	1	6.800.000	330.000	7.130.000	1			-	1			
17.2	Cambiar evaporador	1	3.800.000	220.000	4.020.000	1			-	1			
17.3	Carga de gas	1	350.000	X	350.000	1			-	1			
17.4	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	1	X	700.000	700.000	1			-	1			
17.5	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	1	X	1.500.000	1.500.000	1			-	1			
	TOTAL PROGRAMA N° 8				13.700.000								
18	PROGRAMA N° 9: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
18.1	SERVICIO MANTENIMIENTO C/5.000 KM.								-				
18.1.1	Cambio de aceite motor p/filro	1	30.000	X	30.000	1			-	1			
18.1.2	Cambio de filtro de combustible	1	165.000	X	165.000	1			-	1			
18.1.3	Cambio de filtro de aceite	1	88.000	X	88.000	1			-	1			
18.1.4	Cambio de filtro de aire	1	200.000	X	200.000	1			-	1			
18.1.5	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	1	X	110.000	110.000	1			-	1			
18.1.6	OTROS:				-				-				
18.1.7	Cambio fluido de dirección hidráulica	1	33.000	X	33.000	1			-	1			
18.1.8	Cambio de aceite de caja y diferencial p/filro	1	33.000	X	33.000	1			-	1			
18.1.9	Cambiar aceite Rotar	1	33.000	X	33.000	1			-	1			
18.1.10	cambio liquido refrigerante	1	35.000	X	35.000	1			-	1			
18.1.11	Cambiar fluido de freno	1	22.000	X	22.000	1			-	1			
18.1.12	Cambiar fluido de embrague	1	22.000	X	22.000	1			-	1			
18.1.13	Lavado completo, pulverizado y engrase	1	X	80.000	80.000	1			-	1			
	TOTAL PROGRAMA N° 9				851.000				-				
	TOTAL GENERAL				153.765.500								

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

C. P. Ma. Carolina Villavert E.
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Jesús Rondan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos F.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Erika Ojeda Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Firma del Responsable de la U.O.C.

271