Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIÓN ARITMÉTICA

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
NISSAN SENTRA AÑO 1994						
1. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION, NISSAN SENTRA AÑO 1994 - Código de Catalogo:78180101-003						
1.1	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
1.2	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
1.3	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
1.4	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
1.5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
1.6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
1.7	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
1.8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
1.9	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	340.000	No Corresponde
1.10	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
1.11	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
1.12	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	70.000	No Corresponde
1.13	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
1.14	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
1.15	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
1.16	Puntera de Homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
1.17	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
2. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPESIÓN, NISSAN SENTRA AÑO 1994 - Código de Catalogo:78180101-004						
2.1	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
2.2	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
2.3	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
2.4	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
2.5	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
2.6	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
2.7	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
2.8	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
2.9	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
2.10	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
2.11	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
2.12	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
3. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO, NISSAN SENTRA AÑO 1994 - Código de Catalogo:78180101-006						
3.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
3.2	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
3.3	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
3.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
3.5	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
3.6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
3.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
3.8	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
3.9	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
3.10	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
3.11	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
4. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, NISSAN SENTRA AÑO 1994 - Código de Catalogo:78180101-016						
4.1	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
4.2	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
4.3	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
4.4	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
4.5	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
4.6	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
4.7	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
4.8	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
4.9	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
4.10	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
CAMIONETA FORD RANGER, Año 2012						
5. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-014						
5.1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	620.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.U.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIÓN ARITMÉTICA

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
5.2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	420.000	No Corresponde
5.3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
5.4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	340.000	No Corresponde
5.5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
5.6	Árbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
5.7	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
5.8	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
5.9	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
5.10	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
5.11	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
5.12	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	290.000	No Corresponde
5.13	Guías de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
5.14	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	600.000	No Corresponde
5.15	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	260.000	No Corresponde
5.16	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	420.000	No Corresponde
5.17	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
5.18	Junta cárter	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
5.19	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
5.20	Cambiar cabo de velocímetro	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
5.21	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	550.000	No Corresponde
5.22	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	420.000	No Corresponde
5.23	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
5.24	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
5.25	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	90.000	No Corresponde
5.26	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	90.000	No Corresponde
5.27	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
5.28	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
5.29	Cambiar junta tapa balancín	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
5.30	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	340.000	No Corresponde
5.31	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
5.32	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
5.33	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
5.34	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
6. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VELOCIDAD, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-002						
6.1	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
6.2	Engranaje 1ª a 5ª.	EVENTO	UNIDAD	1	28.000	No Corresponde
6.3	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
6.4	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
6.5	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
6.6	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
6.7	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
6.8	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
7. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL DELANTERO, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-011						
7.1	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
7.2	Árbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
7.3	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
7.4	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
7.5	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
7.6	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
7.7	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
7.8	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
7.9	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
7.10	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
7.11	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
8. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIRECCION, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-003						
8.1	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
8.2	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
8.3	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
8.4	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
8.5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
8.6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.U.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIÓN ARITMÉTICA

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
8.7	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
8.8	Cambiar guardapolvo de homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	160.000	No Corresponde
8.9	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	500.000	No Corresponde
8.10	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
8.11	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
8.12	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
8.13	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	20.000	No Corresponde
8.14	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
8.15	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	280.000	No Corresponde
8.16	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
8.17	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
8.18	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
9. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPESIÓN, FORD RANGER AÑO 2012 Código de Catalogo:78180101-004						
9.1	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
9.2	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
9.3	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
9.4	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
9.5	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
9.6	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
9.7	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
9.8	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
9.9	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
9.10	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
9.11	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
9.12	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
10. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-005						
10.1	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
10.2	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
10.3	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
10.4	Cambiar juego reparación bomba central embrague	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
10.5	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	No Corresponde
10.6	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
11. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-006						
11.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
11.2	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
11.3	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
11.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
11.5	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
11.6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
11.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
11.8	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
11.9	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
11.10	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
11.11	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
12. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo: 78180101-009						
12.1	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	3.000	No Corresponde
12.2	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
12.3	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
12.4	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
12.5	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
12.6	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	500.000	No Corresponde
12.7	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
12.8	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
12.9	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
12.10	Cambiar bujías incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
12.11	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
12.12	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
12.13	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	500.000	No Corresponde
12.14	Batería	EVENTO	UNIDAD	1	500.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troch
Directora - D.U.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIÓN ARITMÉTICA

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
12.15	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
13. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-016						
13.1	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
13.2	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
13.3	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
13.4	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
13.5	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
13.6	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
13.7	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
13.8	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
13.9	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
13.10	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
14. SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180201-001						
14.1	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1	1.700.000	No Corresponde
ISUZU D-MAX AÑO 2011.						
15. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR, ISUZU D-MAX AÑO 2011 - Código de Catalogo:78180101-014						
15.1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
15.2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
15.3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
15.4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	260.000	No Corresponde
15.5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
15.6	Árbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	260.000	No Corresponde
15.7	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
15.8	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
15.9	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
15.10	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	No Corresponde
15.11	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	260.000	No Corresponde
15.12	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
15.13	Guías de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	380.000	No Corresponde
15.14	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
15.15	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	500.000	No Corresponde
15.16	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
15.17	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
15.18	Junta cárter	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
15.19	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
15.20	Cambiar cabo de velocímetro	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
15.21	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
15.22	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
15.23	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
15.24	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
15.25	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
15.26	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	20.000	No Corresponde
15.27	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
15.28	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
15.29	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
15.30	Cambiar junta tapa balancín	EVENTO	UNIDAD	1	20.000	No Corresponde
15.31	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
15.32	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
15.33	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
15.34	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	160.000	No Corresponde
15.35	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
16. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE VELOCIDAD, ISUZU D-MAX AÑO 2011- Código de Catalogo:78180101-002						
16.1	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	35.000	No Corresponde
16.2	Engranaje 1ª a 5 ª.	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
16.3	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
16.4	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
16.5	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
16.6	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
16.7	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.U.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIÓN ARITMÉTICA

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
17. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL DELANTERO, ISUZU D-MAX AÑO 2011 Código de Catalogo:78180101-011						
17.1	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
17.2	Árbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
17.3	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
17.4	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
17.5	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
17.6	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
17.7	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
17.8	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
17.9	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
17.10	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
18. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION, ISUZU D-MAX AÑO 2011 - Código de Catalogo:78180101-003						
18.1	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
18.2	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
18.3	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
18.4	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
18.5	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
18.6	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
18.7	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
18.8	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
18.9	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
18.10	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
18.11	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
18.12	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
18.13	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
18.14	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
18.15	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
18.16	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
18.17	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
19. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPESIÓN, ISUZU D-MAX AÑO 2011 Código de Catalogo:78180101-004						
19.1	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
19.2	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
19.3	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
19.4	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
19.5	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
19.6	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	No Corresponde
19.7	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
19.8	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
19.9	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
20. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE, ISUZU D-MAX AÑO 2011 Código de Catalogo:78180101-005						
20.1	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
20.2	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
20.3	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
20.4	Cambiar juego reparación bomba central embrague	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
20.5	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
20.6	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
21. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO, ISUZU D-MAX AÑO 2011 Código de Catalogo:78180101-006						
21.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
21.2	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
21.3	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
21.4	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
21.5	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
21.6	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
21.7	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
21.8	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
21.9	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
22. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ISUZU D-MAX AÑO 2011 - Código de Catalogo:78180101-016						

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.U.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIÓN ARITMÉTICA

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Item	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
22.1	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
22.2	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
22.3	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
22.4	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
22.5	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
22.6	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
22.7	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
22.8	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
22.9	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	70.000	No Corresponde
FOTON MPX200, AÑO 2012.						
23. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-014						
23.1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
23.2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
23.3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
23.4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
23.5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
23.6	Árbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
23.7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
23.8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	18.000	No Corresponde
23.9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	1.800.000	No Corresponde
23.10	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
23.11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	No Corresponde
23.12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	260.000	No Corresponde
23.13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
23.14	Guías de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
23.15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
23.16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	600.000	No Corresponde
23.17	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
23.18	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
23.19	Junta cárter	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
23.20	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	230.000	No Corresponde
23.21	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1	190.000	No Corresponde
23.22	Cambiar cabo de velocímetro	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
23.23	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	110.000	No Corresponde
23.24	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
23.25	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
23.26	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
23.27	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	20.000	No Corresponde
23.28	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
23.29	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
23.30	Cambiar junta tapa balancín	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
23.31	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
23.32	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
23.33	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
23.34	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
23.35	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
24. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE VELOCIDAD, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-002						
24.1	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	35.000	No Corresponde
24.2	Engranaje 1ª a 5 ª.	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
24.3	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
24.4	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
24.5	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	420.000	No Corresponde
24.6	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
24.7	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
24.8	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
25. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL DELANTERO, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-011						
25.1	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
25.2	Árbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
25.3	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
25.4	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
25.5	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troche
Directora D.U.O.C
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIÓN ARITMÉTICA

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
25.6	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
25.7	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
25.8	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
25.9	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
25.10	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
25.11	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
26. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-003						
26.1	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
26.2	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
26.3	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
26.4	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
26.5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
26.6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
26.7	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
26.8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
26.9	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
26.10	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
26.11	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
26.12	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
26.13	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
26.14	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
26.15	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
26.16	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	270.000	No Corresponde
26.17	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
27. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPESIÓN , FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-004						
27.1	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
27.2	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
27.3	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
27.4	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
27.5	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
27.6	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
27.7	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
27.8	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
27.9	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
27.10	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
28. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-005						
28.1	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
28.2	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
28.3	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
28.4	Cambiar juego reparación bomba central embrague	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
28.5	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	No Corresponde
28.6	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
29. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-006						
29.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
29.2	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
29.3	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
29.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
29.5	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
29.6	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
29.7	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
29.8	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
29.9	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
29.10	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
30. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-009						
30.1	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
30.2	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
30.3	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
30.4	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
30.5	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troch
Directora D.U.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIÓN ARITMÉTICA

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
30.6	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
30.7	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
30.8	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
30.9	Cambiar bujías incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
30.10	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
30.11	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
30.12	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
30.13	Batería	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
30.14	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
31. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-016						
31.1	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
31.2	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
31.3	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
31.4	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
31.5	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
31.6	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
31.7	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
31.8	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
31.9	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
31.10	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
MERCEDES BENZ SPRINTER, AÑO 1998.						
32. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE VELOCIDAD, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 Código de Catalogo:78180101-002						
32.1	Engranaje 1ª a 5 ª.	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
32.2	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
32.3	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
32.4	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	420.000	No Corresponde
32.5	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
32.6	Mano de obra - Reparación general de Caja	EVENTO	UNIDAD	1	600.000	No Corresponde
33. SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 - Código de Catalogo:78180101-011						
33.1	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
33.2	Árbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
33.3	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
33.4	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
33.5	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
33.6	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
33.7	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
33.8	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
34. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 - Código de Catalogo:78180101-003						
34.1	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
34.2	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
34.3	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
34.4	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
34.5	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
34.6	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
34.7	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
34.8	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
34.9	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
34.10	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	20.000	No Corresponde
34.11	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
34.12	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
34.13	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
34.14	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
34.15	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
34.16	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
35. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPESIÓN, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 - Código de Catalogo:78180101-004						
35.1	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
35.2	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
35.3	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
35.4	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.O.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIÓN ARITMÉTICA

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
35.5	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
35.6	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
35.7	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
35.8	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
35.9	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
35.10	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
36. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 - Código de Catalogo:78180101-005						
36.1	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
36.2	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
36.3	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
36.4	Cambiar juego reparación bomba central embrague	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
36.5	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	No Corresponde
36.6	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
37. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 - Código de Catalogo:78180101-006						
37.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
37.2	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
37.3	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
37.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
37.5	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
37.6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
37.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
37.8	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
37.9	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
37.10	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
37.11	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
37.12	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
38. SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 - Código de Catalogo:78180101-009						
38.1	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
38.2	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
38.3	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
38.4	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
38.5	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
38.6	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
38.7	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	500.000	No Corresponde
38.8	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
38.9	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
38.10	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
38.11	Cambiar bujías incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
38.12	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
38.13	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
38.14	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
38.15	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
	TOTAL				**78.549.000**	**72.389.090**

Monto Mínimo: Gs. 58.500.000.-
Monto Máximo: Gs. 117.000.000.-

Observación: La oferta presentada por la firma TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez, no corresponde a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones que fuera modificada mediante la ADENDA N° 4.

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.U.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
NISSAN SENTRA AÑO 1994						
1. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION, NISSAN SENTRA AÑO 1994 - Código de Catalogo:78180101-003						
1.1	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
1.2	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
1.3	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
1.4	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
1.5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
1.6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
1.7	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
1.8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
1.9	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	340.000	No Corresponde
1.10	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
1.11	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
1.12	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	70.000	No Corresponde
1.13	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
1.14	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
1.15	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
1.16	Puntera de Homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
1.17	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
2. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPESIÓN, NISSAN SENTRA AÑO 1994 - Código de Catalogo:78180101-004						
2.1	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
2.2	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
2.3	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
2.4	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
2.5	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
2.6	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
2.7	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
2.8	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
2.9	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
2.10	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
2.11	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
2.12	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
3. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO, NISSAN SENTRA AÑO 1994 - Código de Catalogo:78180101-006						
3.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
3.2	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
3.3	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
3.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
3.5	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
3.6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
3.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
3.8	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
3.9	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
3.10	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
3.11	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
4. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, NISSAN SENTRA AÑO 1994 - Código de Catalogo:78180101-016						
4.1	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
4.2	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
4.3	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
4.4	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
4.5	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
4.6	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
4.7	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
4.8	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
4.9	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
4.10	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
CAMIONETA FORD RANGER, Año 2012						
5. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-014						
5.1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	620.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.U.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
5.2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	420.000	No Corresponde
5.3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
5.4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	340.000	No Corresponde
5.5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
5.6	Árbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
5.7	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
5.8	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
5.9	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
5.10	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
5.11	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
5.12	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	290.000	No Corresponde
5.13	Guías de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
5.14	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	600.000	No Corresponde
5.15	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	260.000	No Corresponde
5.16	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	420.000	No Corresponde
5.17	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
5.18	Junta cárter	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
5.19	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
5.20	Cambiar cabo de velocímetro	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
5.21	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	550.000	No Corresponde
5.22	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	420.000	No Corresponde
5.23	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
5.24	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
5.25	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	90.000	No Corresponde
5.26	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	90.000	No Corresponde
5.27	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
5.28	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
5.29	Cambiar junta tapa balancín	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
5.30	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	340.000	No Corresponde
5.31	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
5.32	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
5.33	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
5.34	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
6. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VELOCIDAD, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-002						
6.1	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
6.2	Engranaje 1ª a 5ª.	EVENTO	UNIDAD	1	28.000	No Corresponde
6.3	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
6.4	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
6.5	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
6.6	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
6.7	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
6.8	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
7. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL DELANTERO, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-011						
7.1	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
7.2	Árbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
7.3	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
7.4	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
7.5	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
7.6	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
7.7	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
7.8	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
7.9	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
7.10	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
7.11	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
8. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIRECCION, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-003						
8.1	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
8.2	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
8.3	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
8.4	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
8.5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
8.6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado
Directora - D.U
Junta Municipal de

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
8.7	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
8.8	Cambiar guardapolvo de homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	160.000	No Corresponde
8.9	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	500.000	No Corresponde
8.10	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
8.11	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
8.12	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
8.13	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	20.000	No Corresponde
8.14	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
8.15	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	280.000	No Corresponde
8.16	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
8.17	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
8.18	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
9. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPESIÓN, FORD RANGER AÑO 2012 Código de Catalogo:78180101-004						
9.1	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
9.2	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
9.3	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
9.4	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
9.5	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
9.6	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
9.7	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
9.8	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
9.9	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
9.10	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
9.11	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
9.12	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
10. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-005						
10.1	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
10.2	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
10.3	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
10.4	Cambiar juego reparación bomba central embrague	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
10.5	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	No Corresponde
10.6	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
11. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-006						
11.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
11.2	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
11.3	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
11.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
11.5	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
11.6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
11.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
11.8	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
11.9	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
11.10	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
11.11	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
12. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo: 78180101-009						
12.1	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	3.000	No Corresponde
12.2	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
12.3	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
12.4	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
12.5	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
12.6	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	500.000	No Corresponde
12.7	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
12.8	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
12.9	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
12.10	Cambiar bujías incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
12.11	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
12.12	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
12.13	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	500.000	No Corresponde
12.14	Batería	EVENTO	UNIDAD	1	500.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.U.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
12.15	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
13. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-016						
13.1	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
13.2	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
13.3	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
13.4	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
13.5	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
13.6	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
13.7	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
13.8	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
13.9	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
13.10	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
14. SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA, FORD RANGER AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180201-001						
14.1	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1	1.700.000	No Corresponde
ISUZU D-MAX AÑO 2011.						
15. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR, ISUZU D-MAX AÑO 2011 - Código de Catalogo:78180101-014						
15.1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
15.2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
15.3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
15.4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	260.000	No Corresponde
15.5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
15.6	Árbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	260.000	No Corresponde
15.7	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
15.8	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
15.9	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
15.10	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	No Corresponde
15.11	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	260.000	No Corresponde
15.12	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
15.13	Guías de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	380.000	No Corresponde
15.14	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
15.15	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	500.000	No Corresponde
15.16	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
15.17	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
15.18	Junta cárter	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
15.19	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
15.20	Cambiar cabo de velocímetro	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
15.21	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
15.22	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
15.23	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
15.24	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
15.25	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
15.26	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	20.000	No Corresponde
15.27	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
15.28	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
15.29	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
15.30	Cambiar junta tapa balancín	EVENTO	UNIDAD	1	20.000	No Corresponde
15.31	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
15.32	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
15.33	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
15.34	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	160.000	No Corresponde
15.35	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
16. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE VELOCIDAD, ISUZU D-MAX AÑO 2011- Código de Catalogo:78180101-002						
16.1	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	35.000	No Corresponde
16.2	Engranaje 1ª a 5 ª.	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
16.3	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
16.4	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
16.5	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
16.6	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
16.7	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
17. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL DELANTERO, ISUZU D-MAX AÑO 2011 Código de Catalogo:78180101-011						
17.1	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
17.2	Árbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
17.3	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
17.4	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
17.5	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
17.6	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
17.7	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
17.8	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
17.9	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
17.10	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
18. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION, ISUZU D-MAX AÑO 2011 - Código de Catalogo:78180101-003						
18.1	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
18.2	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
18.3	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
18.4	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
18.5	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
18.6	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
18.7	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
18.8	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
18.9	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
18.10	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
18.11	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
18.12	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
18.13	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
18.14	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
18.15	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
18.16	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
18.17	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
19. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPESIÓN, ISUZU D-MAX AÑO 2011 Código de Catalogo:78180101-004						
19.1	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
19.2	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
19.3	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
19.4	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
19.5	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
19.6	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	No Corresponde
19.7	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
19.8	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
19.9	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
20. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE, ISUZU D-MAX AÑO 2011 Código de Catalogo:78180101-005						
20.1	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
20.2	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
20.3	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
20.4	Cambiar juego reparación bomba central embrague	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
20.5	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
20.6	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
21. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO, ISUZU D-MAX AÑO 2011 Código de Catalogo:78180101-006						
21.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
21.2	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
21.3	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
21.4	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
21.5	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
21.6	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
21.7	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
21.8	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
21.9	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
22. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ISUZU D-MAX AÑO 2011 - Código de Catalogo:78180101-016						

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.U.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
22.1	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
22.2	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
22.3	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
22.4	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
22.5	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
22.6	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
22.7	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
22.8	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
22.9	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	70.000	No Corresponde
FOTON MPX200, AÑO 2012.						
23. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-014						
23.1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
23.2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
23.3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
23.4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
23.5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
23.6	Árbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
23.7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
23.8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	18.000	No Corresponde
23.9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	1.800.000	No Corresponde
23.10	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
23.11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	No Corresponde
23.12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	260.000	No Corresponde
23.13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
23.14	Guías de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
23.15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
23.16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	600.000	No Corresponde
23.17	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
23.18	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
23.19	Junta cárter	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
23.20	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	230.000	No Corresponde
23.21	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1	190.000	No Corresponde
23.22	Cambiar cabo de velocímetro	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
23.23	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	110.000	No Corresponde
23.24	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
23.25	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
23.26	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
23.27	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	20.000	No Corresponde
23.28	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
23.29	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
23.30	Cambiar junta tapa balancín	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
23.31	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
23.32	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
23.33	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
23.34	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
23.35	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
24. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE VELOCIDAD, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-002						
24.1	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	35.000	No Corresponde
24.2	Engranaje 1ª a 5 ª.	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
24.3	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
24.4	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
24.5	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	420.000	No Corresponde
24.6	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
24.7	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
24.8	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
25. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL DELANTERO, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-011						
25.1	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
25.2	Árbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
25.3	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
25.4	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
25.5	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
25.6	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
25.7	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
25.8	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
25.9	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
25.10	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
25.11	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
26. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-003						
26.1	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
26.2	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
26.3	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
26.4	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
26.5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
26.6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
26.7	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
26.8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
26.9	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
26.10	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
26.11	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
26.12	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
26.13	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
26.14	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
26.15	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
26.16	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	270.000	No Corresponde
26.17	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
27. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPESIÓN , FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-004						
27.1	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
27.2	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
27.3	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
27.4	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
27.5	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
27.6	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
27.7	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
27.8	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
27.9	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
27.10	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
28. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-005						
28.1	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
28.2	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
28.3	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
28.4	Cambiar juego reparación bomba central embrague	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
28.5	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	No Corresponde
28.6	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
29. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-006						
29.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
29.2	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
29.3	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
29.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
29.5	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
29.6	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
29.7	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
29.8	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
29.9	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
29.10	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	50.000	No Corresponde
30. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-009						
30.1	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
30.2	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
30.3	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
30.4	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
30.5	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.N.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
30.6	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
30.7	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
30.8	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
30.9	Cambiar bujías incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
30.10	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
30.11	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
30.12	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
30.13	Batería	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
30.14	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
31. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FOTON MPX200 AÑO 2012 - Código de Catalogo:78180101-016						
31.1	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
31.2	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
31.3	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
31.4	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
31.5	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
31.6	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
31.7	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
31.8	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
31.9	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
31.10	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
MERCEDES BENZ SPRINTER, AÑO 1998.						
32. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE VELOCIDAD, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 Código de Catalogo:78180101-002						
32.1	Engranaje 1ª a 5 ª.	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
32.2	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
32.3	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
32.4	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	420.000	No Corresponde
32.5	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
32.6	Mano de obra - Reparación general de Caja	EVENTO	UNIDAD	1	600.000	No Corresponde
33. SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 - Código de Catalogo:78180101-011						
33.1	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
33.2	Árbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
33.3	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
33.4	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
33.5	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
33.6	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
33.7	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
33.8	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
34. SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 - Código de Catalogo:78180101-003						
34.1	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
34.2	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
34.3	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	350.000	No Corresponde
34.4	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
34.5	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
34.6	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
34.7	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
34.8	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
34.9	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
34.10	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	20.000	No Corresponde
34.11	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
34.12	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
34.13	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	400.000	No Corresponde
34.14	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
34.15	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
34.16	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	300.000	No Corresponde
35. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPESIÓN, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 - Código de Catalogo:78180101-004						
35.1	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
35.2	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
35.3	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
35.4	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.U.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 331.401/17. "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL - PRIMERA PRORROGA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1. TALLER PICHI de Fidel Fernández	2. TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez
Ítem	Descripción	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incl)	Precio Unitario (IVA Incl)
35.5	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	220.000	No Corresponde
35.6	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
35.7	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
35.8	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
35.9	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
35.10	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
36. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 - Código de Catalogo:78180101-005						
36.1	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1	240.000	No Corresponde
36.2	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
36.3	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
36.4	Cambiar juego reparación bomba central embrague	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
36.5	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	No Corresponde
36.6	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
37. SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 - Código de Catalogo:78180101-006						
37.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
37.2	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
37.3	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
37.4	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
37.5	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
37.6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
37.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
37.8	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	320.000	No Corresponde
37.9	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
37.10	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
37.11	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	No Corresponde
37.12	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
38. SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998 - Código de Catalogo:78180101-009						
38.1	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	30.000	No Corresponde
38.2	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
38.3	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
38.4	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
38.5	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
38.6	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	200.000	No Corresponde
38.7	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	500.000	No Corresponde
38.8	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	120.000	No Corresponde
38.9	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	150.000	No Corresponde
38.10	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
38.11	Cambiar bujías incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	No Corresponde
38.12	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	60.000	No Corresponde
38.13	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	80.000	No Corresponde
38.14	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	100.000	No Corresponde
38.15	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	250.000	No Corresponde
	TOTAL				**76.169.000**	**72.389.090**

Monto Mínimo: Gs. 58.500.000.-
Monto Máximo: Gs. 117.000.000.-

Observación: La oferta presentada por la firma TALLER MECANICO DG de Dario Gonzalez, no corresponde a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones que fuera modificada mediante la ADENDA N° 4.

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.U.O.C
Junta Municipal de Asunción