ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Anexo I

"Cuadro Comparativo de Ofertas"

Contratación Directa Nº 04/2017 "Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Fotocopiadora – Ad Referéndum – Plurianual 2017/2018" ID – 320.981.-					Taller Especializado en Máquinas de Oficina de Rubén Guerrero Quiñónez	IGC S.R.L.	RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada	INSUSERV de Fabiola Magdalena Ruiz Diaz	S. Pazos de Daniel Francisco Pazos López	R&N de Roberto Yamil Núñez Yampey
Nº	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	*Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras: Mantenimiento Preventivo*	Unidad	Evento	1	364.000.-	364.000	400.000	480.000	510.000	520.000
2	*Servicio de Reparación de Fotocopiadoras Canon – modelo IR2022N*	Unidad	Evento	1	4.348.000	4.345.000	3.808.000	4.850.000	6.164.000	6.580.000
3	*Servicio de Reparación de Fotocopiadoras Sharp MX – M260*	Unidad	Evento	1	4.219.000	1.499.999	4.236.000	5.230.000	6.000.000	6.300.000
4	*Servicio de Reparación de Fotocopiadoras Mita Kyocera – KM2810*	Unidad	Evento	1	2.432.000	2.622.900	3.452.000	2.450.000	3.863.000	3.850.000
5	*Servicio de Reparación de Fotocopiadoras Mita Kyocera – KM2812*	Unidad	Evento	1	2.632.000.-	2.622.900	3.452.000	2.450.000	3.863.000	3.850.000
		Total			**13.995.000.-**	**14.155.398.-**	**15.348.000.-**	**15.460.000.-**	**20.420.000.-**	**21.100.000.-**

Abog. Cesar [illegible] Rojas, Director [illegible]

C.P. Rossana Recalde
Dirección Administrativa Financiera
DIBEN

Dr Hugo Capurro
Miembro del Consejo de Administración
DIBEN

ANEXO I

DETALLE POR ITEMS Y SUB ITEMS

Item N° 1. Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras: Mantenimiento General Preventivo.						Taller Especializado en Máquinas de Oficina de Rubén Guerrero	IGC S.R.L	RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada	INSUSERV de Fabiola Magdalena Ruiz Diaz	S. PAZOS de Daniel Francisco Pazos López	R&N SERVICE de Roberto Yamil Núñez Yampey
Sub. Item	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad						
1.1	81141804-001	Canon – modelo IR2022N	Unidad	Evento	1	91.000	91.000	100.000	120.000	120.000	130.000
1.2	81141804-001	Sharp – modelo MX – M260	Unidad	Evento	1	91.000	91.000	100.000	120.000	120.000	130.000
1.3	81141804-001	Mita Kyocera – modelo KM2010	Unidad	Evento	1	91.000	91.000	100.000	120.000	120.000	130.000
1.4	81141804-001	Mita Kyocera – modelo KM2812	Unidad	Evento	1	91.000	91.000	100.000	120.000	120.000	130.000
Totales						**364.000**	**364.000**	**400.000**	**480.000**	**480.000**	**520.000**

Item N° 2. Servicio de Reparación de Fotocopiadoras Canon – modelo IR2022N

Sub. Item	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad						
2.1	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	Evento	1	999.000	998.900	950.000	850.000	2.200.000	1.500.000
2.2	81141804-001	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	1.000	50.000	150.000	100.000
2.3	81141804-001	Rodillo de Recolección	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	1.000	50.000	150.000	100.000
2.4	81141804-001	Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	999.000	998.900	1.200.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
2.5	81141804-001	Embrague del Casette	Unidad	Evento	1	91.000	91.000	1.000	100.000	77.000	140.000
2.6	81141804-001	Embrague de Bypass	Unidad	Evento	1	91.000	91.000	1.000	100.000	77.000	140.000
2.7	81141804-001	Puerta Lateral Izquierda	Unidad	Evento	1	439.000	438.900	500.000	500.000	180.000	650.000
2.8	81141804-001	Unidad de Fusor	Unidad	Evento	1	859.000	858.900	1.150.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000
2.9	81141804-001	Rodillo de Separación	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	1.000	500.000	110.000	100.000
2.10	81141804-001	Rodillo Magnético	Unidad	Evento	1	227.000	226.333	1.000	250.000	150.000	350.000
2.11	81141804-001	Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	227.000	226.333	1.000	250.000	220.000	350.000
2.12	81141804-001	Cuchilla	Unidad	Evento	1	227.000	226.333	1.000	200.000	150.000	350.000
Totales						**4.348.000**	**4.345.599**	**3.808.000**	**4.850.000**	**6.164.000**	**6.580.000**

Item N° 3. Servicio de Reparación de Fotocopiadoras SHARP MX-M260

Sub. Item	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad						
3.1	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	Evento	1	539.000	539.000	980.000	650.000	2.200.000	800.000
3.2	81141804-001	Almohadilla de Separación de Alimentación Manual	Unidad	Evento	1	95.000	93.333	1.000	100.000	180.000	150.000
3.3	81141804-001	Rodillo de Recolección	Unidad	Evento	1	190.000	189.000	1.000	200.000	150.000	300.000
3.4	81141804-001	Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	615.000	611.333	950.000	700.000	1.700.000	900.000
3.5	81141804-001	Puerta Lateral Izquierda	Unidad	Evento	1	260.000	259.000	400.000	350.000	110.000	400.000
3.6	81141804-001	Unidad de Fusor	Unidad	Evento	1	1.280.000	1.276.333	1.900.000	1.700.000	1.100.000	1.900.000

Abog. Cesar [illegible]

C.P. Rosana Recalde
Dirección Administrativa Financiera
DIBEN

Dr. Hugo Capurro
Miembro del Consejo de Administración
DIBEN

3.7	81141804-001	Rodillo de Separación	Unidad	Evento	1	570.000	567.000	1.000	750.000	110.000	850.000
3.8	81141804-001	Rodillo Magnético	Unidad	Evento	1	210.000	217.000	1.000	250.000	150.000	300.000
3.9	81141804-001	Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	230.000	224.000	1.000	250.000	150.000	350.000
3.10	81141804-001	Cuchilla	Unidad	Evento	1	230.000	224.000	1.000	280.000	150.000	350.000
		Totales				**4.219.000**	**4.199.999**	**4.236.000**	**5.230.000**	**6.000.000**	**6.300.000**

Item N° 4. Servicio de Reparación de Fotocopiadoras MITA KYOCERA – KM 2810

Sub. Item	Código de Catálogo	Descripcion del Servicio	Unidad	Evento	Cantidad						
4.1	81141804-001	Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	490.000	483.000	950.000	500.000	1.100.000	700.000
4.2	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	Evento	1	350.000	557.900	850.000	500.000	1.100.000	800.000
4.3	81141804-001	Kit de Fusor	Unidad	Evento	1	540.000	539.000	900.000	500.000	990.000	800.000
4.4	81141804-001	Base de MFP	Unidad	Evento	1	190.000	189.000	150.000	200.000	110.000	270.000
4.5	81141804-001	Goma de Arrastre de Bandeja 1	Unidad	Evento	1	50.000	49.000	70.000	50.000	55.000	80.000
4.6	81141804-001	Goma de Arrastre de Bandeja 2	Unidad	Evento	1	50.000	49.000	70.000	50.000	55.000	80.000
4.7	81141804-001	Rodillo de Retardo de Casetero	Unidad	Evento	1	155.000	154.000	120.000	150.000	55.000	230.000
4.8	81141804-001	Buje de Fusor Izquierdo	Unidad	Evento	1	116.000	115.500	1.000	150.000	35.000	170.000
4.9	81141804-001	Guia de paso de Papel	Unidad	Evento	1	116.000	115.500	1.000	150.000	55.000	170.000
4.10	81141804-001	Sensor de Bypass	Unidad	Evento	1	65.000	63.000	90.000	150.000	88.000	100.000
4.11	81141804-001	Placa Principal	Unidad	Evento	1	310.000	308.000	250.000	50.000	220.000	450.000
		Totales				**2.432.000**	**2.622.900**	**3.452.000**	**2.450.000**	**3.863.000**	**3.850.000**

Item N° 5. Servicio de Reparación de Fotocopiadoras MITA KYOCERA – KM 2812

Sub. Item	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad	Evento	Cantidad						
5.1	81141804-001	Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	483.000	483.000	950.000	500.000	1.100.000	700.000
5.2	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	Evento	1	560.000	557.900	850.000	500.000	1.100.000	800.000
5.3	81141804-001	Kit de Fusor	Unidad	Evento	1	540.000	539.000	900.000	500.000	990.000	800.000
5.4	81141804-001	Base de MFP	Unidad	Evento	1	189.000	189.000	150.000	200.000	110.000	270.000
5.5	81141804-001	Goma de Arrastre de Bandeja 1	Unidad	Evento	1	50.000	49.000	70.000	50.000	55.000	80.000
5.6	81141804-001	Goma de Arrastre de Bandeja 2	Unidad	Evento	1	50.000	49.000	70.000	50.000	55.000	80.000
5.7	81141804-001	Rodillo de Retardo de Casetero	Unidad	Evento	1	155.000	154.000	120.000	150.000	55.000	230.000
5.8	81141804-001	Buje de Fusor Izquierdo	Unidad	Evento	1	116.000	115.500	1.000	150.000	35.000	170.000
5.9	81141804-001	Guia de paso de Papel	Unidad	Evento	1	116.000	115.500	1.000	150.000	55.000	170.000
5.10	81141804-001	Sensor de Bypass	Unidad	Evento	1	63.000	63.000	90.000	150.000	88.000	100.000
5.11	81141804-001	Placa Principal	Unidad	Evento	1	310.000	308.000	250.000	50.000	220.000	450.000
		Totales				**2.632.000**	**2.622.900**	**3.452.000**	**2.450.000**	**3.863.000**	**3.850.000**

C.P. Rossana Recalde
Dirección Administrativa Financiera
DIBEN

Dr. Hugo Capurro
Miembro del Consejo de Administración
DIBEN