GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU
COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: **CD Nº 05/2022 "MANTENIMIENTO EDIFICIO BLOQUE JUNTA DEPARTAMENTAL - AD REFEREMDUM" ID 421250**

Cuadro Comparativo de Ofertas

					OFERENTE Nº 1 DAVID NUÑEZ ROJAS		OFERENTE Nº 2 CALIXTO ADAN JARA BAEZ		OFERENTE Nº 3 RAMON ALBERTO SOSA R.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-012	Pintura de pared interior a latex con enduido.	m2	115	33.500	3.852.500	38.000	4.370.000	36.000	4.140.000
2	72131601-012	Pintura de Cielorazo a latex con enduido.	m2	91	34.500	3.139.500	38.000	3.458.000	36.000	3.276.000
3	72101601-001	Desmonte de techo de chapa.	m2	110	34.300	3.773.000	38.000	4.180.000	38.000	4.180.000
4	72131601-007	Techo de chapa con aislante termico.	m2	110	303.600	33.396.000	305.000	33.550.000	303.000	33.330.000
5	72101603-9999	Desmonte de canaleta embutida en sala de la presidencia y la junta.	ml	23	45.000	1.035.000	48.000	1.104.000	45.000	1.035.000
6	72101603-002	Canaleta embutida en sala de la presidencia y la junta.	ml	23	255.000	5.865.000	250.000	5.750.000	250.000	5.750.000
7	72131601-012	Pintura y sellado de canaleta embutida con tela bidin y impacril en la sala de la presidencia y la junta	ml	23	70.000	1.610.000	70.000	1.610.000	70.000	1.610.000
8	72101601-001	Desmonte de techo de tejas y tejuelinas en la sada de la presidencia.	m2	68	39.550	2.689.400	40.000	2.720.000	38.000	2.584.000
9	72131601-007	Construccion de techo de tejas con tejuelinas en la sala de la presidencia.	m2	68	243.750	16.575.000	245.000	16.660.000	240.000	16.320.000
10	72131601-012	Pintura de techo de tejas con tejuelinas con maderame en la sala de la presidencia	m2	68	39.750	2.703.000	40.000	2.720.000	38.000	2.584.000
11	72131601-005	Reparación de pared con fisura.	m2	15	170.000	2.550.000	170.000	2.550.000	170.000	2.550.000
12	72102201-9997	Cambio de ventiladores de techo.	unidad	5	816.667	4.083.335	820.000	4.100.000	800.000	4.000.000
13	72102201-002	Reacondicionado de parte electrica	gl	1	5.000.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.100.000	5.100.000
14	72131601-010	Cambio de Abertura (Ventana de Blindex)	unidad	2	2.200.000	4.400.000	2.200.000	4.400.000	2.200.000	4.400.000
15	72101601-001	Desmonte de techo de tejas con tejuelinas en planta baja	m2	82	48.550	3.981.100	50.000	4.100.000	45.000	3.690.000
16	72131601-007	Construcción de techo de tejas con tejuelinas en planta baja	m2	82	313.768	25.728.976	315.000	25.830.000	300.000	24.600.000
17	72131601-012	Pintura de techo de tejas con tejuelinas con maderame en planta baja	m2	82	44.750	3.669.500	44.000	3.608.000	44.000	3.608.000
18	72101603-9999	Desmonte de Canaleta Alero	ml	21	61.667	1.295.007	62.000	1.302.000	60.000	1.260.000
19	72101603-002	Colocación de Canaleta Alero	ml	21	150.853	3.167.913	150.000	3.150.000	150.000	3.150.000
20	72131601-012	Pintura de Canaleta Alero	ml	21	38.000	798.000	38.000	798.000	38.000	798.000
21	72101507-001	Pórtico Metálico con letras corpóreas	un	1	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
22	72101507-001	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	un	1	1.982.500	1.982.500	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000
23	72131601-013	Limpieza final de la obra	gl	1	2.873.075	2.873.075	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
				Precio Total		**141.667.806**		**143.460.000**		**140.165.000**

Lic. Gilberto R. Coronel A.