ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

Municipalidad de Asunción
Unidad Operativa de Contrataciones N°1
Dirección de Adquisiciones
Departamento de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVO

Código SICP: ID N° 259575/2013

Institución : MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Adjudicado : HIDRAULICA BRASIL

Proceso : VIA EXCEPCION"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAJAS COMPACTADORAS MARCA PLANALTO"

Lista de Precios

							Fecha: 11/07/2013 Contratación por Excepción No: 259575/2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
	[indicar el código de catálogo]	*[indicar la descripción de los Bienes]*	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes/Servicios]*	*[Indicar la forma de presentación de los Bienes] [La Convocante deberá consignar presentaciones que no limiten o restrinjan la participación en igualdad de condiciones, y en caso necesario establecer parámetros mínimos y máximos]*	*[indicar el precio unitario por item]*	*[indicar el precio total por item]*
1-	73152102-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Cajas Compactadoras marca Planalto	*Planalto*	***Brasileña***	UNIDAD	10	UNIDAD	50.000.000	500.000.000.-
							"Precio Total:		**500.000.000.-**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

1	Cilindro de Tolva	Precio Unitario Gs.
1,1	Reparación con pulido y cambio de sello	1.366.400
1,2	Reparación con servicio de tornería	1.278.500
2	**Cilindro de cierre de prensa**	
2,1	Reparación con pulido y cambio de sello	2.429.700
2,2	Reparación con servicio de tornería	2.004.400
2,3	Reparación con cambio de componentes principales	3.511.000
3	**Cilindro de Compactación**	
3,1	Reparación con pulido y cambio de sello	1.284.100
3,2	Reparación con servicio de tornería	1.897.900
3,3	Reparación con cambio de componentes principales	3.986.400
4	**Bomba Hidráulica**	
4,1	Reparación con pulido y cambio de sello	893.700
4,2	Reparación con servicio de tornería	1.984.000
4,3	Reparación con cambio de componentes principales	3.467.100
5	**Toma de Fuerza**	
5,1	Reparación con pulido y cambio de sello	506.500
5,2	Reparación con servicio de tornería	957.700
5,3	Reparación con cambio de componentes principales	1.944.400
6	**Comando de Prensa**	
6,1	Reparación con pulido y cambio de sello	1.823.200
6,2	Reparación con servicio de tornería	2.796.500
6,3	Reparación con cambio de componentes principales	3.231.100
7	**Comando de descarga**	
7,1	Reparación con pulido y cambio de sello	2.455.000
7,2	Reparación con servicio de tornería	2.597.100
7,3	Reparación con cambio de componentes principales	3.829.300
8	**Filtros**	
8,1	Conjunto de filtros hidráulicos	2.088.000
9	**Aceite**	
9,1	Aceite hidráulico (200 litros x 18.430)	3.668.000
	Total IVA Incluido	50.000.000

Firma del Responsable de la U.O.C.