Poder Judicial
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Ñeembucú

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cantidad	SERVICIO TÉCNICO J.C. de NERI JAVIER CABALLERO P.					CONSTRUCTORA L Y L de LEODÁN ENCISO VERÓN					LUNAR ILUMINACIÓN de FABIO VAN DER SLUIJS DE ALCÁNTARA				
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)
1	Cambio de artefacto de AP tipo cerrado	1	850.000	850.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	1.100.000	1.100.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	150.000	150.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
2	Cambio de lámpara de AP tipo cerrado	1	250.000	250.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	150.000	150.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	90.000	90.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
3	Cambio de fotocélula de AP tipo cerrado	1	230.000	230.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	85.000	85.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	50.000	50.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
4	Cambio de acometida de AP tipo cerrado	1	120.000	120.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	135.000	135.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	30.000	30.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
5	Cambio de reactancia de AP interno	1	387.000	387.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	280.000	280.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	100.000	100.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
6	Cambio de porta lámpara de AP tipo cerrado	1	120.000	120.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	100.000	100.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	50.000	50.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
7	Cambio de zócalo de AP	1	85.000	85.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	390.000	390.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	50.000	50.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
8	Limpieza de tulipa de AP cerrado	1	65.000	65.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	75.000	75.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	40.000	40.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
9	Cambio de ignitor	1	120.000	120.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	130.000	130.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	40.000	40.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
10	Cambio de capacitor	1	85.000	85.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	130.000	130.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	40.000	40.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
11	Colocación de porta fusible para AP tipo cerrado	1	55.000	55.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	90.000	90.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	50.000	50.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
12	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	1	1.200.000	1.200.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	2.500.000	2.500.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	35.000	35.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
13	Provisión e instalación de equipo completo de Fluorescente de 40 Watts.	1	180.000	180.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	90.000	90.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	80.000	80.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
14	Provisión e instalación de equipo completo de Fluorescente de 20 Watts.	1	180.000	180.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	80.000	80.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	70.000	70.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
15	Provisión e instalación de toma corriente	1	55.000	55.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	60.000	60.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	50.000	50.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
16	Provisión de artefacto de embutir de 1x250w MN (Mercurio halogenado)	1	400.000	400.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	800.000	800.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	250.000	250.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
17	Cambio de resctor para artefacto de embutir	1	180.000	180.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	300.000	300.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	100.000	100.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
18	Cambio de ignitor múltiple para AE	1	85.000	85.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	150.000	150.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	50.000	50.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
19	Cambio de capacitor para AE	1	60.000	60.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	150.000	150.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	50.000	50.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN ÑEEMBUCÚ
ADMINISTRACIÓN

Lic. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

20	Cambio de lámpara de Mercurio halogenado de 250w de AE	1	180.000	180.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	180.000	180.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	120.000	120.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
21	Cambio de porta lámpara de porcelana de AE	1	65.000	65.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	100.000	100.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	50.000	50.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
22	Cambio de lámpara de porcelana receptáculo	1	150.000	150.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	30.000	30.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	50.000	50.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
23	Cambio de porta lámpara de porcelana colgante	1	180.000	180.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	30.000	30.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	50.000	50.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
24	Provisión y cambio de foco de bajo consumo 24w	1	85.000	85.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	50.000	50.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	45.000	45.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
25	Reparación de reflector de 400w	1	450.000	450.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	150.000	150.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	100.000	100.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
26	Cambio de contactores trifásicos BG1210A	1	350.000	350.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	500.000	500.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	210.000	210.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
27	Montaje de tulipa con aplique cerrado de adosar	1	380.000	380.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	250.000	250.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	80.000	80.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
28	Cambio de ignitor de tulipa	1	85.000	85.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	130.000	130.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	50.000	50.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
29	Cambio de capacitor de tulipa	1	60.000	60.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	130.000	130.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	50.000	50.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
30	Cambio de foco de tulipa	1	150.000	150.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	150.000	150.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	60.000	60.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
31	Cambio de porta lámpara de tulipa	1	60.000	60.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	100.000	100.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	45.000	45.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
32	Aplique cerrado de adosar lámpara SAP de 20w en pilares de pergolado	1	120.000	120.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	650.000	650.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	200.000	200.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
33	Mantenimiento de reflector asimétrico lámpara SAP de 400w	1	120.000	120.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	190.000	190.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	100.000	100.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
34	Mantenimiento de reflector asimétrico lámpara SAP de 150w en iluminación de fachada	1	100.000	100.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	190.000	190.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	100.000	100.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
35	Cambio de reflector asimétrico lámpara MH de 150w en iluminación Monumento	1	100.000	100.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	150.000	150.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	100.000	100.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
36	Mantenimiento de proyector blanco de 150w MH para iluminación de sospechosos en sala de identificación	1	100.000	100.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	450.000	450.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	100.000	100.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
37	Cambiko de artefacto de embutir orientable 70w MH en sala de juicios orales	1	180.000	180.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	200.000	200.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	80.000	80.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
38	Reparación de instalación de secamanos de 1800w de potencia con aire tibio pagado ast. para sensores	1	450.000	450.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	300.000	300.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	300.000	300.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
39	Rebobinado de motores 25 HP	1	2.800.000	2.800.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	5.000.000	5.000.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	6.000.000	6.000.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
40	Rebobinado de motores 1 HP	1	450.000	450.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	1.500.000	1.500.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	2.100.000	2.100.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
41	Cambio de temporizador trifásico	1	350.000	350.000	SERVICIO TÉCNICO J.C.	Nacional	NO	390.000	390.000	Constructora L Y L	Nacional	NO	500.000	500.000	LUNAR ILUMINACIÓN	Nacional	NO
	TOTALES			**11.672.000**					**17.615.000**					**11.865.000**			

Lic. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN
MEMBRUCO
JUDICIAL