CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANEXO B-02-08

LLAMADO CD N° 04/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID: 424631

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	REFRITEC	TES INGENIERIA	ITE S.A.	NERI CABALLERO
		Unidad	EVENTO	1	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	100.000	356.000	234.375	234.375
1.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	273.000	179.875	179.875
1.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	80.000	83.000	54.500	54.500
2	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	450.000	706.000	706.125	706.125
2.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	400.000	612.000	612.100	612.100
2.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	94.000	94.025	94.025
3	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	100.000	289.000	289.376	289.375
3.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	80.000	228.000	228.125	228.125
3.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	61.000	61.250	61.250
4	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	60.000	185.000	184.350	184.350
4.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	140.000	139.600	139.600
4.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	45.000	44.750	44.750
5	CAMBIO DE TERMOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	60.000	106.000	105.250	105.250
5.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	70.000	69.600	69.600
5.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	36.000	35.650	35.650
6	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	133.000	132.875	132.875
6.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	100.000	100.000	100.000
6.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	33.000	32.875	32.875
7	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	116.000	115.650	115650
7.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	87.000	87.225	87.225
7.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	29.000	28.425	28.425
8	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	105.000	103.900	103900
8.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	62.000	61.500	61.500
8.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	43.000	42.400	42.400
9	CAMBIO DE RELAY VOLTIMETRO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	105.000	104.000	104000
9.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	76.000	75.500	75.500
9.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	29.000	28.500	28.500
10	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	150.000	149.375	149375
10.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	111.000	110.975	110.975
10.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	39.000	38.400	38.400
11	CAMBIO DE PERILLA DEL TERMOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	10.000	107.000	106.625	106624
11.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	77.000	76.637	76.637
11.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	30.000	29.987	29.987
12	CAMBIO DE LLAVES DE SELECTORAS DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	154.000	153.750	153750
12.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	110.000	109.625	109.625
12.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	44.000	44.125	44.125
13	CAMBIO DE CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	85.000	85.000	85000
13.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	55.000	55.000	55.000
13.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	30.000	30.000	30.000
14	CAMBIO DE FRENTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	65.000	188.000	187.500	187500
14.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	130.000	130.000	130.000
14.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	58.000	57.500	57.500
15	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	80.000	273.000	179.375	179375
15.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	60.000	190.000	125.000	125.000
15.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	83.000	54.375	54.375
16	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTR	Unidad	EVENTO	1	20.000	180.000	124.875	124875
16.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	125.000	92.500	92.500
16.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	55.000	32.375	32.375
17	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER	Unidad	EVENTO	1	25.000	125.000	100.500	100500
17.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	92.000	72.500	72.500
17.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	33.000	28.000	28.000
18	CAMBIO CAPILAR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	101.000	130.262	130262
18.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	73.000	96.887	96.887
18.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	28.000	33.375	33.375
19	CAMBIO DE FILTRO DE COBRE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	131.000	131.501	131500
19.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	97.000	102.500	102.500
19.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	34.000	29.000	29.000
20	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	168.000	168.125	168125
20.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	128.000	128.250	128.250
20.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	40.000	39.875	39.875
21	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	60.000	238.000	156.251	156250
21.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	25.000	156.000	102.500	102.500
21.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.000	82.000	53.750	53.750
22	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	60.000	247.000	162.375	162375
22.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	25.000	177.000	116.500	116.500
22.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.000	70.000	45.875	45.875
23	VACIO DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	121.000	120.000	120000
23.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	88.000	87.500	87.500
23.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	33.000	32.500	32.500
24	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	120.000	369.000	243.125	243125
24.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	285.000	187.500	187.500
24.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	80.000	84.000	55.625	55.625
25	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	500.000	810.000	809.000	809000
25.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	450.000	690.000	690.000	690.000
25.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	120.000	119.000	119.000
26	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	100.000	304.000	303.125	303125
26.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	80.000	250.000	250.000	250.000
26.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	54.000	53.125	53.125
27	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	60.000	230.000	229.748	229750
27.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	180.000	180.000	180.000
27.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	50.000	49.748	49.750
28	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	60.000	106.000	105.250	105250
28.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	70.000	69.600	69.600
28.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	36.000	35.650	35.650
29	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	133.000	132.875	132875
29.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	100.000	100.000	100.000
29.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	33.000	32.875	32.875
30	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	129.000	128.900	128900
30.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	99.000	99.000	99.000
30.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	29.900	29.900
31	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	117.000	116.400	116400
31.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	82.000	81.500	81.500
31.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	35.000	34.900	34.900
32	CAMBIO DE RELAY VOLTIMETRO DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	99.000	99.000	99000
32.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	60.000	60.000	60.000
32.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	39.000	39.000	39.000
33	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	151.000	151.000	151000
33.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	112.000	112.112	112.112
33.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	39.000	38.888	38.888
34	CAMBIO DE PERILLA DEL TERMOSTATO DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	10.000	107.000	106.625	106626
34.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	74.000	74.138	74.138
34.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	33.000	32.488	32.488
35	CAMBIO DE LLAVES DE SELECTORAS DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	154.000	153.750	153750
35.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	107.000	107.125	107.125
35.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	47.000	46.625	46.625
36	CAMBIO DE CONTACTOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	90.000	90.000	90000
36.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	60.000	60.000	60.000
36.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	30.000	30.000	30.000
37	CAMBIO DE FRENTE DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	65.000	180.000	179.875	179875
37.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	130.000	130.000	130.000

LLAMADO CD N° 04/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID: 424631

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	REFRITEC	TES INGENIERIA	ITE S.A.	NERI CABALLERO
37.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	50.000	49.875	49.875
38	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	120.000	273.000	179.375	179375
38.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	190.000	125.000	125.000
38.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	83.000	54.375	54.375
39	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	189.000	124.875	124875
39.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	140.000	92.500	92.500
39.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	49.000	32.375	32.375
40	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	95.000	94.250	94250
40.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	68.000	67.500	67.500
40.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	27.000	26.750	26.750
41	CAMBIO CAPILAR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	131.000	130.262	130262
41.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	97.000	96.887	96.887
41.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	34.000	33.375	33.375
42	CAMBIO DE FILTRO DE COBRE DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	132.000	131.501	131500
42.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	103.000	102.500	102.500
42.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	29.000	29.000	29.000
43	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	172.000	171.188	171188
43.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	131.000	130.750	130.750
43.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	41.000	40.438	40.438
44	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	60.000	207.000	136.750	136750
44.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	25.000	140.000	92.500	92.500
44.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.000	67.000	44.250	44.250
45	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	60.000	262.000	172.376	172375
45.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	25.000	192.000	126.500	126.500
45.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.000	70.000	45.875	45.875
46	VACIO DEL SISTEMA DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	184.000	183.625	183625
46.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	141.000	141.250	141.250
46.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	43.000	42.375	42.375
47	MANTENIMIENTO DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	140.000	466.000	307.125	307125
47.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	357.000	235.000	235.000
47.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	100.000	109.000	72.125	72.125
48	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	600.000	1.125.000	1.123.125	1123125
48.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	550.000	950.000	950.000	950.000
48.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	175.000	173.125	173.125
49	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	120.000	377.000	376.875	376875
49.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	305.000	305.000	305.000
49.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	72.000	71.875	71.875
50	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	80.000	223.000	222.251	222250
50.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	60.000	176.000	176.000	176.000
50.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	47.000	46.250	46.250
51	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	60.000	106.000	105.250	105250
51.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	45.000	70.000	69.600	69.600
51.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	36.000	35.650	35.650
52	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	141.000	140.375	140375
52.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	103.000	102.500	102.500
52.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	38.000	37.875	37.875
53	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	142.000	141.400	141400
53.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	107.000	106.500	106.500
53.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	35.000	34.900	34.900
54	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	129.000	128.900	128900
54.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	89.000	89.000	89.000
54.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	40.000	39.900	39.900
55	CAMBIO DE RELAY VOLTIMETRO DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	99.000	99.000	99000
55.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	60.000	60.000	60.000
55.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	39.000	39.000	39.000
56	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	151.000	151.000	151000
56.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	112.000	112.112	112.112
56.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	39.000	38.888	38.888
57	CAMBIO DE PERILLA DEL TERMOSTATO DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	10.000	107.000	106.625	106626
57.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	74.000	74.138	74.138
57.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	33.000	32.488	32.488
58	CAMBIO DE LLAVES DE SELECTORAS DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	154.000	153.750	153750
58.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	107.000	107.125	107.125
58.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	47.000	46.625	46.625
59	CAMBIO DE CONTACTOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	107.000	106.750	106750
59.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	75.000	75.000	75.000
59.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	32.000	31.750	31.750
60	CAMBIO DE FRENTE DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	65.000	180.000	179.875	179875
60.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	130.000	130.000	130.000
60.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	50.000	49.875	49.875
61	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	180.000	273.000	179.375	179375
61.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	150.000	190.000	125.000	125.000
61.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.000	83.000	54.375	54.375
62	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	189.000	124.875	124875
62.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	140.000	92.500	92.500
62.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	49.000	32.375	32.375
63	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	103.000	102.500	102500
63.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	68.000	67.500	67.500
63.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	35.000	35.000	35.000
64	CAMBIO CAPILAR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	131.000	130.262	130262
64.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	97.000	96.887	96.887
64.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	34.000	33.375	33.375
65	CAMBIO DE FILTRO DE COBRE DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	132.000	131.501	131500
65.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	103.000	102.500	102.500
65.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	29.000	29.000	29.000
66	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	172.000	171.188	171188
66.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	131.000	130.750	130.750
66.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	41.000	40.438	40.438
67	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	95.000	228.000	150.000	150000
67.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	30.000	148.000	97.500	97.500
67.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	65.000	80.000	52.500	52.500
68	INSTALACION DE EQUIPOS DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	95.000	261.000	172.375	172375
68.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	30.000	197.000	130.000	130.000
68.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	65.000	64.000	42.375	42.375
69	VACIO DEL SISTEMA DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	110.000	110.000	110000
69.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	77.000	77.500	77.500
69.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	33.000	32.500	32.500
70	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	120.000	669.000	440.938	440938
70.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	512.000	337.500	337.500
70.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	100.000	157.000	103.438	103.438
71	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	450.000	826.000	825.626	825625
71.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	400.000	725.000	725.000	725.000
71.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	101.000	100.625	100.625
72	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	100.000	303.000	302.125	302125
72.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	80.000	233.000	232.500	232.500
72.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	70.000	69.625	69.625
73	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	60.000	198.000	197.500	197500
73.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	150.000	150.000	150.000
73.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	48.000	47.500	47.500
74	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	124.000	124.000	124000
74.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	90.000	90.000	90.000
74.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	34.000	34.000	34.000
75	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	129.000	129.000	129000

LLAMADO CD N° 04/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID: 424631

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	REFRITEC	TES INGENIERIA	ITE S.A.	NERI CABALLERO
75.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	90.000	90.000	90.000
75.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	39.000	39.000	39.000
76	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	96.000	95.937	95937
76.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	70.000	70.000	70.000
76.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	26.000	25.937	25.937
77	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	100.000	98.938	98938
77.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	61.000	60.725	60.725
77.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	39.000	38.213	38.213
78	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	110.000	109.662	109662
78.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	76.000	76.000	76.000
78.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	34.000	33.662	33.662
79	CAMBIO DE CONTACTOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	116.000	114.812	114812
79.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	83.000	82.500	82.500
79.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	33.000	32.312	32.312
80	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	85.000	272.000	179.625	179625
80.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	65.000	212.000	140.000	140.000
80.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	60.000	39.625	39.625
81	Carga completa de gas refrigerante DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	85.000	310.000	204.625	204625
81.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	65.000	250.000	165.000	165.000
81.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	60.000	39.625	39.625
82	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	92.000	91.562	91562
82.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	64.000	63.750	63.750
82.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	28.000	27.812	27.812
83	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	120.000	179.000	179.125	179125
83.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	85.000	135.000	135.000	135.000
83.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.000	44.000	44.125	44.125
84	REPARACION DE CONTROL REMOTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	115.000	115.001	115000
84.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	80.000	80.000	80.000
84.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	35.000	35.000	35.000
85	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	227.000	149.375	149375
85.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	171.000	112.500	112.500
85.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	56.000	36.875	36.875
86	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	250.000	227.000	149.000	149000
86.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	156.000	102.500	102.500
86.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	200.000	71.000	46.500	46.500
87	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	200.000	237.000	156.251	156250
87.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	169.000	111.500	111.500
87.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	150.000	68.000	44.750	44.750
88	PRUEBA DE ESTABILIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	98.000	97.500	97500
88.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	65.000	65.000	65.000
88.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	33.000	32.500	32.500
89	VACIO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	98.000	97.500	97500
89.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	65.000	65.000	65.000
89.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	33.000	32.500	32.500
90	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	189.000	124.875	124875
90.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	140.000	92.500	92.500
90.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	49.000	32.375	32.375
91	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	150.000	688.000	453.438	453438
91.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	531.000	350.000	350.000
91.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	130.000	157.000	103.438	103.438
92	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	500.000	1.074.000	1.073.126	1073126
92.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	450.000	950.000	950.000	950.000
92.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	124.000	123.125	123.125
93	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	130.000	411.000	410.625	410625
93.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	110.000	320.000	320.000	320.000
93.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	91.000	90.625	90.625
94	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	60.000	254.000	254.000	254000
94.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	195.000	195.000	195.000
94.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	59.000	59.000	59.000
95	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	160.000	160.000	160000
95.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	120.000	120.000	120.000
95.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	40.000	40.000	40.000
96	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	50.000	129.000	129.000	129000
96.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	90.000	90.000	90.000
96.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	39.000	39.000	39.000
97	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	97.000	97.438	97438
97.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	71.000	71.250	71.250
97.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	26.000	26.188	26.188
98	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	104.000	104.250	104250
98.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	74.000	74.475	74.475
98.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	29.775	29.775
99	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	119.000	119.063	119062
99.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	79.000	79.250	79.250
99.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	40.000	39.812	39.812
100	CAMBIO DE CONTACTOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	131.000	130.976	130975
100.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	98.000	98.000	98.000
100.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	33.000	32.975	32.975
101	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	130.000	243.000	160.125	160125
101.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	110.000	188.000	123.750	123.750
101.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	55.000	36.375	36.375
102	Carga completa de gas refrigerante DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	130.000	310.000	204.625	204625
102.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	110.000	250.000	165.000	165.000
102.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	60.000	39.625	39.625
103	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	40.000	142.000	141.500	141500
103.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	25.000	100.000	100.000	100.000
103.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	42.000	41.500	41.500
104	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	145.000	156.000	155.625	155625
104.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	110.000	115.000	115.000	115.000
104.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.000	41.000	40.625	40.625
105	REPARACION DE CONTROL REMOTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	143.000	143.500	143500
105.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	107.000	107.500	107.500
105.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	36.000	36.000	36.000
106	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	265.000	174.375	174375
106.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	209.000	137.500	137.500
106.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	56.000	36.875	36.875
107	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	280.000	245.000	161.500	161500
107.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	80.000	174.000	115.000	115.000
107.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	200.000	71.000	46.500	46.500
108	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	250.000	237.000	156.251	156250
108.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	169.000	111.500	111.500
108.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	200.000	68.000	44.750	44.750
109	PRUEBA DE ESTABILIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	105.000	105.000	105000
109.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	75.000	75.000	75.000
109.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	30.000	30.000
110	VACIO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	107.000	132.375	107500
110.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	77.000	100.000	77.500
110.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	32.375	30.000
111	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	25.000	201.000	132.375	132375
111.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	152.000	100.000	100.000
111.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	49.000	32.375	32.375
112	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	280.000	777.000	511.875	511875
112.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	607.000	400.000	400.000
112.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	230.000	170.000	111.875	111.875

LLAMADO CD N° 04/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID: 424631

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	REFRITEC	TES INGENIERIA	ITE S.A.	NERI CABALLERO
113	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.241.000	1.240.001	1240000
113.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
113.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	150.000	141.000	140.000	140.000
114	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	250.000	248.000	247.500	247500
114.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	180.000	188.000	187.500	187.500
114.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	60.000	60.000	60.000
115	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	130.000	154.000	154.000	154000
115.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	80.000	115.000	115.000	115.000
115.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	39.000	39.000	39.000
116	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	40.000	137.000	136.500	136500
116.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	25.000	103.000	102.500	102.500
116.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	34.000	34.000	34.000
117	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	135.000	135.000	135000
117.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	92.000	92.500	92.500
117.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	43.000	42.500	42.500
118	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	100.000	100.000	100000
118.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	70.000	70.000	70.000
118.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	30.000	30.000	30.000
119	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	30.000	117.000	116.750	116750
119.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	86.000	85.725	85.725
119.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	31.000	31.025	31.025
120	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	125.000	125.000	125000
120.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	85.000	85.000	85.000
120.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	40.000	40.000	40.000
121	CAMBIO DE CONTACTOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	95.000	180.000	179.625	179625
121.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	70.000	140.000	140.000	140.000
121.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	25.000	40.000	39.625	39.625
122	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	250.000	272.000	179.625	179625
122.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	180.000	212.000	140.000	140.000
122.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	60.000	39.625	39.625
123	Carga completa de gas refrigerante DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	250.000	266.000	175.000	175000
123.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	180.000	211.000	138.750	138.750
123.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	55.000	36.250	36.250
124	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	45.000	192.000	191.625	191625
124.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	148.000	147.500	147.500
124.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	44.000	44.125	44.125
125	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	190.000	135.000	135.000	135000
125.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	120.000	100.000	100.000	100.000
125.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	35.000	35.000	35.000
126	REPARACION DE CONTROL REMOTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	167.000	166.875	166875
126.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	125.000	125.000	125.000
126.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	42.000	41.875	41.875
127	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	30.000	226.000	149.000	149000
127.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	174.000	115.000	115.000
127.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	52.000	34.000	34.000
128	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	380.000	302.000	198.750	198750
128.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	228.000	150.000	150.000
128.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	280.000	74.000	48.750	48.750
129	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	330.000	250.000	165.000	165000
129.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	178.000	117.500	117.500
129.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	230.000	72.000	47.500	47.500
130	PRUEBA DE ESTABILIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	105.000	105.000	105000
130.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	75.000	75.000	75.000
130.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	30.000	30.000
131	VACIO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	132.000	131.501	131500
131.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	103.000	102.500	102.500
131.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	29.000	29.000	29.000
132	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	45.000	235.000	154.875	154875
132.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	178.000	117.500	117.500
132.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.000	57.000	37.375	37.375
133	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	320.000	1.047.000	690.000	690000
133.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	835.000	550.000	550.000
133.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	270.000	212.000	140.000	140.000
134	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.459.000	1.456.875	1456875
134.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	950.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
134.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	150.000	234.000	231.875	231.875
135	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	250.000	230.000	229.125	229125
135.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	180.000	173.000	172.500	172.500
135.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	57.000	56.625	56.625
136	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	130.000	241.000	240.250	240250
136.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	80.000	190.000	190.000	190.000
136.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	51.000	50.250	50.250
137	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	40.000	127.000	127.500	127500
137.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	25.000	92.000	92.500	92.500
137.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	35.000	35.000	35.000
138	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	172.000	171.875	171875
138.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	125.000	125.000	125.000
138.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	47.000	46.875	46.875
139	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	160.000	159.375	159375
139.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	125.000	125.000	125.000
139.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	35.000	34.375	34.375
140	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	30.000	154.000	153.625	153625
140.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	118.000	118.225	118.225
140.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	36.000	35.400	35.400
141	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	120.000	120.000	120000
141.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	80.000	80.000	80.000
141.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	40.000	40.000	40.000
142	CAMBIO DE CONTACTOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	95.000	145.000	145.001	145000
142.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	70.000	110.000	110.000	110.000
142.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	25.000	35.000	35.000	35.000
143	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	270.000	292.000	191.875	191875
143.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	200.000	228.000	150.000	150.000
143.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	64.000	41.875	41.875
144	Carga completa de gas refrigerante DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	270.000	330.000	216.875	216875
144.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	200.000	266.000	175.000	175.000
144.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	64.000	41.875	41.875
145	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	45.000	126.000	125.938	125938
145.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	94.000	93.750	93.750
145.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	32.000	32.188	32.188
146	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	190.000	205.000	204.375	204375
146.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	120.000	163.000	162.500	162.500
146.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	42.000	41.875	41.875
147	REPARACION DE CONTROL REMOTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	115.000	115.001	115000
147.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	80.000	80.000	80.000
147.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	35.000	35.000	35.000
148	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	30.000	319.000	210.250	210250
148.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	250.000	165.000	165.000
148.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	69.000	45.250	45.250
149	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	400.000	281.000	185.000	210.250
149.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	209.000	137.500	137.500
149.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	300.000	72.000	47.500	47.500
150	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	350.000	276.000	181.500	185.000

LLAMADO CD N° 04/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID: 424631

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	REFRITEC	TES INGENIERIA	ITE S.A.	NERI CABALLERO
150.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	205.000	135.000	135.000
150.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	250.000	71.000	46.500	46.500
151	PRUEBA DE ESTABILIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	105.000	105.000	181.500
151.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	75.000	75.000	75.000
151.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	30.000	30.000
152	VACIO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	130.000	130.000	130.000
152.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	100.000	100.000	100.000
152.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	30.000	30.000
153	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	45.000	300.000	197.750	130.000
153.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	231.000	152.500	152.500
153.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.000	69.000	45.250	45.250
154	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	320.000	861.000	567.500	197.750
154.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	683.000	450.000	450.000
154.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	270.000	178.000	117.500	117.500
155	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.500.000	1.497.688	567.500
155.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.268.000	1.267.500	1.267.500
155.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	150.000	232.000	230.188	230.188
156	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	250.000	248.000	247.500	1.497.688
156.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	180.000	188.000	187.500	187.500
156.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	60.000	60.000	60.000
157	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	130.000	187.000	186.500	247.500
157.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	80.000	140.000	140.000	140.000
157.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	47.000	46.500	46.500
158	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	40.000	137.000	136.500	186.500
158.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	25.000	103.000	102.500	102.500
158.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	34.000	34.000	34.000
159	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	135.000	135.000	136.500
159.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	92.000	92.500	92.500
159.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	43.000	42.500	42.500
160	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	103.000	102.500	135.000
160.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	80.000	80.000	80.000
160.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	23.000	22.500	22.500
161	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	30.000	109.000	108.913	102.500
161.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	82.000	81.725	81.725
161.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	27.000	27.188	27.188
162	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	125.000	125.000	108.913
162.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	85.000	85.000	85.000
162.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	40.000	40.000	40.000
163	CAMBIO DE CONTACTOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	95.000	192.000	192.125	125.000
163.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	70.000	152.000	152.500	152.500
163.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	25.000	40.000	39.625	39.625
164	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	300.000	272.000	179.625	192.125
164.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	200.000	212.000	140.000	140.000
164.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	100.000	60.000	39.625	39.625
165	Carga completa de gas refrigerante DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	300.000	266.000	175.000	179.625
165.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	200.000	209.000	137.500	137.500
165.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	100.000	57.000	37.500	37.500
166	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	45.000	199.000	199.125	175.000
166.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	155.000	155.000	155.000
166.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	44.000	44.125	44.125
167	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	190.000	168.000	167.501	199.125
167.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	120.000	125.000	125.000	125.000
167.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	43.000	42.500	42.500
168	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	15.000	226.000	149.000	167.500
168.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	174.000	115.000	115.000
168.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	52.000	34.000	34.000
169	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	400.000	406.000	267.500	149.000
169.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	247.000	162.500	162.500
169.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	300.000	159.000	105.000	105.000
170	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	350.000	398.000	262.500	267.500
170.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	303.000	200.000	200.000
170.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	250.000	95.000	62.500	62.500
171	PRUEBA DE ESTABILIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	115.000	115.000	262.500
171.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	85.000	85.000	85.000
171.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	30.000	30.000
172	VACIO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	151.000	150.000	115.000
172.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	118.000	117.500	117.500
172.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	33.000	32.500	32.500
173	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA CENTRAL	Unidad	EVENTO	1	20.000	235.000	154.875	150.000
173.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	178.000	117.500	117.500
173.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	57.000	37.375	37.375
174	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	356.000	234.375	154.875
174.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	273.000	179.875	179.875
174.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	150.000	83.000	54.500	54.500
175	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	500.000	707.000	706.125	234.375
175.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	450.000	612.000	612.100	612.100
175.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	95.000	94.025	94.025
176	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	130.000	339.000	338.375	706.125
176.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	268.000	268.125	268.125
176.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.000	71.000	70.250	70.250
177	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	70.000	118.000	116.975	338.375
177.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	85.000	84.600	84.600
177.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	33.000	32.375	32.375
178	CAMBIO DE TERMOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	60.000	106.000	105.250	116.975
178.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	70.000	69.600	69.600
178.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	36.000	35.650	35.650
179	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	50.000	158.000	157.375	105.250
179.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	120.000	120.000	120.000
179.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	38.000	37.375	37.375
180	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	25.000	129.000	129.125	157.375
180.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	98.000	98.225	98.225
180.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	31.000	30.900	30.900
181	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	118.000	117.375	129.125
181.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	73.000	72.500	72.500
181.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	45.000	44.875	44.875
182	CAMBIO DE RELAY VOLTIMETRO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	101.000	100.000	117.375
182.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	71.000	70.500	70.500
182.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	30.000	29.500	29.500
183	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	135.000	134.250	100.000
183.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	96.000	95.975	95.975
183.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	39.000	38.275	38.275
184	CAMBIO DE PERILLA DEL TERMOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	107.000	106.625	134.250
184.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	82.000	81.638	81.638
184.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	25.000	24.988	24.988
185	CAMBIO DE LLAVES DE SELECTORAS DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	50.000	155.000	153.750	106.626
185.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	105.000	104.625	104.625
185.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	50.000	49.125	49.125
186	CAMBIO DE CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	85.000	85.000	153.750
186.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	55.000	55.000	55.000
186.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	30.000	30.000	30.000
187	CAMBIO DE FRENTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	65.000	182.000	181.250	85.000
187.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	130.000	130.000	130.000
187.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	52.000	51.250	51.250

LLAMADO CD N° 04/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID: 424631

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	REFRITEC	TES INGENIERIA	ITE S.A.	NERI CABALLERO
188	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	150.000	186.000	122.500	181.250
188.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	114.000	75.000	75.000
188.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	72.000	47.500	47.500
189	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INT	Unidad	EVENTO	1	20.000	227.000	149.375	122.500
189.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	171.000	112.500	112.500
189.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	56.000	36.875	36.875
190	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	25.000	97.000	96.000	149.375
190.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	68.000	67.500	67.500
190.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	29.000	28.500	28.500
191	CAMBIO CAPILAR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	25.000	175.000	175.013	96.000
191.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	132.000	131.888	131.888
191.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	43.000	43.125	43.125
192	CAMBIO DE FILTRO DE COBRE- DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	25.000	133.000	132.500	175.013
192.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	103.000	102.500	102.500
192.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	30.000	30.000
193	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	45.000	162.000	162.125	132.500
193.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	123.000	123.250	123.250
193.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	39.000	38.875	38.875
194	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	90.000	198.000	130.625	162.125
194.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	30.000	133.000	87.500	87.500
194.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	60.000	65.000	43.125	43.125
195	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	100.000	226.000	148.901	130.625
195.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	160.000	105.500	105.500
195.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	60.000	66.000	43.400	43.400
196	VACIO DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	115.000	115.000	148.900
196.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	85.000	85.000	85.000
196.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	30.000	30.000
197	Carga completa de gas refrigerante de acondicionador de aire de ventana de 12000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	150.000	106.000	70.000	115.000
197.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	72.000	47.500	47.500
197.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	34.000	22.500	22.500
198	Reparacion de control remoto de acondicionador de aire de ventana de 12000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	78.000	77.501	70.000
198.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	50.000	50.000	50.000
198.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	28.000	27.500	27.500
199	Prueba de estanquidad de acondicionador de aire de ventana de 12000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	118.000	77.501	77.500
199.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	76.000	50.000	50.000
199.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	42.000	27.500	27.500
200	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento de acondicionadores de aire de ventana de 12000 BTU - Oficinas del Interior	Unidad	EVENTO	1	35.000	235.000	154.376	77.500
200.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	190.000	125.000	125.000
200.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	45.000	29.375	29.375
201	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	601.000	396.251	154.375
201.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	474.000	312.500	312.500
201.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	150.000	127.000	83.750	83.750
202	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	550.000	976.000	974.375	396.250
202.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	500.000	825.000	825.000	825.000
202.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	151.000	149.375	149.375
203	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	130.000	254.000	254.125	974.375
203.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	210.000	210.000	210.000
203.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.000	44.000	44.125	44.125
204	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	70.000	206.000	205.250	254.125
204.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	160.000	160.000	160.000
204.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	46.000	45.250	45.250
205	CAMBIO DE TERMOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	60.000	96.000	96.250	205.250
205.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	62.000	62.100	62.100
205.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	34.000	34.150	34.150
206	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	50.000	182.000	181.875	96.250
206.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	140.000	140.000	140.000
206.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	42.000	41.875	41.875
207	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	25.000	167.000	166.875	181.875
207.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	130.000	130.000	130.000
207.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	37.000	36.875	36.875
208	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	155.000	154.375	166.875
208.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	113.000	112.500	112.500
208.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	42.000	41.875	41.875
209	CAMBIO DE RELAY VOLTIMETRO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	100.000	100.000	154.375
209.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	60.000	60.000	60.000
209.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	40.000	40.000	40.000
210	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	136.000	135.875	100.000
210.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	97.000	97.112	97.112
210.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	39.000	38.762	38.762
211	CAMBIO DE PERILLA DEL TERMOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	107.000	106.625	135.874
211.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	82.000	81.638	81.638
211.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	25.000	24.988	24.988
212	CAMBIO DE LLAVES DE SELECTORAS DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	50.000	155.000	106.625	106.626
212.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	105.000	81.638	104.625
212.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	50.000	24.988	49.125
213	CAMBIO DE CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	90.000	90.000	153.750
213.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	60.000	60.000	60.000
213.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	30.000	30.000	30.000
214	CAMBIO DE FRENTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	65.000	182.000	181.250	90.000
214.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	130.000	130.000	130.000
214.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	52.000	51.250	51.250
215	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	180.000	273.000	179.375	181.250
215.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	130.000	190.000	125.000	125.000
215.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	83.000	54.375	54.375
216	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INT	Unidad	EVENTO	1	20.000	169.000	167.750	179.375
216.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	128.000	127.500	127.500
216.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	41.000	40.250	40.250
217	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	25.000	98.000	97.500	167.750
217.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	70.000	70.000	70.000
217.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	28.000	27.500	27.500
218	CAMBIO CAPILAR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	25.000	132.000	131.262	97.500
218.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	97.000	96.887	96.887
218.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	35.000	34.375	34.375
219	CAMBIO DE FILTRO DE COBRE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	25.000	133.000	132.500	131.262
219.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	103.000	102.500	102.500
219.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	30.000	30.000
220	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	45.000	156.000	155.876	132.500
220.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	118.000	118.250	118.250
220.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	38.000	37.625	37.625
221	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	90.000	207.000	136.750	155.875
221.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	30.000	140.000	92.500	92.500
221.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	60.000	67.000	44.250	44.250
222	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	100.000	233.000	154.001	136.750
222.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	169.000	111.500	111.500
222.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	60.000	64.000	42.500	42.500
223	VACIO DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	92.000	91.438	154.000
223.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	68.000	67.500	67.500
223.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	24.000	23.938	23.938
224	Carga completa de gas refrigerante de acondicionador de aire de ventana de 18000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	180.000	182.000	119.375	91.438
224.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	130.000	137.000	90.000	90.000
224.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	45.000	29.375	29.375
225	Reparacion de control remoto de acondicionador de aire de ventana de 18000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	88.000	87.500	87.500
225.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	60.000	60.000	60.000

LLAMADO CD N° 04/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID: 424631

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	REFRITEC	TES INGENIERIA	ITE S.A.	NERI CABALLERO
225.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	28.000	27.500	27.500
226	Prueba de estanquidad de acondicionador de aire de ventana de 18000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	90.000	58.937	58.937
226.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	57.000	37.500	37.500
226.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	33.000	21.437	21.437
227	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento de acondicionadores de aire de ventana de 18000 BTU - Oficinas del Interior	Unidad	EVENTO	1	35.000	262.000	172.751	172.750
227.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	212.000	140.000	140.000
227.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	50.000	32.750	32.750
228	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	230.000	466.000	307.125	307.125
228.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	357.000	235.000	235.000
228.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	180.000	109.000	72.125	72.125
229	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	650.000	1.125.000	1.123.125	1.123.125
229.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	600.000	950.000	950.000	950.000
229.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	175.000	173.125	173.125
230	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	180.000	377.000	376.875	376.875
230.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	150.000	305.000	305.000	305.000
230.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.000	72.000	71.875	71.875
231	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	70.000	223.000	222.251	222.250
231.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	176.000	176.000	176.000
231.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	47.000	46.250	46.250
232	CAMBIO DE TERMOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	60.000	106.000	105.250	105.250
232.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	70.000	69.600	69.600
232.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	36.000	35.650	35.650
233	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	50.000	141.000	140.375	140.375
233.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	103.000	102.500	102.500
233.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	38.000	37.875	37.875
234	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	25.000	142.000	141.400	141.400
234.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	107.000	106.500	106.500
234.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	35.000	34.900	34.900
235	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	129.000	128.900	128.900
235.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	89.000	89.000	89.000
235.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	40.000	39.900	39.900
236	CAMBIO DE RELAY VOLTIMETRO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	99.000	99.000	99.000
236.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	60.000	60.000	60.000
236.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	39.000	39.000	39.000
237	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	151.000	151.000	151.000
237.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	112.000	112.112	112.112
237.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	39.000	38.888	38.888
238	CAMBIO DE PERILLA DEL TERMOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	107.000	106.625	107.125
238.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	79.000	79.138	79.138
238.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	28.000	27.488	27.488
239	CAMBIO DE LLAVES DE SELECTORAS DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	50.000	154.000	153.750	153.750
239.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	107.000	107.125	107.125
239.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	47.000	46.625	46.625
240	CAMBIO DE CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	107.000	106.750	106.750
240.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	75.000	75.000	75.000
240.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	32.000	31.750	31.750
241	CAMBIO DE FRENTE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	65.000	180.000	179.875	179.875
241.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	130.000	130.000	130.000
241.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	50.000	49.875	49.875
242	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREONDE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	220.000	273.000	179.375	179.875
242.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	180.000	190.000	125.000	125.000
242.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	40.000	83.000	54.375	54.375
243	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL IN	Unidad	EVENTO	1	20.000	147.000	146.750	146.750
243.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	110.000	110.000	110.000
243.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	37.000	36.750	36.750
244	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	25.000	103.000	102.500	102.500
244.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	68.000	67.500	67.500
244.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	35.000	35.000	35.000
245	CAMBIO CAPILAR DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	25.000	131.000	130.262	130.262
245.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	97.000	96.887	96.887
245.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	34.000	33.375	33.375
246	CAMBIO DE FILTRO DE COBRE DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	25.000	132.000	131.501	131.500
246.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	103.000	102.500	102.500
246.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	29.000	29.000	29.000
247	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	45.000	172.000	171.188	171.188
247.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	131.000	130.750	130.750
247.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	41.000	40.438	40.438
248	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	105.000	228.000	150.000	150.000
248.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	30.000	148.000	97.500	97.500
248.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	75.000	80.000	52.500	52.500
249	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	120.000	261.000	172.375	172.375
249.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	197.000	130.000	130.000
249.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	80.000	64.000	42.375	42.375
250	VACIO DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	101.000	100.937	100.938
250.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	74.000	73.750	73.750
250.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	27.000	27.188	27.188
251	Carga completa de gas refrigerante de acondicionador de aire de ventana de 24000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	220.000	256.000	168.750	168.750
251.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	180.000	166.000	109.375	109.375
251.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	40.000	90.000	59.375	59.375
252	Reparacion de control remoto de acondicionador de aire de ventana de 24000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	113.000	112.500	112.500
252.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	73.000	72.500	72.500
252.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	40.000	40.000	40.000
253	Prueba de estanquidad de acondicionador de aire de ventana de 24000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	146.000	96.250	96.250
253.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	102.000	67.500	67.500
253.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	44.000	28.750	28.750
254	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento de acondicionadores de aire de ventana de 24000 BTU - Oficinas del Interior	Unidad	EVENTO	1	35.000	371.000	245.000	245.000
254.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	267.000	176.250	176.250
254.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	104.000	68.750	68.750
255	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	170.000	669.000	440.938	440.938
255.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	512.000	337.500	337.500
255.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	120.000	157.000	103.438	103.438
256	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	500.000	826.000	825.626	825.625
256.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	450.000	725.000	725.000	725.000
256.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	101.000	100.625	100.625
257	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	100.000	303.000	302.125	302.125
257.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	80.000	233.000	232.500	232.500
257.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	70.000	69.625	69.625
258	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	60.000	198.000	197.500	197.500
258.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	150.000	150.000	150.000
258.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	48.000	47.500	47.500
259	CAMBIO DE TERMOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	50.000	124.000	124.000	124.000
259.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	90.000	90.000	90.000
259.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	34.000	34.000	34.000
260	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	50.000	129.000	129.000	129.000
260.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	90.000	90.000	90.000
260.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	39.000	39.000	39.000
261	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU ? Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	15.000	96.000	95.937	95.937
261.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	70.000	70.000	70.000
261.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	26.000	25.937	25.937
262	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	25.000	100.000	98.938	98.938
262.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	61.000	60.725	60.725
262.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	39.000	38.213	38.213
263	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU ? Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	15.000	110.000	109.662	109.662

LLAMADO CD N° 04/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID: 424631

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	REFRITEC	TES INGENIERIA	ITE S.A.	NERI CABALLERO
263.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	76.000	76.000	76.000
263.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	34.000	33.662	33.662
264	CAMBIO DE CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	15.000	116.000	114.812	114.812
264.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	83.000	82.500	82.500
264.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	33.000	32.312	32.312
265	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	170.000	272.000	179.625	179.625
265.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	130.000	212.000	140.000	140.000
265.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	40.000	60.000	39.625	39.625
266	Carga completa de gas refrigerante DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	170.000	310.000	204.625	204.625
266.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	130.000	250.000	165.000	165.000
266.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	40.000	60.000	39.625	39.625
267	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	25.000	92.000	91.562	91.562
267.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	64.000	63.750	63.750
267.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	28.000	27.812	27.812
268	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	120.000	179.000	179.125	179.125
268.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	85.000	135.000	135.000	135.000
268.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.000	44.000	44.125	44.125
269	REPARACION DE CONTROL REMOTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	101.000	100.313	100.313
269.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	74.000	73.750	73.750
269.1	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	27.000	26.563	26.563
270	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	227.000	149.375	149.375
270.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	171.000	112.500	112.500
270.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	56.000	36.875	36.875
271	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	250.000	227.000	149.000	149.000
271.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	156.000	102.500	102.500
271.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	200.000	71.000	46.500	46.500
272	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU ? Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	200.000	237.000	156.251	156.250
272.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	169.000	111.500	111.500
272.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	150.000	68.000	44.750	44.750
273	PRUEBA DE ESTABILIDAD DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	148.000	97.500	97.500
273.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	102.000	67.500	67.500
273.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	46.000	30.000	30.000
274	VACIO DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	98.000	97.500	97.500
274.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	68.000	67.500	67.500
274.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	30.000	30.000
275	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	25.000	189.000	124.875	124.875
275.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	140.000	92.500	92.500
275.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	49.000	32.375	32.375
276	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU ? Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	150.000	758.000	499.376	499.375
276.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	588.000	387.500	387.500
276.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	130.000	170.000	111.875	111.875
277	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	500.000	951.000	950.625	950.625
277.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	450.000	850.000	850.000	850.000
277.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	101.000	100.625	100.625
278	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	130.000	217.000	216.625	216.625
278.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	110.000	160.000	160.000	160.000
278.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	57.000	56.625	56.625
279	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	60.000	295.000	294.625	294.625
279.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	40.000	227.000	227.500	227.500
279.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	68.000	67.125	67.125
280	CAMBIO DE TERMOSTATO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU ? Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	50.000	130.000	130.001	130.000
280.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	95.000	95.000	95.000
280.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	35.000	35.000	35.000
281	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	50.000	155.000	155.000	155.000
281.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	110.000	110.000	110.000
281.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	45.000	45.000	45.000
282	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU ? Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	15.000	102.000	102.500	102.500
282.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	77.000	77.500	77.500
282.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	25.000	25.000	25.000
283	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU ? Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	25.000	117.000	116.750	116.750
283.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	15.000	88.000	88.225	88.225
283.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	29.000	28.525	28.525
284	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU ? Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	15.000	125.000	125.000	125.000
284.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	85.000	85.000	85.000
284.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	40.000	40.000	40.000
285	CAMBIO DE CONTACTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	15.000	128.000	127.313	127.312
285.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	95.000	95.000	95.000
285.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	33.000	32.312	32.312
286	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	130.000	292.000	191.875	191.875
286.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	110.000	228.000	150.000	150.000
286.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	64.000	41.875	41.875
287	Carga completa de gas refrigerante DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	130.000	313.000	206.250	206.250
287.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	110.000	250.000	165.000	165.000
287.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	63.000	41.250	41.250
288	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	40.000	124.000	124.000	124.000
288.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	25.000	90.000	90.000	90.000
288.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	34.000	34.000	34.000
289	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	145.000	179.000	179.125	179.125
289.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	110.000	135.000	135.000	135.000
289.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.000	44.000	44.125	44.125
290	REPARACION DE CONTROL REMOTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	115.000	115.000	115.000
290.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	85.000	85.000	85.000
290.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	30.000	30.000
291	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	250.000	165.188	165.188
291.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	197.000	130.000	130.000
291.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	53.000	35.188	35.188
292	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	280.000	247.000	162.500	162.500
292.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	80.000	167.000	110.000	110.000
292.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	200.000	80.000	52.500	52.500
293	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU ? Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	250.000	226.000	148.901	148.900
293.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	160.000	105.500	105.500
293.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	200.000	66.000	43.400	43.400
294	PRUEBA DE ESTABILIDAD DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	160.000	105.000	105.000
294.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	114.000	75.000	75.000
294.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	46.000	30.000	30.000
295	VACIO DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	98.000	98.500	98.500
295.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	71.000	71.250	71.250
295.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	27.000	27.250	27.250
296	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU Oficina del Interior	Unidad	EVENTO	1	25.000	203.000	133.750	133.750
296.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	152.000	100.000	100.000
296.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	51.000	33.750	33.750
297	Cambio de relay voltimetro de acondicionador de aire Split de 18000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	15.000	96.000	95.000	95000
297.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	68.000	67.500	67.500
297.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	28.000	27.500	27.500
298	Cambio de perilla del termostato de acondicionador de aire Split de 18000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	10.000	90.000	90.000	90.000
298.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	60.000	60.000	60.000
298.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	30.000	30.000	30.000
299	Cambio de llaves de selectoras de acondicionador de aire Split de 18000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	10.000	90.000	90.000	90000
299.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	60.000	60.000	60.000
299.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	30.000	30.000	30.000
300	Cambio de frente de aire Split de 18000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	92.000	91.400	91400
300.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	69.000	69.000	69.000

LLAMADO CD N° 04/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID: 424631

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	REFRITEC	TES INGENIERIA	ITE S.A.	NERI CABALLERO
300.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	23.000	22.400	22.400
301	Cambio capilar de acondicionador de aire Split de 18000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	93.000	92.501	92.500
301.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	70.000	69.500	69.500
301.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	23.000	23.000	23.000
302	Cambio de filtro de cobre de acondicionador de aire Split de 18000 BTU - Oficina del interior	Unidad	EVENTO	1	20.000	126.000	125.000	125.000
302.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	98.000	97.500	97.500
302.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	28.000	27.500	27.500
303	MANTENIMIENTO DE DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	300.000	730.000	481.250	481.250
303.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	569.000	375.000	375.000
303.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	250.000	161.000	106.250	106.250
304	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.088.000	1.086.875	1.086.875
304.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	975.000	975.000	975.000
304.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	150.000	113.000	111.875	111.875
305	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	250.000	230.000	229.125	229.125
305.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	180.000	173.000	172.500	172.500
305.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	57.000	56.625	56.625
306	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	130.000	216.000	215.250	215.250
306.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	80.000	165.000	165.000	165.000
306.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	51.000	50.250	50.250
307	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	40.000	127.000	127.500	127.500
307.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	25.000	92.000	92.500	92.500
307.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	35.000	35.000	35.000
308	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	172.000	171.875	171.875
308.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	125.000	125.000	125.000
308.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	47.000	46.875	46.875
309	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	148.000	146.875	146.875
309.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	113.000	112.500	112.500
309.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	35.000	34.375	34.375
310	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	30.000	154.000	153.625	153.625
310.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	118.000	118.225	118.225
310.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	36.000	35.400	35.400
311	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	120.000	120.000	120.000
311.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	80.000	80.000	80.000
311.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO		5.000	40.000	40.000	40.000
312	CAMBIO DE CONTACTOR DE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	95.000	140.000	140.000	140.000
312.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	70.000	105.000	105.000	105.000
312.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	25.000	35.000	35.000	35.000
313	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	250.000	292.000	191.875	191.875
313.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	180.000	228.000	150.000	150.000
313.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	64.000	41.875	41.875
314	Carga completa de gas refrigerante DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	250.000	343.000	226.250	226.250
314.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	180.000	277.000	182.500	182.500
314.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	66.000	43.750	43.750
315	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	45.000	127.000	127.500	127.500
315.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	92.000	92.500	92.500
315.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	35.000	35.000	35.000
316	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	190.000	192.000	191.875	191.875
316.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	120.000	150.000	150.000	150.000
316.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	42.000	41.875	41.875
317	REPARACION DE CONTROL REMOTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	115.000	115.000	115.000
317.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	81.000	81.250	81.250
317.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	34.000	33.750	33.750
318	REPARACION DE PERDIDA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	30.000	319.000	210.250	210.250
318.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	250.000	165.000	165.000
318.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	69.000	45.250	45.250
319	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	380.000	264.000	174.250	174.250
319.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	197.000	130.000	130.000
319.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	280.000	67.000	44.250	44.250
320	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	330.000	264.000	174.000	174.000
320.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	193.000	127.500	127.500
320.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO		230.000	71.000	46.500	46.500
321	PRUEBA DE ESTABILIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	20.000	160.000	105.000	105.000
321.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	118.000	77.500	77.500
321.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	42.000	27.500	27.500
322	VACIO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	20.000	113.000	113.438	113.438
322.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	86.000	86.250	86.250
322.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	27.000	27.188	27.188
323	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	45.000	300.000	197.750	197.750
323.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	231.000	152.500	152.500
323.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.000	69.000	45.250	45.250
324	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	350.000	1.047.000	690.000	690.000
324.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	835.000	550.000	550.000
324.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	300.000	212.000	140.000	140.000
325	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.459.000	1.456.875	1.456.875
325.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
325.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	150.000	234.000	231.875	231.875
326	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	250.000	230.000	229.125	229.125
326.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	180.000	173.000	172.500	172.500
326.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	57.000	56.625	56.625
327	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	130.000	241.000	240.250	240.250
327.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	80.000	190.000	190.000	190.000
327.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	51.000	50.250	50.250
328	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	40.000	127.000	127.500	127.500
328.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	25.000	92.000	92.500	92.500
328.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	35.000	35.000	35.000
329	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	172.000	171.875	171.875
329.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	125.000	125.000	125.000
329.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	47.000	46.875	46.875
330	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	160.000	159.375	159.375
330.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	125.000	125.000	125.000
330.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	35.000	34.375	34.375
331	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	30.000	154.000	153.625	153.625
331.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	118.000	118.225	118.225
331.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	36.000	35.400	35.400
332	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	120.000	120.000	120.000
332.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	80.000	80.000	80.000
332.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	40.000	40.000	40.000
333	CAMBIO DE CONTACTOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	95.000	145.000	145.001	145000
333.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	70.000	110.000	110.000	110.000
333.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	25.000	35.000	35.000	35.000
334	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	300.000	292.000	191.875	191875
334.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	230.000	228.000	150.000	150.000
334.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	64.000	41.875	41.875
335	Carga completa de gas refrigerante DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	300.000	330.000	216.875	216875
335.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	230.000	266.000	175.000	175.000
335.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	64.000	41.875	41.875
336	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	45.000	162.000	161.875	161.875
336.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	122.000	122.500	122.500
336.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	40.000	39.375	39.375
337	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	190.000	205.000	204.375	204.375
337.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	120.000	163.000	162.500	162.500
337.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	42.000	41.875	41.875
338	REPARACION DE CONTROL REMOTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	118.000	116.875	116.875

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ANEXO B-02-08

LLAMADO CD N° 04/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID: 424631

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	REFRITEC	TES INGENIERIA	ITE S.A.	NERI CABALLERO
338.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	83.000	82.500	82.500
338.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	35.000	34.375	34.375
339	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	30.000	319.000	210.250	210.250
339.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	250.000	165.000	165.000
339.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.000	69.000	45.250	45.250
340	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	400.000	281.000	185.000	185.000
340.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	209.000	137.500	137.500
340.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	300.000	72.000	47.500	47.500
341	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	350.000	276.000	181.500	181.500
341.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	205.000	135.000	135.000
341.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	250.000	71.000	46.500	46.500
342	PRUEBA DE ESTABILIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	20.000	105.000	105.000	105.000
342.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	75.000	75.000	75.000
342.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	30.000	30.000
343	VACIO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	20.000	130.000	130.000	130.000
343.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	100.000	100.000	100.000
343.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	30.000	30.000	30.000
344	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	45.000	300.000	197.750	197750
344.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	231.000	152.500	152.500
344.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.000	69.000	45.250	45.250
345	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	320.000	1.047.000	690.000	690.000
345.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	50.000	835.000	550.000	550.000
345.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	270.000	212.000	140.000	140.000
346	CAMBIO DE MOTO COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.509.000	1.506.875	1.506.875
346.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
346.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	150.000	234.000	231.875	231.875
347	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	250.000	230.000	229.125	229.125
347.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	180.000	173.000	172.500	172.500
347.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	57.000	56.625	56.625
348	CAMBIO DEL HELICE DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	130.000	248.000	247.750	247.750
348.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	80.000	190.000	190.000	190.000
348.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	50.000	58.000	57.750	57.750
349	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	40.000	126.000	125.563	125.563
349.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	25.000	94.000	93.750	93.750
349.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.000	32.000	31.813	31.813
350	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	172.000	171.875	171.875
350.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	125.000	125.000	125.000
350.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	47.000	46.875	46.875
351	CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	155.000	154.376	154.375
351.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	125.000	125.000	125.000
351.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	30.000	29.375	29.375
352	CAMBIO DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	30.000	154.000	153.625	153.625
352.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	20.000	118.000	118.225	118.225
352.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	36.000	35.400	35.400
353	CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	111.000	110.937	110.937
353.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	74.000	73.750	73.750
353.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.000	37.000	37.187	37.187
354	CAMBIO DE CONTACTOR DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	125.000	143.000	143.438	143.438
354.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	100.000	111.000	111.250	111.250
354.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	25.000	32.000	32.188	32.188
355	CARGA COMPLETA DE GAS DE FREON DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	300.000	292.000	191.875	191.875
355.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	200.000	228.000	150.000	150.000
355.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	100.000	64.000	41.875	41.875
356	Carga completa de gas refrigerante DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	300.000	330.000	216.875	216.875
356.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	200.000	266.000	175.000	175.000
356.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	100.000	64.000	41.875	41.875
357	CAMBIO DE FILTRO POLIESTER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	45.000	126.000	125.938	125.938
357.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	35.000	94.000	93.750	93.750
357.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	32.000	32.188	32.188
358	CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	220.000	210.000	209.375	209.375
358.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	150.000	163.000	162.500	162.500
358.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	70.000	47.000	46.875	46.875
359	REPARACION DE PERDIDA DE GAS EN CANERIA DE COBRE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	15.000	319.000	210.250	210.250
359.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	5.000	250.000	165.000	165.000
359.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	69.000	45.250	45.250
360	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	286.000	188.750	188.750
360.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	150.000	216.000	142.500	142.500
360.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	300.000	70.000	46.250	46.250
361	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	400.000	283.000	186.500	196.500
361.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	150.000	212.000	140.000	140.000
361.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	250.000	71.000	46.500	46.500
362	PRUEBA DE ESTABILIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	20.000	96.000	95.938	95938
362.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	69.000	68.750	68.750
362.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	27.000	27.188	27.188
363	VACIO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	20.000	126.000	125.938	125.938
363.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	99.000	98.750	98.750
363.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	27.000	27.188	27.188
364	Puesta en marcha y verificacion de funcionamiento DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - OFICINA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	20.000	300.000	197.750	197.750
364.1	REPUESTO	Unidad	EVENTO	1	10.000	231.000	152.500	152.500
364.2	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.000	69.000	45.250	45.250
TOTAL GENERAL					**41.595.000**	**87.086.000**	**75.114.945**	**74.947.831**

CP Derlis Florentín, *Director*
Departamento de Contrataciones