MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

PAC 269.342/14 - CD "REPARACION DE TECHO Y PARTE ELECTRICA COLEGIO NACIONAL DR. BOTTRELL

						1. Constructora CGM Cristian Martinez		2. Larramendia Construcciones		3. E/A Construc. de Hector Escobar		4. Arq. Mirna Ayala Ledesma	
ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACIÓN DE MEDIDA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	Desmonte de tejas y tejuelas del bloque de aulas.	m2	619,84	1	16.000	9.917.440	15.000	9.297.600	24.000	14.876.160	24.600	15.248.064
2	72131601-002	Desmonte de maderamen en algunos sectores del edificio afectados por	M2	37,00	1	50.000	1.850.000	20.000	740.000	30.000	1.110.000	30.000	1.110.000
3	72131601-007	Provisión y colocación de tirantes 2 x 6 ybyrapyta	ML	30,00	1	70.000	2.100.000	67.000	2.010.000	15.000	450.000	52.000	1.560.000
4	72131601-007	Provisión y colocación de alfajía similar al existente	ml	100,00	1	8.000	800.000	10.000	1.000.000	25.000	2.500.000	32.000	3.200.000
5	72131601-007	Provisión y colocación de tejas y tejuelas	M2	619,84	1	110.000	68.182.400	105.000	65.083.200	25.000	15.496.000	55.000	34.091.200
6	72131601-001	Instalación eléctrica, cableado de luz, toma y ventilador en todas las aulas	BOCAS	90,00	1	120.000	10.800.000	125.000	11.250.000	80.000	7.200.000	92.500	8.325.000
7	72131601-001	Colocación de fluorescente 2 x 40 colgante	UN	31,00	1	140.000	4.340.000	120.000	3.720.000	80.000	2.480.000	75.000	2.325.000
8	72131601-001	Colocación de fluorescente 1 x 40	uni	15,00	1	80.000	1.200.000	80.000	1.200.000	95.000	1.425.000	58.000	870.000
9	72131601-001	Colocación de ventilador de techo wahson de 7	UN	16,00	1	650.000	10.400.000	600.000	9.600.000	450.000	7.200.000	520.000	8.320.000
10	72131601-012	Pintura de maderamen, tratamiento contra termitas	m2	585,10	1	17.500	10.239.250	17.000	9.946.700	22.000	12.872.200	20.500	11.994.550
11	72131601-005	Reparación de mampostería parte afectada por desmonte	M2	619,84	1	8.000	4.958.720	7.000	4.338.880	85.000	52.686.400	52.500	32.541.600
12	72131601-013	Retiro de escombros, limpieza periódica y final	gl	1,00	1	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
TOTAL IVA INCLUIDO							125.287.810		119.686.380		120.795.760		122.085.414

DARIO GOMEZ
Tecnico UOC
Darío Gómez
Téc. U.O.C.
Munic. De Dr. Bottrell

GLORIA MERCADO
Jefa UOC
Gloria Sofía Mercado
Jefa U.O.C.
Munic. Dr. Bottrell