COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Comité de Evaluacion
CONTRATACION DIRECTA N° FAP N° 70/2016 " Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

UNIDAD RESPONSABLE PRIMERA BRIGADA AEREA LOTE N° 1 - Fotocopiadoras Brother				IGC S.R.L.		R & N SERVICE de Roberto Y. Nuñez Y		OFFICENTER de Pablo C. Sanabria H.	
Ítem*	Código*	Descripción*	Cantidad*	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC-8710 Rotulado N° 6286 ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas**	1						
1.1	81141804-001	Desmontaje, limpieza y montaje de equipo	1	113.750	113.750	120.000	120.000	150.000	150.000
1.2	81141804-001	Cambio de cilindro	1	195.550	195.550	200.000	200.000	120.000	120.000
1.3	81141804-001	Cambio de revelador digital	1	92.200	92.200	95.000	95.000	30.000	30.000
1.4	81141804-001	Cambio de cuchilla de limpieza,	1	86.300	86.300	90.000	90.000	20.000	20.000
1.5	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	1	168.000	168.000	170.000	170.000	250.000	250.000
1.6	81141804-001	Cambio de rodillo de presión	1	116.200	116.200	120.000	120.000	150.000	150.000
1.7	81141804-001	Cambio de zócalo de transferencia	1	52.150	52.150	55.000	55.000	20.000	20.000
1.8	81141804-001	Cambio de lámpara de exposición,	1	197.400	197.400	200.000	200.000	250.000	250.000
1.9	81141804-001	Cambio de uñas de separación	1	27.650	27.650	30.000	30.000	30.000	30.000
1.10	81141804-001	Cambio de hilo de corona	1	45.150	45.150	45.000	45.000	75.000	75.000
1.11	81141804-001	Cambio de rodillo de carga	1	64.850	64.850	65.000	65.000	20.000	20.000
1.12	81141804-001	Cambio de unidad de copiado	1	499.950	499.950	500.000	500.000	210.000	210.000
1.13	81141804-001	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	40.500	40.500	40.000	40.000	25.000	25.000
1.14	81141804-001	Cambio de rodillo de magneto	1	70.550	70.550	75.000	75.000	30.000	30.000
1.15	81141804-001	Cambio de película de fusión	1	133.550	133.550	135.000	135.000	250.000	250.000
1.16	81141804-001	Cambio de bujes de revelado	1	36.750	36.750	40.000	40.000	30.000	30.000

Ítem*	Código*	Descripción*	Cantidad*	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC-8710 Rotulado N° 6287 ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas**	1						
2.1	81141804-001	Desmontaje, limpieza y montaje de equipo	1	113.750	113.750	120.000	120.000	150.000	150.000
2.2	81141804-001	Cambio de cilindro	1	195.550	195.550	200.000	200.000	120.000	120.000
2.3	81141804-001	Cambio de revelador digital	1	92.200	92.200	95.000	95.000	30.000	30.000
2.4	81141804-001	Cambio de cuchilla de limpieza,	1	86.300	86.300	90.000	90.000	20.000	20.000
2.5	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	1	168.000	168.000	170.000	170.000	250.000	250.000
2.6	81141804-001	Cambio de rodillo de presión	1	116.200	116.200	120.000	120.000	150.000	150.000
2.7	81141804-001	Cambio de zócalo de transferencia	1	52.150	52.150	55.000	55.000	20.000	20.000
2.8	81141804-001	Cambio de lámpara de exposición,	1	197.400	197.400	200.000	200.000	250.000	250.000
2.9	81141804-001	Cambio de uñas de separación	1	27.650	27.650	30.000	30.000	30.000	30.000
2.10	81141804-001	Cambio de hilo de corona	1	45.150	45.150	45.000	45.000	75.000	75.000
2.11	81141804-001	Cambio de rodillo de carga	1	64.850	64.850	65.000	65.000	20.000	20.000
2.12	81141804-001	Cambio de unidad de copiado	1	499.950	499.950	500.000	500.000	210.000	210.000
2.13	81141804-001	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	40.500	40.500	40.000	40.000	25.000	25.000
2.14	81141804-001	Cambio de rodillo de magneto	1	70.550	70.550	75.000	75.000	30.000	30.000
2.15	81141804-001	Cambio de película de fusión	1	133.550	133.550	135.000	135.000	250.000	250.000
2.16	81141804-001	Cambio de bujes de revelado	1	36.750	36.750	40.000	40.000	30.000	30.000

Ítem*	Código*	Descripción*	Cantidad*	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC-8710 Rotulado N° 6288 ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas**	1						
3.1	81141804-001	Desmontaje, limpieza y montaje de equipo	1	113.750	113.750	120.000	120.000	150.000	150.000
3.2	81141804-001	Cambio de cilindro	1	195.550	195.550	200.000	200.000	120.000	120.000
3.3	81141804-001	Cambio de revelador digital	1	92.200	92.200	95.000	95.000	30.000	30.000
3.4	81141804-001	Cambio de cuchilla de limpieza,	1	86.300	86.300	90.000	90.000	20.000	20.000
3.5	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	1	168.000	168.000	170.000	170.000	250.000	250.000
3.6	81141804-001	Cambio de rodillo de presión	1	116.200	116.200	120.000	120.000	150.000	150.000
3.7	81141804-001	Cambio de zócalo de transferencia	1	52.150	52.150	55.000	55.000	20.000	20.000
3.8	81141804-001	Cambio de lámpara de exposición,	1	197.400	197.400	200.000	200.000	250.000	250.000
3.9	81141804-001	Cambio de uñas de separación	1	27.650	27.650	30.000	30.000	30.000	30.000
3.10	81141804-001	Cambio de hilo de corona	1	45.150	45.150	45.000	45.000	75.000	75.000
3.11	81141804-001	Cambio de rodillo de carga	1	64.850	64.850	65.000	65.000	20.000	20.000
3.12	81141804-001	Cambio de unidad de copiado	1	499.950	499.950	500.000	500.000	210.000	210.000
3.13	81141804-001	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	40.500	40.500	40.000	40.000	25.000	25.000
3.14	81141804-001	Cambio de rodillo de magneto	1	70.550	70.550	75.000	75.000	30.000	30.000
3.15	81141804-001	Cambio de película de fusión	1	133.550	133.550	135.000	135.000	250.000	250.000
3.16	81141804-001	Cambio de bujes de revelado	1	36.750	36.750	40.000	40.000	30.000	30.000

Ítem*	Código*	Descripción*	Cantidad*	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC-8710 Rotulado N° 6289 ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas**	1						
4.1	81141804-001	Desmontaje, limpieza y montaje de equipo	1	113.750	113.750	120.000	120.000	150.000	150.000
4.2	81141804-001	Cambio de cilindro	1	195.550	195.550	200.000	200.000	120.000	120.000
4.3	81141804-001	Cambio de revelador digital	1	92.200	92.200	95.000	95.000	30.000	30.000
4.4	81141804-001	Cambio de cuchilla de limpieza,	1	86.300	86.300	90.000	90.000	20.000	20.000
4.5	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	1	168.000	168.000	170.000	170.000	250.000	250.000
4.6	81141804-001	Cambio de rodillo de presión	1	116.200	116.200	120.000	120.000	150.000	150.000
4.7	81141804-001	Cambio de zócalo de transferencia	1	52.150	52.150	55.000	55.000	20.000	20.000
4.8	81141804-001	Cambio de lámpara de exposición,	1	197.400	197.400	200.000	200.000	250.000	250.000
4.9	81141804-001	Cambio de uñas de separación	1	27.650	27.650	30.000	30.000	30.000	30.000
4.10	81141804-001	Cambio de hilo de corona	1	45.150	45.150	45.000	45.000	75.000	75.000
4.11	81141804-001	Cambio de rodillo de carga	1	64.850	64.850	65.000	65.000	20.000	20.000
4.12	81141804-001	Cambio de unidad de copiado	1	499.950	499.950	500.000	500.000	210.000	210.000
4.13	81141804-001	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	40.500	40.500	40.000	40.000	25.000	25.000
4.14	81141804-001	Cambio de rodillo de magneto	1	70.550	70.550	75.000	75.000	30.000	30.000
4.15	81141804-001	Cambio de película de fusión	1	133.550	133.550	135.000	135.000	250.000	250.000
4.16	81141804-001	Cambio de bujes de revelado	1	36.750	36.750	40.000	40.000	30.000	30.000

Ítem*	Código*	Descripeión*	Cantidad*	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **
5	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC-8710 Rotulado N° 6290 ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas**	1						
5.1	81141804-001	Desmontaje, limpieza y montaje de equipo	1	113.750	113.750	120.000	120.000	150.000	150.000
5.2	81141804-001	Cambio de cilindro	1	195.550	195.550	200.000	200.000	120.000	120.000
5.3	81141804-001	Cambio de revelador digital	1	92.200	92.200	95.000	95.000	30.000	30.000
5.4	81141804-001	Cambio de cuchilla de limpieza,	1	86.300	86.300	90.000	90.000	20.000	20.000
5.5	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	1	168.000	168.000	170.000	170.000	250.000	250.000
5.6	81141804-001	Cambio de rodillo de presión	1	116.200	116.200	120.000	120.000	150.000	150.000
5.7	81141804-001	Cambio de zócalo de transferencia	1	52.150	52.150	55.000	55.000	20.000	20.000
5.8	81141804-001	Cambio de lámpara de exposición,	1	197.400	197.400	200.000	200.000	250.000	250.000
5.9	81141804-001	Cambio de uñas de separación	1	27.650	27.650	30.000	30.000	30.000	30.000
5.10	81141804-001	Cambio de hilo de corona	1	45.150	45.150	45.000	45.000	75.000	75.000
5.11	81141804-001	Cambio de rodillo de carga	1	64.850	64.850	65.000	65.000	20.000	20.000
5.12	81141804-001	Cambio de unidad de copiado	1	499.950	499.950	500.000	500.000	210.000	210.000
5.13	81141804-001	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	40.500	40.500	40.000	40.000	25.000	25.000
5.14	81141804-001	Cambio de rodillo de magneto	1	70.550	70.550	75.000	75.000	30.000	30.000
5.15	81141804-001	Cambio de película de fusión	1	133.550	133.550	135.000	135.000	250.000	250.000
5.16	81141804-001	Cambio de bujes de revelado	1	36.750	36.750	40.000	40.000	30.000	30.000

TOTAL LOTE N° 1					**9.702.500**		**9.900.000**		**8.300.000**

LOTE N° 2- Fotocopiadora CANON				IGC S.R.L.		R & N SERVICE de Roberto Y. Nuñez Y		OFFICENTER de Pablo C. Sanabria H.	
Ítem*	Código*	Descripción*	Cantidad*	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora CANON IR 1024 Rotulado N° 6143 ubicado en la Ayudantía de la IBA**	1						
1.1	81141804-001	Desmontaje, limpieza y montaje de equipo	1	90.000	90.000	0	0	150.000	150.000
1.2	81141804-001	Cambio de cilindro fotoconductor	1	233.500	233.500	0	0	120.000	120.000
1.3	81141804-001	Cambio de rodillos	1	79.350	79.350	0	0	180.000	180.000
1.4	81141804-001	Cambio de cuchilla	1	51.300	51.300	0	0	100.000	100.000
1.5	81141804-001	Cambio de módulo de copiado	1	280.000	280.000	0	0	220.000	220.000
1.6	81141804-001	Cambio de unidad de revelado	1	182.000	182.000	0	0	250.000	250.000
1.7	81141804-001	Cambio de rodillo de arrastre	1	60.600	60.600	0	0	80.000	80.000
1.8	81141804-001	Cambio de engranajes	1	39.650	39.650	0	0	80.000	80.000
1.9	81141804-001	Cambio de rodillo fusor superior	1	93.300	93.300	0	0	180.000	180.000
1.10	81141804-001	Cambio de fil	1	175.000	175.000	0	0	160.000	160.000
TOTAL LOTE N° 2					**1.284.700**		**0**		**1.520.000**

LOTE N° 3 - Impresoras HP				IGC S.R.L.		R & N SERVICE de Roberto Y. Nuñez Y		OFFICENTER de Pablo C. Sanabria H.	
Ítem*	Código*	Descripción*	Cantidad*	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparación de Impresora HP LASER JET 1536. Rotulado N° 6215 ubicado en el GTA**	1						
1.1	81111812-002	Desmontaje, limpieza y montaje de equipo	1	84.000	84.000	0	0	150.000	150.000
1.2	81111812-002	Cambio del módulo de impresión	1	291.650	291.650	0	0	150.000	150.000
1.3	81111812-002	Rodillo de carga	1	135.300	135.300	0	0	100.000	100.000
1.4	81111812-002	Rodillo de arrastre	1	128.300	128.300	0	0	150.000	150.000
1.5	81111812-002	Kit fusor	1	315.000	315.000	0	0	250.000	250.000
1.6	81111812-002	Unidad Laser	1	315.000	315.000	0	0	400.000	400.000

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **
2	81111812-002	**Mantenimiento y reparación de Impresora HP LASER JET 1536. Rotulado N° 6216 ubicado en el GATE**	1						
2.1	81111812-002	Desmontaje, limpieza y montaje de equipo	1	84.000	84.000	0	0	150.000	150.000
2.2	81111812-002	Cambio del módulo de impresión	1	291.650	291.650	0	0	150.000	150.000
2.3	81111812-002	Rodillo de carga	1	135.300	135.300	0	0	100.000	100.000
2.4	81111812-002	Rodillo de arrastre	1	128.300	128.300	0	0	150.000	150.000
2.5	81111812-002	Kit fusor	1	315.000	315.000	0	0	250.000	250.000
2.6	81111812-002	Unidad Laser	1	315.000	315.000	0	0	400.000	400.000
		TOTAL LOTE N° 3			**2.538.500**		0		**2.400.000**

UNIDAD RESPONSABLE SETAM LOTE N° 4 - Fotocopiadoras Brother				IGC S.R.L.		R & N SERVICE de Roberto Y. Nuñez Y		OFFICENTER de Pablo C. Sanabria H.	
Ítem*	Código*	Descripción*	Cantidad*	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC-8710 Rotulado N° 668 ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas**	1						
1.1	81141804-001	Desmontaje, limpieza y montaje de equipo	1	113.750	113.750	120.000	120.000	150.000	150.000
1.2	81141804-001	Cambio de cilindro	1	195.550	195.550	200.000	200.000	120.000	120.000
1.3	81141804-001	Cambio de revelador digital	1	92.200	92.200	95.000	95.000	30.000	30.000
1.4	81141804-001	Cambio de cuchilla de limpieza,	1	86.300	86.300	90.000	90.000	20.000	20.000
1.5	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	1	168.000	168.000	170.000	170.000	250.000	250.000
1.6	81141804-001	Cambio de rodillo de presión	1	116.200	116.200	120.000	120.000	150.000	150.000
1.7	81141804-001	Cambio de zócalo de transferencia	1	52.150	52.150	55.000	55.000	20.000	20.000
1.8	81141804-001	Cambio de lámpara de exposición,	1	197.400	197.400	200.000	200.000	250.000	250.000
1.9	81141804-001	Cambio de uñas de separación	1	27.650	27.650	30.000	30.000	30.000	30.000
1.10	81141804-001	Cambio de hilo de corona	1	45.150	45.150	45.000	45.000	75.000	75.000
1.11	81141804-001	Cambio de rodillo de carga	1	64.850	64.850	65.000	65.000	20.000	20.000
1.12	81141804-001	Cambio de unidad de copiado	1	499.950	499.950	500.000	500.000	210.000	210.000
1.13	81141804-001	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	40.500	40.500	40.000	40.000	25.000	25.000
1.14	81141804-001	Cambio de rodillo de magneto	1	70.550	70.550	75.000	75.000	30.000	30.000
1.15	81141804-001	Cambio de película de fusión	1	133.550	133.550	135.000	135.000	250.000	250.000
1.16	81141804-001	Cambio de bujes de revelado	1	36.750	36.750	40.000	40.000	30.000	30.000

Ítem*	Código*	Descripción*	Cantidad*	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC-8710 Rotulado N° 6299 ubicado en el Departamento de Administración y Finanzas**	1						
2.1	81141804-001	Desmontaje, limpieza y montaje de equipo	1	113.750	113.750	120.000	120.000	150.000	150.000
2.2	81141804-001	Cambio de cilindro	1	195.550	195.550	200.000	200.000	120.000	120.000
2.3	81141804-001	Cambio de revelador digital	1	92.200	92.200	95.000	95.000	30.000	30.000
2.4	81141804-001	Cambio de cuchilla de limpieza,	1	86.300	86.300	90.000	90.000	20.000	20.000
2.5	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	1	168.000	168.000	170.000	170.000	250.000	250.000
2.6	81141804-001	Cambio de rodillo de presión	1	116.200	116.200	120.000	120.000	150.000	150.000
2.7	81141804-001	Cambio de zócalo de transferencia	1	52.150	52.150	55.000	55.000	20.000	20.000
2.8	81141804-001	Cambio de lámpara de exposición,	1	197.400	197.400	200.000	200.000	250.000	250.000
2.9	81141804-001	Cambio de uñas de separación	1	27.650	27.650	30.000	30.000	30.000	30.000
2.10	81141804-001	Cambio de hilo de corona	1	45.150	45.150	45.000	45.000	75.000	75.000
2.11	81141804-001	Cambio de rodillo de carga	1	64.850	64.850	65.000	65.000	20.000	20.000
2.12	81141804-001	Cambio de unidad de copiado	1	499.950	499.950	500.000	500.000	210.000	210.000
2.13	81141804-001	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	40.500	40.500	40.000	40.000	25.000	25.000
2.14	81141804-001	Cambio de rodillo de magneto	1	70.550	70.550	75.000	75.000	30.000	30.000
2.15	81141804-001	Cambio de película de fusión	1	133.550	133.550	135.000	135.000	250.000	250.000
2.16	81141804-001	Cambio de bujes de revelado	1	36.750	36.750	40.000	40.000	30.000	30.000
		TOTAL LOTE N° 4			**3.881.000**		**3.960.000**		**3.320.000**

LOTE N° 5 - Impresoras HP				IGC S.R.L.		R & N SERVICE de Roberto Y. Nuñez Y		OFFICENTER de Pablo C. Sanabria H.	
Ítem*	Código*	Descripción*	Cantidad*	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **
1	81111812-002	**Mantenimiento y reparación de Impresora HP LASER JET 1606 dn. Rotulado N° 6220 ubicado en la Sección Administrativa SETAM**	1						
1.1	81111812-002	Desmontaje, limpieza y montaje de equipo	1	84.000	84.000	0	0	150.000	150.000
1.2	81111812-002	Cambio del módulo de impresión	1	291.650	291.650	0	0	150.000	150.000
1.3	81111812-002	Rodillo de carga	1	135.300	135.300	0	0	100.000	100.000
1.4	81111812-002	Rodillo de arrastre	1	128.300	128.300	0	0	150.000	150.000
1.5	81111812-002	Kit fusor	1	315.000	315.000	0	0	250.000	250.000
1.6	81111812-002	Unidad Laser	1	315.000	315.000	0	0	400.000	400.000

Ítem*	Código*	Descripción*	Cantidad*	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **	Precio Unitario **	Precio Total **
2	**81111812-002**	**Mantenimiento y reparación de Impresora HP LASER JET 1536. Rotulado N° 3418 ubicado en el GATE**	**1**						
2.1	81111812-002	Desmontaje, limpieza y montaje de equipo	1	84.000	84.000	0	0	150.000	150.000
2.2	81111812-002	Cambio del módulo de impresión	1	291.650	291.650	0	0	150.000	150.000
2.3	81111812-002	Rodillo de carga	1	135.300	135.300	0	0	100.000	100.000
2.4	81111812-002	Rodillo de arrastre	1	128.300	128.300	0	0	150.000	150.000
2.5	81111812-002	Kit fusor	1	315.000	315.000	0	0	250.000	250.000
2.6	81111812-002	Unidad Laser	1	315.000	315.000	0	0	400.000	400.000

TOTAL LOTE N° 5	**2.538.500**	0	**2.400.000**
TOTAL GENERAL	**19.945.200**	**13.860.000**	**17.940.000**

JOSE ISIDRO VECCA ALVARENGA
S1º AVC - MIEMBRO COMITÉ

JORGE RAMON GIACIEL ARRUA
Tte 1º AVL - MIEMBRO COMITÉ

ROCIO CAROLINA DUARTE GUILLEN
Tte 1º AVL - PRESIDENTA COMITÉ DE EVALUACION