NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ENTIDAD: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 11 / 2018 ID Nº 343.192. RUBRO: 240

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Items | Codigo de Catalogo | Descripcion del Servicio Solicitado | SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys J. Moreno | | | | SERVICIO Y COMERCIO PATRI de Justo Almada Colmán | | | | TALLER MAFER de Antonio Maldonado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio Unitario (IVA Incluido) | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio Unitario (IVA Incluido) | Unidad de Medida | Cantidad | Presentacion | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| | | **Lote Nº 1** | | | | | | | | | | | | |
| | | **MAHINDRA RURAL 4X4 CHAPA Nº BEX 828. Tipo: Camioneta. Modelo: Pikup. Color: Blanco. Año: 2010.** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-011 | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO** | | | | **3.114.925** | | | | **3.964.450** | | | | **3.769.487** |
| 1.1 | | Cambio de ruleman masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 |
| 1.2 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 |
| 1.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 154 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 |
| 1.4 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 261 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 |
| 1.5 | | Cambio de juego de muñequinos | Unidad | 1 | EVENTO | 365 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 465 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 418 500 |
| 1.6 | | Cambio de bujes parillas | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 302 575 |
| 1.7 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 65 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 |
| 1.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 |
| 1.9 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 45 375 | Unidad | 1 | EVENTO | 57 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 54 862 |
| 1.10 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 374 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 476 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 404 600 |
| 1.11 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 110 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 133 000 |
| 1.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 99 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 126 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 113 400 |
| 1.13 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 |
| 1.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 |
| 1.15 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 1.16 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 159 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 192 850 |
| 2 | 78180101-012 | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO** | | | | **1.325.500** | | | | **1.687.000** | | | | **1.617.035** |
| 2.1 | | Cambio de ruleman masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 395 675 |
| 2.2 | | Cambio de reten masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 102 410 |
| 2.3 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 423 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 512 050 |
| 2.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 |
| 2.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 |
| 2.6 | | Cambio de buje elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 132 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 168 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 151 200 |
| 3 | 78180101-006 | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO** | | | | **2.686.750** | | | | **3.419.500** | | | | **3.101.085** |
| 3.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 349 125 |
| 3.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 260 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 331 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 200 |
| 3.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 128 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 163 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 139 200 |
| 3.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 209 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 252 300 |
| 3.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 23 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 29 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 29 400 |
| 3.6 | | Cambio de caño flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 |
| 3.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 195 510 |
| 3.8 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 473 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 602 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 541 800 |
| 3.9 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 682 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 868 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 737 800 |
| 3.10 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 27 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 35 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 35 000 |
| 3.11 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 137 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 166 250 |
| 3.12 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 187 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 238 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 202 300 |
| 4 | 78180101-005 | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE** | | | | **2.841.300** | | | | **3.616.200** | | | | **3.305.065** |
| 4.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 104 125 |
| 4.2 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 65 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 74 950 |
| 4.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 187 425 |
| 4.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 442 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 563 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 527 150 |
| 4.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 211 680 |
| 4.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 142 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 181 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 163 170 |
| 4.7 | | Cambio de caño flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 130 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 166 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 149 940 |
| 4.8 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 395 675 |
| 4.9 | | Cambio de cojinete de empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 |
| 4.10 | | Cambio bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 352 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 448 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 360 800 |
| 4.11 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 764 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 973 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 924 350 |
| 5 | 78180101-002 | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA** | | | | **5.909.750** | | | | **7.521.500** | | | | **6.507.935** |
| 5.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 404 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 514 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 437 325 |
| 5.2 | | Cambio de ruleman eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 198 450 |
| 5.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 374 850 |
| 5.4 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 |
| 5.5 | | Cambio de eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 1 375 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 750 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 662 500 |
| 5.6 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 130 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 166 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 141 610 |
| 5.7 | | Reparacion de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 476 000 |
| 5.8 | | Reparacion de caja reductora | Unidad | 1 | EVENTO | 1 925 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 450 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 960 000 |
| 5.9 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 374 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 476 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 428 400 |
| 5.10 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 600 |
| 5.11 | | Reparacion de odometro | Unidad | 1 | EVENTO | 429 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 546 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 436 800 |
| 6 | 78180101-003 | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCION** | | | | **1.282.050** | | | | **1.543.700** | | | | **1.589.305** |
| 6.1 | | Reparacion de cremallera o sinfin de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 462 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 500 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 588 000 |
| 6.2 | | Reparacion de bomba hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 365 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 465 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 442 225 |
| 6.3 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 79 380 |
| 6.4 | | Cambio de crucota | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 195 500 |
| 6.5 | | Cambio de cremallera o sinfin de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 |
| 7 | 78180101 002 | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION** | | | | **3.681.700** | | | | **4.685.800** | | | | **4.419.485** |
| 7.1 | | Cambio de paler | Unidad | 1 | EVENTO | 363 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 462 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 462 000 |
| 7.2 | | Cambio corona y piñon | Unidad | 1 | EVENTO | 1 655 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 107 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 001 650 |
| 7.3 | | Cambio satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 374 850 |
| 7.4 | | Cambio planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 365 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 465 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 442 225 |
| 7.5 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 323 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 411 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 370 440 |
| 7.6 | | Cambio de calce y perno | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 141 120 |
| 7.7 | | Cambio de crucota | Unidad | 1 | EVENTO | 169 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 204 820 |
| 7.8 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 261 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 316 540 |
| 7.9 | | Balanceo cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 92 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 840 |
| 8 | 78180101-014 | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR** | | | | **2.776.950** | | | | **2.969.300** | | | | **3.415.645** |
| 8.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 242 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 308 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 293 265 |
| 8.2 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 125 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 159 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 159 600 |
| 8.3 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 155 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 197 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 197 400 |
| 8.4 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 138 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 176 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 176 400 |
| 8.5 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 261 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 |
| 8.6 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 |
| 8.7 | | Reparacion de turbo | Unidad | 1 | EVENTO | 1 622 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 500 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 961 780 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.259.775 | | | | 1.538.950 | | | | | 1.460.177 |
| 9.1 | | Reparacion del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 300 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 350 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 343 900 |
| 9.2 | | Reparacion de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 300 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 350 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 343 900 |
| 9.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 89 375 | Unidad | 1 | EVENTO | 113 750 | Unidad | 1 | EVENTO | | 96 687 |
| 9.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 141 120 |
| 9.5 | | Reparacion de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 74 970 |
| 9.6 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 116 600 |
| 9.7 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 343 000 |
| 10 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 755.700 | | | | 961.800 | | | | | 946.050 |
| 10.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 122 500 |
| 10.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 92 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 600 | Unidad | 1 | EVENTO | | 117 600 |
| 10.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 269 500 |
| 10.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 137 200 |
| 10.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 247 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 299 250 |
| 11 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR | | | | 234.850 | | | | 298.900 | | | | | 298.900 |
| 11.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 137 200 |
| 11.2 | | Reparacion de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 88 200 |
| 11.3 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 57 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 73 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 73 500 |
| 12 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 1.071.400 | | | | 1.275.600 | | | | | 1.344.880 |
| 12.1 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 462 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 500 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 658 600 |
| 12.2 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 517 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 658 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 592 200 |
| 12.3 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 92 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 600 | Unidad | 1 | EVENTO | | 94 080 |
| 13 | 78180101-016 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | | | | 1.732.500 | | | | 2.205.000 | | | | | 2.177.560 |
| 13.1 | | Reparacion de sistema de aire acondicionado | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 325 850 |
| 13.2 | | Cambio de compresor | Unidad | 1 | EVENTO | 1 078 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.372 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 1 372 000 |
| 13.3 | | Carga de gas | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 284 200 |
| 13.4 | | Cambio de filtro | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 195 510 |
| 14 | 78180101-027 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA | | | | 192.500 | | | | 245.000 | | | | | 245.000 |
| 14.1 | | Chaperia y pintura por pieza | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 245 000 |
| | | MITSUBISHI CHAPA Nº EAD 433 - Tipo: Camioneta. Modelo: L200 4 x 4. Color: Rojo. Año: 2005. | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 2.688.950 | | | | 3.422.300 | | | | | 3.157.240 |
| 15.1 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 221 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 282 100 | Unidad | 1 | EVENTO | | 253 890 |
| 15.2 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 70.560 |
| 15.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 176 290 |
| 15.4 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 302 575 |
| 15.5 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 82 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 99 750 |
| 15.6 | | Cambio de bujo estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 44 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 53.200 |
| 15.7 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 130 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 166 600 | Unidad | 1 | EVENTO | | 238 000 |
| 15.8 | | Cambio de bujo superior | Unidad | 1 | EVENTO | 22 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 28 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 28 000 |
| 15.9 | | Cambio de bujo parrilla inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 110 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 133 000 |
| 15.10 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 256 025 |
| 15.11 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 22 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 28 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 26 600 |
| 15.12 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 268 800 |
| 15.13 | | Cambio de juego bujo tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 159 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 182 700 |
| 15.14 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 137 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 140 000 |
| 15.15 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 324 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 413 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 351 050 |
| 15.16 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 285 600 |
| 15.17 | | Cambio de precal | Unidad | 1 | EVENTO | 82 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 105 000 |
| 15.18 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 154 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 186 200 |
| 16 | 78180101-012 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO | | | | 881.650 | | | | 1.122.100 | | | | | 2.668.320 |
| 16.1 | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 284 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 362 600 | Unidad | 1 | EVENTO | | 308 210 |
| 16.2 | | Cambio de retén masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 97 020 |
| 16.3 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 1.768.190 |
| 16.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 245.000 |
| 16.5 | | Cambio de bujo trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 119 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 151 900 | Unidad | 1 | EVENTO | | 129 115 |
| 16.6 | | Cambio de bujo elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 111 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 142 100 | Unidad | 1 | EVENTO | | 120 785 |
| 17 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 1.925.000 | | | | 2.450.000 | | | | | 2.315.515 |
| 17.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 195 500 |
| 17.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 169 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | | 215 000 |
| 17.3 | | Reparacion de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 116 375 |
| 17.4 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | | 61 740 |
| 17.5 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 186 200 |
| 17.6 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 122 500 |
| 17.7 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 107 800 |
| 17.8 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 484 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 616 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 554 400 |
| 17.9 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 165 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 189 000 |
| 17.10 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 532 000 |
| 17.11 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 27 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 35 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 35 000 |
| 18 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 1.841.400 | | | | 2.343.600 | | | | | 2.103.080 |
| 18.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 125 440 |
| 18.2 | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 78 400 |
| 18.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 150 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 191 100 | Unidad | 1 | EVENTO | | 152 600 |
| 18.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 343 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 437 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 395 750 |
| 18.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 147 120 |
| 18.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 98 000 |
| 18.7 | | Cambio de caño flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 74 480 |
| 18.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 396 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 504 700 | Unidad | 1 | EVENTO | | 454 250 |
| 18.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 246 290 |
| 18.10 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 330 750 |
| 19 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 3.999.050 | | | | 5.089.700 | | | | | 4.488.480 |
| 19.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º | Unidad | 1 | EVENTO | 346 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 441 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 374 850 |
| 19.2 | | Cambio de rulemán eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 108 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 138 600 | Unidad | 1 | EVENTO | | 131 670 |
| 19.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 132 300 |
| 19.4 | | Cambio de eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 260 680 |
| 19.5 | | Cambio eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 583 100 |
| 19.6 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 211 680 |
| 19.7 | | Reparacion de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 247 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 238 500 |
| 19.8 | | Reparacion de caja reductora | Unidad | 1 | EVENTO | 1 540 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 960 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 1 764 000 |
| 19.9 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 264 600 |
| 19.10 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 122 500 |
| 19.11 | | Reparacion de odometro | Unidad | 1 | EVENTO | 374 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 476 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 404 600 |
| 20 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCION | | | | 1.378.575 | | | | 1.754.550 | | | | | 2.425.890 |
| 20.1 | | Reparacion de cremallera o sinfin de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 376 500 |
| 20.2 | | Cambio de cremallera o sinfin de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 519 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 661 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 661 500 |
| 20.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 281 875 | Unidad | 1 | EVENTO | 358 750 | Unidad | 1 | EVENTO | | 358 750 |
| 20.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 784 000 |
| 20.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 74 970 |
| 20.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 157 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 200 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 170 170 |
| 21 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 5.419.700 | | | | 6.897.800 | | | | | 5.613.300 |
| 21.1 | | Cambio de palier | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 408 170 |
| 21.2 | | Cambio de corona piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 2 070 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 635 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 2 108 400 |
| 21.3 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 500 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 637 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 509.600 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 | | Cambio de planetarios | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 548 800 |
| 21.5 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 384 160 |
| 21.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 171 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 218 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 560 |
| 21.7 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 304 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 387 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 348 390 |
| 21.8 | | Balanceo Cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 55 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 70 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 66 500 |
| 21.9 | | Cambio brida cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 384 160 |
| 21.10 | | Cambiar macho y hembra de cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 646 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 823 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 658 560 |
| 22 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 933.350 | | | | 1.187.900 | | | | 1.092.355 |
| 22.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 204 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 259 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 233 730 |
| 22.2 | | Correas accesorios | Unidad | 1 | EVENTO | 444 125 | Unidad | 1 | EVENTO | 565 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 395 675 |
| 22.3 | | Cemento gris | Unidad | 1 | EVENTO | 30 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 39 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 39 200 |
| 22.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 100 375 | Unidad | 1 | EVENTO | 127 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 227 750 |
| 22.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 60 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 |
| 22.6 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 93 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 119 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 119 000 |
| 23 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.410.750 | | | | 1.712.500 | | | | 1.932.000 |
| 23.1 | | Reparacion del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 350 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 |
| 23.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 365 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 400 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 465 500 |
| 23.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 |
| 23.4 | | Cambio de vulvos | Unidad | 1 | EVENTO | 65 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 |
| 23.5 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 |
| 23.6 | | Reparacion de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 |
| 23.7 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 82 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 94 500 |
| 23.8 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 |
| 24 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 609.950 | | | | 776.300 | | | | 776.300 |
| 24.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 |
| 24.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 52 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 66 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 66 500 |
| 24.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 219 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 279 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 279 300 |
| 24.4 | | Cambio de ruleman tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 161 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 100 |
| 24.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 25 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 345.400 | | | | 439.600 | | | | 434.560 |
| 25.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 82 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 000 |
| 25.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 154 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 |
| 25.3 | | Cambio liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 39 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 50 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 45 360 |
| 25.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 |
| 26 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 651.750 | | | | 829.500 | | | | 829.500 |
| 26.1 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 |
| 26.2 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 |
| 26.3 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 247 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 |
| 27 | 78180101-027 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA | | | | 192.500 | | | | 245.000 | | | | 245.000 |
| 27.1 | | Chaperia y pintura por pieza | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 |
| | | MITSUBISHI - CHAPA Nº EAD 090. Tipo: Camioneta. Modelo: L200. Color: Azul. Año: 1998. | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 2.549.800 | | | | 3.245.200 | | | | 3.151.400 |
| 28.1 | | Cambio de ruleman masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 181 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 |
| 28.2 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 |
| 28.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 |
| 28.4 | | Cambio de juego de muñequinos | Unidad | 1 | EVENTO | 300 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 382 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 900 |
| 28.5 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 141 120 |
| 28.6 | | Cambio de bujo estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 123 480 |
| 28.7 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 |
| 28.8 | | Cambio rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 165 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 700 |
| 28.9 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 22 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 28 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 28 000 |
| 28.10 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 302 400 |
| 28.11 | | Cambio de juego bujo tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 159 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 850 |
| 28.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 137 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 148 750 |
| 28.13 | | Cambio de brazo zota | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 346 500 |
| 28.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 253 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 322 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 305 900 |
| 28.15 | | Cambio de precal | Unidad | 1 | EVENTO | 82 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 000 |
| 28.16 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 |
| 29 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 791.450 | | | | 1.007.300 | | | | 942.730 |
| 29.1 | | Cambio de ruleman masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 284 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 362 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 344 375 |
| 29.2 | | Cambio de reten masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 66 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 84 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 75 000 |
| 29.3 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 302 575 |
| 29.5 | | Cambio de bujo trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 167 580 |
| 29.6 | | Cambio de bujo elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 44 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 53 200 |
| 30 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 2.081.750 | | | | 2.649.500 | | | | 2.568.570 |
| 30.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 261 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 |
| 30.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 30.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 150 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 191 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 990 |
| 30.4 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 61 740 |
| 30.5 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 167 500 |
| 30.6 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 223 440 |
| 30.7 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 110 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140 000 |
| 30.8 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 |
| 30.9 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 |
| 30.10 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 |
| 30.11 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 27 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 35 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 35 000 |
| 31 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.167.275 | | | | 2.758.350 | | | | 2.618.000 |
| 31.1 | | Frentado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 82 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 94 500 |
| 31.2 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 66 640 |
| 31.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 241 570 |
| 31.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 330 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420 000 |
| 31.5 | | Cambio de reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 202 125 | Unidad | 1 | EVENTO | 257 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 231 525 |
| 31.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 139 650 |
| 31.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 88 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 065 |
| 31.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 |
| 31.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 221 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 282 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 282 100 |
| 31.10 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 330 750 |
| 31.11 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 32 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 812.350 | | | | 1.033.900 | | | | 940.945 |
| 32.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º | Unidad | 1 | EVENTO | 423 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 000 |
| 32.2 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 165 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 200 165 |
| 32.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 255 780 |
| 33 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 1.647.800 | | | | 2.097.200 | | | | 2.662.940 |
| 33.1 | | Reparacion de sinfin de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 365 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 465 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 665 000 |
| 33.2 | | Cambio de sinfin de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 693 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 882 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 260 000 |
| 33.3 | | Reparacion de bomba hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 338 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 430 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 430 500 |
| 33.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 66 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 84 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 84 000 |
| 33.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 223 440 |
| 34 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 481.250 | | | | 612.500 | | | | 532.820 |
| 34.1 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 199 920 |
| 34.2 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 196 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 249 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 237 400 |
| 34.3 | | Balanceo cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 100 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 127 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 95 500 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 673.750 | | | | 857.500 | | | | 834.750 |
| 35.1 | | Cambio de Filtros (Aire, Combustible, Aceite) | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 |
| 35.2 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 181 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 |
| 35.3 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 357 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 432 250 |
| 36 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.426.150 | | | | 1.815.100 | | | | 1.893.030 |
| 36.1 | | Reparacion del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 308 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 392 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 392 000 |
| 36.2 | | Reparacion de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 365 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 465 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 465 500 |
| 36.3 | | Cambio de realy | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 |
| 36.4 | | Cambio de fusibles | Unidad | 1 | EVENTO | 46 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 58 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 41 160 |
| 36.5 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 940 |
| 36.6 | | Reparacion de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 66 640 |
| 36.7 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 117 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 149 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 134 190 |
| 36.8 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 000 |
| 37 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 639.100 | | | | 813.400 | | | | 883.400 |
| 37.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 38 600 |
| 37.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 57 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 73 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 73 500 |
| 37.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 219 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 279 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 379 300 |
| 37.4 | | Cambio de ruleman tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 37.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 38 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR | | | | 389.950 | | | | 496.300 | | | | 438.140 |
| 38.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 |
| 38.2 | | Reparacion de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 38.3 | | Cambio de liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 39 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 50 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 40 660 |
| 38.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 39 780 |
| 39 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 558.250 | | | | 598.000 | | | | 963.200 |
| 39.1 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 481 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 500 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 875 000 |
| 39.2 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 |
| | | MERCEDES BENZ - CHAPA Nº OAZ 032. Tipo: Mini Bus. Modelo SPR 413. Color: Blanco. Año: 2010. | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 78180101-011 | MANTENIMIENTO Y REPARACION TREN DELANTERO | | | | 3.763.650 | | | | 4.790.100 | | | | 4.790.100 |
| 40.1 | | Cambio de ruleman masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 |
| 40.2 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 |
| 40.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 40.4 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 40.5 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 180 950 | Unidad | 1 | EVENTO | 230 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 230 300 |
| 40.6 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 40.7 | | Cambio de bujo estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 65 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 |
| 40.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 261 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 |
| 40.9 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 24 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 31 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 31 500 |
| 40.10 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 357 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 000 |
| 40.11 | | Cambio de juego bujo tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 |
| 40.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 165 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 |
| 40.13 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 11 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 40.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 |
| 40.15 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 209 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 |
| 40.16 | | Cambio de bioleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 |
| 40.17 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 |
| 40.18 | | Cambio de amortiguador direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 41 | 78180101-012 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TREN TRASERO | | | | 585.200 | | | | 744.800 | | | | 744.800 |
| 41.1 | | Cambio de ruleman masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 238 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 |
| 41.2 | | Cambio de reten masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 |
| 41.3 | | Cambio de bujo trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 |
| 41.4 | | Cambio de bujo elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 |
| 42 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | | | | 2.958.450 | | | | 3.765.300 | | | | 3.765.300 |
| 42.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 338 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 431 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 431 200 |
| 42.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 |
| 42.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 110 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140 000 |
| 42.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 137 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 |
| 42.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 33 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 |
| 42.6 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 103 950 | Unidad | 1 | EVENTO | 132 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 132 300 |
| 42.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 |
| 42.8 | | Cambio de repiro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 88 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 000 |
| 42.9 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 825 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 |
| 42.10 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 935 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 190 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 190 000 |
| 42.11 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 33 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 |
| 43 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.113.650 | | | | 2.690.100 | | | | 2.688.300 |
| 43.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 |
| 43.2 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 44 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 |
| 43.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 99 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 126 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 126 000 |
| 43.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 207 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 264 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 264 600 |
| 43.5 | | Cambio repiro bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 |
| 43.6 | | Cambio repiro bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 121 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 154 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 154 700 |
| 43.7 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 |
| 43.8 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 358 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 700 |
| 43.9 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 365 700 |
| 43.10 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 286 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 364 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 364 000 |
| 44 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 3.975.400 | | | | 5.059.600 | | | | 4.963.600 |
| 44.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º | Unidad | 1 | EVENTO | 392 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 499 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 499 800 |
| 44.2 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 |
| 44.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 254 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 323 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 237 400 |
| 44.4 | | Cambio de ruleman eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 |
| 44.5 | | Cambio de eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 1 622 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 065 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 065 000 |
| 44.6 | | Cambio de reten cola de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 165 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 |
| 44.7 | | Cambio de reten eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 137 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 |
| 44.8 | | Reparacion de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 375.000 |
| 44.9 | | Realización de encastres | Unidad | 1 | EVENTO | 209 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 44.10 | | Cambio soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 253 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 322 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 322 000 |
| 44.11 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 |
| 45 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCION | | | | 2.165.450 | | | | 2.757.300 | | | | 2.460.300 |
| 45.1 | | Reparacion de sinfin de direccion o cremallera | Unidad | 1 | EVENTO | 666 875 | Unidad | 1 | EVENTO | 848 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 848 750 |
| 45.2 | | Cambio de sinfin de direccion o cremallera | Unidad | 1 | EVENTO | 673 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 857 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 857 500 |
| 45.3 | | Reparacion de bomba hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 394 625 | Unidad | 1 | EVENTO | 502 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 250 |
| 45.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 45.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 |
| 45.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 |
| 45.7 | | Cambio de correa de dirección hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 |
| 46 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA TRANSMISION | | | | 709.500 | | | | 903.000 | | | | 903.000 |
| 46.1 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 242 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 308 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 308.700 |
| 46.2 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 319 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 |
| 46.3 | | Balanceo cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 82 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 46.4 | | Relleno Ojal de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 65 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 |
| 47 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 2.476.375 | | | | 2.631.750 | | | | 3.151.750 |
| 47.1 | | Cambio de Filtros (Aire, Combustible, Aceite) | Unidad | 1 | EVENTO | 165 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 700 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 256 025 | Unidad | 1 | EVENTO | 325 850 | Unidad | 1 | EVENTO | 325 850 |
| 47.3 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 74 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 95 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 95 200 |
| 47.4 | | Reparacion de turbo | Unidad | 1 | EVENTO | 1 980 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 000 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 520 000 |
| 48 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.432.475 | | | | 1.823.150 | | | | 1.823.150 |
| 48.1 | | Reparacion del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 308 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 392 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 392 000 |
| 48.2 | | Reparacion de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 |
| 48.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 127 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 |
| 48.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 188 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 240 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 240 100 |
| 48.5 | | Cambio de fusibles | Unidad | 1 | EVENTO | 15 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 19 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 19 600 |
| 48.8 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 254 375 | Unidad | 1 | EVENTO | 323 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 323 750 |
| | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 |
| 49 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 912.725 | | | | 1.161.650 | | | | 1.161.650 |
| 49.1 | | Cambio de correa larga polivel | Unidad | 1 | EVENTO | 177 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 225 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 225.400 |
| 49.2 | | Cambio de tensor automatico | Unidad | 1 | EVENTO | 300 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 382 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 382 200 |
| 49.3 | | Cambio de ruleman tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 246 675 | Unidad | 1 | EVENTO | 313 950 | Unidad | 1 | EVENTO | 313.950 |
| 49.4 | | Cambio de poleas | Unidad | 1 | EVENTO | 188 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 240 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 240.100 |
| 50 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 554.400 | | | | 705.600 | | | | 705.600 |
| 50.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 50.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 238 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 303.800 |
| 50.3 | | Cambio de liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 46 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 58 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 58 800 |
| 50.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 |
| 51 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 1.267.200 | | | | 1.466.000 | | | | 1.612.800 |
| 51.1 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 508 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 500 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 646.800 |
| 51.2 | | Reparacion de sistema Common Rail | Unidad | 1 | EVENTO | 528 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 672 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 672 000 |
| 51.3 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 |
| | | **MERCEDES BENZ - CHAPA N° EAA 916. Tipo: Mini Bus. Modelo: Sprinter. Color: Blanco. Año: 1998.** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 3.726.800 | | | | 4.743.200 | | | | 4.743.200 |
| 52.1 | | Cambio de ruleman masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 238 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 |
| 52.2 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 |
| 52.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 52.4 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 300 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 382 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 382 200 |
| 52.5 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 |
| 52.6 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 |
| 52.7 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 357 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 000 |
| 52.8 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 |
| 52.9 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 |
| 52.10 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 165 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 |
| 52.11 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 |
| 52.12 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 |
| 52.13 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 209 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 |
| 52.14 | | Cambio de biolala estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 |
| 52.15 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 |
| 53 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 954.800 | | | | 1.215.200 | | | | 1.215.200 |
| 53.1 | | Cambio de ruleman masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 |
| 53.2 | | Cambio de retén masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 |
| 53.3 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 242 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 308 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 308.700 |
| 53.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 157 850 | Unidad | 1 | EVENTO | 200 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 200 900 |
| 53.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 |
| 53.6 | | Cambio de buje elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 |
| 54 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 2.969.560 | | | | 3.779.440 | | | | 3.779.440 |
| 54.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 379 610 | Unidad | 1 | EVENTO | 483 140 | Unidad | 1 | EVENTO | 483 140 |
| 54.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 238 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 |
| 54.3 | | Cambio de anillo de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 57 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 73 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 73 500 |
| 54.4 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 105 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 134 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 134 400 |
| 54.5 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 |
| 54.6 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 181 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 |
| 54.7 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 |
| 54.8 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 825 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 |
| 54.9 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 33 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 |
| 54.10 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | | 825 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050 000 |
| 55 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.544.300 | | | | 3.238.200 | | | | 3.238.200 |
| 55.1 | | Frenlenda corona | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 |
| 55.2 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 88 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 |
| 55.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 242 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 308 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 308 700 |
| 55.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 446 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 568 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 568 400 |
| 55.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 |
| 55.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 |
| 55.7 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 404 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 514 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 514 500 |
| 55.8 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 358 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 700 |
| 55.9 | | Cambio disco de embague | Unidad | 1 | EVENTO | 325 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 413 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 413 700 |
| 55.10 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 294 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 374 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 374 500 |
| 56 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 3.807.650 | | | | 4.846.100 | | | | 4.856.100 |
| 56.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 |
| 56.2 | | Cambio de ruleman eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 56.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 350 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 445 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 900 |
| 56.4 | | Cambio de eje cuadruplo | Unidad | 1 | EVENTO | 1 595 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 030 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 030 000 |
| 56.5 | | Cambio de reten cola de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 56.6 | | Cambio de reten eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 154 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 |
| 56.7 | | Reparación de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 |
| 56.8 | | Realizacion de encastres | Unidad | 1 | EVENTO | 209 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 |
| 56.9 | | Cambio soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 56.10 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 |
| 57 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 2.123.275 | | | | 2.702.350 | | | | 2.702.300 |
| 57.1 | | Reparacion de sinfin de direccion o cremallera | Unidad | 1 | EVENTO | 481 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 612 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 612 500 |
| 57.2 | | Cambio de sinfin de direccion o cremallera | Unidad | 1 | EVENTO | 847 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 078 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 078 000 |
| 57.3 | | Reparacion de bomba hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 363 825 | Unidad | 1 | EVENTO | 463 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 463.000 |
| 57.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 57.5 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 |
| 57.6 | | Cambio de crucete | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 |
| 57.7 | | Cambio de correa de direccion hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 |
| 58 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 586.300 | | | | 746.200 | | | | 746.200 |
| 58.1 | | Cambio de crucete | Unidad | 1 | EVENTO | 227 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 289 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 289 100 |
| 58.2 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 261 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 |
| 58.3 | | Balanceo cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 55 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 70 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 70 000 |
| 58.4 | | Relleno ojal crucete | Unidad | 1 | EVENTO | 42 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 |
| 59 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 1.052.700 | | | | 1.339.800 | | | | 1.339.800 |
| 59.1 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 |
| 59.2 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 |
| 59.3 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 23 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 29 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 29 400 |
| 59.4 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 247 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 |
| 59.5 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 605 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 770 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 770 000 |
| 60 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 2.237.180 | | | | 2.787.820 | | | | 2.994.320 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 | | Reparacion del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 308 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 392 000 |
| 60.2 | | Cambio llave contacto | Unidad | 1 | EVENTO | 33 880 | Unidad | 1 | EVENTO | 43 120 | Unidad | 1 | EVENTO | 43 120 |
| 60.3 | | Cambio llave luz señalero | Unidad | 1 | EVENTO | 281 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 357 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 357 700 |
| 60.4 | | Reparacion de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 350 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 |
| 60.5 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 127 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 |
| 60.6 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 261 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 |
| 60.7 | | Reparacion de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 57 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 73 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 73 500 |
| 60.8 | | Cambio de fusibles | Unidad | 1 | EVENTO | 15 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 19 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 19 600 |
| 60.9 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 363 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 462 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 462 000 |
| 60.10 | | Reparacion de motor de limpia parabrisas | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 |
| 60.11 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 |
| 61 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 885.500 | | | | 1.127.000 | | | | 1.127.000 |
| 61.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 |
| 61.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 |
| 61.3 | | Cambio tensor automatico | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 |
| 61.4 | | Cambio de ruleman tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 |
| 61.5 | | Cambio de poleas | Unidad | 1 | EVENTO | 188 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 240 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 240.100 |
| 62 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 508.200 | | | | 646.800 | | | | 646.800 |
| 62.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 |
| 62.2 | | Reparacion de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 238 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 |
| 62.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 |
| 63 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 773.850 | | | | 696.000 | | | | 984.900 |
| 63.1 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 619 850 | Unidad | 1 | EVENTO | 500 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 788 900 |
| 63.2 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 154 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| | | MERCEDES BENZ - CHAPA Nº EAA 952. Tipo: Bus. Modelo: Marco Polo. Color: Blanco. Año: 1999. | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 3.766.400 | | | | 4.793.600 | | | | 4.757.600 |
| 64.1 | | Cambio de ruleman masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 346 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 441 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 441 000 |
| 64.2 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 |
| 64.3 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 |
| 64.4 | | Reparacion de perno punta eje | Unidad | 1 | EVENTO | 392 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 499 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 499 800 |
| 64.5 | | Cambio de bujo estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 136 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 173 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 600 |
| 64.6 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 64.7 | | Cambio de juego bujo tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 200 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 254 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 254 800 |
| 64.8 | | Cambio de barra estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 |
| 64.9 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 137 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 |
| 64.10 | | Cambio brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 |
| 64.11 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 142 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 181 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 181 300 |
| 64.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 |
| 64.13 | | Cambio de bioleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 |
| 64.14 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 |
| 64.15 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 24 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 31 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 31 500 |
| 64.16 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 814 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 036 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 036 000 |
| 64.17 | | Cambio de precal | Unidad | 1 | EVENTO | 55 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 70 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 70 000 |
| 65 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.674.750 | | | | 2.131.500 | | | | 2.131.500 |
| 65.1 | | Cambio de ruleman masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 342 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 436 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 436.100 |
| 65.2 | | Cambio de reten masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 |
| 65.3 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 |
| 65.4 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 |
| 65.5 | | Cambio de bujo elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 65.6 | | Cambio de bujo | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 |
| 65.7 | | Cambio de bioleta estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 |
| 65.8 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 22 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 28 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 28 000 |
| 65.9 | | Cambio de bujo estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 132 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 168 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 168 000 |
| 66 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 3.225.200 | | | | 4.104.800 | | | | 4.105.000 |
| 66.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 200 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 254 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 254 800 |
| 66.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 371 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 472 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 472 500 |
| 66.3 | | Reparacion de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 |
| 66.4 | | Cambio de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 |
| 66.5 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 |
| 66.6 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 |
| 66.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 92 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 800 |
| 66.8 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 315 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 401 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 401 800 |
| 66.9 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 66.10 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 92 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 600 |
| 66.11 | | Reparacion de freno de mano | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 66.12 | | Cambio de resortes y seguros zapata de frenos | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 |
| 66.13 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 33 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 |
| 66.14 | | Cambio bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 |
| 66.15 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 687 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 875 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 875 000 |
| 67 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.471.150 | | | | 3.145.100 | | | | 3.145.300 |
| 67.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 127 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161.700 |
| 67.2 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 |
| 67.3 | | Cambio de horquilla cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 103 950 | Unidad | 1 | EVENTO | 132 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 132 500 |
| 67.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 |
| 67.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 |
| 67.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 154 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 |
| 67.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 44 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 |
| 67.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 519 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 661 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 661 500 |
| 67.9 | | Cambio de cojinete empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 227 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 289 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 289 100 |
| 67.10 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 323 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 411 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 411 600 |
| 67.11 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 255 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 325 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 325 500 |
| 68 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 4.313.375 | | | | 5.489.750 | | | | 5.490.200 |
| 68.1 | | Cambio de paler | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 617 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 617 400 |
| 68.2 | | Cambio de corona piñon | Unidad | 1 | EVENTO | 1 232 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 568 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 568 000 |
| 68.3 | | Cambio de crucota | Unidad | 1 | EVENTO | 264 825 | Unidad | 1 | EVENTO | 337 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 337 500 |
| 68.4 | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 423 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 |
| 68.5 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 508 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 646 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 646 800 |
| 68.6 | | Cambio de calces | Unidad | 1 | EVENTO | 139 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 177 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 177 800 |
| 68.7 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 |
| 68.8 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 381 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 |
| 68.9 | | Cambio de crucota | Unidad | 1 | EVENTO | 254 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 323 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 323 400 |
| 68.10 | | Cambio de contraizador | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 |
| 68.11 | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 |
| 68.12 | | Relleno ojal de crucota | Unidad | 1 | EVENTO | 55 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 70 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 70 000 |
| 69 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 2.797.575 | | | | 3.560.550 | | | | 3.560.550 |
| 69.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 808 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 029 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 029 000 |
| 69.2 | | Cambio de rulemán eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 |
| 69.3 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 365 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 465 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 465 500 |
| 69.4 | | Cambio eje cuadruplo | Unidad | 1 | EVENTO | 130 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 166 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 166 600 |
| 69.5 | | Cambio de engranaje de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 69.6 | | Realizacion de encastre | Unidad | 1 | EVENTO | 92 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 600 |
| 69.7 | | Reparacion de caja de cambios | Unidad | 1 | EVENTO | 346 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 441 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 441 000 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - DOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.8 | | Cambio de ruleman | Unidad | 1 | EVENTO | 169 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 |
| 69.9 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 229 625 | Unidad | 1 | EVENTO | 292 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 292 250 |
| 69.10 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 308 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 392 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 392 000 |
| 70 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 2.040.500 | | | | 2.597.000 | | | | 2.862.300 |
| 70.1 | | Reparacion de cremallera o sinfin de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 381 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 |
| 70.2 | | Cambio de cremallera o sinfin de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 635 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 808 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 808 500 |
| 70.3 | | Reparacion de bomba hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 |
| 70.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 |
| 70.5 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 65 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 |
| 70.6 | | Cambio de crucela | Unidad | 1 | EVENTO | 11 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 14 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 70.7 | | Cambio de caracol | Unidad | 1 | EVENTO | 265 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 338 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 338 100 |
| 70.8 | | Cambio de rulemanos o balinas | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 |
| 70.9 | | Cambio de correa de direccion hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 |
| 71 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 2.249.500 | | | | 2.863.000 | | | | 2.863.000 |
| 71.1 | | Cambio limitador de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 |
| 71.2 | | Cambio de caño aire | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 |
| 71.3 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 111 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 142 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 142 100 |
| 71.4 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 46 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 58 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 58 800 |
| 71.5 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 |
| 71.6 | | Cambio de bomba de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 381 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 |
| 71.7 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 1 045 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 330 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 330 000 |
| 71.8 | | Cambio de aceite motor | Unidad | 1 | EVENTO | 357 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 000 |
| 72 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.570.800 | | | | 1.999.200 | | | | 2.574.100 |
| 72.1 | | Reparacion del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 308 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 392 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 |
| 72.2 | | Cambio de cilindro llave de contacto | Unidad | 1 | EVENTO | 88 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 |
| 72.3 | | Cambio llave contacto | Unidad | 1 | EVENTO | 127 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 |
| 72.4 | | Cambio llave de luz señalero y bocina | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 |
| 72.5 | | Reparacion de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 000 |
| 72.6 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 |
| 72.7 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 169 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 308 000 |
| 72.8 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 |
| 72.9 | | Cambio de fusibles | Unidad | 1 | EVENTO | 15 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 19 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 28 000 |
| 72.10 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 |
| 73 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 558.250 | | | | 710.500 | | | | 838.600 |
| 73.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 46 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 58 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84 000 |
| 73.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 88 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 |
| 73.3 | | Cambio de aleta ventilador | Unidad | 1 | EVENTO | 200 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 254 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 254 800 |
| 73.4 | | Cambio de ruleman tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 73.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 100 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 127 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 182 000 |
| 74 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 527.450 | | | | 671.300 | | | | 807.800 |
| 74.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 |
| 74.2 | | Reparacion de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 000 |
| 74.3 | | Cambio de liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 57 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 73 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 73 500 |
| 74.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 75 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 1.158.850 | | | | 1.474.900 | | | | 1.474.900 |
| 75.1 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 550 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700 000 |
| 75.2 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 493 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 627 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 627 900 |
| 75.3 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 |
| | | HYUNDAI - CHAPA Nº ANR 360. Tipo. Mini Bus. Modelo: H1. Color: Gris Plateado. Año 2007. | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 2.690.875 | | | | 3.424.750 | | | | 3.303.160 |
| 76.1 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 374 850 |
| 76.2 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 116 375 |
| 76.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 |
| 76.4 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 |
| 76.5 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 374 850 |
| 76.6 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 169 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 183 260 |
| 76.7 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 139 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 177 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 150 535 |
| 76.8 | | Cambio de juego de buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 138 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 176 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 149 940 |
| 76.9 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 200 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 254 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 364 000 |
| 76.10 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 33 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 37 800 |
| 76.11 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 |
| 76.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 104 125 |
| 76.13 | | Cambio brazo zota | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 |
| 76.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 142 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 181 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 181 300 |
| 76.15 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 232 750 |
| 76.16 | | Cambio de bioleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 166 375 | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 190 575 |
| 77 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.099.450 | | | | 1.399.300 | | | | 975.288 |
| 77.1 | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 300 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 382 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 159 600 |
| 77.2 | | Cambio de retén masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 178 360 |
| 77.3 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 |
| 77.4 | | Cambio de amortiguador | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 268 800 |
| 77.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 119 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 151 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 |
| 77.6 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 70 560 |
| 77.7 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 33 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 36 168 |
| 78 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 2.242.570 | | | | 2.854.180 | | | | 2.920.400 |
| 78.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 132 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 168 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 182 000 |
| 78.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 |
| 78.3 | | Reparacion de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 323 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 411 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 392 000 |
| 78.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 78.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 44 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 |
| 78.6 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 |
| 78.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 31 570 | Unidad | 1 | EVENTO | 40 180 | Unidad | 1 | EVENTO | 57 400 |
| 78.8 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 169 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 |
| 78.9 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 100 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 127 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 182 000 |
| 78.10 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 605 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 770 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 770 000 |
| 78.11 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 |
| 78.12 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 44 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 |
| 79 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 3.242.250 | | | | 4.126.500 | | | | 3.853.900 |
| 79.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 159 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 000 |
| 79.2 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 137 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 |
| 79.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 187 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 238 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 238 000 |
| 79.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 544 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 693 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 589 000 |
| 79.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 208 000 |
| 79.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 165 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 |
| 79.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 104 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 133 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 133 000 |
| 79.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 671 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 854 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 768 000 |
| 79.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 273 400 |
| 79.10 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 495 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 |
| 79.11 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 283 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 360 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 360 500 |
| 80 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 2.176.350 | | | | 2.769.900 | | | | 2.767.200 |
| 80.1 | | Cambio de piñon | Unidad | 1 | EVENTO | 138 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 176 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 173 400 |
| 80.2 | | Cambio de corona piñon | Unidad | 1 | EVENTO | 519.750 | Unidad | 1 | EVENTO | 661 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 661 500 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 | | Cambio de crucela | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 500 |
| 80.4 | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 259 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 330 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 330 400 |
| 80.5 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 238 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 |
| 80.6 | | Cambio de calces | Unidad | 1 | EVENTO | 118 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 151 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 151 200 |
| 80.7 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 111 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 142 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 142 100 |
| 80.8 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 |
| 80.9 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 |
| 80.10 | | Balanceo cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 138 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 176 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 176 400 |
| 81 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 3.573.350 | | | | 4.547.900 | | | | 3.749.900 |
| 81.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 481 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 612 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 612 500 |
| 81.2 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 81.3 | | Cambio de engranaje de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 246 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 313 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 313 600 |
| 81.4 | | Cambio de ruleman eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 81.5 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 126 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 |
| 81.6 | | Reparacion tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 255 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 325 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 325 500 |
| 81.7 | | Reparacion de caja reductora | Unidad | 1 | EVENTO | 1 540 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 960 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 400 000 |
| 81.8 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 |
| 81.9 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 286 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 364 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 126 000 |
| 82 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCION | | | | 1.578.500 | | | | 1.968.000 | | | | 2.265.400 |
| 82.1 | | Reparacion de cremallera de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 346 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 400 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 441 000 |
| 82.2 | | Cambio de cremallera de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 508 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 646 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 924 000 |
| 82.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 |
| 82.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 185 000 |
| 82.5 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 65 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 |
| 82.6 | | Cambio de crucela | Unidad | 1 | EVENTO | 138 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 176 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 176 400 |
| 82.7 | | Cambio de correa de direccion hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 |
| 83 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 1.266.100 | | | | 1.611.400 | | | | 1.642.000 |
| 83.1 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400 000 |
| 83.2 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 46 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 58 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84 000 |
| 83.3 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154 000 |
| 83.4 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154 000 |
| 83.5 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 786 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 001 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 850 000 |
| 84 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.502.050 | | | | 1.825.700 | | | | 1.823.500 |
| 84.1 | | Reparacion del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 308 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 392 000 |
| 84.2 | | Reparacion de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 250 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 |
| 84.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 |
| 84.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 150 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 191 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 191 100 |
| 84.5 | | Reparacion de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 44 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 |
| 84.6 | | Cambio de bujias | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 |
| 84.7 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 522 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 665 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 665 000 |
| 85 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 696.850 | | | | 886.900 | | | | 960.400 |
| 85.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 46 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 58 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84 000 |
| 85.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 88 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 |
| 85.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 |
| 85.4 | | Cambio de ruleman tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 |
| 85.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 100 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 127 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 127 400 |
| 85.6 | | Cambio correa balanceo | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 |
| 86 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 438.900 | | | | 558.600 | | | | 592.600 |
| 86.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 |
| 86.2 | | Reparacion de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 |
| 86.3 | | Cambio de liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 57 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 73 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 55 000 |
| 86.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 73 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 93 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 93 100 |
| 87 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 958.100 | | | | 1.131.400 | | | | 1.448.400 |
| 87.1 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 380 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 484 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 484 400 |
| 87.2 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 124 000 |
| 87.3 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 462 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 500 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 |
| | | MERCEDES BENZ - CHIAPA N° OBB 601. Tipo: Bus. Modelo: Comil Pla. Color: Blanco. Año: 2010.- | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 5.201.900 | | | | 6.620.600 | | | | 5.946.950 |
| 88.1 | | Cambio de ruleman masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 432 000 |
| 88.2 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 110 250 |
| 88.3 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 617 400 |
| 88.4 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 231 120 |
| 88.5 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 180 950 | Unidad | 1 | EVENTO | 230 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 329 000 |
| 88.6 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 165 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 189 630 |
| 88.7 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 169 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 193 500 |
| 88.8 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 814 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 036 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 828 800 |
| 88.9 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 154 350 |
| 88.10 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 504 000 |
| 88.11 | | Cambio de perno punta eje | Unidad | 1 | EVENTO | 852 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 085 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 868 000 |
| 88.12 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 935 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 190 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 071 000 |
| 88.13 | | Cambio buje elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 165 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 178 500 |
| 88.14 | | Cambio de bielela estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 209 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 239 400 |
| 89 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.821.050 | | | | 2.317.700 | | | | 2.185.970 |
| 89.1 | | Cambio de ruleman masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 433 400 |
| 89.2 | | Cambio de reten masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 110 250 |
| 89.3 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 381 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 436 500 |
| 89.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525 000 |
| 89.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 177 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 225 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 108 320 |
| 89.6 | | Cambio de buje elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 216 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 275 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 247 000 |
| 89.7 | | Cambio de grampa elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 70 500 |
| 89.8 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 46 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 59 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 53 500 |
| 89.9 | | Cambio de tuercas y arandelas masa trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 201 500 |
| 90 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 2.835.250 | | | | 3.608.500 | | | | 3.354.600 |
| 90.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 200 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 254 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 254 800 |
| 90.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 335 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 427 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 384 300 |
| 90.3 | | Reparacion de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 |
| 90.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 |
| 90.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 138 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 176 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 158 700 |
| 90.6 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 92 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 111 700 |
| 90.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 281 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 358 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 322 500 |
| 90.8 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 284 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 362 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 326 300 |
| 90.9 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 139 000 |
| 90.10 | | Cambio de resorte y seguros de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 123 400 |
| 90.11 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 484 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 616 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 554 400 |
| 90.12 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 |
| 90.13 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 44 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 40 000 |
| 91 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.877.325 | | | | 3.662.050 | | | | 4.610.860 |
| 91.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 132 300 |
| 91.2 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 110 250 |
| 91.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 111 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 142 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 142 100 |
| 91.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 374 850 |
| 91.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 238 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 258 230 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 554 300 |
| 91.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 |
| 91.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 635 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 808 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 727 650 |
| 91.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 248 875 | Unidad | 1 | EVENTO | 316 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 280 |
| 91.10 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 660 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 714 000 |
| 91.11 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 247 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 283 500 |
| 92 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 3.953.125 | | | | 5.031.250 | | | | 6.988.957 |
| 92.1 | | Cambio de paller | Unidad | 1 | EVENTO | 577 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 735 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 588 000 |
| 92.2 | | Cambio de corona piñon | Unidad | 1 | EVENTO | 1 347 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 715 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 372 000 |
| 92.3 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 198 450 |
| 92.4 | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 392 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 499 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 424 800 |
| 92.5 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 331 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 421 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 980 |
| 92.6 | | Cambio de calces | Unidad | 1 | EVENTO | 118 525 | Unidad | 1 | EVENTO | 150 850 | Unidad | 1 | EVENTO | 128 222 |
| 92.7 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 119 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 151 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 129 115 |
| 92.8 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 292 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 372 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 3 165 540 |
| 92.9 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 238 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 273 400 |
| 92.10 | | Cambio de contralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 286 650 |
| 92.11 | | Balanceo cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 111 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 142 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 127 800 |
| 93 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 4.310.075 | | | | 5.485.550 | | | | 4.664.500 |
| 93.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 635 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 808 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 808 500 |
| 93.2 | | Cambio de ruleman eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 200 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 254 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 229 300 |
| 93.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 382 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 487 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 438 400 |
| 93.4 | | Cambio eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 |
| 93.5 | | Cambio de eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 |
| 93.6 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 137 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 157 500 |
| 93.7 | | Reparación de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 341 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 434 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 390 000 |
| 93.8 | | Reparacion de caja reductora | Unidad | 1 | EVENTO | 1 595 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 030 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 420 000 |
| 93.9 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 229 625 | Unidad | 1 | EVENTO | 292 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 263 000 |
| 93.10 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 357 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 409 000 |
| 94 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCION | | | | 2.275.350 | | | | 2.895.900 | | | | 2.866.000 |
| 94.1 | | Reparacion de sinfin de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 431 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 548 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 548 800 |
| 94.2 | | Cambio de sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 1 139 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 450 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 450 400 |
| 94.3 | | Reparacion de bomba hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 |
| 94.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 141 100 |
| 94.5 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 123 000 |
| 94.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 94.7 | | Cambio de correa de dirección hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 |
| 95 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 546.700 | | | | 695.800 | | | | 718.900 |
| 95.1 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 |
| 95.2 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 42 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 |
| 95.3 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 |
| 95.4 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 |
| 96 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.249.600 | | | | 1.590.400 | | | | 1.623.650 |
| 96.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 330 750 |
| 96.2 | | Reparacion de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 308 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 392 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 392 000 |
| 96.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 42 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 |
| 96.4 | | Reparacion de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 |
| 96.5 | | Cambio de temporizador | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 268 800 |
| 96.6 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 |
| 97 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 427.350 | | | | 543.900 | | | | 577.920 |
| 97.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 |
| 97.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 |
| 97.3 | | Cambio correa de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 46 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 58 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84 000 |
| 97.4 | | Cambio de ruleman tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 185 220 |
| 97.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 88 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 |
| 98 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 269.500 | | | | 343.000 | | | | 374.500 |
| 98.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 57 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 73 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 000 |
| 98.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 |
| 98.3 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 |
| 99 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 1.576.300 | | | | 1.624.200 | | | | 1.791.500 |
| 99.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 693 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 500 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 793 000 |
| 99.2 | | Reparación sistema Common Rail | Unidad | 1 | EVENTO | 660 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 757 000 |
| 99.3 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 241 500 |
| | | **MAHINDRA 4X4 CHAPA N° OAY 054. Tipo. Rural. Modelo: Escorpio. Color: Gris plateado. Año: 2011.** | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 3.118.775 | | | | 3.969.350 | | | | 3.933.475 |
| 100.1 | | Cambio de ruleman delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 |
| 100.2 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 |
| 100.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 |
| 100.4 | | Reparacion de punta eje | Unidad | 1 | EVENTO | 358 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 455 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 364 500 |
| 100.5 | | Cambio de juego de muñequinos | Unidad | 1 | EVENTO | 323 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 411 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 411 600 |
| 100.6 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 177 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 225 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 225 400 |
| 100.7 | | Cambio de bujo estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 115 775 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 350 |
| 100.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 292 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 372 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 532 000 |
| 100.9 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 24 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 31 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 31 500 |
| 100.10 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 261 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 299 800 |
| 100.11 | | Cambio de juego bujo tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 165 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 189 000 |
| 100.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 116 375 |
| 100.13 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 |
| 100.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 137 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 |
| 100.15 | | Cambio de procal | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 302 400 |
| 100.16 | | Cambio de biolela estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 159 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 192 850 |
| 101 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.143.450 | | | | 1.455.300 | | | | 1.491.130 |
| 101.1 | | Cambio de ruleman masa trasora | Unidad | 1 | EVENTO | 200 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 254 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 230 000 |
| 101.2 | | Cambio de retén masa trasora | Unidad | 1 | EVENTO | 73 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 93 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 93 100 |
| 101.3 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 246 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 313 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 500 |
| 101.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 227 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 289 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 413 000 |
| 101.5 | | Cambio de bujo trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 150 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 191 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 191 100 |
| 101.6 | | Cambio de espiral | Unidad | 1 | EVENTO | 119 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 151 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 151 900 |
| 101.7 | | Cambio de bujo elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 127 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 145 530 |
| 102 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 2.413.950 | | | | 3.072.300 | | | | 2.855.650 |
| 102.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 102.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 374 850 |
| 102.3 | | Reparacion de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 92 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 400 |
| 102.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 252 000 |
| 102.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 92 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 117 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 700 |
| 102.6 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 |
| 102.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 247 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 283 500 |
| 102.8 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 165 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 189 000 |
| 102.9 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 132 300 |
| 102.10 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 489 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 623 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 591 800 |
| 102.11 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 465 500 |
| 102.12 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 33 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.259.950 | | | | 2.876.300 | | | | | 2.786.100 |
| 103.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 115 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 147 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 139 500 |
| 103.2 | | Cambio rulemen piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 96 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 122 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 116 300 |
| 103.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 111 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 142 100 | Unidad | 1 | EVENTO | | 134 400 |
| 103.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 331 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 421 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 400 300 |
| 103.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 238 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 273 400 |
| 103.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 154 200 |
| 103.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 78 400 |
| 103.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 431 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 548 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 548 800 |
| 103.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 182 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 232 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 232 400 |
| 103.10 | | Cambio disco embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 254 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 323 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 323 400 |
| 103.11 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 385 000 |
| 104 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 6.925.050 | | | | 8.003.700 | | | | | 8.492.100 |
| 104.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 519 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 661 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 628 400 |
| 104.2 | | Cambio de rulemen eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 177 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 225 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 225 400 |
| 104.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 381 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 | Unidad | 1 | EVENTO | | 485 100 |
| 104.4 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 274 400 |
| 104.5 | | Cambio de eje cuadrupla | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 274 400 |
| 104.6 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 137 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 175 000 |
| 104.7 | | Reparacion de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 247 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 333 500 |
| 104.8 | | Reparacion de caja reductora | Unidad | 1 | EVENTO | 4 565 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 5 000 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 5 519 000 |
| 104.9 | | Cambio soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 302 500 |
| 104.10 | | Cambio eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 274 400 |
| 105 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 1.339.800 | | | | 1.705.200 | | | | | 2.230.800 |
| 105.1 | | Reparacion de cremallera de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 490 000 |
| 105.2 | | Cambio de cremallera de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 423 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 770 000 |
| 105.3 | | Reparacion de bomba hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 595 000 |
| 105.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 80 850 | Unidad | 1 | EVENTO | 102 900 | Unidad | 1 | EVENTO | | 82 300 |
| 105.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | | 58 300 |
| 105.6 | | Cambio de crucita | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 156 800 |
| 105.7 | | Cambio de correa de direccion hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 78 400 |
| 106 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 10.294.900 | | | | 12.902.600 | | | | | 12.304.900 |
| 106.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 188 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 240 100 | Unidad | 1 | EVENTO | | 228 000 |
| 106.2 | | Rectificacion de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 550 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 500 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 700 000 |
| 106.3 | | Juego de aro | Unidad | 1 | EVENTO | 550 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 700 700 | Unidad | 1 | EVENTO | | 700 700 |
| 106.4 | | Cojinete bancada | Unidad | 1 | EVENTO | 284 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 362 600 | Unidad | 1 | EVENTO | | 326 000 |
| 106.5 | | Cojinete de biela | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 242 500 |
| 106.6 | | Válvula de admision | Unidad | 1 | EVENTO | 88 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 112 000 |
| 106.7 | | Válvula de escape | Unidad | 1 | EVENTO | 88 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 112 000 |
| 106.8 | | Buje de biela | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 109 700 |
| 106.9 | | Calce lateral | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 215 600 |
| 106.10 | | Correas accesorios | Unidad | 1 | EVENTO | 196 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 249 900 | Unidad | 1 | EVENTO | | 199 200 |
| 106.11 | | Cemento gris | Unidad | 1 | EVENTO | 46 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 58 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 58 800 |
| 106.12 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 196 000 |
| 106.13 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 42 350 | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | | 77 000 |
| 106.14 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 126 000 |
| 106.15 | | Juego de piston | Unidad | 1 | EVENTO | 1 254 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 596 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 1 437 000 |
| 106.16 | | Camisas | Unidad | 1 | EVENTO | 858 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 092 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 982 800 |
| 106.17 | | Juego de junta | Unidad | 1 | EVENTO | 1 012 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 288 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 1 159 000 |
| 106.18 | | Tapa motor | Unidad | 1 | EVENTO | 3 454 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 4 396 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 4 176 000 |
| 106.19 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 247 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 315 000 |
| 106.20 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 726 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 924 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 831 600 |
| 107 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 2.042.700 | | | | 2.540.300 | | | | | 2.629.700 |
| 107.1 | | Reparacion del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 350 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 367 500 |
| 107.2 | | Reparacion de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 308 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 392 000 |
| 107.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 46 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 58 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 58 800 |
| 107.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 205 800 |
| 107.5 | | Reparacion de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 70 000 |
| 107.6 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 176 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 700 | Unidad | 1 | EVENTO | | 179 600 |
| 107.7 | | Cambio motorcito para bloqueo de puertas | Unidad | 1 | EVENTO | 374 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 476 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 476 000 |
| 107.8 | | Cambio de batería | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 490 000 |
| 107.9 | | Cambio de temporizador | Unidad | 1 | EVENTO | 341 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 434 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 390 000 |
| 108 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 493.350 | | | | 627.900 | | | | | 747.900 |
| 108.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | | 68 600 |
| 108.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | | 68 600 |
| 108.3 | | Cambio de rulemen tensor correa | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 98 000 |
| 108.4 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 88 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 | Unidad | 1 | EVENTO | | 112 700 |
| 108.5 | | Cambio correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 400 000 |
| 109 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 446.050 | | | | 567.700 | | | | | 554.200 |
| 109.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 186 200 |
| 109.2 | | Reparacion de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 165 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 210 000 |
| 109.3 | | Cambio liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 57 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 73 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 60 000 |
| 109.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 77 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 98 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 98 000 |
| 110 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 908.600 | | | | 1.156.400 | | | | | 1.072.900 |
| 110.1 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 416 500 |
| 110.2 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 154 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 186 000 |
| 110.3 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 369 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 470 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 470 400 |
| 111 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 1.975.600 | | | | 2.514.400 | | | | | 2.148.175 |
| 111.1 | | Reparacion de diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 318 500 |
| 111.2 | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 187 400 |
| 111.3 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 226 075 |
| 111.4 | | Cambio de corona piñon | Unidad | 1 | EVENTO | 381 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 | Unidad | 1 | EVENTO | | 388 000 |
| 111.5 | | Cambio de calce perno | Unidad | 1 | EVENTO | 245 850 | Unidad | 1 | EVENTO | 312 900 | Unidad | 1 | EVENTO | | 265 900 |
| 111.6 | | Cambio de crucita | Unidad | 1 | EVENTO | 289 850 | Unidad | 1 | EVENTO | 368 900 | Unidad | 1 | EVENTO | | 313 500 |
| 111.7 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 294 000 |
| 111.8 | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 154 800 |
| | | FOTON - CHAPA N° OBL 244. Tipo: Minibus. Modelo: MPX. Color: Blanco. Año: 2013. | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 3.369.850 | | | | 4.288.900 | | | | | 4.288.900 |
| 112.1 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 269 500 |
| 112.2 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | | 78 400 |
| 112.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 205 800 |
| 112.4 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 269 500 |
| 112.5 | | Cambio de juego de muñequinos | Unidad | 1 | EVENTO | 288 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 367 500 | Unidad | 1 | EVENTO | | 367 500 |
| 112.6 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | | 205 800 |
| 112.7 | | Cambio de bujo estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 88 200 |
| 112.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | | 235 200 |
| 112.9 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 44 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 56 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 56 000 |
| 112.10 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 374 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 476 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 476 000 |
| 112.11 | | Cambio de bujo tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 294 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 294 000 |
| 112.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 336 000 |
| 112.13 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 374 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 476 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 476 000 |
| 112.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 374 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 476 000 | Unidad | 1 | EVENTO | | 476 000 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.15 | | Cambio de procat | Unidad | 1 | EVENTO | 203 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 259 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 259 000 |
| 112.16 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 154 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 |
| 113 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.316.700 | | | | 1.675.800 | | | | 1.675.800 |
| 113.1 | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 250 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 318 500 |
| 113.2 | | Cambio de retén masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 |
| 113.3 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 177 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 225 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 225 400 |
| 113.4 | | Cambio de homocinetica | Unidad | 1 | EVENTO | 365 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 465 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 465 500 |
| 113.5 | | Cambio de trizeta | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 113.6 | | Cambio soporte diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 |
| 113.7 | | Cambio de espiral | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | | | | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 114 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 2.952.400 | | | | 3.757.600 | | | | 3.757.600 |
| 114.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 |
| 114.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 |
| 114.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 |
| 114.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 |
| 114.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 34 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 44 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 44 100 |
| 114.6 | | Cambio de caño flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 65 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 |
| 114.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 114.8 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 114.9 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 114.10 | | Reparacion sistema ABS | Unidad | 1 | EVENTO | 500 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 637 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 637 000 |
| 114.11 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 |
| 114.12 | | Cambio bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 |
| 114.13 | | Cambio fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 49 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 63 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 63 000 |
| 115 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.393.050 | | | | 3.045.700 | | | | 3.045.700 |
| 115.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 |
| 115.2 | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 |
| 115.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 115.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 381 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 |
| 115.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 238 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 303 800 |
| 115.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 |
| 115.7 | | Cambio de caño flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 |
| 115.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 458 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 583 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 583 100 |
| 115.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 115.10 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 315 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 401 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 401 800 |
| 115.11 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 283 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 360 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 360 500 |
| 116 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 2.706.550 | | | | 3.444.700 | | | | 3.444.700 |
| 116.1 | | Cambio de corona piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 327 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 416 500 |
| 116.2 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 |
| 116.3 | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 169 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 |
| 116.4 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 150 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 191 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 191 100 |
| 116.5 | | Cambio de calces | Unidad | 1 | EVENTO | 154 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 196 000 |
| 116.6 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 127 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 |
| 116.7 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 165 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 210 700 |
| 116.8 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 146 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 186 200 |
| 116.9 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 292 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 372 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 372 400 |
| 116.10 | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 55 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 70 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 70 000 |
| 116.11 | | Reparacion de diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 907 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 155 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 155 000 |
| 117 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 4.679.950 | | | | 5.956.300 | | | | 5.956.300 |
| 117.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 381 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 |
| 117.2 | | Cambio de rulemán eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 65 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 |
| 117.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 134 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 171 500 |
| 117.4 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 215 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 274 400 |
| 117.5 | | Cambio de eje cuadruplo | Unidad | 1 | EVENTO | 1 595 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 030 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 030 000 |
| 117.6 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 209 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 |
| 117.7 | | Reparacion de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 522 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 665 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 665 000 |
| 117.8 | | Reparacion de caja reductora | Unidad | 1 | EVENTO | 990 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 260 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 260 000 |
| 117.9 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 117.10 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 |
| 118 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 1.509.200 | | | | 1.920.800 | | | | 1.920.800 |
| 118.1 | | Reparacion de cremallera de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 323 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 411 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 411 600 |
| 118.2 | | Cambio de cremallera de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 519 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 661 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 661 500 |
| 118.3 | | Reparacion de bomba hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 |
| 118.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 111 650 | Unidad | 1 | EVENTO | 142 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 142 100 |
| 118.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 |
| 118.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 118.7 | | Cambio de correa de direccion hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 137 200 |
| 119 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 796.950 | | | | 1.014.300 | | | | 1.014.300 |
| 119.1 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 88 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 |
| 119.2 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 69 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 88 200 |
| 119.3 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 65 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 |
| 119.4 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 205 800 |
| 119.5 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 411 950 | Unidad | 1 | EVENTO | 524 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 524 300 |
| 120 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.081.850 | | | | 1.376.900 | | | | 1.376.900 |
| 120.1 | | Reparacion del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 223 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 284 200 |
| 120.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 211 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 |
| 120.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 65 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 |
| 120.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 120.5 | | Reparacion de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 61 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 | Unidad | 1 | EVENTO | 78 400 |
| 120.6 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 65 450 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 83 300 |
| 120.7 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 |
| 121 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 746.900 | | | | 950.600 | | | | 950.600 |
| 121.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 88 550 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 112 700 |
| 121.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 |
| 121.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 261 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 |
| 121.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 184 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 235 200 |
| 121.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 127 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 700 |
| 122 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 443.300 | | | | 564.200 | | | | 564.200 |
| 122.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 123 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 156 800 |
| 122.2 | | Reparacion de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 181 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 231 000 |
| 122.3 | | Cambio de liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 53 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 68 600 |
| 122.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 84 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 107 800 |
| 123 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 1.840.300 | | | | 2.342.200 | | | | 2.342.200 |
| 123.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 275 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350 000 |
| 123.2 | | Reparacion ECU | Unidad | 1 | EVENTO | 519 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 661 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 661 500 |
| 123.3 | | Reparacion sistema cannon rail | Unidad | 1 | EVENTO | 495 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 |
| 123.4 | | Cambio de censor EGR | Unidad | 1 | EVENTO | 377 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 480 200 |
| 123.5 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 |
| | | **MAXUS - CHAPA Nº HBU 182. Tipo: Minibus Modelo: V80M. Color Blanco. Año: 2017.** | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 78180101-004 | SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | | | | 1.892.000 | | | | 2.408.000 | | | | 2.408.000 |
| 124.1 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 660 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 |
| 124.2 | | Cambio de buje elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 319 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 |

Guillermo Agustin Fernandez C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.3 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 429 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 546 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 546 000 |
| 124.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 484 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 616 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 616 000 |
| 125 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 3.410.000 | | | | 4.340.000 | | | | 4.340.000 |
| 125.1 | | Cambio de plato de presion | Unidad | 1 | EVENTO | 1 540 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 960 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 960 000 |
| 125.2 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 990 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 260 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 260 000 |
| 125.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 125.4 | | Cambio de rulemen piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 125.5 | | Cambio de cojinete empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 |
| 126 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 2.370.500 | | | | 3.017.000 | | | | 3.017.000 |
| 126.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 814 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 036 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 036 000 |
| 126.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 412 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 525 000 |
| 126.3 | | Cambio juego fibras de frenos (delantero) | Unidad | 1 | EVENTO | 429 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 546 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 546 000 |
| 126.4 | | Cambio juego fibras de frenos (trasero) | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 |
| 126.5 | | Rectificacion de tambor | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 127 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 539.000 | | | | 686.000 | | | | 686.000 |
| 127.1 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 |
| 128 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 3.910.500 | | | | 4.577.000 | | | | 4.977.000 |
| 128.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 324 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 413 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 413 000 |
| 128.2 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 128.3 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 159 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 |
| 128.4 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 126 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 |
| 128.5 | | Cambio de correas | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 128.6 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 1 100 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 000 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 400 000 |
| 128.7 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 660 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 |
| 128.8 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 1 100 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 400 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 400 000 |
| 129 | 78180101-016 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | | | | 770.000 | | | | 700.000 | | | | 980.000 |
| 129.1 | | Reparacion de AA | Unidad | 1 | EVENTO | 770 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980 000 |
| | | **MAXUS - CHAPA Nº HBU 184. Tipo: Minibus Modelo: V80M. Color Blanco. Año: 2017.** | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 78180101-004 | SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | | | | 1.892.000 | | | | 2.408.000 | | | | 2.408.000 |
| 130.1 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 660 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 |
| 130.2 | | Cambio de buje elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 319 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 |
| 130.3 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 429 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 546 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 546 000 |
| 130.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 484 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 616 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 616 000 |
| 131 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 3.410.000 | | | | 4.340.000 | | | | 4.340.000 |
| 131.1 | | Cambio de plato de presion | Unidad | 1 | EVENTO | 1 540 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 960 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 960 000 |
| 131.2 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 990 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 260 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 260 000 |
| 131.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 131.4 | | Cambio de rulemen piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 131.5 | | Cambio de cojinete empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 |
| 132 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 2.370.500 | | | | 3.017.000 | | | | 3.017.000 |
| 132.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 814 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 036 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 036 000 |
| 132.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 412 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 525 000 |
| 132.3 | | Cambio juego fibras de frenos (delantero) | Unidad | 1 | EVENTO | 429 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 546 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 546 000 |
| 132.4 | | Cambio juego fibras de frenos (trasero) | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 |
| 132.5 | | Rectificacion de tambor | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 133 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 539.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 | | | | 686.000 |
| 133.1 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 |
| 134 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 3.910.500 | | | | 4.577.000 | | | | 4.977.000 |
| 134.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 324 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 413 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 413 000 |
| 134.2 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 134.3 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 159 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 |
| 134.4 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 126 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 |
| 134.5 | | Cambio de correas | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 134.6 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 1 100 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 000 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 400 000 |
| 134.7 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 660 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 |
| 134.8 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 1 100 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 400 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 400 000 |
| 135 | 78180101-016 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | | | | 770.000 | | | | 700.000 | | | | 980.000 |
| 135.1 | | Reparacion de AA | Unidad | 1 | EVENTO | 770 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980 000 |
| | | **NISSAN - CHAPA Nº HDY 394 , Tipo: Ambulancia Modelo: Caravan Van. Color Blanco. Año: 1996.** | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 78180101-007 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 990.000 | | | | 1.260.000 | | | | 1.260.000 |
| 136.1 | | Cambio de crucete | Unidad | 1 | EVENTO | 330 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420 000 |
| 136.2 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 |
| 136.3 | | Balanceo cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 137 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 5.555.000 | | | | 7.070.000 | | | | 7.070.000 |
| 137.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º | Unidad | 1 | EVENTO | 990 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 260 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 260 000 |
| 137.2 | | Cambio de rulemen eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 236 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 301 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 301 000 |
| 137.3 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 825 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 |
| 137.4 | | Cambio de eje cuadruplo | Unidad | 1 | EVENTO | 1 375 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 750 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 750 000 |
| 137.5 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 137.6 | | Reparacion de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 330 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420 000 |
| 137.7 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 |
| 137.8 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 |
| 137.9 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 137.10 | | Reparacion de odometro | Unidad | 1 | EVENTO | 605 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 770 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 770 000 |
| 138 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 2.948.000 | | | | 3.752.000 | | | | 3.752.000 |
| 138.1 | | Reparación de cremallera o sinfin de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 495 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 |
| 138.2 | | Cambio de cremallera o sinfin de direccion | Unidad | 1 | EVENTO | 1 375 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 750 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 750 000 |
| 138.3 | | Reparacion de bomba hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 |
| 138.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 247 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 |
| 138.5 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 138.6 | | Cambio de crucete | Unidad | 1 | EVENTO | 214 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 273 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 273 000 |
| 139 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 3.685.000 | | | | 4.690.000 | | | | 4.690.000 |
| 139.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 209 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 |
| 139.2 | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 132 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 168 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 168 000 |
| 139.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 187 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 238 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 238 000 |
| 139.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 495 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 |
| 139.5 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 341 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 434 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 434 000 |
| 139.6 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 209 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 |
| 139.7 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 159 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 |
| 139.8 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 126 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 |
| 139.9 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 825 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 |
| 139.10 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 341 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 434 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 434 000 |
| 139.11 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 660 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 |
| 140 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 3.531.000 | | | | 4.494.000 | | | | 4.494.000 |
| 140.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 704 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 896 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 896 000 |
| 140.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 |
| 140.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 209 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 266 000 |
| 140.4 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 605 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 770 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 770 000 |
| 140.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 159 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 |
| 140.6 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 140.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.8 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 495 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 |
| 140.9 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 140.10 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 33 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 42 000 |
| 140.11 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 141 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 2.689.500 | | | | 3.423.000 | | | | 3.423.000 |
| 141.1 | | Reparacion del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 495 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 |
| 141.2 | | Reparacion de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 495 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 |
| 141.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 141.4 | | Cambio de vulvos | Unidad | 1 | EVENTO | 159 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 |
| 141.5 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 |
| 141.6 | | Reparacion de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 141.7 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 141.8 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 |
| 142 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 4.204.750 | | | | 5.351.500 | | | | 5.351.500 |
| 142.1 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 319 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 |
| 142.2 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 132 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 168 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 168 000 |
| 142.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 330 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420 000 |
| 142.4 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 330 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420 000 |
| 142.5 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 |
| 142.6 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 142.7 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 187 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 238 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 238 000 |
| 142.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 319 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 |
| 142.9 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 24 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 31 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 31 500 |
| 142.10 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 269 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 343 000 |
| 142.11 | | Cambio de juego bujo tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 142.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 137 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 175 000 |
| 142.13 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490 000 |
| 142.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 |
| 142.15 | | Cambio de procat | Unidad | 1 | EVENTO | 214 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 273 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 273 000 |
| 142.16 | | Cambio de bielete estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 |
| 143 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.534.500 | | | | 1.953.000 | | | | 1.953.000 |
| 143.1 | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 341 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 434 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 434 000 |
| 143.2 | | Cambio de reten masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 126 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 |
| 143.3 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 412 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 525 000 |
| 143.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 319 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 |
| 143.5 | | Cambio de bujo trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 143.6 | | Cambio de buje elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 159 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 |
| 144 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 1.045.000 | | | | 1.180.000 | | | | 1.330.000 |
| 144.1 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 825 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 900 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 |
| 144.2 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 145 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 8.838.500 | | | | 10.999.000 | | | | 11.249.000 |
| 145.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 319 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 406 000 |
| 145.2 | | Rectificacion de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 1 375 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 500 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 750 000 |
| 145.3 | | Juego de piston | Unidad | 1 | EVENTO | 1 100 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 400 000 |
| 145.4 | | Juego de aro | Unidad | 1 | EVENTO | 797 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 015 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 015 000 |
| 145.5 | | Juego de camisas | Unidad | 1 | EVENTO | 770 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980 000 |
| 145.6 | | Cojinete bancada | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 145.7 | | Cojinete de biela | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 145.8 | | Juego de junta | Unidad | 1 | EVENTO | 660 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840 000 |
| 145.9 | | Calce lateral | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 145.10 | | Tapa motor | Unidad | 1 | EVENTO | 1 925 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 450 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 450 000 |
| 145.11 | | Cemento gris | Unidad | 1 | EVENTO | 49 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 63 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 63 000 |
| 145.12 | | Correas accesorios | Unidad | 1 | EVENTO | 440 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560 000 |
| 145.13 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 159 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 203 000 |
| 145.14 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 132 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 168 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 168 000 |
| 145.15 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 104 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 133 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 133 000 |
| 145.16 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 302 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 385 000 |
| 146 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 896.500 | | | | 1.141.000 | | | | 1.141.000 |
| 146.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 146.2 | | Reparacion de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 374 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 476 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 476 000 |
| 146.3 | | Cambio liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 82 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 105 000 |
| 146.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 147 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 1.138.500 | | | | 1.449.000 | | | | 1.449.000 |
| 147.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 143 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 182 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 182 000 |
| 147.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 126 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 161 000 |
| 147.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 401 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 511 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 511 000 |
| 147.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 220 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280 000 |
| 147.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 247 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 315 000 |
| 148 | 78180101-027 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA | | | | 374.000 | | | | 476.000 | | | | 476.000 |
| 148.1 | | Chaperia y pintura por pieza | Unidad | 1 | EVENTO | 374 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 476 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 476 000 |
| **Total sumatoria precios unitarios Lote Nº 1** | | | | | | **306.024.235** | | | | **384.042.790** | | | | **386.581.719** |

## Lote Nº 2

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **J A C - CHAPA Nº BYA 489. Tipo: Bus. Modelo: HK6105G. Color: Blanco Verde. Año: 2015.** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 4.400.440 | | | | 5.271.560 | | | | 5.600.560 |
| 1.1 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 67 375 | Unidad | 1 | EVENTO | 85 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 85 750 |
| 1.2 | | Cambio de filtro de Combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 59 290 | Unidad | 1 | EVENTO | 75 460 | Unidad | 1 | EVENTO | 75 460 |
| 1.3 | | Cambio de filtro de Combustible (separador de agua) | Unidad | 1 | EVENTO | 59 675 | Unidad | 1 | EVENTO | 75 950 | Unidad | 1 | EVENTO | 75 950 |
| 1.4 | | Cambio de filtro de aire (primario y secundario) | Unidad | 1 | EVENTO | 261 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 |
| 1.5 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 808 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 700 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 029 000 |
| 1.6 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 825 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 |
| 1.7 | | Cambio de correas | Unidad | 1 | EVENTO | 300 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 382 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 382 200 |
| 1.8 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 1 650 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 100 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 100 000 |
| 1.9 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 368 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 469 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 469 000 |
| 2 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 723.800 | | | | 895.800 | | | | 921.200 |
| 2.1 | | Cambio juego fibras de frenos (delantero) | Unidad | 1 | EVENTO | 261 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 |
| 2.2 | | Cambio juego fibras de frenos (trasero) | Unidad | 1 | EVENTO | 284 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 362 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 362 600 |
| 2.3 | | Rectificacion de tambor | Unidad | 1 | EVENTO | 177 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 200 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 225 400 |
| 3 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.841.575 | | | | 3.616.550 | | | | 3.616.550 |
| 3.1 | | Cambio de plato de presion | Unidad | 1 | EVENTO | 1 100 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 400 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 400 000 |
| 3.2 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 935 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.190 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.190 000 |
| 3.3 | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 |
| 3.4 | | Cambio de cojinete empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 333 025 | Unidad | 1 | EVENTO | 423 850 | Unidad | 1 | EVENTO | 423 850 |
| 3.5 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 281 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 357 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 357 700 |
| 4 | 78180101-004 | SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | | | | 1.789.150 | | | | 2.277.100 | | | | 2.277.100 |
| 4.1 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 381 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 |
| 4.2 | | Cambio de buje elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 |
| 4.3 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 528 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 672 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 672 000 |
| 4.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 530 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 675 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 675 500 |
| 4.5 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 803.000 | | | | 1.022.000 | | | | 1.022.000 |
| 5.1 | | Cambio de Bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 |
| 5.2 | | Reparacion de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 6 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 759.000 | | | | 700.000 | | | | 966.000 |
| 6.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 300 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 6.2 | | Reparacion de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 495 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 |
| | | **J A C - CHAPA N° BYA 490. Tipo: Bus. Modelo: HK6105G. Color: Blanco Verde. Año: 2015.** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 4.400.440 | | | | 5.271.560 | | | | 5.600.560 |
| 7.1 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 67 375 | Unidad | 1 | EVENTO | 85 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 85 750 |
| 7.2 | | Cambio de filtro de Combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 59 290 | Unidad | 1 | EVENTO | 75 460 | Unidad | 1 | EVENTO | 75 460 |
| 7.3 | | Cambio de filtro de Combustible (separador de agua) | Unidad | 1 | EVENTO | 59 675 | | | | 75 950 | Unidad | 1 | EVENTO | 75 950 |
| 7.4 | | Cambio de filtro de aire (primario y secundario) | Unidad | 1 | EVENTO | 261 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 |
| 7.5 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 808 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 700 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 029 000 |
| 7.6 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 825 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 050 000 |
| 7.7 | | Cambio de correas | Unidad | 1 | EVENTO | 300 300 | Unidad | 1 | EVENTO | 382 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 382 200 |
| 7.8 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 1 650 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 100 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2 100 000 |
| 7.9 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 368 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 469 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 469 000 |
| 8 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 723.800 | | | | 895.800 | | | | 921.200 |
| 8.1 | | Cambio juego fibras de frenos (delantero) | Unidad | 1 | EVENTO | 261 800 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 | Unidad | 1 | EVENTO | 333 200 |
| 8.2 | | Cambio juego fibras de frenos (trasero) | Unidad | 1 | EVENTO | 284 900 | Unidad | 1 | EVENTO | 362 600 | Unidad | 1 | EVENTO | 362 600 |
| 8.3 | | Rectificacion de tambor | Unidad | 1 | EVENTO | 177 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 200 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 225 400 |
| 9 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.841.575 | | | | 3.616.550 | | | | 3.616.550 |
| 9.1 | | Cambio de plato de presion | Unidad | 1 | EVENTO | 1 100 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 400 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400 000 |
| 9.2 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 935 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 190 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1 190 000 |
| 9.3 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 192 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 245 000 |
| 9.4 | | Cambio de cojinete empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 333 025 | Unidad | 1 | EVENTO | 423 850 | Unidad | 1 | EVENTO | 423 850 |
| 9.5 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 281 050 | Unidad | 1 | EVENTO | 357 700 | Unidad | 1 | EVENTO | 357 700 |
| 10 | 78180101-004 | SERVICIO REPARACION / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | | | | 1.789.150 | | | | 2.277.100 | | | | 2.277.100 |
| 10.1 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 381 150 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 | Unidad | 1 | EVENTO | 485 100 |
| 10.2 | | Cambio de buje elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 173 250 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 220 500 |
| 10.3 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 528 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 672 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 672 000 |
| 10.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 530 750 | Unidad | 1 | EVENTO | 675 500 | Unidad | 1 | EVENTO | 675 500 |
| 10.5 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 176 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 224 000 |
| 11 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 803.000 | | | | 1.022.000 | | | | 1.022.000 |
| 11.1 | | Cambio de Bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 539 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 686 000 |
| 11.2 | | Reparacion de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 12 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 759.000 | | | | 700.000 | | | | 966.000 |
| 12.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 264 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 300 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 336 000 |
| 12.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 495 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400 000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630 000 |
| **Total sumatoria precios unitarios Lote Nº 2** | | | | | | **22.633.930** | | | | **27.566.020** | | | | **28.806.820** |

Guillermo Agustin Fernández C.
*Jefe - UOC*
*SENADiS*

ENTIDAD: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 11 / 2018 ID Nº 343.192. RUBRO: 240

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Ítems | Codigo de Catalogo | Descripción del Servicio Solicitado | TRAKS-CAR de Jorge Claudio Maure Navarro | | | | TALLER INTEGRAL S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio Unitario (IVA Incluido) | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| Lote Nº 1 | | | | | | | | | | |
| | | MAHINDRA RURAL 4X4 CHAPA Nº BEX 828. Tipo: Camioneta. Modelo: Pikup. Color: Blanco. Año: 2010. | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 3.964.400 | | | | 5.663.500 |
| 1.1 | | Cambio de ruleman masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 1.2 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 1.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 1.4 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| 1.5 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 465.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 |
| 1.6 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 1.7 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 83.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 1.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 1.9 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 57.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 82.500 |
| 1.10 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 680.000 |
| 1.11 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 |
| 1.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 180.000 |
| 1.13 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 1.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 1.15 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 1.16 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 290.000 |
| 2 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.687.000 | | | | 2.410.000 |
| 2.1 | | Cambio de ruleman masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 2.2 | | Cambio de reten masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 2.3 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 539.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 |
| 2.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 2.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 2.6 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 |
| 3 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 3.419.500 | | | | 4.885.000 |
| 3.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 3.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 331.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 474.000 |
| 3.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 163.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 234.000 |
| 3.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 380.000 |
| 3.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 29.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 42.000 |
| 3.6 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 3.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 3.8 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 602.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 860.000 |
| 3.9 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 868.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.240.000 |
| 3.10 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 35.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 50.000 |
| 3.11 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 |
| 3.12 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 238.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 340.000 |
| 4 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 3.616.200 | | | | 5.166.000 |
| 4.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 4.2 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 83.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 4.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 4.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 563.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 805.000 |
| 4.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 4.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 181.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 259.000 |
| 4.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 166.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 238.000 |
| 4.8 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 4.9 | | Cambio de cojinete de empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 4.10 | | Cambio bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 448.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 640.000 |
| 4.11 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 973.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.390.000 |
| 5 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 7.521.500 | | | | 10.745.000 |
| 5.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 514.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 735.000 |
| 5.2 | | Cambio de ruleman eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 5.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 5.4 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 5.5 | | Cambio de eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 1.750.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.500.000 |
| 5.6 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 166.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 238.000 |
| 5.7 | | Reparación de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 5.8 | | Reparación de caja reductora | Unidad | 1 | EVENTO | 2.450.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 3.500.000 |
| 5.9 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 680.000 |
| 5.10 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 5.11 | | Reparación de odómetro | Unidad | 1 | EVENTO | 546.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 780.000 |
| 6 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 1.631.700 | | | | 2.331.000 |
| 6.1 | | Reparación de cremallera o sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 588.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840.000 |
| 6.2 | | Reparación de bomba hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 465.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 |
| 6.3 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 6.4 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 6.5 | | Cambio de cremallera o sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 4.685.800 | | | | 6.694.000 |
| 7.1 | | Cambio de palier | Unidad | 1 | EVENTO | 462.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 660.000 |
| 7.2 | | Cambio corona y piñon | Unidad | 1 | EVENTO | 2.107.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 3.010.000 |
| 7.3 | | Cambio satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 7.4 | | Cambio planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 465.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 |
| 7.5 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 411.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 588.000 |
| 7.6 | | Cambio de calce y perno | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 7.7 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 215.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 308.000 |
| 7.8 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| 7.9 | | Balanceo cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 117.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| 8 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 3.534.300 | | | | 5.049.000 |
| 8.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 308.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 441.000 |
| 8.2 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 159.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 228.000 |
| 8.3 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 197.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 282.000 |
| 8.4 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 176.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 252.000 |
| 8.5 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| 8.6 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 8.7 | | Reparación de turbo | Unidad | 1 | EVENTO | 2.065.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.950.000 |
| 9 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.603.300 | | | | 2.290.500 |
| 9.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 382.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 546.000 |
| 9.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 382.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 546.000 |
| 9.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 113.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 162.500 |
| 9.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 9.5 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 9.6 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 9.7 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 10 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 961.800 | | | | 1.374.000 |
| 10.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 10.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 117.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| 10.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 10.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 10.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 |
| 11 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 298.900 | | | | 427.000 |
| 11.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 11.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 11.3 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 73.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 12 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 1.363.600 | | | | 1.948.000 |
| 12.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 588.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840.000 |
| 12.2 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 658.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 940.000 |
| 12.3 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 117.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| 13 | 78180101-016 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | | | | 2.205.000 | | | | 3.150.000 |
| 13.1 | | Reparación de sistema de aire acondicionado | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 13.2 | | Cambio de compresor | Unidad | 1 | EVENTO | 1.372.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.960.000 |
| 13.3 | | Carga de gas | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 13.4 | | Cambio de filtro | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 14 | 78180101-027 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA | | | | 245.000 | | | | 350.000 |
| 14.1 | | Chaperia y pintura por pieza | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| | | MITSUBISHI CHAPA Nº EAD 433 - Tipo: Camioneta. Modelo: L200 4 x 4. Color: Rojo. Año: 2005. | | | | | | | | |
| 15 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 3.422.300 | | | | 4.889.000 |
| 15.1 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 282.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 403.000 |
| 15.2 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 15.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 15.4 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 15.5 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 |
| 15.6 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 |
| 15.7 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 166.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 238.000 |
| 15.8 | | Cambio de buje superior | Unidad | 1 | EVENTO | 28.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 40.000 |
| 15.9 | | Cambio de buje parrilla inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 |
| 15.10 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 15.11 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 28.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 40.000 |
| 15.12 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 15.13 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 290.000 |
| 15.14 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 |
| 15.15 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 413.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 590.000 |
| 15.16 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 15.17 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 |
| 15.18 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 16 | 78180101-012 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO | | | | 1.122.100 | | | | 1.603.000 |
| 16.1 | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 362.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 518.000 |
| 16.2 | | Cambio de retén masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 16.3 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 16.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 16.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 151.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 217.000 |
| 16.6 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 142.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| 17 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 2.450.000 | | | | 3.500.000 |
| 17.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 17.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 215.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 308.000 |
| 17.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 17.4 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 17.5 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 17.6 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 17.7 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 17.8 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 616.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 880.000 |
| 17.9 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 17.11 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 35.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 50.000 |
| 18 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.343.600 | | | | 3.348.000 |
| 18.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 18.2 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 18.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 191.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 273.000 |
| 18.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 437.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 625.000 |
| 18.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 18.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 18.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 18.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 504.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 721.000 |
| 18.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 18.10 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 19 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 5.089.700 | | | | 7.271.000 |
| 19.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 441.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 |
| 19.2 | | Cambio de ruleman eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 138.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 198.000 |
| 19.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 19.4 | | Cambio de eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 19.5 | | Cambio eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 |
| 19.6 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 19.7 | | Reparación de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 |
| 19.8 | | Reparación de caja reductora | Unidad | 1 | EVENTO | 1.960.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.800.000 |
| 19.9 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 19.10 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 19.11 | | Reparación de odómetro | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 680.000 |
| 20 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 1.754.500 | | | | 2.506.500 |
| 20.1 | | Reparación de cremallera o sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 20.2 | | Cambio de cremallera o sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 661.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 945.000 |
| 20.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 358.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 512.500 |
| 20.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 20.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 20.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 200.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 286.000 |
| 21 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 6.897.800 | | | | 9.854.000 |
| 21.1 | | Cambio de palier | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 21.2 | | Cambio de corona piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 2.635.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 3.765.000 |
| 21.3 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 637.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 910.000 |
| 21.4 | | Cambio de planetarios | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 |
| 21.5 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 21.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 218.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 312.000 |
| 21.7 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 387.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 553.000 |
| 21.8 | | Balanceo Cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 70.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 100.000 |
| 21.9 | | Cambio brida cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 21.10 | | Cambiar macho y hembra de cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 823.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.176.000 |
| 22 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 1.187.800 | | | | 1.697.000 |
| 22.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 259.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 371.000 |
| 22.2 | | Correas accesorios | Unidad | 1 | EVENTO | 565.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 807.500 |
| 22.3 | | Cemento gris | Unidad | 1 | EVENTO | 39.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 |
| 22.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 127.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 182.500 |
| 22.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 77.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 110.000 |
| 22.6 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 170.000 |
| 23 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.795.500 | | | | 2.565.000 |
| 23.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 23.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 465.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 |
| 23.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 23.4 | | Cambio de vulvos | Unidad | 1 | EVENTO | 83.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 23.5 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 23.6 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 23.7 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 |
| 23.8 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 24 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 776.300 | | | | 1.109.000 |
| 24.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 24.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 66.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 95.000 |
| 24.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 279.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 399.000 |
| 24.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 205.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 293.000 |
| 24.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 25 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 439.600 | | | | 628.000 |
| 25.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 |
| 25.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 25.3 | | Cambio liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 50.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 72.000 |
| 25.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 26 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 829.500 | | | | 1.185.000 |
| 26.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 26.2 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 26.3 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 |
| 27 | 78180101-027 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA | | | | 245.000 | | | | 350.000 |
| 27.1 | | Chaperia y pintura por pieza | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| | | MITSUBISHI - CHAPA Nº EAD 090. Tipo: Camioneta. Modelo: L200. Color: Azul. Año: 1998. | | | | | | | | |
| 28 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 3.245.200 | | | | 4.636.000 |
| 28.1 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 330.000 |
| 28.2 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 28.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 28.4 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 382.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 546.000 |
| 28.5 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 28.6 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 28.8 | | Cambio rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 210.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 301.000 |
| 28.9 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 28.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 40.000 |
| 28.10 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 28.11 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 290.000 |
| 28.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 |
| 28.13 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 |
| 28.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 460.000 |
| 28.15 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 |
| 28.16 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 29 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.007.300 | | | | 1.439.000 |
| 29.1 | | Cambio de rulemàn masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 362.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 518.000 |
| 29.2 | | Cambio de retèn masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 120.000 |
| 29.3 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 29.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 29.6 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 |
| 30 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 2.649.500 | | | | 3.785.000 |
| 30.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| 30.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 30.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 191.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 273.000 |
| 30.4 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 30.5 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 30.6 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 30.7 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 |
| 30.8 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 30.9 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| 30.10 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 30.11 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 35.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 50.000 |
| 31 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.758.300 | | | | 3.940.500 |
| 31.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 |
| 31.2 | | Cambio rulemàn piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 31.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 31.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 |
| 31.5 | | Cambio de reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 257.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 |
| 31.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 31.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 112.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 31.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 31.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 282.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 403.000 |
| 31.10 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 31.11 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 32 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 1.033.900 | | | | 1.477.000 |
| 32.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 539.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 |
| 32.2 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 210.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 301.000 |
| 32.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 33 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 2.097.200 | | | | 2.996.000 |
| 33.1 | | Reparación de sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 465.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 |
| 33.2 | | Cambio de sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 882.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.260.000 |
| 33.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 430.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 615.000 |
| 33.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 120.000 |
| 33.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 34 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 612.500 | | | | 875.000 |
| 34.1 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 34.2 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 249.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 357.000 |
| 34.3 | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 127.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 182.000 |
| 35 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 857.500 | | | | 1.225.000 |
| 35.1 | | Cambio de Filtros (Aire, Combustible, Aceite) | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 35.2 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 330.000 |
| 35.3 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 |
| 36 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.815.100 | | | | 2.593.000 |
| 36.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 36.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 465.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 |
| 36.3 | | Cambio de realy | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 36.4 | | Cambio de fusibles | Unidad | 1 | EVENTO | 58.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 36.5 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 36.6 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 36.7 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 149.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 213.000 |
| 36.8 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 37 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 813.400 | | | | 1.162.000 |
| 37.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 37.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 73.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 37.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 279.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 399.000 |
| 37.4 | | Cambio de rulemàn tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 37.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 38 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | | | | 496.300 | | | | 709.000 |
| 38.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 38.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 38.3 | | Cambio de liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 50.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 72.000 |
| 38.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 39 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 710.500 | | | | 1.015.000 |
| 39.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 612.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 875.000 |
| 39.2 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| | | MERCEDES BENZ - CHAPA Nº OAZ 032. Tipo: Mini Bus. Modelo SPR 413. Color: Blanco. Año: 2010. | | | | | | | | |
| 40 | 78180101-011 | MANTENIMIENTO Y REPARACION TREN DELANTERO | | | | 4.790.100 | | | | 6.843.000 |
| 40.1 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 40.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 40.4 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 40.5 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 230.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 329.000 |
| 40.6 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 40.7 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 83.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 40.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| 40.9 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 31.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 45.000 |
| 40.10 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 |
| 40.11 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 |
| 40.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 |
| 40.13 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 11 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 40.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 |
| 40.15 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 380.000 |
| 40.16 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| 40.17 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 40.18 | | Cambio de amortiguador dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 41 | 78180101-012 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TREN TRASERO | | | | 744.800 | | | | 1.064.000 |
| 41.1 | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 303.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| 41.2 | | Cambio de reten masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 41.3 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 41.4 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 42 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | | | | 3.765.300 | | | | 5.379.000 |
| 42.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 431.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 616.000 |
| 42.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| 42.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 |
| 42.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 |
| 42.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 42.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 |
| 42.6 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 132.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 189.000 |
| 42.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 42.8 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 160.000 |
| 42.9 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 |
| 42.10 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 1.190.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.700.000 |
| 42.11 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 42.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 |
| 43 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.690.100 | | | | 3.843.000 |
| 43.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 43.2 | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 |
| 43.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 180.000 |
| 43.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 264.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 378.000 |
| 43.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 43.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 154.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 221.000 |
| 43.7 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 43.8 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 455.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 651.000 |
| 43.9 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 43.10 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 520.000 |
| 44 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 5.059.600 | | | | 7.228.000 |
| 44.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 499.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 714.000 |
| 44.2 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 44.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 323.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 462.000 |
| 44.4 | | Cambio de ruleman eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| 44.5 | | Cambio de eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 2.065.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.950.000 |
| 44.6 | | Cambio de reten cola de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 |
| 44.7 | | Cambio de reten eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 |
| 44.8 | | Reparación de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 |
| 44.9 | | Realización de encastres | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 380.000 |
| 44.10 | | Cambio soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 460.000 |
| 44.11 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 45 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 2.757.200 | | | | 3.939.000 |
| 45.1 | | Reparación de sinfin de dirección o cremallera | Unidad | 1 | EVENTO | 848.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.212.500 |
| 45.2 | | Cambio de sinfin de dirección o cremallera | Unidad | 1 | EVENTO | 857.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.225.000 |
| 45.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 502.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 717.500 |
| 45.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 45.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 45.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 45.7 | | Cambio de correa de direccion hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 46 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA TRANSMISION | | | | 903.000 | | | | 1.290.000 |
| 46.1 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 308.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 441.000 |
| 46.2 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 580.000 |
| 46.3 | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 |
| 46.4 | | Relleno Ojal de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 83.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 47 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 3.151.700 | | | | 4.502.500 |
| 47.1 | | Cambio de Filtros (Aire. Combustible. Aceite) | Unidad | 1 | EVENTO | 210.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 301.000 |
| 47.2 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 325.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 465.500 |
| 47.3 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 95.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 136.000 |
| 47.4 | | Reparación de turbo | Unidad | 1 | EVENTO | 2.520.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 3.600.000 |
| 48 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.823.100 | | | | 2.604.500 |
| 48.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 48.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 48.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 161.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| 48.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 240.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 |
| 48.5 | | Cambio de fusibles | Unidad | 1 | EVENTO | 19.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 28.000 |
| 48.8 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 323.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 462.500 |
| | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 49 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 1.161.600 | | | | 1.659.500 |
| 49.1 | | Cambio de correa larga polivel | Unidad | 1 | EVENTO | 225.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 | | Cambio de tensor automático | Unidad | 1 | EVENTO | 382.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 546.000 |
| 49.3 | | Cambio de rulemàn tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 313.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 448.500 |
| 49.4 | | Cambio de poleas | Unidad | 1 | EVENTO | 240.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 |
| 50 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 705.600 | | | | 1.008.000 |
| 50.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 50.2 | | Reparacion de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 303.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| 50.3 | | Cambio de liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 58.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 50.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 51 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 1.612.800 | | | | 2.304.000 |
| 51.1 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 646.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 924.000 |
| 51.2 | | Reparacion de sistema Canmon Rail | Unidad | 1 | EVENTO | 672.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 960.000 |
| 51.3 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| | | MERCEDES BENZ - CHAPA Nº EAA 916. Tipo: Mini Bus. Modelo: Sprinter. Color: Blanco. Año: 1998. | | | | | | | | |
| 52 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 4.743.200 | | | | 6.776.000 |
| 52.1 | | Cambio de rulemàn masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 303.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| 52.2 | | Cambio de retèn masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 52.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 52.4 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 382.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 546.000 |
| 52.5 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 52.6 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 52.7 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 |
| 52.8 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 52.9 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 |
| 52.10 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 |
| 52.11 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 |
| 52.12 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 |
| 52.13 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 380.000 |
| 52.14 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| 52.15 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 53 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.215.200 | | | | 1.736.000 |
| 53.1 | | Cambio de rulemàn masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 53.2 | | Cambio de retèn masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 53.3 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 308.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 441.000 |
| 53.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 200.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 287.000 |
| 53.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 53.6 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 54 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 3.779.400 | | | | 5.399.200 |
| 54.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 483.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 690.200 |
| 54.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 303.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| 54.3 | | Cambio de anillo de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 73.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 54.4 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 134.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 192.000 |
| 54.5 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 54.6 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 330.000 |
| 54.7 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 54.8 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 |
| 54.9 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 42.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 |
| 54.10 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 |
| 55 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 3.238.200 | | | | 4.626.000 |
| 55.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 55.2 | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 112.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 55.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 308.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 441.000 |
| 55.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 568.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 812.000 |
| 55.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 55.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 55.7 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 514.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 735.000 |
| 55.8 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 455.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 651.000 |
| 55.9 | | Cambio disco de embague | Unidad | 1 | EVENTO | 413.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 591.000 |
| 55.10 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 374.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 535.000 |
| 56 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 4.846.100 | | | | 6.923.000 |
| 56.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 56.2 | | Cambio de rulemàn eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 56.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 445.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 637.000 |
| 56.4 | | Cambio de eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 2.030.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.900.000 |
| 56.5 | | Cambio de reten cola de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 56.6 | | Cambio de reten eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 56.7 | | Reparación de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 |
| 56.8 | | Realización de encastres | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 380.000 |
| 56.9 | | Cambio soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 56.10 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 57 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 2.702.300 | | | | 3.860.500 |
| 57.1 | | Reparación de sinfin de dirección o cremallera | Unidad | 1 | EVENTO | 612.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 875.000 |
| 57.2 | | Cambio de sinfin de dirección o cremallera | Unidad | 1 | EVENTO | 1.078.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.540.000 |
| 57.3 | | Reparación de bomba hidràulica | Unidad | 1 | EVENTO | 463.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 661.500 |
| 57.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 57.5 | | Cambio de retèn | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 57.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 57.7 | | Cambio de correa de dirección hidràulica | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 58 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 746.200 | | | | 1.066.000 |
| 58.1 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 289.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 413.000 |
| 58.2 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| 58.3 | | Balanceo cardàn | Unidad | 1 | EVENTO | 70.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 100.000 |
| 58.4 | | Relleno ojal cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 53.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 77.000 |
| 59 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 1.339.800 | | | | 1.914.000 |
| 59.1 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 59.3 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 29.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 42.000 |
| 59.4 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 |
| 59.5 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.100.000 |
| 60 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 2.847.300 | | | | 4.067.600 |
| 60.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 60.2 | | Cambio llave contacto | Unidad | 1 | EVENTO | 43.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 61.600 |
| 60.3 | | Cambio llave luz señalero | Unidad | 1 | EVENTO | 357.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 511.000 |
| 60.4 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 60.5 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 161.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| 60.6 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| 60.7 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 73.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 60.8 | | Cambio de fusibles | Unidad | 1 | EVENTO | 19.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 28.000 |
| 60.9 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 462.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 660.000 |
| 60.10 | | Reparación de motor de limpia parabrisas | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 60.11 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 61 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 1.127.000 | | | | 1.610.000 |
| 61.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 61.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 61.3 | | Cambio tensor automático | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 61.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 61.5 | | Cambio de poleas | Unidad | 1 | EVENTO | 240.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 |
| 62 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 646.800 | | | | 924.000 |
| 62.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 62.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 303.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| 62.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 63 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 984.900 | | | | 1.407.000 |
| 63.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 788.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.127.000 |
| 63.2 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| | | MERCEDES BENZ - CHAPA Nº EAA 952. Tipo: Bus. Modelo: Marco Polo. Color: Blanco. Año: 1999. | | | | | | | | |
| 64 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 4.793.600 | | | | 6.848.000 |
| 64.1 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 441.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 |
| 64.2 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 64.3 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 64.4 | | Reparación de perno punta eje | Unidad | 1 | EVENTO | 499.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 714.000 |
| 64.5 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 173.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 248.000 |
| 64.6 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 64.7 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 254.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| 64.8 | | Cambio de barra estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| 64.9 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 |
| 64.10 | | Cambio brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 64.11 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 181.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 259.000 |
| 64.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 64.13 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 64.14 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 64.15 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 31.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 45.000 |
| 64.16 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 1.036.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.480.000 |
| 64.17 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 70.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 100.000 |
| 65 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 2.131.500 | | | | 3.045.000 |
| 65.1 | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 436.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 623.000 |
| 65.2 | | Cambio de retén masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 65.3 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 65.4 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 65.5 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 65.6 | | Cambio de buje | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 65.7 | | Cambio de bieleta estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 65.8 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 28.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 40.000 |
| 65.9 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 |
| 66 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 4.104.800 | | | | 5.864.000 |
| 66.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 254.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| 66.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 472.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 675.000 |
| 66.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 66.4 | | Cambio de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 66.5 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 66.6 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 66.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 117.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| 66.8 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 401.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 574.000 |
| 66.9 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 66.10 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 117.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| 66.11 | | Reparación de freno de mano | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 66.12 | | Cambio de resortes y seguros zapata de frenos | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 66.13 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 42.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 |
| 66.14 | | Cambio bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 66.15 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 875.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.250.000 |
| 67 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 3.145.100 | | | | 4.493.000 |
| 67.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 161.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| 67.2 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 67.3 | | Cambio de horquilla cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 132.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 189.000 |
| 67.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 67.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 67.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 67.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 |
| 67.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 661.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 945.000 |
| 67.9 | | Cambio de cojinete empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 289.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 413.000 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.10 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 411.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 588.000 |
| 67.11 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 325.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 465.000 |
| 68 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 5.489.700 | | | | 7.842.500 |
| 68.1 | | Cambio de paiier | Unidad | 1 | EVENTO | 617.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 882.000 |
| 68.2 | | Cambio de corona piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 1.568.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.240.000 |
| 68.3 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 337.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 481.500 |
| 68.4 | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 539.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 |
| 68.5 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 646.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 924.000 |
| 68.6 | | Cambio de calces | Unidad | 1 | EVENTO | 177.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 254.000 |
| 68.7 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 68.8 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 485.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| 68.9 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 323.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 462.000 |
| 68.10 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 68.11 | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 68.12 | | Relleno ojal de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 70.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 100.000 |
| 69 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 3.560.500 | | | | 5.086.500 |
| 69.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 1.029.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.470.000 |
| 69.2 | | Cambio de rulemán eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 69.3 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 465.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 |
| 69.4 | | Cambio eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 166.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 238.000 |
| 69.5 | | Cambio de engranaje de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 69.6 | | Realización de encastre | Unidad | 1 | EVENTO | 117.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| 69.7 | | Reparacion de caja de cambios | Unidad | 1 | EVENTO | 441.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 |
| 69.8 | | Cambio de ruleman | Unidad | 1 | EVENTO | 215.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 308.000 |
| 69.9 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 292.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 417.500 |
| 69.10 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 70 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 2.597.000 | | | | 3.710.000 |
| 70.1 | | Reparación de cremallera o sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 485.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| 70.2 | | Cambio de cremallera o sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 808.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.155.000 |
| 70.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 70.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 70.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 83.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 70.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 14.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 21.000 |
| 70.7 | | Cambio de caracol | Unidad | 1 | EVENTO | 338.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 483.000 |
| 70.8 | | Cambio de rulemanes o balines | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 70.9 | | Cambio de correa de dirección hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 71 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 2.863.000 | | | | 4.090.000 |
| 71.1 | | Cambio limitador de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 71.2 | | Cambio de caño aire | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 71.3 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 142.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| 71.4 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 58.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 71.5 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 71.6 | | Cambio de bomba de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 485.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| 71.7 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 1.330.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.900.000 |
| 71.8 | | Cambio de aceite motor | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 |
| 72 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.999.200 | | | | 2.856.000 |
| 72.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 72.2 | | Cambio de cilindro llave de contacto | Unidad | 1 | EVENTO | 112.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 72.3 | | Cambio llave contacto | Unidad | 1 | EVENTO | 161.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| 72.4 | | Cambio llave de luz señalero y bocina | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 72.5 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 72.6 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 72.7 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 215.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 308.000 |
| 72.8 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 72.9 | | Cambio de fusibles | Unidad | 1 | EVENTO | 19.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 28.000 |
| 72.10 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 73 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 710.500 | | | | 1.015.000 |
| 73.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 58.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 73.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 112.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 73.3 | | Cambio de aleta ventilador | Unidad | 1 | EVENTO | 254.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| 73.4 | | Cambio de rulemàn tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 73.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 127.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 182.000 |
| 74 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 671.300 | | | | 959.000 |
| 74.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 74.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 74.3 | | Cambio de liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 73.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 74.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 75 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 1.474.900 | | | | 2.107.000 |
| 75.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.000.000 |
| 75.2 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 627.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 897.000 |
| 75.3 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| | | **HYUNDAI - CHAPA Nº ANR 360. Tipo. Mini Bus. Modelo: H1. Color: Gris Plateado. Año 2007.** | | | | | | | | |
| 76 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 3.424.700 | | | | 4.892.500 |
| 76.1 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 76.2 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 76.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 76.4 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 76.5 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 76.6 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 215.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 308.000 |
| 76.7 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 177.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 253.000 |
| 76.8 | | Cambio de juego de buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 176.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 252.000 |
| 76.9 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 254.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| 76.10 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 42.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 |
| 76.11 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 76.13 | | Cambio brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 76.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 181.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 259.000 |
| 76.15 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| 76.16 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 211.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 302.500 |
| 77 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.399.300 | | | | 1.999.000 |
| 77.1 | | Cambio de rulemàn masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 382.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 546.000 |
| 77.2 | | Cambio de retèn masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 77.3 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 77.4 | | Cambio de amortiguador | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 77.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 151.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 217.000 |
| 77.6 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 77.7 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 42.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 |
| 78 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 2.854.100 | | | | 4.077.400 |
| 78.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 |
| 78.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 78.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 411.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 588.000 |
| 78.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 78.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 |
| 78.6 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 78.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 40.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 57.400 |
| 78.8 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 215.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 308.000 |
| 78.9 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 127.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 182.000 |
| 78.10 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.100.000 |
| 78.11 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 78.12 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 |
| 79 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 4.126.500 | | | | 5.895.000 |
| 79.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 290.000 |
| 79.2 | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 |
| 79.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 238.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 340.000 |
| 79.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 990.000 |
| 79.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| 79.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 |
| 79.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 133.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 190.000 |
| 79.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 854.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.220.000 |
| 79.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 |
| 79.10 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 |
| 79.11 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 360.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 515.000 |
| 80 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 2.769.900 | | | | 3.957.000 |
| 80.1 | | Cambio de pailer | Unidad | 1 | EVENTO | 176.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 252.000 |
| 80.2 | | Cambio de corona piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 661.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 945.000 |
| 80.3 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 80.4 | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 330.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 472.000 |
| 80.5 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 303.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| 80.6 | | Cambio de calces | Unidad | 1 | EVENTO | 151.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 216.000 |
| 80.7 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 142.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| 80.8 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 80.9 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 80.10 | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 176.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 252.000 |
| 81 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 4.547.900 | | | | 6.497.000 |
| 81.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 612.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 875.000 |
| 81.2 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 81.3 | | Cambio de engranaje de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 313.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 448.000 |
| 81.4 | | Cambio de ruleman eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 81.5 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 230.000 |
| 81.6 | | Reparación tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 325.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 465.000 |
| 81.7 | | Reparación de caja reductora | Unidad | 1 | EVENTO | 1.960.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.800.000 |
| 81.8 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 81.9 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 520.000 |
| 82 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 2.009.000 | | | | 2.870.000 |
| 82.1 | | Reparación de cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 441.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 |
| 82.2 | | Cambio de cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 646.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 924.000 |
| 82.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 82.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 82.5 | | Cambio de retèn | Unidad | 1 | EVENTO | 83.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 82.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 176.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 252.000 |
| 82.7 | | Cambio de correa de direccion hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 83 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 1.611.400 | | | | 2.302.000 |
| 83.1 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 83.2 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 58.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 83.3 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 83.4 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 83.5 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 1.001.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.430.000 |
| 84 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.911.700 | | | | 2.731.000 |
| 84.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 84.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 84.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 84.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 191.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 273.000 |
| 84.5 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 |
| 84.6 | | Cambio de bujias | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 84.7 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 950.000 |
| 85 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 886.900 | | | | 1.267.000 |
| 85.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 58.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 85.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 112.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 85.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 85.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 127.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 182.000 |
| 85.6 | | Cambio correa balanceo | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 86 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 558.600 | | | | 798.000 |
| 86.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 86.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 86.3 | | Cambio de liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 73.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 86.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 93.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 133.000 |
| 87 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 1.219.400 | | | | 1.742.000 |
| 87.1 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 484.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 692.000 |
| 87.2 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 87.3 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 588.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 840.000 |
| | | MERCEDES BENZ - CHAPA Nº OBB 601. Tipo: Bus. Modelo: Comil Pia. Color: Blanco. Año: 2010.- | | | | | | | | |
| 88 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 6.620.600 | | | | 9.458.000 |
| 88.1 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 88.2 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 88.3 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 |
| 88.4 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 88.5 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 230.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 329.000 |
| 88.6 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 210.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 301.000 |
| 88.7 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 215.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 308.000 |
| 88.8 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 1.036.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.480.000 |
| 88.9 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 88.10 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 88.11 | | Cambio de perno punta eje | Unidad | 1 | EVENTO | 1.085.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.550.000 |
| 88.12 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 1.190.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.700.000 |
| 88.13 | | Cambio buje elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 |
| 88.14 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 380.000 |
| 89 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 2.317.700 | | | | 3.311.000 |
| 89.1 | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 89.2 | | Cambio de retén masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 89.3 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 485.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| 89.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 89.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 225.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 |
| 89.6 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 275.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 393.000 |
| 89.7 | | Cambio de grampa elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 89.8 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 59.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 85.000 |
| 89.9 | | Cambio de tuercas y arandelas masa trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 90 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 3.608.500 | | | | 5.155.000 |
| 90.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 254.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| 90.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 427.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 610.000 |
| 90.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 90.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 90.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 176.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 252.000 |
| 90.6 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 117.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| 90.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 358.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 512.000 |
| 90.8 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 362.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 518.000 |
| 90.9 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 90.10 | | Cambio de resorte y seguros de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 90.11 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 616.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 880.000 |
| 90.12 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 90.13 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 |
| 91 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 3.662.000 | | | | 5.231.500 |
| 91.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 91.2 | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 91.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 142.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| 91.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 91.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 303.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| 91.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 91.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 91.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 808.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.155.000 |
| 91.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 316.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 452.500 |
| 91.10 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 840.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.000 |
| 91.11 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 |
| 92 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 5.031.200 | | | | 7.187.500 |
| 92.1 | | Cambio de pailer | Unidad | 1 | EVENTO | 735.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 |
| 92.2 | | Cambio de corona piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 1.715.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.450.000 |
| 92.3 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 92.4 | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 499.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 714.000 |
| 92.5 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 421.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 602.000 |
| 92.6 | | Cambio de calces | Unidad | 1 | EVENTO | 150.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 215.500 |
| 92.7 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 151.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 217.000 |
| 92.8 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 372.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 532.000 |
| 92.9 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 303.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| 92.10 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 92.11 | | Balanceo cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 142.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| 93 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 5.485.500 | | | | 7.836.500 |
| 93.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 808.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.155.000 |
| 93.2 | | Cambio de rulemán eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 254.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| 93.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 487.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 696.000 |
| 93.4 | | Cambio eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 93.5 | | Cambio de eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 93.6 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 |
| 93.7 | | Reparación de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 620.000 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.8 | | Reparación de caja reductora | Unidad | 1 | EVENTO | 2.030.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.900.000 |
| 93.9 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 292.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 417.500 |
| 93.10 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 |
| 94 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 2.895.900 | | | | 4.137.000 |
| 94.1 | | Reparación de sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 548.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 784.000 |
| 94.2 | | Cambio de sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 1.450.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.072.000 |
| 94.3 | | Reparación de bomba hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 94.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 94.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 94.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 94.7 | | Cambio de correa de direciion hidràulica | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 95 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 695.800 | | | | 994.000 |
| 95.1 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 95.2 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 53.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 77.000 |
| 95.3 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 95.4 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 96 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.590.400 | | | | 2.272.000 |
| 96.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 96.2 | | Reparacion de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 96.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 53.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 77.000 |
| 96.4 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 96.5 | | Cambio de temporizador | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 96.6 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 97 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 543.900 | | | | 777.000 |
| 97.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 97.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 97.3 | | Cambio correa de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 58.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 97.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 97.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 112.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 98 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 343.000 | | | | 490.000 |
| 98.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 73.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 98.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 98.3 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 99 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 2.006.200 | | | | 2.866.000 |
| 99.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 882.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.260.000 |
| 99.2 | | Reparación sistema Canmón Rail | Unidad | 1 | EVENTO | 840.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.000 |
| 99.3 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| | | **MAHINDRA 4X4 CHAPA N° OAY 054. Tipo. Rural. Modelo: Escorpio. Color: Gris plateado. Año: 2011.** | | | | | | | | |
| 100 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 3.969.300 | | | | 5.670.500 |
| 100.1 | | Cambio de rulemán delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 100.2 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 100.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 100.4 | | Reparación de punta eje | Unidad | 1 | EVENTO | 455.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 651.000 |
| 100.5 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 411.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 588.000 |
| 100.6 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 225.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 |
| 100.7 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 147.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.500 |
| 100.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 372.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 532.000 |
| 100.9 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 31.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 45.000 |
| 100.10 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| 100.11 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 |
| 100.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 100.13 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 100.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 |
| 100.15 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 100.16 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 290.000 |
| 101 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.455.300 | | | | 2.079.000 |
| 101.1 | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 254.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| 101.2 | | Cambio de retén masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 93.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 133.000 |
| 101.3 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 313.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 448.000 |
| 101.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 289.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 413.000 |
| 101.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 191.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 273.000 |
| 101.6 | | Cambio de espiral | Unidad | 1 | EVENTO | 151.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 217.000 |
| 101.7 | | Cambio de buje elàstico | Unidad | 1 | EVENTO | 161.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| 102 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 3.072.300 | | | | 4.389.000 |
| 102.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 102.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 102.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 117.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| 102.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 102.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 117.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| 102.6 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 102.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 |
| 102.8 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 |
| 102.9 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 102.10 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 623.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 890.000 |
| 102.11 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 102.12 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 42.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 |
| 103 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 2.876.300 | | | | 4.109.000 |
| 103.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 103.2 | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 122.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 103.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 142.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| 103.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 421.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 602.000 |
| 103.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 303.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| 103.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 103.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 548.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 784.000 |
| 103.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 232.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 332.000 |
| 103.10 | | Cambio disco embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 323.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 462.000 |
| 103.11 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 |
| 104 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 8.813.700 | | | | 12.591.000 |
| 104.1 | | Cambio de anillo sincornizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 661.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 945.000 |
| 104.2 | | Cambio de rulemán eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 225.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 |
| 104.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 485.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| 104.4 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 104.5 | | Cambio de eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 104.6 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 |
| 104.7 | | Reparación de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 |
| 104.8 | | Reparación de caja reductora | Unidad | 1 | EVENTO | 5.810.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 8.300.000 |
| 104.9 | | Cambio soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 104.10 | | Cambio eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 105 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 1.705.200 | | | | 2.436.000 |
| 105.1 | | Reparación de cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 105.2 | | Cambio de cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 539.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 |
| 105.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 105.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 102.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 |
| 105.5 | | Cambio de retèn | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 105.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 105.7 | | Cambio de correa de direccion hidràulica | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 106 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 13.102.600 | | | | 18.718.000 |
| 106.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 240.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 |
| 106.2 | | Rectificación de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.000.000 |
| 106.3 | | Juego de aro | Unidad | 1 | EVENTO | 700.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.001.000 |
| 106.4 | | Cojinete bancada | Unidad | 1 | EVENTO | 362.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 518.000 |
| 106.5 | | Cojinete de biela | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 106.6 | | Válvula de admisión | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 160.000 |
| 106.7 | | Válvula de escape | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 160.000 |
| 106.8 | | Buje de biela | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 106.9 | | Calce lateral | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 106.10 | | Correas accesorios | Unidad | 1 | EVENTO | 249.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 357.000 |
| 106.11 | | Cemento gris | Unidad | 1 | EVENTO | 58.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 106.12 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 106.13 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 53.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 77.000 |
| 106.14 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 106.15 | | Juego de piston | Unidad | 1 | EVENTO | 1.596.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.280.000 |
| 106.16 | | Camisas | Unidad | 1 | EVENTO | 1.092.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.560.000 |
| 106.17 | | Juego de junta | Unidad | 1 | EVENTO | 1.288.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.840.000 |
| 106.18 | | Tapa motor | Unidad | 1 | EVENTO | 4.396.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 6.280.000 |
| 106.19 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 |
| 106.20 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 924.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.320.000 |
| 107 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 2.599.800 | | | | 3.714.000 |
| 107.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 107.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 107.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 58.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 107.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 107.5 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 107.6 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 224.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 321.000 |
| 107.7 | | Cambio motorcito para bloqueo de puertas | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 680.000 |
| 107.8 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 107.9 | | Cambio de temporizador | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 620.000 |
| 108 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 627.900 | | | | 897.000 |
| 108.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 108.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 108.3 | | Cambio de rulemán tensor correa | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 108.4 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 112.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 108.5 | | Cambio correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 109 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 567.700 | | | | 811.000 |
| 109.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 109.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 |
| 109.3 | | Cambio liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 73.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 109.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 110 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 1.156.400 | | | | 1.652.000 |
| 110.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 110.2 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 110.3 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 470.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 672.000 |
| 111 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 2.514.400 | | | | 3.592.000 |
| 111.1 | | Reparación de diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 111.2 | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 111.3 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 111.4 | | Cambio de corona piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 485.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| 111.5 | | Cambio de calce perno | Unidad | 1 | EVENTO | 312.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 447.000 |
| 111.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 368.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 527.000 |
| 111.7 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 111.8 | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| | | FOTON - CHAPA Nº OBL 244. Tipo: Minibus. Modelo: MPX. Color: Blanco. Año: 2013. | | | | | | | | |
| 112 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 4.288.900 | | | | 6.127.000 |
| 112.1 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 112.2 | | Cambio de retèn masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 112.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 112.4 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 367.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 112.6 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 112.7 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 112.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 112.9 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 56.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 |
| 112.10 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 680.000 |
| 112.11 | | Cambio de buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 112.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 112.13 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 680.000 |
| 112.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 680.000 |
| 112.15 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 259.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 370.000 |
| 112.16 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 113 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.675.800 | | | | 2.394.000 |
| 113.1 | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 318.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 113.2 | | Cambio de retèn masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 113.3 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 225.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 |
| 113.4 | | Cambio de homocinética | Unidad | 1 | EVENTO | 465.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 |
| 113.5 | | Cambio de trizeta | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 113.6 | | Cambio soporte diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 113.7 | | Cambio de espiral | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 114 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 3.757.600 | | | | 5.368.000 |
| 114.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 114.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 114.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 114.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 114.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 44.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 63.000 |
| 114.6 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 83.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 114.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 114.8 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 114.9 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 114.10 | | Reparación sistema ABS | Unidad | 1 | EVENTO | 637.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 910.000 |
| 114.11 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 |
| 114.12 | | Cambio bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 114.13 | | Cambio fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 63.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 90.000 |
| 115 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 3.045.700 | | | | 4.351.000 |
| 115.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 115.2 | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 115.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 115.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 485.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| 115.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 303.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| 115.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 115.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 115.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 583.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 833.000 |
| 115.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 115.10 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 401.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 574.000 |
| 115.11 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 360.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 515.000 |
| 116 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 3.444.700 | | | | 4.921.000 |
| 116.1 | | Cambio de corona piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 416.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 116.2 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 116.3 | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 215.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 308.000 |
| 116.4 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 191.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 273.000 |
| 116.5 | | Cambio de calces | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 116.6 | | Cambio de retèn | Unidad | 1 | EVENTO | 161.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| 116.7 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 210.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 301.000 |
| 116.8 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 186.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 116.9 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 372.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 532.000 |
| 116.10 | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 70.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 100.000 |
| 116.11 | | Reparación de diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 1.155.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.650.000 |
| 117 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 5.956.300 | | | | 8.509.000 |
| 117.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 485.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| 117.2 | | Cambio de rulemán eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 83.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 117.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 171.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 117.4 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 274.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| 117.5 | | Cambio de eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 2.030.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.900.000 |
| 117.6 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 380.000 |
| 117.7 | | Reparación de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 950.000 |
| 117.8 | | Reparación de caja reductora | Unidad | 1 | EVENTO | 1.260.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.800.000 |
| 117.9 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 117.10 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 |
| 118 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 1.920.800 | | | | 2.744.000 |
| 118.1 | | Reparación de cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 411.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 588.000 |
| 118.2 | | Cambio de cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 661.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 945.000 |
| 118.3 | | Reparación de bomba hidraulica | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 118.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 142.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| 118.5 | | Cambio de retèn | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 118.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 118.7 | | Cambio de correa de dirección hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 137.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 119 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 1.014.300 | | | | 1.449.000 |
| 119.1 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 112.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 119.2 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 88.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 119.3 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 83.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 119.4 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 205.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 119.5 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 524.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 749.000 |
| 120 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.376.900 | | | | 1.967.000 |
| 120.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 284.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 269.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 120.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 83.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 120.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 120.5 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 78.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 120.6 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 83.300 | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 120.7 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 121 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 950.600 | | | | 1.358.000 |
| 121.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 112.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 121.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 121.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| 121.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 235.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 121.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 161.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| 122 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 564.200 | | | | 806.000 |
| 122.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 156.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 122.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 330.000 |
| 122.3 | | Cambio de liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 68.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 122.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 107.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 123 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 2.342.200 | | | | 3.346.000 |
| 123.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 500.000 |
| 123.2 | | Reparación ECU | Unidad | 1 | EVENTO | 661.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 945.000 |
| 123.3 | | Reparación sistema canmon rail | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 |
| 123.4 | | Cambio de censor EGR | Unidad | 1 | EVENTO | 480.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 123.5 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| | | MAXUS - CHAPA Nº HBU 182. Tipo: Minibus<br>Modelo: V80M. Color Blanco. Año: 2017. | | | | | | | | |
| 124 | 78180101-004 | SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | | | | 2.408.000 | | | | 3.440.000 |
| 124.1 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 840.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.000 |
| 124.2 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 580.000 |
| 124.3 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 546.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 780.000 |
| 124.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 616.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 880.000 |
| 125 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 4.340.000 | | | | 6.200.000 |
| 125.1 | | Cambio de plato de presión | Unidad | 1 | EVENTO | 1.960.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.800.000 |
| 125.2 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 1.260.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.800.000 |
| 125.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 125.4 | | Cambio de ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 125.5 | | Cambio de cojinete empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 126 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 3.017.000 | | | | 4.310.000 |
| 126.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 1.036.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.480.000 |
| 126.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 750.000 |
| 126.3 | | Cambio juego fibras de frenos (delantero) | Unidad | 1 | EVENTO | 546.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 780.000 |
| 126.4 | | Cambio juego fibras de frenos (trasero) | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 |
| 126.5 | | Rectificación de tambor | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 127 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 686.000 | | | | 980.000 |
| 127.1 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 |
| 128 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 4.977.000 | | | | 7.110.000 |
| 128.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 413.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 590.000 |
| 128.2 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 128.3 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 290.000 |
| 128.4 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 230.000 |
| 128.5 | | Cambio de correas | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 128.6 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.000.000 |
| 128.7 | | Calibracion de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 840.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.000 |
| 128.8 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.000.000 |
| 129 | 78180101-016 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | | | | 980.000 | | | | 1.400.000 |
| 129.1 | | Reparacion de AA | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 |
| | | MAXUS - CHAPA Nº HBU 184. Tipo: Minibus<br>Modelo: V80M. Color Blanco. Año: 2017. | | | | | | | | |
| 130 | 78180101-004 | SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | | | | 2.408.000 | | | | 3.440.000 |
| 130.1 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 840.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.000 |
| 130.2 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 580.000 |
| 130.3 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 546.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 780.000 |
| 130.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 616.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 880.000 |
| 131 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 4.340.000 | | | | 6.200.000 |
| 131.1 | | Cambio de plato de presión | Unidad | 1 | EVENTO | 1.960.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.800.000 |
| 131.2 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 1.260.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.800.000 |
| 131.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 131.4 | | Cambio de ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 131.5 | | Cambio de cojinete empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 132 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 3.017.000 | | | | 4.310.000 |
| 132.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 1.036.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.480.000 |
| 132.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 750.000 |
| 132.3 | | Cambio juego fibras de frenos (delantero) | Unidad | 1 | EVENTO | 546.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 780.000 |
| 132.4 | | Cambio juego fibras de frenos (trasero) | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 |
| 132.5 | | Rectificación de tambor | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 133 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 686.000 | | | | 980.000 |
| 133.1 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 |
| 134 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 4.977.000 | | | | 7.110.000 |
| 134.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 413.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 590.000 |
| 134.2 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 134.3 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 290.000 |
| 134.4 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 230.000 |
| 134.5 | | Cambio de correas | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 134.6 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.000.000 |
| 134.7 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 840.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.000 |
| 134.8 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.000.000 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 78180101-016 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | | | | 980.000 | | | | 1.400.000 |
| 135.1 | | Reparacion de AA | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 |
| | | NISSAN - CHAPA Nº HDY 394 . Tipo: Ambulancia<br>Modelo: Caravan Van. Color Blanco. Año: 1996. | | | | | | | | |
| 136 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION | | | | 1.260.000 | | | | 1.800.000 |
| 136.1 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 |
| 136.2 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 136.3 | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 137 | 78180101-002 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA | | | | 7.070.000 | | | | 10.100.000 |
| 137.1 | | Cambio de anillo sincornizador de 1° a 5° | Unidad | 1 | EVENTO | 1.260.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.800.000 |
| 137.2 | | Cambio de rulemán eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 301.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 430.000 |
| 137.3 | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 |
| 137.4 | | Cambio de eje cuadruple | Unidad | 1 | EVENTO | 1.750.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.500.000 |
| 137.5 | | Cambio de reten | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 137.6 | | Reparación de tapa de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 |
| 137.7 | | Cambio de soporte de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 137.8 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 137.9 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 137.10 | | Reparación de odometro | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.100.000 |
| 138 | 78180101-003 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN | | | | 3.752.000 | | | | 5.360.000 |
| 138.1 | | Reparación de cremallera o sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 |
| 138.2 | | Cambio de cremallera o sinfin de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 1.750.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.500.000 |
| 138.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 138.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 |
| 138.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 138.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 273.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 390.000 |
| 139 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 4.690.000 | | | | 6.700.000 |
| 139.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 380.000 |
| 139.2 | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 |
| 139.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 238.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 340.000 |
| 139.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 |
| 139.5 | | Cambio de bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 620.000 |
| 139.6 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 380.000 |
| 139.7 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 290.000 |
| 139.8 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 230.000 |
| 139.9 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 |
| 139.10 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 620.000 |
| 139.11 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 840.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.000 |
| 140 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 4.494.000 | | | | 6.420.000 |
| 140.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 896.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.280.000 |
| 140.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 140.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 380.000 |
| 140.4 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.100.000 |
| 140.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 290.000 |
| 140.6 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 140.7 | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 140.8 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 |
| 140.9 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 140.10 | | Cambio de fluido de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 42.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 |
| 140.11 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 141 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 3.423.000 | | | | 4.890.000 |
| 141.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 |
| 141.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 |
| 141.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 141.4 | | Cambio de vulvos | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 290.000 |
| 141.5 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 141.6 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 141.7 | | Cambio de bujia | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 141.8 | | Cambio de bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 |
| 142 | 78180101-011 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO | | | | 5.351.500 | | | | 7.645.000 |
| 142.1 | | Cambio de ruleman masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 580.000 |
| 142.2 | | Cambio de reten masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 |
| 142.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 |
| 142.4 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 |
| 142.5 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 142.6 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 142.7 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 238.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 340.000 |
| 142.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 580.000 |
| 142.9 | | Cambio de prisionero con tuerca | Unidad | 1 | EVENTO | 31.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 45.000 |
| 142.10 | | Cambio de barra estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 142.11 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 142.12 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 |
| 142.13 | | Cambio de brazo zeta | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 142.14 | | Cambio de brazo pigman | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 142.15 | | Cambio de precat | Unidad | 1 | EVENTO | 273.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 390.000 |
| 142.16 | | Cambio de bieleta estabilizadora | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 |
| 143 | 78180101-012 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO | | | | 1.953.000 | | | | 2.790.000 |
| 143.1 | | Cambio de ruleman masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 620.000 |
| 143.2 | | Cambio de reten masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 230.000 |
| 143.3 | | Cambio de elastico | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 750.000 |
| 143.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 580.000 |
| 143.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 320.000 |
| 143.6 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 290.000 |
| 144 | 78180101-013 | SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | | | | 1.330.000 | | | | 1.900.000 |
| 144.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 |

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.2 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 145 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 11.249.000 | | | | 16.070.000 |
| 145.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 580.000 |
| 145.2 | | Rectificacion de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 1.750.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.500.000 |
| 145.3 | | Juego de piston | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.000.000 |
| 145.4 | | Juego de aro | Unidad | 1 | EVENTO | 1.015.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.450.000 |
| 145.5 | | Juego de camisas | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 |
| 145.6 | | Cojinete bancada | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 145.7 | | Cojinete de biela | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 145.8 | | Juego de junta | Unidad | 1 | EVENTO | 840.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.000 |
| 145.9 | | Calce lateral | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 145.10 | | Tapa motor | Unidad | 1 | EVENTO | 2.450.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 3.500.000 |
| 145.11 | | Cemento gris | Unidad | 1 | EVENTO | 63.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 90.000 |
| 145.12 | | Correas accesorios | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 145.13 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 290.000 |
| 145.14 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 |
| 145.15 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 133.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 190.000 |
| 145.16 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 |
| 146 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 1.141.000 | | | | 1.630.000 |
| 146.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 146.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 680.000 |
| 146.3 | | Cambio liquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 |
| 146.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 147 | 78180101-019 | CAMBIO DE CORREA | | | | 1.449.000 | | | | 2.070.000 |
| 147.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 182.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 260.000 |
| 147.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 230.000 |
| 147.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 511.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 730.000 |
| 147.4 | | Cambio de rulemàn tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 147.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 |
| 148 | 78180101-027 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA | | | | 476.000 | | | | 680.000 |
| 148.1 | | Chaperia y pintura por pieza | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 680.000 |
| **Total sumatoria precios unitarios Lote Nº 1** | | | | | | **389.484.300** | | | | **556.407.700** |
| **Lote Nº 2** | | | | | | | | | | |
| | | J A C - CHAPA Nº BYA 489. Tipo: Bus. Modelo: HK6105G. Color: Blanco Verde. Año: 2015. | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 5.600.400 | | | | 9.600.960 |
| 1.1 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 85.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 |
| 1.2 | | Cambio de filtro de Combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 75.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 129.360 |
| 1.3 | | Cambio de filtro de Combustible (separador de agua) | Unidad | 1 | EVENTO | 75.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 130.200 |
| 1.4 | | Cambio de filtro de aire (primario y secundario) | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 571.200 |
| 1.5 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 1.029.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.764.000 |
| 1.6 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.800.000 |
| 1.7 | | Cambio de correas | Unidad | 1 | EVENTO | 382.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 655.200 |
| 1.8 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 2.100.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 3.600.000 |
| 1.9 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 469.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 804.000 |
| 2 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 921.200 | | | | 1.579.200 |
| 2.1 | | Cambio juego fibras de frenos (delantero) | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 571.200 |
| 2.2 | | Cambio juego fibras de frenos (trasero) | Unidad | 1 | EVENTO | 362.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 621.600 |
| 2.3 | | Rectificación de tambor | Unidad | 1 | EVENTO | 225.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 386.400 |
| 3 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 3.616.500 | | | | 6.199.800 |
| 3.1 | | Cambio de plato de presión | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.400.000 |
| 3.2 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 1.190.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.040.000 |
| 3.3 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 3.4 | | Cambio de cojinete empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 423.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 726.600 |
| 3.5 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 357.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 613.200 |
| 4 | 78180101-004 | SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | | | | 2.277.100 | | | | 3.903.600 |
| 4.1 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 485.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 831.600 |
| 4.2 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 378.000 |
| 4.3 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 672.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.152.000 |
| 4.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 675.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.158.000 |
| 4.5 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 384.000 |
| 5 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.022.000 | | | | 1.752.000 |
| 5.1 | | Cambio de Bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.176.000 |
| 5.2 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 576.000 |
| 6 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 966.000 | | | | 1.656.000 |
| 6.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 576.000 |
| 6.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.080.000 |
| | | J A C - CHAPA Nº BYA 490. Tipo: Bus. Modelo: HK6105G. Color: Blanco Verde. Año: 2015. | | | | | | | | |
| 7 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | | | | 5.600.400 | | | | 9.600.960 |
| 7.1 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 85.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 |
| 7.2 | | Cambio de filtro de Combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 75.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 129.360 |
| 7.3 | | Cambio de filtro de Combustible (separador de agua) | Unidad | 1 | EVENTO | 75.900 | Unidad | 1 | EVENTO | 130.200 |
| 7.4 | | Cambio de filtro de aire (primario y secundario) | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 571.200 |
| 7.5 | | Reparacion de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 1.029.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.764.000 |
| 7.6 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.800.000 |
| 7.7 | | Cambio de correas | Unidad | 1 | EVENTO | 382.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 655.200 |
| 7.8 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 2.100.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 3.600.000 |
| 7.9 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 469.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 804.000 |
| 8 | 78180101-006 | SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO | | | | 921.200 | | | | 1.579.200 |
| 8.1 | | Cambio juego fibras de frenos (delantero) | Unidad | 1 | EVENTO | 333.200 | Unidad | 1 | EVENTO | 571.200 |
| 8.2 | | Cambio juego fibras de frenos (trasero) | Unidad | 1 | EVENTO | 362.600 | Unidad | 1 | EVENTO | 621.600 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | | Rectificacion de tambor | Unidad | 1 | EVENTO | 225.400 | Unidad | 1 | EVENTO | 386.400 |
| 9 | 78180101-005 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | 3.616.500 | | | | 6.199.800 |
| 9.1 | | Cambio de plato de presión | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.400.000 |
| 9.2 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 1.190.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.040.000 |
| 9.3 | | Cambio ruleman piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 9.4 | | Cambio de cojinete empuje | Unidad | 1 | EVENTO | 423.800 | Unidad | 1 | EVENTO | 726.600 |
| 9.5 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 357.700 | Unidad | 1 | EVENTO | 613.200 |
| 10 | 78180101-004 | SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | | | | 2.277.100 | | | | 3.903.600 |
| 10.1 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 485.100 | Unidad | 1 | EVENTO | 831.600 |
| 10.2 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 220.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 378.000 |
| 10.3 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 672.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.152.000 |
| 10.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 675.500 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.158.000 |
| 10.5 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 384.000 |
| 11 | 78180101-009 | SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO | | | | 1.022.000 | | | | 1.752.000 |
| 11.1 | | Cambio de Bateria | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.176.000 |
| 11.2 | | Reparacion de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 576.000 |
| 12 | 78180101-015 | SERV. DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | | | | 966.000 | | | | 1.656.000 |
| 12.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 576.000 |
| 12.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.080.000 |
| Total sumatoria precios unitarios Lote Nº 2 | | | | | | 28.806.400 | | | | 49.383.120 |

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS