TETÃ REMBIUOKUÁI SAMBYHYKA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñapeichaguaicha ko ñande guivo
Construyendo el futuro hoy

paraguay

Anexo al Decreto 8452/2018

Cuadro Comparativo de Ofertas

Mantenimiento y Reparación de Rodados de la SFP. Plurianual con ID: 343792

						Taller Balbuema, de Silverio Balbuena		JPM Repuestos de Justo Pastor Molas		Automotor S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	78180101-006	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE FRENOS**									
1.1		Juego de pastillas delant.	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	385.000	385.000	550.000	550.000
1.2		Discos de Frenos delant.	Unidad	EVENTO	1	569.100	569.100	569.100	569.100	813.000	813.000
1.3		Juego de repuesto de mordaza	Unidad	EVENTO	1	570.500	570.500	570.500	570.500	815.000	815.000
1.4		Cilindros de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	861.000	861.000	861.000	861.000	1.230.000	1.230.000
1.5		Zapatas de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000	329.000	329.000	470.000	470.000
1.6		Tambores de F.	Unidad	EVENTO	1	497.000	497.000	497.000	497.000	710.000	710.000
1.7		Cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	1	290.500	290.500	290.500	290.500	415.000	415.000
1.8		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	941.500	941.500	941.500	941.500	1.345.000	1.345.000
1.9		Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	22.400	22.400	22.400	22.400	32.000	32.000
1.10		Caños flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	1	221.200	221.200	221.200	221.200	316.000	316.000
1.11		Seguros de zapata	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	105.000	105.000	150.000	150.000
1.12		Rectificación de 2 discos de freno	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	210.000	210.000	300.000	300.000
1.13		Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	175.000	175.000	250.000	250.000
1.14		Rectificación de 2 tambores de freno tras	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	140.000	140.000	200.000	200.000
1.15		Resortes de zapata	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500	80.500	80.500	115.000	115.000
1.16		Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
1.17		Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	1	241.500	241.500	241.500	241.500	345.000	345.000
1.18		Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	1	241.500	241.500	241.500	241.500	345.000	345.000
1.19		Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	385.000	385.000	550.000	550.000
1.20		Perno de zapata	Unidad	EVENTO	1	138.600	138.600	138.600	138.600	198.000	198.000
1.21		Pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500	164.500	164.500	235.000	235.000
1.22		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1	920.500	920.500	920.500	920.500	1.315.000	1.315.000
1.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	920.500	920.500	920.500	920.500	1.315.000	1.315.000
1.24		Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	133.700	133.700	133.700	133.700	191.000	191.000
1.25		Tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1	46.900	46.900	469.000	469.000	67.000	67.000
1.26		Goma pedal TM	Unidad	EVENTO	1	25.900	25.900	25.900	25.900	37.000	37.000
1.27		Bublo de freno	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500	94.500	94.500	135.000	135.000
1.28		Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	473.900	473.900	473.900	473.900	677.000	677.000
1.29		Juego reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	861.000	861.000	861.000	861.000	1.230.000	1.230.000
1.30		Sensor de desaceleración	Unidad	EVENTO	1	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	2.350.000	2.350.000
1.31		Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
1.32		Bomba de vacío	Unidad	EVENTO	1	2.184.000	2.184.000	2.184.000	2.184.000	3.120.000	3.120.000
1.33		Servo Freno	Unidad	EVENTO	1	2.184.000	2.184.000	2.184.000	2.184.000	3.120.000	3.120.000
1.34		Válvula de freno	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	385.000	385.000	550.000	550.000
1.35		Sensor ABS de rueda del izq.	Unidad	EVENTO	1	511.000	511.000	511.000	511.000	730.000	730.000
1.36		Sensor ABS de rueda del der	Unidad	EVENTO	1	511.000	511.000	511.000	511.000	730.000	730.000
1.37		Sensor ABS de rueda trasera	Unidad	EVENTO	1	571.200	571.200	571.200	571.200	816.000	816.000
1.38		Modulo hidráulico de ABS	Unidad	EVENTO	1	571.200	571.200	571.200	571.200	816.000	816.000
1.39		Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000	770.000	770.000	1.100.000	1.100.000
1.40		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
2	78180101-004	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE SUSPENSIÓN DELANTERA**									
2.1		Amortiguadores	Unidad	EVENTO	1	483.000	483.000	483.000	483.000	690.000	690.000
2.2		Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	221.900	221.900	221.900	221.900	317.000	317.000
2.3		Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1	207.900	207.900	207.900	207.900	297.000	297.000
2.4		Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500	94.500	94.500	135.000	135.000
2.5		Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500	125.000	125.000
2.6		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1	955.500	955.500	955.500	955.500	1.365.000	1.365.000
2.7		Parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500	850.500	850.500	1.215.000	1.215.000
2.8		Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	49.000	49.000	49.000	49.000	70.000	70.000
2.9		Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	204.400	204.400	204.400	204.400	292.000	292.000
2.10		Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	204.400	204.400	203.000	203.000	292.000	292.000
2.11		Barra estabilizadora del.	Unidad	EVENTO	1	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.978.000	1.978.000
2.12		Barra de torsión RH	Unidad	UNIDAD	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.500.000	1.500.000
2.13		Barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.500.000	1.500.000
2.14		Brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.800.000	1.800.000
2.15		Brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.800.000	1.800.000
2.16		Asientos barra torsión superior	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000	665.000	665.000	950.000	950.000
2.17		Asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000	665.000	665.000	950.000	950.000
2.18		Bulón de torsión	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000	90.000	90.000
2.19		Punta eje RH	Unidad	EVENTO	1	994.700	994.700	994.700	994.700	1.421.000	1.421.000
2.20		Punta eje LH	Unidad	EVENTO	1	994.700	994.700	994.700	994.700	1.421.000	1.421.000
2.21		Rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	1	125.300	125.300	125.300	125.300	179.000	179.000
2.22		Retep de aceite punta eje	Unidad	EVENTO	1	46.900	46.900	46.900	46.900	67.000	67.000

Nilda E. Duarte
Directora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Secretaría de la Función Pública

2.23		Maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	1	581.000	581.000	581.000	581.000	830.000	830.000
2.24		Rotor sensor	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	385.000	385.000	550.000	550.000
2.25		Ruleman de maza delantera int	Unidad	EVENTO	1	291.200	291.200	291.200	291.200	416.000	416.000
2.26		Ruleman de maza delantera ext	Unidad	EVENTO	1	358.400	358.400	358.400	358.400	512.000	512.000
2.27		Reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500	94.500	94.500	135.000	135.000
2.28		Tuerca de maza	Unidad	EVENTO	1	46.900	46.900	46.900	46.900	67.000	67.000
2.29		Arandela de maza	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500	10.500	10.500	15.000	15.000
2.30		Tapa de maza	Unidad	EVENTO	1	39.900	39.900	39.900	39.900	57.000	57.000
2.31		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000	77.000	77.000	110.000	110.000
2.32		Perno Parrilla	Unidad	EVENTO	1	221.900	221.900	221.900	221.900	317.000	317.000
2.33		Taqueador de suspensión LH	Unidad	EVENTO	1	81.200	81.200	81.200	81.200	116.000	116.000
2.34		Taqueador de suspensión RH	Unidad	EVENTO	1	81.200	81.200	81.200	81.200	116.000	116.000
2.35		Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
2.36		Mano de obra p/ hora	unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
3	**78180101-009**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE**									
3.1		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	475.300	475.300	475.300	475.300	679.000	679.000
3.2		Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	474.600	474.600	474.600	474.600	678.000	678.000
3.3		Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	642.600	642.600	642.600	642.600	918.000	918.000
3.4		Juego de carbones	Unidad	EVENTO	1	165.200	165.200	165.200	165.200	236.000	236.000
3.5		Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	1.684.200	1.684.200	1.684.200	1.684.200	2.406.000	2.406.000
3.6		Trabajos de terceros	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	3.500.000	3.500.000
3.7		Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	335.300	335.300	335.300	335.300	479.000	479.000
3.8		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500	215.000	215.000
3.9		Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	137.900	137.900	137.900	137.900	197.000	197.000
3.10		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	221.200	221.200	221.200	221.200	316.000	316.000
3.11		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	132.300	132.300	132.300	132.300	189.000	189.000
3.12		Porta carbón	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000	238.000	238.000	340.000	340.000
3.13		Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	684.600	684.600	684.600	684.600	978.000	978.000
3.14		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
3.15		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
4	**78180101-009**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE ALTERNADOR**									
4.1		Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	EVENTO	1	662.900	662.900	662.900	662.900	947.000	947.000
4.2		Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	964.600	964.600	964.600	964.600	1.378.000	1.378.000
4.3		Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	710.500	710.500	710.500	710.500	1.015.000	1.015.000
4.4		Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	290.500	290.500	290.500	290.500	415.000	415.000
4.5		Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	290.500	290.500	290.500	290.500	415.000	415.000
4.6		Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	221.900	221.900	221.900	221.900	317.000	317.000
4.7		Carcasa Trasera de Alternado	Unidad	EVENTO	1	404.600	404.600	404.600	404.600	578.000	578.000
4.8		Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	348.600	348.600	348.600	348.600	498.000	498.000
4.9		Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	2.355.000	2.355.000
4.10		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
4.11		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
5	**78180101-009**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON.REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL**									
5.1		Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	64.400	64.400	64.400	64.400	92.000	92.000
5.2		Focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	17.500	17.500	17.500	17.500	25.000	25.000
5.3		Focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500	10.500	10.500	15.000	15.000
5.4		Focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	60.900	60.900	60.900	60.900	87.000	87.000
5.5		Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	21.700	21.700	21.700	21.700	31.000	31.000
5.6		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.715.000	1.715.000
5.7		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	2.810.500	2.810.500	2.810.500	2.810.500	4.015.000	4.015.000
5.8		Faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	276.500	276.500	276.500	276.500	395.000	395.000
5.9		Faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	265.300	265.300	265.300	265.300	379.000	379.000
5.10		Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	221.200	221.200	221.200	221.200	316.000	316.000
5.11		Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	132.300	132.300	132.300	132.300	189.000	189.000
5.12		Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500	80.500	80.500	115.000	115.000
5.13		Faro auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500	215.000	215.000
5.14		Tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	3.586.100	3.586.100	3.586.100	3.586.100	5.123.000	5.123.000
5.15		Comando central de lev vid LH	Unidad	EVENTO	1	450.800	450.800	450.800	450.800	644.000	644.000
5.16		Comando central de lev vid RH	Unidad	EVENTO	1	220.500	220.500	220.500	220.500	315.000	315.000
5.17		Interruptor de lev vid tra LH	Unidad	EVENTO	1	151.200	151.200	151.200	151.200	216.000	216.000
5.18		Interruptor de lev vid tra RH	Unidad	EVENTO	1	151.200	151.200	151.200	151.200	216.000	216.000
5.19		Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000	90.000	90.000
5.20		Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	81.200	81.200	81.200	81.200	116.000	116.000
5.21		Interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	1	172.900	172.900	172.900	172.900	247.000	247.000
5.22		Interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500	215.000	215.000
5.23		Relay	Unidad	EVENTO	1	220.500	220.500	220.500	220.500	315.000	315.000
5.24		Encendedor	Unidad	EVENTO	1	138.600	138.600	138.600	138.600	198.000	198.000
5.25		Alarma cinturón	Unidad	EVENTO	1	291.200	291.200	291.200	291.200	416.000	416.000
5.26		Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	7.794.500	7.794.500	7.794.500	7.794.500	11.135.000	11.135.000
5.27		Bocina	Unidad	EVENTO	1	158.900	158.900	158.900	158.900	227.000	227.000
5.28		Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	221.900	221.900	221.900	221.900	317.000	317.000
5.29		Control apertura	Unidad	EVENTO	1	507.500	507.500	507.500	507.500	725.000	725.000
5.30		Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	864.500	864.500	864.500	864.500	1.235.000	1.235.000
5.31		Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	7.794.000	7.794.000	7.794.500	7.794.500	11.135.000	11.135.000
5.32		Sensor de baja incandescente	Unidad	EVENTO	1	623.700	623.700	623.700	623.700	891.000	891.000
5.33		Sensor de posición de leva	Unidad	EVENTO	1	291.200	291.200	291.200	291.200	416.000	416.000

Nilda E. Duarte
Directora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Secretaría de la Función Pública

5.34		Batería 90 Amp.	Unidad	EVENTO	1	539.000	539.000	539.000	539.000	770.000	770.000
5.35		Bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	290.500	290.500	290.500	290.500	415.000	415.000
5.36		Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.173.900	1.173.900	1.173.900	1.173.900	1.677.000	1.677.000
5.37		Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500	472.500	472.500	675.000	675.000
5.38		Antena centro techo	Unidad	EVENTO	1	360.500	360.500	360.500	360.500	515.000	515.000
5.39		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
5.40		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
6	**78180101-014**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON.REPARACION DE MOTOR**									
6.1		Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	2.320.000	2.320.000
6.2		Juego de Aros	Unidad	EVENTO	1	941.500	941.500	941.500	941.500	1.345.000	1.345.000
6.3		Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	889.000	889.000	889.000	889.000	1.270.000	1.270.000
6.4		Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	60.900	60.900	60.900	60.900	87.000	87.000
6.5		Casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	276.500	276.500	276.500	276.500	395.000	395.000
6.6		Válvulas de Admisión	Unidad	EVENTO	1	48.300	48.300	48.300	48.300	69.000	69.000
6.7		Válvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	95.900	95.900	95.900	95.900	137.000	137.000
6.8		Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000	266.000	266.000	380.000	380.000
6.9		Árbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	1.392.300	1.392.300	1.392.300	1.392.300	1.989.000	1.989.000
6.10		Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	5.523.000	5.523.000	5.523.000	5.523.000	7.890.000	7.890.000
6.11		Bielas	Unidad	EVENTO	1	452.900	452.900	452.900	452.900	647.000	647.000
6.12		Turbo	Unidad	EVENTO	1	7.214.900	7.214.900	7.214.900	7.214.900	10.307.000	10.307.000
6.13		Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	10.423.000	10.423.000	10.423.000	10.423.000	14.890.000	14.890.000
6.14		Árbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	1.413.300	1.413.300	1.413.300	1.413.300	2.019.000	2.019.000
6.15		Junta de múltiple de adm.	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500	94.500	94.500	135.000	135.000
6.16		Junta de múltiple de esc	Unidad	EVENTO	1	109.900	109.900	109.900	109.900	157.000	157.000
6.17		Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	147.700	147.700	147.700	147.700	211.000	211.000
6.18		Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	55.300	55.300	55.300	55.300	79.000	79.000
6.19		Reten de bancada tras	Unidad	EVENTO	1	58.100	58.100	58.100	58.100	83.000	83.000
6.20		Resortes de válvulas	Unidad	EVENTO	1	32.900	32.900	32.900	32.900	47.000	47.000
6.21		Martilletes de Val.	Unidad	EVENTO	1	106.400	106.400	106.400	106.400	152.000	152.000
6.22		Reten guia de val	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600	12.600	12.600	18.000	18.000
6.23		Juego de Engranejes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.790.000	1.790.000
6.24		Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	1	335.300	335.300	335.300	335.300	479.000	479.000
6.25		Aceite 15W40 por litro	Unidad	EVENTO	1	27.300	27.300	27.300	27.300	39.000	39.000
6.26		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500	94.500	94.500	135.000	135.000
6.27		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	60.900	60.900	60.900	60.900	87.000	87.000
6.28		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	204.400	204.400	204.400	204.400	292.000	292.000
6.29		Tensor de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000	182.000	182.000	260.000	260.000
6.30		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	414.400	414.400	414.400	414.400	592.000	592.000
6.31		Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	1	500.500	500.500	500.500	500.500	715.000	715.000
6.32		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000
6.33		Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	84.000	84.000	120.000	120.000
6.34		Guia de válvulas	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000	224.000	224.000	320.000	320.000
6.35		Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500	115.500	115.500	165.000	165.000
6.36		Block motor	Unidad	EVENTO	1	6.461.000	6.461.000	6.461.000	6.461.000	9.230.000	9.230.000
6.37		Carter motor	Unidad	EVENTO	1	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.758.000	1.758.000
6.38		Guia cadena	Unidad	EVENTO	1	241.500	241.500	241.500	241.500	345.000	345.000
6.39		Leva cadena	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000	329.000	329.000	470.000	470.000
6.40		Calce lateral	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500	164.500	164.500	235.000	235.000
6.41		Perno pistón	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500	94.500	94.500	135.000	135.000
6.42		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500	52.500	52.500	75.000	75.000
6.43		Seguro perno pistón	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900	18.900	18.900	27.000	27.000
6.44		Rotor cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	530.600	530.600	530.600	530.600	758.000	758.000
6.45		Polea cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	1.386.700	1.386.700	1.386.700	1.386.700	1.981.000	1.981.000
6.46		Múltiple de escape	Unidad	EVENTO	1	1.561.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000	2.230.000	2.230.000
6.47		Múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	1	1.392.300	1.392.300	1.328.600	1.328.600	1.989.000	1.989.000
6.48		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.196.300	1.196.300	1.196.300	1.196.300	1.709.000	1.709.000
6.49		Depurador de aire	Unidad	EVENTO	1	368.900	368.900	368.900	368.900	527.000	527.000
6.50		Tapa depurador	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500	164.500	164.500	235.000	235.000
6.51		Válvula de aire	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000
6.52		Manguera depurador	Unidad	EVENTO	1	265.300	265.300	265.300	265.300	379.000	379.000
6.53		Ducto de aire	Unidad	EVENTO	1	291.200	291.200	291.200	291.200	416.000	416.000
6.54		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	315.000	315.000	450.000	450.000
6.55		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
7	**78180101-002**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE DIFERENCIAL 4X4**									
7.1		Aceite 80w90 por litro	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600	33.600	33.600	48.000	48.000
7.2		Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	6.153.000	6.153.000	6.153.000	6.153.000	8.790.000	8.790.000
7.3		Corona y Piñón de Dif. 4x4	Unidad	EVENTO	1	2.257.500	2.257.500	2.257.500	2.257.500	3.225.000	3.225.000
7.4		Rulemanes de Corona	Unidad	EVENTO	1	360.500	360.500	360.500	360.500	515.000	515.000
7.5		Rulemanes de Piñón	Unidad	EVENTO	1	299.600	299.600	320.600	320.600	428.000	428.000
7.6		Rulemanes del túnel	Unidad	UNIDAD	1	431.200	431.200	431.200	431.200	616.000	616.000
7.7		Reten de piñón	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500	80.500	80.500	115.000	115.000
7.8		Tuerca de Piñón	Unidad	EVENTO	1	47.600	47.600	47.600	47.600	68.000	68.000
7.9		Arandela diferencial	Unidad	EVENTO	1	8.400	8.400	8.400	8.400	12.000	12.000
7.10		Retenes del Túnel del dif.	Unidad	EVENTO	1	73.500	73.500	73.500	73.500	105.000	105.000
7.11		Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	EVENTO	1	172.900	172.900	172.900	172.900	247.000	247.000
7.12		Tulipas de Homoc. lado caja	Unidad	EVENTO	1	1.392.300	1.392.300	1.392.300	1.392.300	1.989.000	1.989.000
7.13		Tulipas de Homoc. lado rueda	Unidad	EVENTO	1	1.392.300	1.392.300	1.392.300	1.392.300	1.989.000	1.989.000
7.14		Bujes del soporte del túnel de Dif	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	105.000	105.000	150.000	150.000

Nilda E. [illegible]
Directora de la Dirección
Operativa de Contrataciones

7.15		Homocinética del	Unidad	EVENTO	1	1.617.700	1.617.700	1.617.700	1.617.700	2.311.000	2.311.000
7.16		Reten de homocinética	Unidad	EVENTO	1	62.300	62.300	62.300	62.300	89.000	89.000
7.17		Ruleman eje homocinética	Unidad	EVENTO	1	287.000	287.000	287.000	287.000	410.000	410.000
7.18		Rodillo eje túnel	Unidad	EVENTO	1	95.900	95.900	95.900	95.900	137.000	137.000
7.19		Encastre de 4x4	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	385.000	385.000	550.000	550.000
7.20		Deslizante de 4x4	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	385.000	385.000	550.000	550.000
7.21		Eje	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	385.000	385.000	550.000	550.000
7.22		Actuador de diferencial	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000	595.000	595.000	850.000	850.000
7.23		Acople	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	6.500.000	6.500.000
7.24		Espaciador	Unidad	EVENTO	1	18.200	18.200	18.200	18.200	26.000	26.000
7.25		Perno diferencial	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	175.000	175.000	250.000	250.000
7.26		Planetario	Unidad	EVENTO	1	570.500	570.500	570.500	570.500	815.000	815.000
7.27		Engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	298.900	298.900	298.900	298.900	427.000	427.000
7.28		Caja diferencial	Unidad	EVENTO	1	11.018.700	11.018.700	10.829.700	10.829.700	15.741.000	15.741.000
7.29		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
7.30		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
8	**78180101-003**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE DIRECCION**									
8.1		Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	3.750.600	3.750.600	3.750.600	3.750.600	5.358.000	5.358.000
8.2		Precap	Unidad	EVENTO	1	124.600	124.600	124.600	124.600	178.000	178.000
8.3		Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000	266.000	266.000	380.000	380.000
8.4		Muñequin	Unidad	EVENTO	1	116.900	116.900	116.900	116.900	167.000	167.000
8.5		Espárragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	26.600	26.600	26.600	26.600	38.000	38.000
8.6		Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	29.400	29.400	29.400	29.400	42.000	42.000
8.7		Llantas	Unidad	EVENTO	1	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	2.355.000	2.355.000
8.8		Cubiertas	Unidad	EVENTO	1	623.000	623.000	623.000	623.000	890.000	890.000
8.9		Bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	1.390.900	1.390.900	1.390.900	1.390.900	1.987.000	1.987.000
8.10		Columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.488.000	1.488.000
8.11		Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1	686.000	686.000	686.000	686.000	980.000	980.000
8.12		Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1	504.000	504.000	504.000	504.000	720.000	720.000
8.13		Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	290.500	290.500	290.500	290.500	415.000	415.000
8.14		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500	164.500	164.500	235.000	235.000
8.15		Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	1	291.200	291.200	291.200	291.200	416.000	416.000
8.16		Manguera de D/H	Unidad	EVENTO	1	474.600	474.600	474.600	474.600	678.000	678.000
8.17		Juego de rep retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	132.300	132.300	132.300	132.300	189.000	189.000
8.18		Juego de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000	945.000	945.000	1.350.000	1.350.000
8.19		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000	945.000	945.000	1.350.000	1.350.000
8.20		Alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	175.000	175.000	250.000	250.000
8.21		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	315.000	315.000	450.000	450.000
8.22		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
9	**78180101-016**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y A.AC**									
9.1		Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.950.000	1.950.000
9.2		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000	672.000	672.000	960.000	960.000
9.3		Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.139.600	1.139.600	1.139.600	1.139.600	1.628.000	1.628.000
9.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	132.300	132.300	132.300	132.300	189.000	189.000
9.5		Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900	18.900	18.900	27.000	27.000
9.6		Manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	108.500	108.500	108.500	108.500	155.000	155.000
9.7		Manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	132.300	132.300	132.300	132.300	189.000	189.000
9.8		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1	2.978.500	2.978.500	2.978.500	2.978.500	4.255.000	4.255.000
9.9		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1	1.277.500	1.277.500	1.277.500	1.277.500	1.825.000	1.825.000
9.10		Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.611.000	1.611.000
9.11		Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	568.400	568.400	568.400	568.400	812.000	812.000
9.12		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	427.700	427.700	427.700	427.700	611.000	611.000
9.13		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
9.14		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	35.000	35.000	50.000	50.000
9.15		Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	4.186.000	4.186.000	4.186.000	4.186.000	5.980.000	5.980.000
9.16		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	419.300	419.300	419.300	419.300	599.000	599.000
9.17		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	341.600	341.600	341.600	341.600	488.000	488.000
9.18		Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	892.500	892.500	892.500	892.500	1.275.000	1.275.000
9.19		Guia ventilador	Unidad	EVENTO	1	288.400	288.400	288.400	288.400	412.000	412.000
9.20		Tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	39.900	39.900	39.900	39.900	57.000	57.000
9.21		Goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	31.500	31.500	45.000	45.000
9.22		Protector	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900	249.900	249.900	357.000	357.000
9.23		Tanque aux radiador	Unidad	EVENTO	1	272.300	272.300	272.300	272.300	389.000	389.000
9.24		Enfriador de aire	Unidad	EVENTO	1	1.511.300	1.511.300	1.511.300	1.511.300	2.159.000	2.159.000
9.25		Enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.827.000	1.827.000
9.26		Correa A/A	Unidad	EVENTO	1	277.900	277.900	277.900	277.900	397.000	397.000
9.27		Conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1	1.485.400	1.485.400	1.485.400	1.485.400	2.122.000	2.122.000
9.28		Manguera A/A	Unidad	EVENTO	1	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.988.000	1.988.000
9.29		Comando A/A	Unidad	EVENTO	1	1.104.600	1.104.600	1.104.600	1.104.600	1.578.000	1.578.000
9.30		Motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	989.100	989.100	989.100	989.100	1.413.000	1.413.000
9.31		Filtro habitáculo A/A	Unidad	EVENTO	1	165.900	165.900	186.900	186.900	237.000	237.000
9.32		Núcleo evaporador A/A	Unidad	EVENTO	1	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.611.000	1.611.000
9.33		Motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	627.900	627.900	627.900	627.900	897.000	897.000
9.34		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	315.000	315.000	450.000	450.000
9.35		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
10	**78180101-021**	**VEHICULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE INTERIOR DE CABINA**									
10.1		Mecanismos de lev vid delnt izq.	Unidad	EVENTO	1	640.500	640.500	640.500	640.500	915.000	915.000
10.2		Mecanismos de lev vid delnt der.	Unidad	EVENTO	1	640.500	640.500	640.500	640.500	915.000	915.000

Nilda E. Duarte
Directora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Secretaría de la Función Pública

10.3		Mecanismos de lev vid tras izq	Unidad	EVENTO	1	615.300	615.300	615.300	615.300	879.000	879.000
10.4		Mecanismos de lev vid tras der.	Unidad	EVENTO	1	615.300	615.300	615.300	615.300	879.000	879.000
10.5		Tapiz de pta. Del izq	Unidad	EVENTO	1	1.663.900	1.663.900	1.663.900	1.663.900	2.377.000	2.377.000
10.6		Tapiz de pta. Del der.	Unidad	EVENTO	1	1.663.900	1.663.900	1.663.900	1.663.900	2.377.000	2.377.000
10.7		Tapiz de pta tras izq.	Unidad	EVENTO	1	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.899.000	1.899.000
10.8		Tapiz de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.899.000	1.899.000
10.9		Cerradura de pta del izq.	Unidad	EVENTO	1	368.900	368.900	368.900	368.900	527.000	527.000
10.10		Cerradura de pta del der.	Unidad	EVENTO	1	368.900	368.900	368.900	368.900	527.000	527.000
10.11		Cerradura de pta tras izq	Unidad	EVENTO	1	288.400	288.400	288.400	288.400	412.000	412.000
10.12		Cerradura de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	288.400	288.400	288.400	288.400	412.000	412.000
10.13		Juego de guia de asiento de cond	Unidad	EVENTO	1	2.194.500	2.194.500	2.194.500	2.194.500	3.135.000	3.135.000
10.14		Guia de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	2.194.500	2.194.500	2.194.500	2.194.500	3.135.000	3.135.000
10.15		Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	560.000	560.000	800.000	800.000
10.16		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	315.000	315.000	450.000	450.000
10.17		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
11	**78180101-002**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON REPARACION DE TRANSMISION**									
11.1		Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	2.029.300	2.029.300	2.029.300	2.029.300	2.899.000	2.899.000
11.2		Juego de Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	3.155.000	3.155.000
11.3		Juego de Rodillos	Unidad	EVENTO	1	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	2.100.000	2.100.000
11.4		Desplazable de 1y2da.	Unidad	EVENTO	1	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.899.000	1.899.000
11.5		Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	EVENTO	1	1.407.700	1.407.700	1.407.700	1.407.700	2.011.000	2.011.000
11.6		Desplazable de 5ta y M.atras	Unidad	EVENTO	1	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.955.000	1.955.000
11.7		Eje de Mando	Unidad	EVENTO	1	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.611.000	1.611.000
11.8		Eje Principal	Unidad	EVENTO	1	1.649.900	1.649.900	1.649.900	1.649.900	2.357.000	2.357.000
11.9		Engranaje de 1ra.	Unidad	EVENTO	1	690.900	690.900	690.900	690.900	987.000	987.000
11.10		Engranaje de 2da.	Unidad	EVENTO	1	1.251.600	1.251.600	1.251.600	1.251.600	1.788.000	1.788.000
11.11		Engranaje de 3ra.	Unidad	EVENTO	1	1.386.700	1.386.700	1.386.700	1.386.700	1.981.000	1.981.000
11.12		Engranaje de 5ta.	Unidad	EVENTO	1	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	2.010.000	2.010.000
11.13		Cuádruple	Unidad	EVENTO	1	1.789.900	1.789.900	1.789.900	1.789.900	2.557.000	2.557.000
11.14		Reten cola	Unidad	EVENTO	1	62.300	62.300	62.300	62.300	89.000	89.000
11.15		Reten de frente caja	Unidad	EVENTO	1	64.400	64.400	64.400	64.400	92.000	92.000
11.16		Aceite 75w90 por litro	Unidad	EVENTO	1	49.000	49.000	49.000	49.000	70.000	70.000
11.17		Placa intermedia	Unidad	EVENTO	1	217.700	217.700	217.700	217.700	311.000	311.000
11.18		Juego de juntas de caja	Unidad	EVENTO	1	959.000	959.000	959.000	959.000	1.370.000	1.370.000
11.19		Engranaje marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	987.700	987.700	987.700	987.700	1.411.000	1.411.000
11.20		Sincronizador	Unidad	EVENTO	1	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.890.000	2.890.000
11.21		Engranaje	Unidad	EVENTO	1	1.251.600	1.251.600	1.251.600	1.251.600	1.788.000	1.788.000
11.22		Caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	3.155.000	3.155.000
11.23		Palanca de cambios	Unidad	EVENTO	1	777.700	777.700	777.700	777.700	1.111.000	1.111.000
11.24		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
11.25		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000	91.000	91.000	130.000	130.000
12	**78180101-002**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE EMBRAGUE**									
12.1		Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	3.456.000	3.456.000
12.2		Disco	Unidad	EVENTO	1	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	3.456.000	3.456.000
12.3		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	476.700	476.700	476.700	476.700	681.000	681.000
12.4		Horquilla	Unidad	EVENTO	1	689.500	689.500	689.500	689.500	985.000	985.000
12.5		Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000	77.000	77.000	110.000	110.000
12.6		Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	102.900	102.900	102.900	102.900	147.000	147.000
12.7		Volante de motor	Unidad	EVENTO	1	9.975.000	9.975.000	9.975.000	9.975.000	14.250.000	14.250.000
12.8		Tornillos de volante	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600	33.600	33.600	48.000	48.000
12.9		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	893.900	893.900	893.900	893.900	1.277.000	1.277.000
12.10		Bulbo de embrague	Unidad	EVENTO	1	188.300	188.300	188.300	188.300	269.000	269.000
12.11		Goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	1	55.300	55.300	55.300	55.300	79.000	79.000
12.12		Flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1	241.500	241.500	241.500	241.500	345.000	345.000
12.13		Bomba aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	340.900	340.900	340.900	340.900	487.000	487.000
12.14		Juego rep bomba aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000	665.000	665.000	950.000	950.000
12.15		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	551.600	551.600	551.600	551.600	788.000	788.000
12.16		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	315.000	315.000	450.000	450.000
12.17		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
13	**78180101-002**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO**									
13.1		Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000	9.500.000	9.500.000
13.2		Juego de piñón y corona	Unidad	EVENTO	1	3.725.400	3.725.400	3.725.400	3.725.400	5.322.000	5.322.000
13.3		Rulemanes de corona	Unidad	EVENTO	1	362.600	362.600	362.600	362.600	518.000	518.000
13.4		Ruleman de piñón grande	Unidad	EVENTO	1	438.900	438.900	438.900	438.900	627.000	627.000
13.5		Ruleman de piñón chico	Unidad	EVENTO	1	292.600	292.600	292.600	292.600	418.000	418.000
13.6		Reten piñón	Unidad	EVENTO	1	73.500	73.500	73.500	73.500	105.000	105.000
13.7		Espaciador	Unidad	EVENTO	1	60.900	60.900	60.900	60.900	87.000	87.000
13.8		Tuerca de piñón	Unidad	EVENTO	1	53.900	53.900	53.900	53.900	77.000	77.000
13.9		Eje palier trasero	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000	770.000	770.000	1.100.000	1.100.000
13.10		Reten palier	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500	80.500	80.500	115.000	115.000
13.11		Ruleman palier	Unidad	EVENTO	1	403.900	403.900	403.900	403.900	577.000	577.000
13.12		Retentor	Unidad	EVENTO	1	217.700	217.700	217.700	217.700	311.000	311.000
13.13		Reten túnel trasero	Unidad	EVENTO	1	60.900	60.900	60.900	60.900	87.000	87.000
13.14		Ollita diferencial	Unidad	EVENTO	1	6.501.600	6.501.600	6.501.600	6.501.600	9.288.000	9.288.000
13.15		Satélites	Unidad	EVENTO	1	318.500	318.500	318.500	318.500	455.000	455.000
13.16		Disco fricción	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	385.000	385.000	550.000	550.000
13.17		Plato fricción	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000	455.000	455.000	650.000	650.000

Nilda E. Duarte
Directora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Secretaría de la Función Pública

13.18		Planetarios	Unidad	EVENTO	1	497.700	497.700	497.700	497.700	711.000	711.000
13.19		Aceite de aceite 80w90 por litro	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600	33.600	33.600	48.000	48.000
13.20		Aro de presión	Unidad	EVENTO	1	147.700	147.700	147.700	147.700	211.000	211.000
13.21		Cruceta	Unidad	EVENTO	1	263.900	263.900	263.900	263.900	377.000	377.000
13.22		Acople	Unidad	EVENTO	1	8.663.900	8.663.900	8.663.900	8.663.900	12.377.000	12.377.000
13.23		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
13.24		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
14	**78180101-004**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON.REPARACION DE SUSPENSIÓN TRASERA**									
14.1		Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	427.000	427.000	427.000	427.000	610.000	610.000
14.2		Bujes de elásticos	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	105.000	105.000	150.000	150.000
14.3		Grilletes de elásticos	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	385.000	385.000	550.000	550.000
14.4		Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000
14.5		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	202.300	202.300	202.300	202.300	289.000	289.000
14.6		Perno elástico	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	385.000	385.000	550.000	550.000
14.7		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	84.000	84.000	120.000	120.000
14.8		Buje elástico	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	126.000	126.000	180.000	180.000
14.9		Goma cabina	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	175.000	175.000	250.000	250.000
14.10		Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1	613.900	613.900	613.900	613.900	877.000	877.000
14.11		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
14.12		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
15	**78180101-002**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE SISTEMA DE 4X4**									
15.1		Caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1	39.900.000	39.900.000	39.900.000	39.900.000	57.000.000	57.000.000
15.2		Actuador 4x4	Unidad	EVENTO	1	2.180.500	2.180.500	2.180.500	2.180.500	3.115.000	3.115.000
15.3		Módulo 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.531.600	1.531.600	1.531.600	1.531.600	2.188.000	2.188.000
15.4		Comando 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.899.000	1.899.000
15.5		Cardan Completo	Unidad	EVENTO	1	4.279.100	4.279.100	4.279.100	4.279.100	6.113.000	6.113.000
15.6		Crucetas de Cardan	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000	770.000	770.000	1.100.000	1.100.000
15.7		Centralizador de Cardan	Unidad	EVENTO	1	863.100	863.100	863.100	863.100	1.233.000	1.233.000
15.8		Cardan delantero	Unidad	EVENTO	1	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.980.000	1.980.000
15.9		Crucetas de Cardan 4x4	Unidad	EVENTO	1	2.086.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000	2.980.000	2.980.000
15.10		Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	Unidad	EVENTO	1	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	3.150.000	3.150.000
15.11		Brida de Cardan Del. Lado Caja	Unidad	EVENTO	1	613.900	613.900	613.900	613.900	877.000	877.000
15.12		Interruptor inhibidor	Unidad	EVENTO	1	621.600	621.600	621.600	621.600	888.000	888.000
15.13		Caja de transferencia	Unidad	EVENTO	1	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	17.000.000	17.000.000
15.14		Bomba de transferencia	Unidad	UNIDAD	1	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.980.000	1.980.000
15.15		Cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	2.350.000	2.350.000
15.16		Brida	Unidad	EVENTO	1	629.300	629.300	629.300	629.300	899.000	899.000
15.17		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
15.18		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
16	**78180101-9995**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON.REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE**									
16.1		Sensor de masa de aire	Unidad	EVENTO	1	959.000	959.000	959.000	959.000	1.370.000	1.370.000
16.2		Conjunto aceleración	Unidad	EVENTO	1	629.300	629.300	629.300	629.300	899.000	899.000
16.3		Bomba de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	1.215.200	1.215.200	1.215.200	1.215.200	1.736.000	1.736.000
16.4		Bomba alimentadora de combustible	Unidad	EVENTO	1	7.963.200	7.963.200	7.963.200	7.963.200	11.376.000	11.376.000
16.5		Inyectores	Unidad	EVENTO	1	3.490.900	3.490.900	3.490.900	3.490.900	4.987.000	4.987.000
16.6		Solenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	1	2.086.000	2.086.000	208.600	208.600	2.980.000	2.980.000
16.7		Sensor posición de Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	403.900	403.900	403.900	403.900	577.000	577.000
16.8		Sensor posición de Árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	451.500	451.500	451.500	451.500	645.000	645.000
16.9		Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1	206.500	206.500	206.500	206.500	295.000	295.000
16.10		Sensor de Acelerador	Unidad	EVENTO	1	613.900	613.900	613.900	613.900	877.000	877.000
16.11		Juego de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	Unidad	EVENTO	1	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	3.450.000	3.450.000
16.12		Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	543.900	543.900	543.900	543.900	777.000	777.000
16.13		Sensor de presión Common Rail	Unidad	EVENTO	1	2.083.900	2.083.900	2.083.900	2.083.900	2.977.000	2.977.000
16.14		Limitador de presión del Common Rail	Unidad	EVENTO	1	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	3.150.000	3.150.000
16.15		Juego de Caños de Combustible	Unidad	EVENTO	1	2.573.900	2.573.900	2.573.900	2.573.900	3.677.000	3.677.000
16.16		Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	886.200	886.200	886.200	886.200	1.266.000	1.266.000
16.17		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	202.300	202.300	202.300	202.300	289.000	289.000
16.18		Pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	1	865.900	865.900	865.900	865.900	1.237.000	1.237.000
16.19		Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.455.000	1.455.000
16.20		Sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	1	1.111.600	1.111.600	1.111.600	1.111.600	1.588.000	1.588.000
16.21		Sensor presión combustible	Unidad	EVENTO	1	2.083.900	2.083.900	2.083.900	2.083.900	2.977.000	2.977.000
16.22		Tubo Common rail	Unidad	EVENTO	1	2.964.500	2.964.500	2.964.500	2.964.500	4.235.000	4.235.000
16.23		Arandela de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	46.900	46.900	46.900	46.900	67.000	67.000
16.24		Anillo inyector	Unidad	EVENTO	1	46.900	46.900	46.900	46.900	67.000	67.000
16.25		Sensor filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900	130.900	130.900	187.000	187.000
16.26		Interruptor presión combustible	Unidad	EVENTO	1	2.083.900	2.083.900	2.083.900	2.083.900	2.977.000	2.977.000
16.27		Conjunto soporte filtro de comb	Unidad	EVENTO	1	1.327.900	1.327.900	1.327.900	1.327.900	1.897.000	1.897.000
16.28		Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.021.600	2.021.600	2.021.600	2.021.600	2.888.000	2.888.000
16.29		Tapa tanque de comb	Unidad	EVENTO	1	444.500	444.500	444.500	444.500	635.000	635.000
16.30		Protector del tanque	Unidad	EVENTO	1	629.300	629.300	629.300	629.300	899.000	899.000
16.31		Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.663.900	1.663.900	1.663.900	1.663.900	2.377.000	2.377.000
16.32		Válvula de retención de comb	Unidad	EVENTO	1	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	2.130.000	2.130.000
16.33		Conjunto aceleración	Unidad	EVENTO	1	1.671.600	1.671.600	1.671.600	1.671.600	2.388.000	2.388.000
16.34		Válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	2.790.900	2.790.900	2.790.900	2.790.900	3.987.000	3.987.000

Nida E. Duarte
Directora de la Dirección
Administrativa de Contrataciones
Secretaría de la Función Pública

16.35		Válvula EVRV	Unidad	EVENTO	1	2.964.500	2.964.500	2.964.500	2.964.500	4.235.000	4.235.000
16.36		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	315.000	315.000	450.000	450.000
16.37		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
17	**78180101-001**	**VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO**									
17.1		Alineación	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	105.000	105.000	150.000	150.000
17.2		Balanceo	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	105.000	105.000	150.000	150.000
18	**78180101-006**	**VEHICULO HYNDAI H1. REPARACION DE FRENOS**									
18.1		Juego de pastilla freno	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000	560.000	560.000	800.000	800.000
18.2		Juego pastilla freno Tras	Unidad	EVENTO	1	363.125	363.125	363.125	363.125	518.750	518.750
18.3		Pistón Mordaza	Unidad	EVENTO	1	476.000	476.000	476.000	476.000	680.000	680.000
18.4		Reten Mordaza	Unidad	EVENTO	1	136.500	136.500	136.500	136.500	195.000	195.000
18.5		Guardapolvo Mordaza del.	Unidad	EVENTO	1	122.500	122.500	122.500	122.500	175.000	175.000
18.6		Reten Mordaza	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	31.500	31.500	45.000	45.000
18.7		Guardapolvo Mordaza tras der.	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500	38.500	38.500	55.000	55.000
18.8		Perno Mordaza delantero	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000	77.000	77.000	110.000	110.000
18.9		Perno Mordaza trasero	Unidad	EVENTO	1	99.750	99.750	99.750	99.750	142.500	142.500
18.10		Guardapolvo Mordaza tras izq.	Unidad	EVENTO	1	36.750	36.750	36.750	36.750	52.500	52.500
18.11		Disco Freno Del.	Unidad	EVENTO	1	748.125	748.125	748.125	748.125	1.068.750	1.068.750
18.12		Disco Freno Tras.	Unidad	EVENTO	1	766.500	766.500	766.500	766.500	1.095.000	1.095.000
18.13		Bomba Central Freno	Unidad	EVENTO	1	866.250	866.250	866.250	866.250	1.237.500	1.237.500
18.14		Cabo Freno Mano	Unidad	EVENTO	1	319.375	319.375	319.375	319.375	456.250	456.250
18.15		Servo Freno	Unidad	EVENTO	1	1.728.125	1.728.125	1.728.125	1.728.125	2.468.750	2.468.750
18.16		Fluido	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	28.000	28.000	40.000	40.000
18.17		Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
18.18		Sensor ABS Del. LH	Unidad	EVENTO	1	433.125	433.125	433.125	433.125	618.750	618.750
18.19		Sensor ABS Del. RH	Unidad	EVENTO	1	433.125	433.125	433.125	433.125	618.750	618.750
18.20		Sensor ABS Tras. LH	Unidad	EVENTO	1	417.375	417.375	417.375	417.375	596.250	596.250
18.21		Sensor ABS Tras. RH	Unidad	EVENTO	1	417.375	417.375	417.375	417.375	596.250	596.250
18.22		Módulo Hidráulico ABS	Unidad	EVENTO	1	5.091.625	5.091.625	5.091.625	5.091.625	7.273.750	7.273.750
18.23		Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
18.24		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
19	**78180101-004**	**VEHICULO HYNDAI H1.REPARACION DE SUSPENSIÓN**									
19.1		Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	511.825	511.825	511.875	511.875	731.250	731.250
19.2		Amortiguador Tras.	Unidad	EVENTO	1	433.125	433.125	433.125	433.125	618.750	618.750
19.3		Parrilla Suspensión	Unidad	EVENTO	1	824.250	824.250	824.250	824.250	1.177.500	1.177.500
19.4		Maza Rueda Del.	Unidad	EVENTO	1	695.625	695.625	695.625	695.625	993.750	993.750
19.5		Punta Eje LH	Unidad	EVENTO	1	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.680.000	1.680.000
19.6		Punta Eje RH	Unidad	EVENTO	1	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.680.000	1.680.000
19.7		Buje Estabilizador Del.	Unidad	EVENTO	1	61.250	61.250	61.250	61.250	87.500	87.500
19.8		Barra Estabilizadora Del.	Unidad	EVENTO	1	643.125	643.125	643.125	643.125	918.750	918.750
19.9		Bieleta Estabilizador Del.	Unidad	EVENTO	1	188.125	188.125	188.125	188.125	268.750	268.750
19.10		Taqueador Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750	183.750	183.750	262.500	262.500
19.11		Guardapolvo Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	82.250	82.250	82.250	82.250	117.500	117.500
19.12		Torreta Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	207.550	207.550	207.550	207.550	296.500	296.500
19.13		Rotula Suspensión	Unidad	EVENTO	1	256.988	256.988	2.569.861	2.569.861	367.125	367.125
19.14		Taqueador Amortiguador Tras.	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500	164.500	164.500	235.000	235.000
19.15		Espiral Tras.	Unidad	EVENTO	1	441.000	441.000	441.000	441.000	630.000	630.000
19.16		Espiral Del.	Unidad	EVENTO	1	341.950	341.950	341.950	341.950	488.500	488.500
19.17		Buje Tras.	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500	59.500	59.500	85.000	85.000
19.18		Brazo Tras.	Unidad	EVENTO	1	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.735.000	1.735.000
19.19		Brazo Tensor	Unidad	EVENTO	1	948.500	948.500	948.500	948.500	1.355.000	1.355.000
19.20		Barra Trasera	Unidad	EVENTO	1	398.125	398.125	398.125	398.125	568.750	568.750
19.21		Buje Estabilizador Tras.	Unidad	EVENTO	1	64.750	64.750	64.750	64.750	92.500	92.500
19.22		Bieleta Estabilizador Tras.	Unidad	EVENTO	1	174.125	174.125	174.125	174.125	248.750	248.750
19.23		Buje de Parrilla del	Unidad	EVENTO	1	83.125	83.125	83.125	83.125	118.750	118.750
19.24		Buje de Parrilla	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000	98.000	98.000	140.000	140.000
19.25		Cubiertas	Unidad	EVENTO	1	612.500	612.500	612.500	612.500	875.000	875.000
19.26		Llanta	Unidad	EVENTO	1	1.426.250	1.426.250	1.426.250	1.426.250	2.037.500	2.037.500
19.27		Tuerca Rueda	Unidad	EVENTO	1	15.750	15.750	15.750	15.750	22.500	22.500
19.28		Prisionero Rueda	Unidad	EVENTO	1	13.125	13.125	13.125	13.125	18.750	18.750
19.29		Barra Estabilizadora Tras.	Unidad	EVENTO	1	368.375	368.375	368.375	368.375	526.250	526.250
19.30		Porta Auxilio	Unidad	EVENTO	1	564.375	564.375	564.375	564.375	806.250	806.250
19.31		Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
19.32		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
20	**78180101-009**	**VEHICULO HYNDAI H1.REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL**									
20.1		Motor Arranque	Unidad	EVENTO	1	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000	3.330.000	3.330.000
20.2		Alternador	Unidad	EVENTO	1	2.430.750	2.430.750	2.430.750	2.430.750	3.472.500	3.472.500
20.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	673.750	673.750	673.750	673.750	962.500	962.500
20.4		Bendix Arranque	Unidad	EVENTO	1	275.625	275.625	275.625	275.625	393.750	393.750
20.5		Automático Arranque	Unidad	EVENTO	1	293.125	293.125	293.125	293.125	418.750	418.750
20.6		Inducido Arranque	Unidad	EVENTO	1	695.625	695.625	695.625	695.625	993.750	993.750
20.7		Porta Carbón	Unidad	EVENTO	1	1.181.250	1.181.250	1.181.250	1.181.250	1.687.500	1.687.500
20.8		Campo Arranque	Unidad	EVENTO	1	328.125	328.125	328.125	328.125	468.750	468.750
20.9		Reductora Arranque	Unidad	EVENTO	1	153.125	153.125	153.125	153.125	218.750	218.750
20.10		Bujía Incandescente	Unidad	EVENTO	1	128.625	128.625	128.625	128.625	183.750	183.750
20.11		Rotor Alternador	Unidad	EVENTO	1	695.625	695.625	695.625	695.625	993.750	993.750

Nilda E. Duarte
Directora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Secretaría de la Función Pública

20.12		Estator Alternador	Unidad	EVENTO	1	546.875	546.875	546.875	546.875	781.250	781.250
20.13		Regulador Voltaje	Unidad	EVENTO	1	501.375	501.375	501.375	501.375	716.250	716.250
20.14		Rectificador	Unidad	EVENTO	1	468.125	468.125	468.125	468.125	668.750	668.750
20.15		Bomba Vacio Alternador	Unidad	EVENTO	1	503.125	503.125	503.125	503.125	718.750	718.750
20.16		Ruleman Alternador	Unidad	EVENTO	1	144.375	144.375	144.375	144.375	206.250	206.250
20.17		Ruleman Alternador	Unidad	EVENTO	1	118.125	118.125	118.125	118.125	168.750	168.750
20.18		Válvula Solenoide	Unidad	EVENTO	1	726.250	726.250	726.250	726.250	1.037.500	1.037.500
20.19		Faros Delanteros	Unidad	EVENTO	1	1.150.625	1.150.625	1.150.625	1.150.625	1.643.750	1.643.750
20.20		Faros Traseros	Unidad	EVENTO	1	678.125	678.125	678.125	678.125	968.750	968.750
20.21		Faros de Busca Huella	Unidad	EVENTO	1	345.625	345.625	345.625	345.625	493.750	493.750
20.22		Focos Alta	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250	187.500	187.500
20.23		Focos Baja	Unidad	EVENTO	1	78.750	78.750	78.750	78.750	112.500	112.500
20.24		Focos de 1 Filamento	Unidad	EVENTO	1	11.375	11.375	11.375	11.375	16.250	16.250
20.25		Focos de 2 Filamentos	Unidad	EVENTO	1	12.688	12.688	12.688	12.688	18.125	18.125
20.26		Focos Luz Chica	Unidad	EVENTO	1	12.250	12.250	12.250	12.250	17.500	17.500
20.27		Focos de Busca Huella	Unidad	EVENTO	1	57.750	57.750	57.750	57.750	82.500	82.500
20.28		Faro Patente LH	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000	90.000	90.000
20.29		Faro Patente RH	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000	90.000	90.000
20.30		Fusibles 10A	Unidad	EVENTO	1	2.188	2.188	2.188	2.188	3.125	3.125
20.31		Fusibles 15A	Unidad	EVENTO	1	3.063	3.063	3.063	3.063	4.375	4.375
20.32		Fusibles 20A	Unidad	EVENTO	1	3.938	3.938	3.938	3.938	5.625	5.625
20.33		Lámpara Interior	Unidad	EVENTO	1	240.625	240.625	240.625	240.625	343.750	343.750
20.34		Interruptor Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	260.313	260.313	260.313	260.313	371.875	371.875
20.35		Bobina de Contacto	Unidad	EVENTO	1	468.125	468.125	468.125	468.125	668.750	668.750
20.36		Interruptor de Luces	Unidad	EVENTO	1	275.625	275.625	275.625	275.625	393.750	393.750
20.37		Bocina	Unidad	EVENTO	1	272.475	272.475	272.475	272.475	389.250	389.250
20.38		Antena	Unidad	EVENTO	1	100.625	100.625	100.625	100.625	143.750	143.750
20.39		Sensor Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	280.000	280.000	400.000	400.000
20.40		Motor Limpiaparabrisas Del.	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000	630.000	630.000	900.000	900.000
20.41		Motor Limpiaparabrisas Tras.	Unidad	EVENTO	1	573.125	573.125	573.125	573.125	818.750	818.750
20.42		Válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	1.284.500	1.284.500	1.277.500	1.277.500	1.835.000	1.835.000
20.43		Bomba Vacío Motor	Unidad	EVENTO	1	795.375	795.375	795.375	795.375	1.136.250	1.136.250
20.44		Válvula	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500	332.500	332.500	475.000	475.000
20.45		Bulbo Marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000	147.000	147.000	210.000	210.000
20.46		Bulbo Neutro	Unidad	EVENTO	1	118.125	118.125	118.125	118.125	168.750	168.750
20.47		Base Antena	Unidad	EVENTO	1	244.125	244.125	244.125	244.125	348.750	348.750
20.48		Motor Lanza Agua	Unidad	EVENTO	1	239.750	239.750	239.750	239.750	342.500	342.500
20.49		Bulbo Presion Aceite	Unidad	EVENTO	1	54.250	54.250	54.250	54.250	77.500	77.500
20.50		Sensor Temperatura Agua	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500	94.500	94.500	135.000	135.000
20.51		Bulbo Marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	156.625	156.625	156.625	156.625	223.750	223.750
20.52		Unidad de Control	Unidad	EVENTO	1	7.277.375	7.277.375	7.277.375	7.277.375	10.396.250	10.396.250
20.53		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
20.54		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
21	**78180101-014**	**VEHICULO HYNDAI H1. REPARACION DE MOTOR**									
21.1		Pistón STD 1&2	Unidad	EVENTO	1	481.425	481.425	481.425	481.425	687.750	687.750
21.2		Pistón STD 3&4	Unidad	EVENTO	1	481.425	481.425	481.425	481.425	687.750	687.750
21.3		Juego de aros STD	Unidad	EVENTO	1	1.015.875	1.015.875	1.015.875	1.015.875	1.451.250	1.451.250
21.4		Casquillo Bancada	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	315.000	315.000	450.000	450.000
21.5		Casquillo Biela	Unidad	EVENTO	1	239.750	239.750	239.750	239.750	342.500	342.500
21.6		Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	246.750	246.750	246.750	246.750	352.500	352.500
21.7		Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	56.875	56.875	56.875	56.875	81.250	81.250
21.8		Buje Biela	Unidad	EVENTO	1	64.750	64.750	64.750	64.750	92.500	92.500
21.9		Juego de juntas motor	Unidad	EVENTO	1	1.181.250	1.181.250	1.181.425	1.181.425	1.687.500	1.687.500
21.10		Camisa Motor	Unidad	EVENTO	1	237.125	237.125	237.125	237.125	338.750	338.750
21.11		Filtro Aceite	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000	90.000	90.000
21.12		Aceite 15W-40 por litro	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	31.500	31.500	45.000	45.000
21.13		Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	85.750	85.750	85.750	85.750	122.500	122.500
21.14		Filtro Combustible	Unidad	EVENTO	1	260.750	260.750	260.750	260.750	372.500	372.500
21.15		Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	3.688.125	3.688.125	3.688.125	3.688.125	5.268.750	5.268.750
21.16		Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	547.750	547.750	547.750	547.750	782.500	782.500
21.17		Carter Motor	Unidad	EVENTO	1	742.875	742.875	742.875	742.875	1.061.250	1.061.250
21.18		Eje Leva LH	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500	850.500	850.500	1.215.000	1.215.000
21.19		Eje Leva RH	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500	850.500	850.500	1.215.000	1.215.000
21.20		Sensor Flujo Aire	Unidad	EVENTO	1	1.204.875	1.204.875	1.204.875	1.204.875	1.721.250	1.721.250
21.21		Martillito Leva Ad.	Unidad	EVENTO	1	77.000	77.000	77.000	77.000	110.000	110.000
21.22		Martillito Leva Esc.	Unidad	EVENTO	1	107.625	107.625	107.625	107.625	153.750	153.750
21.23		Botador Hidráulico	Unidad	EVENTO	1	72.625	72.625	72.625	72.625	103.750	103.750
21.24		Reten Frente	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500	59.500	59.500	85.000	85.000
21.25		Reten Bancada	Unidad	EVENTO	1	100.625	100.625	100.625	100.625	143.750	143.750
21.26		Reten Frente	Unidad	EVENTO	1	41.125	41.125	41.125	41.125	58.750	58.750
21.27		Reten Frente	Unidad	EVENTO	1	24.500	24.500	24.500	24.500	35.000	35.000
21.28		Reten Leva	Unidad	EVENTO	1	33.250	33.250	33.250	33.250	47.500	47.500
21.29		Buje Balanceador prim.	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000	56.000	56.000	80.000	80.000
21.30		Buje Balanceador sec	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000	56.000	56.000	80.000	80.000
21.31		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	8.613.500	8.613.500	8.613.500	8.613.500	12.305.000	12.305.000
21.32		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	504.000	504.000	504.000	504.000	720.000	720.000
21.33		Tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	553.875	553.875	553.875	553.875	791.250	791.250
21.34		Junta Tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	86.625	86.625	86.625	86.625	123.750	123.750
21.35		Bomba Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.325.625	1.325.625	1.325.625	1.325.625	1.893.750	1.893.750
21.36		Carcaza Frente	Unidad	EVENTO	1	686.875	686.875	686.875	686.875	981.250	981.250
21.37		Tapa Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	91.875	91.875	91.875	91.875	131.250	131.250

Nilda E. Duarte
Directora de la Dirección
Operativa de Contrataciones

21.38		Base Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	172.375	172.375	172.375	172.375	246.250	246.250
21.39		Conducto Aire	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750	183.750	183.750	262.500	262.500
21.40		Manguera Depurador Aire	Unidad	EVENTO	1	343.000	343.000	343.000	343.000	490.000	490.000
21.41		Junta Liquida	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750	183.750	183.750	262.500	262.500
21.42		Soporte Motor	Unidad	EVENTO	1	869.750	869.750	869.750	869.750	1.242.500	1.242.500
21.43		Soporte Caja	Unidad	EVENTO	1	451.500	451.500	451.500	451.500	645.000	645.000
21.44		Guia Válvula Ad.	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	112.000	112.000	160.000	160.000
21.45		Guia Válvula Esc.	Unidad	EVENTO	1	136.500	136.500	136.500	136.500	195.000	195.000
21.46		Correa Dentada	Unidad	EVENTO	1	260.750	260.750	260.750	260.750	372.500	372.500
21.47		Tensor Correa	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000	147.000	147.000	210.000	210.000
21.48		Correa Dentada	Unidad	EVENTO	1	451.238	451.238	451.238	451.238	644.625	644.625
21.49		Tensor Correa	Unidad	EVENTO	1	235.375	235.375	235.375	235.375	336.250	336.250
21.50		Válvula Admisión	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500	80.500	80.500	115.000	115.000
21.51		Válvula Escape	Unidad	EVENTO	1	150.938	150.938	150.938	150.938	215.625	215.625
21.52		Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	341.250	341.250	341.250	341.250	487.500	487.500
21.53		Correa D/H	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000	90.000	90.000
21.54		Correa A/C	Unidad	EVENTO	1	91.875	91.875	91.875	91.875	131.250	131.250
21.55		Turbocargador	Unidad	EVENTO	1	7.716.625	7.716.625	7.716.625	7.716.625	11.023.750	11.023.750
21.56		Conjunto Refrigerador Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.474.375	1.474.375	1.474.375	1.474.375	2.106.250	2.106.250
21.57		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
21.58		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
22	**78180101-003**	**VEHICULO HYNDAI H1. REPARACION DE DIRECCION**									
22.1		Extremo Dirección	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	168.000	168.000	240.000	240.000
22.2		Guardapolvo Cremallera	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000	119.000	119.000	170.000	170.000
22.3		Precap	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500	215.000	215.000
22.4		Buje Cremallera	Unidad	EVENTO	1	144.375	144.375	144.375	144.375	206.250	206.250
22.5		Buje	Unidad	EVENTO	1	118.125	118.125	118.125	118.125	168.750	168.750
22.6		Buje	Unidad	EVENTO	1	41.125	41.125	41.125	41.125	58.750	58.750
22.7		Bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	1.238.125	1.238.125	1.238.125	1.238.125	1.768.750	1.768.750
22.8		Columna Dirección	Unidad	EVENTO	1	1.223.750	1.223.750	1.223.250	1.223.250	1.747.500	1.747.500
22.9		Deposito Fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500	164.500	164.500	235.000	235.000
22.10		Manguera D/H	unidad	EVENTO	1	848.750	848.750	848.750	848.750	1.212.500	1.212.500
22.11		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	363.125	363.125	363.125	363.125	518.750	518.750
22.12		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	329.875	329.875	329.875	329.875	471.250	471.250
22.13		Cremallera D/H	Unidad	EVENTO	1	4.825.625	4.825.625	4.825.625	4.825.625	6.893.750	6.893.750
22.14		Súper ATF	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	28.000	28.000	40.000	40.000
22.15		Alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	140.000	140.000	200.000	200.000
22.16		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
22.17		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
23	**78180101-003**	**VEHICULO HYNDAI H1. REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC.**									
23.1		Bomba Agua	Unidad	EVENTO	1	696.500	696.500	696.500	696.500	995.000	995.000
23.2		Junta Bomba Agua	Unidad	EVENTO	1	30.625	30.625	30.625	30.625	43.750	43.750
23.3		Ventilador	Unidad	EVENTO	1	266.875	266.875	266.875	266.875	381.250	381.250
23.4		Embrague Ventilador	Unidad	EVENTO	1	765.625	765.625	765.625	765.625	1.093.750	1.093.750
23.5		Radiador Agua	Unidad	EVENTO	1	1.203.738	1.203.738	1.203.738	1.203.738	1.719.625	1.719.625
23.6		Manguera Superior	Unidad	EVENTO	1	54.250	54.250	54.250	54.250	77.500	77.500
23.7		Manguera Inferior	Unidad	EVENTO	1	50.750	50.750	50.750	50.750	72.500	72.500
23.8		Radiador Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.360.625	1.360.625	1.360.625	1.360.625	1.943.750	1.943.750
23.9		Polea Tensora	Unidad	EVENTO	1	342.125	342.125	342.125	342.125	488.750	488.750
23.10		Polea	Unidad	EVENTO	1	188.125	188.125	188.125	188.125	268.750	268.750
23.11		Polea	Unidad	EVENTO	1	167.125	167.125	167.125	167.125	238.750	238.750
23.12		Depósito de Agua Radiador	Unidad	EVENTO	1	167.125	167.125	167.125	167.125	238.750	238.750
23.13		Termostato	Unidad	EVENTO	1	84.875	84.875	84.875	84.875	121.250	121.250
23.14		Condensador A/C	Unidad	EVENTO	1	2.078.125	2.078.125	2.078.125	2.078.125	2.968.750	2.968.750
23.15		Protector Ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.625	240.625	240.625	240.625	343.750	343.750
23.16		Conjunto Ventilador A/C	Unidad	EVENTO	1	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.640.000	1.640.000
23.17		Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	4.929.750	4.929.750	4.929.750	4.929.750	7.042.500	7.042.500
23.18		Disco de Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	269.500	269.500	269.500	269.500	385.000	385.000
23.19		Bobina Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	643.125	643.125	643.125	643.125	918.750	918.750
23.20		Polea Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	610.750	610.750	610.750	610.750	872.500	872.500
23.21		Reten Compresos	Unidad	EVENTO	1	56.875	56.875	56.875	56.875	81.250	81.250
23.22		Manguera A/C	Unidad	EVENTO	1	491.750	491.750	491.750	491.750	702.500	702.500
23.23		Manguera A/C	Unidad	EVENTO	1	374.500	374.500	374.500	374.500	535.000	535.000
23.24		Evaporador A/C	Unidad	EVENTO	1	2.727.900	2.727.900	2.727.900	2.727.900	3.897.000	3.897.000
23.25		Filtro A/C Habitáculo	Unidad	EVENTO	1	120.750	120.750	120.750	120.750	172.500	172.500
23.26		Núcleo Evaporador A/C	Unidad	EVENTO	1	1.238.125	1.238.125	1.238.125	1.238.125	1.768.750	1.768.750
23.27		Comando Interruptor A/C	Unidad	EVENTO	1	1.451.625	1.451.625	1.451.625	1.451.625	2.073.750	2.073.750
23.28		Actuador	Unidad	EVENTO	1	254.625	254.625	254.625	254.625	363.750	363.750
23.29		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
23.30		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
24	**78180101-002**	**VEHICULO HYNDAI H1. REPARACIÓN DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN**									
24.1		Eje Cuádruple	Unidad	EVENTO	1	1.169.875	1.169.875	1.169.875	1.169.875	1.671.250	1.671.250
24.2		Eje Principal	Unidad	EVENTO	1	1.413.125	1.413.125	1.413.125	1.413.125	2.018.750	2.018.750
24.3		Eje de Mando	Unidad	EVENTO	1	872.375	872.375	872.375	872.375	1.246.250	1.246.250
24.4		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	222.250	222.250	222.250	222.250	317.500	317.500
24.5		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	869.750	869.750	869.750	869.750	1.242.500	1.242.500
24.6		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	868.875	868.875	868.875	868.875	1.241.250	1.241.250
24.7		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	358.750	358.750	358.750	358.750	512.500	512.500

Nilda E. Duarte
Directora de la Dirección
Operativa de Contrataciones

24.8		Anillo Sincronizador	Unidad	EVENTO	1	172.375	172.375	172.375	172.375	246.250	246.250
24.9		Anillo Sincronizador	Unidad	EVENTO	1	269.063	269.063	269.063	269.063	384.375	384.375
24.10		Rodillos	Unidad	EVENTO	1	343.000	343.000	343.000	343.000	490.000	490.000
24.11		Rodillos	Unidad	EVENTO	1	134.750	134.750	134.750	134.750	192.500	192.500
24.12		Rodillos	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750	148.750	148.750	212.500	212.500
24.13		Rodillos	Unidad	EVENTO	1	152.250	152.250	152.250	152.250	217.500	217.500
24.14		Desplazable 1ra. y 2da.	Unidad	EVENTO	1	828.625	828.625	828.625	828.625	1.183.750	1.183.750
24.15		Desplazable 3ra. y 4ta.	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000	770.000	770.000	1.100.000	1.100.000
24.16		Desplazable 5ta. y Reversa	Unidad	EVENTO	1	538.125	538.125	538.125	538.125	768.750	768.750
24.17		Engranaje 1ra.	Unidad	EVENTO	1	634.375	634.375	634.375	634.375	906.250	906.250
24.18		Engranaje 2da.	Unidad	EVENTO	1	767.375	767.375	767.375	767.375	1.096.250	1.096.250
24.19		Engranaje 3ra.	Unidad	EVENTO	1	539.875	539.875	539.875	539.875	771.250	771.250
24.20		Engranaje 5ta.	Unidad	EVENTO	1	364.875	364.875	364.875	364.875	521.250	521.250
24.21		Engranaje Reversa	Unidad	EVENTO	1	625.625	625.625	625.625	625.625	893.750	893.750
24.22		Engranaje 4ta	Unidad	EVENTO	1	499.625	499.625	499.625	499.625	713.750	713.750
24.23		Retenes de Caja	Unidad	EVENTO	1	206.500	206.500	206.500	206.500	295.000	295.000
24.24		Retenes de Caja	Unidad	EVENTO	1	201.250	201.250	201.250	201.250	287.500	287.500
24.25		Cabo de Cambio	Unidad	EVENTO	1	450.625	450.625	450.625	450.625	643.750	643.750
24.26		Engranaje Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500	94.500	94.500	135.000	135.000
24.27		Conjunto Selector	Unidad	EVENTO	1	734.125	734.125	734.125	734.125	1.048.750	1.048.750
24.28		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
24.29		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000	91.000	91.000	130.000	130.000
25	**78180101-005**	**VEHICULO HYNDAI H1. REPARACION DE EMBRAGUE**									
25.1		Disco Embrague	Unidad	EVENTO	1	522.375	522.375	522.375	522.375	746.250	746.250
25.2		Plato Embrague	Unidad	EVENTO	1	625.625	625.625	625.625	625.625	893.750	893.750
25.3		Cojinete Empuje	Unidad	EVENTO	1	275.625	275.625	275.625	275.625	393.750	393.750
25.4		Horquilla Embrague	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500	80.500	80.500	115.000	115.000
25.5		Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	30.625	30.625	30.625	30.625	43.750	43.750
25.6		Bomba Auxiliar Embrague	Unidad	EVENTO	1	256.375	256.375	256.375	256.375	366.250	366.250
25.7		Bomba Central Embrague	Unidad	EVENTO	1	721.875	721.875	721.875	721.875	1.031.250	1.031.250
25.8		Volante Motor	Unidad	EVENTO	1	6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	9.600.000	9.600.000
25.9		Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000	238.000	238.000	340.000	340.000
25.10		Manguera	Unidad	EVENTO	1	153.125	153.125	153.125	153.125	218.750	218.750
25.11		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
25.12		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000	91.000	91.000	130.000	130.000
26	**78180101-002**	**VEHICULO HYNDAI H1. REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO**									
26.1		Reten Pinon Diferencial	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500	59.500	59.500	85.000	85.000
26.2		Reten Túnel	Unidad	EVENTO	1	64.750	64.750	64.750	64.750	92.500	92.500
26.3		Reten Túnel	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000	56.000	56.000	80.000	80.000
26.4		Seguro	Unidad	EVENTO	1	84.875	84.875	84.875	84.875	121.250	121.250
26.5		Palier LH	Unidad	EVENTO	1	1.187.375	1.187.375	1.187.375	1.187.375	1.696.250	1.696.250
26.6		Palier RH	Unidad	EVENTO	1	1.187.375	1.187.375	1.187.375	1.187.375	1.696.250	1.696.250
26.7		Juego Engranajes Diferencial	Unidad	EVENTO	1	10.016.125	10.016.125	10.016.125	10.016.125	14.308.750	14.308.750
26.8		Amortiguador Dif.	Unidad	EVENTO	1	312.375	312.375	312.375	312.375	446.250	446.250
26.9		Diferencial Tras.	Unidad	EVENTO	1	9.429.875	9.429.875	9.429.875	9.429.875	13.471.250	13.471.250
26.10		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	514.500	514.500	514.500	514.500	735.000	735.000
26.11		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	3.491.250	3.491.250	3.491.250	3.491.250	4.987.500	4.987.500
26.12		Cruceta Cardan	Unidad	EVENTO	1	331.625	331.625	331.625	331.625	473.750	473.750
26.13		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	431.375	431.375	431.375	431.375	616.250	616.250
26.14		Tuerca	Unidad	EVENTO	1	98.875	98.875	98.875	98.875	141.250	141.250
26.15		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	174.125	174.125	174.125	174.125	248.750	248.750
26.16		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	354.375	354.375	354.375	354.375	506.250	506.250
26.17		Brida	Unidad	EVENTO	1	319.375	319.375	319.375	319.375	456.250	456.250
26.18		Reten	Unidad	EVENTO	1	58.625	58.625	58.625	58.625	83.750	83.750
26.19		Tuerca Pinon	Unidad	EVENTO	1	54.250	54.250	54.250	54.250	77.500	77.500
26.20		Carcaza Ruleman	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750	152.500	152.500
26.21		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
26.22		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
27	**78180101-9995**	**VEHICULO HYNDAI H1. REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE**									
27.1		Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.686.125	1.686.125	1.686.125	1.686.125	2.408.750	2.408.750
27.2		Bomba Combustible	Unidad	EVENTO	1	837.375	837.375	837.375	837.375	1.196.250	1.196.250
27.3		Flotador Combustible	Unidad	EVENTO	1	331.625	331.625	331.625	331.625	473.750	473.750
27.4		Pedal Acelerador	Unidad	EVENTO	1	625.625	625.625	625.625	625.625	893.750	893.750
27.5		Filtro Combustible c/ Soporte	Unidad	EVENTO	1	888.125	888.125	888.125	888.125	1.268.750	1.268.750
27.6		Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	24.062.500	24.062.500	24.062.500	24.062.500	34.375.000	34.375.000
27.7		Inyector de Combustible	Unidad	EVENTO	1	3.600.625	3.600.625	3.600.625	3.600.625	5.143.750	5.143.750
27.8		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000	350.000	350.000
27.9		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	91.000	91.000	130.000	130.000
28	**78180101-001**	**VEHICULO HYNDAI H1. SERVICO DE ALINEACION Y BALANCEO**									
28.1		Alineación	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	105.000	105.000	150.000	150.000
28.2		Balanceo	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	105.000	105.000	150.000	150.000
		Precio Total				***650.378.055***			***652.424.749***		***931.123.000***

Secretaría de la Función Pública

Nilda E. Duarte González
Dirección Operativa de Contrataciones