Cuadro Comparativo de Ofertas
Contratación por al VIA Exepción Nº 04/13 "Reparación y Mantenimiento del Techo, Cielo Raso y Parte Eelctrica de la GDC"

					YUKON S.A.		Filartiga Cardenas & Asoc.	
Ítem	**Código**	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO.**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO.**	**PRECIO TOTAL**
1	**721316 01-**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**m2**	**1**				
1.1		Arreglos general de techo metálico existente, incluye el cambio de chapas translúcidas por chapas de zinc, cambio de chapas deterioradas por otras nuevas y tapar todas las goteras existentes	M2	2.000	46.972	93.944.000	65.000	130.000.000
1.2		Desmonte completo cielorraso de durlock existente, con recuperación de placas en buen estado y acopio de las mismas en sitio indicado por la fiscalización.	m2	1.500	37.567	56.350.500	8.000	12.000.000
1.3		Cielorraso de durlock en sede principal	m2	1.500	136.633	204.949.500	85.000	127.500.000
2	**1601**	**Aislación**	**un**	**1**				
2.1		Cambio de canaleta y mantenimiento de losa en facha principal; incluye la aislación con membrana de aluminio y cobertura mecánica	Un	1	32.917.500	32.917.500	42.000.000	42.000.000
2.2		Aislación de losa de hormigón armado con carpeta hidrófuga y membrana asfáltica con aluminio en cocina y comedor	m2	80	33.089	2.647.120	65.000	5.200.000
3	**1601**	**Aberturas**	**un/ml**	**1**				
3.1		Reacondicionamiento de aberturas fachadas posterior (tema goterones para lluvias etc)	un	1	41.695.500	41.695.500	1.800.000	1.800.000
3.1		Buñas perimetrales en edificio	ml	250	37.567	9.391.750	40.000	10.000.000
4	**1601**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**un**	**1**				
4.1		Readecuación de Sistema Eléctrico	un	1	74.926.500	74.926.500	7.500.000	7.500.000
4.2		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40 W	un	80	137.887	11.030.960	180.000	14.400.000
4.3		Desmonte, limpieza y cambio de piezas deterioradas en artefactos existentes	un	80	18.779	1.502.320	70.000	5.600.000
4.4		Provisión y Colocación de reflectores en fachada (reposición)	un	20	235.627	4.712.540	650.000	13.000.000
5	**1601**	**Servicios de Pintura**	**un/m2**	**1**				
5.1		Pintura látex interior incluye lijado de paredes y fijador						
5.2		Tratamiento de paredes afectadas por la humedad	m2	200	11.834	2.366.800	23.000	4.600.000
5.3		Tratamiento de paredes a la vista deterioradas por la humedad (limpieza y pintura con silicona)	m2	150	11.834	1.775.100	23.000	3.450.000
5.4		Pintura de elementos metálicos del exterior e interior de la sede expuestos a humedad (rampa, escaleras, pasa manos, otros), incluye lijado, limpieza de elementos, pintura anticorrosiva y pintura	un	1	11.470.965	11.470.965	3.200.000	3.200.000
6	**1601**	Limpieza de Obra	un	1	11.254.650	11.254.650	2.000.000	2.000.000
		Total Gs.				**560.935.705**		**382.250.000**

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones