Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUDC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 271.962/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION Y DEFENSORIA VECINAL" - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- "M.A.M." de Milder Ariel Miltos Z.			
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL
NISSAN SENTRA AÑO 1994								
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR - Código de Catalogo:78180101-014								
1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	450.000	450.000
2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	200.000	200.000
3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	85.000	85.000
4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	85.000	85.000
5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	85.000	85.000
6	Arbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	160.000	160.000
7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	135.000	135.000
8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	85.000	85.000
9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000
10	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000
11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	40.000	40.000
12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	210.000	210.000
13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	170.000	170.000
14	Guiaz de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	110.000	110.000
15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	100.000	100.000
16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	140.000	140.000
17	Mano de obra Reparación Gral motor – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	290.000	290.000
18	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	PARAGUAY	220.000	220.000
19	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	PARAGUAY	80.000	80.000
20	Junta carter	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	PARAGUAY	45.000	45.000
21	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	30.000	30.000
22	Mano de obra : Cambio de aro	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
23	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1	VRT	JAPON	435.000	435.000
24	Cambiar cabo de velocimetro	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	45.000	45.000
25	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	VANDO	JAPON	100.000	100.000
26	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
27	Cambiar bomba inyectora	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000
28	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
29	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1	BOSS	JAPON	740.000	740.000
30	Aceite motor	EVENTO	UNIDAD	1	CASTROL	BRASIL	43.000	43.000
31	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	45.000	45.000
32	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	110.000	110.000
33	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	65.000	65.000
34	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	135.000	135.000
35	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	30.000	30.000
36	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	90.000	90.000
37	Cambiar junta tapa balancin	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000
38	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000
39	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
40	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
41	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
42	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	40.000	40.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD Código de Catalogo:78180101-002								
43	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	90.000	90.000
44	Engranaje 1°. A 5a.	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
45	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	40.000	40.000
46	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
47	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	90.000	90.000
48	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
49	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
50	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	100.000	100.000
51	Mano de obra - Reparación general .de Caja	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO Código de Catalogo:78180101-011								
52	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
53	Arbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
54	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
55	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
56	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
57	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
58	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	190.000	190.000
59	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
60	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
61	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	45.000	45.000
62	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	60.000	60.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION Código de Catalogo:78180101-003								
63	Cambiar muñequinos – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	250.000	250.000
64	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
65	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
66	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
67	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	450.000	450.000
68	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	90.000	90.000
69	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	40.000	40.000
70	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	9.000	9.000
71	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	450.000	450.000
72	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
73	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	40.000	40.000
74	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	150.000	150.000
75	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	200.000	200.000
76	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	150.000	150.000
77	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
78	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
79	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
80	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
81	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	450.000	450.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPESIÓN Código de Catalogo:78180101-004								
82	Cambiar amortiguador trasero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	COFFAT	JAPON	400.000	400.000
83	Cambiar amortiguador delantero c/a	EVENTO	UNIDAD	1	COFFAT	JAPON	420.000	420.000
84	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
85	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	40.000	40.000
86	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
87	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
88	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	240.000	240.000
89	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
90	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
91	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
92	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
93	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 271.962/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION Y DEFENSORIA VECINAL" - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- "M.A.M." de Milder Ariel Miltos Z.			
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL
94	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	90.000	90.000
95	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE Código de Catalogo:78180101-005								
96	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	340.000	340.000
97	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	190.000	190.000
98	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	440.000	440.000
99	Cambiar ruleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
100	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	28.000	28.000
101	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	18.000	18.000
102	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	15.000	15.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO Código de Catalogo:78180101-006								
103	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	335.000	335.000
104	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	45.000	45.000
105	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	340.000	340.000
106	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	45.000	45.000
107	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	285.000	285.000
108	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
109	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	45.000	45.000
110	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	95.000	95.000
111	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	70.000	70.000
112	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	120.000	120.000
113	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	30.000	30.000
114	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
115	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	110.000	110.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Código de Catalogo:78180101-009								
116	Cambiar faro delantero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	40.000	40.000
117	Cambiar faro de posición	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
118	Cambiar faro trasero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
119	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
120	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
121	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
122	Cambiar faro giro ambar	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
123	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	80.000
124	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	30.000	30.000
125	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	30.000	30.000
126	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	140.000	140.000
127	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	90.000	90.000
128	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
129	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
130	Cambiar Consola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
131	Cambiar bujías incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	5.000	5.000
132	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	25.000	25.000
133	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	25.000	25.000
134	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	185.000	185.000
135	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	45.000	45.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - Código de Catalogo:78180101-016								
136	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	45.000	45.000
137	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	90.000	90.000
138	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	190.000	190.000
139	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	90.000	90.000
140	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
141	Compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	440.000	440.000
142	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	90.000	90.000
143	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	90.000	90.000
144	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000
145	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	70.000	70.000
146	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	40.000	40.000
SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA- Código de Catalogo:78180201-001								
147	Chaperia	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	90.000	90.000
148	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	90.000	90.000
149	Polarizados	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	45.000	45.000
CAMIONETA FORD RANGER AÑO 2,012								
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR - Código de Catalogo:78180101-014								
1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	550.000	550.000
2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	400.000	400.000
3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000
4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000
5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000
6	Arbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	220.000	220.000
7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	150.000	150.000
8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000
9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000
10	Polea de cigueñal	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	80.000	80.000
11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	40.000	40.000
12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	200.000	200.000
13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	200.000	200.000
14	Guías de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	120.000	120.000
15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
16	Rectificación de cigueñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
17	Mano de obra Reparación Gral.motor – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	200.000	200.000
18	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	250.000	250.000
19	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	120.000	120.000
20	Junta carter	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	30.000	30.000
21	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	30.000	30.000
22	Mano de obra : Cambio de aro	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
23	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1	VRT	JAPON	450.000	450.000
24	Cambiar cabo de velocimetro	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
25	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	VANDO	JAPON	100.000	100.000
26	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
27	Cambiar bomba inyectora	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	650.000	650.000
28	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
29	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1	BOSS	JAPON	550.000	550.000
30	Aceite motor	EVENTO	UNIDAD	1	CASTROL	BRASIL	350.000	350.000
31	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	65.000	65.000
32	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	180.000	180.000
33	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	140.000	140.000
34	Cambiar polea ruleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	150.000	150.000
35	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	40.000	40.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 271.962/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION Y DEFENSORIA VECINAL" - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- "M.A.M." de Milder Ariel Miltos Z.			
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL
36	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	250.000	250.000
37	Cambiar junta tapa balancin	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000
38	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000
39	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	30.000	30.000
40	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
41	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	30.000	30.000
42	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	40.000	40.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD Código de Catalogo:78180101-002							
43	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	100.000	100.000
44	Engranaje 1ª, A 5a	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
45	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	50.000	50.000
46	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	50.000	50.000
47	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
48	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	20.000	20.000
49	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	20.000	20.000
50	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
51	Mano de obra - Reparación general .de Caja	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	250.000	250.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO Código de Catalogo:78180101-011							
52	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	100.000	100.000
53	Arbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
54	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
55	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	200.000	200.000
56	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
57	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
58	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	250.000	250.000
59	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
60	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
61	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
62	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	20.000	20.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION Código de Catalogo:78180101-003							
63	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	280.000	280.000
64	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
65	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	30.000	30.000
66	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
67	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	450.000	450.000
68	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
69	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	30.000	30.000
70	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
71	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	150.000	150.000
72	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
73	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
74	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	350.000	350.000
75	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	40.000	40.000
76	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	350.000	350.000
77	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	1.000	1.000
78	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
79	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
80	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
81	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	10.000	10.000
	SERVICIO DE; REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPESIÓN Código de Catalogo:78180101-004							
82	Cambiar amortiguador trasero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	COFFAT	JAPON	780.000	780.000
83	Cambiar amortiguador delantero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	COFFAT	JAPON	780.000	780.000
84	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	100.000	100.000
85	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	100.000	100.000
86	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	30.000	30.000
87	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	1.000	1.000
88	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	450.000	450.000
89	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
90	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
91	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
92	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
93	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
94	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	150.000	150.000
95	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	100.000	100.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE Código de Catalogo:78180101-005							
96	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
97	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
98	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
99	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	30.000	30.000
100	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
101	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
102	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO Código de Catalogo:78180101-006							
103	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	450.000	450.000
104	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
105	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	500.000	500.000
106	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	40.000	40.000
107	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	150.000	150.000
108	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	100.000	100.000
109	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
110	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	150.000	150.000
111	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	100.000	100.000
112	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	350.000	350.000
113	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
114	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
115	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	350.000	350.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Código de Catalogo:78180101-009							
116	Cambiar faro delantero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
117	Cambiar faro de posición	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
118	Cambiar faro trasero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
119	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	60.000	60.000
120	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	100.000	100.000
121	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
122	Cambiar faro giro ambar	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
123	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
124	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
125	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
126	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	250.000	250.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 271.962/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION Y DEFENSORIA VECINAL" - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- "M.A.M." de Milder Ariel Miltos Z.			
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL
127	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	100.000	100.000
128	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	100.000	100.000
129	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
130	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
131	Cambiar bujias incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	30.000	30.000
132	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
133	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
134	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	300.000	300.000
135	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	150.000	150.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - Código de Catalogo:78180101-016							
136	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000
137	Cambio de Condensador	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	150.000	150.000
138	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	200.000	200.000
139	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
140	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000
141	Compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	150.000	150.000
142	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
143	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
144	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	80.000	80.000
145	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
146	Mantenimiento de Compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000
	SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA- Código de Catalogo:78180201-001							
147	Chaperia	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
148	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
149	Polarizados	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	500.000	500.000
	MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 1998							
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR - Código de Catalogo:78180101-014							
1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	840.000	840.000
2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	340.000	340.000
3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	90.000	90.000
4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	90.000	90.000
5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	40.000	40.000
6	Arbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	90.000	90.000
7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	40.000	40.000
8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	90.000	90.000
9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	45.000	45.000
10	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	45.000	45.000
11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	BRASIL	40.000	40.000
12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	190.000	190.000
13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	140.000	140.000
14	Guias de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	110.000	110.000
15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	90.000	90.000
16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	140.000	140.000
17	Mano de obra Reparación Gral.motor – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	185.000	185.000
18	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	145.000	145.000
19	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	95.000	95.000
20	Junta carter	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000
21	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	20.000	20.000
22	Mano de obra : Cambio de aro	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
23	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1	VTR	BRASIL	260.000	260.000
24	Cambiar cabo de velocimetro	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	BRASIL	50.000	50.000
25	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	VANDO	BRASIL	90.000	90.000
26	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	140.000	140.000
27	Cambiar bomba inyectora	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	2.400.000	2.400.000
28	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	45.000	45.000
29	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1	BOSS	BRASIL	3.850.000	3.850.000
30	Aceite 40 para motor	EVENTO	UNIDAD	1	CASTROL	BRASIL	45.000	45.000
31	Aceite motor	EVENTO	UNIDAD	1	CASTROL	BRASIL	45.000	45.000
32	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	45.000	45.000
33	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	55.000	55.000
34	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	145.000	145.000
35	Cambiar polea ruleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	145.000	145.000
36	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	145.000	145.000
37	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	20.000	20.000
38	Cambiar junta tapa balancin	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	110.000	110.000
39	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000
40	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
41	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	30.000	30.000
42	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	45.000	45.000
43	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	30.000	30.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD Código de Catalogo:78180101-002							
44	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	40.000	40.000
45	Engranaje 1°. A 5a.	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	110.000	110.000
46	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	90.000	90.000
47	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	40.000	40.000
48	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	90.000	90.000
49	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	140.000	140.000
50	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	20.000	20.000
51	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
52	Mano de obra - Reparación general .de Caja	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	110.000	110.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO Código de Catalogo:78180101-011							
53	Cambiar centrafizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	190.000	190.000
54	Arbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	50.000	50.000
55	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
56	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
57	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	240.000	240.000
58	Cambiar ruleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	30.000	30.000
59	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	110.000	110.000
60	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	535.000	535.000
61	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
62	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
63	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	140.000	140.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION Código de Catalogo:78180101-003							
64	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
65	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	270.000	270.000
66	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
67	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
68	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
69	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	435.000	435.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 271.962/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION Y DEFENSORIA VECINAL" - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- "M.A.M." de Milder Ariel Miltos Z.			
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL
70	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
71	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	40.000	40.000
72	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
73	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
74	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
75	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
76	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	140.000	140.000
77	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	30.000	30.000
78	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	140.000	140.000
79	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
80	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
81	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
82	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPESIÓN Código de Catalogo:78180101-004							
83	Cambiar amortiguador trasero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	COFFAT	JAPON	380.000	380.000
84	Cambiar amortiguador delantero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	COFFAT	JAPON	370.000	370.000
85	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
86	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
87	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
88	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
89	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
90	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	440.000	440.000
91	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
92	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
93	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
94	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
95	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
96	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	335.000	335.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE Código de Catalogo:78180101-005							
97	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
98	Cambiar colinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	735.000	735.000
99	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	370.000	370.000
100	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	830.000	830.000
101	Cambiar juego reparación bomba central embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
102	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	30.000	30.000
103	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	30.000	30.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO Código de Catalogo:78180101-006							
104	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
105	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	440.000	440.000
106	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
107	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	535.000	535.000
108	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	40.000	40.000
109	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	390.000	390.000
110	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
111	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
112	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	835.000	835.000
113	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
114	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	535.000	535.000
115	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	340.000	340.000
116	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Código de Catalogo:78180101-009							
117	Cambiar faro delantero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	340.000	340.000
118	Cambiar faro de posición	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
119	Cambiar faro trasero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
120	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
121	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
122	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	40.000	40.000
123	Cambiar faro giro ambar	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	40.000	40.000
124	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
125	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	30.000	30.000
126	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
127	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
128	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	830.000	830.000
129	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	100.000	100.000
130	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	100.000	100.000
131	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
132	Cambiar bujias incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
133	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	5.000	5.000
134	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
135	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
136	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	975.000	975.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - Código de Catalogo:78180101-016							
137	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	135.000	135.000
138	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000
139	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	135.000	135.000
140	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	235.000	235.000
141	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	140.000	140.000
142	Compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000
143	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	640.000	640.000
144	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	120.000	120.000
145	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	240.000	240.000
146	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	110.000	110.000
147	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	115.000	115.000
	SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA- Código de Catalogo:78180201-001							
148	Chaperia	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	140.000	140.000
149	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	140.000	140.000
150	Polarizados	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
	CAMIONETA FORD RANGER AÑO 2,012							
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR - Código de Catalogo:78180101-014							
1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	550.000	550.000
2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	400.000	400.000
3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000
4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000
5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000
6	Arbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	220.000	220.000
7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	150.000	150.000
8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000
9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUOS
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 271.962/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION Y DEFENSORIA VECINAL" - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- "M.A.M." de Milder Ariel Miltos Z.			
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL
10	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	80.000	80.000
11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	40.000	40.000
12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	200.000	200.000
13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	200.000	200.000
14	Guias de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	120.000	120.000
15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
17	Mano de obra Reparación Gral.motor – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	200.000	200.000
18	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	250.000	250.000
19	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	120.000	120.000
20	Junta carter	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	30.000	30.000
21	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	30.000	30.000
22	Mano de obra : Cambio de aro	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
23	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1	VRT	JAPON	450.000	450.000
24	Cambiar cabo de velocimetro	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
25	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	VANDO	JAPON	100.000	100.000
26	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
27	Cambiar bomba inyectora	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	650.000	650.000
28	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
29	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1	BOSS	JAPON	550.000	550.000
30	Aceite 40 para motor	EVENTO	UNIDAD	1	CASTROL	BRASIL	45.000	45.000
31	Aceite motor	EVENTO	UNIDAD	1	CASTROL	BRASIL	45.000	45.000
32	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
33	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
34	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
35	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	150.000	150.000
36	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	40.000	40.000
37	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	350.000	350.000
38	Cambiar junta tapa balancin	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000
39	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000
40	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
41	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
42	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	30.000	30.000
43	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD Código de Catalogo:78180101-002							
44	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	100.000	100.000
45	Engranaje 1°. A 5a.	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
46	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	50.000	50.000
47	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	50.000	50.000
48	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
49	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	20.000	20.000
50	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	20.000	20.000
51	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
52	Mano de obra - Reparación general .de Caja	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	250.000	250.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO Código de Catalogo:78180101-011							
53	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	100.000	100.000
54	Arbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
55	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	5.000	5.000
56	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	200.000	200.000
57	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
58	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
59	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	250.000	250.000
60	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
61	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
62	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	150.000	150.000
63	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	20.000	20.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION Código de Catalogo:78180101-003							
64	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	280.000	280.000
65	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
66	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	30.000	30.000
67	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
68	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	450.000	450.000
69	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
70	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	30.000	30.000
71	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
72	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	150.000	150.000
73	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
74	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
75	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	350.000	350.000
76	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	40.000	40.000
77	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	350.000	350.000
78	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	1.000	1.000
79	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
80	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
81	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
82	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	10.000	10.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPESIÓN Código de Catalogo:78180101-004							
83	Cambiar amortiguador trasero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	COFFAT	JAPON	780.000	780.000
84	Cambiar amortiguador delantero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	COFFAT	JAPON	780.000	780.000
85	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	CORVAN	JAPON	100.000	100.000
86	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	CORVAN	JAPON	100.000	100.000
87	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	CORVAN	JAPON	30.000	30.000
88	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	CORVAN	JAPON	1.000	1.000
89	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	CORVAN	JAPON	450.000	450.000
90	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1	CORVAN	JAPON	5.000	5.000
91	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1	CORVAN	JAPON	5.000	5.000
92	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	CORVAN	JAPON	5.000	5.000
93	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	CORVAN	JAPON	5.000	5.000
94	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	CORVAN	JAPON	5.000	5.000
95	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVAN	JAPON	150.000	150.000
96	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	CORVAN	JAPON	100.000	100.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE Código de Catalogo:78180101-005							
97	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
98	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
99	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
100	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	30.000	30.000
101	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
102	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
103	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. ISIDRA ZACHARIASTROCHE
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 271.962/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION Y DEFENSORIA VECINAL" - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- "M.A.M." de Milder Ariel Miltos Z.			
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO Código de Catalogo:78180101-006								
104	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	450.000	450.000
105	Rectificar discos de freno -ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
106	Cambiar fibras freno -ambos	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	500.000	500.000
107	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	40.000	40.000
108	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	150.000	150.000
109	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	100.000	100.000
110	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
111	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	150.000	150.000
112	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	100.000	100.000
113	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	350.000	350.000
114	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
115	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
116	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	350.000	350.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Código de Catalogo:78180101-009								
117	Cambiar faro delantero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
118	Cambiar faro de posición	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
119	Cambiar faro trasero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
120	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	60.000	60.000
121	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	100.000	100.000
122	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
123	Cambiar faro giro ambar	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
124	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
125	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
126	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
127	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	250.000	250.000
128	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	100.000	100.000
129	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	100.000	100.000
130	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
131	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
132	Cambiar bujias incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	30.000	30.000
133	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
134	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
135	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	300.000	300.000
136	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	150.000	150.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - Código de Catalogo:78180101-016								
137	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000
138	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	150.000	150.000
139	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	200.000	200.000
140	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
141	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000
142	Compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	150.000	150.000
143	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
144	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
145	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	80.000	80.000
146	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
147	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000
SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA- Código de Catalogo:78180201-001								
148	Chaperia	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
149	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
150	Polarizados	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	500,000	500.000
ISUZU D-MAX AÑO 2011								
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR - Código de Catalogo:78180101-014								
1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	835.000	835.000
2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	380.000	380.000
3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	90.000	90.000
4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	90.000	90.000
5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	90.000	90.000
6	Arbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	135.000	135.000
7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	110.000	110.000
8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	125.000	125.000
9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000
10	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000
11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	40.000	40.000
12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	150.000	150.000
13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	140.000	140.000
14	Guias de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	110.000	110.000
15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	90.000	90.000
16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	190.000	190.000
17	Mano de obra Reparación Gral.motor – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	190.000	190.000
18	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	235.000	235.000
19	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	90.000	90.000
20	Junta carter	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000
21	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	20.000	20.000
22	Mano de obra : Cambio de aro	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
23	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1	VRT	JAPON	435.000	435.000
24	Cambiar cabo de velocimetro	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
25	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	VANDO	JAPON	240.000	240.000
26	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	140.000	140.000
27	Cambiar bomba inyectora	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	5.000.000	5.000.000
28	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	100.000	100.000
29	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1	BOSS	JAPON	6.500.000	6.500.000
30	Aceite 40 para motor	EVENTO	UNIDAD	1	CASTROL	BRASIL	45.000	45.000
31	Aceite motor	EVENTO	UNIDAD	1	CASTROL	BRASIL	45.000	45.000
32	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	JAPON	45.000	45.000
33	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	JAPON	60.000	60.000
34	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	JAPON	170.000	170.000
35	Cambiar polea ruleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	140.000	140.000
36	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	140.000	140.000
37	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	35.000	35.000
38	Cambiar junta tapa balancin	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	110.000	110.000
39	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	SINTERMETAL	JAPON	110.000	110.000
40	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	40.000	40.000
41	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	40.000	40.000
42	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
43	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	40.000	40.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD Código de Catalogo:78180101-002								
44	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	30.000	30.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA - DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 271.962/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION Y DEFENSORIA VECINAL" - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- "M.A.M." de Milder Ariel Miltos Z.			
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL
45	Engranaje 1°. A 5a.	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	140.000	140.000
46	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	140.000	140.000
47	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	50.000	50.000
48	Ruleman	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	50.000	50.000
49	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	140.000	140.000
50	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
51	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	20.000	20.000
52	Mano de obra - Reparación general .de Caja	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	440.000	440.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO Código de Catalogo:78180101-011								
53	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	190.000	190.000
54	Arbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	350.000	350.000
55	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
56	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
57	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	140.000	140.000
58	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
59	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	440.000	440.000
60	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	740.000	740.000
61	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
62	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	10.000	10.000
63	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	NSK	JAPON	335.000	335.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION Código de Catalogo:78180101-003								
64	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
65	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	370.000	370.000
66	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	235.000	235.000
67	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	245.000	245.000
68	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
69	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	440.000	440.000
70	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	80.000	80.000
71	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
72	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
73	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	45.000	45.000
74	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	270.000	270.000
75	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	45.000	45.000
76	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	445.000	445.000
77	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	30.000	30.000
78	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	440.000	440.000
79	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
80	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
81	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
82	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	335.000	335.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPESIÓN Código de Catalogo:78180101-004								
83	Cambiar amortiguador trasero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	COFFAT	JAPON	5.000	5.000
84	Cambiar amortiguador delantero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	COFFAT	JAPON	675.000	675.000
85	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	675.000	675.000
86	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
87	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
88	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
89	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
90	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	300.000	300.000
91	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	5.000	5.000
92	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	145.000	145.000
93	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	50.000	50.000
94	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
95	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	20.000	20.000
96	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	CORVEN	JAPON	150.000	150.000
SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE Código de Catalogo:78180101-005								
97	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	435.000	435.000
98	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	87.000	87.000
99	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	335.000	335.000
100	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	940.000	940.000
101	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
102	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
103	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO Código de Catalogo:78180101-006								
104	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
105	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M	PARAGUAY	535.000	535.000
106	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
107	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	735.000	735.000
108	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	35.000	35.000
109	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	435.000	435.000
110	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
111	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	50.000	50.000
112	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	1.550.000	1.550.000
113	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	100.000	100.000
114	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	200.000	200.000
115	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	135.000	135.000
116	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1	LUX	JAPON	20.000	20.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Código de Catalogo:78180101-009								
117	Cambiar faro delantero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	140.000	140.000
118	Cambiar faro de posición	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
119	Cambiar faro trasero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
120	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
121	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
122	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
123	Cambiar faro giro ambar	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
124	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
125	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	20.000	20.000
126	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
127	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
128	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	240.000	240.000
129	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	100.000	100.000
130	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	100.000	100.000
131	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
132	Cambiar bujias incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
133	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	50.000	50.000
134	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	30.000	30.000
135	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	30.000	30.000
136	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	ZEN	JAPON	30.000	30.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - Código de Catalogo:78180101-016								

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 271.962/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION Y DEFENSORIA VECINAL" - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- "M.A.M." de Milder Ariel Miltos Z.			
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL
137	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
138	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	80.000	80.000
139	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	150.000	150.000
140	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	150.000	150.000
141	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
142	Compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
143	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	150.000	150.000
144	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
145	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000
146	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000
147	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	BISCONDE	JAPON	60.000	60.000
SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA- Código de Catalogo:78180201-001								
148	Chaperia	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
149	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	150.000	150.000
150	Polarizados	EVENTO	UNIDAD	1	M.A.M.	PARAGUAY	50.000	50.000
OFERTA TOTAL DE CON IVA INCLUIDO								114.439.000

LIC. ISIDRA MACHADO TROCHE
DIRECTORA DUOC
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION