MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracio.. de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 02/2017
ID Llamado: 326.837
Bien/Servicio: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 3 – MITSUBISHI

VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI
MODELO: TRITON 4X4

ITEM	C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
						MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
1.1		Cambio de Filtro de aceite.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	92.867	92.867	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.2		Cambio de Filtro de combustible.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	107.240	107.240	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.3		Cambio de Filtro de aire.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	118.020	118.020	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.4		Cambio de Aceite motor (7 litros por evento).-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	308.467	308.467	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.5		Mantenimiento de Bomba Inyectora.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	883.400	883.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.6		Reparación completo de bomba inyectora.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	2.177.000	2.177.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.7		Cambio de Cabo de acelerador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.8		Mantenimiento y calibración de picos inyectores.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	64.120	64.120	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.9		Cambio de Picos inyectores.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	703.733	703.733	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.10		Limpieza de tanque de combustible.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	92.867	92.867	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.11		Cambio de Soporte motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	488.133	488.133	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.12		Cambio de tensor para correa dentada larga y/o cadena	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	890.587	890.587	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.13		Cambio de correa dentada y/o cadena	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	991.200	991.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.14		Cambio de Polea tensor Aire Acondicionado.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	2.725.331	2.725.331	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.15		Cambio de Ruleman tensor de aire Acondicionado.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	179.107	179.107	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.16		Cambio de Retén frente motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	128.800	128.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.17		Cambio de Careta Superior Frente Motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	883.400	883.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.19		Cambio de Retén bancada trasera.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	308.467	308.467	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.20		Cambio de Correa alternador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	128.800	128.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.21		Cambio de Correa de Aire Acondicionado.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	128.800	128.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.22		Cambio de Correa de Dirección Hidráulica.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	128.800	128.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.23		polea de cigüeñal	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.530.200	1.530.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.24		engranaje frente motor	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	392.000	392.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.26		Cambio de Junta tapa balancín.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	200.667	200.667	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.27		Cambio de Tapa de carga de aceite motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	200.667	200.667	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.28		Cambio de Reten media luna.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	64.120	64.120	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.29		Cambio de Soporte caño de escape.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	171.920	171.920	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.30		Cambio de Casquillo de bancada.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	452.200	452.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.31		Cambio de Casquillo de biela.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	452.200	452.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.32		Cambio de Buje de biela.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	272.533	272.533	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.33		Cambio de Brazo de biela.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.063.067	1.063.067	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.34		Cambio de Válvula de escape.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	175.513	175.513	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.35		Cambio de Válvula de admisión.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	175.513	175.513	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.36		Cambio de Guías de válvula.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	204.260	204.260	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.37		Cambio de Pistón.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.817.667	1.817.667	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.38		Cambio de juego de Aro.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.530.200	1.530.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.39		Cambio de Camisa para cilindro.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.206.800	1.206.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.40		Cambio de Bomba de aceite.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	3.075.333	3.075.333	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.41		Cambio de Junta motor completo.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.314.600	1.314.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.42		Cambio de Junta tapa motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	725.293	725.293	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.43		Cambio de Eje de leva.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.673.933	1.673.933	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.44		Cambio de Eje Cigüeñal.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	5.842.200	5.842.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.45		Cambio de Eje flautín.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	883.400	883.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.46		Cambio de Bancadita Nº 1.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.47		Cambio de Bancadita Nº 2, Nº 3, Nº 4.- c/u	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	272.533	272.533	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.48		Cambio de Bancadita Nº 5.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.49		Cambio de Martillete de admisión.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	193.480	193.480	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR											

LOTE 3 – MITSUBISHI

VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI
MODELO: TRITON 4X4

ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
							MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
	1.50		Cambio de Martillete de escape.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	193.480	193.480	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.51		Cambio de Eje balanceador largo.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.680.000	1.680.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.52		Cambio de Eje balanceador corto.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.600.000	1.600.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.53		reparación tapa motor	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.530.200	1.530.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.54		Rectificación de cigüeñal.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	164.733	164.733	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.55		Rectificar asiento válvula y esmerilar.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	200.667	200.667	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.56		Rectificar Tapa Motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	164.733	164.733	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.57		Cambio buje de biela.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	272.533	272.533	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.58		Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
										TOTAL GS.				
										41.969.417				
	2.1		Cambio de Aceite caja, diferencial trasera y delantera, reductora (9 litros por evento).-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	416.267	416.267	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.2		Cambio de Cruceta de cardan	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	344.400	344.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.4		Cambio de Centralizador de cardan.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	725.293	725.293	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.5		Cambio de Eje de mando.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	2.967.533	2.967.533	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.6		Cambio de Eje cuádruple.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	3.255.000	3.255.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.7		Cambio de Engranaje de velocímetro.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	488.133	488.133	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.8		sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	775.600	775.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.9		Cambio de Engranaje de primera.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.781.734	1.781.734	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.10		Cambio de Engranaje de segunda.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.781.734	1.781.734	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.11		Cambio de Engranaje de tercera.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.781.734	1.781.734	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.12		Cambio de Engranaje de cuarta.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.781.733	1.781.733	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.13		Cambio de Engranaje de quinta.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.853.600	1.853.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.14		Cambio de Sincronizadores 1ra A 5ta c/u-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.448.991	1.448.991	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.15		Cambio de Retén eje de mando.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	2.16	78180101-002	Cambio de Retén cola caja.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.17		Cambio de Retén salida transferencia.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.18		cambio de Ruleman de caja c/u	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	488.133	488.133	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.21		Cambio de Rodillo eje de mando.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	272.533	272.533	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.22		Cambio de Junta caja.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.23		Cambio de Soporte caja.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	488.133	488.133	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.24		Soporte auxiliar de caja.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	416.267	416.267	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.25		Cambio de Cambio de Corona.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	3.255.000	3.255.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.26		Cambio de Piñón.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.817.667	1.817.667	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.27		Cambio de Satélite y planetario.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.206.800	1.206.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.28		Cambio de Ruleman lateral.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	488.133	488.133	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.29		Cambio de Ruleman piñón.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	488.133	488.133	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.30		Cambio de Junta diferencial.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	272.533	272.533	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.31		Cambio de Retén eje piñón.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	236.600	236.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.32		calce de diferencial cada uno	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	247.380	247.380	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.33		Reparación de cuenta kilómetros.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	416.267	416.267	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.34		Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
										TOTAL GS.				
										30.475.564				
	3.1		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.2		Cambio de Brazo Z.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.3		Cambio de Brazo pitman.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.4		Cambio de Muñequin curvo interior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.5		Cambio de Muñequin corto lado rueda.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.6		Cambio de Rótula superior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.7		Cambio de Rótula inferior	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.8		buje tensor c/u		Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	257.880	257.880	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.9		Cambio de Bomba de dirección Hidráulica.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	3.265.500	3.265.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.10		Cambio de Juego reparo Sinfín dirección.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.11		Cambio de Ruleman de masa delantera.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	304.593	304.593	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	3.12	78180101-003	Cambio de Retén de masa delantera.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.13		Cambio de Rodillo punta eje.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	175.233	175.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.14		Cambio de Guardapolvo de rodillo.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.15		Cambio de Guardapolvo de homocinética lado rueda.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	318.967	318.967	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.16		Cambio de Guardapolvo homocinética lado diferencial.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	318.966	318.966	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.17		Cambio de Seguro palier punta eje.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	117.740	117.740	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

LOTE 3 – MITSUBISHI

VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI
MODELO: TRITON 4X4

ITEM		C.C.		DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
								MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
	3.18			Tuerca con seguro punta eje.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.19			Cambio de Rueda libre para 4x4 automático.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.20			Cambio de Ruleman palier trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.21			Cambio de Retén palier trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.22			Cambio de Prisionero de rueda con tuerca.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.34			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
										TOTAL GS.	11.553.547				
	4.1			Cambio de Disco de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	956.667	956.667	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.2			Cambio de Plato de presión.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.099.000	1.099.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.3			Rectificación volante motor.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	351.750	351.750	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.4			Cambio de Cojinete de empuje.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	565.250	565.250	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.5			Cambio de Ruleman eje piloto.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	138.250	138.250	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.6			Cambio de Horquilla de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	351.750	351.750	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	4.7	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE	Cambio de Fluido de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	67.083	67.083	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.8			Cambio de Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	209.417	209.417	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.9			Cambio de Bomba auxiliar de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	636.417	636.417	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.10			Cambio de Juego de Reparo bomba central de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	138.250	138.250	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.11			Cambio de Bomba central de embrague.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	778.750	778.750	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.12			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
										TOTAL GS.	5.326.417				
	5.1			Cambio de Juego de pastilla de freno	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	642.367	642.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.2			Cambio de fibra de freno trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.3			Rectificación de disco de freno.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	70.000	70.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.4			Rectificación de Tambor, trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	70.000	70.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.5			Cambio Fluido de Freno.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.6			Cambio de Juego de reparo de mordaza de freno delantero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	5.7	78180101-006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENO	Cambio de Juego de Reparo de bomba central de freno.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.8			Cambio de Bomba central de freno.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.9			disco de freno	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	965.767	965.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.10			tambor de freno	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	965.767	965.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.11			Cambio de Juego de reparo cilindro de freno trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.12			Cambio de Cilindro de freno trasero completo.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.13			Cambio de Regulador de zapata de freno.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	186.013	186.013	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.14			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
										TOTAL GS.	5.310.247				
	6.1			Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.2			Cambio de Manguera de radiador inferior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.3			Cambio de Manguera de radiador superior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.4			Cambio de Abrazadera para manguera.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	45.873	45.873	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.5			Cambio de Galón de 5 litros aditivo para radiador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	88.993	88.993	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	6.6	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR	Cambio de Bomba de agua.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.7			Cambio de Tapa de Radiador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.8			Cambio de Aleta de ventilador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.9			Cambio de Embrague de ventilador.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.10			Cambio de Tapón para blok.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.11			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
										TOTAL GS.	4.481.167				
	7.1			Cambio de Buje elástico trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	196.793	196.793	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.2			Cambio de Buje blindado.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.3			Cambio de Amortiguadores Traseros.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.4			Cambio de Taqueador trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.5			Cambio de Buje cónico de amortiguador trasero.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	7.6	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA	Cambio de Buje parrilla superior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	254.287	254.287	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.7			Cambio de Buje parrilla inferior.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	254.287	254.287	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.8			Cambio de Buje barra estabilizador central.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.9			Buje barra estabilizador lateral.-	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

LOTE 3 – MITSUBISHI

VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI
MODELO: TRITON 4X4

ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
							MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
	7.10		Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	1.970.267				
8	8.1	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	735.793	735.793	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.2			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	642.367	642.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.3			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.4			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.5			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.6			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.7			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	53.060	53.060	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.8			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.9			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.10			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.11			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.12			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	822.033	822.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.13			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	822.033	822.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.14			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.15			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	117.740	117.740	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.16			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	354.900	354.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.17			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	642.367	642.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.18			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	714.233	714.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.19			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	318.967	318.967	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.20			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	786.100	786.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.21			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	786.100	786.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.22			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.23			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	117.740	117.740	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.24			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.25			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	8.26		Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	11.565.400				
9	9.1	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA LIMPIAPARABRISAS	1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	9.2			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	750.166	750.166	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	9.3			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	9.4			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	9.5			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	9.6			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	132.113	132.113	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	9.7			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	9.8			1	Unidad	Evento	Mitsubishi	Japon	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	9.9		Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	5.093.713				
10	10.1	76111801-001	LAVADO COMPLETO	Lavado Completo de Vehículo	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	107.240	107.240	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	107.240				
11	20.1	78180101-026	Servicio de inspección vehicular	Inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	73.500	73.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	12.1	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo	Servicio de alineación	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	59.500	59.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	12.2			Servicio de balanceo	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	77.000	77.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	12.2			Servicio de gomería	1	Unidad	Evento	Taller Integral	Paraguay	38.500	38.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	248.500				
									TOTAL GENERAL POR VEHÍCULO Gs.	118.101.479				

CHRISTIAN MARECOS
Representante del Dpto. de Contrataciones
DINCAP-MAG

C.P. ROSANNA ESTIGARRIBIA
Representante PRODERS

Lic. OSCAR NUÑEZ
Representante del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible PRODERS

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. GREGORIO LEZCANO
Representante de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP MAG