PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

Cuadro Comparativo de Ofertas

N° Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A			
			Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
LOTE 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y ESCÁNERS DE LA MARCA CANON						
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA	1	N/A	Nacional	450.000	450.000
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTOCOPIADORA					
2.1	Bocinas	1	Canon	Japon	25.000	25.000
2.2	Cilindro	1	Canon	Japon	1.800.000	1.800.000
2.3	Cuchilla de limpieza	1	Canon	Japon	400.000	400.000
2.4	Embrague	1	Canon	Japon	280.000	280.000
2.5	Engranaje para cilindro	1	Canon	Japon	25.000	25.000
2.6	Felpa de Limpieza	1	Canon	Japon	25.000	25.000
2.7	Film de fusor	1	Canon	Japon	1.500.000	1.500.000
2.8	Fusible de lámpara	1	Canon	Japon	20.000	20.000
2.9	Fusible de seguridad	1	Canon	Japon	20.000	20.000
2.10	Juego de uñas	1	Canon	Japon	25.000	25.000
2.11	Lámpara de calor	1	Canon	Japon	30.000	30.000
2.12	Lámpara de exposición	1	Canon	Japon	30.000	30.000
2.13	Motor scanner	1	Canon	Japon	120.000	120.000
2.14	Rodajes	1	Canon	Japon	25.000	25.000
2.15	Rodillo de alimentación	1	Canon	Japon	120.000	120.000
2.16	Rodillo de calor	1	Canon	Japon	25.000	25.000
2.17	Rodillo de limpieza	1	Canon	Japon	400.000	400.000
2.18	Rodillo magnético	1	Canon	Japon	450.000	450.000
2.19	Rodillo de presión	1	Canon	Japon	450.000	450.000
2.20	Rodillo de transferencia	1	Canon	Japon	400.000	400.000
2.21	Sello de limpieza	1	Canon	Japon	25.000	25.000
2.22	Sensor de densidad	1	Canon	Japon	25.000	25.000
2.23	Sensor de salida de papel	1	Canon	Japon	75.000	75.000
2.24	Solenoides	1	Canon	Japon	180.000	180.000
2.25	Tarjeta alta	1	Canon	Japon	720.000	720.000
2.26	Tarjeta AVR	1	Canon	Japon	300.000	300.000
2.27	Tarjeta de fuente	1	Canon	Japon	700.000	700.000
2.28	Tarjeta scanner	1	Canon	Japon	300.000	300.000
2.29	Termistor	1	Canon	Japon	25.000	25.000
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER	1	N/A	Nacional	400.000	400.000
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER					
4.1	kit de sustitución de rodillos para DR-6050C/7550C/9050C (Código Canon:4009B001)	1	Canon	Japon	900.000	900.000
4.2	kit de sustitución de rodillos para DR-6080C/7580C/9080C (Código Canon:8927A004)	1	Canon	Japon	900.000	900.000
4.3	Kit de sustitución de rodillos para Canon DR-C125	1	Canon	Japon	450.000	450.000
4.4	Cambio de sensores para DR-6050C/7550C/9050C	1	Canon	Japon	300.000	300.000
4.5	Cambio de sensores para DR-6080C/7580C/9080C	1	Canon	Japon	300.000	300.000
4.6	Cambio de sensores para DR-C125	1	Canon	Japon	560.000	560.000
4.7	Cambio de placa principal para DR-6050C/7550C/9050C	1	Canon	Japon	8.000.000	8.000.000
4.8	Cambio de placa principal para DR-6080C/7580C/9080C	1	Canon	Japon	5.000.000	5.000.000
4.9	Cambio de placa principal para DR-C125	1	Canon	Japon	1.600.000	1.600.000
LOTE 2 - ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA						
1	TONER PARA FOTOCOPIADORA IR 3530 NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	1	Canon	Japon	600.000	600.000

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Administrativa
UOC

CP. Nathalia Melot
Coordinadora de Adquisiciones