MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 07/2020 "Construcción del Sistema de Desagüe del Polideportivo Municipal"

			BRAMANTE S.A.			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
2	72141511-001	Servicio de Excavación Estructural(Excavación para muro de aislación (0,40	Metros cúbicos	9,8	100.000	980.000
3	72141511-001	Servicio de Excavación Estructural(Excavación para panderete (0,30 x 0,50)	Metros cúbicos	0,57	300.000	171.000
4	72141511-001	Servicio de Excavación Estructural(Excavación para muro de nivelación (0,4	Metros cúbicos	4,2	100.000	420.000
5	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos(Base de Ladrillo común de 0,30(según	Mililitros	35	190.000	6.650.000
6	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos(De 0,15 de ladrillo común para aislació	Metros cuadrados	35	100.000	3.500.000
7	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos(De 0,30 de ladrillo común para nivelaci	Metros cuadrados	15,75	190.000	2.992.500
8	72102507-001	Servicio de aislacion de techo(De base de Ladrillo común de 0,30)	Metros cuadrados	77	37.700	2.902.900
9	72131601-006	Aislacion(De 0,15 - Lado Sur)	Metros cuadrados	77	37.700	2.902.900
10	72131601-006	Aislacion(De Panderete - Lado Sur)	Metros cuadrados	46,5	23.000	1.069.500
11	72131601-005	Mamposteria de Elevación De 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros Visto - L	Metros cuadrados	32,46	80.000	2.596.800
12	72131601-005	Mamposteria de Elevación De 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros Visto- La	Metros cuadrados	51,34	80.000	4.107.200
13	72131601-005	Mamposteria de Elevación De 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros para rev	Metros cuadrados	15,04	110.000	1.654.400
14	72102508-999	Mesada de mamposteria con revestimiento(En varillado)	Mililitros	280	12.500	3.500.000
15	72101607-002	Revestimiento de pared o muros(De base de Ladrillo común de 0,30)	Metros cuadrados	46,5	40.000	1.860.000
16	72101607-002	Revestimiento de pared o muros(De 0,15 - Lado Sur)	Metros cuadrados	1,9	55.000	104.500

17	72101607-001	Reparacion de revoque(De Panderete - Lado Sur)	Metros cuadrados	1,9	55.000	104.500
18	72101607-001	Reparacion de revoque(De 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros para revoca	Metros cuadrados	30,08	55.000	1.654.400
19	72101607-001	Reparacion de revoque(De columnas)	Unidad	22	50.000	1.100.000
20	72101607-001	Reparacion de revoque(De cabreada)	Metros cuadrados	51,04	55.000	2.807.200
21	72101607-001	Reparacion de revoque(De ladrillo común existente Lado Norte)	Metros cuadrados	30	40.000	1.200.000
22	72101607-001	Reparacion de revoque(De pared existe parte frontal)	Metros cuadrados	10	40.000	400.000
23	72101607-001	Reparacion de revoque(De ladrillo común existente terminación de grader	Metros cuadrados	9,54	40.000	381.600
24	72101607-001	Reparacion de revoque(De Ladrillo Hueco Existente, escenario)	Metros cuadrados	22,2	40.000	888.000
25	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos(De acceso para ambulancia de HºAº espe	Metros cuadrados	24,58	140.000	3.441.200
26	72152509-001	Servicio de nivelación de pisos(Regularización de piso de Hº)	Metros cuadrados	262	34.000	8.908.000
27	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores(De Pared látex)	Metros cuadrados	165,32	35.000	5.786.200
28	72131601-012	Servicio de pintura(Tiramiento de ladrillo Visto con Acido Muriático y Silico	Metros cuadrados	83,8	27.500	2.304.500
29	72131601-012	Servicio de pintura(De Piso en escenario (sobre fenólico)	Metros cuadrados	120	20.000	2.400.000
30	72131601-012	Servicio de pintura(De piso de HºAº (perímetro de área de juego)	Metros cuadrados	262	20.000	5.240.000
31	72101510-005	Construccion de desague pluvial(Registro de ladrillo común de 0,50 x 0,50,	Unidad	10	380.000	3.800.000
32	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORI	Mililitros	77	39.500	3.041.500
33	70111713-002	Colocacion de pasto(Provisión de Empastado)	Metros cuadrados	372	15.000	5.580.000
34	72131601-003	Cimiento(Base de H°A° 5 cm de esp.)	Mililitros	5	18.000	90.000
35	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza final y retiro de escombros)	Costo por Mil	1	800.000	800.000
36	72101607-001	Reparacion de revoque(Paredes laterales de ladrillo común de 0,15 revoca	Mililitros	5	57.000	285.000
37	73121602-001	Servicio de fabricacion escalera metalica(macizada De columnas en altura)	Unidad	22	150.000	3.300.000
38	72102003-001	Relleno de hormigón(Rejilla de hierro de varilla conformada Ø 10 mm c/3 c	Mililitros	5	140.000	700.000
39	73121602-001	Servicio de fabricacion escalera metalica(macizada De cabreada en altura	Metros cuadrados	22,52	175.000	3.941.000
40	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores(Pintura de rejilla al sintético)	Mililitros	5	20.000	100.000
				Precio Total		**94.164.800**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

PROF. CLAUDIO ALBERTO SOTO
Responsable de UOC