Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 304.477 "ADQUISICION Y COLOCACION DE CIELO RASO PARA EL PRIMER PISO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

					1. INTERPRO de Juan Carlos Zucolillo		2. PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga		3. ENGINEERING S.A.		4. EL SUIZO CONSTRUCCIONES de Romeo Ruoss		5. INCOP S.A.		6. AF COMERCIO de Andr Figueredo	
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal Incluido
1	72102802-001	Desmantelamiento del cielo raso de aluminio existente	M²	1050	12.500	13.125.000	10.500	11.025.000	12.000	12.600.000	10.650	11.182.500	12.650	13.282.500	15.000	15.750.00
2	72102802-001	Cielo Raso de Yeso Antillamas de 6 mm de espesor	M²	1050	75.000	78.750.000	78.000	81.900.000	85.000	89.250.000	65.000	68.250.000	69.000	72.450.000	80.000	84.000.00
3	72102802-001	Buña de Dilatación	ml	680	7.500	5.100.000	6.500	4.420.000	7.000	4.760.000	6.390	4.345.200	17.250	11.730.000	18.000	12.240.00
4	72102802-001	Corte de Rebaje	ml	75	6.100	457.500	6.000	450.000	7.000	525.000	5.325	399.375	11.500	862.500	12.000	900.000
5	72102802-001	Tapa de Inspección para mantenimiento posteriores	Unidad	20	80.500	1.610.000	79.000	1.580.000	95.000	1.900.000	71.000	1.420.000	80.500	1.610.000	80.000	1.600.00
6	72102802-001	Pintura Blanco Mate	M²	1050	12.200	12.810.000	11.000	11.550.000	12.000	12.600.000	10.650	11.182.500	11.500	12.075.000	15.000	15.750.00
7	72102802-001	Mantenimiento de Sistema Eléctrico (Ducto)	Gl	1	1.630.000	1.630.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.420.000	1.420.000	4.012.500	4.012.500	3.000.000	3.000.00
8	72102802-001	Limpieza y aseo Final de las áreas afectadas por la colocación del cielo raso	Gl	1	1.205.000	1.205.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.065.000	1.065.000	977.500	977.500	1.500.000	1.500.00
						114.687.500		**113.475.000**		**124.135.000**		**99.264.575**		**117.000.000**		**134.740.**

					8. H2F S.A.		9. CASA IDEAS de Magno Estigarribia		10. ARQ. MARIA FATIMA SERVIN		11. DG CONSTRUCCIONES de Angel Genes		12. AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Agüero		13. TEC HOGAR de Karen Riv	
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal Incluido
1	72102802-001	Desmantelamiento del cielo raso de aluminio existente	M²	1050	7.000	7.350.000	8.000	8.400.000	10.000	10.500.000	13.000	13.650.000	13.425	14.096.250	8.500	8.925.000
2	72102802-001	Cielo Raso de Yeso Antillamas de 6 mm de espesor	M²	1050	68.000	71.400.000	58.000	60.900.000	101.000	106.050.000	70.000	73.500.000	80.550	84.577.500	70.000	73.500.00
3	72102802-001	Buña de Dilatación	ml	680	22.000	14.960.000	30.000	20.400.000	9.000	6.120.000	4.800	3.264.000	8.055	5.477.400	5.000	3.400.000
4	72102802-001	Corte de Rebaje	ml	75	22.000	1.650.000	40.000	3.000.000	8.500	637.500	33.300	2.497.500	6.713	503.475	3.000	225.000
5	72102802-001	Tapa de Inspección para mantenimiento posteriores	Unidad	20	150.000	3.000.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	89.500	1.790.000	200.000	4.000.000
6	72102802-001	Pintura Blanco Mate	M²	1050	15.000	15.750.000	22.000	23.100.000	8.000	8.400.000	14.350	15.067.500	13.425	14.096.250	12.000	12.600.000
7	72102802-001	Mantenimiento de Sistema Eléctrico (Ducto)	Gl	1	2.000.000	2.000.000	0	2.200.000	2.450.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	1.790.000	1.790.000	3.782.600	3.782.600
8	72102802-001	Limpieza y aseo Final de las áreas afectadas por la colocación del cielo raso	Gl	1	1.500.000	1.500.000	0	2.800.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.342.500	1.342.500	1.000.000	1.000.000
						117.610.000		**122.600.000**		**138.057.500**		**115.479.000**		**123.673.375**		**107.432.6**

Lic. Isidro Machado Troche
Director D.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 304.477 "ADQUISICION Y COLOCACION DE CIELO RASO PARA EL PRIMER PISO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					1. INTERPRO de Juan Carlos Zucolillo		2. PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga		3. ENGINEERING S.A.		4. EL SUIZO CONSTRUCCIONES de Romeo Ruoss		5. INCOP S.A.		6. AF COMERCIO de Andres Figueredo		7. EM
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Preci IVA I
1	72102802-001	Desmantelamiento del cielo raso de aluminio existente	M²	1050	12.500	13.125.000	10.500	11.025.000	12.000	12.600.000	10.650	11.182.500	12.650	13.282.500	15.000	10.750.000	10
2	72102802-001	Cielo Raso de Yeso Antillamas de 6 mm de espesor	M²	1050	75.000	78.750.000	78.000	81.900.000	85.000	89.250.000	65.000	68.250.000	69.000	72.450.000	80.000	84.000.000	83
3	72102802-001	Buña de Dilatación	ml	680	7.500	5.100.000	6.500	4.420.000	7.000	4.760.000	6.390	4.345.200	17.250	11.730.000	18.000	12.240.000	7.
4	72102802-001	Corte de Rebaje	ml	75	6.100	457.500	6.000	450.000	7.000	525.000	5.325	399.375	11.500	862.500	12.000	900.000	7.
5	72102802-001	Tapa de Inspección para mantenimiento posteriores	Unidad	20	80.500	1.610.000	79.000	1.580.000	95.000	1.900.000	71.000	1.420.000	80.500	1.610.000	80.000	12.000.000	70.
6	72102802-001	Pintura Blanco Mate	M²	1050	12.200	12.810.000	11.000	11.550.000	12.000	12.600.000	10.650	11.182.500	11.500	12.075.000	15.000	15.750.000	10.
7	72102802-001	Mantenimiento de Sistema Eléctrico (Ducto)	Gl	1	1.630.000	1.630.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.420.000	1.420.000	4.012.500	4.012.500	3.000.000	3.000.000	2.00
8	72102802-001	Limpieza y aseo Final de las áreas afectadas por la colocación del cielo raso	Gl	1	1.205.000	1.205.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.065.000	1.065.000	977.500	977.500	1.500.000	1.500.000	1.20
						114.687.500		113.475.000		124.135.000		99.264.575		117.000.000		140.140.000	

					8. H2F S.A.		9. CASA IDEAS de Magno Estigarribia		10. ARQ. MARIA FATIMA SERVIN		11. DG CONSTRUCCIONES de Angel Genes		12. AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Agüero		13. TEC HOGAR de Karen Rivela		14. RO
tem	Codigo de talogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio IVA In
1	72102802-001	Desmantelamiento del cielo raso de aluminio existente	M²	1050	7.000	7.350.000	8.000	8.400.000	10.000	10.500.000	13.000	13.650.000	13.425	14.096.250	8.500	8.925.000	14.1
2	72102802-001	Cielo Raso de Yeso Antillamas de 6 mm de espesor	M²	1050	68.000	71.400.000	58.000	60.900.000	101.000	106.050.000	70.000	73.500.000	80.550	84.577.500	70.000	73.500.000	75.0
3	72102802-001	Buña de Dilatación	ml	680	22.000	14.960.000	30.000	20.400.000	9.000	6.120.000	4.800	3.264.000	8.055	5.477.400	5.000	3.400.000	8.5
4	72102802-001	Corte de Rebaje	ml	75	22.000	1.650.000	40.000	3.000.000	8.500	637.500	33.300	2.497.500	6.713	503.438	3.000	225.000	7.08
5	72102802-001	Tapa de Inspección para mantenimiento posteriores	Unidad	20	150.000	3.000.000	90.000	14.400.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	89.500	1.790.000	200.000	4.000.000	94.5
6	72102802-001	Pintura Blanco Mate	M²	1050	15.000	15.750.000	22.000	23.100.000	8.000	8.400.000	14.350	15.067.500	13.425	14.096.250	12.000	12.600.000	14.1
7	72102802-001	Mantenimiento de Sistema Eléctrico (Ducto)	Gl	1	2.000.000	2.000.000	0	2.200.000	2.450.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	1.790.000	1.790.000	3.782.600	3.782.600	1.890.
8	72102802-001	Limpieza y aseo Final de las áreas afectadas por la colocación del cielo raso	Gl	1	1.500.000	1.500.000	0	2.800.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.342.500	1.342.500	1.000.000	1.000.000	1.417.
						117.610.000		135.200.000		138.057.500		115.479.000		123.673.338		107.432.600	

Lic. Isidro Machado Troche
Director de D.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 304.477 "ADQUISICION Y COLOCACION DE CIELO RASO PARA EL PRIMER PISO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

					1. INTERPRO de Juan Carlos Zucolillo		2. PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga		3. ENGINEERING S.A.		4. EL SUIZO CONSTRUCCIONES de Romeo Ruoss		5. INCOP S.A.		6. AF COMERCIO de Andr Figueredo	
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal Incluido
1	72102802-001	Desmantelamiento del cielo raso de aluminio existente	M²	1050	12.500	13.125.000	10.500	11.025.000	12.000	12.600.000	10.650	11.182.500	12.650	13.282.500	15.000	15.750.00
2	72102802-001	Cielo Raso de Yeso Antillamas de 6 mm de espesor	M²	1050	75.000	78.750.000	78.000	81.900.000	85.000	89.250.000	65.000	68.250.000	69.000	72.450.000	80.000	84.000.00
3	72102802-001	Buña de Dilatación	ml	680	7.500	5.100.000	6.500	4.420.000	7.000	4.760.000	6.390	4.345.200	17.250	11.730.000	18.000	12.240.00
4	72102802-001	Corte de Rebaje	ml	75	6.100	457.500	6.000	450.000	7.000	525.000	5.325	399.375	11.500	862.500	12.000	900.000
5	72102802-001	Tapa de Inspección para mantenimiento posteriores	Unidad	20	80.500	1.610.000	79.000	1.580.000	95.000	1.900.000	71.000	1.420.000	80.500	1.610.000	80.000	1.600.00
6	72102802-001	Pintura Blanco Mate	M²	1050	12.200	12.810.000	11.000	11.550.000	12.000	12.600.000	10.650	11.182.500	11.500	12.075.000	15.000	15.750.00
7	72102802-001	Mantenimiento de Sistema Eléctrico (Ducto)	Gl	1	1.630.000	1.630.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.420.000	1.420.000	4.012.500	4.012.500	3.000.000	3.000.00
8	72102802-001	Limpieza y aseo Final de las áreas afectadas por la colocación del cielo raso	Gl	1	1.205.000	1.205.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.065.000	1.065.000	977.500	977.500	1.500.000	1.500.00
						114.687.500		**113.475.000**		**124.135.000**		**99.264.575**		**117.000.000**		**134.740.**

					8. H2F S.A.		9. CASA IDEAS de Magno Estigarribia		10. ARQ. MARIA FATIMA SERVIN		11. DG CONSTRUCCIONES de Angel Genes		12. AGFI CONSTRUCCIONES de Andres Agüero		13. TEC HOGAR de Karen Ri	
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal IVA Incluido	Precio Unit. IVA Incluido	PrecioTotal Incluido
1	72102802-001	Desmantelamiento del cielo raso de aluminio existente	M²	1050	7.000	7.350.000	8.000	8.400.000	10.000	10.500.000	13.000	13.650.000	13.425	14.096.250	8.500	8.925.000
2	72102802-001	Cielo Raso de Yeso Antillamas de 6 mm de espesor	M²	1050	68.000	71.400.000	58.000	60.900.000	101.000	106.050.000	70.000	73.500.000	80.550	84.577.500	70.000	73.500.00
3	72102802-001	Buña de Dilatación	ml	680	22.000	14.960.000	30.000	20.400.000	9.000	6.120.000	4.800	3.264.000	8.055	5.477.400	5.000	3.400.000
4	72102802-001	Corte de Rebaje	ml	75	22.000	1.650.000	40.000	3.000.000	8.500	637.500	33.300	2.497.500	6.713	503.475	3.000	225.000
5	72102802-001	Tapa de Inspección para mantenimiento posteriores	Unidad	20	150.000	3.000.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	89.500	1.790.000	200.000	4.000.000
6	72102802-001	Pintura Blanco Mate	M²	1050	15.000	15.750.000	22.000	23.100.000	8.000	8.400.000	14.350	15.067.500	13.425	14.096.250	12.000	12.600.00
7	72102802-001	Mantenimiento de Sistema Eléctrico (Ducto)	Gl	1	2.000.000	2.000.000	0	2.200.000	2.450.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	1.790.000	1.790.000	3.782.600	3.782.600
8	72102802-001	Limpieza y aseo Final de las áreas afectadas por la colocación del cielo raso	Gl	1	1.500.000	1.500.000	0	2.800.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.342.500	1.342.500	1.000.000	1.000.000
						117.610.000		**122.600.000**		**138.057.500**		**115.479.000**		**123.673.375**		**107.432.**