# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE N° 1 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 72101506-001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA ATLAS | 1) ASCENSOR N° 3 | | | | | |
| | | | 1 (UN) MANTENIMIENTO DE MOTOR DE PUERTA, PROVISION Y CAMBIO DE RULEMANES | UNIDAD | 1 | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | | | REPARACION DE: | | | | | |
| | | | 6 (SEIS) PLACAS | UNIDAD | 1 | EVENTO | 85.800.000 | 85.800.000 |
| | | | 1 (UN) BRAZO DE PUERTA DE CABINA | UNIDAD | 1 | EVENTO | 1.980.000 | 1.980.000 |
| | | | 6 (SEIS) FINALES DE CARRERA CAMBIO DE RUIT SUIT | UNIDAD | 1 | EVENTO | 5.940.000 | 5.940.000 |
| | | | 22 (VEINTE Y DOS) BOTONERAS DE CABINA Y PAVIMENTO | UNIDAD | 1 | EVENTO | 16.940.000 | 16.940.000 |
| | | | PROVISION Y CAMBIO DE: | | | | | |
| | | | 1 (UNA) CADENA | UNIDAD | 1 | EVENTO | 2.497.000 | 2.497.000 |
| | | | 8 (OCHO) GUIADORES DE CABINA Y CONTRAPESO | UNIDAD | 1 | EVENTO | 5.280.000 | 5.280.000 |
| | | | 42 (CUARENTA Y DOS) GUIADORES DE PUERTA | UNIDAD | 1 | EVENTO | 4.620.000 | 4.620.000 |
| | | | 1 (UNA) FOTOCELULA ESPECIAL | UNIDAD | 1 | EVENTO | 3.850.000 | 3.850.000 |
| | | | 30 (TREINTA) FOQUITOS 24 V 2,2 W | UNIDAD | 1 | EVENTO | 825.000 | 825.000 |
| | | | 6 (SEIS) FLUORESCENTE W | UNIDAD | 1 | EVENTO | 968.000 | 968.000 |
| | | | 2 (DOS) PUESTA DE VENTILADOR DE CABINA | UNIDAD | 1 | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 132.000.000 |

Carl Jensen

Julio Romero
Tte 1° Int.

| LOTE N° 2 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 72101506-001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA ATLAS. | 2) ASCENSOR N° 2 | | | | | |
| | | | 1(UN) MANTENIMIENTO DE MOTOR DE PUERTA, PROVISION Y CAMBIO DE RULEMANES | UNIDAD | 1 | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | | | REPARACION DE: | | | | | |
| | | | 6 (SEIS) PLACAS | UNIDAD | 1 | EVENTO | 85.800.000 | 85.800.000 |
| | | | 1(UN) BRAZO DE PUERTA DE CABINA | UNIDAD | 1 | EVENTO | 1.980.000 | 1.980.000 |
| | | | 6 (SEIS) FINALES DE CARRERA CAMBIO DE RUIT SUIT | UNIDAD | 1 | EVENTO | 5.940.000 | 5.940.000 |
| | | | 22 (VEINTE Y DOS) BOTONERAS DE CABINA Y PAVIMENTO | UNIDAD | 1 | EVENTO | 16.940.000 | 16.940.000 |
| | | | PROVISION Y CAMBIO DE: | | | | | |
| | | | 1(UNA) CADENA | UNIDAD | 1 | EVENTO | 2.497.000 | 2.497.000 |
| | | | 8 (OCHO) GUIADORES DE CABINA Y CONTRAPESO | UNIDAD | 1 | EVENTO | 5.280.000 | 5.280.000 |
| | | | 42 (CUARENTA Y DOS) GUIADORES DE PUERTA | UNIDAD | 1 | EVENTO | 4.620.000 | 4.620.000 |
| | | | 1(UNA) FOTOCELULA ESPECIAL | UNIDAD | 1 | EVENTO | 3.850.000 | 3.850.000 |
| | | | 30 (TREINTA) FOQUITOS 24 V 2,2 W | UNIDAD | 1 | EVENTO | 825.000 | 825.000 |
| | | | 8 (OCHO) FLUORESCENTE W | UNIDAD | 1 | EVENTO | 968.000 | 968.000 |
| | | | 2 (DOS) PUESTA DE VENTILADOR DE CABINA | UNIDAD | 1 | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 132.000.000 |

Pablo Gimenez
Tte 1°

Ana Medina.
Tte Int.

Luis Chiavarola
Tte Int.