"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"

CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	CONSTRUCTORA PEREIRA THAMANN S.R.L.					PEREIRA & JAVALOYES - ARQUITECTURA-ESTUDIO					K Y V CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	Destranque de cañerías fluviales y cloacales.	PT	Nacional	1	52.800	52.800	P&J	Nacional	1	100.000	100.000	KyV	Nacional	1	30.000	30.000
2	Reparación de pérdidas de agua de todo el edificio.	PT	Nacional	1	66.000	66.000	P&J	Nacional	1	500.000	500.000	KyV	Nacional	1	30.000	30.000
3	Provisión y cambio de gomita de canillas tipo externas.	PT	Nacional	1	26.400	26.400	P&J	Nacional	1	5.000	5.000	KyV	Nacional	1	80.000	80.000
4	Provisión y cambio de gomita de canillas sencillas de sanitarios y kitchenettes.	PT	Nacional	1	26.400	26.400	P&J	Nacional	1	5.000	5.000	KyV	Nacional	1	8.000	8.000
5	Provisión y cambio de tapa de inodoro.	PT	Nacional	1	198.000	198.000	P&J	Nacional	1	35.000	35.000	KyV	Nacional	1	70.000	70.000
6	Provisión, colocación y cambio de espejos.	PT	Nacional	1	330.000	330.000	P&J	Nacional	1	300.000	300.000	KyV	Nacional	1	80.000	80.000
7	Provisión y cambio de KIT de descarga de inodoros.	PT	Nacional	1	198.000	198.000	P&J	Nacional	1	35.000	35.000	KyV	Nacional	1	50.000	50.000
8	Mantenimiento y reparación de cisterna.	PT	Nacional	1	198.000	198.000	P&J	Nacional	1	40.000	40.000	KyV	Nacional	1	50.000	50.000
9	Provisión, cambio y colocación de focos de bajo consumo de fachada frontal y zona de estacionamiento.	PT	Nacional	1	33.000	33.000	P&J	Nacional	1	50.000	50.000	KyV	Nacional	1	140.000	140.000
10	Provisión, cambio y colocación de tubos fluorescentes, equipos con 3 fluorescentes cada equipo y una reactancia electrónica.	PT	Nacional	1	330.000	330.000	P&J	Nacional	1	250.000	250.000	KyV	Nacional	1	170.000	170.000
11	Provisión, cambio y colocación de equipos con focos de bajo consumo de 23w.	PT	Nacional	1	59.400	59.400	P&J	Nacional	1	100.000	100.000	KyV	Nacional	1	120.000	120.000
12	Provisión y cambio de toma corriente externa y llaves de luz.	PT	Nacional	1	26.400	26.400	P&J	Nacional	1	80.000	80.000	KyV	Nacional	1	35.000	35.000
13	Reparación en filtración y humedad de paredes.	PT	Nacional	1	105.600	105.600	P&J	Nacional	1	150.000	150.000	KyV	Nacional	1	20.000	20.000
14	Provisión y cambio de cielorraso.	PT	Nacional	1	39.600	39.600	P&J	Nacional	1	250.000	250.000	KyV	Nacional	1	85.000	85.000
15	Mantenimiento de canaletas embutida con aislación para exterior.	PT	Nacional	1	46.200	46.200	P&J	Nacional	1	150.000	150.000	KyV	Nacional	1	130.000	130.000
16	Reparación de revoque por roturas.	PT	Nacional	1	46.200	46.200	P&J	Nacional	1	35.000	35.000	KyV	Nacional	1	18.000	18.000
17	Cambio y colocación de zócalo de piso cerámico.	PT	Nacional	1	3.960	3.960	P&J	Nacional	1	0	30.000	KyV	Nacional	1	17.000	17.000
18	Reparación de mamparas de madera.	PT	Nacional	1	19.800	19.800	P&J	Nacional	1	0	150.000	KyV	Nacional	1	50.000	50.000
19	Reparación de paredes externas del edificio.	PT	Nacional	1	46.200	46.200	P&J	Nacional	1	0	30.000	KyV	Nacional	1	65.000	65.000
20	Aislación externa e interna de canaletas con membrana asfáltica con aluminio.	PT	Nacional	1	46.200	46.200	P&J	Nacional	1	0	300.000	KyV	Nacional	1	80.000	80.000
21	Provisión, cambio y colocación de cerraduras	PT	Nacional	1	105.600	105.600	P&J	Nacional	1	0	100.000	KyV	Nacional	1	120.000	120.000
22	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas	PT	Nacional	1	33.000	33.000	P&J	Nacional	1	0	80.000	KyV	Nacional	1	35.000	35.000
23	Mantenimiento de puerta blindex y cambio de frenos	PT	Nacional	1	1.980.000	1.980.000	P&J	Nacional	1	0	1.200.000	KyV	Nacional	1	150.000	150.000
24	Pintura en puertas de maderas con tratamiento contra plagas.	PT	Nacional	1	33.000	33.000	P&J	Nacional	1	0	170.000	KyV	Nacional	1	12.000	12.000
25	Pintura látex para interior.	PT	Nacional	1	10.560	10.560	P&J	Nacional	1	0	25.000	KyV	Nacional	1	12.000	12.000
26	Pintura de cielorraso.	PT	Nacional	1	15.840	15.840	P&J	Nacional	1	0	25.000	KyV	Nacional	1	12.000	12.000
27	Provisión, cambio y colocación de mamparas de maderas.	PT	Nacional	1	39.600	39.600	P&J	Nacional	1	0	350.000	KyV	Nacional	1	50.000	50.000
28	Ajuste y reparación de muebles de cocina.	PT	Nacional	1	132.000	132.000	P&J	Nacional	1	0	150.000	KyV	Nacional	1	80.000	80.000
29	Mantenimiento y reparación de cortinas verticales.	PT	Nacional	1	33.000	33.000	P&J	Nacional	1	0	100.000	KyV	Nacional	1	50.000	50.000
30	Trabajos de herrería en general.	PT	Nacional	1	462.000	462.000	P&J	Nacional	1	0	250.000	KyV	Nacional	1	400.000	400.000
		TOTAL				4.742.760	TOTAL				5.045.000	TOTAL				2.249.000

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC

Ing. Juan Carlos Yegros
Miembro del Consejo

Dr. Sergio Duarte
Director del PRONII

Abog. Diego Molinas, Jefe
Dpto. Asesoría Jurídica Interna

CONACYT

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	ING. JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES					DISUR BIENES Y SERVICIOS					----------				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	Destranque de cañerías fluviales y cloacales.	JEC	Nacional	1	15.000	15.000	DISUR	Nacional	1	40.000	0	-------	-------	----	--------	--------
2	Reparación de pérdidas de agua de todo el edificio.	JEC	Nacional	1	15.000	15.000	DISUR	Nacional	1	50.000	50.000	-------	-------	----	--------	--------
3	Provisión y cambio de gomita de canillas tipo externas.	JEC	Nacional	1	5.000	5.000	DISUR	Nacional	1	20.000	20.000	-------	-------	----	--------	--------
4	Provisión y cambio de gomita de canillas sencillas de sanitarios y kitchenettes.	JEC	Nacional	1	5.000	5.000	DISUR	Nacional	1	20.000	20.000	-------	-------	----	--------	--------
5	Provisión y cambio de tapa de inodoro.	JEC	Nacional	1	50.000	50.000	DISUR	Nacional	1	150.000	150.000	-------	-------	----	--------	--------
6	Provisión, colocación y cambio de espejos.	JEC	Nacional	1	40.000	40.000	DISUR	Nacional	1	250.000	250.000	-------	-------	----	--------	--------
7	Provisión y cambio de KIT de descarga de inodoros.	JEC	Nacional	1	20.000	20.000	DISUR	Nacional	1	150.000	150.000	-------	-------	----	--------	--------
8	Mantenimiento y reparación de cisterna.	JEC	Nacional	1	20.000	20.000	DISUR	Nacional	1	150.000	150.000	-------	-------	----	--------	--------
9	Provisión, cambio y colocación de focos de bajo consumo de fachada frontal y zona de estacionamiento.	JEC	Nacional	1	150.000	150.000	DISUR	Nacional	1	25.000	25.000	-------	-------	----	--------	--------
10	Provisión, cambio y colocación de tubos fluorescentes, equipos con 3 fluorescentes cada equipo y una reactancia electrónica.	JEC	Nacional	1	150.000	150.000	DISUR	Nacional	1	250.000	250.000	-------	-------	----	--------	--------
11	Provisión, cambio y colocación de equipos con focos de bajo consumo de 23w.	JEC	Nacional	1	100.000	100.000	DISUR	Nacional	1	45.000	45.000	-------	-------	----	--------	--------
12	Provisión y cambio de toma corriente externa y llaves de luz.	JEC	Nacional	1	30.000	30.000	DISUR	Nacional	1	20.000	20.000	-------	-------	----	--------	--------
13	Reparación en filtración y humedad de paredes.	JEC	Nacional	1	12.000	12.000	DISUR	Nacional	1	80.000	80.000	-------	-------	----	--------	--------
14	Provisión y cambio de cielorraso.	JEC	Nacional	1	90.000	90.000	DISUR	Nacional	1	30.000	30.000	-------	-------	----	--------	--------
15	Mantenimiento de canaletas embutida con aislación para exterior.	JEC	Nacional	1	150.000	150.000	DISUR	Nacional	1	35.000	35.000	-------	-------	----	--------	--------
16	Reparación de revoque por roturas.	JEC	Nacional	1	12.000	12.000	DISUR	Nacional	1	35.000	35.000	-------	-------	----	--------	--------
17	Cambio y colocación de zócalo de piso cerámico.	JEC	Nacional	1	15.000	15.000	DISUR	Nacional	1	3.000	3.000	-------	-------	----	--------	--------
18	Reparación de mamparas de madera.	JEC	Nacional	1	20.000	20.000	DISUR	Nacional	1	15.000	15.000	-------	-------	----	--------	--------
19	Reparación de paredes externas del edificio.	JEC	Nacional	1	60.000	60.000	DISUR	Nacional	1	35.000	35.000	-------	-------	----	--------	--------
20	Aislación externa e interna de canaletas con membrana asfáltica con aluminio.	JEC	Nacional	1	60.000	60.000	DISUR	Nacional	1	35.000	35.000	-------	-------	----	--------	--------
21	Provisión, cambio y colocación de cerraduras	JEC	Nacional	1	100.000	100.000	DISUR	Nacional	1	80.000	80.000	-------	-------	----	--------	--------
22	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas	JEC	Nacional	1	15.000	15.000	DISUR	Nacional	1	25.000	25.000	-------	-------	----	--------	--------
23	Mantenimiento de puerta blindex y cambio de frenos	JEC	Nacional	1	50.000	50.000	DISUR	Nacional	1	1.500.000	1.500.000	-------	-------	----	--------	--------
24	Pintura en puertas de maderas con tratamiento contra plagas.	JEC	Nacional	1	12.000	12.000	DISUR	Nacional	1	25.000	25.000	-------	-------	----	--------	--------
25	Pintura látex para interior.	JEC	Nacional	1	12.000	12.000	DISUR	Nacional	1	8.000	8.000	-------	-------	----	--------	--------
26	Pintura de cielorraso.	JEC	Nacional	1	12.000	12.000	DISUR	Nacional	1	12.000	12.000	-------	-------	----	--------	--------
27	Provisión, cambio y colocación de mamparas de maderas.	JEC	Nacional	1	20.000	20.000	DISUR	Nacional	1	30.000	30.000	-------	-------	----	--------	--------
28	Ajuste y reparación de muebles de cocina.	JEC	Nacional	1	50.000	50.000	DISUR	Nacional	1	100.000	100.000	-------	-------	----	--------	--------
29	Mantenimiento y reparación de cortinas verticales.	JEC	Nacional	1	10.000	10.000	DISUR	Nacional	1	25.000	25.000	-------	-------	----	--------	--------
30	Trabajos de herrería en general.	JEC	Nacional	1	350.000	350.000	DISUR	Nacional	1	350.000	350.000	-------	-------	----	--------	--------
		TOTAL				**1.650.000**	TOTAL				**3.553.000**	----------				----------

En el Anexo 2 = Gs. 3.593.000

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC

Ing. Juan Carlos Yegros
Miembro del Consejo

Dr. Sergio Duarte
Director del PRONII

Abog. Diego Molinas, Jefe
Dpto. Asesoría Jurídica Interna