Juan Fernando Noguera Téllez
Arquitecto

arquitectura – urbanismo - consultoría

Cel.: 0981 253 416
Bº Cerro Cora - Colonia Hohenau – Colonias Unidas – Itapúa – Paraguay

INFORME TÉCNICO
REPARACIÓN DEL PUENTE "MANDUVIYÚ" EN CAMINO VECINAL
DISTRITO DE PIRAPÓ, ITAPÚA

ANEXOS – FOTOS DEL ESTADO ACTUAL DEL PUENTE