ANEXO B-02-08

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Hidraulica Brasil S.A.					Empresa N° 2					Empresa N° 3				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Servicio de Reparación de Grua (Ver especificaciones tecnica)	Lorain	USA	1	76.922.500	76.922.500										
	Total					76.922.500					-					-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abog. Omar Osorio Kreitmayr
Gerente Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.