CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas - Detallado

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**Reparación y Mantenimiento de Caja**					**41.496.370**										
1	Reparación de caja de cambios mecánica	Rieder	Paraguay	1	18.097.620	18.097.620										
2	Cambio de caja de cambios	Rieder	Paraguay	1	22.606.000	22.606.000										
3	Desmontaje y Montaje de caja	Rieder	Paraguay	1	606.000	606.000										
4	Cambio de aceite para caja	Rieder	Paraguay	1	186.750	186.750										
2	**Reparación y Mantenimiento del Sistema de Dirección**					**7.260.300**										
5	Cambio de muñequin de dirección de ambos lados	Rieder	Paraguay	1	607.300	607.300										
6	Cambio de prisionero y tuerca de rueda	Rieder	Paraguay	1	370.350	370.350										
7	Cambio de cremallera de dirección (kit)	Rieder	Paraguay	1	5.674.950	5.674.950										
8	Precat de dirección	Rieder	Paraguay	1	607.700	607.700										
3	**Mantenimiento y Reparación de Suspensión Delantera y Trasera**					**7.980.060**										
9	Cambio de rotulas inferior	Rieder	Paraguay	1	607.700	607.700										
11	Cambio de bujes de parrilla inferior	Rieder	Paraguay	1	1.798.700	1.798.700										
12	Cambio de bujes de parrilla superior	Rieder	Paraguay	1	1.646.700	1.646.700										
13	Cambio de amortiguadores delanteros	Rieder	Paraguay	1	1.703.700	1.703.700										
14	Cambio de amortiguadores traseros	Rieder	Paraguay	1	1.355.860	1.355.860										
15	Cambio de bujes de barra estabilizador	Rieder	Paraguay	1	320.700	320.700										
16	Cambio de bujes del tensor de dirección	Rieder	Paraguay	1	546.700	546.700										
4	**Mantenimiento y Reparación del Sistema de Embrague**					**4.175.117**										
17	Cambio de disco de embrague	Rieder	Paraguay	1	1.010.613	1.010.613										
18	Cambio de cojinete de empuje	Rieder	Paraguay	1	985.613	985.613										
19	Cambio de plato de presión	Rieder	Paraguay	1	1.010.613	1.010.613										
20	Cambio de ruleman piloto	Rieder	Paraguay	1	1.035.613	1.035.613										
21	Fluido de embrague(carga y fluido)	Rieder	Paraguay	1	132.665	132.665										
5	**Mantenimiento y Reparación del Sistema de Freno**					**17.418.014**										
22	Cambio de cubeta de freno de ambos lados	Rieder	Paraguay	1	216.000	216.000										
23	Reparación de bomba central de freno	Rieder	Paraguay	1	1.933.374	1.933.374										
24	Cambio de pastilla de freno	Rieder	Paraguay	1	304.350	304.350										
25	Reparación de mordaza de freno de ambos lados	Rieder	Paraguay	1	187.000	187.000										
26	Cambio de mordaza de freno de ambos lados	Rieder	Paraguay	1	2.655.000	2.655.000										
27	Cambio de fibra de freno	Rieder	Paraguay	1	267.000	267.000										
28	Cambio de cabo de freno de mano	Rieder	Paraguay	1	518.225	518.225										
30	Reparación de homocinética	Rieder	Paraguay	1	4.682.700	4.682.700										
31	Cambio de homocinética	Rieder	Paraguay	1	4.682.700	4.682.700										
32	Cambio de cilindro de freno trasero	Rieder	Paraguay	1	791.000	791.000										
33	Rectificación de disco de freno- ambos lados	Rieder	Paraguay	1	162.500	162.500										
34	Cambio de disco de frenos - ambos lados	Rieder	Paraguay	1	885.500	885.500										
35	Fluido de freno (carga y fluido)	Rieder	Paraguay	1	132.665	132.665										

CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas - Detallado

		RIEDER & CIA. S.A.C.I.				
6	**Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico**					**31.142.129**
36	Reparación de alternador	Rieder	Paraguay	1	4.800.000	4.800.000
37	Reparación de motor de arranque	Rieder	Paraguay	1	4.026.662	4.026.662
38	Reparación de luz de estacionamiento	Rieder	Paraguay	1	364.812	364.812
39	Cambio de focos	Rieder	Paraguay	1	356.960	356.960
40	Cambio de faros delanteros	Rieder	Paraguay	1	4.268.500	4.268.500
41	Cambio de faros Traseros	Rieder	Paraguay	1	2.304.420	2.304.420
42	Reparación de tablero	Rieder	Paraguay	1	6.800.000	6.800.000
43	Cambio de vulvo de temperatura	Rieder	Paraguay	1	232.768	232.768
44	Cambio de vulvo de presión de aceite	Rieder	Paraguay	1	442.192	442.192
45	Cambio de antena para radio	Rieder	Paraguay	1	306.803	306.803
46	Reparación de autoradio	Rieder	Paraguay	1	3.500.000	3.500.000
48	Cambio de vulvo de ventilador	Rieder	Paraguay	1	653.812	653.812
49	Cambio de brazo de elevación de vidrio de puertas	Rieder	Paraguay	1	3.085.200	3.085.200
7	**Mantenimiento y Reparación del Tren Delantero**					**11.826.900**
50	Cambio de muñequin de dirección - ambos lados	Rieder	Paraguay	1	607.300	607.300
51	Cambio de rótula inferior - ambos lados	Rieder	Paraguay	1	607.700	607.700
53	Cambio de espiral delantero - ambos lados	Rieder	Paraguay	1	3.367.000	3.367.000
57	Reparación de parrilla superior e inferior	Rieder	Paraguay	1	1.722.700	1.722.700
58	Cambio de parrilla superior e inferior	Rieder	Paraguay	1	1.746.700	1.746.700
59	Alineación y balanceo de ruedas	Rieder	Paraguay	1	95.500	95.500
60	Reparación de llantas	Rieder	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000
61	Cambio de llantas	Rieder	Paraguay	1	450.000	450.000
62	Cambio de cubiertas	Rieder	Paraguay	1	2.030.000	2.030.000
8	**Mantenimiento y Reparación del Motor**					**19.292.824**
63	Cambio de pistón	Rieder	Paraguay	1	3.061.250	3.061.250
64	Cambio de aros	Rieder	Paraguay	1	2.015.563	2.015.563
65	Reparación de bomba de aceite	Rieder	Paraguay	1	3.966.515	3.966.515
66	Cambio de correa dentada	Rieder	Paraguay	1	476.116	476.116
67	Reparación de bomba de agua	Rieder	Paraguay	1	538.450	538.450
68	Cambio de bomba de agua	Rieder	Paraguay	1	689.450	689.450
69	Cambio de juego de tensor de correa dentada	Rieder	Paraguay	1	476.116	476.116
70	Cambio de filtro de aire	Rieder	Paraguay	1	107.500	107.500
71	Cambio de filtro de aceite	Rieder	Paraguay	1	47.000	47.000
72	Cambio de filtro de combustible	Rieder	Paraguay	1	63.500	63.500
73	Cambio de soporte de motor	Rieder	Paraguay	1	427.788	427.788
74	Cambio de correa de dirección hidráulica	Rieder	Paraguay	1	218.000	218.000
75	Cambio de placa de presión	Rieder	Paraguay	1	2.074.450	2.074.450
76	Reparación de radiador	Rieder	Paraguay	1	1.730.313	1.730.313
77	Cambio de radiador	Rieder	Paraguay	1	1.480.313	1.480.313
78	Limpieza de picos inyectores	Rieder	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000

CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas - Detallado

		RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
79	Cambio de picos inyectores	Rieder	Paraguay	1	785.500	785.500										
80	Cambio de aceite de motor	Rieder	Paraguay	1	135.000	135.000										
9	**Mantenimiento y Reparaciones Varias**					**22.630.921**										
81	Cambio de cepillos limpiaparabrisas	Rieder	Paraguay	1	427.897	427.897										
82	Reparación del motor del limpiaparabrisas	Rieder	Paraguay	1	2.012.125	2.012.125										
83	Cambio de correas	Rieder	Paraguay	1	253.000	253.000										
84	Carga de agua destilada	Rieder	Paraguay	1	25.000	25.000										
85	Cambio de batería	Rieder	Paraguay	1	443.000	443.000										
86	Carga de refrigerante	Rieder	Paraguay	1	130.400	130.400										
88	Reparación del compresor del AA	Rieder	Paraguay	1	5.095.000	5.095.000										
89	Cambio del compresor del AA	Rieder	Paraguay	1	6.183.500	6.183.500										
90	Reparación del sistema de aire acondicionado	Rieder	Paraguay	1	8.060.999	8.060.999										
		TOTAL				**163.222.635**	**TOTAL**				**0**	**TOTAL**				**0**

Observación: En la sumatoria total existe una diferencia de Gs. 3, no afectando a los precios unitarios. En el Anexo 2 presentado figura Gs. 163.222.632

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC

Ing. Joel del Pilar Allende
Miembro del Consejo

Dr. Sergio Duarte Masi
Secretario Ejecutivo CONACYT

Ing. Alba Cabrera
Secretaria Ejecutiva ONA

Q.A. Yrene Caballero
Directora de Acreditación de Laboratorios

CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas - Consolidado

Ítem	Descripción	RIEDER & CIA. S.A.C.I.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**Reparación y Mantenimiento de Caja**	Rieder	Paraguay	1	41.496.370	41.496.370										
2	**Reparación y Mantenimiento del Sistema de Dirección**	Rieder	Paraguay	1	7.260.300	7.260.300										
3	**Mantenimiento y Reparación de Suspensión Delantera y Trasera**	Rieder	Paraguay	1	798.060	7.980.060										
4	**Mantenimiento y Reparación del Sistema de Embrague**	Rieder	Paraguay	1	4.175.117	4.175.117										
5	**Mantenimiento y Reparación del Sistema de Freno**	Rieder	Paraguay	1	17.418.014	17.418.014										
6	**Mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico**	Rieder	Paraguay	1	31.142.129	31.142.129										
7	**Mantenimiento y Reparación del Tren Delantero**	Rieder	Paraguay	1	11.826.900	11.826.900										
8	**Mantenimiento y Reparación del Motor**	Rieder	Paraguay	1	19.292.824	19.292.824										
9	**Mantenimiento y Reparaciones Varias**	Rieder	Paraguay	1	22.630.921	22.630.921										
		TOTAL				**163.222.635**	**TOTAL**				**0**	**TOTAL**				**0**

Observación: En la sumatoria total existe una diferencia de Gs. 3, no afectando a los precios unitarios. En el Anexo 2 presentado figura Gs. 163.222.632

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC

Ing. Joel del Pilar Allende
Miembro del Consejo

Dr. Sergio Duarte Masi
Secretario Ejecutivo CONACYT

Ing. Alba Cabrera
Secretaria Ejecutiva ONA

Q.A. Yrene Caballero
Directora de Acreditación de Laboratorios