UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

Contratación Directa N° 37/2019 "SERVICIO DE PINTURA INTERIOR, EXTERIOR AL LÁTEX Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DEL RECTORADO DE LA U.N.C." - ID Nº 369.385

Oferentes			Unidad de Medida	Presentación	CONSTRUCTIVA - ARQUITECTURA - DISEÑOS - CONSTRUCCIONES – ARQ. RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ. RUC 2.377.586-6.			CENTRO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA MARÍA AUXILIADORA – ING. CARLOS ALBERTO CÁCERES AVEIRO. RUC 1311436-0.			PROVEEDORA YPOA - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ. RUC 782811-0.			TODO HOGAR ARQUITECTURA – OSCAR EDILSON ORTÍZ GARCETE. RUC 4589445-0.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
Reparación de Caminero Peatonal Conexión Estacionamiento – Sector Acceso Lateral Izquierdo Rectorado																
1	72152710-001	Reparación de muro de nivelación 0,30 m. lad. común	m^2	Evento	14	164.000	2.296.000	14	145.000	2.030.000	14	160.000	2.240.000	14	164.000	2.296.000
2	72131601-009	Reparación de contrapiso hormigón de ripio (E = 7 cm.)	m^2	Evento	36	35.000	1.260.000	36	30.000	1.080.000	36	32.000	1.152.000	36	32.000	1.152.000
3	72131601-009	Reparación de piso de alisada de cemento (E = 3 cm.)	m^2	Evento	36	48.000	1.728.000	36	41.000	1.476.000	36	46.000	1.656.000	36	45.000	1.620.000
4	72131601-004	Reparación de piso de hormigón armado (E = 12 cm.)	m^2	Evento	17	125.000	2.125.000	17	110.000	1.870.000	17	120.000	2.040.000	17	120.000	2.040.000
5	72131601-9984	Reparación de rampa de hormigón armado (E = 12 cm.)	m^2	Evento	17	125.000	2.125.000	17	110.000	1.870.000	17	120.000	2.040.000	17	120.000	2.040.000
Relleno con Piedra Triturada – Sector Acceso Lateral Derecho Rectorado																
6	72152710-001	Reparación de muro de nivelación 0,30 m. lad. común	m^2	Evento	14	164.000	2.296.000	14	155.000	2.170.000	14	160.000	2.240.000	14	150.000	2.100.000
7	72152710-001	Relleno de piedra triturada (E = 15 cm.)	m^3	Evento	2,1	400.000	840.000	2,1	410.000	861.000	2,1	420.000	882.000	2,1	400.000	840.000
Relleno de Ripio Común – Sector Lateral Derecho, Izquierdo y Posterior del Edificio Rectorado																
8	72131601-002	Relleno de ripio común.	m^3	Evento	81	70.000	5.670.000	81	65.000	5.265.000	81	60.000	4.860.000	81	60.000	4.860.000
9	72152710-001	Reparación de muro de nivelación 0,30 m. lad. común	m^2	Evento	50	164.000	8.200.000	50	150.000	7.500.000	50	160.000	8.000.000	50	150.000	7.500.000
Repintado de Muro al Látex (Interior – Exterior)																
10	72102402-001	Pintura de muro interior al látex - Repintado (Planta Baja)	m^2	Evento	282	14.000	3.948.000	282	11.500	3.243.000	282	12.400	3.496.800	282	14.800	4.173.600
11	72102402-001	Pintura de muro interior al látex - Repintado (Planta Alta)	m^2	Evento	1125	14.000	15.750.000	1125	11.500	12.937.500	1125	12.200	13.725.000	1125	14.500	16.312.500
12	72102401-001	Pintura de muro exterior al látex - Repintado (Planta Baja y Alta)	m^2	Evento	875	14.000	12.250.000	875	11.500	10.062.500	875	12.700	11.112.500	875	14.500	12.687.500
Limpieza																
13	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros.	GI	Evento	1	354.000	354.000	1	300.000	300.000	1	250.000	250.000	1	354.300	354.300
TOTAL							58.842.000			50.665.000			53.694.300			57.975.900

Universidad Nacional de Concepción Rectorado – Dirección de U.O.C. – Concepción - Paraguay

Ing. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción