MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado:___ Servicios de Reparación de Vehiculos y Maquinarias de la Institución Municipal
Modalidad:_ Contratacion Directa
C.D. Nº:___ 32/2016

				HS AUTO AGRICOLA	
Item*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Motor de la Camioneta Chevrolet S-10 (Executive Blanco). Provisión de Lubricantes ATF, 5 Litros, filtro de aceite (1 unidad), filtro de combustible (1 unidad), filtro de aire (1 unidad), lubricante 15w40 (8 Litros).	Gl.	1	4.475.000	4.475.000
2	Servicio de Reparación total de suspensión delantera y bomba de dirección de la Camioneta. Revisión de Reductora 4x4 Chevrolet S-10 (Executive Blanco)	Gl.	1	12.675.000	12.675.000
3	Servicio de Reparación total de Aire Acondicionado de la Camioneta Chevrolet S-10 (Executive Blanco)	Gl	1	6.750.000	6.750.000
4	Servicio de Reparación total de Chapería de la Camioneta Chevrolet S-10 (Executive Blanco)	Gl.	1	5.600.000	5.600.000
5	Servicio de Reparación total de suspensión y diferencial delanteros y sistema 4x4 Chevrolet S-10 (Colina Bordo)	Gl	1	17.770.000	17.770.000
6	Servicio de Reparación total del sistema de freno de ruedas y de mano. Cambio de sistema de embrague completo de la Chevrolet S-10 (Colina Bordo)	Gl.	1	9.500.000	9.500.000
7	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor de la Camioneta Chevrolet S-10 (Colina Bordo). Provisión de Lubricantes ATF, 5 Litros, filtro de aceite (1 unidad), filtro de combustible (1 unidad), filtro de aire (1 unidad), lubricante 15w40 (8 Litros).	Gl.	1	5.180.000	5.180.000
8	Servicio de Reparación total de Chapería de la Camioneta Chevrolet S-10 (Colina Bordo)	Gl.	1	8.140.000	8.140.000
9	Servicio de Reparación total del sistema eléctrico de la Chevrolet S-10 (Colina Bordo)	Gl.	1	4.410.000	4.410.000
10	Servicio de y reparación y rectificación de Motor de Camión Tumba Volquete WAW (7 tns)	Gl.	1	7.550.000	7.550.000
11	Servicio de y reparación de sistema de freno y cambio de valvula de Camión Tumba Volquete WAW (7 tns)	Gl.	1	3.865.000	3.865.000
12	Servicio de y reparación total de Chapería de Camión Tumba Volquete WAW (7 tns)	Gl.	1	4.585.000	4.585.000
13	Servicio de mantenimiento y Reparación de motor, Uñas Traseras, Reten punta eje delantero, amortiguador puerta, filtro cabina, Bomba de Combustible, solenoide de caja, aceite de diferencial (20 Lts.), de la Maquina Retroexcavadora John Deere 310 SK	Gl.	1	15.330.000	15.330.000
14	Servicio de mantenimiento y Reparación de Motor de la Maquina Motoniveladora Volvo G-930 (correas motor, reparación cilindro, kit reparo cilindro)	Gl.	1	18.350.000	18.350.000
TOTAL					**124.180.000**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

PROF. CLAUDIO ALBERT SOTO
Responsable de U.O.C.