TETÃ NANGAREKO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Comité de Evaluación

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 - 08

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2016 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016 -2017)"

						INELEC S.A.				HOLLER INGENIERIA				C.G.I S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del bien	unidad de medida	cantidad	Present.	undad de medida	cantidad	presentacion	presio unitario	undad de medida	cantidad	presentacion	presio unitario	undad de medida	cantidad	presentacion	presio unitario
LOTE Nº 1 - Mantenimiento y Reparación de Ascensor - Elevadores Atlas Schimdler																	
Mantenimiento y Reparación de Ascensor – EDIFICIO SEDE Ascensor (Del Sr. Ministro) Nº 53.670 - Elevadores Atlas – Schindler																	
1	7210150 6-001	Mantenimiento Mensual del Ascensor	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	1.045.000	Unidad	Evento	1	907.500	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
2	7210150 6-001	Cambio de cabo de acero - **por metro**	Metro	Evento	1	Metro	Evento	1	60.000	Metro	Evento	1	84.186	Metro	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
3	7210150 6-001	Cambio de cabo de acero de los reguladores (paracaídas) - **por metro**	Metro	Evento	1	Metro	Evento	1	55.000	Metro	Evento	1	76.533	Metro	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
4	7210150 6-001	Reparación de hoja de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	1.252.000	Unidad	Evento	1	1.786.686	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
5	7210150 6-001	Cambio de carretilla de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	505.000	Unidad	Evento	1	718.647	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
6	7210150 6-001	Cambio de buje para brazo de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	44.000	Unidad	Evento	1	60.720	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
7	7210150 6-001	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	600.000	Unidad	Evento	1	855.580	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
8	7210150 6-001	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	465.000	Unidad	Evento	1	662.750	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
9	7210150 6-001	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	347.000	Unidad	Evento	1	494.340	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
10	7210150 6-001	Cambio de buje especial para operador de puertas	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	955.000	Unidad	Evento	1	1.364.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
11	7210150 6-001	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	245.000	Unidad	Evento	1	349.140	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
12	7210150 6-001	Cambio de rulemanes de motor excitatriz	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	638.000	Unidad	Evento	1	910.800	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
13	7210150 6-001	Cambio de rulemanes de motor de máquina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	1.950.000	Unidad	Evento	1	2.783.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
14	7210150 6-001	Rectificación de poleas de máquinas	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	2.470.000	Unidad	Evento	1	3.520.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
15	7210150 6-001	Rectificación de poleas de desvío	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	2.030.000	Unidad	Evento	1	2.893.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
16	7210150 6-001	Cambio de carbones de regulador y excitatriz	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	203.500	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
17	7210150 6-001	Cambio de carbones de motor de máquinas	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	203.500	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
18	7210150 6-001	Contactos de cobre de los contactores	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	135.000	Unidad	Evento	1	189.750	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
19	7210150 6-001	Cambio de bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	915.000	Unidad	Evento	1	1.305.425	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
20	7210150 6-001	Cambio de relay de tablero de comando y selector	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	1.395.000	Unidad	Evento	1	1.991.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
21	7210150 6-001	Cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	176.000	Unidad	Evento	1	250.470	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
22	7210150 6-001	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posición	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	181.000	Unidad	Evento	1	257.428	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
23	7210150 6-001	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	748.000	Unidad	Evento	1	1.067.440	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA

TETÃ NANGAREKO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Comité de Evaluación

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 - 08

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2016 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016 -2017)"

24	72101506-001	Rectificación de frenos electromecánicos	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	1.650.000	Unidad	Evento	1	2.338.600	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
25	72101506-001	Cambio de las fibras de los frenos	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	575.000	Unidad	Evento	1	816.200	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
26	72101506-001	Cambio de corona y eje al reductor motor de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	735.000	Unidad	Evento	1	1.045.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
27	72101506-001	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	35.640	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
28	72101506-001	Correa para MG	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	99.000	Unidad	Evento	1	140.800	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
29	72101506-001	Porta carbón para MG	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	810.000	Unidad	Evento	1	1.153.460	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
30	72101506-001	Cambio de cinta selectora - por metro	Metro	Evento	1	Metro	Evento	1	162.000	Metro	Evento	1	231.000	Metro	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
31	72101506-001	Guía de plástico para cinta selectora	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	32.000	Unidad	Evento	1	45.430	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
32	72101506-001	Resorte para pick-up	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	22.000	Unidad	Evento	1	29.150	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
33	72101506-001	Buje de nylon para pick up	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	38.000	Unidad	Evento	1	51.480	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
34	72101506-001	Cabito de acero de 3mm para cinta selectora - por metro	Metro	Evento	1	Metro	Evento	1	27.500	Metro	Evento	1	38.500	Metro	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
35	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	760.000	Unidad	Evento	1	1.084.600	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
36	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	2.210.000	Unidad	Evento	1	3.157.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
37	72101506-001	Cambio de la resistencia de partida	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	2.650.000	Unidad	Evento	1	3.766.400	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
38	72101506-001	Cambio de resistencia tubular	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	690.000	Unidad	Evento	1	983.400	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
39	72101506-001	Cambio de fusible a cartucho de 10A a TM	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	99.000	Unidad	Evento	1	140.580	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
40	72101506-001	Cambio de barra de protección mecánica a barra de protección electrónica	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	6.510.000	Unidad	Evento	1	9.295.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
41	72101506-001	Cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico cielorraso	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	1.270.000	Unidad	Evento	1	1.808.400	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
42	72101506-001	Ventilador para cabina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	685.000	Unidad	Evento	1	977.900	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
43	72101506-001	Guía inferior para hoja de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	35.640	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
44	72101506-001	Micro ruptor para LPA y LPF	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	205.000	Unidad	Evento	1	291.500	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
45	72101506-001	Bomba hidráulica para puerta de cabina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	2.992.000	Unidad	Evento	1	4.272.950	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
46	72101506-001	Instalación de teléfono dentro de la cabina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	948.000	Unidad	Evento	1	1.353.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
47	72101506-001	Lámpara tipo bayoneta 12V - 12W	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	7.700	Unidad	Evento	1	10.780	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
48	72101506-001	Chicharra para alarma de 230V	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	316.000	Unidad	Evento	1	451.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
49	72101506-001	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medidad - por metro	Metro	Evento	1	Metro	Evento	1	115.000	Metro	Evento	1	163.790	Metro	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
50	72101506-001	Cambio de garfio para puerta de piso	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	112.000	Unidad	Evento	1	159.500	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA

TETÃ NANGAREKO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Comité de Evaluación
Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 - 08

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2016 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016 -2017)"

51	72101506-001	Cambio de escoba de carbón para máquina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	124.000	Unidad	Evento	1	176.275	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
52	72101506-001	Rectificación del colector del generador	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	987.000	Unidad	Evento	1	1.408.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
53	72101506-001	Limpieza de delgas de colector y espacios de mica de generador	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	950.000	Unidad	Evento	1	1.353.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
54	72101506-001	Rebobinado del rotor del generador, balanceo	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	13.250.000	Unidad	Evento	1	18.920.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
55	72101506-001	Rulemán para motogenerador	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	580.000	Unidad	Evento	1	825.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
56	72101506-001	Rebobinado de los campos del motogenerador	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	7.935.000	Unidad	Evento	1	11.330.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
57	72101506-001	Cambio de tubo fluorescente 40Watt para iluminación de cabina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	61.000	Unidad	Evento	1	86.350	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
58	72101506-001	Cambio lámparas incandescentes bayoneta 12V-2Watts para I.L.H.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	7.700	Unidad	Evento	1	10.780	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
59	72101506-001	Cambio de reactancia para tubo fluorescente	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	27.500	Unidad	Evento	1	39.160	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
60	72101506-001	Cambio de guiador inferior de puertas	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	35.640	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
61	72101506-001	Pintura exterior de puerta de piso	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	270.000	Unidad	Evento	1	385.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
62	72101506-001	Cambio de circuito electrónico RP-1"A" Código JV0007G001	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	761.000	Unidad	Evento	1	1.086.514	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
63	72101506-001	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	42.268	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
64	72101506-001	Contacto Móvil de bronce	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	254.000	Unidad	Evento	1	362.544	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
65	72101506-001	Cerrador Dorma Nº 4	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	536.000	Unidad	Evento	1	765.600	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
66	72101506-001	Anillo negro para botón	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	21.000	Unidad	Evento	1	29.150	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
67	72101506-001	Protección de llamada	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	7.700	Unidad	Evento	1	10.750	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
	Mantenimiento y Reparación de Ascensor – EDIFICIO SEDE Ascensor (De Servicio) Nº 53.671																
68	72101506-001	Mantenimiento Mensual del Ascensor	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	990.000	Unidad	Evento	1	825.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
69	72101506-001	Cambio de cabo de acero - por metro	Metro	Evento	1	Metro	Evento	1	60.000	Metro	Evento	1	76.533	Metro	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
70	72101506-001	Cambio de cabo de acero de los reguladores (paracaídas) - por metro	Metro	Evento	1	Metro	Evento	1	55.000	Metro	Evento	1	76.533	Metro	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
71	72101506-001	Reparación de hoja de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	1.252.000	Unidad	Evento	1	1.786.686	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
72	72101506-001	Cambio de carretilla de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	505.000	Unidad	Evento	1	718.647	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
73	72101506-001	Cambio de buje para brazo de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	44.000	Unidad	Evento	1	60.720	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
74	72101506-001	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	600.000	Unidad	Evento	1	855.580	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
75	72101506-001	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	465.000	Unidad	Evento	1	662.750	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
76	72101506-001	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	347.000	Unidad	Evento	1	494.340	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA

TETÃ NANGAREKO
DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Comité de Evaluación
Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 - 08

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2016 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016 -2017)"

77	72101506-001	Cambio de buje especial para operador de puertas	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	371.000	Unidad	Evento	1	529.045	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
78	72101506-001	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	245.000	Unidad	Evento	1	349.140	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
79	72101506-001	Cambio de rulemanes de motor excitatriz	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	638.000	Unidad	Evento	1	910.800	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
80	72101506-001	Cambio de rulemanes de motor de máquina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	1.950.000	Unidad	Evento	1	2.783.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
81	72101506-001	Rectificación de poleas de máquinas	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	2.470.000	Unidad	Evento	1	3.520.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
82	72101506-001	Rectificación de poleas de desvío	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	2.030.000	Unidad	Evento	1	2.893.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
83	72101506-001	Cambio de carbones de regulador y excitatriz	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	203.500	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
84	72101506-001	Cambio de carbones de motor de máquinas	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	203.500	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
85	72101506-001	Contactos de cobre de los contactores	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	135.000	Unidad	Evento	1	189.750	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
86	72101506-001	Cambio de bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	915.000	Unidad	Evento	1	1.305.425	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
87	72101506-001	Cambio de relay de tablero de comando y selector	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	1.395.000	Unidad	Evento	1	1.991.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
88	72101506-001	Cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	176.000	Unidad	Evento	1	250.470	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
89	72101506-001	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posición	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	181.000	Unidad	Evento	1	257.428	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
90	72101506-001	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	748.000	Unidad	Evento	1	1.067.440	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
91	72101506-001	Rectificación de frenos electromecánicos	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	1.650.000	Unidad	Evento	1	2.338.600	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
92	72101506-001	Cambio de las fibras de los frenos	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	575.000	Unidad	Evento	1	816.200	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
93	72101506-001	Cambio de corona y eje al reductor motor de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	735.000	Unidad	Evento	1	1.045.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
94	72101506-001	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	35.640	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
95	72101506-001	Correa para MG	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	99.000	Unidad	Evento	1	140.800	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
96	72101506-001	Porta carbón para MG	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	810.000	Unidad	Evento	1	1.153.460	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
97	72101506-001	Cambio de cinta selectora - por metro	Metro	Evento	1	Metro	Evento	1	162.000	Metro	Evento	1	231.000	Metro	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
98	72101506-001	Guía de plástico para cinta selectora	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	32.000	Unidad	Evento	1	45.430	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
99	72101506-001	Resorte para pick-up	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	22.000	Unidad	Evento	1	29.150	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
100	72101506-001	Buje de nylon para pick up	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	38.000	Unidad	Evento	1	51.480	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
101	72101506-001	Cabito de acero de 3mm para cinta selectora - por metro	Metro	Evento	1	Metro	Evento	1	27.500	Metro	Evento	1	38.500	Metro	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
102	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	760.000	Unidad	Evento	1	1.084.600	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
103	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	2.210.000	Unidad	Evento	1	3.157.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA

TETÃ NANGAREKO
DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Comité de Evaluación
Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 - 08

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2016 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016 -2017)"

104	7210150 6-001	Cambio de la resistencia de partida	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	2.650.000	Unidad	Evento	1	3.766.400	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
105	7210150 6-001	Cambio de resistencia tubular	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	690.000	Unidad	Evento	1	983.400	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
106	7210150 6-001	Cambio de fusible a cartucho de 10A a TM	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	99.000	Unidad	Evento	1	140.580	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
107	7210150 6-001	Cambio de barra de protección mecánica a barra de protección electrónica	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	6.510.000	Unidad	Evento	1	9.295.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
108	7210150 6-001	Cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico cielorraso	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	1.270.000	Unidad	Evento	1	1.808.400	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
109	7210150 6-001	Ventilador para cabina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	685.000	Unidad	Evento	1	977.900	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
110	7210150 6-001	Guía inferior para hoja de puerta	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	35.640	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
111	7210150 6-001	Micro ruptor para LPA y LPF	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	205.000	Unidad	Evento	1	291.500	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
112	7210150 6-001	Bomba hidráulica para puerta de cabina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	2.992.000	Unidad	Evento	1	4.272.950	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
113	7210150 6-001	Instalación de teléfono dentro de la cabina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	948.000	Unidad	Evento	1	1.353.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
114	7210150 6-001	Lámpara tipo bayoneta 12V - 12W	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	7.700	Unidad	Evento	1	10.780	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
115	7210150 6-001	Chicharra para alarma de 230V	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	316.000	Unidad	Evento	1	451.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
116	7210150 6-001	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida - por metro	Metro	Evento	1	Metro	Evento	1	115.000	Metro	Evento	1	163.790	Metro	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
117	7210150 6-001	Cambio de garfio para puerta de piso	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	112.000	Unidad	Evento	1	159.500	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
118	7210150 6-001	Cambio de escoba de carbón para máquina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	124.000	Unidad	Evento	1	176.275	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
119	7210150 6-001	Rectificación del colector del generador	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	987.000	Unidad	Evento	1	1.408.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
120	7210150 6-001	Limpieza de delgas de colector y espacios de mica de generador	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	950.000	Unidad	Evento	1	1.353.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
121	7210150 6-001	Rebobinado del rotor del generador, balanceo	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	13.250.000	Unidad	Evento	1	18.920.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
122	7210150 6-001	Rulemán para motogenerador	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	580.000	Unidad	Evento	1	825.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
123	7210150 6-001	Rebobinado de los campos del motogenerador	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	7.935.000	Unidad	Evento	1	11.330.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
124	7210150 6-001	Cambio de tubo fluorescente 40Watt para iluminación de cabina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	61.000	Unidad	Evento	1	86.350	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
125	7210150 6-001	Cambio lámparas incandescentes bayoneta 12V-2Watts para I.L.H.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	7.700	Unidad	Evento	1	10.780	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
126	7210150 6-001	Cambio de reactancia para tubo fluorescente	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	27.500	Unidad	Evento	1	39.160	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
127	7210150 6-001	Cambio de guiador inferior de puertas	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	35.640	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
128	7210150 6-001	Pintura exterior de puerta de piso	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	270.000	Unidad	Evento	1	385.000	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
129	7210150 6-001	Cambio de circuito electrónico RP-1"A" Código JV0007G001	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	761.000	Unidad	Evento	1	1.086.514	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
130	7210150 6-001	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	42.268	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA

TETÃ NANGAREKO
DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Comité de Evaluación
Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 - 08

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2016 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016 -2017)"

131	7210150 6-001	Contacto Móvil de bronce	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	254.000	Unidad	Evento	1	362.544	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
132	7210150 6-001	Cerrador Dorma Nº 4	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	536.000	Unidad	Evento	1	765.600	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
133	7210150 6-001	Anillo negro para botón	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	21.000	Unidad	Evento	1	13.750	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
134	7210150 6-001	Protección de llamada	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	7.700	Unidad	Evento	1	14.080	Unidad	Evento	NO COTIZA	NO COTIZA
PRECIO TOTAL LOTE Nº 1 (IVA INCLUIDO)									**131.857.200**				**186.419.074**				NO COTIZA
LOTE Nº 2 - Mantenimiento Preventivo de Ascensor OTIS H3N0																	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR OTIS H3N0 – EDIFICIO SEDE															
1	7210150 6-001	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina).	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	35.000.000
2	7210150 6-001	Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	4.650.000
3	7210150 6-001	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	31.500
4	7210150 6-001	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo el recambio de piezas desgastadas o dañadas.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	1.418.000
5	7210150 6-001	Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo el recambio de piezas desgastadas o dañadas.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	830.000
6	7210150 6-001	Revisión, regulación y/o reposición de correas.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	650.000
7	7210150 6-001	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, con reposición de luminarias desgastadas y/o dañadas.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	448.000
8	7210150 6-001	Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles, incluyendo el recambio de piezas desgastadas o dañadas.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	370.000
9	7210150 6-001	Prueba, verificación, ajuste y/o reparación del sistema de caída; sistemas de emergencia, sistema de sobrecarga y sistemas de paragolpes.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	350.000
10	7210150 6-001	Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite, controlar que éste no esté sucio.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	680.000

TETÃ NANGAREKO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Comité de Evaluación

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 - 08

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2016 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016 -2017)"

11	7210150 6-001	Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite).	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	1.700.000
12	7210150 6-001	Verificación y ajustes de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	1.100.000
13	7210150 6-001	Verificación y control del juego axial entre la corona y el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	198.000
14	7210150 6-001	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, como también el estado de las ranuras para los cabos y reajustes de tornillos del porta llantas.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	800.000
15	7210150 6-001	Verificación del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	25.000
16	7210150 6-001	Verificación y control del interruptor del final de carrera.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	35.000
17	7210150 6-001	Limpieza de cuadro de comando.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	112.000
18	7210150 6-001	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	600.000
19	7210150 6-001	Limpieza integral de la sala de máquina	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	1.120.000
20	7210150 6-001	Control de soportes, placa de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos de cubo o pozo. Limpieza de guías.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	3.000.000
21	7210150 6-001	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	5.000.000
22	7210150 6-001	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de auto lubricación, lubricación y limpieza.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	450.000
23	7210150 6-001	Control de la tortillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de la grasa excedente.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	9.300.000
24	7210150 6-001	Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	360.000
25	7210150 6-001	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	75.000
26	7210150 6-001	Control de funcionamiento de sistema de botoneras de cabina y de piso. Incluye el cambio de las luces.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	100.000
27	7210150 6-001	Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	850.000
28	7210150 6-001	Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000
29	7210150 6-001	Control del tope de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza de accionamiento.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000

TETÃ NANGAREKO MITANGUERA DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Comité de Evaluación

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 - 08

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2016 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016 -2017)"

30	7210150 6-001	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000
31	7210150 6-001	Cambio y/o reposición de aceites de motor y de máquina.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000
32	7210150 6-001	Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y de desgaste del forro.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000
33	7210150 6-001	Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000
34	7210150 6-001	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000
35	7210150 6-001	Control de fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000
36	7210150 6-001	Control de accionamiento del interruptor de fin de viaje.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000
37	7210150 6-001	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobre-recorrido.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000
38	7210150 6-001	Limpieza de poleas tensores, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000
39	7210150 6-001	Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000
40	7210150 6-001	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	720.000
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSOR OTIS H3N0 – EDIFICIO SEDE															
41	7210150 6-001	Reparación de puerta de cabina.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	650.000
42	7210150 6-001	Reparación de puerta de piso.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	650.000
43	7210150 6-001	Pegado y lijado del acero inoxidable c/ hoja de puerta.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	4.000.000
44	7210150 6-001	Reparación de barra de seguridad.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	1.500.000
45	7210150 6-001	Reparación de carretilla.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	1.000.000
46	7210150 6-001	Reparación de operador de puertas.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	1.000.000
47	7210150 6-001	Botón para pulsador de llamada de piso.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	132.000
48	7210150 6-001	Lámpara par ILH.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	350.000
49	7210150 6-001	Lámpara de gong.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	450.000
50	7210150 6-001	Rebobinado de motor de puerta.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	1.500.000
51	7210150 6-001	Contacto principal móvil.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	190.000

TETÃ NANGAREKO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Comité de Evaluación
Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 - 08

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2016 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016 -2017)"

52	7210150 6-001	Reparación de zapatas de freno.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	700.000
53	7210150 6-001	Guiador de puerta.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	25.000
54	7210150 6-001	Guiador de cabina.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	25.000
55	7210150 6-001	Rectificación de poleas de tracción.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	1.200.000
56	7210150 6-001	Cambio de cabos de tracción.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	27.000
57	7210150 6-001	Barrera electrónica de seguridad.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	3.750.000
58	7210150 6-001	Correas mecánicas de puertas.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	1.500.000
59	7210150 6-001	Reparación de paragolpes hidráulicos.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	750.000
60	7210150 6-001	Chicharra para alarma.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	220.000
61	7210150 6-001	Botón de llamada para cabina.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	132.000
62	7210150 6-001	Fusibles vários.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	2.500
63	7210150 6-001	Sistema pesador.	Unidad	Evento	1	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	Unidad	Evento	1	5.500.000
PRECIO TOTAL LOTE Nº 2 (IVA INCLUIDO)									**NO COTIZA**				**NO COTIZA**				**103.866.000**

ARQ. HUGO SANTIAGO ANTONIOLI LUCCA
Presidente – Comité de Evaluación

LIC. NARCISO ALVAREZ
Secretario – Comité de Evaluación

LIC. PEDRO LUIS PORTILLO
Miembro – Comité de Evaluación

ABOG. GERARDO MACIEL ARRUA
Miembro – Comité de Evaluación

FP VICTOR MALDONADO TRINIDAD
Miembro – Comité de Evaluación

FP LUIS LEON
Miembro – Comité de Evaluación