ARMADA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nª 3
CCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS con ID: 416531
LOTE NRO: 1

			DATASYSTEMS S.A.E.C.A.					STANET					S PAZOS de Daniel Pazos				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio unitario	Precio total
1	81141804-001	Unidad de cilindro para CANON iR 1435	Unidad	EVENTO	1	1.387.425	1.387.425	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
2	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
3	81141804-001	Bisagras para CANON iR 1435	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
4	80111613-9999	Mano de obra por cambio de bisagras	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
5	81141804-001	Unidad reveladora para CANON iR 1435	Unidad	EVENTO	1	2.724.000	2.724.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
6	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
7	81141804-001	Cuchilla para CANON iR 1435	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
8	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
9	81141804-001	Rodillo magnetico para CANON iR 1435	Unidad	EVENTO	1	624.000	624.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
10	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
11	81141804-001	Rodillo de presion para CANON iR 1435	Unidad	EVENTO	1	556.000	556.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
12	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
13	81141804-001	Unidad de fusor para CANON iR 1435	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
15	81141804-001	Almohadilla de separación del ADF para CANON iR 1435	Unidad	EVENTO	1	296.490	296.490	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de almohadilla de separacion del ADF	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
17	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora	Unidad	EVENTO	1	969.000	969.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de recolección del ADF	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
19	81141804-001	Obturador del sensor para CANON iR 1435	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio del obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
21	81141804-001	Toner para CANON iR 1435	Unidad	EVENTO	1	787.635	787.635	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de toner	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
23	81141804-001	Mantenimiento preventivo para CANON iR 1435	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
24	81141804-001	Cartucho para CANON MF 416	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
25	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cartucho	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
26	81141804-001	Placa controladora principal para CANON MF 416	Unidad	EVENTO	1	4.250.000	4.250.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
27	80111613-9999	Mano de obra por cambio de placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
28	81141804-001	Placa controladora secundaria para CANON MF 416	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
29	80111613-9999	Mano de obra por placa controladora secundaria	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
30	81141804-001	Unidad de fijación para CANON MF 416	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
31	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de fijacion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
32	81141804-001	Pad de separación para CANON MF 416	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
33	80111613-9999	Mano de obra por cambio de pad de separación	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
34	81141804-001	Rodillo de separación para CANON MF 416	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
35	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
36	81141804-001	Mantenimiento preventivo para CANON MF 416	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza

37	81141804-001	Unidad de cilindro para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	1.187.000	1.187.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
38	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
39	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora	Unidad	EVENTO	1	368.000	368.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
40	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
41	81141804-001	Pelicula de fusor para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
42	80111613-9999	Mano de obra por cambio de pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
43	81141804-001	Unidad Reveladora para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	1.926.000	1.926.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
44	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
45	81141804-001	Cuchilla para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	468.000	468.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
46	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
47	81141804-001	Rodillo magnetico para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
48	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
49	81141804-001	Rodillo de arrastre de papel para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
50	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
51	81141804-001	Brazo de union de puerta lateral para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
52	80111613-9999	Mano de obra por cambio de brazo de union de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
53	81141804-001	Rodillo de separación para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
54	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
55	81141804-001	Obturador de sensor para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
56	80111613-9999	Mano de obra por cambio de obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
57	81141804-001	Guia de entrada del fusor para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
58	80111613-9999	Mano de obra por cambio de guia de entrada del fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
59	81141804-001	Guia duplex para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
60	80111613-9999	Mano de obra por cambio de guía duplex	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
61	81141804-001	Base del ADF para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	394.000	394.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
62	80111613-9999	Mano de obra por cambio de base del ADF	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
63	81141804-001	Puerta izquierda para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
64	80111613-9999	Mano de obra por cambio de puerta izquierda	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
65	81141804-001	Rodillo de alimentación para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
66	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de alimentacion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
67	81141804-001	Toner para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	425.523	425.523	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
68	80111613-9999	Mano de obra por cambio de toner	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
69	81141804-001	Mantenimiento preventivo para CANON IR 1024	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
70	81141804-001	Cartucho de toner para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	2.344.117	2.344.117	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
71	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cartucho de toner	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
72	81141804-001	Unidad de fusor para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
73	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
74	81141804-001	Rodillos de transferencia para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
75	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillos de transferencia	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
76	81141804-001	Kit de rodillos para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	1.290.000	1.290.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
77	80111613-9999	Mano de obra por cambio de kit de rodillos	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
78	81141804-001	Rodillo de bandeja de bypass para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
79	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de bandeja de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
80	81141804-001	Rodillo de separacion del bypass para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
81	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
82	81141804-001	Kit de mantenimiento del ADF para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza

83	80111613-9999	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento del ADF	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
84	81141804-001	Placa de fuente de Alta tensión para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
85	80111613-9999	Mano de obra por cambio de placa de fuente de alta tensión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
86	81141804-001	Placa controladora DC para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
87	80111613-9999	Mano de obra por cambio de placa controladora DC	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
88	81141804-001	Panel de control para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	7.640.000	7.640.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
89	80111613-9999	Mano de obra por cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
90	81141804-001	Placa controladora principal para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	10.400.000	10.400.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
91	80111613-9999	Mano de obra por cambio de placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
92	81141804-001	Unidad de disco duro para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	2.790.000	2.790.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
93	80111613-9999	Mano de obra por cambio de disco duro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
94	81141804-001	Mantenimiento preventivo para CANON iR ADV 525i	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
95	81141804-001	Cartucho para CANON MF 515	Unidad	EVENTO	1	2.067.000	2.067.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
96	80111613-9999	Mano de obra cambio de cartucho	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
97	81141804-001	Rodillo de separación para CANON MF 515	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
98	80111613-9999	Mano de obra cambio de rodillo de separacion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
99	81141804-001	Pad de separación para CANON MF 515	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
100	80111613-9999	Mano de obra cambio de pad de separación	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
101	81141804-001	Unidad de fusor para CANON MF 515	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
102	80111613-9999	Mano de Obra cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
103	81141804-001	Placa de alta tensión para CANON MF 515	Unidad	EVENTO	1	652.000	652.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
104	80111613-9999	Mano de Obra cambio de placa de alta tensión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
105	81141804-001	Placa principal para CANON MF 515	Unidad	EVENTO	1	3.795.000	3.795.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
106	80111613-9999	Mano de Obra cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
107	81141804-001	Placa controladora para CANON MF 515	Unidad	EVENTO	1	3.570.000	3.570.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
108	80111613-9999	Mano de Obra cambio de placa controladora	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
109	81141804-001	Mantenimiento preventivo para CANON MF 515	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
110	81141804-001	Unidad de cilindro para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	1.751.450	1.751.450	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
111	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
112	81141804-001	Recipiente de toner de desperdicio para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
113	80111613-9999	Mano de obra por cambio de recipiente de toner de desperdicio	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
114	81141804-001	Rodillo de transferencia para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
115	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
116	81141804-001	Unidad de fusor para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	2.774.000	2.774.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
117	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
118	81141804-001	Rodillo de alimentacion del cassette para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
119	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de alimentacion de cassette	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
120	81141804-001	Rodillo de separación del cassette para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
121	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion de cassette	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
122	81141804-001	Rodillo de recolección del bypass para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
123	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de recoleccion de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
124	81141804-001	Almohadilla de separación del bypass para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
125	80111613-9999	Mano de obra por cambio de almohadilla de separacion de byoass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
126	81141804-001	Unidad de rodillo de recolección del ADF para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	402.000	402.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
127	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de rodillo de recoleccion del ADF	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
128	81141804-001	Almohadilla de separacion del ADF para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza

129	80111613-9999	Mano de obra por cambio de almohadilla de separacion del ADF	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
130	81141804-001	Unidad reveladora para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	1.034.000	1.034.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
131	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
132	81141804-001	Toner para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	632.040	632.040	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
133	80111613-9999	Mano de obra por cambio de toner	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
134	81141804-001	Mantenimiento preventivo para CANON IR 400i	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
135	81141804-001	Unidad de cilindro para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	1.751.450	1.751.450	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
136	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
137	81141804-001	Recipiente de toner de desperdicio para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
138	80111613-9999	Mano de obra por cambio de recipiente de toner de desperdicio	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
139	81141804-001	Rodillo de transferencia para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
140	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
141	81141804-001	Unidad de fusor para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	2.774.000	2.774.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
142	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
143	81141804-001	Rodillo de alimentacion del cassette para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
144	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de alimentacion de cassette	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
145	81141804-001	Rodillo de separación del cassette para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
146	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion de cassette	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
147	81141804-001	Rodillo de recolección del bypass para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
148	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de recoleccion de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
149	81141804-001	Almohadilla de separación del bypass para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
150	80111613-9999	Mano de obra por cambio de almohadilla de separacion de byoass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
151	81141804-001	Unidad de rodillo de recolección del ADF para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	402.000	402.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
152	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de rodillo de recoleccion del ADF	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
153	81141804-001	Almohadilla de separacion del ADF para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
154	80111613-9999	Mano de obra por cambio de almohadilla de separacion del ADF	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
155	81141804-001	Unidad reveladora para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	1.034.000	1.034.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
156	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
157	81141804-001	Toner para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	632.040	632.040	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
158	80111613-9999	Mano de obra por cambio de toner	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
159	81141804-001	Mantenimiento preventivo para CANON IR 500i	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
160	81141804-001	Cartucho de toner para CANON IR Imagen RUNNER 1643i	Unidad	EVENTO	1	1.643.000	1.643.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
161	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cartucho de toner	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
162	81141804-001	Unidad de fusor para CANON IR Imagen RUNNER 1643i	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
163	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
164	81141804-001	Set de rodillos de recolección para CANON IR Imagen RUNNER 1643i	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
165	80111613-9999	Mano de obra por cambio de set de rodillos de recoleccion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
166	81141804-001	Rodillo de bypass para CANON IR Imagen RUNNER 1643i	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
167	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
168	81141804-001	Almohadilla de separacion del bypass para CANON IR Imagen RUNNER 1643i	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
169	80111613-9999	Mano de obra por cambio de almohadilla de separacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
170	81141804-001	Placa de fuente de alimentacion L.V. para CANON IR Imagen RUNNER 1643i	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
171	80111613-9999	Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentacion L.V.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
172	81141804-001	Rodillo de bypasspara CANON IR Imagen RUNNER 1643i	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
173	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza

174	81141804-001	Rodillo de recoleccion para CANON IR Imagen RUNNER 1643i	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
175	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
176	81141804-001	Rodillo de separacion para CANON IR Imagen RUNNER 1643i	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
177	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
178	81141804-001	Placa principal para CANON IR Imagen RUNNER 1643i	Unidad	EVENTO	1	4.300.000	4.300.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
179	80111613-9999	Mano de obra por cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
180	81141804-001	Conjunto de bisagra para CANON IR Imagen RUNNER 1643i	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
181	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto de bisagra	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
182	81141804-001	Mantenimiento preventivo para CANON IR Imagen RUNNER 1643i	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
183	81141804-001	Cartucho de toner para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	2.366.000	2.366.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
184	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cartucho de toner	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
185	81141804-001	Unidad de fusor para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	4.080.000	4.080.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
186	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
187	81141804-001	Rodillos de transferencia para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	1.276.000	1.276.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
188	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillos de transferencia	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
189	81141804-001	Kit de rodillos para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
190	80111613-9999	Mano de obra por cambio de kit de rodillos	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
191	81141804-001	Rodillo de recolección de bypass para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
192	80111613-9999	Mano de obra pór cambio de rodillo de recoleccion de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
193	81141804-001	Rodillo de separacion del bypass para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
194	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
195	81141804-001	Kit de mantenimiento del ADF para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
196	80111613-9999	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento del ADF	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
197	81141804-001	Placa de fuente de Atla tensión para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	1.030.000	1.030.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
198	80111613-9999	Mano de obra por placa de fuente de alta tensión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
199	81141804-001	Placa controladora DC para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	1.192.000	1.192.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
200	80111613-9999	Mano de obra por cambio de placa controladora DC	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
201	81141804-001	Panel de control para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
202	80111613-9999	Mano de obra por cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
203	81141804-001	Placa controladora principal para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	5.240.000	5.240.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
204	80111613-9999	Mano de obra por cambio de placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
205	81141804-001	Unidad de disco duro para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	2.986.000	2.986.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
206	80111613-9999	Mano de obra por cambio de unidad de disco duro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
207	81141804-001	Mantenimiento preventivo para CANON IR ADV 527 I 230V	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
			Precio Total				120.658.170	Precio Total					Precio Total				

LOTE NRO: 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio unitario	Precio total
1	81111812-002	Cambio de rodillo de presion para impresora HP Laser Jet CP1025NW	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
2	81111812-002	Cambio de fill de fusor para impresora HP Laser Jet CP1025NW	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
3	81111812-002	Limpieza en general del equipo para impresora HP Laser Jet CP1025NW	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
4	81111812-002	Cambio de rodillo de presion para impresora HP Laser Jet CE10A NW color	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
5	81111812-002	Cambio de fill de fusor para impresora HP Laser Jet CE10A NW color	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
6	81111812-002	Limpieza en general del equipo para impresora HP Laser Jet CE10A NW color	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
7	81111812-002	Cambio de rodillo de presion para impresora Ricoh SP 4510 sf	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000

8	81111812-002	Cambio de fill de fusor para impresora Ricoh SP 4510 sf	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
9	81111812-002	Limpieza en general del equipo para impresora Ricoh SP 4510 sf	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
10	81111812-002	Cambio de cilindro para impresora Ricoh SP 4510 sf	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
11	81111812-002	Cambio de cuchilla para impresoraRicoh SP 4510 sfQ	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
12	81111812-002	Cambio de goma de presion y arrastre para impresora Ricoh SP 4510 sf	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
13	81111812-002	Cambio de rodillo de presion para impresora kyocera Ecosys M2640idw/L	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
14	81111812-002	Cambio de fill de fusor para impresora kyocera Ecosys M2640idw/L	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
15	81111812-002	Limpieza en general del equipo para impresora kyocera Ecosys M2640idw/L	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
16	81111812-002	Cambio de cilindro para impresora kyocera Ecosys M2640idw/L	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
17	81111812-002	Cambio de cuchilla para impresora kyocera Ecosys M2640idw/L	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
18	81111812-002	Cambio de goma de presion y arrastre para impresora kyocera Ecosys M2640idw/L	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
19	81111812-002	Cambio de rodillo de presion para impresora SAMSUNG PRO XPRESS M4072FD	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
20	81111812-002	Cambio de fill de fusor para impresora SAMSUNG PRO XPRESS M4072FD	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
21	81111812-002	Limpieza en general del equipo para SAMSUNG PRO XPRESS M4072FD	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
22	81111812-002	Cambio de cilindro para impresora SAMSUNG PRO XPRESS M4072FD	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
23	81111812-002	Cambio de cuchilla para impresora SAMSUNG PRO XPRESS M4072FD	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
24	81111812-002	Cambio de goma de presion y arrastre para impresora SAMSUNG PRO XPRESS M4072FD	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
			Precio Total					Precio Total				7.400.000	Precio Total				4.000.000

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Present	Cant	Precio unitario	Precio total
1	81111812-010	Instalacion y configuracion de sistema operativo para CPU	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
2	81141804-021	Instalacion de software	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
3	81141804-021	Instalacion y configuracion de Programas aplicativos en plataforma Windows (microsoft office Pro)	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
4	81141804-021	Desfragmentar archivos en disco duro	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
5	81141804-021	Mantenimiento y reparacion de la placa de memoria	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
6	81141804-021	Mantenimiento y reparacion de lector ventilador	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
7	81141804-021	Mantenimiento y reparacion de monitor	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
8	81141804-021	Deteccion y eliminacion de archivos temporales y amenazas de virus informaticos y posterior instalacion de antivirus original	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
9	81141804-021	Instalacion y configuracion de sistema operativo para CPU	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
10	81141804-021	Instalacion de software	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
11	81141804-021	Instalacion y configuracion de Programas aplicativos en plataforma Windows (microsoft office Pro)	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
12	81141804-021	Desfragmentar archivos en disco duro	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
13	81141804-021	Deteccion y eliminacion de archivos temporales y amenazas de virus informaticos y posterior instalacion de antivirus original	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	Unidad	EVENTO	1	No Cotiza	No Cotiza
			Precio Total					Precio Total				1.900.000	Precio Total				

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
Cap Capellán Jefe de la UOC 3