DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ITEM 1 al 9)							
ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo (sin provisión de repuestos) deEcógrafo 4D Marca GE Modelo VIVID E9 Para el Hospital Central y Establecimientos de Área Metropolitana. Cantidad de Equipos: (3)Tres.	12	UNIDAD	EVENTO	2.900.000	34.800.000
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo (sin provisión de repuestos) de Ecógrafo Marca GE Modelo VIVID S6 Para el Hospital Central y Establecimientos de Área Metropolitana. Cantidad de Equipos: (5) Cinco	20	UNIDAD	EVENTO	2.600.000	52.000.000
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo (sin provisión de repuestos) de Ecógrafo Marca GE Modelo VIVID S6 Para Establecimientos de Área Interior. Cantidad de Equipos: (5) Cinco.	20	UNIDAD	EVENTO	3.250.000	65.000.000
4	73171602-006	Mantenimiento Preventivo (sin provisión de repuestos) de Ecógrafo portátil Marca GE Modelo VIVID i Para el Hospital Central y Establecimientos de Área Metropolitana. Cantidad de Equipos: (2) Dos	8	UNIDAD	EVENTO	2.160.000	17.280.000
5	73171602-006	Mantenimiento Preventivo (sin provisión de repuestos) de Ecógrafo Modular Tecnología 3D – 4D Marca GE Modelo LOGIQ P5 Para el Hospital Central y Establecimientos de Área Metropolitana. Cantidad de Equipos: (4) Cuatro.	16	UNIDAD	EVENTO	2.600.000	41.600.000
6	73171602-006	Mantenimiento Preventivo (sin provisión de repuestos) de Ecógrafo Modular Tecnología 3D – 4D Marca GE Modelo LOGIQ P5 Para Establecimientos de Área Interior. Cantidad de Equipos: (1) Uno.	4	UNIDAD	EVENTO	3.250.000	13.000.000
7	73171602-006	Mantenimiento Preventivo (sin provisión de repuestos) de Ecógrafo Modular Doppler Color Marca GE Modelo LOGIQ C5 PREMIUM Para el Hospital Central y Establecimientos de Área Metropolitana. Cantidad de Equipos: (4) Cuatro.	16	UNIDAD	EVENTO	2.600.000	41.600.000
8	73171602-006	Mantenimiento Preventivo (sin provisión de repuestos) de Ecógrafo Modular Doppler Color Marca GE Modelo LOGIQ C5 PREMIUM Para Establecimientos de Área Interior. Cantidad de Equipos: (3) Tres	12	UNIDAD	EVENTO	3.250.000	39.000.000
9	73171602-006	Mantenimiento Preventivo (sin provisión de repuestos) de Ecógrafo Portátil Doppler Marca GE Modelo LOGIQ e Para el Hospital Central y Establecimientos de Área Metropolitana. Cantidad de Equipos: (3) Tres.	12	UNIDAD	EVENTO	2.160.000	25.920.000
PRECIO TOTAL DE LOS ITEMS 1 AL 9 SON GUARANÍES TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS MIL							330.200.000

Monserrat Maciel Varela
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS-IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Cristina de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD POR EQUIPO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	COSTO TOTAL (IVA INCLUIDO)
Ecocardiográfo 4D - GE Vivid E9							
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LCD MONITOR 19"	1	UNIDAD	EVENTO	27.669.840	27.669.840
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de OPERATOR PANEL, LOWER 5	1	UNIDAD	EVENTO	14.542.660	14.542.660
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Laser TrackballAssembly.	1	UNIDAD	EVENTO	4.196.500	4.196.500
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Frame w/LCD and TouchScreen	1	UNIDAD	EVENTO	18.425.440	18.425.440
14	73171602-006	Main board, Video board, Video Cable, USB AuxBoard	1	UNIDAD	EVENTO	13.414.060	13.414.060
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de OP Cable Kit 2	1	UNIDAD	EVENTO	2.025.980	2.025.980
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de USB Connector Board for Upper OP- Panel	1	UNIDAD	EVENTO	1.329.130	1.329.130
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de HIGH VOLTAGE INVERTER BOARD WITH CABLE	1	UNIDAD	EVENTO	1.335.510	1.335.510
18	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Encoder w. PushButton	1	UNIDAD	EVENTO	453.420	453.420
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BUTTON IF BOARD ASSY	1	UNIDAD	EVENTO	705.760	705.760
20	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Button Kit, Spanish	1	UNIDAD	EVENTO	2.984.960	2.984.960
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de UP-DOWN BUTTON BOARD	1	UNIDAD	EVENTO	925.980	925.980
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Knobs - Encoders and Slidepots	1	UNIDAD	EVENTO	924.330	924.330
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de J-RAIL + LINING (J-RAIL ASSY)	1	UNIDAD	EVENTO	257.180	257.180
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de NON-MAGNETIC TOUCH LATCH, PR-21P	1	UNIDAD	EVENTO	177.430	177.430
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SPRING AN LATCH	1	UNIDAD	EVENTO	178.640	178.640
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de XYZ CONTROL ASM	1	UNIDAD	EVENTO	7.388.260	7.388.260
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDAL BRAKE	1	UNIDAD	EVENTO	430.870	430.870
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDAL DIR LOCK	1	UNIDAD	EVENTO	730.180	730.180
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRAPHICS ADAPTER	1	UNIDAD	EVENTO	10.751.840	10.751.840
30	73171602-006	0	1	UNIDAD	EVENTO	37.944.720	37.944.720
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GFI 2	1	UNIDAD	EVENTO	55.796.070	55.796.070
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BEP Fan	1	UNIDAD	EVENTO	344.960	344.960
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BEP CMOS Battery (BIOS BATTERY)	1	UNIDAD	EVENTO	160.490	160.490
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, XY-LOCK	1	UNIDAD	EVENTO	451.220	451.220
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE POWER-CONTROLLER-BEP FOR VIVID E9	1	UNIDAD	EVENTO	1.158.300	1.158.300
36	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE-PCI EXPRESS [illegible]	1	UNIDAD	EVENTO	286.880	286.880

Monserrat Maciel Varela
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS-IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Christina de Sarrorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE - DVD eSATA FULLY SHIELDED	1	UNIDAD	EVENTO	264.660	264.660
38	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE ECG MARQ. AHA / AMERICA	1	UNIDAD	EVENTO	688.490	688.490
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LEADWIRES ECG MARQ. AHA /AMERICA	1	UNIDAD	EVENTO	430.650	430.650
Ecocardiográfo - GE Vivid S6							
40	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable Routing Kit Vivid S6™	1	UNIDAD	EVENTO	2.007.060	2.007.060
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Vivid S6™ Monitor 17"	1	UNIDAD	EVENTO	35.945.910	35.945.910
42	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de KB Trackball	1	UNIDAD	EVENTO	7.788.220	7.788.220
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de KB TGC Slides	1	UNIDAD	EVENTO	4.643.100	4.643.100
44	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de KB Soft Keys board+ light sensors	1	UNIDAD	EVENTO	4.043.930	4.043.930
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DC/DC Module	1	UNIDAD	EVENTO	10.154.650	10.154.650
46	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de VS5/6 - AC Box Payton	1	UNIDAD	EVENTO	14.558.500	14.558.500
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Distribution Module (DIB)	1	UNIDAD	EVENTO	7.189.270	7.189.270
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SATA BEP Service Kit Vivid S5™/ Vivid S6™	1	UNIDAD	EVENTO	29.954.980	29.954.980
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SATA HDD Service Kit Vivid S5™/ Vivid S6™	1	UNIDAD	EVENTO	2.246.640	2.246.640
50	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RFI Board AM	1	UNIDAD	EVENTO	19.470.880	19.470.880
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TR32 Board	1	UNIDAD	EVENTO	11.529.760	11.529.760
52	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PIB V5 Vivid S5™/ Vivid S6™	1	UNIDAD	EVENTO	4.942.630	4.942.630
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Fan Module Assy.	1	UNIDAD	EVENTO	1.647.580	1.647.580
54	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Sub Woofer	1	UNIDAD	EVENTO	4.331.360	4.331.360
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ECG BoardRev 3	1	UNIDAD	EVENTO	2.096.710	2.096.710
56	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable: BEP to Bridge	1	UNIDAD	EVENTO	389.290	389.290
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable: Main ECG Americas&Japan	1	UNIDAD	EVENTO	1.078.550	1.078.550
58	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable: White Lead Europe Americas	1	UNIDAD	EVENTO	209.660	209.660
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable: Green Lead Americas	1	UNIDAD	EVENTO	209.660	209.660
60	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable: Black Lead Americas	1	UNIDAD	EVENTO	209.660	209.660
Ecocardiográfo portátil - GE Vivid i							
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Handle (Black)	1	UNIDAD	EVENTO	2.008.820	2.008.820
62	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Keycap Kit	1	UNIDAD	EVENTO	3.148.090	3.148.090
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Trackball	1	UNIDAD	EVENTO	5.961.120	5.961.120
64	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Keycap Set Spanish	1	UNIDAD	EVENTO	1.589.610	1.589.610
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de InternalBattery Pack (Black)	1	UNIDAD	EVENTO	3.996.960	3.996.960

Monserrat Maciel Varela
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS-IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ESTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

66	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DC Power Supply LV and HV	1	UNIDAD	EVENTO	10.154.650	10.154.650
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de AC/DC Mitac w/Reverse PolarityPreventor	1	UNIDAD	EVENTO	1.755.270	1.755.270
68	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SATA Hard Disk Service Kit (Vivid-i™/Vivid-q™)	1	UNIDAD	EVENTO	2.246.640	2.246.640
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RFI Board AM	1	UNIDAD	EVENTO	19.470.880	19.470.880
70	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Probe& MUX Assy.	1	UNIDAD	EVENTO	13.479.840	13.479.840
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Fans and Speakers Kit	1	UNIDAD	EVENTO	2.695.990	2.695.990
72	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ECG Module Assy. Rev 3	1	UNIDAD	EVENTO	3.894.220	3.894.220
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de AUO LCD Cable and Flex RSPL Kit	1	UNIDAD	EVENTO	3.444.650	3.444.650
74	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable: ECG Cable - USA	1	UNIDAD	EVENTO	2.791.910	2.791.910
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable: Trunk Cable Service Kit (for USA)	1	UNIDAD	EVENTO	811.690	811.690
76	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable: Lead Wire Kit USA (black, red, white)	1	UNIDAD	EVENTO	512.160	512.160
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de AC Distribution Assy 220-240V	1	UNIDAD	EVENTO	11.083.270	11.083.270
78	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de USB Hub	1	UNIDAD	EVENTO	1.797.180	1.797.180
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Handrest	1	UNIDAD	EVENTO	988.460	988.460
80	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LAN Holder	1	UNIDAD	EVENTO	1.063.370	1.063.370
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Vivid-i™ Cart Gel Holder Cups	1	UNIDAD	EVENTO	898.700	898.700
82	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Probe Cable Hooks	1	UNIDAD	EVENTO	841.830	841.830
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de AC cable hook	1	UNIDAD	EVENTO	1.467.840	1.467.840
84	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Pencil Probe Holder Kit	1	UNIDAD	EVENTO	898.700	898.700
Ecográfo Modular Tecnología 3D – 4D - GE Logiq P5							
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LOGIQ P5 Sub Keyboard Assy	1	UNIDAD	EVENTO	2.245.430	2.245.430
86	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LP5 Sub KeyboardAssy	1	UNIDAD	EVENTO	1.528.340	1.528.340
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TrackballAssy	1	UNIDAD	EVENTO	2.551.780	2.551.780
88	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de English A/N Key Assy	1	UNIDAD	EVENTO	1.096.150	1.096.150
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de English A/N Key Assy	1	UNIDAD	EVENTO	2.931.610	2.931.610
90	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Main Keyboard Encoder Knob set	1	UNIDAD	EVENTO	376.640	376.640
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de APS Assy	1	UNIDAD	EVENTO	6.247.450	6.247.450
92	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Backplaneassy	1	UNIDAD	EVENTO	3.319.030	3.319.030
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ACWD Assy	1	UNIDAD	EVENTO	18.714.740	18.714.740
94	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SYSCONPM Assy	1	UNIDAD	EVENTO	32.512.810	32.512.810

Monserrat Maciel Varela
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS-IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Cristaldo de Cartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ECG Assy	1	UNIDAD	EVENTO	15.866.400	15.866.400
96	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de L1SYSCON BASE BOARD	1	UNIDAD	EVENTO	13.101.440	13.101.440
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SATA HDD 250G Assy	1	UNIDAD	EVENTO	2.658.700	2.658.700
98	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ARP Assy 220V	1	UNIDAD	EVENTO	2.830.960	2.830.960
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LOGIQ P5 TransboxAssy 220V	1	UNIDAD	EVENTO	5.918.220	5.918.220
Ecográfo Modular - GE Logiq C5							
100	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LOGIQ C5 Premium KBD Top Assy	1	UNIDAD	EVENTO	12.808.070	12.808.070
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TrackballAssy	1	UNIDAD	EVENTO	1.476.090	1.476.090
102	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Stand KBD for AN Keyboard English	1	UNIDAD	EVENTO	402.490	402.490
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LOGIQ C5 Silicon key and key caps for service	1	UNIDAD	EVENTO	517.990	517.990
104	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LOGIQ C3/C5 Premium other keyboard PWA kits	1	UNIDAD	EVENTO	1.519.760	1.519.760
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LOGIQ C3/C5 Premium Probe, Gel holder and cable hook kits	1	UNIDAD	EVENTO	418.110	418.110
106	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LOGIQ C5 Premium KBD bottom Cover Assy	1	UNIDAD	EVENTO	1.983.740	1.983.740
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Gel holdsupport	1	UNIDAD	EVENTO	421.190	421.190
108	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TX64	1	UNIDAD	EVENTO	13.310.220	13.310.220
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PTMST PWA and CMOS battery	1	UNIDAD	EVENTO	14.132.800	14.132.800
110	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de OPTKey PWA	1	UNIDAD	EVENTO	267.740	267.740
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Hard Disk Assy	1	UNIDAD	EVENTO	2.573.450	2.573.450
112	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PFPC PWA (Relay PWA to TX64)	1	UNIDAD	EVENTO	2.954.160	2.954.160
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MST2TX (MST PWA to TX64)	1	UNIDAD	EVENTO	925.100	925.100
114	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Power box assy_220V	1	UNIDAD	EVENTO	10.538.330	10.538.330
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Fan	1	UNIDAD	EVENTO	237.930	237.930
116	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ACDC	1	UNIDAD	EVENTO	2.520.650	2.520.650
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CMOS battery	1	UNIDAD	EVENTO	100.980	100.980
118	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LOGIQ C5 Premium Console Rear Panel Assy	1	UNIDAD	EVENTO	2.806.870	2.806.870
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable Kit for Upper Part	1	UNIDAD	EVENTO	940.390	940.390
120	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable Kit Underside	1	UNIDAD	EVENTO	1.994.300	1.994.300
Ecográfo Portatil Doppler - GE Logiq e							
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ACDC adapter with clamp filter	1	UNIDAD	EVENTO	1.783.980	1.783.980

Monserrat Maciel Varela
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS-IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Cristaldo de Sanabria
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

122	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de InverterAssy LOGIQ e R5.0.x / LOGIQ e R5.2.x/LOGIQ e R6.x.x /LOGIQ e Vet /Vivid e R5.x.x / Vivid e R6.x.x	1	UNIDAD	EVENTO	1.065.240	1.065.240
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LCD cable	1	UNIDAD	EVENTO	1.352.230	1.352.230
124	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TrackballAssy	1	UNIDAD	EVENTO	2.407.460	2.407.460
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de A/N Key Assy for LOGIQ e R4.x.x / LOGIQ e R5.0.x / LOGIQ e R5.2.x /LOGIQ e R6.x.x/ LOGIQe Vet / LOGIQ i R4.x.x / LOGIQ i R5.x.x	1	UNIDAD	EVENTO	666.160	666.160
126	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Keyboard cover Assy for LOGIQ e R5.0.x / LOGIQ eR5.2.x /LOGIQ e R6.x.x/LOGIQ e Vet	1	UNIDAD	EVENTO	1.993.750	1.993.750
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de KBD cable kits for LOGIQ e R4.x.x / LOGIQ e R5.0.x / LOGIQ e R5.2.x/LOGIQ eR6.x.x / LOGIQe Vet /Vivid e R5.x.x / Vivid e R6.x.x /LOGIQ i R5.x.x	1	UNIDAD	EVENTO	880.330	880.330
128	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Keyboard PWA kits for LOGIQ e R4.x.x / LOGIQe R5.0.x / LOGIQ e R5.2.x/LOGIQe R6.x.x / LOGIQ e Vet / LOGIQ i R4.x.x / LOGIQ i R5.x.x	1	UNIDAD	EVENTO	4.697.220	4.697.220
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Speaker Kits	1	UNIDAD	EVENTO	232.320	232.320
130	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TMST Board	1	UNIDAD	EVENTO	14.046.230	14.046.230
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TX64 Board for LOGIQ e R4.x.x / LOGIQ e R5.x.x/ Vivid e R4.x.x / Vivid eR5.x.x / LOGIQ i R4.x.x / LOGIQ i R5.x.x / LOGIQ e Vet	1	UNIDAD	EVENTO	13.310.220	13.310.220
132	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Probe Connector Assy	1	UNIDAD	EVENTO	4.064.940	4.064.940
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Menu Panel Assyfor LOGIQ e R5.2.x/LOGIQ e R6.x.x/ LOGIQ e Vet R6.x.x	1	UNIDAD	EVENTO	374.220	374.220
134	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Charger Board and Cable Kits for LOGIQ e R5.0.x/ LOGIQ e R5.2.x /LOGIQ eR6.x.x/ LOGIQ e Vet / Vivid e R5.x.x / Vivid e R6.x.x / LOGIQ i R5.x.x	1	UNIDAD	EVENTO	973.940	973.940
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Left FAN Assy (2 Fans)	1	UNIDAD	EVENTO	1.051.050	1.051.050
136	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Right FAN Assy (2 Fans)	1	UNIDAD	EVENTO	1.239.370	1.239.370
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LCD and Handle Hinge kits	1	UNIDAD	EVENTO	550.660	550.660
138	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TMST2TX64 Assy	1	UNIDAD	EVENTO	498.300	498.300
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Handle Assy for LOGIQ e R4.x.x / LOGIQ e R5.0.x /LOGIQ e R5.2.X/LOGIQ eR6.x.x / LOGIQ e Vet / Vivid e R4.x.x / LOGIQ i R4.x.x / LOGIQ i R5.x.x	1	UNIDAD	EVENTO	218.460	218.460
140	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de 160G HDD without Program Assy	1	UNIDAD	EVENTO	3.368.860	3.368.860
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CMOS Battery	1	UNIDAD	EVENTO	148.720	148.720

Monserrat Maciel Varela
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS-IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

142	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Battery Pack for LOGIQ e R4.x.x / LOGIQ e R5.0.x / LOGIQ e R5.2.x /LOGIQ e R6.x.x / LOGIQ e Vet / Vivid e R4.x.x / LOGIQ i R4.x.x	1	UNIDAD	EVENTO	2.543.860	2.543.860
143	73171602-006	Asistencia Técnica para equipos instalados en el Hospital Central y Establecimientos del Área Metropolitana	1	UNIDAD	EVENTO	800.000	800.000
144	73171602-006	Asistencia Técnica para equipos instalados en Establecimientos del Área Interior	1	UNIDAD	EVENTO	1.600.000	1.600.000
COSTO TOTAL DE REPUESTOS							**712.641.840**

Monserrat Maciel Varela
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS-IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL