DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Licitación por Vía de la Excepción Nº 04/2014 para la Reparación Integral de los daños causados por inclemencia climática (tormentas eléctricas) al edificio del centro educativo departamental municipal

Nº	CODIGO DEL CATALOGO	DESCRIPCION	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1.1		Limpieza total del lugar, incluye retiro de materiales (escombros y resto de materiales)	Unid.	1	3.000.000	3.000.000
1.2		Reparacion de cielo raso de yeso en salon multiuso	M2	4	66.000	264.000
1.3		Demolicion de paredes paredes fisuradas y dañadas (incluye el retiro de material)	Unid.	1	3.566.000	3.566.000
1.4		Mampostería de elevación doble de 0,15 m a la vista con pilares de Hº.Aº. envarillados y encastrado el conjunto con fi de 10 mm	M2	172	330.000	56.760.000
1.5		Reparacion de techo de tejas con tejuelones en diversos sectores de espacios destiandos a aulas	Unid.	1	2.500.000	2.500.000
1.6		Demolicion total de invernadero(1) semillero de tomate, locote y berenjena, dañado (10m x 30m) incluye el retiro de materiales	M2	300	12.000	3.600.000
1.7		Construccion de invernadero(1)	M2	300	41.280	12.384.000
1.8		Reparación integral de invernadero(2), incluye cambio del material de las paredes y techo dañados	Unid.	1	6.000.000	6.000.000
1.9		Desmonte, reparacion y montaje de media sombra (20 m x 30 m) correspondiente a cultivo de tomates	M2	600	22.000	13.200.000

Martín Daniel Rojas Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

1.10		Desmonte, reparacion y montaje de media sombra (20 m x 30 m) correspondiente a cultivo de locote y otras hortalizas	M3	1.200	22.000	26.400.000
1.11		Reparación de estructura soporte y montaje de cartel con nomenclatura del local	Unid.	1	350.000	350.000
1.12		Cordon de proteccion a los costado para evitar entrada de agua 0,15 de alto- ladrillos comunes	ML	73	16.500	1.204.500
1.13		Reparacion total de techo metálico en sector de dormitorio de mujeres y varones (incluye cambio de chapas y tapagoteras)	Unid.	1	2.500.000	2.500.000
1.14		Reparacion de cielo raso de madera en dormitorio de varones	M2	4	66.000	264.000
1.15		Reparación integral del sistema del desague pluvial (desmonte, reparación y montaje de bajadas del desague pluvial, incluye reposición de partes dañadas)	Unid.	1	1.000.000	1.000.000
1.16		Reposicion de vidrios en todos los sectores	Unid.	1	500.000	500.000
1.17		Reacondicionamiento general del sistema electrico, incluye la provisión y cambio de artefactos dañados	Unid.	1	2.000.000	2.000.000
1.18		Reparación integral del porton central metálico	Unid.	1	1.500.000	1.500.000
1.19		Reacondicionamiento general de los SSHH, incluye cambio y reposición de artefactos.	Unid.	1	1.800.000	1.800.000
1.20		Reparacion de fisura en paredes y revoques en dormitorio de varones	M2	5	11.000	55.000
1.21		Pinturas de paredes con siliconas	M2	172	22.000	3.784.000
TOTAL GENERAL GS. IVA INCLUIDO						142.631.500

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones