Comparacion de Precios de Mantenimeinto y Reparacion de Vehiculos - CO Nº 02/2017

			CODE CAR		DIGITAL S.A	
Lotes	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Lote Nº 1 CAMION DUAL MERCEDES BENZ 1315 MOD 2009 - CHAPA Nº OAO 557						
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001					
1.1	Filtro de Combustible	2	120.000	240.000	120.000	240.000
1.2	Filtro de Aire	2	80.000	160.000	240.000	480.000
1.3	Filtro de Aceite	2	50.000	100.000	140.000	280.000
1.4	Mano de Obra	2	70.000	140.000	200.000	400.000
				640.000		**1.400.000**
Item 2	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005					
2.1	Reparación de Bomba Central	3	250.000	750.000	380.000	1.140.000
2.2	Cojín	3	450.000	1.350.000	370.000	1.110.000
2.3	Disco de Embrague	3	700.000	2.100.000	1.100.000	3.300.000
2.4	Plato de Presión	3	900.000	2.700.000	1.450.000	4.350.000
2.5	Rectificación del Volante	3	130.000	390.000	400.000	1.200.000
2.6	Mano de Obra	3	1.200.000	3.600.000	600.000	1.800.000
				10.890.000		**12.900.000**
Item 3	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004					
3.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	75.000	150.000	120.000	240.000
3.2	Rulemanes de Masa	2	350.000	700.000	280.000	560.000
3.3	Amortiguadores	2	460.000	920.000	450.000	900.000
3.4	Alineación y Balanceo	2	120.000	240.000	200.000	400.000
3.5	Extremos de Dirección	2	140.000	280.000	280.000	560.000
3.6	Reten de Masa	2	80.000	160.000	170.000	340.000
3.7	Buje Elástico	2	250.000	500.000	180.000	360.000
3.8	Mano de Obra	2	800.000	1.600.000	600.000	1.200.000
				4.550.000		**4.560.000**

Item 4	REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014					
4.1	Regulación de Válvula	2	150.000	300.000	140.000	280.000
4.2	Soporte de motor	2	220.000	440.000	280.000	560.000
4.3	Juego de Junta de motor	2	1.200.000	2.400.000	850.000	1.700.000
4.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	2.500.000	5.000.000	850.000	1.700.000
4.5	Bulbo de aceite	2	80.000	160.000	220.000	440.000
4.6	Calce Lateral	2	120.000	240.000	120.000	240.000
4 .7	Casquillo de Biela	2	135.000	270.000	70.000	140.000
4.8	Casquillo de Bancada	2	145.000	290.000	110.000	220.000
4.9	Buje de Biela	2	130.000	260.000	40.000	80.000
4.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	450.000	900.000	1.100.000	2.200.000
4.11	Válvula de Escape y Admisión	2	98.000	196.000	60.000	120.000
4.12	Guía de Válvula	2	88.000	176.000	20.000	40.000
4.13	Termostato	2	300.000	600.000	240.000	480.000
4.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.500.000	3.000.000	1.750.000	3.500.000
4.15	Mano de Obra	2	1.800.000	3.600.000	1.800.000	3.600.000
				17.832.000		**15.300.000**
TOTAL LOTE Nº 1				**33.912.000**	**34.160.000**	

Lote Nº 2 **MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 MOD 2014 - CHAPA Nª PZC 222**						
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	450.000	900.000	180.000	360.000
1.2	Filtro de Aire	2	180.000	360.000	180.000	360.000
1.3	Filtro de Aceite	2	50.000	100.000	145.000	290.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000	180.000	360.000
				1.520.000		**1.370.000**
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	2	1.600.000	3.200.000	900.000	1.800.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	2	450.000	900.000	900.000	1.800.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	2	1.500.000	3.000.000	900.000	1.800.000
2.4	Mano de Obra	1	800.000	800.000	800.000	800.000
				7.900.000		**6.200.000**
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Fibra de Freno	2	450.000	900.000	450.000	900.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	2	100.000	200.000	250.000	500.000
3.3	Juego de Cubeta	2	150.000	300.000	170.000	340.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	250.000	500.000	280.000	560.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	2	500.000	1.000.000	450.000	900.000
3.6	Mano de Obra	2	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000
				4.100.000		**4.400.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	2	245.000	490.000	380.000	760.000
4.2	Cojín	2	650.000	1.300.000	300.000	600.000
4.3	Disco de Embrague	2	700.000	1.400.000	800.000	1.600.000
4.4	Plato de Presión	2	980.000	1.960.000	800.000	1.600.000

4.5	Rectificación del Volante	2	100.000	200.000	200.000	400.000
4.6	Mano de Obra	2	600.000	1.200.000	900.000	1.800.000
				6.550.000		**6.760.000**
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	80.000	160.000	120.000	240.000
5.2	Rulemanes de Masa	2	350.000	700.000	240.000	480.000
5.3	Amortiguadores	2	700.000	1.400.000	400.000	800.000
5.4	Alineación y Balanceo	2	150.000	300.000	200.000	400.000
5.5	Extremos de Dirección	2	250.000	500.000	250.000	500.000
5.6	Reten de Masa	2	75.000	150.000	110.000	220.000
5.7	Buje Elástico	2	90.000	180.000	110.000	220.000
5.8	Mano de Obra	2	500.000	1.000.000	750.000	1.500.000
				4.390.000		**4.360.000**
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	4	950.000	3.800.000	300.000	1.200.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	4	650.000	2.600.000	250.000	1.000.000
6.3	Fusibles	4	5.000	20.000	20.000	80.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	4	500.000	2.000.000	450.000	1.800.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	4	1.500.000	6.000.000	450.000	1.800.000
6.6	Reparación de Alternador	4	600.000	2.400.000	450.000	1.800.000
6.7	Mano de Obra	4	800.000	3.200.000	500.000	2.000.000
				20.020.000		**9.680.000**
Item 7	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**					
7.1	Regulación de Válvula	2	120.000	240.000	220.000	440.000
7.2	Soporte de motor	2	350.000	700.000	220.000	440.000
7.3	Juego de Junta de motor	2	950.000	1.900.000	700.000	1.400.000
7.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	1.500.000	3.000.000	700.000	1.400.000
7.5	Bulbo de aceite	2	80.000	160.000	220.000	440.000
7.6	Calce Lateral	2	120.000	240.000	80.000	160.000

7.7	Casquillo de Biela	2	135.000	270.000	80.000	160.000
7.8	Casquillo de Bancada	2	145.000	290.000	120.000	240.000
7.9	Buje de Biela	2	165.000	330.000	60.000	120.000
7.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	520.000	1.040.000	1.200.000	2.400.000
7.11	Válvula de Escape y Admisión	2	80.000	160.000	60.000	120.000
7.12	Guía de Válvula	2	95.000	190.000	20.000	40.000
7..13	Termostato	2	230.000	460.000	280.000	560.000
7.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.800.000	3.600.000	1.800.000	3.600.000
7.15	Mano de Obra	2	1.500.000	3.000.000	1.800.000	3.600.000
				15.580.000		**15.120.000**
TOTAL LOTE Nº 2			**60.060.000**		**47.890.000**	
Lote Nº 3 Vehiculo: CAMIONETA 4x 2 TOYOTA HILUX MODELO 2012- CHAPA Nº BNF804						
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	4	60.000	240.000	60.000	240.000
1.2	Filtro de Aire	4	95.000	380.000	120.000	480.000
1.3	Filtro de Aceite	4	55.000	220.000	90.000	360.000
1.4	Mano de Obra	4	80.000	320.000	180.000	720.000
				1.160.000		**1.800.000**
Item 2	**REPARACION DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	4	800.000	3.200.000	900.000	3.600.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	4	350.000	1.400.000	900.000	3.600.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	4	1.200.000	4.800.000	900.000	3.600.000
2.4	Mano de Obra	4	600.000	2.400.000	900.000	3.600.000
				11.800.000		**14.400.000**
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Pastilla de Freno	2	400.000	800.000	220.000	440.000
3.2	Rectificación de Discos	2	60.000	120.000	200.000	400.000
3.3	Fibra de Freno	2	250.000	500.000	350.000	700.000

3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	80.000	160.000	220.000	440.000
3.5	Juego de Cubeta	2	200.000	400.000	120.000	240.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	270.000	540.000	280.000	560.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	2	600.000	1.200.000	330.000	660.000
3.8	Mano de Obra	2	400.000	800.000	750.000	1.500.000
				4.520.000		**4.940.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	2	300.000	600.000	350.000	700.000
4.2	Cojín	2	450.000	900.000	220.000	440.000
4.3	Disco de Embrague	2	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000
4.4	Plato de Presión	2	800.000	1.600.000	850.000	1.700.000
4.5	Rectificación del Volante	2	120.000	240.000	300.000	600.000
4.6	Mano de Obra	2	680.000	1.360.000	900.000	1.800.000
				6.200.000		**6.740.000**
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	4	70.000	280.000	120.000	480.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	4	95.000	380.000	120.000	480.000
5.3	Buje Parrilla Superior	4	100.000	400.000	90.000	360.000
5.4	Rulemanes de Masa	4	600.000	2.400.000	350.000	1.400.000
5.5	Amortiguadores	4	350.000	1.400.000	280.000	1.120.000
5.6	Alineación y Balanceo	4	120.000	480.000	200.000	800.000
5.7	Rotula Inferior	4	290.000	1.160.000	140.000	560.000
5.8	Rotula Superior	4	260.000	1.040.000	140.000	560.000
5.9	Extremos de Dirección	4	195.000	780.000	120.000	480.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	4	150.000	600.000	100.000	400.000
5.11	Reten de Masa	4	60.000	240.000	80.000	320.000
5.12	Reten de 4x4	4	70.000	280.000	90.000	360.000
5.13	Buje Elástico	4	65.000	260.000	60.000	240.000
5.14	Buje Tensor	4	80.000	320.000	60.000	240.000
5.15	Mano de Obra	4	800.000	3.200.000	600.000	2.400.000
				13.220.000		**10.200.000**

Item 6	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009					
6.1	Luces Faro Delantero	2	900.000	1.800.000	750.000	1.500.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	450.000	900.000	220.000	440.000
6.3	Fusibles	3	5.000	15.000	20.000	60.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	800.000	800.000	750.000	750.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000	750.000	750.000
6.6	Reparación de Alternador	1	900.000	900.000	750.000	750.000
6.7	Mano de Obra	1	700.000	700.000	750.000	750.000
				5.615.000		**5.000.000**
TOTAL LOTE Nº 3				**42.515.000**		**43.080.000**

Lote Nº 4 Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X4 MOD. 2012 -CHAPA Nº BJF 666						
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	60.000	120.000	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	95.000	190.000	120.000	240.000
1.3	Filtro de Aceite	2	55.000	110.000	90.000	180.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000	180.000	360.000
				580.000		**900.000**
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	4	800.000	3.200.000	900.000	3.600.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	4	350.000	1.400.000	900.000	3.600.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	4	1.200.000	4.800.000	900.000	3.600.000
2.4	Mano de Obra	4	600.000	2.400.000	900.000	3.600.000
				11.800.000		**14.400.000**
Item 3	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Fibra de Freno	4	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	4	60.000	240.000	200.000	800.000
3.3	Juego de Cubeta	4	200.000	800.000	120.000	480.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	4	270.000	1.080.000	280.000	1.120.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	4	600.000	2.400.000	250.000	1.000.000
3.6	Mano de Obra	4	400.000	1.600.000	750.000	3.000.000
				7.120.000		**7.400.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	4	300.000	1.200.000	180.000	720.000
4.2	Cojín	4	450.000	1.800.000	220.000	880.000
4.3	Disco de Embrague	4	750.000	3.000.000	450.000	1.800.000
4.4	Plato de Presión	4	800.000	3.200.000	650.000	2.600.000
4.5	Rectificación del Volante	4	120.000	480.000	200.000	800.000
4.6	Mano de Obra	4	680.000	2.720.000	900.000	3.600.000

				12.400.000		**10.400.000**
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	70.000	140.000	120.000	240.000
5.2	Rulemanes de Masa	1	600.000	600.000	330.000	330.000
5.3	Amortiguadores	2	350.000	700.000	280.000	560.000
5.4	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000	200.000	200.000
5.5	Punta Eje	1	900.000	900.000	450.000	450.000
5.6	Extremos de Dirección	1	195.000	195.000	120.000	120.000
5.7	Reten de Masa	1	60.000	60.000	90.000	90.000
5.8	Buje Elástico	4	70.000	280.000	60.000	240.000
5.9	Mano de Obra	1	800.000	800.000	700.000	700.000
				3.795.000		**2.930.000**
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	2	900.000	1.800.000	450.000	900.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	2	450.000	900.000	250.000	500.000
6.3	Fusibles	6	5.000	30.000	20.000	120.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	4	800.000	3.200.000	450.000	1.800.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	4	500.000	2.000.000	450.000	1.800.000
6.6	Reparación de Alternador	4	900.000	3.600.000	450.000	1.800.000
6.7	Mano de Obra	4	700.000	2.800.000	450.000	1.800.000
				14.330.000		**8.720.000**
TOTAL LOTE Nº 4				**50.025.000**		**44.750.000**

Lote Nº 5 Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X4 MOD. 2012 - CHAPA Nº BHX 655						
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	60.000	120.000	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	95.000	190.000	120.000	240.000
1.3	Filtro de Aceite	2	55.000	110.000	90.000	180.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000	180.000	360.000
				580.000		**900.000**
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	800.000	800.000	900.000	900.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1	350.000	350.000	900.000	900.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	1	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000
2.4	Mano de Obra	1	600.000	600.000	900.000	900.000
				2.950.000		**3.600.000**
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Fibra de Freno	1	250.000	250.000	350.000	350.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1	80.000	80.000	250.000	250.000
3.3	Juego de Cubeta	1	200.000	200.000	120.000	120.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	270.000	270.000	280.000	280.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	1	600.000	600.000	400.000	400.000
3.6	Mano de Obra	1	400.000	400.000	600.000	600.000
				1.800.000		**2.000.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	1	300.000	300.000	280.000	280.000
4.2	Cojín	1	450.000	450.000	220.000	220.000
4.3	Disco de Embrague	1	750.000	750.000	750.000	750.000
4.4	Plato de Presión	1	800.000	800.000	800.000	800.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000	250.000	250.000
4.6	Mano de Obra	1	680.000	680.000	700.000	700.000

				3.100.000		**3.000.000**
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	70.000	140.000	120.000	240.000
5.2	Rulemanes de Masa	1	600.000	600.000	350.000	350.000
5.3	Amortiguadores	2	350.000	700.000	280.000	560.000
5.4	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000	250.000	250.000
5.5	Punta Eje	1	900.000	900.000	950.000	950.000
5.6	Extremos de Dirección	1	195.000	195.000	120.000	120.000
5.7	Reten de Masa	1	60.000	60.000	90.000	90.000
5.8	Buje Elástico	4	80.000	320.000	80.000	320.000
5.9	Mano de Obra	1	800.000	800.000	750.000	750.000
				3.835.000		**3.630.000**
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	2	900.000	1.800.000	750.000	1.500.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	2	450.000	900.000	280.000	560.000
6.3	Fusibles	3	5.000	15.000	20.000	60.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	800.000	800.000	750.000	750.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000	750.000	750.000
6.6	Reparación de Alternador	1	900.000	900.000	750.000	750.000
6.7	Mano de Obra	1	700.000	700.000	750.000	750.000
				5.615.000		**5.120.000**
TOTAL LOTE Nº 5				**17.880.000**		**18.250.000**
Lote Nº 6 Vehiculo: CAMIONETA NISSAN NAVARA MOD. 2012 - CHAPA MOE 300014						
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	70.000	140.000	120.000	240.000
1.2	Filtro de Aire	2	80.000	160.000	120.000	240.000
1.3	Filtro de Aceite	2	65.000	130.000	120.000	240.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000	180.000	360.000
				590.000		**1.080.000**

Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	750.000	750.000	900.000	900.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	1	350.000	350.000	900.000	900.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	1	1.150.000	1.150.000	900.000	900.000
2.4	Mano de Obra	1	800.000	800.000	900.000	900.000
				3.050.000		**3.600.000**
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Fibra de Freno	1	300.000	300.000	350.000	350.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	1	80.000	80.000	200.000	200.000
3.3	Juego de Cubeta	1	220.000	220.000	120.000	120.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	400.000	400.000	350.000	350.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	1	980.000	980.000	900.000	900.000
3.6	Mano de Obra	1	600.000	600.000	900.000	900.000
				2.580.000		**2.820.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	1	280.000	280.000	350.000	350.000
4.2	Cojín	1	520.000	520.000	350.000	350.000
4.3	Disco de Embrague	1	800.000	800.000	750.000	750.000
4.4	Plato de Presión	1	950.000	950.000	850.000	850.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000	250.000	250.000
4.6	Mano de Obra	1	730.000	730.000	750.000	750.000
				3.400.000		**3.300.000**
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	85.000	170.000	120.000	240.000
5.2	Rulemanes de Masa	1	980.000	980.000	350.000	350.000
5.3	Amortiguadores	2	370.000	740.000	350.000	700.000

5.4	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000	200.000	200.000
5.5	Punta Eje	1	1.000.000	1.000.000	450.000	450.000
5.6	Extremos de Dirección	1	250.000	250.000	120.000	120.000
5.7	Reten de Masa	1	80.000	80.000	120.000	120.000
5.8	Buje Elástico	4	100.000	400.000	80.000	320.000
5.9	Mano de Obra	1	650.000	650.000	750.000	750.000
				4.390.000		**3.250.000**
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	2	870.000	1.740.000	750.000	1.500.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	2	500.000	1.000.000	280.000,0	560.000
6.3	Fusibles	4	5.000	20.000	20.000,0	80.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	695.000	695.000	750.000	750.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	660.000	660.000	750.000	750.000
6.6	Reparación de Alternador	1	900.000	900.000	750.000	750.000
6.7	Mano de Obra	1	750.000	750.000	750.000	750.000
				5.765.000		**5.140.000**
TOTAL LOTE Nº 6				**19.775.000**		**19.190.000**
Lote Nº 7 Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. - 2012 CHAPA BNO 922						
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	60.000	120.000	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	95.000	190.000	90.000	180.000
1.3	Filtro de Aceite	2	55.000	110.000	120.000	240.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000	180.000	360.000
				580.000		**900.000**
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	800.000	800.000	900.000	900.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	350.000	350.000	900.000	900.000

2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba Inyectora	1	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000
2.4	Mano de Obra	1	600.000	600.000	900.000	900.000
				2.950.000		**3.600.000**
Item 3	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Pastilla de Freno	2	400.000	800.000	250.000	500.000
3.2	Rectificación de Discos	2	60.000	120.000	250.000	500.000
3.3	Fibra de Freno	2	250.000	500.000	350.000	700.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	80.000	160.000	250.000	500.000
3.5	Juego de Cubeta	1	200.000	200.000	120.000	120.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	270.000	270.000	280.000	280.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	1	600.000	600.000	450.000	450.000
3.8	Mano de Obra	1	400.000	400.000	750.000	750.000
				3.050.000		**3.800.000**
Item 4	**REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	1	300.000	300.000	350.000	350.000
4.2	Cojín	1	450.000	450.000	250.000	250.000
4.3	Disco de Embrague	1	750.000	750.000	750.000	750.000
4.4	Plato de Presión	1	800.000	800.000	800.000	800.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000	250.000	250.000
4.6	Mano de Obra	1	680.000	680.000	800.000	800.000
				3.100.000		**3.200.000**
Item 5	**REPARACION DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	70.000	140.000	80.000	160.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	2	95.000	190.000	120.000	240.000
5.3	Buje Parrilla Superior	2	100.000	200.000	110.000	220.000
5.4	Rulemanes de Masa	2	600.000	1.200.000	380.000	760.000
5.5	Amortiguadores	4	350.000	1.400.000	280.000	1.120.000
5.6	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000	250.000	250.000
5.7	Rotula Inferior	1	290.000	290.000	120.000	120.000
5.8	Rotula Superior	1	260.000	260.000	120.000	120.000

5.9	Extremos de Dirección	1	195.000	195.000	120.000	120.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	150.000	150.000	90.000	90.000
5.11	Reten de Masa	1	60.000	60.000	90.000	90.000
5.12	Reten de 4x4	1	70.000	70.000	60.000	60.000
5.13	Buje Elástico	1	65.000	65.000	60.000	60.000
5.14	Buje Tensor	1	80.000	80.000	60.000	60.000
5.15	Mano de Obra	1	800.000	800.000	750.000	750.000
				5.220.000		**4.220.000**
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	2	900.000	1.800.000	750.000	1.500.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	450.000	900.000	280.000	560.000
6.3	Fusibles	3	5.000	15.000	20.000	60.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	800.000	800.000	750.000	750.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000	750.000	750.000
6.6	Reparación de Alternador	1	900.000	900.000	750.000	750.000
6.7	Mano de Obra	1	700.000	700.000	750.000	750.000
				5.615.000		**5.120.000**
TOTAL LOTE Nº 7				**20.515.000**		**20.840.000**
Lote Nº 8 Vehiculo: CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD 2013 CHAPA BNP 124						
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	60.000	120.000	60.000	120.000
1.2	Filtro de Aire	2	95.000	190.000	120.000	240.000
1.3	Filtro de Aceite	2	55.000	110.000	90.000	180.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000	180.000	360.000
				580.000		**900.000**
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	500.000	500.000	900.000	900.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	350.000	350.000	900.000	900.000

2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	1	950.000	950.000	900.000	900.000
2.4	Mano de Obra	1	600.000	600.000	900.000	900.000
				2.400.000		**3.600.000**
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Pastilla de Freno	2	250.000	500.000	250.000	500.000
3.2	Rectificación de Discos	2	60.000	120.000	220.000	440.000
3.3	Fibra de Freno	2	230.000	460.000	350.000	700.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	80.000	160.000	250.000	500.000
3.5	Juego de Cubeta	1	200.000	200.000	120.000	120.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	270.000	270.000	280.000	280.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	1	600.000	600.000	400.000	400.000
3.8	Mano de Obra	1	400.000	400.000	700.000	700.000
				2.710.000		**3.640.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	1	300.000	300.000	280.000	280.000
4.2	Cojín	1	450.000	450.000	220.000	220.000
4.3	Disco de Embrague	1	750.000	750.000	750.000	750.000
4.4	Plato de Presión	1	800.000	800.000	800.000	800.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000	250.000	250.000
4.6	Mano de Obra	1	680.000	680.000	900.000	900.000
				3.100.000		**3.200.000**
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	70.000	140.000	90.000	180.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	2	95.000	190.000	120.000	240.000
5.3	Buje Parrilla Superior	2	100.000	200.000	100.000	200.000
5.4	Rulemanes de Masa	2	600.000	1.200.000	350.000	700.000
5.5	Amortiguadores	4	200.000	800.000	280.000	1.120.000
5.6	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000	220.000	220.000
5.7	Rotula Inferior	1	290.000	290.000	120.000	120.000

5.8	Rotula Superior	1	260.000	260.000	120.000	120.000
5.9	Extremos de Dirección	1	195.000	195.000	120.000	120.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	150.000	150.000	120.000	120.000
5.11	Reten de Masa	1	60.000	60.000	90.000	90.000
5.12	Reten de 4x4	1	70.000	70.000	90.000	90.000
5.13	Buje Elástico	1	65.000	65.000	60.000	60.000
5.14	Buje Tensor	1	80.000	80.000	60.000	60.000
5.15	Mano de Obra	1	500.000	500.000	850.000	850.000
				4.320.000		**4.290.000**
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	2	580.000	1.160.000	750.000	1.500.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	450.000	900.000	280.000	560.000
6.3	Fusibles	3	5.000	15.000	20.000	60.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	800.000	800.000	750.000	750.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000	750.000	750.000
6.6	Reparación de Alternador	1	750.000	750.000	750.000	750.000
6.7	Mano de Obra	1	495.000	495.000	750.000	750.000
				4.620.000		**5.120.000**
Item 7	**REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN: 78180101-002**					
7.1	Crucetas	1	120.000	120.000	180.000	180.000
7.2	Reparación de Caja de Cambios	1	2.200.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000
7.3	Reparación de Diferencial y Caja Reductora	1	3.000.000	3.000.000	1.100.000	1.100.000
7.4	Mano de Obra	1	950.000	950.000	1.200.000	1.200.000
				6.270.000		**3.580.000**
	TOTAL LOTE Nº 8			**24.000.000**		**24.330.000**
Lote Nº 9 Vehiculo: CAMIONETA 4x4 VOLSKWAGEN AMAROK MOD. 2014 - CHAPA NBB 414						
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	95.000	190.000	220.000	440.000
1.2	Filtro de Aire	2	80.000	160.000	100.000	200.000

1.3	Filtro de Aceite	2	120.000	240.000	90.000	180.000
1.4	Mano de Obra	2	85.000	170.000	180.000	360.000
				760.000		**1.180.000**
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	1	733.000	733.000	900.000	900.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	400.000	400.000	900.000	900.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba Inyectora	1	700.000	700.000	900.000	900.000
2.4	Mano de Obra	1	700.000	700.000	900.000	900.000
				2.533.000		**3.600.000**
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Pastilla de Freno	2	450.000	900.000	250.000	500.000
3.2	Rectificación de Discos	2	60.000	120.000	200.000	400.000
3.3	Fibra de Freno	2	380.000	760.000	350.000	700.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	80.000	160.000	200.000	400.000
3.5	Juego de Cubeta	1	320.000	320.000	120.000	120.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	1	350.000	350.000	280.000	280.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	1	750.000	750.000	450.000	450.000
3.8	Mano de Obra	1	550.000	550.000	700.000	700.000
				3.910.000		**3.550.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	1	400.000	400.000	750.000	750.000
4.2	Cojín	1	595.000	595.000	750.000	750.000
4.3	Disco de Embrague	1	750.000	750.000	750.000	750.000
4.4	Plato de Presión	1	970.000	970.000	900.000	900.000
4.5	Rectificación del Volante	1	120.000	120.000	400.000	400.000
4.6	Mano de Obra	1	500.000	500.000	900.000	900.000
				3.335.000		**4.450.000**
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**					

5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	80.000	160.000	180.000	360.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	2	150.000	300.000	90.000	180.000
5.3	Buje Parrilla Superior	2	180.000	360.000	120.000	240.000
5.4	Rulemanes de Masa	2	780.000	1.560.000	400.000	800.000
5.5	Amortiguadores	4	600.000	2.400.000	380.000	1.520.000
5.6	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000	200.000	200.000
5.7	Rotula Inferior	1	250.000	250.000	140.000	140.000
5.8	Rotula Superior	1	280.000	280.000	150.000	150.000
5.9	Extremos de Dirección	1	136.000	136.000	140.000	140.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	1	75.000	75.000	120.000	120.000
5.11	Reten de Masa	1	95.000	95.000	120.000	120.000
5.12	Reten de 4x4	1	135.000	135.000	120.000	120.000
5.13	Buje Elástico	1	141.000	141.000	90.000	90.000
5.14	Buje Tensor	1	180.000	180.000	90.000	90.000
5.15	Mano de Obra	1	700.000	700.000	900.000	900.000
				6.892.000		**5.170.000**
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	2	980.000	1.960.000	750.000	1.500.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	450.000	900.000	380.000	760.000
6.3	Fusibles	3	5.000	15.000	20.000	60.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	755.000	755.000	750.000	750.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	650.000	650.000	750.000	750.000
6.6	Reparación de Alternador	1	790.000	790.000	750.000	750.000
6.7	Mano de Obra	1	500.000	500.000	750.000	750.000
				5.570.000		**5.320.000**
TOTAL LOTE Nº 9				**23.000.000**		**23.270.000**
Lote Nº 10 MINIBUS DUAL MERCEDES BENZ SPRINTER MOD 2011 - CHAPA Nº BHR 720						
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	120.000	240.000	180.000	360.000
1.2	Filtro de Aire	2	150.000	300.000	220.000	440.000
1.3	Filtro de Aceite	2	50.000	100.000	180.000	360.000
1.4	Mano de Obra	2	80.000	160.000	200.000	400.000

				800.000		**1.560.000**
Item 2	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**					
2.1	Reparación de Bomba Central	3	320.000	960.000	280.000	840.000
2.2	Cojín	3	480.000	1.440.000	450.000	1.350.000
2.3	Disco de Embrague	3	810.000	2.430.000	900.000	2.700.000
2.4	Plato de Presión	3	980.000	2.940.000	1.100.000	3.300.000
2.5	Rectificación del Volante	3	120.000	360.000	200.000	600.000
2.6	Mano de Obra	3	700.000	2.100.000	900.000	2.700.000
				10.230.000		**11.490.000**
Item 3	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**					
3.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	95.000	190.000	150.000	300.000
3.2	Rulemanes de Masa	2	420.000	840.000	400.000	800.000
3.3	Amortiguadores	2	600.000	1.200.000	400.000	800.000
3.4	Alineación y Balanceo	2	150.000	300.000	200.000	400.000
3.5	Extremos de Dirección	2	250.000	500.000	280.000	560.000
3.6	Reten de Masa	2	80.000	160.000	120.000	240.000
3.7	Buje Elástico	2	115.000	230.000	90.000	180.000
3.8	Mano de Obra	2	555.000	1.110.000	900.000	1.800.000
				4.530.000		**5.080.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**					
4.1	Regulación de Válvula	1	300.000	300.000	120.000	120.000
4.2	Soporte de motor	1	480.000	480.000	450.000	450.000
4.3	Juego de Junta de motor	1	2.640.000	2.640.000	750.000	750.000
				3.420.000		**1.320.000**
TOTAL LOTE Nº 10				**18.980.000**		**19.450.000**
Lote Nº 11 CAMIÓN DUAL MÓVIL SALUD MOD. 1998 - CHAPA Nº AJO 920						
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	95.000	190.000	180.000	360.000
1.2	Filtro de Aire	2	180.000	360.000	220.000	440.000
1.3	Filtro de Aceite	2	75.000	150.000	180.000	360.000
1.4	Mano de Obra	2	120.000	240.000	220.000	440.000
				940.000		**1.600.000**

Item 2	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**					
2.1	Reparación de Bomba Central	2	320.000	640.000	350.000	700.000
2.2	Cojín	2	480.000	960.000	980.000	1.960.000
2.3	Disco de Embrague	2	780.000	1.560.000	900.000	1.800.000
2.4	Plato de Presión	2	980.000	1.960.000	1.100.000	2.200.000
2.5	Rectificación del Volante	2	120.000	240.000	300.000	600.000
2.6	Mano de Obra	2	690.000	1.380.000	1.100.000	2.200.000
				6.740.000		**9.460.000**
Item 3	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**					
3.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	90.000	180.000	180.000	360.000
3.2	Rulemanes de Masa	2	420.000	840.000	450.000	900.000
3.3	Amortiguadores	2	550.000	1.100.000	450.000	900.000
3.4	Alineación y Balanceo	2	150.000	300.000	200.000	400.000
3.5	Extremos de Dirección	2	235.000	470.000	280.000	560.000
3.6	Reten de Masa	2	80.000	160.000	120.000	240.000
3.7	Buje Elástico	2	0	0	40.000	80.000
3.8	Mano de Obra	2	600.000	1.200.000	750.000	1.500.000
				4.250.000		**4.940.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**					
4.1	Regulación de Válvula	2	200.000	400.000	120.000	240.000
4.2	Soporte de motor	2	380.000	760.000	250.000	500.000
4.3	Juego de Junta de motor	2	1.892.000	3.784.000	950.000	1.900.000
4.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	1.500.000	3.000.000	850.000	1.700.000
4.5	Bulbo de aceite	2	100.000	200.000	240.000	480.000
4.6	Calce Lateral	2	108.000	216.000	90.000	180.000
4 .7	Casquillo de Biela	2	115.000	230.000	90.000	180.000
4.8	Casquillo de Bancada	2	180.000	360.000	120.000	240.000
4.9	Buje de Biela	2	550.000	1.100.000	60.000	120.000
4.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	450.000	900.000	1.100.000	2.200.000
4.11	Válvula de Escape y Admisión	2	95.000	190.000	90.000	180.000
4.12	Guía de Válvula	2	80.000	160.000	20.000	40.000

4.13	Termostato	2	230.000	460.000	240.000	480.000
4.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.800.000	3.600.000	1.800.000	3.600.000
4.15	Mano de Obra	2	2.100.000	4.200.000	1.800.000	3.600.000
				19.560.000		**15.640.000**
TOTAL LOTE Nº 1 1			**31.490.000**		**31.640.000**	
Lote Nº 12 MÓVIL SALUD MOD. 1998 - CHAPA Nº AJP 105						
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	95.000	190.000	120.000	240.000
1.2	Filtro de Aire	2	180.000	360.000	280.000	560.000
1.3	Filtro de Aceite	2	75.000	150.000	140.000	280.000
1.4	Mano de Obra	2	120.000	240.000	200.000	400.000
				940.000		**1.480.000**
Item 2	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**					
2.1	Reparación de Bomba Central	2	320.000	640.000	400.000	800.000
2.2	Cojín	2	480.000	960.000	400.000	800.000
2.3	Disco de Embrague	2	780.000	1.560.000	1.000.000	2.000.000
2.4	Plato de Presión	2	98.000	196.000	1.200.000	2.400.000
2.5	Rectificación del Volante	2	120.000	240.000	400.000	800.000
2.6	Mano de Obra	2	690.000	1.380.000	1.000.000	2.000.000
				4.976.000		**8.800.000**
Item 3	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**					
3.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	2	90.000	180.000	120.000	240.000
3.2	Rulemanes de Masa	2	420.000	840.000	400.000	800.000
3.3	Amortiguadores	2	550.000	1.100.000	400.000	800.000
3.4	Alineación y Balanceo	2	150.000	300.000	250.000	500.000
3.5	Extremos de Dirección	2	235.000	470.000	280.000	560.000
3.6	Reten de Masa	2	75.000	150.000	120.000	240.000
3.7	Buje Elástico	2	80.000	160.000	90.000	180.000
3.8	Mano de Obra	2	600.000	1.200.000	800.000	1.600.000
				4.400.000		**4.920.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**					

4.1	Regulación de Válvula	2	200.000	400.000	120.000	240.000
4.2	Soporte de motor	2	380.000	760.000	280.000	560.000
4.3	Juego de Junta de motor	2	980.000	1.960.000	900.000	1.800.000
4.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	1.500.000	3.000.000	900.000	1.800.000
4.5	Bulbo de aceite	2	100.000	200.000	280.000	560.000
4.6	Calce Lateral	2	108.000	216.000	90.000	180.000
4 .7	Casquillo de Biela	2	115.000	230.000	90.000	180.000
4.8	Casquillo de Bancada	2	180.000	360.000	120.000	240.000
4.9	Buje de Biela	2	550.000	1.100.000	90.000	180.000
4.10	Juego de Tensor de	2	450.000	900.000	400.000	800.000
4.11	Válvula de Escape y	2	95.000	190.000	60.000	120.000
4.12	Guía de Válvula	2	80.000	160.000	20.000	40.000
4.13	Termostato	2	230.000	460.000	220.000	440.000
4.14	Trabajo de rectificadora de	2	1.800.000	3.600.000	1.100.000	2.200.000
4.15	Mano de Obra	2	1.824.000	3.648.000	1.500.000	3.000.000
				17.184.000		**12.340.000**
TOTAL LOTE Nº 1 2			**27.500.000**		**27.540.000**	
Lote Nº 13 CAMION DUAL MOD 1998 - CHAPA Nª AJO 977						
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	2	95.000	190.000	120.000	240.000
1.2	Filtro de Aire	2	180.000	360.000	220.000	440.000
1.3	Filtro de Aceite	2	75.000	150.000	140.000	280.000
1.4	Mano de Obra	2	120.000	240.000	200.000	400.000
				940.000		**1.360.000**
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	2	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000
2.2	Limpieza y Calibración de	2	150.000	300.000	750.000	1.500.000
2.3	Reparación, limpieza y	2	530.000	1.060.000	750.000	1.500.000
2.4	Mano de Obra	1	494.000	494.000	750.000	750.000
				3.354.000		**5.250.000**
Item 3	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Fibra de Freno	2	410.000	820.000	400.000	800.000
3.2	Rectificación de Tambor de	2	140.000	280.000	250.000	500.000
3.3	Juego de Cubeta	2	300.000	600.000	180.000	360.000

3.4	Juego de Reparo de	2	320.000	640.000	280.000	560.000
3.5	Juego de Rulemán de	2	350.000	700.000	450.000	900.000
3.6	Mano de Obra	2	480.000	960.000	900.000	1.800.000
				4.000.000		**4.920.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	2	275.000	550.000	400.000	800.000
4.2	Cojín	2	400.000	800.000	450.000	900.000
4.3	Disco de Embrague	2	520.000	1.040.000	800.000	1.600.000
4.4	Plato de Presión	2	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000
4.5	Rectificación del Volante	2	150.000	300.000	200.000	400.000
4.6	Mano de Obra	2	800.000	1.600.000	1.000.000	2.000.000
				5.790.000		**7.200.000**
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y	2	110.000	220.000	120.000	240.000
5.2	Rulemanes de Masa	2	285.000	570.000	380.000	760.000
5.3	Amortiguadores	2	550.000	1.100.000	350.000	700.000
5.4	Alineación y Balanceo	2	150.000	300.000	250.000	500.000
5.5	Extremos de Dirección	2	195.000	390.000	250.000	500.000
5.6	Reten de Masa	2	105.000	210.000	120.000	240.000
5.7	Buje Elástico	2	135.000	270.000	90.000	180.000
5.8	Mano de Obra	2	450.000	900.000	750.000	1.500.000
				3.960.000		**4.620.000**
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	2	220.000	440.000	450.000	900.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso	2	250.000	500.000	200.000	400.000
6.3	Fusibles	2	5.000	10.000	20.000	40.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	2	500.000	1.000.000	450.000	900.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en	2	480.000	960.000	450.000	900.000
6.6	Reparación de Alternador	2	600.000	1.200.000	450.000	900.000
6.7	Mano de Obra	2	550.000	1.100.000	450.000	900.000

				5.210.000		4.940.000
Item 7	REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014					
7.1	Regulación de Válvula	2	200.000	400.000	120.000	240.000
7.2	Soporte de motor	2	280.000	560.000	240.000	480.000
7.3	Juego de Junta de motor	2	980.000	1.960.000	700.000	1.400.000
7.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	1.050.000	2.100.000	450.000	900.000
7.5	Bulbo de aceite	2	100.000	200.000	280.000	560.000
7.6	Calce Lateral	2	108.000	216.000	90.000	180.000
7.7	Casquillo de Biela	2	115.000	230.000	90.000	180.000
7.8	Casquillo de Bancada	2	180.000	360.000	90.000	180.000
7.9	Buje de Biela	2	550.000	1.100.000	70.000	140.000
7.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	450.000	900.000	400.000	800.000
7.11	Válvula de Escape y Admisión	2	850.000	1.700.000	70.000	140.000
7.12	Guía de Válvula	2	80.000	160.000	20.000	40.000
7..13	Termostato	2	230.000	460.000	240.000	480.000
7.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.500.000	3.000.000	1.800.000	3.600.000
7.15	Mano de Obra	2	1.200.000	2.400.000	1.500.000	3.000.000
				15.746.000		12.320.000
TOTAL LOTE Nº 13			39.000.000		40.610.000	
Lote Nº 14 CAMION VOLQUETE MOD 1998 - CHAPA Nª AJO 956						
Item 1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001					
1.1	Filtro de Combustible	2	95.000	190.000	220.000	440.000
1.2	Filtro de Aire	2	180.000	360.000	280.000	560.000
1.3	Filtro de Aceite	2	75.000	150.000	190.000	380.000
1.4	Mano de Obra	2	120.000	240.000	250.000	500.000
				940.000		1.880.000
Item 2	REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	2	500.000	1.000.000	900.000	1.800.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	2	150.000	300.000	900.000	1.800.000

2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	2	980.000	1.960.000	900.000	1.800.000
2.4	Mano de Obra	1	600.000	600.000	900.000	900.000
				3.860.000		**6.300.000**
Item 3	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Fibra de Freno	2	410.000	820.000	450.000	900.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	2	140.000	280.000	250.000	500.000
3.3	Juego de Cubeta	2	300.000	600.000	180.000	360.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	320.000	640.000	400.000	800.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	2	380.000	760.000	400.000	800.000
3.6	Mano de Obra	2	450.000	900.000	600.000	1.200.000
				4.000.000		**4.560.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	2	275.000	550.000	300.000	600.000
4.2	Cojín	2	400.000	800.000	300.000	600.000
4.3	Disco de Embrague	2	500.000	1.000.000	1.100.000	2.200.000
4.4	Plato de Presión	2	990.000	1.980.000	900.000	1.800.000
4.5	Rectificación del Volante	2	150.000	300.000	200.000	400.000
4.6	Mano de Obra	2	700.000	1.400.000	900.000	1.800.000
				6.030.000		**7.400.000**
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	4	110.000	440.000	120.000	480.000
5.2	Rulemanes de Masa	4	285.000	1.140.000	120.000	480.000
5.3	Amortiguadores	4	550.000	2.200.000	300.000	1.200.000
5.4	Alineación y Balanceo	4	150.000	600.000	200.000	800.000
5.5	Extremos de Dirección	4	195.000	780.000	220.000	880.000
5.6	Reten de Masa	4	105.000	420.000	120.000	480.000
5.7	Buje Elástico	4	135.000	540.000	90.000	360.000
5.8	Mano de Obra	4	500.000	2.000.000	900.000	3.600.000
				8.120.000		**8.280.000**

Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	4	220.000	880.000	400.000	1.600.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	4	250.000	1.000.000	120.000	480.000
6.3	Fusibles	4	5.000	20.000	20.000	80.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	4	650.000	2.600.000	450.000	1.800.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	4	500.000	2.000.000	450.000	1.800.000
6.6	Reparación de Alternador	4	750.000	3.000.000	450.000	1.800.000
6.7	Mano de Obra	4	650.000	2.600.000	450.000	1.800.000
				12.100.000		**9.360.000**
Item 7	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**					
7.1	Regulación de Válvula	2	200.000	400.000	120.000	240.000
7.2	Soporte de motor	2	240.000	480.000	280.000	560.000
7.3	Juego de Junta de motor	2	750.000	1.500.000	450.000	900.000
7.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	900.000	1.800.000	450.000	900.000
7.5	Bulbo de aceite	2	100.000	200.000	280.000	560.000
7.6	Calce Lateral	2	108.000	216.000	120.000	240.000
7.7	Casquillo de Biela	2	115.000	230.000	100.000	200.000
7.8	Casquillo de Bancada	2	180.000	360.000	120.000	240.000
7.9	Buje de Biela	2	200.000	400.000	90.000	180.000
7.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	450.000	900.000	450.000	900.000
7.11	Válvula de Escape y Admisión	2	950.000	1.900.000	60.000	120.000
7.12	Guía de Válvula	2	80.000	160.000	20.000	40.000
7..13	Termostato	2	230.000	460.000	280.000	560.000
7.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.400.000	2.800.000	1.800.000	3.600.000
7.15	Mano de Obra	2	1.672.000	3.344.000	1.700.000	3.400.000
				15.150.000		**12.640.000**
TOTAL LOTE Nº 14			**50.200.000**		**50.420.000**	
Lote Nº 15 CAMION VOLQUETE MOD 1998 - CHAPA Nª AJO 976						
Item 1	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: 78180103-001**					

1.1	Filtro de Combustible	2	95.000	190.000	180.000	360.000
1.2	Filtro de Aire	2	180.000	360.000	180.000	360.000
1.3	Filtro de Aceite	2	75.000	150.000	140.000	280.000
1.4	Mano de Obra	2	120.000	240.000	220.000	440.000
				940.000		**1.440.000**
Item 2	**REPARACION DE BOMBA INYECTORA : 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	2	550.000	1.100.000	900.000	1.800.000
2.2	Limpieza y Calibración de Pico	2	150.000	300.000	900.000	1.800.000
2.3	Reparación, limpieza y calibración de bomba inyectora	2	1.300.000	2.600.000	900.000	1.800.000
2.4	Mano de Obra	1	600.000	600.000	900.000	900.000
				4.600.000		**6.300.000**
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Fibra de Freno	2	410.000	820.000	400.000	800.000
3.2	Rectificación de Tambor de Freno	2	140.000	280.000	300.000	600.000
3.3	Juego de Cubeta	2	300.000	600.000	120.000	240.000
3.4	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	320.000	640.000	280.000	560.000
3.5	Juego de Rulemán de masa	2	380.000	760.000	450.000	900.000
3.6	Mano de Obra	2	580.000	1.160.000	750.000	1.500.000
				4.260.000		**4.600.000**
Item 4	**REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE : 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	4	275.000	1.100.000	200.000	800.000
4.2	Cojín	4	280.000	1.120.000	200.000	800.000
4.3	Disco de Embrague	4	720.000	2.880.000	800.000	3.200.000
4.4	Plato de Presión	4	990.000	3.960.000	800.000	3.200.000
4.5	Rectificación del Volante	4	150.000	600.000	200.000	800.000
4.6	Mano de Obra	4	800.000	3.200.000	700.000	2.800.000
				12.860.000		**11.600.000**
Item 5	**REPARACION DE SUSPENSIÓN : 78180101-004**					

5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	4	110.000	440.000	120.000	480.000
5.2	Rulemanes de Masa	4	285.000	1.140.000	400.000	1.600.000
5.3	Amortiguadores	4	550.000	2.200.000	400.000	1.600.000
5.4	Alineación y Balanceo	4	150.000	600.000	250.000	1.000.000
5.5	Extremos de Dirección	4	195.000	780.000	280.000	1.120.000
5.6	Reten de Masa	4	105.000	420.000	120.000	480.000
5.7	Buje Elástico	4	135.000	540.000	90.000	360.000
5.8	Mano de Obra	4	500.000	2.000.000	800.000	3.200.000
				8.120.000		**9.840.000**
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	4	220.000	880.000	600.000	2.400.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. Y giro)	4	200.000	800.000	220.000	880.000
6.3	Fusibles	4	5.000	20.000	20.000	80.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	4	440.000	1.760.000	750.000	3.000.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	4	480.000	1.920.000	750.000	3.000.000
6.6	Reparación de Alternador	4	620.000	2.480.000	750.000	3.000.000
6.7	Mano de Obra	4	500.000	2.000.000	750.000	3.000.000
				9.860.000		**15.360.000**
Item 7	**REPARACIÓN DE MOTOR : 78180101-014**					
7.1	Regulación de Válvula	2	157.000	314.000	120.000	240.000
7.2	Soporte de motor	2	380.000	760.000	280.000	560.000
7.3	Juego de Junta de motor	2	980.000	1.960.000	350.000	700.000
7.4	Kit Motor (aro, pistones, camisa)	2	1.050.000	2.100.000	400.000	800.000
7.5	Bulbo de aceite	2	100.000	200.000	280.000	560.000
7.6	Calce Lateral	2	108.000	216.000	120.000	240.000
7.7	Casquillo de Biela	2	115.000	230.000	120.000	240.000
7.8	Casquillo de Bancada	2	180.000	360.000	120.000	240.000
7.9	Buje de Biela	2	500.000	1.000.000	90.000	180.000
7.10	Juego de Tensor de Correa Dentada	2	450.000	900.000	400.000	800.000
7.11	Válvula de Escape y Admisión	2	950.000	1.900.000	60.000	120.000

7.12	Guía de Válvula	2	80.000	160.000	20.000	40.000
7..13	Termostato	2	230.000	460.000	280.000	560.000
7.14	Trabajo de rectificadora de motor	2	1.800.000	3.600.000	1.400.000	2.800.000
7.15	Mano de Obra	2	1.600.000	3.200.000	1.400.000	2.800.000
				17.360.000		**10.880.000**
TOTAL LOTE Nº 15			**58.000.000**		**60.020.000**	
Lote Nº 16 Vehiculo: CAMIONETA 4x 4 TOYOTA HILUX MODELO 1998- CHAPA Nº ADA 523						
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	4	60.000	240.000	60.000	240.000
1.2	Filtro de Aire	4	80.000	320.000	180.000	720.000
1.3	Filtro de Aceite	4	60.000	240.000	90.000	360.000
1.4	Mano de Obra	4	80.000	320.000	180.000	720.000
				1.120.000		**2.040.000**
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	4	750.000	3.000.000	750.000	3.000.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	4	150.000	600.000	750.000	3.000.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba Inyectora	4	1.200.000	4.800.000	750.000	3.000.000
2.4	Mano de Obra	4	500.000	2.000.000	750.000	3.000.000
				10.400.000		**12.000.000**
Item 3	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Pastilla de Freno	2	350.000	700.000	220.000	440.000
3.2	Rectificación de Discos	2	60.000	120.000	200.000	400.000
3.3	Fibra de Freno	2	250.000	500.000	300.000	600.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	80.000	160.000	200.000	400.000
3.5	Juego de Cubeta	2	210.000	420.000	120.000	240.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	250.000	500.000	280.000	560.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	2	325.000	650.000	400.000	800.000
3.8	Mano de Obra	2	490.000	980.000	700.000	1.400.000
				4.030.000		**4.840.000**

Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	2	260.000	520.000	250.000	500.000
4.2	Cojín	2	290.000	580.000	250.000	500.000
4.3	Disco de Embrague	2	600.000	1.200.000	500.000	1.000.000
4.4	Plato de Presión	2	750.000	1.500.000	600.000	1.200.000
4.5	Rectificación del Volante	2	120.000	240.000	200.000	400.000
4.6	Mano de Obra	2	550.000	1.100.000	750.000	1.500.000
				5.140.000		**5.100.000**
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	4	65.000	260.000	60.000	240.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	4	95.000	380.000	90.000	360.000
5.3	Buje Parrilla Superior	4	100.000	400.000	90.000	360.000
5.4	Rulemanes de Masa	4	80.000	320.000	140.000	560.000
5.5	Amortiguadores	4	400.000	1.600.000	150.000	600.000
5.6	Alineación y Balanceo	4	100.000	400.000	200.000	800.000
5.7	Rotula Inferior	4	150.000	600.000	120.000	480.000
5.8	Rotula Superior	4	280.000	1.120.000	120.000	480.000
5.9	Extremos de Dirección	4	250.000	1.000.000	120.000	480.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	4	160.000	640.000	60.000	240.000
5.11	Reten de Masa	4	60.000	240.000	120.000	480.000
5.12	Reten de 4x4	4	65.000	260.000	120.000	480.000
5.13	Buje Elástico	4	90.000	360.000	40.000	160.000
5.14	Buje Tensor	4	95.000	380.000	40.000	160.000
5.15	Mano de Obra	4	850.000	3.400.000	750.000	3.000.000
				11.360.000		**8.880.000**
Item 6	**REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	2	250.000	500.000	600.000	1.200.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	189.500	379.000	220.000	440.000
6.3	Fusibles	3	7.000	21.000	20.000	60.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	600.000	600.000	450.000	450.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	500.000	500.000	450.000	450.000
6.6	Reparación de Alternador	1	750.000	750.000	450.000	450.000

6.7	Mano de Obra	1	1.450.000	1.450.000	450.000	450.000
				4.200.000		**3.500.000**
TOTAL LOTE Nº 16				**36.250.000**		**36.360.000**
Lote Nº 17 Vehiculo: CAMIONETA 4x 2 BMW X5 MODELO 2001-						
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	4	180.000	720.000	180.000	720.000
1.2	Filtro de Aire	4	95.000	380.000	190.000	760.000
1.3	Filtro de Aceite	4	60.000	240.000	190.000	760.000
1.4	Mano de Obra	4	80.000	320.000	200.000	800.000
				1.660.000		**3.040.000**
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	4	600.000	2.400.000	900.000	3.600.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	4	80.000	320.000	900.000	3.600.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba inyectora	4	1.800.000	7.200.000	900.000	3.600.000
2.4	Mano de Obra	4	450.000	1.800.000	900.000	3.600.000
				11.720.000		**14.400.000**
Item 3	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Pastilla de Freno	2	350.000	700.000	280.000	560.000
3.2	Rectificación de Discos	2	65.000	130.000	200.000	400.000
3.3	Fibra de Freno	2	380.000	760.000	250.000	500.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	165.000	330.000	200.000	400.000
3.5	Juego de Cubeta	2	350.000	700.000	350.000	700.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	400.000	800.000	400.000	800.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	2	780.000	1.560.000	400.000	800.000
3.8	Mano de Obra	2	650.000	1.300.000	900.000	1.800.000
				6.280.000		**5.960.000**
Item 4	**REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	2	300.000	600.000	350.000	700.000

4.2	Cojín	2	280.000	560.000	750.000	1.500.000
4.3	Disco de Embrague	2	650.000	1.300.000	950.000	1.900.000
4.4	Plato de Presión	2	680.000	1.360.000	1.100.000	2.200.000
4.5	Rectificación del Volante	2	120.000	240.000	280.000	560.000
4.6	Mano de Obra	2	350.000	700.000	900.000	1.800.000
				4.760.000		**8.660.000**
Item 5	**REPARACION DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	4	150.000	600.000	100.000	400.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	4	160.000	640.000	200.000	800.000
5.3	Buje Parrilla Superior	4	180.000	720.000	200.000	800.000
5.4	Rulemanes de Masa	4	880.000	3.520.000	300.000	1.200.000
5.5	Amortiguadores	4	690.000	2.760.000	450.000	1.800.000
5.6	Alineación y Balanceo	4	120.000	480.000	200.000	800.000
5.7	Rotula Inferior	4	320.000	1.280.000	200.000	800.000
5.8	Rotula Superior	4	280.000	1.120.000	220.000	880.000
5.9	Extremos de Dirección	4	310.000	1.240.000	220.000	880.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	4	85.000	340.000	220.000	880.000
5.11	Reten de Masa	4	60.000	240.000	250.000	1.000.000
5.12	Reten de 4x4	4	65.000	260.000	250.000	1.000.000
5.13	Buje Elástico	4	95.000	380.000	250.000	1.000.000
5.14	Buje Tensor	4	120.000	480.000	250.000	1.000.000
5.15	Mano de Obra	4	950.000	3.800.000	1.100.000	4.400.000
				17.860.000		**17.640.000**
Item 6	**REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	2	850.000	1.700.000	750.000	1.500.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	800.000	1.600.000	750.000	1.500.000
6.3	Fusibles	3	5.000	15.000	100.000	300.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	1	685.000	685.000	750.000	750.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	1	800.000	800.000	750.000	750.000
6.6	Reparación de Alternador	1	1.020.000	1.020.000	750.000	750.000
6.7	Mano de Obra	1	750.000	750.000	750.000	750.000
				6.570.000		**6.300.000**
TOTAL LOTE Nº 17				**48.850.000**		**56.000.000**
Lote Nº 18						

Vehículo: CAMIONETA 4x 2 NISAN PATROL MODELO 2005 - CHAPA EAC 640						
Item 1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 78180103-001**					
1.1	Filtro de Combustible	4	65.000	260.000	100.000	400.000
1.2	Filtro de Aire	4	90.000	360.000	100.000	400.000
1.3	Filtro de Aceite	4	60.000	240.000	90.000	360.000
1.4	Mano de Obra	4	80.000	320.000	200.000	800.000
				1.180.000		**1.960.000**
Item 2	**REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA: 78180101-013**					
2.1	Limpieza y Mantenimiento	4	950.000	3.800.000	750.000	3.000.000
2.2	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	4	150.000	600.000	750.000	3.000.000
2.3	Reparación, Limpieza y Calibración de Bomba Inyectora	4	1.850.000	7.400.000	750.000	3.000.000
2.4	Mano de Obra	4	920.000	3.680.000	750.000	3.000.000
				15.480.000		**12.000.000**
Item 3	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO: 78180101-006**					
3.1	Pastilla de Freno	2	480.000	960.000	220.000	440.000
3.2	Rectificación de Discos	2	50.000	100.000	200.000	400.000
3.3	Fibra de Freno	2	410.000	820.000	350.000	700.000
3.4	Rectificación de Tambor de Freno	2	80.000	160.000	300.000	600.000
3.5	Juego de Cubeta	2	290.000	580.000	300.000	600.000
3.6	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	2	195.000	390.000	450.000	900.000
3.7	Juego de Rulemán de masa	2	220.000	440.000	600.000	1.200.000
3.8	Mano de Obra	2	380.000	760.000	900.000	1.800.000
				4.210.000		**6.640.000**
Item 4	**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE: 78180101-005**					
4.1	Reparación de Bomba Central	2	275.000	550.000	900.000	1.800.000
4.2	Cojín	2	165.000	330.000	800.000	1.600.000
4.3	Disco de Embrague	2	500.000	1.000.000	1.200.000	2.400.000
4.4	Plato de Presión	2	650.000	1.300.000	1.400.000	2.800.000
4.5	Rectificación del Volante	2	120.000	240.000	600.000	1.200.000

4.6	Mano de Obra	2	610.000	1.220.000	1.200.000	2.400.000
				4.640.000		**12.200.000**
Item 5	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN: 78180101-004**					
5.1	Buje Estabilizador Delantero y Trasero	4	60.000	240.000	120.000	480.000
5.2	Buje Parrilla Inferior	4	320.000	1.280.000	140.000	560.000
5.3	Buje Parrilla Superior	4	275.000	1.100.000	120.000	480.000
5.4	Rulemanes de Masa	4	520.000	2.080.000	280.000	1.120.000
5.5	Amortiguadores	4	650.000	2.600.000	250.000	1.000.000
5.6	Alineación y Balanceo	4	160.000	640.000	200.000	800.000
5.7	Rotula Inferior	4	220.000	880.000	250.000	1.000.000
5.8	Rotula Superior	4	400.000	1.600.000	250.000	1.000.000
5.9	Extremos de Dirección	4	195.000	780.000	180.000	720.000
5.10	Buje Bieleta Delantero y Trasero	4	138.000	552.000	120.000	480.000
5.11	Reten de Masa	4	60.000	240.000	120.000	480.000
5.12	Reten de 4x4	4	65.000	260.000	120.000	480.000
5.13	Buje Elástico	4	72.000	288.000	120.000	480.000
5.14	Buje Tensor	4	200.000	800.000	120.000	480.000
5.15	Mano de Obra	4	980.000	3.920.000	900.000	3.600.000
				17.260.000		**13.160.000**
Item 6	**REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO: 78180101-009**					
6.1	Luces Faro Delantero	2	360.000	720.000	450.000	900.000
6.2	Luces Faro Trasero (retroceso, estac. y giro)	2	480.000	960.000	250.000	500.000
6.3	Fusibles	4	10.000	40.000	20.000	80.000
6.4	Reparación de Motor de Arranque	4	500.000	2.000.000	450.000	1.800.000
6.5	Reparación de Sistema Eléctrico en General	4	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000
6.6	Reparación de Alternador	2	605.000	1.210.000	450.000	900.000
6.7	Mano de Obra	2	1.195.000	2.390.000	450.000	900.000
				9.120.000		**6.880.000**
TOTAL LOTE Nº 18				**51.890.000**		**52.840.000**
TOTAL GENERAL				**653.842.000**		**650.640.000**

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA