MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Francisco Cuenca
Correo electrónico: municipalidaddesimonbolivar@hotmail.com

INSTITUSION: SIMON BOLIVAR
ADJUDICADO: TALLER AGROMAPC

CD Nº 05/2017
ID Nº 329565

Cuadro Comparativo de Ofertas

		TALLER AGROMAPC			N/A			N/A			
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Procedencia Producto	Muestra
1	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tractor Massey Ferguson 283 4x4										
1.1	Filtros de Aceite	38.000	maqunaria	importado							No
1.2	Filtros de Combustible	26.000	maqunaria	importado							
1.3	Filtro de aceite para caja	40.000	maqunaria	importado							
1.4	Filtros de Aire	130.000	maqunaria	importado							
1.5	Bomba de direccion	380.000	maqunaria	importado							
1.6	Bomba Tres Puntos	160.000	maqunaria	importado							
1.7	Alternador	800.000	maqunaria	importado							
1.8	Arranque	385.000	maqunaria	importado							
1.9	Faros Delanteros	90.000	maqunaria	importado							
1.10	Faros Traseros	80.000	maqunaria	importado							
1.11	Bateria de 110 A.	780.000	maqunaria	importado							
1.12	Engranaje Cubo	165.000	maqunaria	importado							
1.13	Ruleman de Maza	34.000	maqunaria	importado							
1.14	Reten	61.000	maqunaria	importado							
1.15	Reparo de Direccion	165.000	maqunaria	importado							
1.16	Engranaje de Masa Cubo tracero	252.000	maqunaria	importado							
1.17	Ruleman de Masa trasera	122.000	maqunaria	importado							
1.18	Reten de Masa tracera	115.500	maqunaria	importado							

Encargado U.O.C

Intendente
Municipalidad de Simón Bolívar

2	**Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Tractor Valtra BM 110**										
2.1	Piston	300.000	maqunaria	importado							
2.2	Camisa	201.000	maqunaria	importado							
2.3	Juego de Aro	19.500	maqunaria	importado							
2.4	Juego Casquillo de Biela	120.000	maqunaria	importado							
2.5	Juego de Casquillo de Bancada	122.000	maqunaria	importado							
2.6	Juego Buje de Biela	65.000	maqunaria	importado							
2.7	Bomba de aceite	162.500	maqunaria	importado							
2.8	Juego de Buje de Leva	203.000	maqunaria	importado							
2.9	Valbula de escape	34.500	maqunaria	importado							
2.10	Valbula de admision	34.500	maqunaria	importado							
2.11	Asiento de Valbula	21.500	maqunaria	importado							
2.12	Juego de Junta	162.000	maqunaria	importado							
2.13	Cigüeñal	1.900.000	maqunaria	importado							
2.14	Cabezal para Bomba Inyectora	567.500	maqunaria	importado							
2.15	Pico Inyector	315.500	maqunaria	importado							
2.16	Juego de Juntas para Bomba	187.000	maqunaria	importado							
2.17	Bombin de Combustible	426.500	maqunaria	importado							
2.18	Filtro de Aceite	38.500	maqunaria	importado							
2.19	Filtro de Combustible	34.500	maqunaria	importado							
2.20	Filtro de caeite para caja	40.500	maqunaria	importado							
2.21	Filtro de aire	97.500	maqunaria	importado							
2.22	Correa Ventilador	49.000	maqunaria	importado							
2.23	Ventilador	146.500	maqunaria	importado							
2.24	Plato de presion	950.000	maqunaria	importado							
2.25	Disco de Embrague	486.000	maqunaria	importado							
2.26	Ruleman de Empuje	122.000	maqunaria	importado							

Encargada UOC

Ninfa P. Hidalgo F.
Intendente
Municipalidad de Simón Bolívar

2.27	Engranaje 3º	203.0(	maqunaria	importado							
2.28	Engranaje 2º abajo	243.500	maqunaria	importado							
2.29	Eje Ranurado	486.000	maqunaria	importado							
2.30	Corona y piñom	1.900.000	maqunaria	importado							
2.31	Ruleman piñon	203.000	maqunaria	importado							
2.32	Eje paller	1.300.000	maqunaria	importado							
2.33	Engranaje de masa cubo tracero	443.500	maqunaria	importado							
2.34	Ruleman de masa tracera	187.000	maqunaria	importado							
2.35	Bomba de direccion	648.500	maqunaria	importado							
2.36	Bomba tres puntos	648.500	maqunaria	importado							
2.37	Brazo hidraulico de tres puntos	729.000	maqunaria	importado							
2.38	Regulador acople de tres puntos	330.000	maqunaria	importado							
2.39	Acople hidraulico	273.000	maqunaria	importado							
2.40	Manguera hidraulica	243.000	maqunaria	importado							
2.41	Hidrostatica de direccion	725.000	maqunaria	importado							
2.42	Arranque	725.000	maqunaria	importado							
2.43	Alternador	364.500	maqunaria	importado							
2.44	Bateria de 110 A.	767.500	maqunaria	importado							
2.45	Faros delanteros	101.500	maqunaria	importado							
2.46	Faros traceros	81.000	maqunaria	importado							
2.47	Llave contacto	81.000	maqunaria	importado							
2.48	Interruptor de luz	40.500	maqunaria	importado							
2.49	Juego de reparo	401.000	maqunaria	importado							
2.50	Muñequin de direccion	153.500	maqunaria	importado							
2.51	Engranaje cubo de masa	486.000	maqunaria	importado							
2.52	Perno central	207.500	maqunaria	importado							
3	**Mantenimiento y reparacion de rotativa**										

Arq. Ninja P. Fulmer
Intendente
Municipalidad de Simón Bolivar

3.1	Piston	197.0[illegible]	maqunaria	importado							
3.2	Camisa	158.000	maqunaria	importado							
3.3	Juego de Aro	203.000	maqunaria	importado							
3.4	Juego de Casquillo de Biela	81.500	maqunaria	importado							
3.5	Juego de Casquillo de Bancada	98.000	maqunaria	importado							
3.6	Juego Buje de biela	65.000	maqunaria	importado							
3.7	Bomba de Aceite	122.000	maqunaria	importado							
3.8	Juego de Buje de Leva	122.000	maqunaria	importado							
3.9	Valbula de escape	34.500	maqunaria	importado							
3.10	Valbula de admision	34.500	maqunaria	importado							
3.11	Asiento de Valbula	21.500	maqunaria	importado							
3.12	Juego de junta	203.000	maqunaria	importado							
3.13	Cigüeñal	2.050.000	maqunaria	importado							
3.14	Cabezal para Bomba Inyectora	567.500	maqunaria	importado							
3.15	Pico Inyector	203.000	maqunaria	importado							
3.16	Juegos de junta para bomba	162.500	maqunaria	importado							
3.17	Bombin de Combustible	162.500	maqunaria	importado							
3.18	Filtro de aceite	40.500	maqunaria	importado							
3.19	Filtro de Combustible	36.500	maqunaria	importado							
3.20	Filtro de aire	97.500	maqunaria	importado							
3.21	Correa ventilador	49.000	maqunaria	importado							
3.22	Ventilador	146.500	maqunaria	importado							
3.23	Plato de precion	405.000	maqunaria	importado							
3.24	Disco de Embrague	405.000	maqunaria	importado							
3.25	Ruleman de Empuje	122.000	maqunaria	importado							
3.26	Engranaje 3ª	202.500	maqunaria	importado							
3.27	Angranaje 2ª abajo	243.500	maqunaria	importado							

Prof. Ninfa P. Hidalgo F.
Intendente
Municipalidad de Simón Bolivar

V.O.C.

3.28	Eje Ranurado	486.50	maqunaria	importado							
3.29	Corona y piñon	1.600.000	maqunaria	importado							
3.30	Ruleman piñon	203.000	maqunaria	importado							
3.31	Eje palier	810.500	maqunaria	importado							
3.32	Engranaje de masa cubo tracero	486.500	maqunaria	importado							
3.33	Rulemande masa tracera	187.000	maqunaria	importado							
3.34	Reten de Masa tracera	122.000	maqunaria	importado							
3.35	Bomba de direccion	804.500	maqunaria	importado							
3.36	Bomba de tres puntos	810.500	maqunaria	importado							
3.37	Brazo hidraulico de tres puntos	815.000	maqunaria	importado							
3.38	Regulador acople de tres puntos	324.500	maqunaria	importado							
3.39	Acople hidraulico	104.000	maqunaria	importado							
3.40	Manguera hidraulica	122.000	maqunaria	importado							
3.41	Hidrostatica de direccion	730.000	maqunaria	importado							
3.42	Arranque	730.000	maqunaria	importado							
3.43	Alternador	365.000	maqunaria	importado							
3.44	Bateria de 90 A.	640.000	maqunaria	importado							
3.45	Faros delanteros	101.500	maqunaria	importado							
3.46	Faros traceros	81.000	maqunaria	importado							
3.47	Llave contacto	81.000	maqunaria	importado							
3.48	Interruptor de luz	40.500	maqunaria	importado							
3.49	Juego de reparo	405.000	maqunaria	importado							
3.50	Muñequin de direccion	190.500	maqunaria	importado							
3.51	Engranaje cubo de masa	316.000	maqunaria	importado							
3.52	Perno central	203.000	maqunaria	importado							
4	**Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Retroexcabadora CAT**										
4.1	Piston	373.000	maqunaria	importado							

Encargada UOC

Prof. Ninfa P. Hidalgo E.
Intendente
Municipalidad de Simón Bolívar

4.2	Camisa	284.0	maqunaria	importado							
4.3	Juego de aro	284.000	maqunaria	importado							
4.4	Juego de Casquillo de Biela	146.500	maqunaria	importado							
4.5	Juego de Casquillo de Bancada	178.500	maqunaria	importado							
4.6	Juego de Buje de Biela	97.500	maqunaria	importado							
4.7	Bomba de aceite	243.500	maqunaria	importado							
4.8	Juego de Buje de Leva	243.500	maqunaria	importado							
4.9	Valbula de escape	53.000	maqunaria	importado							
4.10	Valbula de admision	53.000	maqunaria	importado							
4.11	Asiento de Valbula	33.500	maqunaria	importado							
4.12	Juego de Junta	203.000	maqunaria	importado							
4.13	Cigüeñal	2.900.000	maqunaria	importado							
4.14	Cabezal para Bomba Inyectora	568.000	maqunaria	importado							
4.15	Pico Inyector	325.000	maqunaria	importado							
4.16	Juegos de Junta para Bomba	163.000	maqunaria	importado							
4.17	Bombin de Combustible	427.000	maqunaria	importado							
4.18	Filtro de aceite	40.500	maqunaria	importado							
4.19	Filtro de combustible	141.000	maqunaria	importado							
4.20	Filtro de aire	401.000	maqunaria	importado							
4.21	Filtro de tranmision	282.000	maqunaria	importado							
4.22	Filtro trampa de agua	295.000	maqunaria	importado							
4.23	Correa Ventilador	49.000	maqunaria	importado							
4.24	Ventilador	142.500	maqunaria	importado							
4.25	Engranaje de masa cubo tracero	466.000	maqunaria	importado							
4.26	Ruleman de masa tracera	187.500	maqunaria	importado							
4.27	Reten de masa tracera	124.000	maqunaria	importado							
4.28	Lamina frontal nuevo	2.228.000	maqunaria	importado							

Encargada U.O.C.

Prof. Ninfa P. Hidalgo B.
Intendente
Municipalidad de Simón Bolívar

4.29	Tensor de pala frontal c/u	365.0(	maqunaria	importado							
4.30	Puntera para lamina frontal	128.000	maqunaria	importado							
4.31	Puntera para cucharon trasera	128.000	maqunaria	importado							
4.32	Paragolpes delantera	243.000	maqunaria	importado							
4.33	Brazos hidraulicos de cuchara	405.000	maqunaria	importado							
4.34	Brazo Hidraulico de Pala Frontal c/u	730.000	maqunaria	importado							
4.35	Manguera hidraulica por metro	77.500	maqunaria	importado							
4.36	Terminal HD casquillo	40.500	maqunaria	importado							
4.37	Pernos Articulados c/u	203.000	maqunaria	importado							
5	**Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Corpidora Jonh Deere D**										
5.1	Cuchillas	128.000	maqunaria	importado							
5.2	Bulon para cuchillas	31.000	maqunaria	importado							
5.3	Correa para polea	145.000	maqunaria	importado							
5.4	Ruleman para polea	31.000	maqunaria	importado							
5.5	Cubo corta cesped	384.000	maqunaria	importado							
5.6	Bateria de 65 A	342.000	maqunaria	importado							
5.7	Bujias	16.000	maqunaria	importado							
5.8	Filtro de aceite	41.000	maqunaria	importado							
5.9	Filtro de combustible	111.500	maqunaria	importado							
5.10	Filtro depurador	137.000	maqunaria	importado							
6	**Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Camion Volquete**										
6.1	Filtro de combustible	43.000	maqunaria	importado							
6.2	Filtro de aire	342.000	maqunaria	importado							
6.3	Filtro de caja	98.500	maqunaria	importado							
6.4	Filtro de diferencial	90.000	maqunaria	importado							
6.5	Bateria de 120 A	853.000	maqunaria	importado							
7	**Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Rastron de 16**										

J.O.C.

Intendente
Municipalidad de Simón Bolívar

7.1	Mancal para rastra	457.0	maqunaria	importado							
7.2	Disco para rastra de 26 x 6 mm	316.000	maqunaria	importado							
7.3	Chupete hidraulico, macho y embra	243.500	maqunaria	importado							
7.4	Ruleman para masa de rastra interno	154.000	maqunaria	importado							
7.5	Ruleman para masa de rastra exterior	213.500	maqunaria	importado							
7.6	Eje para rastra	358.000	maqunaria	importado							
7.7	Manguera hidraulica por metro	77.000	maqunaria	importado							
8	**Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Rastron de 20**										
8.1	Mancal para rastra	457.000	maqunaria	importado							
8.2	Disco para rastra de 26 x 6 mm	316.000	maqunaria	importado							
8.3	Chupete hidraulico, macho y embra	243.500	maqunaria	importado							
8.4	Ruleman para masa de rastra interno	154.000	maqunaria	importado							
8.5	Ruleman para masa de rastra exterior	213.000	maqunaria	importado							
8.6	Eje para rastra	358.000	maqunaria	importado							
8.7	Manguera hidraulica por metro	77.000	maqunaria	importado							
9	**Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Corpidora de Levante**										
9.1	Cuchillas	342.000	maqunaria	importado							
9.2	Buje en general para corpidota	43.000	maqunaria	importado							
9.3	Correas para polea	95.000	maqunaria	importado							
	Total ofertado	**128.630.000**									

Lic. Maria Liliana Gomez Franco
Encargada UOC

Prof. Ninfa P. Hidalgo Figueredo
Intendente Municipal