UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

Asunción, 5 de mayo de 2011.-

VISTA: La Nota UCP Nº 332 /11 de fecha 5 de mayo de 2011, presentada por la Gerencia Administrativa de la Unidad Coordinadora de Programas UCP/MEC/BID; y

CONSIDERANDO: Que en ella se remite el informe del Comité de Evaluación y solicita la adjudicación de la **Contratación Directa Nº 03/2011 – "Contratación de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina" – Ad Referéndum con Contrato Abierto ID 214.200,** realizado en el marco del Programa Escuela Viva II, Convenio de Préstamo N° 1.880 BL/PR, proyecto ejecutado entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Banco Interamericano de Desarrollo;

QUE, se ha realizado la recepción y apertura de ofertas conforme al Art. 24 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", las ofertas fueron recepcionadas en sobres cerrados, en el lugar se labró el acta de apertura en un acto formal y público, haciendo constar que se han presentado **3 (tres) ofertas**;

QUE, según el Acta de Evaluación de ofertas correspondiente a la CD Nº 03/2011, se han evaluado las ofertas presentadas por los oferentes Asutech, Technoma S.A.C.I. y PC Medic, conforme a los Términos de Referencia y al Art. 26 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

QUE, en la evaluación realizada se pudo constatar que la empresa **ASUTECH** no suministra correctamente la documentación básica de carácter sustancial en el punto 6 del Anexo 2 "Formulario de carta/oferta". La empresa **PC MEDIC INFORMATICA** no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas por la convocante, por lo que el comité de evaluación sugiere **RECHAZAR** las ofertas presentadas por las empresas **ASUTECH y PC MEDIC INFORMATICA.** La empresa **TECHNOMA S.A.C.I.** cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas y posee la capacidad necesaria para la ejecución del contrato;

QUE, el presente llamado se realizó AD REFERENDUM de la reasignación de los créditos presupuestarios del Programa 3-19-4 "Mejoramiento de la Educación Escolar Básica – Escuela Viva II", siendo el objeto de gasto a afectar el 240 "GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES", Fuente de Financiamiento 10 por un monto previsto igual a Gs. 40.000.000.-;

QUE, la Ley Nº 3.714/09, que aprueba el Convenio de Préstamo N° 1.880/BL-PR, estipula en el artículo 3.01 del Anexo, de la "Ejecución y Administración del Programa",

Humaitá N° 145 e/ Ntra. Sra. de la Asunción • Asunción – Paraguay
Telefax: (595-21) 452 380/2
escuelaviva@escuelaviva-mec.edu.py
www.escuelaviva-mec.edu.py

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

que "La responsabilidad técnica y operativa de coordinación del Programa estará a cargo del despacho del Viceministro de Educación quien lo ejecutará a través de la DGEI y EB..., de la misma manera en el punto 3.02 establece que:" La responsabilidad de la coordinación general del Programa será de la DGEI y EB. El Coordinador Ejecutivo del Programa será el Director/a General de la DGEI y EB…" y que, en su artículo 3.04 del Anexo, la citada Ley estipula que "La UCP, adaptada a las nuevas funciones, será responsable de los procesos de elaboración y seguimiento del presupuesto, planificación financiera, tesorería, contabilidad, rendición de cuentas, monitoreo y seguimiento financiero del Programa, así como de las contrataciones y adquisiciones….

QUE, la Resolución Nº 9631 de fecha 5 de mayo de 2011, autoriza a la Señora DORA INES PERROTTA, en su carácter Coordinadora Ejecutiva, *"a representar a la Unidad Coordinadora de programas MEC/BID del Ministerio de Educación y Cultura, en los siguientes actos Administrativos: ....; Resoluciones de la Unidad Coordinadora del Programa en general; ....; y en los demás procesos contenidos en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", con las modificaciones de la Ley 3439/07, y las políticas de adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo, con excepción de Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales…".-*

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

LA COORDINADORA EJECUTIVA DE LA
UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS MEC/BID

RESUELVE:

Art.1°. ADJUDICAR la **Contratación Directa Nº 03/2011 – "Contratación de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina" – Ad Referéndum con Contrato Abierto ID 214.200** a la empresa **Technoma S.A.C.I.**, conforme al cuadro que se detalla a continuación:

EMPRESA Adjudicada: TECHNOMA S.A.C.I.

El presente llamado se realiza bajo la modalidad de contrato abierto, la adjudicación para la empresa TECHNOMA S.A.C.I. queda establecida según detalle de los ítems unitarios por Lotes, hasta los siguientes montos por Lote:
Lote 1: el monto mínimo es de Gs. 15.000.000 y el monto máximo es de Gs. 30.000.000.
Lote 2: el monto mínimo es de Gs. 5.000.000 y el monto máximo es de Gs. 10.000.000.

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

LOTE N° 1

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Computadora Personal: DELL Optiplex GX280							
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CPU:**						
1.1	Limpieza del interior y el exterior de la CPU.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Limpieza del Cooler.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Verificación de la batería de la placa madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Limpieza del lector de Disquetera.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Limpieza del Lector de la Unidad de CD.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.8	Cambio de Disco Duro, IDE, 160 GB, 7200 RPM (original).-	1	Dell	USA	414.000	9.200	423.200
1.9	Cambio de Memoria RAM 1GB, 667 Mhz, DDR2.-	1	Dell	USA	105.800	9.200	115.000
1.10	Cambio de Disquetera de 3 1/2 ".-	1	NA	PY	9.200	9.200	18.400
1.11	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	Dell	USA	69.000	9.200	78.200
1.12	Cambio de Tarjeta de Video, PCI, 32 Mb.-	1	Dell	USA	161.000	9.200	170.200
1.13	Cambio de Tarjeta de Red PCI 10/100/1000 Mbits.-	1	Dell	USA	36.800	9.200	46.000
1.14	Cambio de Fuente de Poder de 650 Watts.-	1	Dell	USA	46.000	9.200	55.200
1.15	Cambio de Batería de la placa madre.-	1	Dell	USA	9.200	9.200	18.400

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR:						
2.1	Limpieza interna y externa de monitores.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECLADO:						
3.1	Limpieza interna y externa del teclado.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOUSE:						
4.1	Limpieza interna y externa del Mouse.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						1.016.600
	Computadora Personal: DELL Optiplex 170L						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CPU:						
1.1	Limpieza del interior y el exterior de la CPU.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Limpieza del Cooler.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Verificación de la batería de la placa madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Limpieza del lector de Disquetera.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Limpieza del Lector de la Unidad de CD.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.8	Cambio de Disco Duro, IDE, 160 GB, 7200 RPM (original).-	1	Dell	USA	414.000	9.200	423.200
1.9	Cambio de Memoria RAM 1GB, 400 Mhz, DDR.-	1	Dell	USA	105.800	9.200	115.000
1.10	Cambio de Disquetera de 3 1/2 ".-	1	Dell	USA	9.200	9.200	18.400
1.11	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	Dell	USA	69.000	9.200	78.200
1.12	Cambio de Tarjeta de Video, PCI, 32 Mb.-	1	Dell	USA	161.000	9.200	170.200
1.13	Cambio de Tarjeta de Red PCI 10/100/1000 Mbits.-	1	Dell	USA	36.800	9.200	46.000

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Item	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.14	Cambio de Fuente de Poder de 650 Watts.-	1	Dell	USA	46.000	9.200	55.200
1.15	Cambio de Batería de la placa madre.-	1	Dell	USA	9.200	9.200	18.400
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR:						
2.1	Limpieza interna y externa de monitores.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECLADO:						
3.1	Limpieza interna y externa del teclado.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOUSE:						
4.1	Limpieza interna y externa del Mouse.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						1.016.600
	Computadora Personal: DELL Optiplex GX270						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CPU:						
1.1	Limpieza del interior y el exterior de la CPU.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Limpieza del Cooler.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Verificación de la batería de la placa madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Limpieza del lector de Disquetera.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Limpieza del Lector de la Unidad de CD.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.8	Cambio de Disco Duro, IDE, 180 GB, 7200 RPM (original).-	1	Dell	USA	414.000	9.200	423.200

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.9	Cambio de Memoria RAM 1GB, 400 Mhz, DDR.-	1	Dell	USA	105.800	9.200	115.000
1.10	Cambio de Disquetera de 3 1/2 ".-	1	Dell	USA	9.200	9.200	18.400
1.11	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	Dell	USA	69.000	9.200	78.200
1.12	Cambio de Tarjeta de Video, PCI, 32 Mb.-	1	Dell	USA	161.000	9.200	170.200
1.13	Cambio de Tarjeta de Red PCI 10/100/1000 Mbits.-	1	Dell	USA	36.800	9.200	46.000
1.14	Cambio de Fuente de Poder de 650 Watts.-	1	Dell	USA	46.000	9.200	55.200
1.15	Cambio de Batería de la placa madre.-	1	Dell	USA	9.200	9.200	18.400
1.16	Cambio de Tarjeta de Red PCI Inalámbrica, IEEE 802.11a/b/g, 54 Mbps.-	1	Dell	USA	69.000	9.200	78.200
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR:						
2.1	Limpieza interna y externa de monitores.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECLADO:						
3.1	Limpieza interna y externa del teclado.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOUSE:						
4.1	Limpieza interna y externa del Mouse.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						1.094.800
	Computadora Personal: DELL Optiplex GX620						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CPU:						
1.1	Limpieza del interior y el exterior de la CPU.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Limpieza del Cooler.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Verificación de la batería de la placa madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200

RESOLUCION UCP Nº /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Item	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.6	Limpieza del lector de Disquetera.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Limpieza del Lector de la Unidad de CD.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.8	Cambio de Disco Duro, SATA, 320 GB, 7200 RPM (original)	1	Dell	USA	414.000	9.200	423.200
1.9	Cambio de Memoria RAM 1GB, 667 Mhz, DDR2.-	1	Dell	USA	105.800	9.200	115.000
1.10	Cambio de Disquetera de 3 1/2 ".-	1	Dell	USA	9.200	9.200	18.400
1.11	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	Dell	USA	69.000	9.200	78.200
1.12	Cambio de Tarjeta de Video, PCI, 32 Mb.-	1	Dell	USA	161.000	9.200	170.200
1.13	Cambio de Tarjeta de Red PCI 10/100/1000 Mbits.-	1	Dell	USA	36.800	9.200	46.000
1.14	Cambio de Fuente de Poder de 650 Watts.-	1	Dell	USA	46.000	9.200	55.200
1.15	Cambio de Batería de la placa madre.-	1	Dell	USA	9.200	9.200	18.400
1.16	Cambio de Tarjeta de Red PCI Inalámbrica, IEEE 802.11a/b/g, 54 Mbps.-	1	Dell	USA	69.000	9.200	78.200
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR:						
2.1	Limpieza interna y externa de monitores.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECLADO:						
3.1	Limpieza interna y externa del teclado.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOUSE:						
4.1	Limpieza interna y externa del Mouse.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						1.094.800
Computadora Personal: DELL Optiplex 745							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CPU:						
1.1	Limpieza del interior y el exterior de la CPU.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Limpieza del Cooler.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Verificación de la batería de la placa madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Limpieza del lector de Disquetera.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Limpieza del Lector de la Unidad de CD.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.8	Cambio de Disco Duro, SATA, 320 GB, 7200 RPM (original).-	1	Dell	USA	414.000	9.200	423.200
1.9	Cambio de Memoria RAM 1GB, 667 Mhz, DDR2.-	1	Dell	USA	105.800	9.200	115.000
1.10	Cambio de Disquetera de 3 1/2 ".-	1	Dell	USA	9.200	9.200	18.400
1.11	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	Dell	USA	69.000	9.200	78.200
1.12	Cambio de Tarjeta de Video, PCI, 32 Mb.-	1	Dell	USA	161.000	9.200	170.200
1.13	Cambio de Tarjeta de Red PCI 10/100/1000 Mbits.-	1	Dell	USA	36.800	9.200	46.000
1.14	Cambio de Fuente de Poder de 650 Watts.-	1	Dell	USA	46.000	9.200	55.200
1.15	Cambio de Bateria de la placa madre.-	1	Dell	USA	9.200	9.200	18.400
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR:						
2.1	Limpieza interna y externa de monitores.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECLADO:						
3.1	Limpieza interna y externa del teclado.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOUSE:						
4.1	Limpieza interna y externa del Mouse.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						1.016.600

Humaitá N° 145 e/ Ntra. Sra. de la Asunción • Asunción – Paraguay
Telefax: (595-21) 452 380/2
escuelaviva@escuelaviva-mec.edu.py
www.escuelaviva-mec.edu.py

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO Nº 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Computadora Personal: HP DC 5700							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CPU:						
1.1	Limpieza del interior y el exterior de la CPU.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Limpieza del Cooler.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Verificación de la batería de la placa madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Limpieza del lector de Disquetera.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Limpieza del Lector de la Unidad de CD.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.8	Cambio de Disco Duro, SATA, 160 GB, 7200 RPM (original).-	1	Dell	USA	414.000	9.200	423.200
1.9	Cambio de Memoria RAM 1GB, 667 Mhz, DDR2.-	1	Dell	USA	105.800	9.200	115.000
1.10	Cambio de Disquetera de 3 1/2 ".-	1	Dell	USA	9.200	9.200	18.400
1.11	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	Dell	USA	69.000	9.200	78.200
1.12	Cambio de Tarjeta de Video, PCI, 32 Mb.-	1	Dell	USA	161.000	9.200	170.200
1.13	Cambio de Tarjeta de Red PCI 10/100/1000 Mbits.-	1	Dell	USA	36.800	9.200	46.000
1.14	Cambio de Fuente de Poder de 650 Watts.-	1	Dell	USA	46.000	9.200	55.200
1.15	Cambio de Batería de la placa madre.-	1	Dell	USA	9.200	9.200	18.400
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR:						
2.1	Limpieza interna y externa de monitores.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECLADO:						
3.1	Limpieza interna y externa del teclado.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP N° 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA N° 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOUSE:						
4.1	Limpieza interna y externa del Mouse.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						1.016.600
	Computadora Personal: LENOVO 6072 GLS						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CPU:						
1.1	Limpieza del interior y el exterior de la CPU.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Limpieza del Cooler.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Verificación de la batería de la placa madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Limpieza del Lector de la Unidad de CD.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Cambio de Disco Duro, SATA, 250 GB, 7200 RPM (original).-	1	Lenovo	USA	414.000	9.200	423.200
1.8	Cambio de Memoria RAM 1GB, 667 Mhz, DDR2.-	1	Lenovo	USA	105.800	9.200	115.000
1.9	Cambio de Disquetera de 3 1/2 ".-	1	Lenovo	USA	9.200	9.200	18.400
1.10	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	Lenovo	USA	69.000	9.200	78.200
1.11	Cambio de Tarjeta de Video, PCI, 32 Mb.-	1	Lenovo	USA	161.000	9.200	170.200
1.12	Cambio de Tarjeta de Red PCI 10/100/1000 Mbits.-	1	Lenovo	USA	36.800	9.200	46.000
1.13	Cambio de Fuente de Poder de 650 Watts.-	1	Lenovo	USA	46.000	9.200	55.200
1.14	Cambio de Batería de la placa madre.-	1	Lenovo	USA	9.200	9.200	18.400
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR:						
2.1	Limpieza interna y externa de monitores.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Item	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECLADO:						
3.1	Limpieza interna y externa del teclado.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOUSE:						
4.1	Limpieza interna y externa del Mouse.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						1.007.400
Computadora Personal: CLON – Intel Core 2 Duo							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CPU:						
1.1	Limpieza del interior y el exterior de la CPU.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Limpieza del Cooler.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Verificación de la batería de la placa madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Limpieza del Lector de la Unidad de CD.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Cambio de Disco Duro, SATA, 320 GB, 7200 RPM.-	1	Samsung	Korea	414.000	9.200	423.200
1.8	Cambio de Memoria RAM 2GB, 667 Mhz, DDR2.-	1	Samsung	Korea	105.800	9.200	115.000
1.9	Cambio de Disquetera de 3 1/2 ".-	1	Samsung	Korea	9.200	9.200	18.400
1.10	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	Samsung	Korea	69.000	9.200	78.200
1.11	Cambio de Tarjeta de Video, PCI, 32 Mb.-	1	ATI	Korea	161.000	9.200	170.200
1.12	Cambio de Tarjeta de Red PCI 10/100/1000 Mbits.-	1	3 Com	Mexico	36.800	9.200	46.000
1.13	Cambio de Fuente de Poder de 650 Watts.-	1	Satelite	Korea	46.000	9.200	55.200
1.14	Cambio de Batería de la placa madre.-	1	Casio	Japón	9.200	9.200	18.400

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.15	Cambio de Placa Madre Asus P7H55D-M EVO, P7 1156P 2.5GT/S S/V/R.-	1	Asus	Mexico	184.000	9.200	193.200
1.16	Cambio de Procesador Pentium Core2 Duo (775) Q9400 2.6/6 MB, 1066 Mhz.-	1	Intel	Mexico	414.000	9.200	423.200
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR:						
2.1	Limpieza interna y externa de monitores.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECLADO:						
3.1	Limpieza interna y externa del teclado.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOUSE:						
4.1	Limpieza interna y externa del Mouse.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						1.623.800
Computadora Personal: DELL PowerEdge 2800							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CPU:						
1.1	Limpieza del interior y el exterior de la CPU.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Limpieza del Cooler.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Verificación de la batería de la placa madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Limpieza del Lector de la Unidad de CD.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Cambio de Disco Duro, SCSI, 146 GB, U320, 1000 RPM, 1IN80P.-	1	Dell	USA	414.000	9.200	423.200
1.8	Cambio de Memoria RAM: Dual In-line Memory Module, 1 GB, 400M, 128x72,8,240.-	1	Dell	USA	105.800	9.200	115.000
1.9	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	Dell	USA	69.000	9.200	78.200
1.10	Cambio de Tarjeta de Red PCI 10/100/1000 Mbits.-	1	Dell	USA	36.800	9.200	46.000

Humaitá N° 145 e/ Ntra. Sra. de la Asunción • Asunción – Paraguay
Telefax: (595-21) 452 380/2
escuelaviva@escuelaviva-mec.edu.py
www.escuelaviva-mec.edu.py

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Item	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.11	Cambio de Fuente de Poder de 930 Watts.-	1	Dell	USA	138.000	9.200	147.200
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR:						
2.1	Limpieza interna y externa de monitores.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECLADO:						
3.1	Limpieza interna y externa del teclado.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOUSE:						
4.1	Limpieza interna y externa del Mouse.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						892.400
Servidor: IBM System x3400							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CPU:						
1.1	Limpieza del interior y el exterior de la CPU.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Limpieza del Cooler.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Verificación de la batería de la placa madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Limpieza del Lector de la Unidad de CD.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	IBM	USA	69.000	9.200	78.200
1.8	Cambio de Fuente de Poder de 835 Watts.-	1	IBM	USA	138.000	9.200	147.200
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR:						
2.1	Limpieza interna y externa de monitores.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECLADO:						
3.1	Limpieza interna y externa del teclado.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOUSE:						

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
4.1	Limpieza interna y externa del Mouse.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						308.200
Notebook: DELL Latitude D800							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NOTEBOOK:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Notebook.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Verificación de la Batería de la Placa Madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Cambio de Disco Duro, IDE, 80 GB, 5.4K, 9.9MM	1	Dell	USA	414.000	9.200	423.200
1.6	Cambio de Memoria RAM 1GB, 333 Mhz, 32x64, 8k, 200.-	1	Dell	USA	105.800	9.200	115.000
1.7	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	Dell	USA	69.000	9.200	78.200
	TOTAL						653.200
Notebook: DELL Inspiron 1520							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NOTEBOOK:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Notebook.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Verificación de la Batería de la Placa Madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Cambio de Disco Duro, SATA, 160 GB, 5400 RPM, 9.5, T080.-	1	Dell	USA	414.000	9.200	423.200
1.6	Cambio de Memoria RAM: Dual In-line Memory Module, 1 GB, 667 Mhz 128x64, 8k, 200.-	1	Dell	USA	105.800	9.200	115.000
1.7	Cambio de Memoria RAM: Dual In-line Memory Module, 2 GB, 667 Mhz 128x64, 8k, 200.-	1	Dell	USA	230.000	9.200	239.200

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO Nº 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.8	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	Dell	USA	69.000	9.200	78.200
	TOTAL						892.400
	Notebook: DELL Inspiron 6000						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NOTEBOOK:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Notebook.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Aspirado General.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Verificación de la Batería de la Placa Madre.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Limpieza de la fuente de alimentación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Cambio de Disco Duro, SATA, 160 GB, 5400 RPM, 9.5, T080	1	Dell	USA	414.000	9.200	423.200
1.6	Cambio de Memoria RAM: Dual In-line Memory Module, 1 GB, 533 Mhz 64x64, 8k, 200.-	1	Dell	USA	105.800	9.200	115.000
1.7	Cambio de Lector-Grabador DVD 16x, IDE.-	1	Dell	USA	69.000	9.200	78.200
	TOTAL						653.200
	Impresora: DELL AIO 940						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Cambio de Rodillo.-	1	Dell	USA	138.000	9.200	147.200
1.2	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Lubricación de Carro.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						193.200
	Impresora: HP DESKJET 6900 series						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Cambio de Rodillo.-	1	HP	USA	1.380.000	9.200	1.389.200

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.2	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Lubricación de Carro.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						1.435.200
	Impresora: HP DESKJET 9800						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Cambio de Rodillo.-	1	HP	USA	138.000	9.200	147.200
1.2	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Lubricación de Carro.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						193.200
	Impresora: HP DESKJET 930 / 950 / 970 / 895						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Cambio de Rodillo.-	1	HP	USA	138.000	9.200	147.200
1.2	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Lubricación de Carro.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						193.200
	Impresora: EPSON LX-300						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Item	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.2	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Cambio de Carro de Arrastre.-	1	Epson	USA	184.000	9.200	193.200
1.6	Cambio de Cabezal.-	1	Epson	USA	230.000	9.200	239.200
1.7	Cambio de Sensores de Papel.-	1	Epson	USA	69.000	9.200	78.200
	TOTAL						547.400
Impresora: HP LaserJet P3005dn							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Rodillo.-	1	HP	USA	138.000	9.200	147.200
1.3	Lubricación de Carro.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						193.200
Impresora: LEXMARK LaserJet 640							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Rodillo.-	1	Lexmark	USA	184.000	9.200	193.200
1.3	Lubricación de Carro.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						239.200
Impresora: HP LaserJet 2605dn							

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Rodillo.-	1	HP	USA	138.000	9.200	147.200
1.3	Lubricación de Carro.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						193.200
Impresora: HP LaserJet 2420							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Rodillo.-	1	HP	USA	138.000	9.200	147.200
1.3	Lubricación de Carro.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
	TOTAL						**193.200**
Impresora: HP Laser Color 3700							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Rodillo.-	1	HP	USA	138.000	9.200	147.200
1.3	Lubricación de Carro.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Cambio de Fusor.-	1	HP	USA	460.000	9.200	469.200

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.8	Cambio de Lámina de Impresión.-	1	HP	USA	460.000	9.200	469.200
1.9	Cambio de Kit de Transferencia HP Color Laser Jet Q3658A.-	1	HP	USA	460.000	9.200	469.200
	TOTAL						1.600.800
	Impresora: HP LaserJet 2100						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Rodillo.-	1	HP	USA	138.000	9.200	147.200
1.3	Lubricación de Carro.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Cambio de Fusor.-	1	HP	USA	460.000	9.200	469.200
1.8	Cambio de Lámina de Impresión.-	1	HP	USA	460.000	9.200	469.200
	TOTAL						1.131.600
	Impresora: HP LaserJet 2300						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Rodillo.-	1	HP	USA	138.000	9.200	147.200
1.3	Lubricación de Carro.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Cambio de Fusor.-	1	HP	USA	460.000	9.200	469.200
1.8	Cambio de Lámina de Impresión.-	1	HP	USA	460.000	9.200	469.200
	TOTAL						1.131.600
	Impresora: DELL Laser 1700						

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Rodillo.-	1	Dell	USA	138.000	9.200	147.200
1.3	Lubricación de Carro.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.4	Lubricación de Engranaje.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.5	Prueba de Alineación.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.6	Prueba de Impresión.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.7	Cambio de Fusor.-	1	Dell	USA	506.000	9.200	515.200
1.8	Cambio de Lámina de Impresión.-	1	Dell	USA	460.000	9.200	469.200
1.9	Reparación de Fuente de Poder.-	1	Dell	USA	460.000	9.200	469.200
	TOTAL						1.646.800
	Proyector: DELL 4100 MP						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROYECTOR:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior del Proyector.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Cable de Comunicación DVI.-	1	Dell	USA	138.000	9.200	147.200
1.3	Cambio de Lámpara.-	1	Dell	USA	690.000	9.200	699.200
	TOTAL						855.600
	Proyector: INFOCUS Model X1						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROYECTOR:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior del Proyector.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Lámpara.-	1	Infocus	USA	828.000	9.200	837.200
	TOTAL						846.400
	Proyector: INFOCUS Model IN2102						
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROYECTOR:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior del Proyector.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Lámpara.-	1	Infocus	USA	828.000	9.200	837.200
	TOTAL						846.400

Humaitá N° 145 e/ Ntra. Sra. de la Asunción • Asunción – Paraguay
Telefax: (595-21) 452 380/2
escuelaviva@escuelaviva-mec.edu.py
www.escuelaviva-mec.edu.py

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP N° 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA N° 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
UPS: APC – RS 800							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior del Proyector.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Batería, 12 vol, 7 Amp.-	1	APC	USA	460.000	9.200	469.200
TOTAL							478.400
UPS: APC – RS 1500							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior del Proyector.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Batería, 12 vol, 7 Amp.-	1	APC	USA	460.000	9.200	469.200
TOTAL							478.400
UPS: POWER WARE 5115							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior del Proyector.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Batería, 12 vol, 7 Amp.-	1	Powerware	USA	460.000	9.200	469.200
TOTAL							478.400
UPS: POWER WARE 5110							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior del Proyector.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Batería, 12 vol, 7 Amp.-	1	Powerware	USA	460.000	9.200	469.200
TOTAL							478.400
UPS: POWER WARE 9120							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior del Proyector.-	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Cambio de Batería, 12 vol, 7 Amp.-	1	Powerwa re	USA	460.000	9.200	469.200
TOTAL							478.400

Humaitá N° 145 e/ Ntra. Sra. de la Asunción • Asunción – Paraguay
Telefax: (595-21) 452 380/2
escuelaviva@escuelaviva-mec.edu.py
www.escuelaviva-mec.edu.py

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP N° 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA N° 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONEXIONES DE RED (cableado UTP cat. 5):						
1.1	Verificación de puntos de red	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.2	Conexión de puntos de red (RJ45)	1	NA	PY	-	9.200	9.200
1.3	Cambio de conector RJ45	1	VCP	PY	27.600	9.200	36.800
1.4	Cambio de JACK RJ45	1	VCP	PY	36.800	9.200	46.000
1.5	Cambio de cable UTP (1 metro)	1	VCP	PY	36.800	9.200	46.000
TOTAL							147.200
TOTAL LOTE N° 1							26.266.000

LOTE N° 2

TECHNOMA							
Ítem	Breve Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Escaner: Kodak.- Modelo: 3520							
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER:						
1.1	Limpieza Interior y Exterior de la Impresora.-	1	NA	PY	-	460.000	460.000
1.2	Cambio de Lámpara.-	1	Kodak	USA	1.357.000	460.000	1.817.000
1.3	Cambio de Guía.-	1	Kodak	USA	1.366.200	460.000	1.826.200
1.4	Cambio de Rodillo de Avance.-	1	Kodak	USA	1.357.000	460.000	1.817.000
1.5	Cambio de Rodillo de Separador.-	1	Kodak	USA	1.375.400	460.000	1.835.400
1.6	Cambio de Placas de Reflexión.-	1	Kodak	USA	786.600	460.000	1.246.600
TOTAL							9.002.200
TOTAL LOTE N° 2							9.002.200

TOTAL LOTE N° 1 + LOTE N° 2: Gs. 35.268.200.-

Humaitá N° 145 e/ Ntra. Sra. de la Asunción • Asunción – Paraguay
Telefax: (595-21) 452 380/2
escuelaviva@escuelaviva-mec.edu.py
www.escuelaviva-mec.edu.py

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

RESOLUCION UCP Nº 17 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA – AD REFERENDUM" - ID 214.200, REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II, CONVENIO DE PRESTAMO N° 1880/BL-PR.

El presente llamado se realiza bajo la modalidad de contrato abierto la adjudicación para la empresa TECHNOMA queda establecida de la siguiente manera:

Lote 1: el monto mínimo es de Gs. 15.000.000 y el monto máximo es de Gs. 30.000.000.
Lote 2: el monto mínimo es de Gs. 5.000.000 y el monto máximo es de Gs. 10.000.000.

Art.2°. AUTORIZAR, a la Coordinación de Contrataciones de la UCP/MEC/BID, la comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para su difusión en el Portal Oficial de las Contrataciones del Estado, así como también comunicar a todas aquellas empresas que han presentado oferta para la presente contratación.

Art.3°. ESTABLECER, que la suscripción del contrato queda supeditada a la obtención de los créditos presupuestarios que se encuentran en proceso de reasignación.

Art. 4°. CUMPLIDO archivar.

SRA. DORA INES PERROTTA
Coordinadora Ejecutiva

Humaitá N° 145 e/ Ntra. Sra. de la Asunción • Asunción – Paraguay
Telefax: (595-21) 452 380/2
escuelaviva@escuelaviva-mec.edu.py
www.escuelaviva-mec.edu.py